LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88323

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 01 08 2024
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2.
CONTRATO/FRENTE: FDL + 216 / 2023.
PLACAS VEHÍCULO: SOO 299
TIPO DE MATERIAL: Excabación
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

Wendy Toro

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88323

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 01 08 2024
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2.
CONTRATO/FRENTE: FDL + 216 / 2023.
PLACAS VEHÍCULO: SOO 299
TIPO DE MATERIAL: Excabacion
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

Wendy Toro

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.488.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023049/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM 126161
Fecha: 2024-08-01 09:29:18
Cajero: Luis
Placa: SOO299 PIN Volqueta: 4841
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88323 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88325

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 01 08 2024
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FDLT 316 2023
PLACAS VEHÍCULO: 500299
TIPO DE MATERIAL: Excavación
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

Wendy Toro

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88325

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 2024 08 01 08 2024
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FDLT 316 2023
PLACAS VEHÍCULO: 500299
TIPO DE MATERIAL: Excavacion
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

Wendy Toro

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.499.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023046/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N. RM-126245
Fecha: 2024-08-01 12:43:09
Cajero: Luis
Placa: 500299 PIN Veiqueta: 4641
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88325 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88326

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 01 08 2024
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FOLT 316 / 2023
PLACAS VEHÍCULO: TSV 846
TIPO DE MATERIAL: Excavacion
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

Wendy

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88326

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 01 08 2024
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FOLT 316 / 2023
PLACAS VEHÍCULO: TSV 846
TIPO DE MATERIAL: Excavacion
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

Wendy

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.499.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/50/55

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N. RM-126325
Fecha: 2024-08-01 15:42:18
Cajero: Luis
Placa: TSV846 PIN Volqueta: 17946
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88326 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

GAMA 1 EQUIPOS

Nº 88328

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 3-08-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: FDLT 316/2023

PLACAS VEHÍCULO: KSR 357

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACIÓN

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

GAR

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.488.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023049/50/55

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N. PM-126650
Fecha: 2024 08 03 09:36:21
Cajero: Luis
Placa: KSR357 PIN Voleta: 0
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88328 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
M3: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

GAMA 7 EQ.

Nº 88330

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 5-09-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: EDLT 316/2023

PLACAS VEHÍCULO: KSR 357

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-126777
Fecha: 2024 08 05 0
Cajero: Luis
Placa: KSR357 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No: 88330 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE-EXCAVACION TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

GAMA 7 ER.

Nº 88331

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 5-08-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: EDLT 316/2023

PLACAS VEHÍCULO: KSR 357

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACCIÓN

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88332

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 12-08-2024
GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2
CONTRATO/FRENTE: FDLT 316 /2023
PLACAS VEHÍCULO: TSV 846
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

GAR

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88332

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 12-08-2024
GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2
CONTRATO/FRENTE: FDLT 316 /2023
PLACAS VEHÍCULO: TSV 846
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

GAR

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-127910
Fecha: 2024-08-12 13:06:47
Cajera: Luis
Placa: TSV846 PIN Volqueta: 17946
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88332 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88333

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 15-08-2024
GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2
CONTRATO/FRENTE: FDLT 316 /2023
PLACAS VEHÍCULO: TSV 846
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88333

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 15-08-2024
GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2
CONTRATO/FRENTE: FDLT 316 /2023
PLACAS VEHÍCULO: TSV 846
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.498.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023049/50/55

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-128623
Fecha: 2024-08-15 14:54:21
Cajero: Luis
Placa: TSV846 PIN Volqueta: 17946
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88333 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Victor

Nº 88335

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 21- Agosto - 24
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FDU 316-2023
PLACAS VEHÍCULO: SOO 299
TIPO DE MATERIAL: E/CANALETAS
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.499.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023049/50/55

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-129405
Fecha: 2024-08-21 12:08:14
Cajero: Luis
Placa: SOO299 PIN Volqueta: 4641
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88335 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Victor Montoya

Nº 88334

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA:
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FDT 316-2023
PLACAS VEHÍCULO: 500 299
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.488.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7020048/682/685

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM 129855
Fecha: 2024 08 21 10:38:29
Cajero: Luis
Placa: 500299 PIN Maquina: 4541
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88334 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE - EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Vickr

Nº 88336

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 21 Agosto 24

GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2

CONTRATO/FRENTE: TDLT 346-2023

PLACAS VEHÍCULO: SOO 299

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE: _____

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.488.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023049/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-129487
Fecha: 2024 06 21 14:48:59
Cajero: LUIS
Placa: SOO299 PIN Volqueta: 4641
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88336 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88337

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 22 Agosto 24
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FDIT 326-2023
PLACAS VEHÍCULO: TVS846
TIPO DE MATERIAL: Excavacion
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88337

Sencillo ☐ Doble Troque ☐ Tracto Camión ☐

FECHA: 22 Agosto 24
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FDIT 326-2023
PLACAS VEHÍCULO: TVS846
TIPO DE MATERIAL: Excavacion
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-129647
Fecha: 2024-08-22 10:31:36
Cajero: Luis
Placa: TSV846 PIN Volqueta: 17946
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88337 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88338

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 22 Abril 24
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FDT 316 - 2023
PLACAS VEHÍCULO: TVS 846
TIPO DE MATERIAL: Excavación
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88338

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 22 Abril 24
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FDT 316 - 2023
PLACAS VEHÍCULO: TVS 846
TIPO DE MATERIAL: Excavación
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-129736
Fecha: 2024-08-22 13:40:35
Cajero: Luis
Placa: TSV846 PIN Volqueta: 17946
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88338 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88339

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 22- Agosto- 24
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FOET 316 - 2024
PLACAS VEHÍCULO: TVS 846
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15 17 3
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88339

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 22 Agosto 24
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FOET 316-2024
PLACAS VEHÍCULO: TVS 846
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15 17 3
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Recorformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-129794
Fecha: 2024-08-22 15:38:22
Cajero: Luis
Placa: TSV846 PIN Volqueta: 17946
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88339 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

RANGEL

Nº 88343

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 22-08-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: FDLT 136/2023

PLACAS VEHÍCULO: TUK 061 - BRAYAN CASTRO

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15 M^3

HORA DE DESCARGUE:

CAR

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-129676
Fecha: 2024-08-22 11:28:18
Cajero: Luis
Placa: TUK061 PIN Volqueta: 3066
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88343 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

RANGEL

Nº 88345

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 22-08-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: EDLT 336/2023

PLACAS VEHÍCULO: TUK 061 - BRAYAN CASTRO

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACIÓN

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-129776
Fecha: 2024-08-22 14:56:57
Cajero: Luis
Placa: TUK061 PIN Volqueta: 3066
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88345 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88340

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 23- Agosto- 2024
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FDUT 316- 2024
PLACAS VEHÍCULO: TVS 946
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88340

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 23- Agosto- 2024
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: FDUT 316- 2024
PLACAS VEHÍCULO: TVS 946
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-129932
Fecha: 2024-08-23 10:26:04
Cajero: Luis
Placa: TSV846 PIN Volqueta: 17946
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88340 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

RANGEL

Nº 88347

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 23-08-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: FDLT 386/2023

PLACAS VEHÍCULO: TUK 061 BRAIAN

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023049/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-129857
Fecha: 2024-08-23 07:50:34
Cajero: Luis
Placa: TUK061 PIN Volqueta: 3066
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88347 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

RANGEL

Nº 88348

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 23-08-2024
GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2
CONTRATO/FRENTE: FDLT 316/2023
PLACAS VEHÍCULO: WCK 433 - JHON SUAREZ
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Recorformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-129862
Fecha: 2024-08-23 08:09:30
Cajero: Luis
Placa: WCK433 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88348 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

RANGEL

Nº 88349

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 23-08-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: FDLT 316-2023

PLACAS VEHÍCULO: TUK 061 BRAYAN

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

GAR

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-129937
Fecha: 2024-08-23 10:36:28
Cajero: Luis
Placa: TUK061 PIN Volqueta: 3066
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88349 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 88350

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 23-08-2024
GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2
CONTRATO/FRENTE: FDLT 316/2023
PLACAS VEHÍCULO: SOO 299
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACIÓN
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

CAC

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-129934
Fecha: 2024-08-23 10:30:53
Cajero: Luis
Placa: SOO299 PIN Volqueta: 4641
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 88350 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 90201

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 23- Agosto-24
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: TDIT 326-2024
PLACAS VEHÍCULO: TVS 846
TIPO DE MATERIAL: Excavación
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 90201

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 23- Agosto-24
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Tauri 2
CONTRATO/FRENTE: TDIT 326-2024
PLACAS VEHÍCULO: TVS 846
TIPO DE MATERIAL: Excavación
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-130114
Fecha: 2024-08-23 15:52:12
Cajero: Luis
Placa: TSV846 PIN Volqueta: 17946
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 90201 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 90209

RANGEL

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 23-08-2024
GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2
CONTRATO/FRENTE: FDLT 316/2023
PLACAS VEHÍCULO: EQR 402 - STEWAR
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-129866
Fecha: 2024-08-23 11:30:34
Cajero: Luis
Placa: EQR402 PIN Volqueta: 22738
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 90209 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 90210

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 23- 08- 2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI - 2

CONTRATO/FRENTE: EDLT 316/2023

PLACAS VEHÍCULO: SOO 299

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-130029
Fecha: 2024-08-23 13:17:37
Cajero: Luis
Placa: SOO299 PIN Volqueta: 4641
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No: 90210 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 90213

ANGEL

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 24-08-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: EDLT 316/2023

PLACAS VEHÍCULO: WCK 433 JHON SUAREL

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

GAR

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-130237
Fecha: 2024-08-24 09:11:08
Cajero: Luis
Placa: WCK433 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 90213 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 90214

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 24-08-2024
GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2
CONTRATO/FRENTE: FDLT 316/2023
PLACAS VEHÍCULO: TSV 846
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 90214

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 24-08-2024
GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2
CONTRATO/FRENTE: FDLT 316/2023
PLACAS VEHÍCULO: TSV 846
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023049/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-130285
Fecha: 2024-08-24 10:11:57
Cajero: Luis
Placa: TSV846 PIN Volqueta: 17946
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 90214 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

RANGEL

Nº 90216

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 24-08-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: FDLT 136/2023

PLACAS VEHÍCULO: TAY 136 - PEDRO AREVALO

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

CAR

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-130340
Fecha: 2024-08-24 11:25:20
Cajero: Luis
Placa: TAY136 PIN Volqueta: 16615
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 90216 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

RANGEL

Nº 90218

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 26-08-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: FDLT 316/2023

PLACAS VEHÍCULO: TAY 136 - PEDRO AREVALO

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-130554
Fecha: 2024-08-26 14:04:23
Cajero: Luis
Placa: TAY136 PIN Volqueta: 16615
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 90218 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

RANGEL

Nº 90222

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 27-08-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: FDLT 136/2023

PLACAS VEHÍCULO: TAY 136 - PEDRO

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-130931
Fecha: 2024-08-27 16:00:59
Cajero: Luis
Placa: TAY136 PIN Volqueta: 16615
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No: 90222 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
M3: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 90219

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 27-08-2024
GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2
CONTRATO/FRENTE: FDLT 316/2023
PLACAS VEHÍCULO: TSV 846
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023049/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-130727
Fecha: 2024-08-27 09:49:04
Cajero: Luis
Placa: TSV846 PIN Volqueta: 17946
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 90219 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 90220

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 27-08-2024
GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2
CONTRATO/FRENTE: FDLT 316/2023
PLACAS VEHÍCULO: TSV 846
TIPO DE MATERIAL: EXCAVACIÓN
VOLUMEN (M3): 15
HORA DE DESCARGUE:

GAR

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-130682
Fecha: 2024-08-27 14:31:58
Cajero: Luis
Placa: TSV846 PIN Volqueta: 17946
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 90220 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

RANGEL

Nº 90221

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 27-08-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: FOLT 316/2023

PLACAS VEHÍCULO: WCK 433

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-13091a
Fecha: 2024-08-27 15:40:54
Cajero: Luis
Placa: WCK433 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 90221 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 90223

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 28-08-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: FDLT 316 /2023

PLACAS VEHÍCULO: SOO 299

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-131098
Fecha: 2024-08-28 11:15:55
Cajero: Luis
Placa: SOO299 PIN Valqueta: 4841
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No: 90223 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

RANGEL

Nº 90225

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 28-08-2024

GENERADOR/CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO/FRENTE: EDLT 316/2023

PLACAS VEHÍCULO: WCK 433

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15

HORA DE DESCARGUE:

EAR

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-131241
Fecha: 2024-08-28 16:03:08
Cajero: Luis
Placa: WCK433 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: CONSORCIO TAURI 2
Recibo No. 90225 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir