CONSORCIO TALPA 2	FORMATO INSPECCIÓN EXTINTORES	Código: SST.FR.12 Version: 1 Fecha: Septiembre 2023

Nombre de quien realiza la inspección	Mónica Díaz	Cargo	Prof. A y SST.
Fecha y Lugar:	23/08/24		

Información de valoración y verificación: B= Bueno - R= Regular - M= Malo

ÍTEM	CONDICIÓN	VALORACIÓN / VERIFICACIÓN												ESTÁNDAR
		EXTINTOR 1			EXTINTOR 2			EXTINTOR 3			EXTINTOR 4			
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
1	Acceso / Visibilidad	✓			✓									Libre de obstrucción.
2	Señalización	✓			✓									Uso instrucciones claras/visibles.
3	Ubicación	✓			✓									En un lugar visible. Indicar el sitio donde se encuentra.
4	Etiqueta	✓			✓									En buen estado, legible.
5	Cilindro	✓			✓									En buen estado sin corrosión.
6	Soporte	✓			✓									Instalaciones adecuadas.
7	Manómetro	✓			✓									La aguja indica el punto medio o superior.
8	Manguera	✓			✓									En buen estado sin obstrucción.
9	Boquilla	✓			✓									En buen estado sin obstrucción.
10	Manija de transporte	✓			✓									En buen estado, sin fisuras.
11	Palanca de activación	✓			✓									En buen estado, sin fisuras.
12	Pasador metálico	✓			✓									Debe estar en buen estado y en su sitio.
13	Seguro plástico	✓			✓									Debe estar en buen estado y en su sitio.
14	Agente	✓			✓									De acuerdo al material combustible
15	Clasificación	✓			✓									De acuerdo a la clase del extintor
16	Capacidad	✓			✓									Verificar la tarjeta generica de fabrica, la cual debe indicar la capacidad.
17	Fecha de recarga	✓			✓									Verificar la etiqueta de recarga
18	Fecha de vencimiento	✓			✓									

Firma: Mónica PB

Inspeciconado por: Mónica Díaz

Observaciones:

Powered by CamScanner