CONSORCIO TAURI 2	CODIGO- PAS- FO 024
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
INSPECCION PRE-OPERACIONAL PARA MINICARGADOR	FECHA: 17/09/2021

MARCA: CASE MODELO: 2012 SERIE: JAFSR200ECM257507

OPERADO POR: Jhon Freddy Urrea LOCALIZACION: Isla del Sol EQUIPO No. 02

SEMANA: DEL 19 AL 24 DE Agosto de 2024

ITEM	COMPONENTES DE LA MAQUINA	HORÓMETRO: / CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
	Luces Delanteras								✓		✓		✓			
	Luces Traceras								✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad								✓		✓		✓			
	Barra anti volco								✓		✓		✓			
	Silla								✓		✓		✓			
	Indicadores								✓		✓		✓			
	Horometro								✓		✓		✓			
	Pito de mano								✓		✓		✓			
	Pito de reversa								✓		✓		✓			
	Guantera								✓		✓		✓			
	Retrovisor								✓		✓		✓			
	Palancas de mando								✓		✓		✓			
	Pedales								✓		✓		✓			
	Gato hidráulico								✓		✓		✓			
	Cucharón								✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas								✓		✓		✓			
	Agua de motor								✓		✓		✓			
	Bateria								✓		✓		✓			
	Correas del motor								✓		✓		✓			
	Alternador								✓		✓		✓			
	Arranque								✓		✓		✓			
	Mangueras								✓		✓		✓			
	Exhostos								✓		✓		✓			
	Radiador								✓		✓		✓			
	Filtros								✓		✓		✓			
	Graceritas								✓		✓		✓			
	Puerta								✓		✓		✓			
	Aceite hidraulico								✓		✓		✓			
	Aceite motor								✓		✓		✓			
	Tanque de combustible								✓		✓		✓			
	Protector radiador								✓		✓		✓			
	Llantas traceras								✓		✓		✓			
	Llantas delanteras								✓		✓		✓			
	Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)								✓		✓		✓			
	ACCESORIOS DE SEGURIDAD															
	Extintor de incendio								✓		✓		✓			
	Herramientas								✓		✓		✓			
	Gato - cruceta								✓		✓		✓			
	Conos								✓		✓		✓			
	Botiquin								✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Operador	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.
	✓	✓	✓	Luu	Luu	Luu	✓

Fuera de servicio: SI , NO

VoBo ENCARGADO MAQUINARIA

VoBo AREA SST

Recibido Taller Reparacion
Cargo

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CODIGO- PAS- FO 024
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
INSPECCION PRE-OPERACIONAL PARA MINICARGADOR	FECHA: 17/10/2023

MARCA: Case MODELO: 2012 SERIE JAFSR200EC4R454507

OPERADO POR: Jhonfredy Urrea LOCALIZACION: Isla del Sol EQUIPO No. 02

SEMANA: DEL 05 AL 10 DE Agosto de 2024

ITEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
HOROMETRO:		2929		2929		2935		2940							
COMPONENTES DE LA MAQUINA		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces Delanteras		✓		✓		✓		✓							
Luces Traceras		✓		✓		✓		✓							
Cinturon de seguridad		✓		✓		✓		✓							
Barra anti volco		✓		✓		✓		✓							
Silla		✓		✓		✓		✓							
Indicadores		✓		✓		✓		✓							
Horometro		✓		✓		✓		✓							
Pito de mano		✓		✓		✓		✓							
Pito de reversa		✓		✓		✓		✓							
Guantera		✓		✓		✓		✓							
Retrovisor		✓		✓		✓		✓							
Palancas de mando		✓		✓		✓		✓							
Pedales		✓		✓		✓		✓							
Gato hidráulico		✓		✓		✓		✓							
Cucharón		✓		✓		✓		✓							
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓							
Agua de motor		✓		✓		✓		✓							
Bateria		✓		✓		✓		✓							
Correas del motor		✓		✓		✓		✓							
Alternador		✓		✓		✓		✓							
Arranque		✓		✓		✓		✓							
Mangueras		✓		✓		✓		✓							
Exhostos		✓		✓		✓		✓							
Radiador		✓		✓		✓		✓							
Filtros		✓		✓		✓		✓							
Graceritas		✓		✓		✓		✓							
Puerta		✓		✓		✓		✓							
Aceite hidraulico		✓		✓		✓		✓							
Aceite motor		✓		✓		✓		✓							
Tanque de combustible		✓		✓		✓		✓							
Protector radiador		✓		✓		✓		✓							
Llantas traceras		✓		✓		✓		✓							
Llantas delanteras		✓		✓		✓		✓							
Estado de la ferramenta (martillo, fresadora y pinzas)		✓		✓		✓		✓							
ACCESORIOS DE SEGURIDAD															
Extintor de incendio		✓		✓		✓		✓							
Herramientas		✓		✓		✓		✓							
Gato - cruceta		✓		✓		✓		✓							
Conos		✓		✓		✓		✓							
Botiquin		✓		✓		✓		✓							

OBSERVACIONES

Operador	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.
	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon			

Fuera de servicio: SI , NO X

VoBo ENCARGADO MAQUINARIA

VoBo AREA SST

Recibido Taller Reparacion
Cargo

OBSERVACIONES:

Detenido por AT del operador el 09 de Agosto de 2024.

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CODIGO- PAS- FO 024
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
INSPECCION PRE-OPERACIONAL PARA MINICARGADOR	FECHA: 17/08/2023

MARCA: Case MODELO: 2012 SERIE JAFSR20CECM454503

OPERADO POR: Jhon Fredy Urrea LOCALIZACION: Isla del Sol EQUIPO No. 02

SEMANA: DEL 01 AL 03 DE Agosto de 2024

		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	HOROMETRO:							2903		2913		2921			
ITEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
COMPONENTES DE LA MAQUINA															
Luces Delanteras								✓		✓		✓			✓
Luces Traceras								✓		-		✓			
Cinturon de seguridad								✓		✓					
Barra anti volco								-		✓		✓			
Silla								✓		✓		✓			
Indicadores								✓		✓		-			
Horometro								✓		-		✓			
Pito de mano								✓		✓		✓			
Pito de reversa								✓		✓		✓			
Guantera								✓		✓		✓			
Retrovisor								✓		✓		✓			
Palancas de mando								✓		✓		✓			
Pedales								✓		✓		✓			
Gato hidráulico								✓		✓		✓			
Cucharón								✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas								✓		✓		✓			
Agua de motor								✓		✓		✓			
Bateria								✓		✓		✓			
Correas del motor								-		✓		✓			
Alternador								✓		✓		✓			
Aranque								✓		✓		✓			
Mangueras								✓		✓		✓			
Exhostos								✓		✓		✓			
Radiador								✓		✓		✓			
Filtros								✓		✓		✓			
Graceritas								✓		✓		✓			
Puerta								✓		✓		✓			
Aceite hidraulico								✓		✓		✓			
Aceite motor								✓		✓		✓			
Tanque de combustible								✓		✓		✓			
Protector radiador								✓		✓		✓			
Llantas traceras								✓		✓		✓			
Llantas delanteras								✓		✓		✓			
Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)								✓		✓		✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD															
Extintor de incendio								✓		✓		✓			
Herramientas								✓		✓		✓			
Gato - cruceta								✓		✓		✓			
Conos								✓		✓		✓			
Botiquin								✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.
Operador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fuera de servicio: SI , NO X

VoBo ENCARGADO MAQUINARIA

VoBo AREA SST Mónica Díaz

Recibido Taller Reparacion
Cargo

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	Documento No. PAS-FO-62 Versión 1 19/09/2023
	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE RETROEXCAVADORAS	

Proyecto: **Localización:** Consorcio Tauri 2 – Isla del Sol

Inspeccionado por/cargo: Haiver Ernesto Castillo Cordoba

Nombre Operador: Haiver Ernesto Castillo Cordoba

Fecha Inspección, Semana del 14/08 **al** 24/08 de 2024



B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS																					
2 DE TRABAJO TRACERAS																					
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES																					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P																					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS																					
6 ESTADO DEL ASIENTO																					
7 ESTADO VIDRIO PANORAMICO																					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE																					
9 INDICADOR HIDRÁULICO																					
10 HORÓMETRO																					
11 INDICADOR CORRIENTE																					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR																					
13 ESTADO DEL EXOSTO																					
14 ALARMA DE RETROCESO																					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO																					
16 BATERÍAS Y CABLES																					
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS																					
18 ESTADO DE PASADORES																					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS																					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)																					
21 CORONA DE TORNAMESA																					
22 MANDOS DE AVANCE																					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO																					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE																					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO																					
26 MANDO DE GIRO																					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS																					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL																					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS																					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS																					
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA																					
32 RODILLOS INFERIORES																					
33 RODILLOS SUPERIORES																					

NOMBRES	FIRMAS					
OPERADOR		Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo
Vo. Bo. Area SST						

OBSERVACIONES **FUERA DE SERVICIO** SI ☐ NO ☒

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2 FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE RETROEXCAVADORAS	Documento No. PAS-FO-62 Versión 1 19/09/2023

Proyecto: Localización: Consorcio Tauri 2 – Isla del Sol

Inspeccionado por/cargo: Haiver Ernesto Castillo Cordoba

Nombre Operador: Haiver Ernesto Castillo Cordoba

Fecha Inspección, Semana del 12 al 17 de Agosto de 2024



B = BUENO M = MALO NA = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS																					
2 DE TRABAJO TRACERAS																					
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES																					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P																					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS																					
6 ESTADO DEL ASIENTO																					
7 ESTADO VIDRIO PANORÁMICO																					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE																					
9 INDICADOR HIDRÁULICO																					
10 HORÓMETRO																					
11 INDICADOR CORRIENTE																					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR																					
13 ESTADO DEL EXOSTO																					
14 ALARMA DE RETROCESO																					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO																					
16 BATERÍAS Y CABLES																					
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRAULICAS																					
18 ESTADO DE PASADORES																					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS																					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)																					
21 CORONA DE TORNAMESA																					
22 MANDOS DE AVANCE																					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO																					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE																					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO																					
26 MANDO DE GIRO																					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS																					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL																					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS																					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS																					
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA																					
32 RODILLOS INFERIORES																					
33 RODILLOS SUPERIORES																					

NOMBRES	FIRMAS							
OPERADOR				Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo		
Vo. Bo. Area SST								

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	Documento No. PAS-FO-62 Versión 1 19/09/2023
	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE RETROEXCAVADORAS	

Proyecto: **Localización:** Consorcio Tauri 2 - Isla del Sol

Inspeccionado por/cargo: Carlos Puerto

Nombre Operador: Carlos Puerto

Fecha Inspección, Semana del 19/08 **al** 24/08 **de** 2024



B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2 DE TRABAJO TRACERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6 ESTADO DEL ASIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7 ESTADO VIDRIO PANORÁMICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9 INDICADOR HIDRÁULICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10 HORÓMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11 INDICADOR CORRIENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13 ESTADO DEL EXOSTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14 ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16 BATERÍAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18 ESTADO DE PASADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21 CORONA DE TORNAMESA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22 MANDOS DE AVANCE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
26 MANDO DE GIRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
32 RODILLOS INFERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
33 RODILLOS SUPERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRES	FIRMAS						
OPERADOR	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	✓
Vo. Bo Area SST	Alberica D	Alberica D	Alberica D	Alberica D	Alberica D	Alberica D	✓

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	Documento No. PAS-FO-62 Versión 1 19/09/2023
	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE RETROEXCAVADORAS	

Proyecto: Localización: Consorcio Tauri 2

Inspeccionado por/cargo: Carlos Puerto

Nombre Operador: Carlos Puerto

Fecha Inspección, Semana del 12/08 al 17/08 de 2024



B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2 DE TRABAJO TRACERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6 ESTADO DEL ASIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7 ESTADO VIDRIO PANORÁMICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9 INDICADOR HIDRÁULICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10 HORÓMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11 INDICADOR CORRIENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13 ESTADO DEL EXOSTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14 ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16 BATERÍAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18 ESTADO DE PASADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21 CORONA DE TORNAMESA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22 MANDOS DE AVANCE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
26 MANDO DE GIRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
32 RODILLOS INFERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
33 RODILLOS SUPERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRES	FIRMAS						
OPERADOR	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	✓
Vo. Bo. Area SST	Oliver P	Oliver P	Oliver P	Oliver P	Oliver P	Oliver P	✓

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	Documento No. PAS-FO-62 Versión 1 19/09/2023
	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE RETROEXCAVADORAS	

Proyecto: Localización: Consorcio Tauri 2 – Isla del Sol

Inspeccionado por/cargo: Carlos Puerto

Nombre Operador: Carlos Puerto

Fecha Inspección, Semana del 05/08 al 10/08 de 2024



B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2 DE TRABAJO TRACERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6 ESTADO DEL ASIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7 ESTADO VIDRIO PANORÁMICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8 INDICADOR DE PEFRIGERANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9 INDICADOR HIDRÁULICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10 HORÓMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11 INDICADOR CORRIENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13 ESTADO DEL EXOSTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14 ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
16 BATERÍAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18 ESTADO DE PASADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
21 CORONA DE TORNAMESA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
22 MANDOS DE AVANCE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
26 MANDO DE GIRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
32 RODILLOS INFERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
33 RODILLOS SUPERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

NOMBRES	FIRMAS						
OPERADOR	Carlos P	Carlos P	—	Carlos P	Carlos P	Carlos P	—
Vo. Bo. Area SST	Mónica P	Mónica P	—	Mónica P	Mónica P	Mónica P	—

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	Documento No. PAS-FO-62 Versión 1 19/09/2023
	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE RETROEXCAVADORAS	

Proyecto: Localización: Consorcio Tauri 2 Isla del Sol

Inspeccionado por/cargo: Carlos Puerto

Nombre Operador: Carlos puerto

Fecha Inspección, Semana del 29/07 al 03/08 de 2024



B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS	/			/			/			/			/			/					
2 DE TRABAJO TRACERAS	/			/			/			/			/			/					
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	/			/			/			/			/			/					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P	/			/			/			/			/			/					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	/			/			/			/			/			/					
6 ESTADO DEL ASIENTO	/			/			/			/			/			/					
7 ESTADO VIDRIO PANORÁMICO	/			/			/			/			/			/					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE	/			/			/			/			/			/					
9 INDICADOR HIDRÁULICO	/			/			/			/			/			/					
10 HORÓMETRO	/			/			/			/			/			/					
11 INDICADOR CORRIENTE	/			/			/			/			/			/					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	/			/			/			/			/			/					
13 ESTADO DEL EXOSTO	/			/			/			/			/			/					
14 ALARMA DE RETROCESO	/			/			/			/			/			/					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	/			/			/			/			/			/					
16 BATERÍAS Y CABLES	/			/			/			/			/			/					
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS	/			/			/			/			/			/					
18 ESTADO DE PASADORES	/			/			/			/			/			/					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	/			/			/			/			/			/					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	/			/			/			/			/			/					
21 CORONA DE TORNAMESA	/			/			/			/			/			/					
22 MANDOS DE AVANCE	/			/			/			/			/			/					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	/			/			/			/			/			/					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	/			/			/			/			/			/					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	/			/			/			/			/			/					
26 MANDO DE GIRO	/			/			/			/			/			/					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS	/			/			/			/			/			/					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	/			/			/			/			/			/					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	/			/			/			/			/			/					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	/			/			/			/			/			/					
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA	/			/			/			/			/			/					
32 RODILLOS INFERIORES	/			/			/			/			/			/					
33 RODILLOS SUPERIORES	/			/			/			/			/			/					

NOMBRES	FIRMAS						
OPERADOR	Carlos P.	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	
Vo. Bo Area SST	Monica D	Monica D	Monica D	Monica D	Monica D	Monica D	

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	Documento No. PAS-FO-53 Versión 1 20/10/2023
	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE VOBROCOMPACTADORES	

Proyecto: Consorcio Tauri 2 Localización: Isla del Sol

Inspeccionado por/cargo: JULIO E MUÑOZ

Fecha Inspección: 19/08 al 24/08 de 2024

Nombre Operador JULIO E MUÑOZ



ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIE?		SABA		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel del aceite del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado nivel de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del nivel de la caja de velocidades			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las correas			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los mandos de direcciòn			✓		✓		✓		✓		✓			
Revisiòn de pasadores en general			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los rodillos			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la Manivela			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guayas			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la caja de cambios			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
Firma operador			JULIO E		JULIO E		JULIO E		JULIO E		JULIO E			
Vo.Bo. Supervisor / Encargado														
Vo.Bo. SST			Ulenia P		Ulenia P		Ulenia P		Ulenia P		Ulenia P			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE VOBROCOMPACTADORES	Documento No. PAS-FO-53 Versión 1 20/10/2023

Proyecto: Consorcio Tauri 2		Localización: Isla del Sol													
Inspeccionado por/cargo:		JULIO E MUÑOZ													
Fecha Inspección:		12/08 al 17/08 de 2024													
Nombre Operador		JULIO E MUÑOZ													
ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIE?		SABA		DOM		
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Estado del nivel del aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del nivel de la caja de velocidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de las correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de los mandos de direcciòn	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Revisiòn de pasadores en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de los rodillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de la Manivela	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de las guayas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de la caja de cambios	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de las guardas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Firma operador	JULIO E		JULIO E		JULIO E		JULIO E		JULIO E		JULIO E				
Vo.Bo. Supervisor / Encargado															
Vo.Bo. SST	Mónica P		Mónica P		Mónica P		Mónica P		Mónica P		Mónica P				

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE VOBROCOMPACTADORES	CODIGO: FAS-FO-53 Versión 1 20/10/2023

Proyecto: Consorcio Tauri 2	Localización: Isla del Sol
Inspeccionado por/cargo:	JULIO E MUÑOZ
Fecha Inspección:	05/08 al 10/08
Nombre Operador	JULIO E MUÑOZ

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIE		SABA		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel del aceite del motor											✓			
Estado nivel de combustible											✓			
Estado del nivel de la caja de velocidades											✓			
Estado de las correas											✓			
Estado de los mandos de direcciòn											✓			
Revisiòn de pasadores en general											✓			
Estado de los rodillos											✓			
Estado de la Manivela											✓			
Estado de las guayas											✓			
Estado de la caja de cambios											✓			
Estado de las guardas de seguridad											✓			
Firma operador											JULIO M			
Vo.Bo. Supervisor / Encargado														
Vo.Bo. SST														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE VOBROCOMPACTADORES	CODIGO: FAS-FO-53 Versión 1 20/10/2023

Proyecto: Consorcio Tauri 2	Localización: Isla del Sol
Inspeccionado por/cargo:	JULIO E MUÑOZ
Fecha Inspección:	29/08 al 03/08 de 2024
Nombre Operador	JULIO E MUÑOZ

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIE?		SABA		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel del aceite del motor	✓		✓											
Estado nivel de combustible	✓		✓											
Estado del nivel de la caja de velocidades	✓		✓											
Estado de las correas	✓		✓											
Estado de los mandos de direcciòn	✓		✓											
Revisiòn de pasadores en general	✓		✓											
Estado de los rodillos	✓		✓											
Estado de la Manivela	✓		✓											
Estado de las guayas	✓		✓											
Estado de la caja de cambios	✓		✓											
Estado de las guardas de seguridad	✓		✓											
Firma operador	JULIO M		JULIO M											
Vo.Bo. Supervisor / Encargado	CAR		CAR											
Vo.Bo. SST	[illegible]		[illegible]											

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Powered by CamScanner