CONSORCIO TAURI 2	REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION SST	FT-SST-060 Versión: 001 Fecha: 26/10/2023

OBRA O PROYECTO: " Construccion malla vial y obras complementarias localidad de Tunjuelito en Bogota D.C."

NOMBRE QUIEN REPORTA: Mónica Díaz	**DD**	**MM**	**AAAA**
	31	8	2024



FOTO N°1

FECHA: AGOSTO 2024

Entrega de EPPs y dotación personal



FOTO N°2

FECHA: AGOSTO 2024

Capacitación Ambiental & SST



FOTO N°3

FECHA: AGOSTO 2024

Capacitación Ambiental & SST



FOTO N°4

FECHA: AGOSTO 2024


Capacitación Ambiental & SST

Elaboró: **MÓNICA DÍAZ**	Revisó: **EDILBERTO RAMÍREZ SANTA**	Aprobó: **PABLO PIMIENTA**
Profesional Ambiental & SST - Contratista	Director de obra	Residente A&SST Interventoría

CONSORCIO TAURI 2	REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION SST	FT-SST-060 Versión: 001 Fecha: 26/10/2023

OBRA O PROYECTO: " Construccion malla vial y obras complementarias localidad de Tunjuelito en Bogota D.C."

NOMBRE QUIEN REPORTA: Mónica Díaz	DD	MM	AAA
	31	8	2024

	
FOTO N° 1	**FOTO N°2**
FECHA: AGOSTO 2024	FECHA: AGOSTO 2024
Baño en campamento fijo - Isla del sol	Punto de hidratación - Isla del Sol
	
FOTO N° 3	**FOTO N°4**
FECHA: AGOSTO 2024	FECHA: AGOSTO 2024
Inspección a equipos para la atención de emergencias - Extintor - Isla del sol	Unidad sanitaria portátil - Isla del Sol

Elaboró: **MÓNICA DÍAZ**	Revisó: **EDILBERTO RAMÍREZ SANTA**	Aprobó: **PABLO PIMIENTA**
Profesional Ambiental & SST - Contratista	Director de Obra	Residente A&SST Interventoría

CONSORCIO TAURI 2	REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION SST	FT-SST-060 Versión: 001 Fecha: 26 Octubre 2023

OBRA O PROYECTO: " Construccion malla vial y obras complementarias localidad de Tunjuelito en Bogota D.C."

NOMBRE QUIEN REPORTA: Mónica Díaz	**DD**	**MM**	**AAAA**
	31	8	2024



FOTO N° 1

FECHA: AGOSTO 2024

Trabajo seguro, uso adecuado de EPP y dotación



FOTO N°2

FECHA: AGOSTO 2024

Trabajo seguro, uso adecuado de EPP y dotación




FOTO N°3

FECHA: AGOSTO 2024

Trabajo seguro, uso adecuado de EPP y dotación




FOTO N°4

FECHA: AGOSTO 2024

Trabajo seguro, uso adecuado de EPP y dotación

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MÓNICA DÍAZ	**EDILBERTO RAMÍREZ SANTA**	**PABLO PIMIENTA**
Residente Ambiental & SST - Contratista	Director de obra	Residente A&SST Interventoría

CONSORCIO TAURI 2	REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION SST	FT-SST-060 Versión: 001 Fecha: 26 Octubre 2023

OBRA O PROYECTO: " Construccion malla vial y obras complementarias localidad de Tunjuelito en Bogota D.C."

NOMBRE QUIEN REPORTA: Mónica Díaz	**DD**	**MM**	**AAAA**
	31	8	2024



FOTO N° 1

FECHA: AGOSTO 2024

Señalización del área de trabajo



FOTO N°2

FECHA: AGOSTO 2024

Movilización de maquinaria con auxiliar de tráfico



FOTO N°3

FECHA: AGOSTO 2024

Señalización del área de trabajo



FOTO N°4

FECHA: AGOSTO 2024

Señalización del área de trabajo

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MÓNICA DÍAZ	**EDILBERTO RAMÍREZ SANTA**	**PABLO PIMIENTA**
Profesional Ambiental & SST - Contratista	Director de obra	Residente A&SST Interventoría