



REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTRATO 10-6-30025-24


**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL
QUE DEPENDEN DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO
LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO
COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE
POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON
EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE".**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

**CONTRATANTE:
PÓLICIA METROPOLITANA**

**CONTRATISTA:
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN
INGENIERIA S.A.S**

**BOGOTA- D.C
OCTUBRE DE 2024**



Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia



REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MES DE AGOSTO



Foto 1. Estación de policía III Santa Fe. Mantenimiento y resanes generales en hall de alojamiento 9 y 10.



Foto 2. Estación de policía III Santa Fe. Mantenimiento y pintura en hall de alojamiento 9 y 10.



Foto 3. Estación de policía VIII Kennedy. Instalación de puerta en vidrio templado.



Foto 4. Estación de policía VIII Kennedy. Recorrido y lavado de fachada en aluminio.



Foto 5. Estación de policía VIII Kennedy. Retiro de vidrios y resanes generales en terminado de fachada.



Foto 6. Estación de policía XIV Mártires. Resanes de humedad en casa táctica.



REGISTRO FOTOGRAFICO

 <p>18 oct 2024 2:30:45 p. m. 316° NW Bogotá #Estación de policía XIV Mártires</p>	 <p>18 oct 2024 8:08:09 a. m. 349° N Bogotá #Estación de policía XIV Mártires</p>
Foto 7. Estación de policía XIV Mártires. Aplicación de estuco en resanes de casa táctica.	Foto 8. Estación de policía XIV Mártires. Mantenimiento de cielo raso en DryWall en centro de capacitación.
 <p>18 oct 2024 9:15:06 a. m. 231° SW Bogotá #Estación de policía XIV Mártires</p>	 <p>18 oct 2024 8:21:15 a. m. 293° NW Bogotá #Estación de policía XIV Mártires</p>
Foto 9. Estación de policía XIV Mártires. Alistado de superficies para enchape con mortero 1:3	Foto 10. Estación de policía XIV Mártires. Retiro de escombros a lugar autorizado.
 <p>1 nov 2024 4:12:47 p. m. 142° SE Bogotá #Estación de policía XIV Mártires</p>	 <p>1 nov 2024 3:56:15 p. m. 196° S Bogotá #Estación de policía XIV Mártires</p>
Foto 11. Estación de policía XIV Mártires. Ajuste de muro en DryWall e instalación de cielo raso PVC en aula 2 – centro de capacitación.	Foto 12. Estación de policía XIV Mártires. Instalación de enchape cerámico en baño de archivo.



REGISTRO FOTOGRAFICO




Foto 13. Estación de policía XIV Mártires. Aplicación de pintura vinilo tipo I en casa táctica y centro de capacitación.



Foto 14. Casa Ambiental. Limpieza de canales metálicas.



Foto 15. Casa Ambiental. Viga de cimentación para muro de cerramiento.



Foto 16. Casa Ambiental. Construcción de muro en ladrillo a la vista de cerramiento.



Foto 17. Casa Ambiental. Excavación manual para caja de paso.



Foto 18. Casa Ambiental. Instalación de cubierta UPVC tipo española.



REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 17. Casa Ambiental. Demolición de enchapes existentes.



Foto 18. Casa Ambiental. Desmonte de cubierta antigua de Eternit.

JEISON TAKESHI RIVERA PARDO
Residente de Obra
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA

Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

NIT 900 643 646-1 www.prosoi.com

prosoi.sas@gmail.com