ACTA N° 086

FECHA: Fusagasugá, noviembre, 30 de 2023.

HORA: 8:00 am

LUGAR: Coordinación

TEMA: Acta de subsanación

ASISTENTES: Coordinador, delegado ambientes adecuados y seguros

ORDEN DEL DÍA:

Subsanación visita 22 de noviembre 2023

DESARROLLO:

Siendo las 8:00 am del día de 30 de noviembre del 2023, se da apertura a la reunión entre el coordinador Raúl Armando Martínez Moreno y delegado de ambientes seguros Jhonatan Mosquera con el fin de consolidar las actividades realizadas en el marco de subsanar todas las observaciones dejadas por la visita de supervisión por parte de las SDIS el día 22 de noviembre del 2023.

Dichas correcciones se plasman mediante evidencias fotográficas en el presente documentos:

Observaciones: la presente acta esta sujeta a verificación por el equipo de apoyo a la supervisión de la secretaria de Integración Social.

N.	HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
1	Falta de perfilación de las columnas y estucado de la pared por los baños de san José.	Se perfilo y estuco paredes y columnas.	8/11/2023	15/11/2023	Mantenimiento
2	Falta de pañete y estuco en las paredes de lavandería.	Se estuco y perfilo las paredes de la lavandería.	17/11/2023	28/11/2023	Mantenimiento
3	Piso manchado en el área de San José.	Se desmancho el piso con sustancias especiales.	22/11/2023	30/11/2023	Mantenimiento
4	Puertas de lavandería sin pintar.	Se pintaron la puerta de lavandería.	23/11/2023	25/10/2023	Mantenimiento
5	Patas de los biombos sin pintura	Se realizo pintura y ajuste de las patas de los biombos.	23/11/2023	23/11/2023	Enfermería
6	Pintura de la pared de los	Se realizo la pintura y el arreglo correcta de la	28/11/2023	28/11/2023	Mantenimiento

	baños de san José agrietada	pared de los baños de san José.			
7	Falta de medias cañas en lavandería	Se realizo las medias cañas en lavandería.	28/11/2023	28/11/2023	Mantenimiento
8	Falta de los esquineros de las paredes de san José	Se instalo los esquineros de las paredes del área de san José.	28/11/2023	28/11/2023	Mantenimiento
9	Tapa del registro del baño de san José descubierta.	Se coloco la tapa del registro que faltaba en el baño de san José.	29/11/2023	29/11/2023	Mantenimiento
10	Pendiente por instalar sensores de humo en san José	Se instalaron los sensores que estaban pendientes en el área de san José.	29/11/2023	29/11/2023	Mantenimiento
11	Arreglar los bordes de las ventanas de san José.	Se estuco, pintura y perfilado de los marcos de las ventanas zona de San José.	29/11/2023	29/11/2023	Mantenimiento
12	Camas desajustadas y con escasa pintura.	Se pintaron y ajustaron las camas.	30/11/2023	30/11/2023	Servicios generales

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

En constancia de lo anterior firman:


Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Raúl Martínez Moreno	Coordinador	CCC Caminos de Vida	
Jhonatan Jair Mosquera	Ambiental	CCC Caminos de Vida	Jhonatan Mosquera

Anexos:

1. Registro Fotográfico.

8 DE NOVIEMBRE 2023

Estuco y perfilación de las columnas y paredes en San José.





17 – 28 DE NOVIEMBRE 2023

Pañete y estuco de las paredes zona de lavandería





22 DE NOVIEMBRE 2023

Se desmancharon pisos de san José con sustancias especiales.





23 DE NOVIEMBRE 2023

Se pintaron puertas en lavandería.





Pintura de los biombos





28 DE NOVIEMBRE 2023

Se arreglo ventanas de baños zona de San José






Instalación de medias cañas en lavandería.




Esquileros de las paredes






29 DE NOVIEMBRE 2023

Instalación tapas de registros en baño de San José





Instalacion de sensores de humo





Estuco, pintura y perfilado de los marcos de las ventanas zona de San José





30 DE NOVIEMBRE 2023

Ajuste de camas y pintura de las patas de las camas.

