Informe N°:	**6**	**Fecha presentación:**	**02 noviembre 2024**	**Tipo de informe:**	**Parcial:**	**X**	**Final:**	
Contrato N°:	1766-2024		**Modificatorio N°:**	N. A	**Periodo del informe:**		**Octubre de 2024**	
Contratista:	JEIBER HUGO GÓMEZ RAMOS			**Cedula N°:**	1085262832			
Objeto:	Prestación de servicios profesionales de Ingeniero Mecánico, para coadyuvar en el seguimiento, mantenimiento y control de la maquinaria pesada destinada a la atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento preventivo, de la red vial del Departamento la cual está a cargo de la Secretaria de Infraestructura y Minas							

ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir los soportes y su ubicación)
1. Coadyuvar en el buen uso y mantenimiento del banco de maquinaria del Departamento de Nariño, así como también en el control de asignación a los operarios de la maquinaria pesada y el personal profesional que integra el grupo del banco de maquinaria	En el presente se realizó atención de puntos críticos y se realiza mantenimientos periódicos en los siguientes municipios: **1. MUNICIPIO DE SAN LORENZO** Vía Intervenida: San Isidro– San Lorenzo El banco de maquinaria realizo atención en la zona con la siguiente maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta, Donde se encuentra realizando adición de material a vía departamental. **2. MUNICIPIO DE SAN PABLO** Vía Intervenida: El Salado – La Cuchilla – La Chorrera El banco de maquinaria realizo atención en la zona con la siguiente maquinaria: 1 Motoniveladora y 1	Se anexa informe de mantenimiento rutinario vial

	Vibro Compactador Donde se encuentra realizando adición de material a las vías a cargo del departamento y vías municipales. **3. MUNICIPIO DE SANDONA** Vía Intervenida: Sandona – Punte Mexico. El banco de maquinaria realizo atención en la zona con la siguiente maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Volquetas, Donde se encuentra realizando acopio de material para que entre a trabajar el banco completo. **4. MUNICIPIO DE BELEN** Vía Intervenida: Belen - Colon Génova – Plazuelas – El Carmen. El banco de maquinaria realizo atención en la zona con la siguiente maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador y 1 Volqueta, Donde se encuentra realizando adición de material a las vías a cargo del Departamento y vías Municipales. **5. MUNICIPIO SANTA CRUZ DE GUACHAVEZ** Atención de emergencia: Municipio de Santa cruz de Guachavez: recuperación de banca y adición de material para mejorar la capa de rodadura de la vía.	

El banco de maquinaria realizo atención en la zona con la siguiente maquinaria: 1 Retro cargador sobre ruedas y Volqueta.

6. MUNICIPIO DE BARBACOAS

Atención de emergencia: Recuperación de banca desalojo de derrumbos.

El banco de maquinaria realizo atención en la zona con la siguiente maquinaria: 1 Retro cargador sobre ruedas y dos volquetas, Donde se habilita paso y se realiza ampliación de varios sectores.

7. MUNICIPIO DE TANGUA

Vía Intervenida: Municipio de Tangua: La Cocha – Santander – Las Palmas _ El Palmar.

El banco de maquinaria realizo atención en la zona con la siguiente maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador y 4 Volqueta. Donde se encuentra realizando adición de material a vía existente,

8. MUNICIPIO DE FUNES

Vía Intervenida: Municipio de Funes: Peñas Blancas.

El banco de maquinaria realizo atención en la zona con la siguiente maquinaria: 1 Retro cargador.

	Apoyando mingas de los habitantes de los diferentes sectores donde se trabajó adicionando material y conformación de la vía existente. **9. MUNICIPIO PUERRES** Atención de emergencia: Municipio de Puerres: recuperación de banca y estabilización del talud. El banco de maquinaria se encuentra atendiendo la emergencia en la zona con la siguiente maquinaria: 1 Retroexcavadora de orugas y una volqueta. **9. MUNICIPIO EL ROSARIO** Ampliacion de Camino: Municipio de El Rosario: El banco de maquinaria se encuentra atendiendo la emergencia en la zona con la siguiente maquinaria: 1 Retroexcavadora de orugas	
2. Realizar el apoyo a la supervisión, acompañamiento y seguimiento técnico a los proyectos y/o contratos en ejecución del Banco de Maquinaria de la Secretaria de Infraestructura y Minas, reportando el avance de estos en el formato de informe de supervisión mensual para cada uno de los proyectos.	Se Realiza supervisión, acompañamiento y seguimiento técnico a los proyectos y/o contratos en ejecución del Banco de Maquinaria, como son los contratos de suministro de combustible, servicio de mantenimiento preventivo, y contrato de arriendo.	N.A
3. Atender los requerimientos realizados por la Secretaria de	Se realizó visita para ingreso de maquinaria al municipio de La	

infraestructura, con respecto al uso y disposición del banco de maquinaria mediante la articulación de actividades a realizar para la atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento preventivo rutinario de la red vial del Departamento y/o municipios.	Funes, Belen, Tangua, Sandona, Consaca, San Lorenzo, El Rosario, San Pablo. Para el ingreso de maquinaria y realizar la intervención de las a cargo del departamento y vías municipales. Se realizó visitas continuas a los municipios donde está realizando intervenciones con el Banco de Maquinaria de la Gobernación de Nariño.	
4. Realizar los desplazamientos que sean requeridos para la ejecución del objeto del contrato y las obligaciones a su cargo, previa autorización del Supervisor del contrato, de acuerdo con las directrices que se establezcan para el efecto.	Se realizó informe de estado del banco de maquinaria, donde se determinó los equipos operativos y fuera de servicio. Se realiza seguimiento periódico teniendo en cuenta las fechas de vencimiento e cada uno de las Pólizas de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), para así estar pendiente de su renovación. Se realiza seguimiento periódico teniendo en cuenta las fechas de vencimiento e cada uno de las Revisiones técnico mecánicas y de gases del Banco de Maquinaria de la Gobernación de Nariño.	
5. Informar al supervisor de manera oportuna sobre el estado de la maquinaria pesada, el cumplimiento de obligaciones del personal de operadores, el retraso en la ejecución de las distintas actividades, que permitan iniciar las acciones legales a las que haya	Se Realizó actualización de inventario del banco e Maquinaria de la gobernación de Nariño, determinando el estado funcional de cada una de la máquinas y vehículos, realizando anotación de intervención realizada a los equipos.	

lugar, apoyando técnicamente las actuaciones que se deriven.	Se realiza permanente seguimiento a la ubicación de cada uno de los vehículos y maquinaria del banco de maquinaria de la gobernación de Nariño.	
6. Realizar el inventario de maquinaria, partes y accesorios del equipo de propiedad del Departamento, entregando relación a los operarios del Banco de maquinaria con copia a la Secretaria de Infraestructura al inicio del contrato y a la terminación del mismo, que garantice el control y buen uso de los equipos.	Se está trabajando en la elaboración del plan de acción para priorizar las vías más afectadas, y dar prioridad a las atenciones de estas vías importantes para las comunidades. Se realizó cronograma de atención trabajando a la fecha con 19 operadores, con los siguientes equipos en funcionamiento: 5 Motoniveladoras 4 Vibro compactadores 2 Excavadoras 2 Retro cargadores sobren Ruedas 8 Volquetas 2 Tracto camiones (Cama baja) 1 Planchón Grúa	N.A
7. Elaborar el Plan de Acción de las actividades de mantenimiento preventivo rutinario, atención de emergencias y puntos críticos a atenderse con los equipos del Banco de Maquinaria del Departamento de Nariño, para ser presentado y aprobado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y realizar el apoyo al seguimiento e implementación del mismo.	Se encuentra realizando atención de emergencias presentadas por las fuertes lluvias en el municipio de Puerres sector de Monopamba, Barbacoas y Santa cruz de Guachavez. Se articula plan de acción para la atención de las solicitudes de maquinaria para atender las diferentes vías a cargo del departamento y demás vías departamentales.	
8. Presentar a la Secretaria de Infraestructura y Minas el Plan de Adquisiciones de combustible,	Se realizó informes de supervisión del contrato GN1341-2024 con orden de compra 127483,	



repuestos e insumos necesarios para la operación de la maquinaria que forma parte del Banco de Maquinaria del Departamento de Nariño, de acuerdo a las horas trabajadas y a las especificaciones de cada equipo, para aprobación e implementación.	suministro de combustible para el banco de maquinaria de la gobernación de Nariño. Contrato se adjudicado mediante proceso Acuerdo Marco de Precios a la empresa PLUXEE COLOMBIA S.A.S, se trabaja en la realización de modificatorio en valor de este contrato Se revisión de informes y supervisión de contrato GN 0571-2024. Arrendamiento de un parqueadero de 475 metros cuadrados, ubicado en la Calle 19 A No. 42-84 Barrio Pandiaco del Municipio de Pasto, descrito en la escritura pública No. 3.290 de 31 de diciembre de 1992 de la Notaria Tercera del Circulo de Pasto con matrícula inmobiliaria 240 – 108611 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Pasto.	
9. Realizar todas las actividades necesarias que deba adelantar la Secretaria de Infraestructura y Minas de conformidad con los lineamientos del Departamento administrativo de contratación, que permita implementar el plan de Adquisiciones aprobado y apoyar los procesos de contratación mediante la revisión de estudios previos, respuesta observaciones, evaluación de ofertas, participación en los comités de evaluación, proceso de adjudicación y demás actividades requeridas hasta la	Se realizó seguimiento constante del contrato de suministro de combustible para el Banco de Maquinaria del departamento de Nariño. Se realizó seguimiento constante del contrato para el mantenimiento preventivo del Banco de Maquinaria del departamento de Nariño. Se viene trabajando en la liquidación de contratos designados.	N.A

legalización del contrato y/o convenio.	Se encuentra tramitando el pago de dos vigencias expiradas de los contratos GN2383-2021 y GN1654-2021	
10. Realizar acompañamiento y seguimiento técnico a contratos en ejecución y/o terminados derivados de los procesos relacionados con Banco de Maquinaria, que permita tener un reporte actualizado del desarrollo de los mismos e informar al supervisor de manera oportuna sobre la omisión en el cumplimiento de obligaciones o retraso en la ejecución delos mismos, que permitan iniciar las acciones legales a las que haya lugar, apoyando las actuaciones que se deriven.	Se Realiza apoyo a la supervisión al contrato GN1341-2024 con orden de compra 127483, suministro de combustible para el banco de maquinaria de la gobernación de Nariño. Contrato se adjudicado mediante proceso Acuerdo Marco de Precios a la empresa PLUXEE COLOMBIA S.A.S. Se Realiza supervisión al contrato GN0571-2024. Arrendamiento de un parqueadero de 475 metros cuadrados, ubicado en la Calle 19 A No. 42-84 Barrio Pandiaco del Municipio de Pasto, descrito en la escritura pública No. 3.290 de 31 de diciembre de 1992 de la Notaria Tercera del Círculo de Pasto con matrícula inmobiliaria 240 – 108611 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Pasto. Se Realiza apoyo a la supervisión al contrato GN1869 del 27 de mayo de, "prestar el servicio de mantenimiento preventivo a monto agotable para los equipos que hacen parte del banco de maquinaria del departamento de Nariño". Contrato interadministrativo con el Centro De Diagnóstico Automotor De Nariño Ltda.	N.A
11. Verificar que los operarios del Banco de Maquinaria hagan uso de	Se realiza seguimiento del pago de seguridad social de cada uno de los	N. A


los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, de conformidad con el numeral 2 del artículo 16 del Decreto 723 de 2013, se encuentren al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones), en los montos y porcentajes establecidos por ley.	operadores del Banco de Maquinaria de conformidad con el numeral 2 del artículo 16 del Decreto 723 de 2013, se encuentren al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones), en los montos y porcentajes establecidos por ley.	
12. Verificar que el Departamento y Nariño, a través de la Secretaría General se encuentre al día en el pago de los Seguros (Póliza y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito- SOAT) de los vehículos que forman parte del Banco de Maquinaria de la Gobernación de Nariño.	Se mantiene actualizado el Informe de vigencia de SOAT de los vehículos y maquinaria pesada del banco de maquinaria de Infraestructura y Minas. Se realiza seguimiento a las pólizas contra todo riesgo de los vehículos del banco de maquinaria de la Gobernación de Nariño.	Se anexa informe de estado de SOAT de la maquinaria y vehículos
13. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que serán acordadas con el supervisor.	Se Realizó revisión de los informes de actividades de los operadores del Banco de Maquinaria. 1. Francisco Javier Rosero 2. Roberto Carlos Chaucanes 3. Hernando Rosero 4. Guido Herney García 5. Mauricio Efrén Rosero 6. Richard Alexander Rosero 7. Ruber Everio Paz 8. Alberto Nicolás Insuasty 9. José Luis Lasso 10. Fabián Alexander Santacruz 11. Jorge Andrés Chamorro 12. Carlos Milton Gómez 13. Haver Andrés Santacruz 14. Vicente Nicolás Portilla 15. Jesús Sofonías Chamorro 16. Tania Yuliza Moncayo	


	17. Daniel Alejandro Bastidas 18. José Daniel Rodríguez 19. Luis Felipe Narváez 20. Anderson Morales 21. Juan Carlos Díaz 22. Alexis Oviedo 23. Arley Ordoñez Se asiste como apoyo técnico en la prueba de funcionamiento de equipos recibidos por la subsecretaria de ambiente y desarrollo y crecimiento verde.	


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR


CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de supervisor del presente contrato, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades o productos descritas en el presente informe.	
CONTRATISTA	**FIRMA**
PROFESIONAL DE APOYO DEL BANCO DE MAQUINARIA **JEIBER HUGO GÓMEZ RAMOS**	
REVISO	**FIRMA**
SUBSECRETARIO INFRAESTRUCTURA Y VIAS. **LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA**	
VO.BO. SUPERVISOR	**FIRMA**
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA Y MINAS. **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**	


SOPORTES DOCUMENTALES






Gmail
insent
Activo
Redactar
Recibidos 410
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 4
Más
Etiquetas
salidas 23
Soat
Solicitud de Maqui... 6
solicitud de Repuestos
JEIBER HUGO GOMEZ RAMOS
para CDA. GABRIEL
Cordial saludo
Remito solicitud de mantenimientos del banco de maquinaria atendiendo el contrato GN1869-2024
Quedo atento
Ing. Jeiber Hugo Gómez Ramos
Banco de maquinaria
Secretaria de Infraestructura y Minas
Cel. 3215096851
1 archivo adjunto• Analizado por Gmail
Responder
Responder a todos
Reenviar


Gmail
insent
Activo
Redactar
Recibidos 410
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 4
Más
Etiquetas
salidas 23
Soat
Solicitud de Maqui... 6
Estado de maquinaria del Banco de Maquinaria
JEIBER HUGO GOMEZ RAMOS
para GABRIEL
Ingeniero
Gabriel Ossejo Aguirre
Secretario de Infraestructura y Minas
Gobernación de Nariño
Cordial saludo
Remito el informe del estado de la maquinaria a la primera semana de octubre del 2024, para su conocimiento y fines pertinentes
Ing. Jeiber Hugo Gómez Ramos
Banco de maquinaria
Secretaria de Infraestructura y Minas
Cel. 3215096851
1 archivo adjunto• Analizado por Gmail
DIAGNOSTICO R...
Responder
Reenviar



Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos 410
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 4
Más

Etiquetas

salidas 22
Suat
Solicitud de Maqui... 4

Activo

Documentos para modificatorio del contrato de mantenimiento preventivo con el CDA

JEIBER HUGO GOMEZ RAMOS
Doctora Diana Paola Burbano Abogada SIM Cordial Saludo Remito documentos por el tramite del modificatorio del contrato GN 1069-2024 Quedo atento

DIANA PAOLA BURBANO CASTRO
Buenas tardes, envio modificatorio del contrato 1069-2024, para su revisión y publicación, gracias. El dom, 20 oct 2024 a las 21:29, JOSE HUMBERTO ESTRADA ZAMBR

DIANA PAOLA BURBANO CASTRO

Diana Burbano Castro
Apoyo Jurídico Secretaría de Infraestructura y Minas

---------- Mensaje reenviado ----------
De: **ANALISIS DEL SECTOR** <analisisdelsector@gmail.com>
Fecha: El jue, 31 oct. 2024 a la(s) 3:12 p. m.
Asunto: Re: Documentos para modificatorio del contrato de mantenimiento preventivo con el CDA
Para: DIANA PAOLA BURBANO CASTRO <dianaburbano@gmail.com>
Cc: ROBERT GIOVANY LEDEZMA ORTEGA <ledezmaduo2024@gmail.com>


Cordial saludo,

Luego de realizar la revisión de la solicitud de Adición en valor, se solicita que:

1. Se adjunten en su totalidad las Actas Parciales, junto con el avance de ejecución del contrato en mención.

2. Se debe adjuntar el Balance De Cantidades, que justifica técnicamente la adición en valor al presente contrato.

3. Teniendo en cuenta que solamente existen dos Actas Parciales, que totalizan un valor de $283.671.056, es necesario elaborar y/o compartir el Balance de cantidades final, donde se relacione el monto a adicionar al contrato, junto con las cantidades proyectadas que justifiquen dicho valor.



Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos 410
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 4
Más

Etiquetas

salidas 22
Suat
Solicitud de Maqui... 4

Activo

Solicitud de cargue de informes de supervisión

JEIBER HUGO GOMEZ RAMOS
Doctora Patricia Martinez Bolaños Profesional universitario Secretaria TIC Cordial Saludo me dirijo a usted para solicitar el cargue de los informes de supervis

JEIBER HUGO GOMEZ RAMOS
Cordial saludo, Remito el informe de septiembre cumplimide Gracias quedo pendiente

JEIBER HUGO GOMEZ RAMOS
para PARQUE

5 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Responder Reenviar


REGISTRO FOTOGRAFICO





Visita de campo al municipio de Funes, Ampliacion de camino de las .





Visita de campo al municipio de Pasto, Trabajos vía al Volcán Galeras.

Item	MÁQUINA	PLACA	CATEGORIA	SOAT	SOAT	VENCIMIENTO
1	Camión planchón grúa	LCS836	Vehiculo	ACTIVA	1408004188519000	20/02/2025
2	Camioneta doble cabina	OGJ032	Vehiculo	ACTIVA	1408004190416000	27/04/2025
3	Camioneta doble cabina	LCS837	Vehiculo	ACTIVA	1408004188520000	20/02/2025
4	Carro taller 11.180	LCS831	Vehiculo	ACTIVA	1408004190448000	20/04/2025
5	Excavadora LinkBelt 174	LBX210Q5NDHEX2174	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
6	Excavadora LinkBelt 175	LBX210Q5NDHEX2175	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
7	Motoniveladora Caterpillar	CAT01020KASZ01680	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
8	Motoniveladora Caterpillar	CAT01020KASZ01681	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
9	Motoniveladora New	NMAF08512	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
10	Motoniveladora New	NMAF08722	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
11	Motoniveladora New	NMAF08728	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
12	Retroexcavadora B95B	NMAH26589	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
13	Retroexcavadora CAT	CAT0416EMPFG09123	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
14	Retroexcavadora CAT	CAT0416EMPFG09124	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
15	Retroexcavadora CAT	CAT0416EMPFG09126	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
16	Tracto camión	ODU804	Vehiculo	ACTIVA	1408004190693000	4/04/2025
17	Tracto camión	KQO901	Vehiculo	ACTIVA	1408004188513000	2/20/2025
18	Vibro Compactador	101584101050	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
19	Vibro Compactador	101584101053	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
20	Vibro Compactador V110	NKJ0V110VMKT04191	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
21	Vibro Compactador V110	NKJ0V110PMKT04265	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
22	Vibro Compactador V110	NKJ0V110AMKT04287	Maquinaria Pesada	N/A	N/A	N/A
23	Volqueta Chevrolet FTR	ODU805	Vehiculo	ACTIVA	1408004172863000	11/27/2024
24	Volqueta Chevrolet FTR	ODU806	Vehiculo	ACTIVA	1408004172835000	11/27/2024
25	Volqueta Chevrolet FTR	ODU807	Vehiculo	ACTIVA	1408004172833000	11/27/2024
26	Volqueta Chevrolet FTR	ODU808	Vehiculo	ACTIVA	1408004172834000	11/27/2024
27	Volqueta International	OCJ831	Vehiculo	ACTIVA	1408004188512000	02/20/2025
28	Volqueta International	OCJ829	Vehiculo	ACTIVA	1408004188795000	02/25/2025
29	Volqueta Volkswagen 17.230	LCS832	Vehiculo	ACTIVA	1408004188514000	02/20/2025
30	Volqueta Volkswagen	LCS838	Vehiculo	ACTIVA	1408004188515000	02/20/2025
31	Volqueta Volkswagen	LCS839	Vehiculo	ACTIVA	1408004188521000	02/20/2025
32	Volqueta Volkswagen 17.280	LCS833	Vehiculo	ACTIVA	1408004188518000	02/20/2025
33	Volqueta Volkswagen 17.280	LCS834	Vehiculo	ACTIVA	1408004188516000	02/20/2025
34	Volqueta Volkswagen	LCS835	Vehiculo	ACTIVA	1408004188517000	02/20/2025

Seguimiento de vigencia de SOAT de los equipos del Banco de Maquinaria de la Gobernación de Nariño.