INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

11-26 DIC 2023 / 23 ENERO – 12 MARZO 2024

CONTRATO DE OBRA N° 4460 “MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP” LOTE 2

CONTRATISTA:

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A S.A.S

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

2024

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

CONTROL OPERATIVO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1. Afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social

Se reportan planillas de seguridad social de diciembre de 2023 a marzo de 2024.

Anexo 1. Planillas seguridad social

2. Personal vinculado al proyecto

A continuación, se relacionan los cargos y cantidad de personal que estuvieron vinculados al proyecto de obra:

Tabla. Personal Vinculado Proyecto

PERSONAL PROYECTO	
CARGO	**CANTIDAD**
DIRECTOR DE OBRA	1
ING. RESIDENTE	1
Profesional SST	1
MAESTRO	1
OFICIAL DE OBRA	1
AYUDANTES DE OBRA	5
TOTAL PERSONAL DE OBRA	**10**

3. Reporte e investigación de accidentes

Durante la ejecución del proyecto de obra no se presentaron accidentes laborales, ni registros de ausentismo por alguna afectación.

SEVERIDAD DEL ACCIDENTE: Número de días de trabajo perdidos por accidente de trabajo en el período "Z" + número de días cargados en el período "Z" / Horas hombre trabajadas en el período "Z") * 240.000 = (4 + (16 semanas * 6 días) / 10 trabajadores *48 horas *16 semanas = 0

FRECUENCIA: (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el período "Z" / Total de horas hombre trabajadas en el período "Z") * 240.000 = (1/10 trabajadores *48 horas *16 semanas) * 240000 = 0

MORTALIDAD: (Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el período "Z" / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el período "Z") * 100 = 0

4. Inducciones y Capacitaciones

Se realizó inducción a los trabajadores que ingresaron, socializándose con ellos lo referente a riesgos y peligros, incidentes y accidentes, medidas de bioseguridad y cuidado del medio ambiente.

Con respecto a las capacitaciones se reportan 6 capacitaciones en los siguientes temas:

Manejo adecuado de cargas – punto ecológico
Reporte de accidentes - orden y limpieza,
uso y cuidado de EPP – cuidado de recursos naturales
Actos y condiciones inseguras – control de emociones
Manipulación segura de equipos y herramientas – protección visual
Autocuidado - Preservación del medio ambiente

Indicador de cumplimiento

No. Capacitaciones Ejecutadas (9) X 100 = 100%

No. Capacitaciones Programadas (9)

No. Personas de Obra Capacitadas (8) X 100 = 100%

No. Personas Total de Obra (8)

NOTA: las capacitaciones estuvieron dirigidas al personal profesional que está en campo y al personal mano de obra.

Anexo 2 Registro inducción - capacitaciones

Asesorías Contractu

5. Dotación y elementos de protección personal

Se registró entrega de EPP y dotación al inicio de la ejecución del proyecto de obra, y luego se hizo reposición según las necesidades detectadas.

Anexo 3 Registro entrega de dotación y epp

6. Manejo de maquinaria y equipos

Durante la ejecución del proyecto de obra, se hizo seguimiento al estado de los equipos utilizados.

Anexo 4. Inspecciones preoperacionales

7. Inspección almacén

Durante el periodo reportado se realizó seguimiento al estado del lugar de almacenamiento.

Anexo 5. Inspecciones generales de áreas de trabajo

8. Señalización

En este proyecto de obra se realizó la instalación de señalización de prevención para casos o situaciones de emergencia; así mismo para el manejo adecuado de residuos sólidos generados durante las actividades.

Anexo 6. Señalización de emergencia y punto ecológico

Asesorías Contractu

Agradeciendo su amable atención.

Atentamente,



PAOLA ANDREA ROMÁN HERNÁNDEZ

PROFESIONAL SST

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

ANEXO 1. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

ANEXO 2. REGISTRO INDUCCIÓN Y CAPACITACIONES

REGISTRO DE INDUCCIONES

TEMA: Riesgos y Peligros - Política SST - Cuidados ambientales

CAPACITADOR: Paola Román

FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
11-12-2023	Ever Gabrano Martinez	Auxiliar construcción	Ever G.
11-12-2023	Jorge Arango Camacho	Auxiliar construcción	Jorgearango
11-12-2023	Jorge Bohórquez Cova	Auxiliar construcción	JorgeBo
11-12-2023	Juan Hernández Sandoval	Auxiliar construcción	Juanherrandez
11-12-2023	Pedro Parada Orozco	Auxiliar construcción	PEDRO PARADA
11-12-2023	Walter Parada Orozco	Auxiliar construcción	Walter Parada
11-12-2023	Yeimar Pérez Toro	Auxiliar construcción	Yeimarperez
11-12-2023	Ronny Bohórquez	Ingeniero Residente	RonnyBo

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

FECHA: 15-12-2023

TEMA: Manejo Adecuado de cargal - Punto ecológico

CAPACITADOR: Paola Román

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ever Galeano Martinez	Auxiliar Construcción	
Jorge Arango Camacho	Auxiliar construcción	Jorge Arango
Jorge Bohórquez Cova	Auxiliar Construcción	
Juan Hernández Sandoval	Auxiliar Construcción	Juanhernandez
Pedro Parada Orozco	Auxiliar Construcción	PEDRO PARADA
Walter Parada Orozco	Auxiliar Construcción	Walter Parada
Yeimar Pérez Toro	Auxiliar Construcción	Yeimar perez
Ronny Bohórquez	Ingeniero Residente	

Asesorías Contractu

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

FECHA: 22-12-2023

TEMA: Reporte de Accidentes - Orden y limpieza

CAPACITADOR: Paola Román

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ever Galeano Martinez	Auxiliar Construcción	
Jorge Arango Camacho	Auxiliar construcción	Jorge Arango
Jorge Bohórquez Cova	Auxiliar Construcción	
Juan Hernández Sandoval	Auxiliar Construcción	Juan Hernandez
Pedro Parada Orozco	Auxiliar Construcción	PEDRO PARADA
Walter Parada Orozco	Auxiliar Construcción	Walter Parada
Yeimar Pérez Toro	Auxiliar Construcción	Yeimar perez
Ronny Bohórquez	Ingeniero Residente	

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

FECHA: 23-01-2024

TEMA: Uso y cuidado de EPP - Cuidado de cuerpo natural

CAPACITADOR: Paola Román

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ever Galeano Martinez	Auxiliar Construcción	
Jorge Arango Camacho	Auxiliar construcción	Jorge Arango
Jorge Bohórquez Cuca	Auxiliar Construcción	
Juan Hernández Sandoval	Auxiliar Construcción	Juan Hernandez
Pedro Parada Orozco	Auxiliar Construcción	PEDRO PARADA
Walter Parada Orozco	Auxiliar Construcción	Walter Parada
Yeimar Pérez Toro	Auxiliar Construcción	Yeimar Perez
Jonny Bohórquez	Ingeniero Residente	

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

FECHA: 06-02-2024

TEMA: Actos y Condiciones Integrales - Control de emociones

CAPACITADOR: Paola Román

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ever Eduardo Martinez	Auxiliar Construcción	
Jorge Arango Camacho	Auxiliar construcción	Jorge Arango
Jorge Bohórquez Cova	Auxiliar Construcción	
Juan Hernández Sandoval	Auxiliar Construcción	Juanhernandez
Pedro Parada Orozco	Auxiliar Construcción	PEDRO PARADA
Walter Parada Orozco	Auxiliar Construcción	Walterparada
Yeimar Perez Toro	Auxiliar Construcción	Yeimar perez
Jonny Bohórquez	Ingeniero Residente	

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

FECHA: 21-02-2024

TEMA: Manipulación segura de equipos y herramientas - Protección vital

CAPACITADOR: Paola Román

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ever Galeano Martinez	Auxiliar Construcción	
Jorge Arango Camacho	Auxiliar construcción	
Jorge Bohórquez Cuca	Auxiliar Construcción	
Juan Hernández Sandoval	Auxiliar Construcción	
Pedro Parada Orozco	Auxiliar Construcción	
Walter Parada Orozco	Auxiliar Construcción	
Yeimar Pérez Toro	Auxiliar Construcción	
Ronny Bohórquez	Ingeniero Residente	

Asesorías Contractu

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

FECHA: 05-03-2024

TEMA: Autocuidado - Preservación del medio ambiente

CAPACITADOR: Paola Román

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ever Galeano Martinez	Auxiliar Construcción	
Jorge Arango Camacho	Auxiliar construcción	Jorgearango
Jorge Bohórquez Cuca	Auxiliar Construcción	Jorge
Juan Hernández Sandoval	Auxiliar Construcción	Juanhernandez
Pedro Parada Orozco	Auxiliar Construcción	PEDRO PARADA
Walter Parada Orozco	Auxiliar Construcción	Walterparada
Yeimar Pérez Toro	Auxiliar Construcción	Yeimar perez
Jonny Bohórquez	Ingeniero Residente	Jonny

Asesorías Contractu

ANEXO 3. REGISTRO Y ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP











Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

		CODIGO	F-AED-SST-01
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	VERSION	01

OBSERVACIONES:
La no utilización o utilización inadecuada de los elementos de protección personal y/o herramientas suministradas por la empresa para el desarrollo de la labor implica por tercera vez una suspensión en el trabajo

NOMBRE DEL TRABAJADOR	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	BOTAS DE SEGURIDAD (T C T C)	CAMISA (T C T C)	JEAN (T C T C)	CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	GUANTES DE VAQUETA	MOLLITA	TAPABOCA	PROTECTOR AUDITIVO	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
Ronny Bohórquez	1090138538	Ing. Residente	1 Par	1 2	1 2	1			1	1	1	11-12-23	Ronny B
Eder Guillermo Martínez	93132463	Auxiliar Construcción	1 Par	1 2	1 2	1			1	1	1	11-12-23	Eder G.
Jorge Arango Camacho	13447196	Auxiliar Construcción	1 Par	1 2	1 2	1			1	1	1	11-12-23	Jorge Arango
Jorge Bohórquez Cano	13450384	Aux. Construcción	1 Par	1 2	1 2	1			1	1	1	11-12-23	Jorge B
Juan Hernández Sandoval	1093945127	Aux. Construcción	1 Par	1 2	1 2	1			1	1	1	11-12-23	Juan Hernández
Pedro Posada Ortega	1090403915	Aux. Construcción	1 Par	1 2	1 2	1			1	1	1	11-12-23	PEDRO FIRMADA
Walter Posada Ortega	88289350	Aux. Construcción	1 Par	1 2	1 2	1			1	1	1	11-12-23	Walter Posada
Yeiner Pérez Toro	1010081965	Aux. Construcción	1 Par	1 2	1 2	1			1	1	1	11-12-23	Yeiner perez

Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

	CODIGO	F-AED-SST-01
ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	VERSION	01

OBSERVACIONES:
La no utilización o utilización inadecuada de los elementos de protección personal y/o herramientas suministradas por la empresa para el desarrollo de la labor implica por tercera vez una suspensión en el trabajo

NOMBRE DEL TRABAJADOR	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		JEAN		CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	GUANTES DE VAQUETA	MONJITA	TAPABOCA	PROTECTOR AUDITIVO	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
			T	C	T	C	T	C								
Walter Parada Orozco	88239350	Aux. Construcción		1 Par		2		2							23-01-24	Walter Parada
Pedro Parada Orozco	1090439915	Aux. Construcción		1 Par		2		2							23-01-24	PEDRO PARADA
Yeimar Pérez Toro	1010081965	Aux. Construcción		1 Par		2		2							23-01-24	Yeimar perez
Ever Galeano Martínez	93132463	Aux. Construcción		1 Par		2		2							23-01-24	Ever G.
Juan Hernández Sandoval	1093744527	Aux. Construcción		1 Par		2		2							23-01-24	Juan Hernandez
Jorge Bohórquez Cano	13450384	Aux. Construcción		1 Par		2		2							23-01-24	Jorge B
Jorge Arango Camacho	13447196	Aux. Construcción		1 Par		2		2							23-01-24	Jorge Arango
Ronny Bohórquez	1090438538	Ing. Residente		1 Par		2		2							23-01-24	Ronny B

Asesorías y Consultorías Contractuales C&A S.A.S - NIT 901221652-9

	CODIGO	F-AED-SST-01
	VERSION	01

ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

OBSERVACIONES:
La no utilización o utilización inadecuada de los elementos de protección personal y/o herramientas suministradas por la empresa para el desarrollo de la labor implica por tercera vez una suspensión en el trabajo

NOMBRE DEL TRABAJADOR	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	BOTAS DE SEGURIDAD T	BOTAS DE SEGURIDAD C	CAMISA T	CAMISA C	JEAN T	JEAN C	CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	GUANTES DE VAQUETA	MONJITA	TAPABOCA	PROTECTOR AUDITIVO	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
Jorge Bohorquez Cano	1345034	Aux. Construccion									/				01-02-24	Jorge B
Pedro Peraza Orozco	1039324463	Aux. Construccion									/				01-02-24	PEDRO PARADA
Eves Galeano Martinez	1039324463	Aux. Construccion									/				01-02-24	Eves
Juan Hernandez Sanabria	1039344527	Aux. Construccion									/				01-02-24	Juan Hernandez
Yeimar Baez Toro	1010081965	Aux. Construccion									/				01-02-24	Yeimar Perez
Jorge Arango Camacho	1344719	Aux. Construccion									/				01-02-24	Jorge Arango
Walter Peraza Orozco	88239350	Aux. Construccion									/				01-02-24	Walter peraza

	CODIGO	F-AED-SST-01
ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	VERSION	01

OBSERVACIONES:
La no utilización o utilización inadecuada de los elementos de protección personal y/o herramientas suministradas por la empresa para el desarrollo de la labor implica por tercera vez una suspensión en el trabajo

NOMBRE DEL TRABAJADOR	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		JEAN		CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	GUANTES DE VAQUETA	MONJITA	TAPABOCA	PROTECTOR AUDITIVO	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
			T	C	T	C	T	C								
Jorge Bohórquez Cera	1345038	Aux. Construcción									/				01-03-24	Jorge B
Pedro Parada Orozco	1090403915	Aux. Construcción									/				01-03-24	PEDRO PARADA
Ever Galeano Martínez	93132463	Aux. Construcción									/				01-03-24	Ever G.
Juan Hernández Sandoval	1093144527	Aux. Construcción									/				01-03-24	Juan Hernández
Yeimar Báez Toro	1010081965	Aux. Construcción									/				01-03-24	Yeimar Perez
Jorge Arango Camacho	13447196	Aux. Construcción									/				01-03-24	Jorge Arango
Walter Parada Orozco	88239350	Aux. Construcción									/				01-03-24	Walter Parada

Asesorías y Consultorías Contractuales C&A S.A.S - NIT 901221652-9

ANEXO 4. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA(RANA - CANGURO)

MARCA	Mesapac	MODELO	2018
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aaaa) 11-12-2023	al (dd/mm/aaaa)	16-12-2023

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. ESTADO GENERAL		DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1.3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
1.4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
1.6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
1.7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
1.8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
1.9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
1.10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
1.11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
1.12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
1.15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA		
NOMBRE	Paola A. Roman H.	Jorge Bohorquez
C.C	1090363860	

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA(RANA - CANGURO)

MARCA	Mesapac	MODELO	2018
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 18-12-23	al (dd/mm/aa)	23-12-2023

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1.3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
1.4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
1.6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
1.7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
1.8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
1.9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
1.10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
1.11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
1.12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
1.15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA		
NOMBRE	Paola A. Román H.	Jorge Bohorquez
C.C	1090363860	

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA(RANA - CANGURO)

MARCA	Megapac	MODELO	2018
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 23-01-202	al (dd/mm/aa)	27-01-2024

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

1. ESTADO GENERAL		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1.3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
1.4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
1.6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
1.7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
1.8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
1.9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
1.10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
1.11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
1.12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
1.15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA		
NOMBRE	Paola A. Román H.	Jorge Bohorquez
C.C	1090363860	

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA(RANA - CANGURO)

MARCA	Mogapac	MODELO	2018
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 29-01-2024	al	03-02-2024

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1.3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
1.4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
1.6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
1.7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
1.8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
1.9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
1.10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
1.11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
1.12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
1.15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA		
NOMBRE	Paola A. Román H.	Jorge Bohórquez
C.C	1090363860	

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA(RANA - CANGURO)

MARCA	Mogapac	MODELO	2018
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aaaa) 5-02-2024	al (dd/mm/aaaa)	10-02-2024

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1.3	Estado de pasadores (basticor)	C	C	C	C	C	C		
1.4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
1.6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
1.7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
1.8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
1.9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
1.10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
1.11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
1.12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
1.15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA		
NOMBRE	Paola A. Román H.	Jorge Bohórquez
C.C	1090363860	

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA(RANA - CANGURO)

MARCA	Megapac	MODELO	2018
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aaa) 12-02-2024	al (dd/mm/aaa)	17-02-2024

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

1. ESTADO GENERAL		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1.3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
1.4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
1.6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
1.7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
1.8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
1.9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
1.10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
1.11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
1.12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
1.15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA		
NOMBRE	Paola A. Román H.	Jorge Bohorquez
C.C	1090363860	

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

PREOPERACIONAL PULIDORA

FECHA:	13-12-2023
MARCA:	Dewal

LISTA VERIFICACION

DE: DENTRO DEL ESTANDAR F.E: FUERA DEL ESTANDAR N.A: NO APLICA

ASPECTO A INSPECCIONAR	ESTANDAR	VALORACION			OBSERVACIONES/ACCIONES A TOMAR
		DE	FE	NA	
Cable de alimentación	Sin vencimientos, sin fracturas	/			
Mango	En buen estado	/			
Interruptor	Funcionamiento correcto	/			
Carcasa	Buen estado	/			
Tapa de inspección de carbones	En su lugar y sin roturas	/			
Mango auxiliar	Buen estado	/			
Disco de corte	Sin desgaste o roto	/			
Guarda de seguridad	Bien ajustada	/			
Limpieza de la unidad	Libre de grasa, mugre o cualquier otro liquido o sustancia	/			
Sitio de almacenamiento	Libre de humedad, sin obstaculizar el tránsito de personal	/			

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA	Paola Román H.	Jorge
NOMBRE	Paola A. Román H.	Jorge Bohórquez
CC	1090363860	

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

PREOPERACIONAL PULIDORA

FECHA: 21-12-2023

MARCA: Dewalt

LISTA VERIFICACION

DE: DENTRO DEL ESTANDAR F.E: FUERA DEL ESTANDAR N.A: NO APLICA

ASPECTO A INSPECCIONAR	ESTANDAR	VALORACION DE	VALORACION FE	VALORACION NA	OBSERVACIONES/ACCIONES A TOMAR
Cable de alimentación	Sin vencimientos, sin fracturas	/			
Mango	En buen estado	/			
Interruptor	Funcionamiento correcto	/			
Carcasa	Buen estado	/			
Tapa de inspección de carbones	En su lugar y sin roturas	/			
Mango auxiliar	Buen estado	/			
Disco de corte	Sin desgaste o roto	/			
Guarda de seguridad	Bien ajustada	/			
Limpieza de la unidad	Libre de grasa, mugre o cualquier otro liquido o sustancia	/			
Sitio de almacenamiento	Libre de humedad, sin obstaculizar el tránsito de personal	/			

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA	Paola Fonseca H.	Jorge B
NOMBRE	Paola A. Fonseca H.	Jorge Bohórquez
CC	1090363860	

PREOPERACIONAL PULIDORA

FECHA: 25-01-2024

MARCA: Dewalt

LISTA VERIFICACION

DE: DENTRO DEL ESTANDAR F.E: FUERA DEL ESTANDAR N.A: NO APLICA

ASPECTO A INSPECCIONAR	ESTANDAR	VALORACION DE	VALORACION FE	VALORACION NA	OBSERVACIONES/ACCIONES A TOMAR
Cable de alimentación	Sin vencimientos, sin fracturas	/			
Mango	En buen estado	/			
Interruptor	Funcionamiento correcto	/			
Carcasa	Buen estado	/			
Tapa de inspeccion de carbones	En su lugar y sin roturas	/			
Mango auxiliar	Buen estado	/			
Disco de corte	Sin desgaste o roto	/			
Guarda de seguridad	Bien ajustada	/			
Limpieza de la unidad	Libre de grasa, mugre o cualquier otro liquido o sustancia	/			
Sitio de almacenamiento	Libre de humedad, sin obstaculizar el tránsito de personal	/			

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA	Paola Román H.	Jorge B
NOMBRE	Paola A. Román H.	Jorge Bohórquez
CC	1090363860	

PREOPERACIONAL PULIDORA

FECHA: 10-02-2024

MARCA: Dewal

LISTA VERIFICACION

DE: DENTRO DEL ESTANDAR F.E: FUERA DEL ESTANDAR N.A: NO APLICA

ASPECTO A INSPECCIONAR	ESTANDAR	VALORACION DE	VALORACION FE	VALORACION NA	OBSERVACIONES/ACCIONES A TOMAR
Cable de alimentación	Sin vencimientos, sin fracturas	/			
Mango	En buen estado	/			
Interruptor	Funcionamiento correcto	/			
Carcasa	Buen estado	/			
Tapa de inspección de carbones	En su lugar y sin roturas	/			
Mango auxiliar	Buen estado	/			
Disco de corte	Sin desgaste o roto	/			
Guarda de seguridad	Bien ajustada	/			
Limpieza de la unidad	Libre de grasa, mugre o cualquier otro liquido o sustancia	/			
Sitio de almacenamiento	Libre de humedad, sin obstaculizar el tránsito de personal	/			

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA	Paola Román H.	Jorge B.
NOMBRE	Paola A. Román H.	Jorge Bohórquez
CC	1090363860	

PREOPERACIONAL PULIDORA

FECHA: 14-02-2024

MARCA: Dewalt

LISTA VERIFICACION

DE: DENTRO DEL ESTANDAR F.E: FUERA DEL ESTANDAR N.A: NO APLICA

ASPECTO A INSPECCIONAR	ESTANDAR	VALORACION DE	VALORACION FE	VALORACION NA	OBSERVACIONES/ACCION ES A TOMAR
Cable de alimentación	Sin vencimientos, sin fracturas	/			
Mango	En buen estado	/			
Interruptor	Funcionamiento correcto	/			
Carcasa	Buen estado	/			
Tapa de inspección de carbones	En su lugar y sin roturas	/			
Mango auxiliar	Buen estado	/			
Disco de corte	Sin desgaste o roto	/			
Guarda de seguridad	Bien ajustada	/			
Limpieza de la unidad	Libre de grasa, mugre o cualquier otro liquido o sustancia	/			
Sitio de almacenamiento	Libre de humedad, sin obstaculizar el tránsito de personal	/			

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA	Paola Román H.	Jorge
NOMBRE	Paola A. Román H.	Jorge Bohorquez
CC	1090363860	

PREOPERACIONAL PULIDORA

FECHA: 22-02-2024

MARCA: Dewal

LISTA VERIFICACION

DE: DENTRO DEL ESTANDAR F.E: FUERA DEL ESTANDAR N.A: NO APLICA

ASPECTO A INSPECCIONAR	ESTANDAR	VALORACION			OBSERVACIONESIACCIONES A TOMAR
		DE	FE	NA	
Cable de alimentación	Sin vencimientos, sin fracturas	/			
Mango	En buen estado	/			
Interruptor	Funcionamiento correcto	/			
Carcasa	Buen estado	/			
Tapa de inspeccion de carbones	En su lugar y sin roturas	/			
Mango auxiliar	Buen estado	/			
Disco de corte	Sin desgaste o roto	/			
Guarda de seguridad	Bien ajustada	/			
Limpieza de la unidad	Libre de grasa, mugre o cualquier otro liquido o sustancia	/			
Sitio de almacenamiento	Libre de humedad, sin obstaculizar el tránsito de personal	/			

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA	Paola Alfonso H.	Jorge B
NOMBRE	Paola A. Alfonso H.	Jorge Bohórquez
CC	1090363860	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA

MARCA	STDW	MODELO	2017
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mmm/aa) 11-12-2023	al (dd/mmm/aa) 16-12-2023	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Mango	C	C	C	C	C	C		
1.3	Guarda	C	C	C	C	C	C		
1.4	Botón de bloqueo	C	C	C	C	C	C		
1.5	Prensa de materiales	C	C	C	C	C	C		
1.6	Guía de corte	C	C	C	C	C	C		
1.7	Disco	C	C	C	C	C	C		
1.8	Base	C	C	C	C	C	C		

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA	Paola Román H.	
NOMBRE	Paola A. Román H	Evert Galeano
C.C	1090388860	

Asesorías Contractu

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA

MARCA	STOW	MODELO	2017
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 18-12-2023	al (dd/mm/aa)	23-12-2023

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Mango	C	C	C	C	C	C		
1.3	Guarda	C	C	C	C	C	C		
1.4	Botón de bloqueo	C	C	C	C	C	C		
1.5	Prensa de materiales	C	C	C	C	C	C		
1.6	Guía de corte	C	C	C	C	C	C		
1.7	Disco	C	C	C	C	C	C		
1.8	Base	C	C	C	C	C	C		

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?			
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo			
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras			

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA	Paola Román H.	Ever
NOMBRE	Paola A. Román H.	Ever Galvano
C.C	1090328860	

Asesorías Contractu

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA

MARCA	STOW	MODELO	2017
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 23-01-2024	al (dd/mm/aa)	27-01-2024

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Mango	C	C	C	C	C	C		
1.3	Guarda	C	C	C	C	C	C		
1.4	Botón de bloqueo	C	C	C	C	C	C		
1.5	Prensa de materiales	C	C	C	C	C	C		
1.6	Guía de corte	C	C	C	C	C	C		
1.7	Disco	C	C	C	C	C	C		
1.8	Base	C	C	C	C	C	C		

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?			
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo			
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras			

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA	Paola Román H.	
NOMBRE	Paola A. Román H	Exer Balcazar
C.C	1090360860	

Asesorías Contractu

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA

MARCA	STOW	MODELO	2017
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 29-01-2024	al (dd/mm/aa)	03-02-2024

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Mango	C	C	C	C	C	C		
1.3	Guarda	C	C	C	C	C	C		
1.4	Botón de bloqueo	C	C	C	C	C	C		
1.5	Prensa de materiales	C	C	C	C	C	C		
1.6	Guía de corte	C	C	C	C	C	C		
1.7	Disco	C	C	C	C	C	C		
1.8	Base	C	C	C	C	C	C		

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?			
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo			
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras			

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA	Paola Román H.	
NOMBRE	Paola A. Román H.	Eveligalvano
C.C	1090[illegible]660	

Asesorías Contractu

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA

MARCA	Stow	MODELO	2017
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 12-02-2024	al (dd/mm/aa)	17-02-2024

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Mango	C	C	C	C	C	C		
1.3	Guarda	C	C	C	C	C	C		
1.4	Botón de bloqueo	C	C	C	C	C	C		
1.5	Prensa de materiales	C	C	C	C	C	C		
1.6	Guía de corte	C	C	C	C	C	C		
1.7	Disco	C	C	C	C	C	C		
1.8	Base	C	C	C	C	C	C		

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?			
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo			
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras			

	INSPECCIONÓ	OPERADOR
FIRMA	Paola Román H.	
NOMBRE	Paola A. Román H.	Evers Galeano
C.C	1090360860	

Asesorías Contractu

ANEXO 5. INSPECCIONES GENERALES DE ÁREAS DE TRABAJO













Asesorías Contractu

Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

	INSPECCION GENERAL DE AREAS DE TRABAJO	CODIGO	SST-F-IAT-01
		VERSIÓN	01

REALIZADA POR/ CARGO: Paola Román — Profesional SISO

ÁREA: Fuente de Trabajo — FECHA: 14-12-2023

Convenciones: Insatisfactorio **IF**, Satisfactorio **S**, Aceptable **A**, No Aplica **N.A**

ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN				OBSERVACIÓN
	S	IF	A	N.A	
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Las instalaciones se ven limpias y organizadas.	/				
Los drenajes y alcantarillas se encuentran en buen estado (sin obstrucciones, con tapas y rejillas cuando se requieren).	/				
AMBIENTE					
Las condiciones de temperatura son favorables para el confort en el área de trabajo y/o de servicio.	/				
Servicio de suministro de agua	/				
SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS SANITARIOS					
Los recipientes para residuos se encuentran cerca de la fuente de generación, limpios y señalizados.	/				
Unidades sanitarias y de desinfección limpios y sin averías	/				
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN					
La señalización permanece limpia y en buenas condiciones de mantenimiento.	/				
MÁQUINAS Y EQUIPOS					
Las máquinas o equipos están en buen estado.	/				
Solo las personas entrenadas utilizan las maquinas y equipos	/				
HERRAMIENTAS					
Las herramientas son suficientes para realizar las labores asignadas, están limpias y en buen estado	/				
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS					
Los elementos almacenados están limpios	/				
Espacio suficiente para áreas de almacenamiento y apilamiento, contando con cubierta	/				
Se dispone de un lugar independiente para el almacenamiento de los elementos de protección personal y lo utilizan.	/				
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Se utilizan los elementos de proteccion personal de acuerdo al riesgo y están en buen estado	/				
El personal ajeno al area utiliza calzado adecuado para la circulacion en zonas de trabajo	/				
Ubicación adecuada de los objetos de uso personal (calzado, ropa y dotación)	/				
Unidades de baños limpios y sin averías	/				
EQUIPOS DE EMERGENCIA					
El estado de los elementos de emergencia (extintor, botiquín, camilla) es óptimo y cuentan con los elementos necesarios.	/				

PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Responsable	Fecha de compromiso	Fecha de verificación	C	N.C

	INSPECCION GENERAL DE AREAS DE TRABAJO	CODIGO	SST-F-IAT-01
		VERSIÓN	01

REALIZADA POR/ CARGO: Paola Román — Profesional SISO

ÁREA: Fuente de Trabajo — FECHA: 20-12-2023

Convenciones: Insatisfactorio **IF**, Satisfactorio **S**, Aceptable **A**, No Aplica **N.A**

ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN S	IF	A	N.A	OBSERVACIÓN
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Las instalaciones se ven limpias y organizadas.	/				
Los drenajes y alcantarillas se encuentran en buen estado (sin obstrucciones, con tapas y rejillas cuando se requieren).	/				
AMBIENTE					
Las condiciones de temperatura son favorables para el confort en el área de trabajo y/o de servicio.	/				
Servicio de suministro de agua	/				
SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS SANITARIOS					
Los recipientes para residuos se encuentran cerca de la fuente de generación, limpios y señalizados.	/				
Unidades sanitarias y de desinfección limpios y sin averías	/				
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN					
La señalización permanece limpia y en buenas condiciones de mantenimiento.	/				
MÁQUINAS Y EQUIPOS					
Las máquinas o equipos están en buen estado.	/				
Solo las personas entrenadas utilizan las maquinas y equipos	/				
HERRAMIENTAS					
Las herramientas son suficientes para realizar las labores asignadas, están limpias y en buen estado	/				
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS					
Los elementos almacenados están limpios	/				
Espacio suficiente para áreas de almacenamiento y apilamiento, contando con cubierta	/				
Se dispone de un lugar independiente para el almacenamiento de los elementos de protección personal y lo utilizan.	/				
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Se utilizan los elementos de proteccion personal de acuerdo al riesgo y están en buen estado	/				
El personal ajeno al area utiliza calzado adecuado para la circulacion en zonas de trabajo	/				
Ubicación adecuada de los objetos de uso personal (calzado, ropa y dotación)	/				
Unidades de baños limpios y sin averías	/				
EQUIPOS DE EMERGENCIA					
El estado de los elementos de emergencia (extintor, botiquín, camilla) es óptimo y cuentan con los elementos necesarios.	/				

PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Respon-sable	Fecha de compromiso	Fecha de verificación	C	N.C

	INSPECCION GENERAL DE AREAS DE TRABAJO	CODIGO	SST-F-IAT-01
		VERSIÓN	01
REALIZADA POR/ CARGO: Paola Román	Profesional SISO		
ÁREA: Front de Trabajo	FECHA: 24-01-2024		

Convenciones: Insatisfactorio **IF**, Satisfactorio **S**, Aceptable **A**, No Aplica **N.A**

ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN				OBSERVACIÓN
	S	IF	A	N.A	
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Las instalaciones se ven limpias y organizadas.	/				
Los drenajes y alcantarillas se encuentran en buen estado (sin obstrucciones, con tapas y rejillas cuando se requieren).	/				
AMBIENTE					
Las condiciones de temperatura son favorables para el confort en el área de trabajo y/o de servicio.	/				
Servicio de suministro de agua	/				
SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS SANITARIOS					
Los recipientes para residuos se encuentran cerca de la fuente de generación, limpios y señalizados.	/				
Unidades sanitarias y de desinfección limpios y sin averías	/				
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN					
La señalización permanece limpia y en buenas condiciones de mantenimiento.	/				
MÁQUINAS Y EQUIPOS					
Las máquinas o equipos están en buen estado.	/				
Solo las personas entrenadas utilizan las maquinas y equipos	/				
HERRAMIENTAS					
Las herramientas son suficientes para realizar las labores asignadas, están limpias y en buen estado	/				
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS					
Los elementos almacenados están limpios	/				
Espacio suficiente para áreas de almacenamiento y apilamiento, contando con cubierta	/				
Se dispone de un lugar independiente para el almacenamiento de los elementos de protección personal y lo utilizan.	/				
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Se utilizan los elementos de proteccion personal de acuerdo el riesgo y están en buen estado	/				
El personal ajeno al area utiliza calzado adecuado para la circulacion en zonas de trabajo	/				
Ubicación adecuada de los objetos de uso personal (calzado, ropa y dotación)	/				
Unidades de baños limpios y sin averías	/				
EQUIPOS DE EMERGENCIA					
El estado de los elementos de emergencia (extintor, botiquín, camilla) es óptimo y cuentan con los elementos necesarios.	/				

PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Respon-sable	Fecha de compromiso	Fecha de verificación	C	N.C

	INSPECCION GENERAL DE AREAS DE TRABAJO	CODIGO	SST-F-IAT-01
		VERSIÓN	01
REALIZADA POR/ CARGO: Paola Román	Profesional SISO		
ÁREA: Frente de Trabajo	FECHA: 05-02-2024		

Convenciones: Insatisfactorio **IF**, Satisfactorio **S**, Aceptable **A**, No Aplica **N.A**

ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN				OBSERVACIÓN
	S	IF	A	N.A	
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Las instalaciones se ven limpias y organizadas.	/				
Los drenajes y alcantarillas se encuentran en buen estado (sin obstrucciones, con tapas y rejillas cuando se requieren).	/				
AMBIENTE					
Las condiciones de temperatura son favorables para el confort en el área de trabajo y/o de servicio.	/				
Servicio de suministro de agua	/				
SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS SANITARIOS					
Los recipientes para residuos se encuentran cerca de la fuente de generación, limpios y señalizados.	/				
Unidades sanitarias y de desinfección limpios y sin averías	/				
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN					
La señalización permanece limpia y en buenas condiciones de mantenimiento.	/				
MÁQUINAS Y EQUIPOS					
Las máquinas o equipos están en buen estado.	/				
Solo las personas entrenadas utilizan las maquinas y equipos	/				
HERRAMIENTAS					
Las herramientas son suficientes para realizar las labores asignadas, están limpias y en buen estado	/				
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS					
Los elementos almacenados están limpios	/				
Espacio suficiente para áreas de almacenamiento y apilamiento, contando con cubierta	/				
Se dispone de un lugar independiente para el almacenamiento de los elementos de protección personal y lo utilizan.	/				
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Se utilizan los elementos de proteccion personal de acuerdo al riesgo y están en buen estado	/				
El personal ajeno al area utiliza calzado adecuado para la circulacion en zonas de trabajo	/				
Ubicación adecuada de los objetos de uso personal (calzado, ropa y dotación)	/				
Unidades de baños limpios y sin averías	/				
EQUIPOS DE EMERGENCIA					
El estado de los elementos de emergencia (extintor, botiquín, camilla) es óptimo y cuentan con los elementos necesarios.	/				

PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Responsable	Fecha de compromiso	Fecha de verificación	C	N.C

	INSPECCION GENERAL DE AREAS DE TRABAJO	CODIGO	SST-F-IAT-01
		VERSIÓN	01

REALIZADA POR/ CARGO: Paola Román — Profesional SISO

ÁREA: Frente de Trabajo — FECHA: 16-02-2024

Convenciones: Insatisfactorio **IF**, Satisfactorio **S**, Aceptable **A**, No Aplica **N.A**

ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN				OBSERVACIÓN
	S	IF	A	N.A	
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Las instalaciones se ven limpias y organizadas.	/				
Los drenajes y alcantarillas se encuentran en buen estado (sin obstrucciones, con tapas y rejillas cuando se requieren).	/				
AMBIENTE					
Las condiciones de temperatura son favorables para el confort en el área de trabajo y/o de servicio.	/				
Servicio de suministro de agua	/				
SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS SANITARIOS					
Los recipientes para residuos se encuentran cerca de la fuente de generación, limpios y señalizados.	/				
Unidades sanitarias y de desinfección limpios y sin averías	/				
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN					
La señalización permanece limpia y en buenas condiciones de mantenimiento.	/				
MÁQUINAS Y EQUIPOS					
Las máquinas o equipos están en buen estado.	/				
Solo las personas entrenadas utilizan las maquinas y equipos	/				
HERRAMIENTAS					
Las herramientas son suficientes para realizar las labores asignadas, están limpias y en buen estado	/				
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS					
Los elementos almacenados están limpios	/				
Espacio suficiente para áreas de almacenamiento y apilamiento, contando con cubierta	/				
Se dispone de un lugar independiente para el almacenamiento de los elementos de protección personal y lo utilizan.	/				
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Se utilizan los elementos de proteccion personal de acuerdo al riesgo y están en buen estado	/				
El personal ajeno al area utiliza calzado adecuado para la circulacion en zonas de trabajo	/				
Ubicación adecuada de los objetos de uso personal (calzado, ropa y dotación)	/				
Unidades de baños limpios y sin averías	/				
EQUIPOS DE EMERGENCIA					
El estado de los elementos de emergencia (extintor, botiquín, camilla) es óptimo y cuentan con los elementos necesarios.	/				

PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Respon-sable	Fecha de compromiso	Fecha de verificación	C	N.C

	INSPECCION GENERAL DE AREAS DE TRABAJO	CODIGO	SST-F-IAT-01
		VERSIÓN	01

REALIZADA POR/ CARGO: Paola Román — Profesional SISO

ÁREA: Front de Trabajo — FECHA: 02-03-2024

Convenciones: Insatisfactorio **IF**, Satisfactorio **S**, Aceptable **A**, No Aplica **N.A**

ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN				OBSERVACIÓN
	S	IF	A	N.A	
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Las instalaciones se ven limpias y organizadas.	/				
Los drenajes y alcantarillas se encuentran en buen estado (sin obstrucciones, con tapas y rejillas cuando se requieren).	/				
AMBIENTE					
Las condiciones de temperatura son favorables para el confort en el área de trabajo y/o de servicio.	/				
Servicio de suministro de agua	/				
SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS SANITARIOS					
Los recipientes para residuos se encuentran cerca de la fuente de generación, limpios y señalizados.	/				
Unidades sanitarias y de desinfección limpios y sin averías	/				
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN					
La señalización permanece limpia y en buenas condiciones de mantenimiento.	/				
MÁQUINAS Y EQUIPOS					
Las máquinas o equipos están en buen estado.	/				
Solo las personas entrenadas utilizan las maquinas y equipos	/				
HERRAMIENTAS					
Las herramientas son suficientes para realizar las labores asignadas, están limpias y en buen estado	/				
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS					
Los elementos almacenados están limpios	/				
Espacio suficiente para áreas de almacenamiento y apilamiento, contando con cubierta	/				
Se dispone de un lugar independiente para el almacenamiento de los elementos de protección personal y lo utilizan.	/				
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Se utilizan los elementos de proteccion personal de acuerdo al riesgo y están en buen estado	/				
El personal ajeno al area utiliza calzado adecuado para la circulacion en zonas de trabajo	/				
Ubicación adecuada de los objetos de uso personal (calzado, ropa y dotación)	/				
Unidades de baños limpios y sin averías	/				
EQUIPOS DE EMERGENCIA					
El estado de los elementos de emergencia (extintor, botiquín, camilla) es óptimo y cuentan con los elementos necesarios.	/				

PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Respon-sable	Fecha de compromiso	Fecha de verificación	C	N.C

	INSPECCION GENERAL DE AREAS DE TRABAJO	CODIGO	SST-F-IAT-01
		VERSIÓN	01

REALIZADA POR/ CARGO: Paola Román — Profesional SISO

ÁREA: Front de Trabajo — FECHA: 07-03-2024

Convenciones: Insatisfactorio **IF**, Satisfactorio **S**, Aceptable **A**, No Aplica **N.A**

ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN				OBSERVACIÓN
	S	IF	A	N.A	
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Las instalaciones se ven limpias y organizadas.	/				
Los drenajes y alcantarillas se encuentran en buen estado (sin obstrucciones, con tapas y rejillas cuando se requieren).	/				
AMBIENTE					
Las condiciones de temperatura son favorables para el confort en el área de trabajo y/o de servicio.	/				
Servicio de suministro de agua	/				
SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS SANITARIOS					
Los recipientes para residuos se encuentran cerca de la fuente de generación, limpios y señalizados.	/				
Unidades sanitarias y de desinfección limpios y sin averías	/				
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN					
La señalización permanece limpia y en buenas condiciones de mantenimiento.	/				
MÁQUINAS Y EQUIPOS					
Las máquinas o equipos están en buen estado.	/				
Solo las personas entrenadas utilizan las maquinas y equipos	/				
HERRAMIENTAS					
Las herramientas son suficientes para realizar las labores asignadas, están limpias y en buen estado	/				
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS					
Los elementos almacenados están limpios	/				
Espacio suficiente para áreas de almacenamiento y apilamiento, contando con cubierta	/				
Se dispone de un lugar independiente para el almacenamiento de los elementos de protección personal y lo utilizan.	/				
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Se utilizan los elementos de proteccion personal de acuerdo al riesgo y están en buen estado	/				
El personal ajeno al area utiliza calzado adecuado para la circulacion en zonas de trabajo	/				
Ubicación adecuada de los objetos de uso personal (calzado, ropa y dotación)	/				
Unidades de baños limpios y sin averías	/				
EQUIPOS DE EMERGENCIA					
El estado de los elementos de emergencia (extintor, botiquín, camilla) es optimo y cuentan con los elementos necesarios.	/				

PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Respon-sable	Fecha de compromiso	Fecha de verificación	C	N.C

ANEXO 6. SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA – PUNTO ECOLÓGICO





Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com

SERVICIO DE BAÑO





Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com





PUNTO ECOLÓGICO



Calle 11AN # 11AE-220 Torres de Centenario
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 3005596915 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com