ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 0 Fecha: Memo I2020034021-09/12/2020 Página: 1 de 2

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.	8142	del	01/ junio del 2024
Nombre del Asociado / Contratista	Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara		
Nombre del Servicio	Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa	Centro de Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		
Dirección de la Unidad Operativa	Km 2 via fusagasugá - Pasca		
Telefono de la Unidad Operativa	3114917059		
Correo electrónico de la Unidad Operativa	cchogarfranciscoyclara8142@hotmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo	Javier Alejandro Rios Garzón
Cargo	Coordinador
Celular	3114917059

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
Fecha del reporte:	30/09/2024					
ORIGEN DEL REPORTE	Vista de Supervisión		Inspección del edificio	X		
Descripción del evento:						
1. Durante recorrido de inspección se evidencia lavamanos unidad 79 averiado, con fuga de agua. 2.Durante el Recorrido de inspección de la edificación se evidencia lavadora averiada						
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:						
1. Posible averia (vida útil) en acordeon y manguera de suministro de agua a la llave 2. Vida útil de rodamientos de la lavadora						

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO						
Población total del servicio	250	Población afectada por el evento	5	Porcentaje de población afectada	2.0%	
Descripción de la afectación del servicio						
1. Durante recorrido de inspección se evidencia lavamanos caido con fuga de agua 2.Durante el Recorrido de inspección se evidencia lavadora averiada, no inicia test de arranque						
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x	
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades.						
1. Ninguna						

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles riesgos y afectacion del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Se realiza mantenimiento y sustitución de accesorio acordeon y manquera del lavamanos, adicionalmente se fija a la pared	10/09/2024	10/09/2024	Riesgo de desprendimiento del lavamanos y caida sobre los miembros inferiores de los participantes del servicio	Se realiza disposición de cinta peligro durante la intervención, se realiza actividad en un horario de inactividad del servicio
Se realiza mantenimiento de lavadora, se realiza sustitución de engranajes y polea del sistema hidraulico	18/09/2024	18/09/2024	Riesgo de atrapamiento de ropa, dificultad en el proceso de higienización de la lenceria	Se realiza disposición de cinta peligro durante la intervención, se realiza actividad en un horario de inactividad del servicio

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	2	100%
Actividades Ejecutadas	2	100%
Actividades Aplazadas	0	0%
Cumplimiento del periodo	2	100%
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	porcentaje
Cumplimiento anterior	0	0%
Cumplimiento periodo actual	2	100%
Total de actividades programadas	2	100%
Total de actividades ejecutadas	2	100%
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0
Nuevo cumplimiento acumulado	2	100%

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
Se atendió de forma oportuna el daño identificado, se continua la implementación del plan de mantenimiento preventivo, con el fin de minimizar las acciones correctivas durante el periodo.

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA	
Nombres y Apellidos: Javier Alejandro Rios Garzón	
Cargo:Coordinador	
Firma Javier Alejandro Rios Garzón.	

8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos: Alejandro Zamora	
Cargo: Profesional de Apoyo a la supervisión	
Firma	