GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	INTERVENTORIA DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	“**“**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA:	GRUCOING SAS
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INVERVENTORIA N° 2023-05-0011

ANEXO FOTOGRAFICO 01



IMAGEN 1: Actividad SST en el proyecto.



IMAGEN 2: Actividad SST en el proyecto.



IMAGEN 3: Actividad SST en el proyecto.



IMAGEN 4: Actividad SST en el proyecto.

OBSERVACIONES

Se anexa el registro fotográfico de las actividades diarias de obra junto con el cumplimiento y no cumplimiento de la normativa nacional de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto.

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	INTERVENTORIA DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	“**“**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA:	GRUCOING SAS
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INVERVENTORIA N° 2023-05-0011

ANEXO FOTOGRAFICO 02



IMAGEN 5: Actividad SST en el proyecto.




IMAGEN 6: Actividad SST en el proyecto.

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	INTERVENTORIA DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	““INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA:	GRUCOING SAS
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INVERVENTORIA N° 2023-05-0011



IMAGEN 7: Actividad SST en el proyecto.




IMAGEN 8: Actividad SST en el proyecto.


OBSERVACIONES

Se anexa el registro fotográfico de las actividades diarias de obra junto con el cumplimiento y no cumplimiento de la normativa nacional de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto.

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	INTERVENTORIA DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	““INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA:	GRUCOING SAS
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INVERVENTORIA N° 2023-05-0011

ANEXO FOTOGRAFICO 03

	
IMAGEN 9: Actividad SST en el proyecto.	IMAGEN 10: Actividad SST en el proyecto.

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	INTERVENTORIA DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	“**“**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA:	GRUCOING SAS
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INVERVENTORIA N° 2023-05-0011



IMAGEN 11: Actividad SST en el proyecto.



IMAGEN 12: Actividad SST en el proyecto.

OBSERVACIONES

Se anexa el registro fotográfico de las actividades diarias de obra junto con el cumplimiento y no cumplimiento de la normativa nacional de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto.

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	INTERVENTORIA DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	“**“**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA:	GRUCOING SAS
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INVERVENTORIA N° 2023-05-0011

ANEXO FOTOGRAFICO 04



IMAGEN 13: Actividad SST en el proyecto.



IMAGEN 14: Actividad SST en el proyecto.




IMAGEN 15: Actividad SST en el proyecto.




IMAGEN 16: Actividad SST en el proyecto.

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	INTERVENTORIA DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	“**“**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA:	GRUCOING SAS
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INVERVENTORIA N° 2023-05-0011

OBSERVACIONES

Se anexa el registro fotográfico de las actividades diarias de obra junto con el cumplimiento y no cumplimiento de la normativa nacional de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto.

ANEXO FOTOGRAFICO 05



IMAGEN 17: Actividad SST en el proyecto.




IMAGEN 18: Actividad SST en el proyecto.

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	INTERVENTORIA DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	“**“**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA:	GRUCOING SAS
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INVERVENTORIA N° 2023-05-0011



IMAGEN 19: Actividad SST en el proyecto.




IMAGEN 20: Actividad SST en el proyecto.

OBSERVACIONES

Se anexa el registro fotográfico de las actividades diarias de obra junto con el cumplimiento y no cumplimiento de la normativa nacional de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto.