ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS** **PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV**	VERSIÓN:	EN PRUEBA
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	

Fecha: 04-10-2024
Coordinador: Cristian Roldan
Comuna: 22
Punto de encuentro: Bachalomo

N°	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	Eugenia Arara	K100-104 C1178-25			
2	Liz Dary Mañunga	K100-112 C1177-13			
3	David Cornejo	K104-118 C1125-80			
4	Alvaro Valez	K104-118 C1125-80			
5	Felix Barrera	C1160-62 K1190-108			
6	Yonner Urrego	C1160-62 K1190-106			
7	Alberto Garcia	Ciudad pacifica			

Cristian Andres Roldan
CC 1130654027

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PUBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS** **PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV**	VERSIÓN:	EN PRUEBA
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	

Fecha: 07-10-2024
Coordinador: Cristian Roldan
Comuna: 19
Punto de encuentro: Cll 5B - Kr 36

N°	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	Leonel Bermudez	Cll 9-10 K 39-24			
2	Saulo Molina	Inducción			
3	Ricardo Martinez	Cll 6-9 Kr 4-34			
4	Hugo Martinez	Cll 5-7 Kr 42-25			
5	Guillermo Martinez	Cll 5-7 Kr 42-25			
6	Mario Romero	Cll 6-9 K 42-34			
7	Eufemia Arango	C 5-6 K 42-24			
8	Alejandra Hurtado	Inducción		Alejandra Hurtado	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS** **PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV**	VERSIÓN	EN PRUEBA
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Fecha: 08-10-2024
Coordinador: Cristian Valdés
Comuna: 2
Punto de encuentro: Edificio Ventolaro

N°	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	Saulo Molina Micolta	inducción			229 - 286
2	Carlos Alfonso Cardeño	C125N C134N AV62-4N			237 - 254
3	[illegible] Fernandez	C35N70 AV6N 12N			
4	Leonel Bermúdez. V	C/ 35N 7a AV6N-12N			
5	Jaynor Vergara	Calle12N-35N-AV6N-12N			149 - 164
6	Rafael Montenegro D	C8/12N a 35N AV6 a 12N			
7	Eduardo ocoón	C34N 4N AV3 AV4			188 198
8	Alberto garcia	C12N - C230N - AV6 - 3N			160 - 218
9	Felix A. Barrera C.	C11 25N C11 9AN AV66-2-4			
10	Claudia Liliana Bueno	C11 C30N 35N AV6N 20N.			187 - 134
11	Alvaro Bonilla E.	C11 34N-24N KR 2E 3N			180 - 250
12	LOLA PANTERIA	C 11N 3N AV 1N-3N			167 - 230
13	Alejandra Hurtado	Induccion			
14	Alvaro Javier Velez	C12 C230 AV6A43N			
15	Manuel Bolton	C12-35 Av 6-12.			152 - 212

CC 1130654027

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN 002

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA: 9 / oct / 2024
HORA INICIAL: 10:00 AM
HORA FINAL:
LUGAR:

OBJETIVO:
Realizar capacitacion en prevencion del peligro Biologico

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
	Cristhian Andres Roldan	STP - E.T.V	3168657057	Crispo1da2@hotmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

Powered by CamScanner

ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SIGEDA, SGC y MECI) **PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS** **PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV**	VERSIÓN: / CÓDIGO: FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:

Fecha: 10-10-2024
Coordinador: Cristian Roldan
Comuna: 5
Punto de encuentro: C.S la Ribera

N°	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	MATEO ALBERTO R	cll62 dlla k10 k3			222 - 414
2	Hugo Martinez Dias	C67 C70 K14 K10			205 - 338
3	Joyner Vergara.	calle 54-70-cr 97-093		Joyner Vergara.	133 - 130
4	Ricardo Martinez	cll62 70/K1-14			205 - 272
5	GUILLERMO MARTINEZ	CL56 62 K1-10		GM S	2141 337
6	Alvaro Figueroa Reyes	cll 72-62 #2-3			
7	Hernan Mauricio Cordoba Rincon	C62 C47 K10-12		Hernan Mauricio Cordoba	192 - 320
8	Liz Dary Mañunga Meneses	C62 C47 K10 K12.		Liz Dary Mañunga Meneses	201 - 348
9	Alvaro Bedoya	cll 47-59 - KR3-7			
10	Jonathan Cruz	INDUCCION		J. CRUZ	211. 332
11	Alejandra Hurtado	Induccion			
12	Juana Valentina Barrera Ruiz	C52 C51 K1 K10		Juana Barrera Ruiz	
13	Alejandra Hurtado	Induccion			

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS** **PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV**	VERSIÓN	EN PRUEBA
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Fecha: 11-10-2024
Coordinador: Cristian Roldan
Comuna: 7
Punto de encuentro: C1170 - Kr 8

N°	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	Camilo Pena	C1173-81 K7-9		Camilo Perez	
2	Leonel Bermudez	C1173-8 Kr 7-9			228 - 344
3	Saula Molina	indicios			
4	Hugo Martinez	C1173-84 K9-20			

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **FORMATO DE SEGUIMIENTO SUMIDEROS - PROGRAMA ETV**	VERSIÓN FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

Coordinador que realiza el seguimiento: Cristian Roldán — Fecha: 11-10-2021

Operario: Cronel Bermudez — Hora: 8:55 AM

Comuna: 7 — Barrio: Alfonso Lopez — Sector: C78-C81 / K7-K9

Hora del inicio de la actividad: 7:00 AM

Número total de sumideros inspeccionados al momento del seguimiento: 13

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN DIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Se encuentra realizando la actividad encomendada	X		
– La presentación personal es adecuada y hace uso de distintivos institucionales	X		
– Cuenta con los equipos adecuados para la realización de la actividad	X		
– Hace buen uso de los equipos que posee	X		
– Realiza bien la clasificación de los sumideros que revisa	X		
– Marca de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencia los géneros de los vectores	X		
– Tiene el insumo suficiente para realizar la actividad	X		
– Realiza bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		
– Conoce el operario a que grupo químico pertenece el producto utilizado	X		
– Las condiciones ambientales son adecuadas para la realización de la actividad	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1	C11-78 - K78	X	X		Correcta	
2	C1178 - K78	X	X		Correcta	
3	C1178 - K78	X	X		Correcta	
4	C1178 - K78	S	S		Correcta	

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN INDIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Ha realizado la actividad encomendada	X		
– Ha clasificado de forma adecuada los sumideros que revisó	X		
– Marcó de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencio los géneros de los vectores	X		
– Realizó bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1	C1174 - K78U	X	X		Correcta	
2	C1174 - K78U	X	X		Correcta	
3	C1174 - K78U	X	X		Correcta	
4	C1174 - K78U	X	X		Correcta	
5	C1174 - K78U	(X)	(X)		Correcta	
6	C1174 - K8	X	X		Correcta	
7	C1174 - K8	S	S		Correcta	
8	C1174 - K78	X	FC		Incorrecta	
9	C1174 - K78	X	FA		Incorrecta	
10						

[1]NA: No aplica - [2]Densidad larvaria: Baja (1-5 larvas), Media (6-10 larvas) y Alta (más de 10)

Observaciones:

Coordinador que realiza el seguimiento
CC. 1130654027

Operario
CC. 14.993.029

Powered by CamScanner

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **FORMATO DE SEGUIMIENTO SUMIDEROS - PROGRAMA ETV**	VERSIÓN FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

Coordinador que realiza el seguimiento: Cristhian Roldán — Fecha: 11-10-2024

Operario: Camilo perez — Hora: 8:37 AM

Comuna: 7 — Barrio: Alfonso Lopez — Sector: C73-B1 - K7-K9

Hora del inicio de la actividad: 6:50

Número total de sumideros inspeccionados al momento del seguimiento: 130

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN DIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Se encuentra realizando la actividad encomendada	X		
– La presentación personal es adecuada y hace uso de distintivos institucionales	X		
– Cuenta con los equipos adecuados para la realización de la actividad	X		
– Hace buen uso de los equipos que posee	X		
– Realiza bien la clasificación de los sumideros que revisa	X		
– Marca de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencia los géneros de los vectores	X		
– Tiene el insumo suficiente para realizar la actividad	X		
– Realiza bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		
– Conoce el operario a que grupo químico pertenece el producto utilizado	X		
– Las condiciones ambientales son adecuadas para la realización de la actividad	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1	C1173 Kr 7L B15	X	X		Correcta	
2	C11-B Kr 7L B15	X	X		Correcta	
3	C1173 Kr 7L B15	X	X		Correcta	
4	C1173 Kr 7L B15	T	T		Correcta	

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN INDIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Ha realizado la actividad encomendada	X		
– Ha clasificado de forma adecuada los sumideros que revisó	X		
– Marcó de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencio los géneros de los vectores	X		
– Realizó bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1	Kr 7M B15 C1176	X	X		Correcta	
2	Kr 7M B15 C1176	X	X		Correcta	
3	Kr 7M C1181	AC	AC		Correcta	
4	Kr 7M B15 C1181	T	T		Correcta	
5	Kr 7M B15 C1181	FC	FC		Correcta	
6						
7						
8						
9						
10						

[1]NA: No aplica - [2]Densidad larvaria: Baja (1-5 larvas), Media (6-10 larvas) y Alta (mas de 10)

Observaciones:

Coordinador que realiza el seguimiento
CC 1130654027

Camilo Perez Tellez
Operario
CC 1.111.672.382

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS
PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV

VERSIÓN	EN PRUEBA
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Fecha: 15-10-2024
Coordinador: Sebastian Roldán
Comuna: 7
Punto de encuentro: C1170 - Kr 8

Nº	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	MARIO Alberto R	dl81 dl87 k7 k7 PBJ	Brisas pan		224 - 388
2	Juana E. Banguera	B. C70 C73 K8 K19	Brisas pan	Juana E Banguera	149-234
3	Jhon Fredy Serna	K8-7-C170 73	Brisas pan		204 360
4	Jhonier Moreno C.	Cra 9-7 C170-73.	Bomba Torre.		Se presento pero se fue para la EPS
5	Manuel Bolaños Clavel.	C134-70 Kr 8-7.	Bomba Torre		
6	Alejandra Hurtado	Induccion	Brisas pan	Alejandra Hurtado	
7	Diana Murillo	C1170-73 KR 8-19	Brisas pan	Manuel Bolaños.	184 - 223
8	Leonel Bermudez	C1134-80 -K7-8	Brisas pan		224- 370
9	Saulo Molina	Induccion	Brisas pan		

CC 1130654027

Powered by CamScanner

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **FORMATO DE SEGUIMIENTO SUMIDEROS - PROGRAMA ETV**	VERSIÓN FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

Coordinador que realiza el seguimiento: Cristian Roldán — Fecha: 15-10-2024

Operario: Juan Ramos — Hora: 8:06 AM

Comuna: 7 — Barrio: Alfonso López — Sector: C70-73 K7-8

Hora del inicio de la actividad: 7:00 AM

Número total de sumideros inspeccionados al momento del seguimiento: 28

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN DIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Se encuentra realizando la actividad encomendada	X		
– La presentación personal es adecuada y hace uso de distintivos institucionales	X		
– Cuenta con los equipos adecuados para la realización de la actividad	X		
– Hace buen uso de los equipos que posee	X		
– Realiza bien la clasificación de los sumideros que revisa	X		
– Marca de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencia los géneros de los vectores	X		
– Tiene el insumo suficiente para realizar la actividad	X		
– Realiza bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		
– Conoce el operario a que grupo químico pertenece el producto utilizado	X		
– Las condiciones ambientales son adecuadas para la realización de la actividad	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1	C1170 - K7L	X	X		Correcta	
2	C1170 - K7L	X	X		Correcta	
3	C1170 - K7L BIS	X	X		Correcta	
4	C1170 - K7L BIS	X	X		Correcta	

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN INDIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Ha realizado la actividad encomendada	X		
– Ha clasificado de forma adecuada los sumideros que revisó	X		
– Marcó de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencio los géneros de los vectores	X		
– Realizó bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1	K7L C1172	S	S		Correcta	
2	Kr 7L C1172	X	X		Correcta	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

[1]N.A: No aplica - [2]Densidad larvaria: Baja (1-5 larvas), Media (6-10 larvas) y Alta (más de 10)

Observaciones:

Coordinador que realiza el seguimiento
CC. 1130654074

Operario
CC.

Powered by CamScanner

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **FORMATO DE SEGUIMIENTO SUMIDEROS - PROGRAMA ETV**	VERSIÓN FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

Coordinador que realiza el seguimiento: Cristhian Roldán — Fecha: 15-10-2021
Operario: Mario Romero — Hora: 8:37 AM
Comuna: 7 — Barrio: Alfonso López — Sector: CBI-84 / K7-7D81
Hora del inicio de la actividad: 7:00 AM
Número total de sumideros inspeccionados al momento del seguimiento: 70

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN DIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Se encuentra realizando la actividad encomendada	X		
– La presentación personal es adecuada y hace uso de distintivos institucionales	X		
– Cuenta con los equipos adecuados para la realización de la actividad	X		
– Hace buen uso de los equipos que posee	X		
– Realiza bien la clasificación de los sumideros que revisa	X		
– Marca de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencia los géneros de los vectores	X		
– Tiene el insumo suficiente para realizar la actividad	X		
– Realiza bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		
– Conoce el operario a que grupo químico pertenece el producto utilizado	X		
– Las condiciones ambientales son adecuadas para la realización de la actividad	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1	Kr 7D1 Cll 81	X	X		Correcta	
2	Kr 7D1 Cll 81	X	X		Correcta	
3	Kr 7D1 Cll 81	X	X		Correcta	
4	Kr 7D1 #81-84	X	X		Correcta	

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN INDIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Ha realizado la actividad encomendada	X		
– Ha clasificado de forma adecuada los sumideros que revisó	X		
– Marcó de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencio los géneros de los vectores	X		
– Realizó bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1	Kr 7D1 Cll 82	X	X		Correcta	
2	Kr 7D1 Cll 82	X	X		Correcta	
3	Kr 7D1 Cll 82	5	5		Correcta	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

[1]NA: No aplica - [2]Densidad larvaria: Baja (1-5 larvas), Media (6-10 larvas) y Alta (más de 10)

Observaciones:

Coordinador que realiza el seguimiento
CC. 1130853024

MARIO ALBERTO R.
Operario
CC. 1.143 944 452

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS** **PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV**	VERSIÓN	EN PRUEBA
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Fecha: 16-10-2024
Coordinador: Cristian Roldán
Comuna: 12
Punto de encuentro: cll 44 - Kr 23

N°	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	Leonel Bermúdez. V.	cl 44.39 - K23 - 27			214-220
2	MARIO Alberto R.	cll 33F TR 29 K23 K27			
3	Camilo Pérez	cl 44 TR 29 cll 22. D 128C		Camilo Perez	
4	Yenifer escobar	cl 20 Dig C T28 D29			
5	Saulo Molina Nicolta	cll 39 A 33F cr 23 A 22			
6	NICOL DANIELA RIVERA ZUÑIGA	CL 44 A K26 K27		NICOL RIVERA	
7	Alejandra Hurtado	inducción		Alejandra Hurtado	
8	Jeanneth E. Barrera	cl 44 c 70 K23 K26		Jeanneth E. Barrera.	
9	Francia Ortega.	Cl 44. 70 K 23-26.		Francia Ortega	

CC 1130654027

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS** **PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV**	VERSIÓN	EN PRUEBA
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Fecha: 17-10-2024
Coordinador: Cristian Roldan
Comuna: 21
Punto de encuentro: Comparfix

N°	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	Leonel Bermúdez V	C/ 121-112-123 K20-26			
2	Camilo Perez tellez	C/121 112-123-Cr 20-26	1815	Camilo Perez	
3	NICOL DANIELA RIVERA ZUÑIGA	CL121 CL17 K20 K23 25		NICOL DANIELA	
4	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
5	Jaynor vargas.	cdlle 120-123-cra 28-29		Jaynor vargas	
6	[illegible] Arcaya	C 120-123 K28-29		[illegible]	
7	Alvaro Mauricio Vele V	CL120 CL123 K 28 K 29		[illegible]	
8	David Cornejo Sanchez	CL21 CL26 K 26 Bis K26 A1		David Cornejo	
9	Silvestre garcia.	CL21-CL26-K26A1		[illegible]	
10					
	CC 1130654027				

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS** **PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV**	VERSIÓN: EN PRUEBA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:

Fecha: 18-10-2024
Coordinador: Cristian Roldán
Comuna: 17
Punto de encuentro: Cll 25 - Kr 83C

N°	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	MARIO ALBERTO R.	cll25 c)62 k99 k102			
2	[illegible]	cl 25 50 - k86 94			
3	Camilo Perez Tellez	Cll 25 62 k99 102		Camilo Perez	
4	[illegible]	c 5-13 k95-83-100			
5	NICOLAS ECHEVERRY	Cl25 Cl42 K74-86		NICOLAS ECHEVERRY	
6	[illegible]	c25 c42 k74 k86		[illegible]	
7	[illegible]	C 20 C 13 - k86 - k88		[illegible]	
8	Ricardo Martinez G.	Cl 25 - 50 / k94 - 98			
9	Juan Alexis Acevedo Bedoya	cl A8 - cl 50 / k80 - k86			
10	Alejandra Hurtado	C25 C92 k74 86		Alejandra Hurtado	
11	Albeiro Garcia	C42 C43 - k80 - k85		Albeiro Garcia	
12	David Cornejo Sanchez	C13 c25 Cl k100 · k86		David Cornejo	

CC 1130677077

Powered by CamScanner

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **FORMATO DE SEGUIMIENTO SUMIDEROS - PROGRAMA ETV**	VERSIÓN FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

Coordinador que realiza el seguimiento: Cristian Jordán Fecha: 18-10-2024

Operario: Juana Bangura Hora: 8:04 AM

Comuna: 17 Barrio: Caney especial Sector:

Hora del inicio de la actividad: 7:00 AM

Número total de sumideros inspeccionados al momento del seguimiento: 18

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN DIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Se encuentra realizando la actividad encomendada	X		
– La presentación personal es adecuada y hace uso de distintivos institucionales	X		
– Cuenta con los equipos adecuados para la realización de la actividad	X		
– Hace buen uso de los equipos que posee	X		
– Realiza bien la clasificación de los sumideros que revisa	X		
– Marca de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencia los géneros de los vectores	X		
– Tiene el insumo suficiente para realizar la actividad	X		
– Realiza bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		
– Conoce el operario a que grupo químico pertenece el producto utilizado	X		
– Las condiciones ambientales son adecuadas para la realización de la actividad	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1						
2						
3						
4						

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN INDIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Ha realizado la actividad encomendada	X		
– Ha clasificado de forma adecuada los sumideros que revisó	X		
– Marcó de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencio los géneros de los vectores	X		
– Realizó bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1	Kr 83 Cll 26	M	M		Correcta	
2	Kr 83 Cll 26	X	X		Correcta	
3	Kr 83 Cll 26	I	I		Correcta	
4	Kr 83 Cll 26	S	S		Correcta	
5	Kr 83 Cll 26	S	S		Correcta	
6	Kr 83 Cll 26	MP	MP		Correcta	
7						
8						
9						
10						

[1]NA: No aplica - [2]Densidad larvaria: Baja (1-5 larvas), Media (6-10 larvas) y Alta (más de 10)

Observaciones:

Coordinador que realiza el seguimiento
CC. 1130654027

Operario
CC. 66 741522

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS** **PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV**	VERSIÓN	EN PRUEBA
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Fecha: 21-10-2024
Coordinador: Cristhian Roldán
Comuna: 14
Punto de encuentro: C11 16 - K70

N°	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	Hugo Martinez Rios	C5 C13 K95-83-80			
2	Camilo Perez tellez	Call 10-13-Carr 68-60		Camilo Perez	
3	Joynar vengra.	calle 13-14-cra 70-80			229-246
4	ISABEL CASTRILLÓN	C1110-13 Cra74-68			138-136
5	Manuel Beltrán Olerd.	C11a 13 kr 80-74		Manuel Beltrán	148-200
6	Claudia Juliana Bravo	el 13 cl 64 cra 64 casa			
7	JONATHAN CRUZ	C115-70-Cra 64-74		J. Cruz	182-260

CC 1130631027

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS** **PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV**	VERSIÓN: EN PRUEBA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:

Fecha: 22-10-2024
Coordinador: Cristhian Roldan - Hermes Arcapa
Comuna: 22
Punto de encuentro: CII53 - K36

N°	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	Alvaro Velez	Bochalema		Alvaro Velez	
2	Jhonny Moreno	Bochalema		Jhonny	

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **FORMATO DE SEGUIMIENTO SUMIDEROS - PROGRAMA ETV**	VERSIÓN FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

Coordinador que realiza el seguimiento: Cristian Roldan Fecha: 22-10-2024
Operario: Alvaro Velez Hora: 9:20
Comuna: 22 Barrio: Bochalema Sector:

Hora del inicio de la actividad: 7:00 AM
Número total de sumideros inspeccionados al momento del seguimiento: 80

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN DIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Se encuentra realizando la actividad encomendada	X		
– La presentación personal es adecuada y hace uso de distintivos institucionales	X		
– Cuenta con los equipos adecuados para la realización de la actividad	X		
– Hace buen uso de los equipos que posee	X		
– Realiza bien la clasificación de los sumideros que revisa	X		
– Marca de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencia los géneros de los vectores	X		
– Tiene el insumo suficiente para realizar la actividad	X		
– Realiza bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		
– Conoce el operario a que grupo químico pertenece el producto utilizado	X		
– Las condiciones ambientales son adecuadas para la realización de la actividad	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1	K109 C1126	X	X		Correcto	
2	K109 C1126	FC	FC		Correcto	
3	K109 C1126	X	X		Correcto	
4						

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN INDIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Ha realizado la actividad encomendada	X		
– Ha clasificado de forma adecuada los sumideros que revisó	X		
– Marcó de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencio los géneros de los vectores	X		
– Realizó bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1	Kr 109 C1125	FC	FC		Correcto	
2	Kr 109 C1125	X	X		Correcto	
3	Kr 109 C1125	T	T		Correcto	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

[1]NA: No aplica - [2]Densidad larvaria: Baja (1-5 larvas), Media (6-10 larvas) y Alta (más de 10)

Observaciones:

Coordinador que realiza el seguimiento
CC. 1130654027

Alvaro Mauricio Velez.
Operario
CC. 16287538.

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PUBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA: SGC y MECI) **PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS** **PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV**	VERSIÓN:	EN PRUEBA
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Fecha: 22-10-2024
Coordinador: Cristian Roldan
Comuna:
Punto de encuentro: cll 58 - Kr 36

N°	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	Leonel Anicapa	Bomberas	Coordinación		
2	Leonel Bermudez. V	cl 5-1 Kr 2-25			224 - 246
3	Hugo Martinez.	cl 5-1 Kr 2-25			187 - 210
4	[illegible]	cl 6-9 Kr 2-34			
5	Manuel Zuñiga Cl.	cl 9-10 Kr 39-50		Manuel Zuñiga.	
6	[illegible]	cl 9 cl 10 Kr 24 Kr 39		[illegible]	
7	NUEVA PELOTERIA	C5 - C6 Kr 42-24		NUEVA PELOTERIA	
8	Alyandra Hurtado	C16 - 9 Kr 24-34		Alyandra Hurtado	
9	MARIO Alberto	cll 5 cll 14 Kr 25 Kr 23			220 - 346
5	Carlos Alfonso Cordero	cl 5 cl 14 Kr 24 Kr 23			212 - 290
6.	Alyandra Hurtado	Cl 6 - 9 Kr 24-34		Alyandra Hurtado	
	CC 1130654027				

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS** **PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV**	VERSION	EN PRUEBA
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Fecha: 23-10-2024
Coordinador: Cristian Roldan
Comuna: 2
Punto de encuentro: Edificio Ternadano

N°	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	Jhonier Moreno.	Av 3-C N C 23 ON-12.			
2	Saulo Ernesto Osorio	C25 N C44 N AV6 N A2N AN N			
3	albeiro Garcia	C12N-C23ON-AV6N-AV3N			
4	EDWARDO OCHOA	C12 N C3J N AV6 12 N			
5	Jhon Fredy Romero	C13 FN 70 AV6 N 1CN			
6	Diana E. Barquera	AV AV 3N-3N C49-139			
7	LIDA FENTERIA	C134N-14NAV63N-4N		LIDA FENTERIA	
8	Alejandra Hurtado	C134N-44NAV34P		Alejandra Hurtado	
9	MARIO ALBERTO R.	C11RN C135N AV6N-12N			192- 324
10	Carlos Alfonso Cardeño	C1 12N C135N AV C. AV 12N			

CC 1130654027

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLANILLA SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SUMIDEROS** **PROGRAMA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ETV**	VERSIÓN:	EN PRUEBA
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	

Fecha: 24-10-2024
Coordinador: Cristian Roldan
Comuna: 7
Punto de encuentro: AV 6N - CL 3AN

N°	Nombre operario	Sector asignado	Punto de encuentro día siguiente	Firma	Observaciones
1	MARIO ALBERTO R.	CL 23DN, CL 35DN AV 6N-7N	chipichape		167 - 238
2	Fanor Saavedra	Induccion	chipichape		167 - 238
3	LOMA PENTERIA	CL 34N - 4AN AV 3-4N	popular	LOMA PENTERIA	167
4	Carlos Cardeño	C 23DN - 35N AV 6N - 12N	popular		
5	Eduardo Ochoa	CL 23DN - 35N - AV 6N - 12N	popular		172 218
6	Felix Barrera C.	CL 25N - 39N AVE 2N AVE 4N	La Rivera		
7	Alejandra Hurtado	CL 34N - 44N AV 3N - 4N	La Rivera	Alejandra Hurtado	
8	Saulo Ernesto Osorio	C 25N C 41N AV 6N 20N 4BN	popular		190 - 131
9	Jhonier Moreno.	AV 3-6 CL 23DN - 12	La Rivera		147 - 236
10	Alberto Saavedra	C 23DN C 12 AV 6 AV 3N	Brisas alamos		159 - 232
11	Juan Ramos	C 35N - 7DN AV 6N - 12N	La Rivera		214. 372
12	Carlos Alfonso Cardeño	CL 12N CL 35N AV 6-12			176 - 238
	CC 1130654027				

Powered by CamScanner

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PUBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **FORMATO DE SEGUIMIENTO SUMIDEROS - PROGRAMA ETV**	VERSIÓN FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

Coordinador que realiza el seguimiento: Cristian Roldan Fecha: 24-10-2024
Operario: Luisa Renteria Hora: 9:49 AM
Comuna: 2 Barrio: Ulpana Sector: Cll 44-34 / Av 3N-4N
Hora del inicio de la actividad: 7:00 AM
Número total de sumideros inspeccionados al momento del seguimiento: 88

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN DIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Se encuentra realizando la actividad encomendada	X		
– La presentación personal es adecuada y hace uso de distintivos institucionales	X		
– Cuenta con los equipos adecuados para la realización de la actividad	X		
– Hace buen uso de los equipos que posee	X		
– Realiza bien la clasificación de los sumideros que revisa	X		
– Marca de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencia los géneros de los vectores	X		
– Tiene el insumo suficiente para realizar la actividad	X		
– Realiza bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		
– Conoce el operario a que grupo químico pertenece el producto utilizado	X		
– Las condiciones ambientales son adecuadas para la realización de la actividad	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1	Cll 36N Av 4N	S	S		Correcta	
2	Cll 35N Av 3N	X	X		Correcta	
3						
4						

INFORMACIÓN PARA SUPERVISIÓN INDIRECTA	SI	NO	NA[1]
– Ha realizado la actividad encomendada	X		
– Ha clasificado de forma adecuada los sumideros que revisó	X		
– Marcó de forma correcta los sumideros inspeccionados	X		
– Inspecciona adecuadamente los depósitos con agua	X		
– Diferencio los géneros de los vectores	X		
– Realizó bien la dosificación y/o aplicación de los insumos	X		

Sumidero	Ubicación sumidero (Dirección)	Clasificación operario	Información diligenciada por el coordinador			
			Clasificación	Densidad Larvaria[2]	Clasificación (correcta / incorrecta)	Muestra
1	Cll 36N Av 3N	X	X		Correcta	
2	Cll 36N Av 3N	X	X		Correcta	
3	Cll 36N Av 3N	X	X		Correcta	
4	Cll 36N Av 3N	X	X		Correcta	
5						
6						
7						
8						
9						
10						

[1]NA: No aplica - [2]Densidad larvaria: Baja (1-5 larvas), Media (6-10 larvas) y Alta (más de 10)

Observaciones:

Coordinador que realiza el seguimiento
CC. 1130654027

LUISA RENTERIA
Operario
CC. 1109090926

Powered by CamScanner