JJOM

**“MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B - LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C – LOS DIAZ, SAN PEREGRINO SEDE C – EL VECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES”**

**CONTRATO N° 246170749**

# INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


**ING. JHON JAMES OROZCO MARULANDA**

**CC 75.064.427**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**JHON JAMES OROZCO MARULANDA**

**ELABORADO POR**

**JENNY MARCELA OROZCO FLOREZ**

**PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**


**MANIZALES / CALDAS**

**SEPTIEMBRE.**

**2024.**

# JJOM

## Contenido


**1. Personal en obra.** ..... 3

**2. Reporte accidentes de trabajo** ..... 3

**2.1 AT del periodo** ..... 3

**3. Ausentismo del periodo** ..... 3

**4. Actividades Realizadas.** ..... 4

# JJOM

## 1. Personal en obra.

Se cuentan a la semana comprendida entre el 2 al 7 de septiembre de 2024, con 6 trabajadores activos, todos y cada uno de ellos cuenta con su certificado de médico de ingreso.

| CARGO | NUMERO DE COLABORADORES | NOMBRE DEL COLABORADOR |
|---|---|---|
| INGENIERO CIVIL. | 1 | JHON JAMES OROZCO MARULANDA |
| PROFESIONAL SST | 1 | JENNY MARCELA OROZCO FLOREZ |
| MAESTRO DE OBRA | 1 | JOSE HENRY OROZCO RAMIREZ |
| OFICIALES | 2 | RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ<br>LUIS ALBERTO QUINTERO MUÑOZ |
| AYUDANTES | 1 | CARLOS ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ |
| TOTAL COLABORADORES | 6 | |

**Retiro de personal.**

Para la semana entre el 2 y el 7 de septiembre de 2024, se cuenta con el retiro de un trabajador.

| CARGO | NOMBRE DEL COLABORADOR | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|
| OFICIALES | DAIRO ALEJANDRO MOLANO ROJAS | 02/09/2024 |
| TOTAL COLABORADORES | 1 | |

## 2. Reporte accidentes de trabajo

### 2.1 AT del periodo

Durante el periodo comprendido entre el 2 al 7 de septiembre de 2024, no se presentaron incidentes o accidentes de origen laboral.

## 3. Ausentismo del periodo

Para el periodo comprendido entre el 2 al 7 de septiembre de 2024 se presenta ausentismo laboral injustificado por parte de uno de los trabajadores, no se relacionan enfermedades o incapacidades de origen común laboral, etc.

| MOTIVO DEL AUSENTISMO | DIAS DE AUSENCIA |
|---|---|
| Enfermedad General | 0 |
| Accidente de Trabajo | 0 |
| Calamidad doméstica | 0 |
| Total días de ausencia | 0 |

**4. Actividades Realizadas.**

**Escuela la Trinidad Sede Las Pavas.**

- Durante la semana en curso se realizan actividades de pintura interna y externa, incluyendo sala de sistemas instalación de lámina galvanizada, instalación de luminarias en sala de sistemas.
- Se realiza verificación de los permisos de trabajo de las personas que realizan instalación de lámina galvanizada.
- Se realiza verificación de permisos de trabajo en altura de los contratistas que se encargan de realizar actividades críticas como alturas y caliente.
- Se realizan charlas de seguridad sobre productos químicos, disposición de residuos, y concientización del cuidado del medio ambiente.
- Se realiza inspección de zona de trabajo con el fin de controlar los riesgos existentes.
- Se realiza inspección semanal de equipos, herramientas, maquinaria a usar en la misma, tanto propia como de los contratistas.
  - Soldador
  - Pulidora
  - Andamio
  - Escalera
- Se instalan nuevos puntos de acopio, dentro de la escuela para material de construcción, los cuales se encuentran debidamente señalizados.
- Se verifica pago de seguridad social del personal adscrito a la obra, y de las empresas subcontratadas para los procesos de pintura e ingeniería civil que se tenga para el mes en curso.
- Se cuenta con certificados de disposición final de aquellos residuos de construcción.
- La chatarra resultante de la obra, canales, cerchas etc. es entregada a la institución educativa con autorización de la alcaldía de Manizales.
- Se realiza al personal recomendaciones sobre la observación constante de no uso de elementos de protección personal durante las labores realizadas en su centro de trabajo. Además, se realizan aquellas charlas de priorización del riesgo según la identificación de riesgos y peligros de la empresa.
- Se realizan inspecciones planeadas de orden y aseo, elementos de emergencias como botiquín, extintor y camilla.
- Se hacen recomendaciones en cuanto a orden y aseo en el sitio de trabajo, buscando mayor confort para los trabajadores y las labores aledañas.

JJOM

**Registro Fotográfico.**

**Instalación de luminarias.**




**Instalación de puertas de baño.**




**Pintura exterior.**





JJOM

**Orden y Aseo**



**Instalación y pintura de canales.**





**Centro de acopio.**





JJOM

**Escuela Vereda la Trinidad Sede los Díaz.**

- Durante la semana en curso se realizan actividades de instalación de enchapes paredes y pisos, instalación de puertas baños, puesta de mesón de lavamanos, instalación de baterías sanitarias.
- Se realiza revisión de los permisos de altura del personal que se encarga de la instalación y pintura de las canales, inspección de cubierta y cielo raso.
- Se realiza inspección de andamios.
- Se realiza firma del permiso en caliente del personal capacitado para la realización del mismo.
- Se realiza verificación de elementos de protección personal y reposición de los que había lugar, se hacen recomendaciones a los contratistas sobre su negativa en el uso constante de elementos de protección personal, y se les indica el cese de operaciones por su desobediencia.
- Se realizan charlas de seguridad sobre productos químicos, disposición de residuos, y concientización del cuidado del medio ambiente y de aquellos riesgos priorizados según la identificación de riesgos y peligros de la empresa.
- Se realiza inspección de zona de trabajo con el fin de controlar riesgos existentes, y realizar priorización de los mismos según la matriz IPEVR.
- Se verifican puntos de acopio, de residuos no compostables, y se realiza reposición de señalización de cada uno de ellos.
- Se realiza inspección semanal de equipos, herramientas, maquinaria a usar en la misma, tanto propia como de los contratistas.
  - Concretadora.
  - Escalera.
  - Soldador
  - Pulidora
- Se verifica pago de seguridad social del personal asociado a la obra de la escuela la trinidad sede los Díaz, y del personal subcontratista como los de la pintura, canales y cubierta.
- Se cuenta con certificados de disposición final de aquellos residuos de construcción.
- La chatarra resultante de la obra, como canales, puertas, etc. Es entregada a la institución educativa con autorización de la alcaldía de Manizales.
- Se realiza al personal recomendaciones sobre la observación constante de no uso de elementos de protección personal durante las labores realizadas en su centro de trabajo. Además.
- Se realizan inspecciones planeadas de orden y aseo, elementos de emergencias como botiquín, extintor y camilla.
- Se hacen recomendaciones en cuanto a orden y aseo en el sitio de trabajo, buscando mayor confort para los trabajadores y las labores aledañas.

JJOM

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**Señalización de material.**




**Vaciado de tapas de sumideros y trampa de grasas**




**Enchape de paredes y piso.**



**Instalación y pintura de canales**



**Escuela San Peregrino Sede el Vecia.**

- Durante la semana en curso se realizan labores de instalación de terrazo y pintura exterior.
- Se realiza mantenimiento de la señalización de los puntos de acopio.
- Se le realiza recomendación al personal sobre el orden y el aseo del sitio, se les llama la atención por la incorrecta disposición de los residuos y se retroalimentan al respecto.
- Se instala punto de acopio de chatarra resultante en las operaciones de la obra.
- Se realiza capacitación del personal que ingresa para el mantenimiento de las cubiertas.
- Se realiza apoyo en oficina en labores administrativas, y alimentación constante del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con todas las actividades realizadas en campo.
- Se realiza inspección de elementos de seguridad instalados en la obra, Botiquín, Camilla, Extintor.
- Se retroalimenta al personal que labora con la instalación del terrazo, sobre el uso constante de elementos de protección personal, cuando se realiza la mezcla y cuando se esté instalando el mismo, no se les exige uso de casco porque su labor es a nivel de piso y no hay labores aledañas.
- Se realiza inspección pre operacional de concretadora.

## 5. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

**Punto de acopio sin separación en la fuente**



**Vaciado y realización de bordillo.**



JJOM

**Preparación de mezcla.**



**Orden y Aseo en espacios de Trabajo.**

Se le recomienda al personal retirar las herramientas, equipos y elementos que ya no son necesarios en la misma, con el fin de ir adecuando los espacios para la llegada de los demás contratistas, además de que esto genera riesgos de caída y golpes que pueden ser evitados.



**Elaboró:**

**Jenny Marcela Orozco**
**Profesional SST.**
**Lic N° 75644**

-