JJOM

“MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B - LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C – LOS DIAZ, SAN PEREGRINO SEDE C – EL VECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES”

CONTRATO N° 246170749

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ING. JHON JAMES OROZCO MARULANDA

CC 75.064.427

REPRESENTANTE LEGAL

JHON JAMES OROZCO MARULANDA

ELABORADO POR

JENNY MARCELA OROZCO FLOREZ

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

MANIZALES / CALDAS

SEPTIEMBRE.

2024.

JJOM

Contenido

1. Personal en obra. 3

2. Reporte accidentes de trabajo 3

2.1 AT del periodo 3

3. Ausentismo del periodo 3

4. Actividades Realizadas. 4

JJOM

1. Personal en obra.

Se cuentan a la semana comprendida entre el 9 al 14 de septiembre de 2024, con 6 trabajadores activos, todos y cada uno de ellos cuenta con su certificado de médico de ingreso.

CARGO	NUMERO DE COLABORADORES	NOMBRE DEL COLABORADOR
INGENIERO CIVIL.	1	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
PROFESIONAL SST	1	JENNY MARCELA OROZCO FLOREZ
MAESTRO DE OBRA	1	JOSE HENRY OROZCO RAMIREZ
OFICIALES	2	RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO QUINTERO MUÑOZ
AYUDANTES	1	CARLOS ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ
TOTAL COLABORADORES	6	

Retiro de personal.

Para la semana entre el 9 y al 14 de septiembre de 2024, NO se retiró ningún trabajador.

2. Reporte accidentes de trabajo

2.1 AT del periodo

Durante el periodo comprendido entre el 9 al 14 de septiembre de 2024, no se presentaron incidentes o accidentes de origen laboral.

3. Ausentismo del periodo

Para el periodo comprendido entre el 9 al 14 de septiembre de 2024 no se presenta ausentismo ni por origen laboral ni por origen común

MOTIVO DEL AUSENTISMO	DIAS DE AUSENCIA
Enfermedad General	0
Accidente de Trabajo	0
Calamidad doméstica	0
Total días de ausencia	0

4. Actividades Realizadas.

Escuela la Trinidad Sede Las Pavas.

- En la segunda semana del presente mes se iniciaron las labores continuando con las actividades de instalación y pintura del canal en lámina galvanizada, cubierta y pintura general externa, interna en el área de servicios generales, instalación de lámparas, y se continua con la instalación de bajantes.
- Se realiza verificación de permisos de trabajo en altura de los contratistas que se encargan de realizar actividades críticas como alturas y caliente.
- Se realizan charlas de seguridad sobre autocuidado e identificación de riesgos y valoración de peligros, interviniendo riesgos existentes en la obra.
- Se realiza inspección de los andamios usados para las labores de instalación de lámina galvanizada y algunas labores de pintura.
- Se realiza recolección de equipos, máquinas y herramientas que ya no son necesarias en el sitio y se realiza orden y aseo de las distintas áreas ya entregadas con anterioridad.
- Se realiza recolección de escombros, y demás materiales no compostables con el fin de usarlos en otro frente de trabajo para distintos fines.
- Se realiza inspección de zona de trabajo con el fin de controlar los riesgos existentes.
- Se verifica pago de seguridad social del personal adscrito a la obra, y de las empresas subcontratadas para los procesos de pintura e ingeniería civil que se tenga para el mes en curso.
- Se señalizan y demarcan áreas de intervención con el fin de evitar algún tipo de riesgo con los niños que allí reciben clases y demás personal que ingresa a la institución educativa.

Registro Fotográfico.

Instalación lámina galvanizada





JJOM

Pintura exterior e instalación de canales





Orden, aseo y retiro de material.







JJOM

Escuela Vereda la Trinidad Sede los Díaz.

- Durante la semana se llevan a cabo la instalación de enchapes en pisos y paredes, instalación de aparatos sanitarios y lavamanos, y se inicia con la pintura interior y baños en general.
- Se realiza revisión de los permisos de altura del personal que se encarga de la instalación y pintura de las canales, inspección de cubierta y cielo raso.
- Se realiza firma del permiso en caliente del personal capacitado para la realización del mismo.
- Se realiza verificación de elementos de protección personal y reposición de los que había lugar, se hacen recomendaciones a los contratistas sobre su negativa en el uso constante de elementos de protección personal, y se les indica el cese de operaciones por su desobediencia.
- Se realizan charlas de seguridad sobre peligros biomecánicos, cuidado de las posturas cuando se manipule carga, peso y se mantenga una posición prolongada por mucho tiempo.
- Se realiza inspección de zona de trabajo con el fin de controlar riesgos existentes, y realizar priorización de los mismos según la matriz IPEVR.
- Se verifican puntos de acopio, de residuos no compostables, y se realiza reposición de señalización de cada uno de ellos.
- Se realiza inspección semanal de equipos, herramientas, maquinaria a usar en la misma, tanto propia como de los contratistas.
  - Concretadora.
  - Escalera.
  - Soldador
  - Pulidora
  - Andamio
- Se verifica pago de seguridad social del personal asociado a la obra de la escuela la trinidad sede los Díaz, y del personal subcontratista como los de la pintura, canales y cubierta.
- Se realizan inspecciones planeadas de orden y aseo, elementos de emergencias como botiquín, extintor y camilla.
- Se hacen recomendaciones en cuanto a orden y aseo en el sitio de trabajo, buscando mayor confort para los trabajadores y las labores aledañas; se les indica la importancia de ir retirando de cada zona aquello que ya no usamos y de realizar aseo de las instalaciones.

Registro Fotográfico.

Demolición de bordillo de corredor.



JJOM








Instalación de unidades Sanitarias.








JJOM

Incumplimiento en uso de elementos de protección personal.

Se les realiza llamado de atención verbal a los trabajadores, por el no uso de elementos de protección personal para las labores adelantadas en campo, teniendo en cuenta que se les ha entregado elementos de protección personal en el inicio de la obra y cuando han reportado su desgaste.




Enchape de pisos y paredes.

Centro de acopio

ANTES



DESPUES



Descargue de Arena de revoque



Escuela San Peregrino Sede el Vecia.

- Durante la semana se realiza la instalación del terrazo y zonas generales en la zona del restaurante., se realizan labores de pintura interior y exterior, construcción de boca puerta de las aulas y el baño, destroncado de piso en aulas 1 y 2, se inician con pulido del terrazo.
- Se realiza mantenimiento de la señalización de los puntos de acopio.
- Se indica al personal sobre la importancia de ir retirando aquellos elementos que ya no usemos con el fin de adoptar espacios para los demás trabajadores.No se le está dando una disposición final a las bolsas de cemento ni se está realizando separación en la fuente de los residuos solidos
- Se realiza gestión documental del personal que se retira de la obra.
- Se realiza gestión documental requerido no solo para el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sino también, para el avance del mismo, además de la gestión realizada a los archivos digitales y físicos.
- Se realiza apoyo en oficina en labores administrativas, y demás a las que exista lugar.

5. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Instalación terrazo zona restaurante





JJOM

Pulido de pisos del terrazo



Fraguada de pisos y lavado del mismo.





Inconformidad presentada orden y aseo.

El personal no se encuentra disponiendo las bolsas de cemento para su disposición final, ademas de que no se tiene separación de residuos en la fuente, todo material no aprovechable tambien se encuentra dispuesto en este sitio.

Se les recomienda obtener una buena disposición de residuos y clasificarlos como es debido con el fin de aportar al cuidado del medio ambiente,ademas de que se les explica para que se realiza esta separación y su correcta disposicion final.

JJOM





Orden y Aseo





Elaboró:

Jenny Marcela Orozco
Profesional SST.
Lic N° 75644