JJOM

“MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B - LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C – LOS DIAZ, SAN PEREGRINO SEDE C – EL VECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES”

CONTRATO N° 246170749

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ING. JHON JAMES OROZCO MARULANDA

CC 75.064.427

REPRESENTANTE LEGAL

JHON JAMES OROZCO MARULANDA

ELABORADO POR

JENNY MARCELA OROZCO FLOREZ

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

MANIZALES / CALDAS

SEPTIEMBRE.

2024.

JJOM

Contenido

1. Personal en obra. 3

2. Reporte accidentes de trabajo 3

2.1 AT del periodo 3

3. Ausentismo del periodo 3

4. Actividades Realizadas. 3

JJOM

1. Personal en obra.

Se cuentan a la semana comprendida entre el 23 al 28 de septiembre de 2024, con trabajadores activos, todos y cada uno de ellos cuenta con su certificado de médico de ingreso.

CARGO	NUMERO DE COLABORADORES	NOMBRE DEL COLABORADOR
INGENIERO CIVIL.	1	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
PROFESIONAL SST	1	JENNY MARCELA OROZCO FLOREZ
MAESTRO DE OBRA	1	JOSE HENRY OROZCO RAMIREZ

Retiro de personal.

Para la semana entre el 23 y al 28 de septiembre de 2024, no se tiene retiro de personal.

2. Reporte accidentes de trabajo

2.1 AT del periodo

Durante el periodo comprendido entre el 23 al 28 de septiembre de 2024, no se presentaron incidentes o accidentes de origen laboral.

3. Ausentismo del periodo

Para el periodo comprendido entre el 23 al 28 de septiembre de 2024 no se presenta ausentismo de personal.

MOTIVO DEL AUSENTISMO	DIAS DE AUSENCIA
Enfermedad General	0
Accidente de Trabajo	0
Calamidad doméstica	0
Total días de ausencia	0

4. Actividades Realizadas.

Escuela la Trinidad Sede Las Pavas.


- Durante el transcurso de la semana se concluyen labores con ajustes sencillos, aseo general y detalles de pintura, no se cuentan con más labores alternas dentro de la institución educativa, por lo que se espera adición del contrato con el fin de finiquitar actividades dentro de las cuales se encuentra:
  - Instalación de grama sintética
  - Instalación de cubiertas exteriores en cancha sintética, cancha cubierta y parte interior externa pared revocada.
  - Pintura de cubierta.

- El personal cubre las necesidades de detalles finales y se dirigen a otra de las sedes de frente de obra.
- Se realiza charla con el personal respecto al plan de emergencias que se tiene dispuesto en las tres sedes, además de ello se les informa sobre la realización del simulacro nacional que será realizado el día miércoles 02 de octubre de 2024.
- Se realiza la instalación del punto de encuentro definido para el simulacro.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Pintura general de la institución educativa.















JJOM

Pintura Casa Celador





Escuela Vereda la Trinidad Sede los Díaz.

- Durante la semana se lleva a cabo labores de instalación de canales en lamina galvanizada, instalación de puertas, baterías sanitarias, pinturas exteriores, corrección de detalles de pintura general y aseo de las áreas de la institución educativa.
- Se realiza pausas activas con el personal.
- Se ha evidenciado mejoramiento en el uso de los elementos de protección personal.

JJOM

- Se realiza revisión de los permisos de altura del personal que se encarga de la instalación y pintura de las canales, inspección de cubierta y cielo raso, y pintura en general.
- Se realiza firma del permiso en caliente del personal capacitado para la realización del mismo, en corte de marcos de puertas y mantenimiento de las mismas.
- Se realiza charla con el personal respecto al plan de emergencias que se tiene dispuesto en las tres sedes, además de ello se les informa sobre la realización del simulacro nacional que será realizado el día miércoles 02 de octubre de 2024.
- Se realiza la instalación del punto de encuentro definido para el simulacro.
- Se realiza inspección de zona de trabajo con el fin de controlar riesgos existentes, y realizar priorización de los mismos según la matriz IPEVR.
- Se cuentan con puntos de acopio dentro de la institución educativa de aquellos residuos que han salido de la pintura y del desmonte de cielo raso.
- Se realiza inspección semanal de equipos, herramientas, maquinaria a usar en la misma, tanto propia como de los contratistas.
  - Andamio.
  - Escalera.
  - Soldador
  - Pulidora.
- Se realiza planeación e inventario de actividades pendientes para tener en cuenta con la adición del contrato.
- Se realiza mejoramiento de la portada externa de la institución educativa.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación canales en lámina galvanizada



JJOM

Pintura de cielo raso.



Señalización punto de encuentro.



Pintura externa.





JJOM



Uso de elementos de protección personal.





JJOM





Escuela San Peregrino Sede el Vecia.

- Durante el trascurso de la semana se ejecutarán labores como pulida del terrazo, se continua la actividad del pulido de piso de terrazo, se inicia instalación de guarda escobas en temas de piso de restaurante y cocina.
- Se recomienda al personal realizar la separación de los residuos resultantes de las actividades que allí se realizan ya que el punto asignado no está siendo usado de manera conforme.
- Se realizan charlas de seguridad semanales.
- Se realiza gestión documental requerido no solo para el diseño de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si no demás labores a las que haya lugar en la oficina.
- Se realiza inspección de equipos de emergencias.
- Se realiza recorrido con el ingeniero encargado verificando detalles para entrega de la institución educativa, con el fin de evidenciar que se debe de solicitar para la adición del contrato.
- Se realiza apoyo en oficina en labores administrativas, y demás a las que exista lugar.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Pulido de Terrazo.







JJOM

Instalación guarda escobas.

ANTES **DESPUES**





Hallazgos en orden y aseo







Elaboró:

Jenny Marcela Orozco
Profesional SST.
Lic N° 75644