ANEXO 8

Certificado de Calibración SFMP 1832 Julio 09 de 2024

RA: COL-00099
Cliente: SOLUCIONES SOSTENIBLES INDUSTRIALES
INGENIERO OSCAR VILLEGAS

Modelo Tipo: **CMXA 80**
Serial No: **1011008**
Recalibración Hasta: Julio 09 de 2025

Condición: Instrumento dentro de especificaciones.

El Centro de Reparación y Calibración CoMo, MaPro de SKF CMC (Colombia), certifica que el producto referenciado anteriormente ha sido Testeado y calibrado de acuerdo a parámetros de Fábrica. La calibración de los equipos utilizados para realizar el test y para calibrar su equipo cuenta con trazabilidad de acuerdo a estándares internacionales.

Equipos usados:

Tipo	Numero de serie	Calibración hasta
Shaker HI 803 Hardy Instruments	0891	2025/02/16
Signal Generator Agilent 33220A	MY44058485	2026/01/23
Calibrador VDC Time Electronics 1010	2810K12	2025/01/31
Multimetro Digital FLUKE 8845A	2198014	2025/03/07

Todos los CMC de SKF cumplen a cabalidad con los procedimientos y requerimientos de calibración de acuerdo a la ISO 10012. Procedimiento T.I.-11 SKF Latín Trade S.A.S. es una compañía certificada en ISO 9001:2018

Este informe de certificado de calibración se realizó bajo condiciones de temperatura controladas.

Temperatura 22°C Humedad 60%

CoMo/MaPro Repair Center-CMC Colombia
SKF LATIN TRADE SAS.
Autopista Medellin, Km. 3,5 Vía Siberia
Bogota D. C. - Colombia
Centro Empresarial Metropolitano - Bodega 18 Modulo 3