Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
Sep 25 4 50 PM '24

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 24-09-2024

DEPENDENCIA : Grupo de Recursos Físicos

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1452

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2024

DOCUMENTO No.: CVC No. 0513-2024

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: OCTAVO PAGO PARCIAL, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PERIODO DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024, FACTURA FE-247 - CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1051	0704300	000053009130046005	$ 33,660,509.00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $33,660,509.00

FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Consmacol S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4bf77f54ca21b7c1229b10e14c9d5fe49a7261afe6e4c613839a406a88dd553335c24174b21ae666ccf6d04bbd23f490

Número de Factura: FE-247
Fecha de Emisión: 20/09/2024
Fecha de Vencimiento: 20/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900131245
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 23 C 9 E 27
Teléfono / Móvil: 6026623081
Correo: contabilidad@consmacol.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890399002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CRA 56 11 36 BARRIO SANTA ANITA
Teléfono / Móvil: 3310100 - 6206600
Correo: facelectro@cvc.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	NIU	1,00	$ 28.286.142,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.374.366,98	19.00			$ 28.286.142,02

Notas Finales

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y MOTOBOMBAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL , INSTALACIONES AUXILIA RES E INSTALACIONES DEPORTIVAS , RECREATIVAS Y CULTURALES , UBICADAS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI Y LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL DE LA CVC. SEGUN CONTRATO NO. 0513 DE 2024. PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/09/2024 08:51:20
Documento validado por la DIAN:
20/09/2024 08:51:21
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			28.286.142,02
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			28.286.142,02
IVA			5.374.366,98
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.374.366,98
Total neto factura (=)			33.660.509,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	33.660.509,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	1.131.445,68
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764057193356 Rango desde: 205 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-10-02

ANDRES FELIPE GUEVARA ALZATE
Director Administrativo y del Talento Humano
Ordenador del Gasto

CLAUDIA MARIA SALAZAR BERMUDEZ
Supervisora

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 513 de 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOBOMBAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, INSTALACIONES AUXILIARES E INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES, UBICADAS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI Y LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL DE LA CVC"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024.

VALOR: DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($212.940.000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1452

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 22 de mayo del 2024

En el Municipio Cali el dia 24 de Septiembre del 2024, siendo las 12:22 PM se reunieron en las instalaciones de la Grupo de Recursos Fisicos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: HARVEY TRUJILLO MATEUS, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.755.584 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S; y CLAUDIA MARIA SALAZAR BERMUDEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 34.513.384, quien actúa en su condición de SUPERVISORA, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 513 de 2024, en los siguientes términos:

LA SUPERVISORA del CONTRATO CVC No. 513 de 2024, CLAUDIA MARIA SALAZAR BERMUDEZ, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOBOMBAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, INSTALACIONES AUXILIARES E INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES, UBICADAS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI Y LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE DE LA DIRECCION TÉCNICA AMBIENTAL DE LA CVC, PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FE-247 por valor de TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($33.660.509.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 24 de septiembre del 2024

Claudia M. Salazar B.

LA SUPERVISORA,
CLAUDIA MARIA SALAZARBERMUDEZ

POR EL CONTRATISTA,
HARVEY TRUJILLO MATEUS

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 8-2024

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 24/09/2024

Nombre del Supervisor: SALAZAR BERMUDEZ CLAUDIA MARIA

Tipo CONTRATO **Número** 513 **Año** 2024

Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOBOMBAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, INSTALACIONES AUXILIARES E INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES, UBICADAS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI Y LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL DE LA CVC"

Fecha de Inicio: 22 de mayo de 2024 **Fecha Terminación:** 31 de diciembre de 2024

Duración inicial: A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024.

Valor Inicial: $212,940,000 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $212,940,000

Valor pagado a la fecha: $92,132,577 **Saldo:** $120,807,423

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S

Las estipuladas en el pliego de condiciones

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	31/12/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	31/12/2027
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2024

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOBOMBAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, INSTALACIONES AUXILIARES E INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES, UBICADAS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI Y LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL DE	PESOS	212,940,000.00	92,132,577.00	43.27%	ASI MISMO SE VERIFICO SUS APORTES A PARAFISCALES

Informe No. 8-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 24/09/2024
Nombre del Supervisor: SALAZAR BERMUDEZ CLAUDIA MARIA
Tipo CONTRATO **Número** 513 **Año** 2024

LA CVC					

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

LA SUPERVISORA del CONTRATO CVC No. 513 de 2024, CLAUDIA MARIA SALAZAR BERMUDEZ, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOBOMBAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, INSTALACIONES AUXILIARES E INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES, UBICADAS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI Y LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL DE LA CVC, PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FE-247 por valor de TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($33,660,509.00).

Firma del Supervisor:

Claudia Mª Salazar B

SALAZAR BERMUDEZ CLAUDIA MARIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900131245-4	CONSMACOL SAS		CALLE 33A 7 124	6523031	administracion@consmacol.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	10/09/2024	60160319	$5.138.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	557.900	0		0		0	0	0	0	557.900	4
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	78.000	0		0		0	0	0	0	78.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	216.900	0	0	0	0	0	0		216.900	1
231001	Colfondos	800227940-6	579.600	0	0	0	0	0	0		579.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.954.600	0	0	44.900	44.900	0	0		2.044.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	921.900				921.900	0	0	921.900			9.219	921.900	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	687.900	0	0	687.900	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	687.900	687.900
Pensión	3	2.840.900	2.840.900
Riesgos Laborales	1	921.900	921.900
CCF	1	687.900	687.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.138.600	5.138.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900131245-4	CONSMACOL SAS		CALLE 33A 7 124	6623081	administracion@consmacol.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	10/09/2024	80160319	$5.138.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16755584	TRUJILLO MATEUS HARVEY	1	0		S																	25-14	8.968.000	1.434.600	0	0	44.900	44.900	EPS010	8.968.000	358.700	14-23	8.968.000	5	624.100	CCF57	8.968.000	358.700	0	0	0	0	0
2	CC	66876529	ORTIZ VALENCIA LUZ DIVIA MIREYA	1	0		S																	25-14	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS018	1.950.000	78.000	14-23	1.950.000	1	10.200	CCF57	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
3	CC	56972445	ACOSTA CASTRO YAZMIN	1	0		S																	23100 1	2.322.000	371.600	0	0	0	0	EPS010	2.322.000	92.900	14-23	2.322.000	1	12.200	CCF57	2.322.000	92.900	0	0	0	0	0
4	CC	93436290	VIVAS FIERRO HUGO FERNANDO	1	0		S								X									23020 1	1.355.109	216.900	0	0	0	0	EPS010	1.355.109	54.300	14-23	1.355.109	5	94.400	CCF57	1.355.109	54.300	0	0	0	0	0
5	CC	14679221	VALENCIA ROSERO EDGAR JESUS	1	0		S																	23100 1	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	16711455	RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL	1	0		S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS012	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141126943776

(415)7707212489984(8020) 000014112694377 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 3 1 2 4 5	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona juridica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S.	CONSMACOL S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 23 C 9 E 27

42. Correo electrónico contabilidad@consmacol.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 6 6 2 3 0 8 1	3 1 6 4 4 6 9 2 2 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 0 7 0 1 2 4	4 2 2 0	2 0 1 2 1 2 1 4		4 3 2 1	4 3 2 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 19 / 11 : 10: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TRUJILLO MATEUS HARVEY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-09-2024 01:23:23PM

Consmacol S.A.S
Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S

DISEÑO CONSTRUCCION Y MONTAJES
ASESORIAS REFORMAS
INTERVENTORIAS CONSULTORIA
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

Santiago de Cali, septiembre 20 de 2024

Señores:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC-
La Ciudad.

Por medio de la presente hago constar que nuestra empresa CONSMACOL S.A.S, identificada con Nit. 900.131.245-4 cumple con los pagos de los aportes de **SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES AL SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACION** y que en la actualidad se encuentra a PAZ y SALVO, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2.002.

Sin más comentario a la presente.

Atentamente,

HARVEY TRUJILLO MATEUS
Gerente
CONSMACOL S.A.S.

CALLE 33A No. 7-124 Tel: 6623081 Fax: 662 3085 Cel. 316 4469228
E-mail: administración@consmacol.com.co
Cali - Colombia

14

RECREATIVAS Y CULTURALES, UBICADAS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI Y LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL DE LA CVC" SEGUN CONTRATO No. 0513 DE 2024

CONTRATO CVC: No. 0513 DE 2024
CONTRATISTA: CONSMACOL S.A.S.
ACTA No.: 4
FECHA INICIACIÓN: MAYO 22 DE 2024
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

COTIZACION No.	FICHA TECNICA No.	UBICACIÓN	DESCRIPCION DEL TRABAJO	CNT.	VALOR PARCIAL ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR PARCIAL INCLUIDO IVA	
COT-011-CVC-0513-2024	24-05-01	EDF. PRINCIPAL PISO 4 TORRE B DAR SUR OCCIDENTE	EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DEL PISO 4, EN EL ÁREA DE DAR SUROCCIDENTE, PRESENTA EN EL CONTACTOR DE 50 AMP TRIFÁSICO QUE PROTEGE EL COMPRESOR, SE DEBERÁ RETIRAR EL EQUIPO LLEVARLO A PRUEBA DE TALLER, PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SUS CONTACTOS INTERNOS, ESTO DESGASTES SON OCASIONADOS POR LAS FLUCTUACIONES DEL VOLTAJE Y EL DESGASTE DEL MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DEL CONTACTOR POR EL TIEMPO DE USO. SE RECOMIENDA COLOCAR UNA PROTECCIÓN DE MONITOREO DE VOLTAJE PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO Y MEJORAR LAS CALIDADES DE SU FUNCIONAMIENTO.	1	912.979	173.466	1.086.445	✓
COT-015-CVC-0513-2024	27-06-01	EDF. PRINCIPAL PISO 2 TORRE B OFICINA JEFE DE NEGRITUDES	EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DEL PISO 4, EN EL ÁREA DE DAR SUROCCIDENTE, PRESENTA EN EL CONTACTOR DE 50 AMP TRIFÁSICO QUE PROTEGE EL COMPRESOR, SE DEBERÁ RETIRAR EL EQUIPO LLEVARLO A PRUEBA DE TALLER, PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SUS CONTACTOS INTERNOS, ESTO DESGASTES SON OCASIONADOS POR LAS FLUCTUACIONES DEL VOLTAJE Y EL DESGASTE DEL MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DEL CONTACTOR POR EL TIEMPO DE USO. SE RECOMIENDA COLOCAR UNA PROTECCIÓN DE MONITOREO DE VOLTAJE PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO Y MEJORAR LAS CALIDADES DE SU FUNCIONAMIENTO.	1	1.885.772	358.297	2.244.069	✓
COT-016-CVC-0513-2024	19-06-01	INSTALACIONES AUXILIARES ARCHIVO CENTRAL	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO, SE ENCUENTRA UN DAÑO EN SISTEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, YA QUE LA PROTECCIÓN Y/O MONITOR DE VOLTAJE, SE ENCUENTRA DAÑADA. SE DEBE LLEVAR EL EQUIPO A BANCO DE PRUEBAS, PARA DETERMINAR DAÑO, SE DEBERÁ REEMPLAZAR EL BREAKERMATIC DE PROTECCIÓN, CONTACTOR DE 50AMP. UNA VEZ REALIZADAS LAS REPARACIONES, SE ENTREGARÁ EL EQUIPO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	699.100	130.929	830.029	✓
COT-018-CVC-0513-2024	02-07-01	EDF. PRINCIPAL PISO 2 TORRE B LICENCIAS AMBIENTALES	SE ATIENDE LLAMADO PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL PISO 3 TORRE B EN EL ÁREA DE LICENCIAS AMBIENTALES. EL AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO #2 REQUIERE, LE SEA FABRICADO REJILLAS PARA PROTECCIÓN DE LOS FILTROS DE RETORNO, LAS CUALES POR SU TIEMPO DE USO DEL EQUIPO SE HAN DETERIORADO Y EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA SIN ELLAS. ESTAS REJILLAS SE DEBERÁN FABRICAR EN TALLER POR FUERA DEL EDIFICIO Y EN UN MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE EN EL EQUIPO, YA QUE ESTAS REJILLAS POR SER UN EQUIPO YA DE AÑOS ATRÁS DE FABRICACIÓN, NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO. POR ESTA RAZÓN SE REQUIERE FABRICARLAS Y ADECUARLAS DE TAL MANERA QUE OFREZCAN PROTECCIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	1	157.448	29.915	187.363	✓
COT-023-CVC-0513-2024	16-07-02	EDF. PRINCIPAL PISO 3 ANTIGUA DGA	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000BTU, PRESENTA FALLA POR CONGELAMIENTO EN EL SERPENTÍN DE LA UNIDAD EVAPORADORA, SE REVISA EL SISTEMA ENCONTRANDO PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE POR DEBAJO DEL NIVEL NORMAL, EVIDENCIANDO UNA FUGA EN EL SERPENTÍN DE LA UNIDAD EVAPORADORA, POR LO QUE SE DEBERÁ RETIRAR LLEVAR A TALLER PARA PROCEDER CON UBICACIÓN DE LA FUGA Y REPARACIÓN DE LA MISMA EN EL SERPENTÍN, UNA VEZ REPARADO EL SERPENTÍN, SE PROCEDERÁ A INSTALARLO EN EL EQUIPO. PARA ESTO SERÁ NECESARIO HACER LIMPIEZA DEL SISTEMA CON REFRIGERANTE LIMPIADOR, PRESURIZAR NUEVAMENTE EL SISTEMA CON GAS NITRÓGENO, PARA VERIFICAR CORRECCIÓN DE LA FALLA, REALIZAR VACÍO AL SISTEMA CON LA BOMBA DE VACÍO, RECARGAR NUEVAMENTE EL SISTEMA CON GAS REFRIGERANTE R410 HASTA LOGRAR PARÁMETROS REQUERIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	1	514.956	97.842	612.798	✓
COT-028-CVC-0513-2024	31-07-01	INSTALACIONES AUXILIARES LABORATORIO AMBIENTAL	SISTEMA DEL CUARTO FRÍO DE LABORATORIO AMBIENTAL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE AUXILIARES DE LA C.V.C. SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. EN LA REVISIÓN TÉCNICA SE ENCUENTRA AVERÍA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, POR LO QUE SE DEBERÁ RETIRAR EL EQUIPO PARA HACERLE PRUEBAS EN TALLER EXTERNO. TAMBIÉN SE ENCUENTRA LA VÁLVULA DE SERVICIO DEL LADO DE BAJA, PRESIÓN, AVERIADA, OCASIONANDO, FUGA DE REFRIGERANTE. PARA SU REPARACIÓN ES NECESARIO TAMBIÉN, ADEMÁS DE ENCONTRAR EL DAÑO ELÉCTRICO EN TALLER, HACER EL CAMBIO DE CAPACITORES DE ARRANQUE Y MARCHA REEMPLAZO DE LA VÁLVULA DE SERVICIO, HACER BARRIDO Y VACÍO DEL SISTEMA PARA RECARGAR CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO MO49 HASTA CONSEGUIR LOS NIVELES DE FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO PARA PONER EN MARCHA NUEVAMENTE EL EQUIPO, Y DEJAR EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA.	1	727.953	138.311	866.264	✓
COT-031-CVC-0513-2024	31-07-01	INSTALACIONES AUXILIARES LABORATORIO AMBIENTAL	EN EL MOMENTO DE LA REVISIÓN PERIÓDICA, SE EVIDENCIA FILTRACIÓN DE AGUA EN UNA DE LAS CONEXIONES DE LAS TUBERÍAS HIDRÁULICAS QUE CONECTAN CON LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO. ESTO FUE OCASIONADO POR DESGASTE DE LOS MATERIALES Y EN LA ROSCA DEL CONECTOR MACHO DE LA LLAVE DE PASO. SE DEBERÁ RETIRAR EL TRAMO DE TUBERÍA AFECTADA Y COLOCAR LOS ACCESORIOS PARA CONECTIVIDAD ADECUADOS, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ESTE TIPO DE TRABAJO DEBERÁ HACERSE CUANDO LA ENTIDAD NO ESTE CON BAJA OCUPACIÓN YA QUE SEDERA CORTAR EL SUMINISTRO DE LAS TORRES Y DESAGUIAR POR COMPLETO LAS TUBERÍAS DE LOS PISOS ESTO DEBE SER ATENDIDO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, YA QUE SE PUEDE OCASIONAR UN DERRAMAMIENTO DE AGUA MÁXIMO EN TODO EL PISO 1.	1	946.044	179.748	1.125.792	✓
COT-032-CVC-0513-2024	15-08-2024	EDF. PRINCIPAL PISO 1 TORRE A SALA DE PRUEBA	EL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO PRESENTA DAÑO EN EL MOTOR VENTILADOR DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 1/3 DE HP. EL CUAL SE REQUIERE EL RETIRO DE LA UNIDAD DE LA ENTIDAD PARA PRUEBAS EN TALLER. DETERMINAR SI TIENE REPARACIÓN EL MOTOR O DEBERA REEMPLAZARSE Y PROCEDER CON EL CAMBIO. POR UNO NUEVO. TAMBIÉN SE DEBERÁ CAMBIAR EL CAPACITOR DE ARRANQUE PARA ESTE MOTOR	1	700.799	133.152	833.951	✓
COT-017-CVC-0513-2024	09-07-01	INTALACIONES AUXILIARES CENTRO CULTURAL	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DEL CENTRO CULTURAL UBICADO EN EL ÁREA DE SALÓN MÚSICA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO, SE DEBE LLEVAR EL EQUIPO A TALLER PARA REALIZARLE PRUEBAS EN BANCO DE PRUEBAS. PARA HACER LA REVISIÓN TÉCNICA ENCONTRAR LA FALLA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO. PUESTO QUE SE ENCONTRÓ QUEMADO EL TRANSFORMADOR QUE DA SEÑAL A LA BOBINA DEL CONTACTOR Y A SU VEZ A LA UNIDAD CONDENSADORA. SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE UN MONITOR DE VOLTAJE, TIPO BREAKERMATIC, PARA LOGRAR LA REPARACIÓN, UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y PROTEGER EL EQUIPO DE LAS FLUCTUACIONES DE VOLTAJE PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1	466.899	88.711	555.610	✓
COT-010-CVC-0513-2024	24-07-1	CARTOGRAFIA	EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONAD DEL ÁREA DE CARTOGRAFÍA PRESENTA UN DAÑO QUE ES IRREPARABLE CONSECUENCIA DE SU LARGA VIDA DE UTILIZACIÓN, ESTE EQUIPO ERA DE SER REEMPLAZADO E IMPLEMENTAR UN SISTEMA NUEVO DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS ÁREAS A LAS CUALES DABA SERVICIO. PARA EL ÁREA DE CARTOGRAFÍA SE REQUIERE DE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 5 TN, PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE REQUIERE HACER LA INSTALACIÓN DE LA RESPECTIVA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN EN TUBERÍA DE COBRE DE 3/4" Y 3/8" HACER EL RESPECTIVO AISLAMIENTO TÉRMICO CON RÚA TEX PARA LAS TUBERÍAS, SE REQUIERE HACER LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES, SE DEBE HACER EL CABLEADO DE CONTROL PARA COMUNICACIÓN ENTRE LAS 2 UNIDADES CONDENSADORA Y MANEJADORA, SE RECOMIENDA HACER LA INSTALACIÓN DE UNA PROTECCIÓN TIPO BREAKER MATIC COMO PROTECCIÓN Y MONITOREO DE VOLTAJE, EL EQUIPO SE ENTREGARÁ EN CONDICIONES IDEALES DE FUNCIONAMIENTO	1	14.932.073	2.837.094	17.769.167	✓
COT-036-CVC-0513-2024	24-07-02	HELIOGRAFO	EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CARTOGRAFÍA QUE ALIMENTA EL ÁREA DEL HELIÓGRAFO, PRESENTA UN DAÑO QUE ES IRREPARABLE CONSECUENCIA DE SU LARGA VIDA DE UTILIZACIÓN, ESTE EQUIPO ERA DE SER REEMPLAZADO E IMPLEMENTAR UN SISTEMA NUEVO DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS ÁREAS A LAS CUALES DABA SERVICIO. PARA EL ÁREA DEL HELIÓGRAFO SE REQUIERE DE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24000 BTU, PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE REQUIERE HACER LA INSTALACIÓN DE LA RESPECTIVA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN EN TUBERÍA DE COBRE DE 5/8" Y 1/4" HACER EL RESPECTIVO AISLAMIENTO TÉRMICO CON RUBATEX PARA LAS TUBERÍAS, SE REQUIERE HACER LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES, SE DEBE HACER EL CABLEADO DE CONTROL PARA COMUNICACIÓN ENTRE LAS 2 UNIDADES CONDENSADORA Y MANEJADORA, SE DEBERÁ INSTALAR EL DESAGÜE DE CONDENSACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA, SE RECOMIENDA HACER LA INSTALACIÓN DE UNA PROTECCIÓN TIPO BREAKERMATIC COMO PROTECCIÓN Y MONITOREO DE VOLTAJE, EL EQUIPO SE ENTREGARÁ EN CONDICIONES IDEALES DE FUNCIONAMIENTO	1	5.885.400	1.118.226	7.003.626	✓
COT-030-CVC-0513-2024	03-06-01	EDF. PRINCIPAL PISO 1 CORRESPONDENCIA ARCHIVO	EL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE LA CVC ESTÁ PRESENTANDO INTERRUPCIONES EN EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO. PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA ELÉCTRICO QUE SE PRESENTA SE REQUIERE CAMBIAR EL TOTALIZADOR TRIFÁSICO DE 100 A, DEBIDO A QUE LOS CONTACTOS INTERNOS DEL TOTALIZADOR EXISTENTE YA TIENEN DESGASTE EN SUS CONTACTOS INTERNOS POR SU TIEMPO DE USO, SE DEBE RETIRAR EL EQUIPO DE LA CVC PARA SU REEMPLAZO.	1	466.719	88.677	555.396	✓
			TOTAL ACTA		28.286.142	5.374.367	33.660.509	

HARVEY TRUJILLO MATEUS
CONTRATISTA

CLAUDIA MARIA SALAZAR B
SUPERVISOR CVC