Bogotá, Julio 30 de 2024

Señores
Instituto Nacional de Metrología de Colombia.

Referencia: CONTRATO DE OBRA 186 DE 2023 “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA”

Asunto: REGISTRO FOTOGRAFICO DIARIO INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

Reciba un cordial saludo.

A continuación, se presente el registro fotográfico del avance de los trabajos realizado durante el mes de julio del 2024, por el contratista UT COINSI-FEXXA 001, bajo el contrato 186 del 2023.

Cordialmente,

ALEXANDER BEDOYA DUQUE
Director de Proyectos de Ingeniería

REGISTRO FOTOGRAFICO DIARIO INTERVENTORIA INM – JULIO DEL 2024

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 02/07/2024.




Instalación de barraje de SPT en sótano.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 03/07/2024.



Instalación de grupos de medida en tableros del sótano.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 04/07/2024.



Instalación apantallamiento - piso 4.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 05/07/2024.



Adecuación de salida de iluminación - cuarto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 06/07/2024.



Pintura de láminas de cielo falso - cuarto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 08/06/2024.




Pintura de láminas de cielo falso - cuarto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 09/07/2024.



Instalación luminarias - quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 10/07/2024.



Desmonte de vidrios para instalación de apantallamiento - sexto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 11/07/2024.



Instalación luminarias - quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 12/07/2024.



Instalación de apantallamiento - sexto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 13/07/2024.



Instalación de luminarias - quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 15/07/2024.



Instalación de vidrios - sexto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 16/07/2024.




Pintura láminas de fibrocemento quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 17/07/2024.



Medida de resistencia de la malla de puesta a tierra - jardín.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 18/07/2024.



Instalación de salidas de iluminación – cuarto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 19/07/2024.



Pintura de láminas de cielo falso - quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 20/07/2024.



Instalación de luminarias - piso 4 .

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 22/07/2024.




Cableado del barraje de SPT - Sotano.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 23/07/2024.




Instalación de luminarias – piso 4.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 24/07/2024.



Instalación de luminarias – piso 4.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 25/07/2024.




Adecuación de cielo falso – Piso 4.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 26/07/2024.



Instalación de cajas de paso en apantallamiento – Primer piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 27/07/2024.



Instalación de luminarias – Quinto piso.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 29/07/2024.



Cableado de barraje de SPT del cuarto de comunicaciones - sótano.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA 30/07/2024.



Instalación de luminarias – Quinto piso.

Bogotá, agosto 31 de 2024

Señores
Instituto Nacional de Metrología de Colombia.

Referencia: CONTRATO DE OBRA 186 DE 2023 “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA”

Asunto: REGISTRO FOTOGRAFICO DIARIO INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

Reciba un cordial saludo.

A continuación, se presente el registro fotográfico del avance de los trabajos realizado durante el mes de agosto del 2024, por el contratista UT COINSI-FEXXA 001, bajo el contrato 186 del 2023.


Cordialmente,

ALEXANDER BEDOYA DUQUE
Director de Proyectos de Ingeniería

REGISTRO FOTOGRAFICO DIARIO INTERVENTORIA INM – JUNIO DEL 2024



01-08-24 Instalación de bandeja filtro de armónicos.



02-08-24 Instalación luminarias de cafetería piso 6




03-08-24 Instalación de cielos falso – piso 1



05-06-24 Instalación del cableado de auditorio



06-08-24 Instalación de cableado de auditorio



08-08-24 Prolongación de ducteria de tableros.



09-08-24 Instalación de luminaria de emergencia




10-08-24 Instalación de acometidas eléctricas tableros de iluminación de pisos



12-08-24 Instalación de grupos de medida en tableros piso 4



13-08-24 Instalación de grupos de medida en tableros piso 4



14-08-24 Instalación de tablero de iluminación de piso zona de oficinas



15-08-24 Alistamiento para conexionado de analizador en sótano




16-08-24 Instalación de interruptor del baño mujeres laboratorio piso 1



17-08-24 Instalación de tablero de iluminación piso 1 zona de oficinas.



19-08-24 Masillado de Driwall piso 1 zona de oficinas



20-08-24 Instalación de ducteria luminaria de emergencia sótano




21-08-24 Desmonte de luminarias baño piso 3




22-08-24 Obra civil tablero de iluminación de piso



23-08-24 Obra civil de tableros de iluminación de piso



24-08-24 Instalación ducteria de auditorio.



25-08-24 Instalación de CT’s en tablero sótano.



26-08-24 Cableado baños piso 3



27-08-24 Instalación de balas en piso 6



28-08-24 Cableado de baños piso 3



29-08-24 Instalación de tablero de iluminación del sótano



30-08-24 Resane de DriWall del baño de piso 3



31-08-24 Instalación de acometidas a tableros de iluminación