DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Noviembre del 2024	Numero de contrato:	CD-12-2024-4214
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**WILLIAM JOSE CADAVID BARROSPAEZ** Identificado con C.C Nº **72358193**		
Periodo del informe:	Correspondiente al 31 octubre del 2024	Informe número:	03
Objeto del contrato:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($15.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. Se apoyó a la gestión durante las visitas realizando la inspección a las viviendas postuladas correspondiente al barrio LOS ANGELES 1, en donde se verifico el estado dichas viviendas dentro del diagnóstico para de esta manera confirmar si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral del inmueble, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas.
   Actividad realizada en las siguientes direcciones:

   - K 14 112F 20
   - K 14 115 66
   - K 16 112F 56
   - K 16 117 08
   - K 16 117 19
   - K 13 117 32

2. Se apoyó a la gestión durante las visitas realizando la inspección a las viviendas postuladas correspondiente al barrio CIUDADELA 20 DE JULIO, en donde se verifico el estado dichas viviendas dentro del diagnóstico para de esta manera confirmar si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral del inmueble, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas.
   Actividad realizada en las siguientes direcciones:

- K 1C 47 54
- K 1C2 47 67
- C 47 1B1 03
- C 47 1C 03
- C 47D 1B 27
- C47 D 1B 41

3. Se apoyó a la gestión durante las visitas realizando la inspección a las viviendas postuladas correspondiente al barrio REBOLO, en donde se verifico el estado dichas viviendas dentro del diagnóstico para de esta manera confirmar si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral del inmueble, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas.
   Actividad realizada en las siguientes direcciones:

   - C 23 23 76
   - C 28 26 118
   - C 24 25 39
   - C 24 28 30
   - C 24 29 32
   - C 24 22 66

4. Se apoyó a la gestión durante las visitas realizando la inspección a las viviendas postuladas correspondiente al barrio 7 DE ABRIL, en donde se verifico el estado dichas viviendas dentro del diagnóstico para de esta manera confirmar si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral del inmueble, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas.
   Actividad realizada en las siguientes direcciones:

   - K 10A SUR 50 32
   - C 3 SUR 50 F 02
   - C 49 9 A SUR 04
   - K 11 SUR 49 67
   - K 11 SUR 51B 51

5. Se apoyó a la gestión durante las visitas realizando la inspección a las viviendas postuladas correspondiente al barrio LAS FLORES, en donde se verifico el estado dichas viviendas dentro del diagnóstico para de esta manera confirmar si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral del inmueble, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas.
   Actividad realizada en las siguientes direcciones:

   - C 106 90 149 INT 4
   - C 107 86A 76
   - C 107 91 123
   - C 107 91 142
   - C 108 88 24

Atentamente,

WILLIAM JOSE CADAVID BARROSPAEZ
C.C Nº 72358193

REGISTRO FOTOGRAFICO

LOS ANGELES 1



CIUDADELA 20 DE JULIO



REBOLO



7 DE ABRIL



LAS FLORES

