

PASOS DE LA TAREA			
PASOS DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS	POSIBLES RIESGOS / CONSECUENCIAS	CONTROLES DE PELIGROS Y RIESGOS
Relleno con material de afirmado	Condiciones seg. locativo: Caída de objetos	Golpes fracturas contusiones traumatismos graves Incapacidades	Capacitación al personal sobre el riesgo Delimitación de Áreas peligrosas uso de EPP.
Relleno con material de afirmado.	Mecánicos: elementos o partes de la máquina, herru / equipos.	<ul style="list-style-type: none"> o Cortes o Heridas o Mochuonco o Amputaciones o Golpes 	Mantenimiento de equipos o herramientas. Inspección de eq. / Herramienta.
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

PASOS DE LA ACTIVIDAD		PASOS DE LA TAREA		
		PELIGROS	POSIBLES RIESGOS / CONSECUENCIAS	CONTROLES DE PELIGROS Y RIESGOS
<p>Debe estar firmado por: Autorizador: (Supervisor o Jefe inmediato), Verificador: (Coordinador de trabajo en alturas, para el caso de trabajos con riesgo de caídas en alturas o Inspector de seguridad en los demás casos) y Ejecutores (trabajadores que van a realizar la labor).</p> <p>Los aquí firmantes manifiestan haber identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar y determinado las medidas de control para realizarlo de forma segura.</p>				
Cargo	Perfil	Nombres y apellidos	Numero de Documento	Firma
Residente	Autorizador	Corbo Augusto Lincoln	74.373.208	
Coordinador SST	Verificador	Jimeno Rocho	52.898.667	
Ayudante	Ejecutor 1	Corbo Alberto Ospina	1001682216	
Ayudante	Ejecutor 2	Orvon Feiney Fortin	1007301218	
Ayudante	Ejecutor 3	Alvaro Zama Benitez	1030620187	
	Ejecutor 4			
	Ejecutor 5			
	Ejecutor 6			
	Ejecutor 7			
REFRENDACIÓN				
<p>Este documento podrá ser refrendado siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones del trabajo, los riesgos previstos sean los mismos y la actividad se ejecute en el mismo lugar. Lo refrenda el Coordinador de trabajo en alturas, para el caso de trabajos con riesgo de caídas en alturas o el Inspector de seguridad en los demás casos.</p> <p>Mi firma en la celda respectiva indica que las condiciones de este Analisis de trabajo Seguro siguen vigentes y que el trabajo se puede realizar con seguridad.</p>				
Fecha (F)	Válido desde (hora)	Válido hasta (hora)	Nombres y apellidos del verificador	Firma
Vi. 25/08/2024	7 AM	5 PM		
Ff. 05/09/2024	7 AM	5 PM	Jimeno Rocho	

ANEXO 5 DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA


 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST						
	ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	<table border="1"> <tr> <td>Código</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Versión</td> <td>SST-F-004</td> </tr> <tr> <td>Última Revisión</td> <td>31/01/2021</td> </tr> </table>	Código	1	Versión	SST-F-004	Última Revisión
Código	1						
Versión	SST-F-004						
Última Revisión	31/01/2021						
NOMBRE DEL EMPLEADO Elver Alfonso Beltrán Vega	CARGO DESEMPEÑADO Ayudante						
AREA DE TRABAJO: Puerto Boyaca - LA CONTRA	DOTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FECHA Septiembre						

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 230 del CST, nos permitimos hacer entrega de la dotación y/o elementos de protección personal descritos a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Gorros Seguridad 04/09/24
1	Protector Respiratorio 04/09/24
1	Guentos Seguridad. 04/09/24
1	Guentos Seguridad 17/09/24.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSTRUCTORA PAIS S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.
2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, la vende o la regala, CONSTRUCTORA PAIS S.A.S queda eximida de entregar dotación en el siguiente periodo.
5. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	EL TRABAJADOR
Firma  Nombre: Cargo: Residente Obra.	Firma  Nombre Elver Alfonso Beltrán Cargo Ayudante

 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST				
	ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
				Código	1
				Versión	SST-F-064
	Última Revisión	31/01/2021			


NOMBRE DEL EMPLEADO Deinor Santiago IPUL Culma	CARGO DESEMPEÑADO Ayudante
AREA DE TRABAJO: puerto BUACA - CA CONTRA	DOTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FECHA SEPTIEMBRE

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 230 del CST, nos permitimos hacer entrega de la dotación y/o elementos de protección personal descritos a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	GoFro Seguridad 04/09/2024
1	Guentas Seguridad 04/09/2024
1	Protector Respiratorio 04/09/2024
1	Guentas Seguridad 17/09/2024.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSTRUCTORA PAIS S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.
2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, la vende o la regala, CONSTRUCTORA PAIS S.A.S queda eximida de entregar dotación en el siguiente período.
5. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	EL TRABAJADOR
 Firma Nombre: Cargo: RESIDENTE OBRA	 Firma Nombre: Deinor IPUL Culma Cargo: Ayudante

 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	
	ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
	Código	1
	Versión	SST-F-064
	Última Revisión	31/01/2021



NOMBRE DEL EMPLEADO Dietrich Rodriguez Ponconao	CARGO DESEMPEÑADO Ayudante
AREA DE TRABAJO: Puerto Boyacá-LA CONFIA	DOTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FECHA Septiembre

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 230 del CST, nos permitimos hacer entrega de la dotación y/o elementos de protección personal descritos a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Güantes Seguridad 04/09/2024
1	casco Seguridad 04/09/2024
1	Protector Respiratorio 04/09/2024
1	Güento Seguridad 17/09/2024.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSTRUCTORA PAIS S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.
2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, la vende o la regala, CONSTRUCTORA PAIS S.A.S queda eximida de entregar dotación en el siguiente período.
5. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	EL TRABAJADOR
 Firma Nombre: Residente OBRA. Cargo:	 Firma Nombre: Dietrich I. Por Cargo: Ayudante.

 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST			
	ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL			
			Código	1
			Versión	SST-F-064
	Última Revisión	31/01/2021		

NOMBRE DEL EMPLEADO Edgardo Poveda	CARGO DESEMPEÑADO Asistente de obra
ÁREA DE TRABAJO: POBLO BOYACA - LA CONFIA	DOTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FECHA SEPTIEMBRE

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 230 del CST, nos permitimos hacer entrega de la dotación y/o elementos de protección personal descritos a continuación:




CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Guaño Seguridad 04/09/2024
1	Protector Respiratorio 04/09/2024
1	Guaño Seguridad 17/09/2024
1	Protector Respiratorio 17/09/2024.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSTRUCTORA PAIS S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.
2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, la vende o la regala, CONSTRUCTORA PAIS S.A.S queda eximida de entregar dotación en el siguiente período.
5. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

CONSTRUCTORA PAIS S.A.S		EL TRABAJADOR	
Firma		Firma	
Nombre:		Nombre	Edgardo Poveda
Cargo:	Asistente Obra.	Cargo	Asistente.


ANEXO 6 DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA

 CONSTRUCTORA PAIS Cumplimiento Total		REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DE SST		CÓDIGO: SST-F-063 VERSIÓN: 01 Fecha: 31-ene-2021
TEMA:	PROTOCOLOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS			
OBJETIVO:	Preparar a los trabajadores para actuar de manera rápida y efectiva ante una situación de emergencia en el lugar de trabajo.			
FECHA:	PUERTO BOYACÁ	DURACIÓN:	30 minutos.	
LUGAR:	13 SEPTIEMBRE 2024	REALIZADA POR:	Jimena Rocha	
A CONTINUACIÓN SELECCIONE EL TIPO DE ACTIVIDAD				
CHARLA	CAPACITACIÓN	☒	ENTRENAMIENTO	INDUCCIÓN
DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Jehison Edgardo Poveda	10533288390	Asistente	
2	Elmer Alfonso Beltrán Vega	1055551012	Asistente	
3	Dietrich Rodríguez	1071328533	Asistente	
4	Dancer Santiago Lopez	1079264128	Asistente	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
OBSERVACIONES				
 FIRMA DEL INSTRUCTOR				

ANEXO 7 DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>		INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR																												CÓDIGO:		
																														VERSIÓN:		
																														FECHA:		
ELEMENTO	CONCEPTO ESPECÍFICO	PERIODO: <u>SEPTIEMBRE</u> BUENO ☒ MALO ☒ NO APLICA ☒																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ALICATES	AJUSTAMIENTO MANGO, ENGRASAMIENTO TORNILLO DE SUJECCIÓN	B	B	B																												
BARRAS Y PALANCAS	ESTADO GENERAL	B	B	B																												
CINCELES / PUNZONES	CABEZA LIBRE DE REBABAS, QUE NO SE ENCUENTRE ACHATADA, CÓNCAVA O POCO AFILADA	B	B	B																												
	FILOS DE CORTE REDONDEADOS	B	B	B																												
CINTA MÉTRICA	ESTADO DEL DISPOSITIVO DE ENROLLAR / DESENROLLAR	B	B	B																												
	VISIBILIDAD DE LA ESCALA DE MEDICIÓN	B	B	B																												
DESTORNILLADORES	MANGO QUE NO ESTE DETERIORADO	B	B	B																												
	PUNTA QUE NO SEA ROMA, ROTA O MALFORMADA	B	B	B																												
GRAPAS DE ALINEAR	ESTADO GENERAL	/	/	/																												
HOMBRESOLO	ESTADO DE LA MORDAZA Y SEGURO DEL MANGO	/	/	/																												
LIMAS	ESTADO DE SUPERFICIE ESTRIADA Y DEL MANGO	/	/	/																												
LLAVES DE TUBO	ESTADO DE LAS MORTAZAS DENTADAS Y/O MOVILIDAD DEL TRONILLO SINFIN ESTRIADO	/	/	/																												
MARTILLOS	MANGO, SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE REBABAS	B	B	B																												
PORRAS	MANGO	B	B	B																												
PRENSAS	ESTADO GENERAL, MORDAZA Y TORNILLO	/	/	/																												
RATCHE	MANGO Y CUADRANTE	/	/	/																												
SEGUETA	MARCO, DIENTES DE LA HOJA	/	/	/																												

Firma Operador:



CONSTRUCTORA PAIS Cumplimiento Total		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código Versión Última revisión		SST-IPH-002 1 31-ene.-2019																														
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL- APISONADOR O COMPACTADOR TIPO CANGURO																																		
		MARIPÍ BOYACÁ - SECTOR NARAPAM.		INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO																																
		MES: AGOSTO		MARCA		MODELO																														
				REFEREN.		COLOR																														
VERIFICAR	PARÁMETRO	MES: AGOSTO																															OBSERVACIONES			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ESTADO GENERAL ESTRUCTURA	Verifique que que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo.																						B	B	B	B		B	B	B	B	B				
MANILLAR	Verifique que este bien adherida al equipo, no deben haber fisuras																						B	B	B	B		B	B	B	B	B				
FUELLE	Controle el ajuste y verifique que este en buen estado																						B	B	B	B		B	B	B	B	B				
ZAPATA	Verifique el ajuste de los herrajes de la zapata.																						B	B	B	B		B	B	B	B	B				
PALANCA DE DESCOMPRESION	Verificar que este funcional																						B	B	B	B		B	B	B	B	B				
PALANCA DEL ACELERADOR	Verificar que este funcional. En operación se debe mantener al maximo																						B	B	B	B		B	B	B	B	B				
MANILLA DE ARRANQUE POR RETROCESO	La manilla debe estar integra y tener el dispositivo de sujeción																						B	B	B	B		B	B	B	B	B				
TANQUE, FILTRO Y NIVEL DE COMBUSTIBLE	Revise gnetas o fugas en el tanque, mangueras y conexiones. Verifique que el el filtro de combustible no se encuentre obstruido Verifique que el tanque se encuentre lleno																						B	B	B	B		B	B	B	B	B				
DEPOSITO, FILTRO Y NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	Revise gnetas o fugas en el tanque. Verifique que el el filtro no se encuentre obstruido Verifique que el nivel esté dentro de las marcas de la varilla medidora																						B	B	B	B		B	B	B	B	B				
DEPOSITO, FILTRO Y NIVEL DE ACEITE DE LA COLUMNA	Revise gnetas o fugas en el tanque. Verifique que el el filtro no se encuentre obstruido Verifique que el nivel esté dentro de las marcas del la mirilla																						B	B	B	B		B	B	B	B	B				
FILTROS DE AIRE	Verificar que los filtros no se encuentren saturados de polvo o empapados de combustible o aceite																						B	B	B	B		B	B	B	B	B				
EPP ADECUADOS PARA LA TAREA	EPP adecuados para la actividad: monogafas, protector respiratorio, protector auditivo, guantes, ropa adecuada, botas de seguridad																						B	B	B	B		B	B	B	B	B				
		B = Bueno M = Malo																																		
NOMBRE DEL OPERADOR		Alvaro Zamir Benitez															CEDULA					1030 690187					FIRMA					[Firma]				
OBSERVACIONES:																																				
RECOMENDACIONES: Opere la herramienta solamente después de realizar la inspección preoperacional y asegurarse que está en perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad																																				
<ul style="list-style-type: none"> Informe al inspector de seguridad cualquier condición de riesgo identificada Siempre que se cambien los accesorios la herramienta debe estar desenchufada Evitar manipular esta herramienta cerca de atmosferas explosivas como polvos, gases o líquidos inflamables 																																				



		MES: <u>SEPTIEMBRE</u>																															INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO			OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MARCA REFEREN.	MODELO COLOR		
VERIFICAR	PARÁMETRO																																			
ESTADO GENERAL ESTRUCTURA	Verifique que que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo.	B	B	B																																
MANILLAR	Verifique que este bien adherida al equipo, no deban haber fisuras	B	B	B																																
FUELLE	Controle el ajuste y verifique que este en buen estado	B	B	B																																
ZAPATA	Verifique el ajuste de los herrajes de la zapata.	B	B	B																																
PALANCA DE DESCOMPRESION	Verificar que este funcional	B	B	B																																
PALANCA DEL ACELERADOR	Verificar que este funcional. En operación se debe mantener al maximo	B	B	B																																
MANILLA DE ARRANQUE POR RETROCESO	La manilla debe estar integra y tener el dispositivo de sujecion	B	B	B																																
TANQUE, FILTRO Y NIVEL DE COMBUSTIBLE	Revise grietas o fugas en el tanque, mangueras y conexiones. Verifique que el el filtro de combustible no se encuentre obstruido Verifique que el tanque se encuentre lleno	B	B	B																																
DEPOSITO, FILTRO Y NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	Revise grietas o fugas en el tanque. Verifique que el el filtro no se encuentre obstruido Verifique que el nivel esté dentro de las marcas de la varilla medidora	B	B	B																																
DEPOSITO, FILTRO Y NIVEL DE ACEITE DE LA COLUMNA	Revise grietas o fugas en el tanque. Verifique que el el filtro no se encuentre obstruido Verifique que el nivel esté dentro de las marcas de la varilla	B	B	B																																
FILTROS DE AIRE	Verificar que los filtros no se encuentren saturados de polvo o empapados de combustible o aceite	B	B	B																																
EPP ADECUADOS PARA LA TAREA	EPP adecuados para la actividad, monogafas, protector respiratorio, protector auditivo, guantes, ropa adecuada, botas de seguridad	B	B	B																																

B = Bueno M = Malo

NOMBRE DEL OPERADOR	<u>ALVARO ZAMBRANO</u>	CEDULA	<u>1030640187</u>	FIRMA	
---------------------	------------------------	--------	-------------------	-------	--

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES: Opere la herramienta solamente después de realizar la inspección preoperacional y asegurarse que está en perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad

- Informe al inspector de seguridad cualquier condición de riesgo identificada
- Siempre que se cambien los accesorios la herramienta debe estar desenchufada
- Evitar manipular esta herramienta cerca de atmósferas explosivas como polvos, gases o líquidos inflamables

 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>		SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL - APISONADOR O COMPACTADOR TIPO CANGURO	
		Código Versión Última revisión	SST-IPH-002 1 31-ene.-2019

		INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO																															OBSERVACIONES							
		MARCA	REFEREN.	MODELO	COLOR																																			
MARIPÍ - SECTOR LAGUNAS																																								
		MES: A GOO TO																																						
VERIFICAR	PARÁMETRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
ESTADO GENERAL ESTRUCTURA	Verifique que que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo.	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B									
MANILLAR	Verifique que este bien adhienda al equipo, no deben haber fisuras	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B									
FUELLE	Controle el ajuste y verifique que este en buen estado	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B									
ZAPATA	Verifique el ajuste de los herrajes de la zapata.	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B									
PALANCA DE DESCOMPRESION	Verificar que este funcional	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B									
PALANCA DEL ACELERADOR	Verificar que este funcional. En operación se debe mantener al maximo	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B									
MANILLA DE ARRANQUE POR RETROCESO	La manilla debe estar integra y tener el dispositivo de sujecion	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B									
TANQUE, FILTRO Y NIVEL DE COMBUSTIBLE	Revise grietas o fugas en el tanque, mangueras y conexiones. Verifique que el el filtro de combustible no se encuentre obstruido. Verifique que el tanque se encuentre lleno	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B									
DEPOSITO, FILTRO Y NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	Revise grietas o fugas en el tanque. Verifique que el el filtro no se encuentre obstruido. Verifique que el nivel esté dentro de las marcas de la varilla medidora	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B									
DEPOSITO, FILTRO Y NIVEL DE ACEITE DE LA COLUMNA	Revise grietas o fugas en el tanque. Verifique que el el filtro no se encuentre obstruido. Verifique que el nivel esté dentro de las marcas de la minilla	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B									
FILTROS DE AIRE	Verificar que los filtros no se encuentren saturados de polvo o empapados de combustible o aceite	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B									
EPP ADECUADOS PARA LA TAREA	EPP adecuados para la actividad: monogafas, protector respiratorio, protector auditivo, guantes, ropa adecuada, botas de seguridad	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B									
		B = Bueno M = Malo																																						
NOMBRE DEL OPERADOR		GOLZ Alberto Espina															CEDULA		1004682216										FIRMA		[Firma]									
OBSERVACIONES:																																								
RECOMENDACIONES: • Opere la herramienta solamente después de realizar la inspección preoperacional y asegurarse que está en perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad • Informe al inspector de seguridad cualquier condición de riesgo identificada • Siempre que se cambien los accesorios la herramienta debe estar desenchufada • Evitar manipular esta herramienta cerca de atmosferas explosivas como polvos, gases o líquidos inflamables																																								

CONSTRUCTORA PAIS Cumplimiento Total		SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL- APISONADOR O COMPACTADOR TIPO CANGURO		Código	SST-IPH-002																												
				Versión	1	Última revisión	31-ene.-2019																												
MUNICIPIO - MARIPÍ - SECTOR LAGUNAS				INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO																															
				MARCA		MODELO																													
				REFEREN.		COLOR																													
VERIFICAR	PARÁMETRO	MES: SEPTIEMBRE																															OBSERVACIONES		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ESTADO GENERAL ESTRUCTURA	Verifique que que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo.	B	B	B																															
MANILLAR	Verifique que este bien adherida al equipo, no deban haber fisuras	B	B	B																															
FUELLE	Controle el ajuste y verifique que este en buen estado	B	B	B																															
ZAPATA	Verifique el ajuste de los herrajes de la zapata.	B	B	B																															
PALANCA DE DESCOMPRESION	Verificar que este funcional	B	B	B																															
PALANCA DEL ACELERADOR	Verificar que este funcional. En operación se debe mantener al maximo	B	B	B																															
MANILLA DE ARRANQUE POR RETROCESO	La manilla debe estar integra y tener el dispositivo de sujecion	B	B	B																															
TANQUE, FILTRO Y NIVEL DE COMBUSTIBLE	Revise grietas o fugas en el tanque, mangueras y conexiones. Verifique que el el filtro de combustible no se encuentre obstruido Verifique que el tanque se encuentre lleno	B	B	B																															
DEPOSITO, FILTRO Y NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	Revise grietas o fugas en el tanque. Verifique que el el filtro no se encuentre obstruido Verifique que el nivel esté dentro de las marcas de la vanilla medidora	B	B	B																															
DEPOSITO, FILTRO Y NIVEL DE ACEITE DE LA COLUMNA	Revise grietas o fugas en el tanque. Verifique que el el filtro no se encuentre obstruido Verifique que el nivel esté dentro de las marcas del la mirilla	B	B	B																															
FILTROS DE AIRE	Verificar que los filtros no se encuentren saturados de polvo o empaquetados de combustible o aceite	B	B	B																															
EPP ADECUADOS PARA LA TAREA	EPP adecuados para la actividad monogafas, protector respiratorio, protector auditivo, guantes, ropa adecuada, botas de seguridad	B	B	B																															
NOMBRE DEL OPERADOR		CARLOS ALBERTO COPINA																																	
OBSERVACIONES:		CEDULA																															1004682216	FIRMA	
RECOMENDACIONES: Operar la herramienta solamente después de realizar la inspección preoperacional y asegurarse que está en perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad																																			
- Informe al inspector de seguridad cualquier condición de riesgo identificada																																			
- Siempre que se cambien los accesorios la herramienta debe estar desenchufada																																			
- Evitar manipular esta herramienta cerca de atmósferas explosivas como polvos, gases o líquidos inflamables																																			

CONSTRUCTORA PAIS <i>Compromiso Total</i>		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código	SST-IPH-002																																			
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL - APISONADOR O COMPACTADOR TIPO CANGURO		Versión	1																																			
				Última revisión	31-ene.-2019																																			
		MUNICIPIO - MARIPÍ - SECTOR LAGUNAS		INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO																																				
		MARCA		MODELO																																				
		REFEREN.		COLOR																																				
VERIFICAR	PARÁMETRO	MES: SEPTIEMBRE																															OBSERVACIONES							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
ESTADO GENERAL ESTRUCTURA	Verifique que que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo.	B	B	B																																				
MANILLAR	Verifique que este bien adherida al equipo, no deben haber fisuras	B	B	B																																				
FUELLE	Controle el ajuste y verifique que este en buen estado	B	B	B																																				
ZAPATA	Verifique el ajuste de los herrajes de la zapata.	B	B	B																																				
PALANCA DE DESCOMPRESION	Verificar que este funcional	B	B	B																																				
PALANCA DEL ACELERADOR	Verificar que este funcional. En operación se debe mantener al máximo	B	B	B																																				
MANILLA DE ARRANQUE POR RETROCESO	La manilla debe estar integra y tener el dispositivo de sujecion	B	B	B																																				
TANQUE, FILTRO Y NIVEL DE COMBUSTIBLE	Revise gnetas o fugas en el tanque, mangueras y conexiones. Verifique que el el fitro de combustible no se encuentre obstruido Verifique que el tanque se encuentre lleno	B	B	B																																				
DEPOSITO, FILTRO Y NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	Revise gnetas o fugas en el tanque. Verifique que el el fitro no se encuentre obstruido Verifique que el nivel esté dentro de las marcas de la vanila medidora	B	B	B																																				
DEPOSITO, FILTRO Y NIVEL DE ACEITE DE LA COLUMNA	Revise grietas o fugas en el tanque. Verifique que el el fitro no se encuentre obstruido Verifique que el nivel esté dentro de las marcas del la minila	B	B	B																																				
FILTROS DE AIRE	Verificar que los filtros no se enouentren saturados de polvo o empapados de combustible o aceite	B	B	B																																				
EPP ADECUADOS PARA LA TAREA	EPP adecuados para la actividad monogafas, protector respiratorio, protector auditivo, guantes, ropa adecuada, botas de seguridad	B	B	B																																				
		B = Bueno M = Malo																																						
NOMBRE DEL OPERADOR		CARLOS ALBERTO COPINA															CEDULA		1004682216										FIRMA		[Firma]									
OBSERVACIONES:																																								
RECOMENDACIONES: • Opera la herramienta solamente después de realizar la inspección preoperacional y asegurarse que está en perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad • Informe al inspector de seguridad cualquier condición de riesgo identificada • Siempre que se cambien los accesorios la herramienta debe estar desenchufada • Evitar manipular esta herramienta cerca de atmósferas explosivas como polvos, gases o líquidos inflamables																																								

CONSTRUCTORA PAIS <i>Compromiso Total</i>		INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR																												CÓDIGO:		
																														VERSIÓN:		
																														FECHA:		
ELEMENTO	CONCEPTO ESPECÍFICO	BUENO ☒ MALO ☒ NO APLICA ☒																														
		PERIODO: <u>SEPTIEMBRE</u> OBRA: <u>MARIPÍ-804</u> SECTOR: <u>CAGUNAS.</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ALICATES	ALISTAMIENTO MANGO, ENGRASAMIENTO TORNILLO DE SUJECCIÓN	B	B	B																												
BARRAS Y PALANCAS	ESTADO GENERAL	B	B	B																												
CINCELES / PUNZONES	CABEZA LIBRE DE REBASAS, QUE NO SE ENCUENTRE ACHATADA, CÓNCAVA O POCO AFILADA	B	B	B																												
	FILOS DE CORTE REDONDEADOS	B	B	B																												
CINTA MÉTRICA	ESTADO DEL DISPOSITIVO DE ENROLLAR / DESENROLLAR	B	B	B																												
	VISIBILIDAD DE LA ESCALA DE MEDICIÓN	B	B	B																												
DESTORNILLADORES	MANGO QUE NO ESTE DETERIORADO	B	B	B																												
	PUNTA QUE NO SEA ROMA, ROTA O MALFORMADA	B	B	B																												
GRAPAS DE ALINEAR	ESTADO GENERAL	/	/	/																												
HOMBRESOLO	ESTADO DE LA MORDAZA Y SEGURO DEL MANGO	/	/	/																												
LIMAS	ESTADO DE SUPERFICIE ESTRIADA Y DEL MANGO	/	/	/																												
LLAVES DE TUBO	ESTADO DE LAS MORTAZAS DENTADAS Y/O MOVILIDAD DEL TRONILLO SINFIN ESTRIADO	/	/	/																												
MARTILLOS	MANGO, SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE REBASAS	B	B	B																												
PORRAS	MANGO	B	B	B																												
PRENSAS	ESTADO GENERAL, MORDAZA Y TORNILLO	/	/	/																												
RATCHE	MANGO Y CUADRANTE	/	/	/																												
SEGUETA	MARCO, DIENTES DE LA HOJA	/	/	/																												

Firma Operador:

Colo Cerna.

CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código SST-IPH-002
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL - MEZCLADORA		Versión 1 Última revisión 31-ene.-2019

MUNICIPIO PUERTO BOYACA

INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO

VERIFICAR	PARÁMETRO	MES: <u>AGOSTO</u>																															OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
LUBRICACION DE PUNTOS DEL GIRO	Verificar eje de la rueda, piñones del tambor y soporte del tambor	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B								
TENSIONAMIENTO DE CORREAS EN MOTOREDUCTOR	Establecer manualmente el estado y la tensión	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B								
CONEXIONES DEL MOTOR	Revisar la extensión eléctrica, el guardamotor y los cables que se conectan al motor	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B								
ANCLAJE DEL MOTOR	Revisar el ajuste de los pernos	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B								
NIVELACION DEL EQUIPO	Verificar que el equipo esté nivelado y bien apoyado al piso	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B								
ESTADO DEL FRENO	Manipular y verificar que el trinquete esté completo y funcionando correctamente	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B								
ESTADO DEL TIMON	Verificar ajuste al eje y estado de los piñones	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B								
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verificar que los guardas estén completos, que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B								
ESTADO DE BALDES DOSIFICADORES	Inspeccionar limpieza, capacidad, estado de los mangos	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B								
PLATAFORMA DE LLENADO	Establecer la altura correcta	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B	B								

B = Bueno M = Malo

NOMBRE DEL OPERADOR <u>JOSE WERUBIN UZARDO</u>	CEDULA <u>3146849</u>	FIRMA
--	---------------------------------	------------------

OBSERVACIONES:
 RECOMENDACIONES: Opere la herramienta solamente después de realizar la inspección preoperacional y asegurarse que está en perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad
 • Informe al inspector de seguridad cualquier condición de riesgo identificada
 • Siempre que se cambien los accesorios la herramienta debe estar desenchufada
 • Evitar manipular esta herramienta cerca de atmósferas explosivas como polvos, gases o líquidos inflamables



MUNICIPIO PUERTO BOYACÁ

INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO

MARCA
REFEREN.
MODELO
COLOR

VERIFICAR	PARÁMETRO	MES: SEPTIEMBRE																															OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
LUBRICACION DE PUNTOS DEL GIRO	Verificar eje de la rueda, piñones del tambor y soporte del tambor	B	B	B	B	B	B	-	-	-	B	B	B	B	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TENSIONAMIENTO DE CORREAS EN MOTOREDUCTOR	Establecer manualmente el estado y la tensión	B	B	B	B	B	B	-	-	-	B	B	B	B	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
CONEXIONES DEL MOTOR	Revisar la extensión eléctrica, el guardamotor y los cables que se conectan al motor	B	B	B	B	B	B	-	-	-	B	B	B	B	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
ANCLAJE DEL MOTOR	Revisar el ajuste de los pernos	B	B	B	B	B	B	-	-	-	B	B	B	B	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
NIVELACION DEL EQUIPO	Verificar que el equipo esté nivelado y bien apoyado al piso	B	B	B	B	B	B	-	-	-	B	B	B	B	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
ESTADO DEL FRENO	Manipular y verificar que el trinquete esté completo y funcionando correctamente	B	B	B	B	B	B	-	-	-	B	B	B	B	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
ESTADO DEL TIMON	Verificar ajuste al eje y estado de los piñones	B	B	B	B	B	B	-	-	-	B	B	B	B	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verifique que las guardas estén completas, que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo	B	B	B	B	B	B	-	-	-	B	B	B	B	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
ESTADO DE BALDES DOSIFICADORES	Inspeccionar limpieza, capacidad, estado de los mangos	B	B	B	B	B	B	-	-	-	B	B	B	B	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
PLATAFORMA DE LLENADO	Establecer la altura correcta	B	B	B	B	B	B	-	-	-	B	B	B	B	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

B = Bueno M = Malo

NOMBRE DEL OPERADOR	JOSE WILBERT UZARAZO	CEDULA	3146844	FIRMA	
---------------------	----------------------	--------	---------	-------	--

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES: Opere la herramienta solamente después de realizar la inspección preoperacional y asegúrese que está en perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad

- Informe al inspector de seguridad cualquier condición de riesgo identificada
- Siempre que se cambien los accesorios la herramienta debe estar desenchufada
- Evitar manipular esta herramienta cerca de atmósferas explosivas como polvos, gases o líquidos inflamables

CONSTRUCTORA PAIS <i>Compromiso Total</i>		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																												Código SST-IPH-002			
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL- PULIDORA																												Versión 1			
		MUNICIPIO PUERTO BAYACA																												Última revisión 31-ene.-2019			
		MES: AGOSTO																															
		INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO																															
		MARCA REFEREN.														MODELO COLOR																	
VERIFICAR	PARÁMETRO																																OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CONEXIONES ELÉCTRICAS	Verifique que el cable de prolongación no presente fisura y la toma común este en buenas condiciones	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		
CABLE ALIMENTADOR	Verifique que el cable alimentador no presente fisuras y las clavijas no estén dobladas o flojas	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		
SWITCH ON/OFF	Verifique que el switch se accione con facilidad y no este roto o atorado	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		
CARCAZA	Verifique que no haya fisuras en la estructura del equipo que permitan la filtración de corriente que puedan lesionar al operario	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		
EMPUÑADURA	Verifique que el material antideslizante brinde un ajuste seguro	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		
MANGO AUXILIAR	Verifique que el mango auxiliar se encuentre bien acodado y el material antideslizante brinde un ajuste seguro	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		
HERRAMIENTAS DE AJUSTE	Verifique que este disponible la llave de pernos para colocar o retirar los discos	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		
GUARDA DE SEGURIDAD	La guarda es la parte donde entra el disco de la pulidora, verifique que los bordes no presenten fisuras o sean irregulares	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		
SELECCIÓN DE DISCOS	Verifique que los discos sean adecuados para realizar la actividad (corte o desbaste) y que sean apropiados para las RPM especificadas por el fabricante	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		
ESTADO DEL DISCO	Verifique que el disco no presente desgaste excesivo, grietas o bordes irregulares u otros signos que hagan dudar de su integridad	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		
INSERTACIÓN DEL DISCO	Verifique que los discos estén ajustados adecuadamente y con los apcles correctos. Dejar que los discos recién montados giren a la velocidad de trabajo, con la protección correspondiente, durante un tiempo razonable antes de iniciar la operación de corte o desbaste	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		
EPP ADECUADOS PARA LA TAREA	Verifique que se utilicen los EPP adecuados para la actividad: monogafas, protector respiratorio, protector auditivo, guantes, ropa adecuada, botas de seguridad	B	B	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		
		B = Bueno M = Malo																															
NOMBRE DEL OPERADOR		JOSE GUARARO															CEDULA 3146941															FIRMA	
OBSERVACIONES:																																	
RECOMENDACIONES: Operar la herramienta solamente después de realizar la inspección preoperacional y asegurarse que está en perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad. Informe al inspector de seguridad cualquier condición de riesgo identificada.																																	
• Siempre que se cambien los accesorios la herramienta debe estar desenergizada. • Evitar manipular esta herramienta cerca de atmósferas explosivas como polvos, gases o líquidos inflamables.																																	

CONSTRUCTORA PAIS <i>Compromiso Total</i>		SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																														
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL - PULIDORA																														
		Código		SST-IPH-002																												
		Versión		1																												
		Última revisión		31-ene.-2019																												
		OBRA: PUERTO BOYACA																														
		MES: SEPTIEMBRE																														
		INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO																														
		MARCA		MODELO																												
		REFEREN.		COLOR																												
VERIFICAR	PARÁMETRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CONEXIONES ELÉCTRICAS	Verifique que el cable de prolongación no presente fisura y la tomacorriente este en buenas condiciones	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CABLE ALIMENTADOR	Verifique que el cable alimentador no presente fisuras y las clavijas no estén dobladas o flojas	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SWITCH ON/OFF	Verifique que el switch se accione con facilidad y no este roto o alborado	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CARCAZA	Verifique que no hayan fisuras en la estructura del equipo que permitan la filtración de corriente que puedan lesionar al operario	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
EMPUNADURA	Verifique que el material antiderrapante brinde un ajuste seguro	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
MANGO AUXILIAR	Verifique que el mango auxiliar se encuentre bien acoplado y el material antiderrapante brinde un ajuste seguro.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
HERRAMIENTAS DE AJUSTE	Verifique que este disponible la llave de pemos para colocar o retirar los discos	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
GUARDA DE SEGURIDAD	La guarda es la parte donde entra el disco de la pulidora, verifique que los bordes no presenten fisuras o sean irregulares	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SELECCIÓN DE DISCOS	Verifique que los discos sean adecuados para realizar la actividad (corte o desbaste) y que sean apropiados para las RPM especificadas por el fabricante	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ESTADO DEL DISCO	Verifique que el disco no presente desgaste excesivo, grietas o bordes irregulares u otros signos que hagan dudar de su integridad	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
INSERTACIÓN DEL DISCO	Verifique que los discos estén ajustados adecuadamente y con los acoples correctos. Dejar que los discos recién montados giren a la velocidad de trabajo, con la protección correspondiente, durante un tiempo razonable antes de iniciar la operación de corte o desbaste	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
EPP ADECUADOS PARA LA TAREA	Verifique que se utilicen los EPP adecuados para la actividad: manguito, protector respiratorio, protector auditivo, guantes, ropa adecuada, botas de seguridad	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
		B = Bueno M = Malo																														
NOMBRE DEL OPERADOR		JOSE LIZARALO														CEDULA		3146849				FIRMA										
OBSERVACIONES:																																
RECOMENDACIONES:		<p>• Operar la herramienta solamente después de realizar la inspección preoperacional y asegurarse que está en perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad • Informe al inspector de seguridad cualquier condición de riesgo identificada</p> <p>• Siempre que se cambien los accesorios la herramienta debe estar desenchufada</p> <p>• Evitar manipular esta herramienta cerca de atmósferas explosivas como polvos, gases o líquidos inflamables</p>																														

CONSTRUCTORA PAIS <i>Compromiso Total</i>		INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR																												CÓDIGO:		
																														VERSIÓN:		
																														FECHA:		
ELEMENTO	CONCEPTO ESPECÍFICO	BUENO ☒ MALO ☒ NO APLICA ☒ N.A.																														
		PERIODO: SEPTIEMBRE / OBRA: PUERTO BALACA - LA CONFUJA.																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ALICATES	AJUSTAMIENTO MANGO, ENGRASAMIENTO TORNILLO DE SUECIÓN		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X							
BARRAS Y PALANCAS	ESTADO GENERAL		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X							
CINCELES / FUNZONES	CABEZA LIBRE DE REBABAS, QUE NO SE ENCUENTRE ACHATADA, CÓNCAVA O POCO AFILADA		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X							
	FILOS DE CORTE REDONDEADOS		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X							
CINTA MÉTRICA	ESTADO DEL DISPOSITIVO DE ENROLLAR / DESENROLLAR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X							
	VISIBILIDAD DE LA ESCALA DE MEDICIÓN		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X							
DESTORNILLADORES	MANGO QUE NO ESTE DETERIORADO		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X							
	PUNTA QUE NO SEA ROMA, ROTA O MALFORMADA		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X							
GRAPAS DE ALINEAR	ESTADO GENERAL		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-							
HOMBRESOLO	ESTADO DE LA MORDAZA Y SEGURO DEL MANGO		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-							
LIMAS	ESTADO DE SUPERFICIE ESTRIADA Y DEL MANGO		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-							
LLAVES DE TUBO	ESTADO DE LAS MORTAZAS DENTADAS Y/O MOVILIDAD DEL TRONILLO SINFIN ESTRIADO		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-							
MARTILLOS	MANGO, SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE REBABAS		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X							
PORRAS	MANGO		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X							
PRENSAS	ESTADO GENERAL, MORDAZA Y TORNILLO		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-							
RATCHE	MANGO Y CUADRANTE		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-							
SEGUETA	MARCO, DIENTES DE LA HOJA		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-							


Firma Operador:


CUARDO VEGAMCE

ANEXO 8 DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PAIS <i>Compromiso Total</i>		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG SST			
		FORMATO DE INSPECCIÓN DE OBRA		Código	SST-F-028
				Versión	1
				Última Revisión	31-ene-19
PROYECTO: OBRAS DE mitigación sobre la red vial Departamento afectada por la temporada de lluvias, provincia de occidente Bolaca.					
LUGAR:		FECHA: 04/09/2024.			
MUNICIPIO:					
VERIFICACIÓN EN CAMPO					
CONDICIONES MECÁNICAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	ALMACENAMIENTO
1. Existen guardas de seguridad en equipos	X				31. Las áreas se encuentran identificadas
2. Se encuentra señalizado el riesgo	X				32. Los apilamientos se encuentran con trava
3. Herramientas manuales en buen estado	X				33. Estantes adecuados y no sobrecargados
4. Los equipos se encuentran con tarjeta de seguridad	X				34. Estibas en buen estado
5. Escaleras de mano en buen estado	X				35. Áreas señalizadas
6. Otros					36. Otros:
CONDICIONES FÍSICAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	COMPORTAMIENTO
7. Buena iluminación natural (obstruida, ventanas selladas)	X				37. Buen estado y uso de los EPP
8. Buena iluminación artificial (Bombillos fundidos)	X				38. Las labores se realizan según procedimientos
9. Buena ventilación (Obstruida, sin ventilación)	X				39. Se realiza charla de 5 minutos
10. Exceso de ruido (Protectores auditivos)	X				40. Se realiza diligenciamiento de preoperacionales semanales
11. Existen temperaturas extremas (Calor, frío)	X				41. Uso correcto de equipos, maquinaria, herramientas
SISTEMA ELÉCTRICO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	42. Conoce los procedimientos operacionales aplicables
12. Cajas cerradas y demarcadas	X				EQUIPOS CONTRA INCENDIO
16. Circuitos identificados (Avisos)	X				43. Se encuentra libres de obstáculos
17. Tableros sin obstruir (Fácil acceso)	X				44. Se encuentran en buen estado de funcionamiento
18. Instalaciones entubadas	X				45. Su recarga está actualizada (Buen mantenimiento)
19. Tomas e interruptores buenos	X				46. Los extintores son los suficientes en el área
20. Existe líneas a tierra	X				47. Otros:
21. Los cables circulan por zonas húmedas	X				SEGURIDAD HUMANA
22. Los cables se encuentran sin ramificaciones hechas	X				48. Las vías de salida están despejadas
ORDEN Y ASEO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	49. Buena iluminación en las salidas
23. Desechos organizados en canecas	X				50. Las rutas se encuentran señalizadas
24. Área demarcada como área de basura o desechos	X				51. El personal se encuentra capacitado
25. Se encuentra organizada la obra	X				52. La camilla está en buen estado y ubicación
26. Buena presentación del personal	X				53. El botiquín se encuentra con su dotación completa
27. Basura clasificada (Reciclaje)	X				54. Existe Señalización cartel de accidentalidad (días sin acc.)
28. Adecuada disposición de residuos	X				55. Existe un listado de teléfonos de emergencia y es visible
29. Existe señalización de paso de vehículos y peatones			X		56. Otros:
30. Otros (Baños y comedores ordenados y limpios)	X				
COMPROMISOS Y SOLUCIONES					
No.	INMEDIATO			RESPONSABLE	
1					
2					
3					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>Firma Profesional SG SST</p> </div> <div>  <p>Firma Director de Obra</p> </div> </div>					

CONSTRUCTORA PAIS <i>Compromiso Total</i>		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG SST													
FORMATO DE INSPECCION DE OBRA										Código	SST-F-028				
										Versión	1				
										Última Revisión	31-ene-19				
PROYECTO: OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RCD VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE BOYACA															
LUGAR: LABONAS															
MUNICIPIO: MARIPI - BOYACA															
FECHA: 04/04/2024															
VERIFICACIÓN EN CAMPO															
CONDICIONES MECÁNICAS				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	ALMACENAMIENTO				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1. Existen guardas de seguridad en equipos				X				31. Las áreas se encuentran identificadas							
2. Se encuentra señalizado el riesgo				X				32. Los apilamientos se encuentran con trava							
3. Herramientas manuales en buen estado				X				33. Estantes adecuados y no sobrecargados							
4. Los equipos se encuentran con tarjeta de seguridad				X				34. Estibas en buen estado							
5. Escaleras de mano en buen estado				X				35. Áreas señalizadas							
6. Otros								36. Otros:							
CONDICIONES FÍSICAS				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	COMPORTAMIENTO				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
7. Buena iluminación natural (obstruida, ventanas selladas)				X				37. Buen estado y uso de los EPP				X			
8. Buena iluminación artificial (Bombillos fundidos)				X				38. Las labores se realizan según procedimientos				X			
9. Buena ventilación (Obstruida, sin ventilación)				X				39. Se realiza charla de 5 minutos				X			
10. Exceso de ruido (Protectores auditivos)				X				40. Se realiza diligenciamiento de preoperacionales semanales				X			
11. Existen temperaturas extremas (Calor, frío)				X				41. Uso correcto de equipos, maquinaria, herramientas				X			
SISTEMA ELÉCTRICO				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	42. Conoce los procedimientos operacionales aplicables <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td>				X			
12. Cajas cerradas y demarcadas				X				EQUIPOS CONTRA INCENDIO				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
16. Circuitos identificados (Avisos)				X				43. Se encuentra libres de obstáculos				X			
17. Tableros sin obstruir (Fácil acceso)					X			44. Se encuentran en buen estado de funcionamiento				X			
18. Instalaciones entubadas					X			45. Su recarga está actualizada (Buen mantenimiento)				X			
19. Tomas e interruptores buenos						X		46. Los extintores son los suficientes en el área				X			
20. Existe líneas a tierra					X			47. Otros:							
21. Los cables circulan por zonas húmedas					X			SEGURIDAD HUMANA				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
22. Los cables se encuentran sin ramificaciones hechas				X				48. Las vías de salida están despejadas				X			
ORDEN Y ASEO				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	49. Buena iluminación en las salidas				X			
23. Desechos organizados en canecas				X				50. Las rutas se encuentran señalizadas				X			
24. Área demarcada como área de basura o desechos				X				51. El personal se encuentra capacitado				X			
25. Se encuentra organizada la obra				X				52. La camilla está en buen estado y ubicación					X		
26. Buena presentación del personal				X				53. El botiquín se encuentra con su dotación completa				X			
27. Basura clasificada (Reciclaje)				X				54. Existe Señalización cartel de accidentalidad (días sin acc.)				X			
28. Adecuada disposición de residuos				X				55. Existe un listado de teléfonos de emergencia y es visible.				X			
29. Existe señalización de paso de vehículos y peatones					X			56. Otros:							
30. Otros (Baños y comedores ordenados y limpios)				X											
COMPROMISOS Y SOLUCIONES															
No.	INMEDIATO										RESPONSABLE				
1															
2															
3															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>Firma Profesional SG-SST</p> </div> <div>  <p>Firma Director de Obra</p> </div> </div>															

CONSTRUCTORA PAIS		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG SST			
Complejidad Total		FORMATO DE INSPECCION DE OBRA		Código	SST-F-028
				Versión	1
				Última Revisión	31-ene-19
PROYECTO: OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR LA TEMPORADA DE Lluvias PROVINCIA OCCIDENTE BOLIVIA					
LUGAR: SECTOR LA CONCHA		FECHA: 04/09/2024			
MUNICIPIO: PUERTO BOLIVIA					
VERIFICACIÓN EN CAMPO					
CONDICIONES MECÁNICAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	ALMACENAMIENTO
1. Existen guardas de seguridad en equipos	X				31. Las áreas se encuentran identificadas
2. Se encuentra señalizado el riesgo	X				32. Los apilamientos se encuentran con trava
3. Herramientas manuales en buen estado	X				33. Estantes adecuados y no sobrecargados
4. Los equipos se encuentran con tarjeta de seguridad	X				34. Estibas en buen estado
5. Escaleras de mano en buen estado	X				35. Áreas señalizadas
6. Otros					36. Otros:
CONDICIONES FÍSICAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	COMPORTAMIENTO
7. Buena iluminación natural (obstruida, ventanas selladas)	X				37. Buen estado y uso de los EPP
8. Buena iluminación artificial (Bombillos fundidos)	X				38. Las labores se realizan según procedimientos
9. Buena ventilación (Obstruida, sin ventilación)	X				39. Se realiza charla de 5 minutos
10. Exceso de ruido (Protectores auditivos)	X				40. Se realiza diligenciamiento de preoperacionales semanales
11. Existen temperaturas extremas (Calor, frío)	X				41. Uso correcto de equipos, maquinaria, herramientas
SISTEMA ELÉCTRICO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	42. Conoce los procedimientos operacionales aplicables
12. Cajas cerradas y demarcadas	X				EQUIPOS CONTRA INCENDIO
16. Circuitos identificados (Avisos)	X				43. Se encuentra libres de obstáculos
17. Tableros sin obstruir (Fácil acceso)		X			44. Se encuentran en buen estado de funcionamiento
18. Instalaciones entubadas			X		45. Su recarga está actualizada (Buen mantenimiento)
19. Tomas e interruptores buenos	X				46. Los extintores son los suficientes en el área
20. Existe líneas a tierra	X				47. Otros:
21. Los cables circulan por zonas húmedas	X				SEGURIDAD HUMANA
22. Los cables se encuentran sin ramificaciones hechas	X				48. Las vías de salida están despejadas
ORDEN Y ASEO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	49. Buena iluminación en las salidas
23. Desechos organizados en canecas	X				50. Las rutas se encuentran señalizadas
24. Área demarcada como área de basura o desechos	X				51. El personal se encuentra capacitado
25. Se encuentra organizada la obra	X				52. La camilla está en buen estado y ubicación
26. Buena presentación del personal	X				53. El botiquín se encuentra con su dotación completa
27. Basura clasificada (Reciclaje)	X				54. Existe Señalización cartel de accidentalidad (días sin acc.)
28. Adecuada disposición de residuos	X				55. Existe un listado de teléfonos de emergencia y es visible.
29. Existe señalización de paso de vehículos y peatones	X				56. Otros:
30. Otros (Baños y comedores ordenados y limpios)	X				
COMPROMISOS Y SOLUCIONES					
No.	INMEDIATO			RESPONSABLE	
1					
2					
3					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>Firma Profesional SG-SST</p> </div> <div>  <p>Firma Director de Obra</p> </div> </div>					

CONSTRUCTORA PAIS <i>Compromiso Total</i>		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG SST			
FORMATO DE INSPECCION DE OBRA		Código	SST-F-028		
		Versión	1		
		Última Revisión	31-ene-19		
PROYECTO: OBRA DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR LA TEMPORADA DE Lluvias PROVINCIA DE OCCIDENTE					
LUGAR: SECTOR LA CONTOJA FECHA: 19/09/2024.					
MUNICIPIO: PUERTO BOYACA					
VERIFICACIÓN EN CAMPO					
CONDICIONES MECÁNICAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
1. Existen guardas de seguridad en equipos	X				
2. Se encuentra señalizado el riesgo	X				
3. Herramientas manuales en buen estado	X				
4. Los equipos se encuentran con tarjeta de seguridad	X				
5. Escaleras de mano en buen estado	X				
6. Otros					
CONDICIONES FÍSICAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
7. Buena iluminación natural (obstruida, ventanas selladas)	X				
8. Buena iluminación artificial (Bombillos fundidos)	X				
9. Buena ventilación (Obstruida, sin ventilación)	X				
10. Exceso de ruido (Protectores auditivos)	X				
11. Existen temperaturas extremas (Calor, frío)	X				
SISTEMA ELÉCTRICO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
12. Cajas cerradas y demarcadas	X				
16. Circuitos identificados (Avisos)	X				
17. Tableros sin obstruir (Fácil acceso)		X			
18. Instalaciones entubadas			X		
19. Tomas e interruptores buenos	X				
20. Existe líneas a tierra	X				
21. Los cables circulan por zonas húmedas	X				
22. Los cables se encuentran sin ramificaciones hechas	X				
ORDEN Y ASEO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
23. Desechos organizados en canecas	X				
24. Área demarcada como área de basura o desechos	X				
25. Se encuentra organizada la obra	X				
26. Buena presentación del personal	X				
27. Basura clasificada (Reciclaje)	X				
28. Adecuada disposición de residuos	X				
29. Existe señalización de paso de vehículos y peatones	X				
30. Otros (Baños y comedores ordenados y limpios)			X		
ALMACENAMIENTO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
31. Las áreas se encuentran identificadas					
32. Los apilamientos se encuentran con traba					
33. Estantes adecuados y no sobrecargados					
34. Estibas en buen estado					
35. Áreas señalizadas					
36. Otros:					
COMPORTAMIENTO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
37. Buen estado y uso de los EPP	X				
38. Las labores se realizan según procedimientos	X				
39. Se realiza charla de 5 minutos	X				
40. Se realiza diligenciamiento de preoperacionales semanales	X				
41. Uso correcto de equipos, maquinaria, herramientas	X				
42. Conoce los procedimientos operacionales aplicables	X				
EQUIPOS CONTRA INCENDIO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
43. Se encuentra libres de obstáculos	X				
44. Se encuentran en buen estado de funcionamiento	X				
45. Su recarga está actualizada (Buen mantenimiento)	X				
46. Los extintores son los suficientes en el área	X				
47. Otros:					
SEGURIDAD HUMANA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
48. Las vías de salida están despejadas	X				
49. Buena iluminación en las salidas	X				
50. Las rutas se encuentran señalizadas	X				
51. El personal se encuentra capacitado	X				
52. La camilla está en buen estado y ubicación	X				
53. El botiquín se encuentra con su dotación completa	X				
54. Existe Señalización cartel de accidentalidad (días sin acc.)	X				
55. Existe un listado de teléfonos de emergencia y es visible.	X				
56. Otros:					
COMPROMISOS Y SOLUCIONES					
No.	INMEDIATO			RESPONSABLE	
1					
2					
3					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>Firma Profesional SG-SST</p> </div> <div>  <p>Firma Director de Obra</p> </div> </div>					