
INFORME DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRESENTADO POR: ÁREA SST- DATALINK MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA

ELABORO	REVISO	APROBO
BREISI JOHANA URREGO GUEVARA	JULIÁN ANDRÉS LOZANO FLÓREZ	FABIAN GUZMAN SOTO
PSST-ESPECIALISTA	PROJECT MANAGER	GERENTE
		

AMAZONAS-LETICIA
AGOSTO-2024

Durante la ejecución de las actividades programadas para el mes de agosto, se garantiza el cumplimientos a los diferentes lineamientos en materia de seguridad y salud en el trabajo a todo el personal , lo anterior para salvaguardar la integridad de los trabajadores en campo, las actividades que se ejecutaron durante el mes van encaminadas la prevención de los diferentes riesgos y peligros a los cuales se encuentra expuesto el personal ejecutor, por tanto durante los procesos de supervisión vigilamos que los controles existentes en la fuente, medio y individuo se estén llevando a cabo y con ello garantizar trabajos seguros en las diferentes actividades y tareas que se realizan en el proyecto.

Por lo anterior se relaciona un resumen de lo que fue el mes de agosto en materia de seguridad y salud en el trabajo, se cuenta también con los diferentes anexos que soportan lo mencionado en el informe de gestión.

ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación e hincado de postes y construcción de cajas de inspección	Durante este mes se ejecutaron como actividades principales la excavación manual en los puntos establecidos en la zona urbana de leticia, en donde posteriormente se hizo el hincado de los postes tal cual se especifica los procedimientos y planos suministrados, también se ejecutó durante unos días la actividad de construcción de cajas de inspección.	 

Charlas SST y capacitación	En Agosto se reunió el personal diariamente, en donde se garantizaron los espacios para realizar las charlas de seguridad y salud en el trabajo las cuales estuvieron orientadas a la socialización de procedimientos y formatos, uso de elementos de protección personal, importancia de las inspecciones, uso correcto de herramientas y equipos, señalización en campo, entre otros temas específicos orientados a la prevención de que se cometan actos y condiciones inseguras que terminan los cuales pueden desencadenar accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades a largo plazo, este mes también se llevó a cabo la capacitación de diligenciamiento de formatos en SST. ***Ver anexo 1 Charlas SST y Capacitación.***	 
Permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro-ATS.	Durante la ejecución de las actividades se deben garantizar la ejecución correcta de los procedimientos, en las cuales se socializan y se autorizan mediante firmas los diferentes permisos de trabajo para las actividades especificas que se ejecutan, los análisis de trabajo seguro, garantizando que el personal conoce sobre los riesgos y peligros a los cuales está expuesto durante las actividades y que también conoce las medidas de control existentes en la fuente, medio e individuo garantizando procedimientos seguros de trabajo. ***Ver anexo 2 permisos de trabajo y Ver anexo 3 Análisis de trabajo seguro.***	 

Inspecciones de herramientas y equipos	Durante el mes de Agosto se ejecutaron las respectivas inspecciones a las herramientas y los equipos, y elementos de emergencias utilizados para ejecutar las actividades, garantizando las condiciones óptimas de los mismos. ***Ver anexo 4 inspecciones realizadas***	 
Entrega y uso de los elementos de protección personal	Durante las jornadas de trabajo se garantiza que el personal use de manera correcta sus elementos de protección personal y de esta manera ejecute sus actividades de forma segura.	 
Señalización de áreas de trabajo	En la ejecución de actividades se garantiza que cada frente de trabajo se encuentre debidamente señalizado y también las excavaciones que se realicen para evitar que los trabajadores se accidenten o personal externo, dado que los trabajos se dan en el área urbano y hay bastante flujo de personas.	

		 
Orden y aseo en áreas de trabajo	Se llevaron a cabo jornadas de aseo, dado que esto son condiciones inseguras que pueden desencadenas eventos inesperados.	 

Supervisión y control de actividades diarias	Se realizan los respectivos procesos de supervisión y control al personal en los diferentes puntos de trabajo, garantizando que se cumplan los procedimientos establecidos para la ejecución de las actividades durante la jornada y que todas las acciones encaminadas a la prevención de la ocurrencia de eventos no deseados se estén ejecutando en su totalidad.	 
Pausas activas	Se dan los espacios para las pausas activas al personal, debido a las condiciones climáticas de la zona se les suministra hidratación y los tiempos de descanso, para garantizar que el personal se encuentre en óptimas condiciones para ejecutar las labores.	 

ANEXO 1
CHARLAS SST Y CAPACITACIÓN

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	7/2/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐

OTRA,CUAL? ☒ : Charla SST

HORA: 2:00

LUGAR: Bodegas

FECHA: 21/08/24

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 20 min

TEMA GENERAL: Trabajo seguro en el transporte de postes

TEMAS ESPECIFICOS :

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Barigan	coordinado	80403881	
2	Jeider Pinto Pinto	Auxiliar	1001651377	
3	Hector Florez Bellorcu	Auxiliar	1006812501	
4	Marcos villar calvache	Auxiliar	1121972837	Marcos
5	Adolfo Zarza Dobales	tecnico electrico	15888785	
6	Christian Alvarez R.	Residente	36863257	
7	Rapael e Montoya A.	C. OPER.	14251462	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES :

1120572560

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CODIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	7/2/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐

OTRA,CUAL? ☒ : Check SST

HORA: 8:00

LUGAR: Bodega

FECHA: 21/3/24

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 15 min

TEMA GENERAL: Procedimiento Seguro hincado de poste Manual

TEMAS ESPECIFICOS:
- señalizacion -
- Calistenia

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Barigua	coordinador	8040388	
2	Hector Florez Bellorin	Auxiliar	1006815a	
3	Marcos Villar Calvacho	Auxiliar	1129272837	
4	Adolfo Souza Dobles	Tecnico electrico	15888983	
5	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682377	
6	Jhi Brayan Maricahua Arce	Auxiliar	1006.784.884	
7	Ulber Marcial G. Ramos	Auxiliar	1214463356	
8	Rafael E Montaño D.	C operat.	14251460	
9	Christian Alvarez R.	Residente	16863243	
10	Ismael Suarez Lucas	1.122268426	Auxiliar	
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1140573360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CODIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	7/2/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00

OTRA,CUAL? ☒ : charla SST

LUGAR: Bodega FECHA: 3/8/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 15 min

TEMA GENERAL: Trabajo seguro hincado mecanico de postes

TEMAS ESPECIFICOS :
- Hincado con grua
- señalizacion

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Ismael Suarez Lucas	Auxiliar	1122628126	Ismael S.
2	Ulber Marcial Garzón Ramos	Auxiliar	7214963356	
3	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682377	
4	marcos villar cahuache	Auxiliar	1121212837	
5	Hector Florez Bolivar	Auxilia	1068125?1	
6	Jhon Barrios	Coordinad.	80407818	
7	Rafael E. Montoya R.	Coperativo	14251462	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES :

C.C 1120577360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CODIGO	FR-TH-38
DE TECNOLOGIA		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	7/2/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00

OTRA,CUAL? ☐ : Charla SST

LUGAR: Bodega FECHA: 5/9/24

NOMBRE DEL RESPONSABLE: coord HSEQ DURACIÓN: 15 min

TEMA GENERAL: Riesgo Fisico - Temperatura - Calor

TEMAS ESPECIFICOS:
- Calistenia - Uso de elementos de protección personal - levantamiento de cargas
- Hidratacion - Trabajo de hincado de forma manual

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Barragan	coordinador	80403881	
2	Hector Florez Buelvas	Auxiliar	1006812501	
3	Adolfo Souza Cabales	Tecnico electrico	1T888483	
4	Marcos Villar Cabrache	Auxiliar	1121272837	
5	Ismael Suarez Lucas	Auxiliar	1122280126	Ismael S.L.
6	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1001682377	Leider
7	Ulber Marcial Garzon P.	Auxiliar	1214465356	Ulber. Garzon
8	Rafael E Montoya Alvarez	C. Operativo	1429462	
9	Christian Alvarez	Residente	1693217	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

Carlos Londoño - 1120572560

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	7/2/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00

OTRA,CUAL? ☒ : Charla SST

LUGAR: Bodega FECHA: 6/8/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 20 mn

TEMA GENERAL: Manejo de vida saludable

TEMAS ESPECIFICOS:
- Calistenia - Pulpiteros - Señalizacion
- Trabajo seguro para hincado manual de postes

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Thiers Barrajon	coordinad	80403881	
2	Marcos Villar calvache	Auxiliar	1721272837	Marcos
3	Ismael Suarez Lucas	Auxiliar	[illegible]	Ismael S.
4	Hector Flores Bellorin	Auxilian	1006012501	
5	Adolfo Souza Dobales	Tecnico electrico	15886983	
6	Leider Pinto.P	Auxiliar	1001682377	Leider
7	Ulber Marcial Gorzón Ramos	Auxilior	1214463356	
8	RAFAEL MONTOYA R.	C. OPERATIVO	1425142	
9	Christian Alvarez R.	Residente	16853247	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120572360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

17 - 19 - 10 - 26 enbonados

	FORMATO DE ASISTENCIA		CODIGO	FR-TH-38
			VERSIÓN	2
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo		FECHA DE VIGENCIA	1/3/2024
			PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐

OTRA,CUAL? ☒ : Charla SST

HORA: 8:00

LUGAR: Bodega

FECHA: 9/8/24

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 20 min

TEMA GENERAL: Plan de emergencia

TEMAS ESPECIFICOS:
- Grupos de apoyo - Señalizacion - Paleteras
- Transporte de Pertes - calistenia

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Barragan	coordinador	80403881	
2	Marcos Villar	Auxiliar	1721272832	
3	Hector Florez Bedoya	Auxiliar	1006812560	
4	Adolfo Sousa D	Tecnico electri	15888963	
5	Ismael Suarez Lucas	Auxiliar	1.122268426	Ismael S.
6	Leider Pinto.?	Axiliar	1007682.377	Leider
7	Ulber Marcial G. Ramos	Auxiliar	1214463356	
8	Christian Alvarez R.	Residente	16863257	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120972360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA		CODIGO	FR-TH-38
			VERSIÓN	2
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo		FECHA DE VIGENCIA	1/3/2024
			PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00

OTRA,CUAL? ☒ Charla SST

LUGAR: Bodega FECHA: 7/8/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 15 min

TEMA GENERAL: Condiciones de seguridad

TEMAS ESPECIFICOS:

- Uso de herramientas manuales
- EPP adecuados para Trabajos con herramientas manuales.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Juan Barrios	coordinador	80403811	
2	Adolfo Seoza Sabales	tecnico dep	15888185	
3	Marcos Villar	AUXILIAR	1121272837	
4	Leider Pinto P	Auxiliar	1007682377	
5	Hector Florez	Auxiliar	1006812584	
6	Christian Alvarez P.	Residente	1636321	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120572300

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	7/2/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 9:00

OTRA,CUAL? ☒ : Charla SST

LUGAR: Bodega FECHA: 10-09-2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 15 min

TEMA GENERAL: Condiciones de seguridad

TEMAS ESPECIFICOS:

- orden y aseo en el area de trabajo y almacenamiento.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682377	Leider
2	Ulber Marcial Garzon Ramos	Auxiliar	1214463356	
3	Marlos Villar Calvache	Auxiliar	1121912852	
4	Hector Flores Bolaños	Auxiliar	1006872501	
5	Adolfo Souza Dobales	Tecnico Elect.	15888953	
6	Jhon Barrera	coordinador	8090780	
7	Rafael E. MONTOYA A.	C.OPER.	14251462	
8	Christian Alvarez R.	Residente	16863219	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120572360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	7/2/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐

OTRA,CUAL? ☒ : Charla SST

HORA: 8:00

LUGAR: Bodega - Leticia

FECHA: 12/9/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 20 min

TEMA GENERAL: Biomecanico

TEMAS ESPECIFICOS:

- Posturas forzadas - Cailistenia
- Esfuerzo

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Marcos Villar calvache	Auxiliar	1121212837	Marcos
2	Hector Florez Bullorica	Auxiliar	1006812526	
3	Adolfo Souza Dobles	Tecnicoelectrico	15888985	
4	Ulber Marcial Gonzon Ramos	Auxiliar	1214463356	
5	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682577	Leider
6	Jhon Barragan	coordinador	80403886	
7	Rafael E Montoya	Coordinador	14251462	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120572360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	7/2/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00

OTRA,CUAL? ☑ : Charla SST

LUGAR: Bodega FECHA: 13/8/24

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 20 min

TEMA GENERAL: Riesgo psicosocial

TEMAS ESPECIFICOS :
- Trabajo en equipo
- Trabajo seguro para las actividades
- coordinacion.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Barrgan	coordinador	80403681	
2	Marcos Villar cohuache	Auxiliar	1721218837	Marcos Villar
3	Hector Florez Bullones	auxiliar	1006812584	
4	Ulber Marcial Garzón Ramos	Auxiliar	1214463356	
5	Adolfo Soucel D	tecnico electrico	1585783	
6	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682377	Leider
7	Rafael Montoya A	C.OPER.	74251462	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES :

1120572360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	7/2/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☒ REINDUCCION ☐

OTRA,CUAL? ☒ : Charla SST y Capacitacion

HORA: 8:00

LUGAR: Bodega - Ictus

FECHA: 14/8/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 30 min

TEMA GENERAL: Hincado de poste

TEMAS ESPECIFICOS:

- Trabajo seguro hincado de poste Manual
- Trabajo seguro hincado de poste Maquina

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Baryan	coordinador	80407881	
2	Laider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682577	
3	Marcos villar cahuache	Auxiliar	1721272837	
4	Hector Flores Bellorin	auxilia	1006822501	
5	Ulber Marcial Garzón Ramos	Auxiliar	1214463356	
6	Adolfo souza ocbalez	Tecnico electr	1888153	
7	Jesus Bautista Hayaldo	Auxiliar	1.121.178.600	
8	Rafael e Montoya A.	cotero	1425142	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120572360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	11/8/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐

HORA: 8:00

OTRA,CUAL? ☒ : Charla SST

LUGAR: Bodega - Taller

FECHA 15 / 8 / 2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 20 min

TEMA GENERAL: USO DE EPP

TEMAS ESPECIFICOS :

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Pedro Pablo del Castillo Braga	Aux Electrico	1121204606	
2	Jhamil de Avila	Top. Electrico	1079469109	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES :

1,120377360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	11/8/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐

OTRA,CUAL? ☒ Charla SST

HORA: 8:00

LUGAR: Bodega - Let. 11

FECHA: 16-8-2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Covid Higuera DURACIÓN: 20 min

TEMA GENERAL: Condiciones de seguridad

TEMAS ESPECIFICOS :

-Uso adecuado de las herramientas manuales

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	SAMMI DE AVILA	TEC ELECTRICO	1079659019	
2	PEDRO PABLO DEL CASTILLO BRAGA	AUX ELECTRICO	1121204606	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES :

1120572360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	11/6/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐

OTRA,CUAL? ☒ : Charla SST

LUGAR: Bodega

HORA: 9:00

FECHA: 7-6-2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 20 min

TEMA GENERAL: Condiciones de Seguridad

TEMAS ESPECIFICOS :

- Robos - Asaltos
- Atracos

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Augusto Brito Hapilio	Auxiliar	1.121.198.000	
2	Adolfo Sousa Dobales	Tecnico electrico	15888985	
3	Hector Hernandez Bellorin	Auxiliar	1006812351	
4	Jhon Barrios	coordinador	8040381	
5	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682377	
6	Marcos Villa. Cabrera	Auxiliar	1121212837	
7	Ulber Marcial Garzon Ramos	Auxiliar	1214463356	
8	Rafael e Montaño A.	coperat.	14254462	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES :

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC 1120574360

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	11/6/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00

OTRA,CUAL? ☐ / Oficio 857

LUGAR: Bodega FECHA: 20/8/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 25 min

TEMA GENERAL: Biomecanicos

TEMAS ESPECIFICOS:

- Manipulacion manual de cargas

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Adolfo Soto Dobales	Tecnico electrico	15888983	
2	Augusto Beltran M.	Auxiliar	1121198600	
3	Ulber Marcial Gonzalez Ramos	Auxiliar	72144635	
4	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682377	
5	Marcos Villar Calvache	Auxiliar	1121212837	
6	Hector Florez Bellaneo	Auxiliar	1006825	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120573360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-35
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	11/6/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☒ REINDUCCION ☐ HORA 8:00

OTRA,CUAL? ☐ : _____ FECHA: 21/8/2024

LUGAR: Bodega

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN 25 min

TEMA GENERAL: Riesgo Biomecanico

TEMAS ESPECIFICOS:

- levantamiento de carga manual
- Postura adecuadas para levantar cargas manuales

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Marcos Villar Estupiñan	Auxiliar	1121212837	Marcos
2	Ulber Marcial Garzón Ramos	Auxiliar	1214462356	
3	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682377	
4	Hector Florez Bellanca	Auxiliar	1006812501	
5	Augusto Bonilla M	Auxiliar	1121198600	
6	Rafael E. Montoya A.	C. operativo	14'291462	
7	Adolfo Souza Dobales	Tecnico electric	15888983	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120572360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-36
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	11/6/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA 9:00

OTRA,CUAL? ☐ Bi Chaira 357

LUGAR: Bodega FECHA: 22/8/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 20min

TEMA GENERAL: Riesgo Psicosocial

TEMAS ESPECIFICOS:
- Organizacion de trabajo
- Trabajo en equipo

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Augusto Baena Morales	Auxiliar	1.121.198600	
2	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1001602377	
3	Hector Florez	Auxiliar	1006812501	
4	Marlos Villar cohuache	Auxiliar	1121828837	
5	Adolfo Sousa Dobales	Tecnico electrico	15886183	
6	Ulber Marcial Gaizon Ramos	Auxiliar	1214463356	
7	Raquel Montoya	C.OPER	1425462	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120572560

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
DE TECNOLOGÍA		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	11/6/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:15

OTRA,CUAL? ☒ : Charla SST FECHA: 23/8/2024

LUGAR: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 20 min

TEMA GENERAL: Medidas de Seguridad y Prevencion en las puntas de intervencion en la via publica.

TEMAS ESPECIFICOS:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Adolfo Seuza Dolales	Tecnico electrico	15888183	
2	Ulber Marcial Garzon Ramos	Auxiliar	1044633SC	
3	Augusto Bello Hatalco	Auxiliar	1.121.[illegible]	
4	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682-377	
5	Marcos Villar cuhuache	Auxiliar	1192198571	
6	Hector Florez Bellanca	Auxiliar	1006812701	
7	Rafael E Montaya	COPER	1225452	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120572360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE ASISTENCIA	CODIGO	FR-TH-30
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	11/8/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA 8:00

OTRA,CUAL? ☐ charla SST FECHA 21/8/2024

LUGAR: Bodega

NOMBRE DEL RESPONSABLE: DURACIÓN

TEMA GENERAL: Pruebas de alcoholemia o de alcohol.

TEMAS ESPECIFICOS:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Hector Florez Bellonca	Auxiliar	1006812504	
2	MARCOS Villar cahuache	auxiliar	1121212837	
3	Adolfo Javier Dabales	Tecnico electro	1088985	
4	Rafael E Montaño	C.Oper	1425462	
5	Ulber Manuel G. Ramos	Auxiliar	1214463356	
6	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1001682377	
7	Augusto Bello M.	Auxiliar	1.121.192.08	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120572360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	11/6/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐

OTRA,CUAL? ☒ : charla SST

HORA: 8:00

LUGAR: _____

FECHA: 26/8/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: _____

TEMA GENERAL: inspeccion de herramientas manuales

TEMAS ESPECIFICOS :

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Alber Marcial G. Ramos	Auxiliar	1214463356	
2	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682377	
3	Marcos Villar Cabrera	Auxiliar	1121212837	
4	Hector Florez Bellaver	Auxiliar	1006812561	
5	Augusto Brito M	Auxiliar	1.121.119860	
6	Adolfo Souza D	Tecnico elect.	1.6888983	
7	Christian Alvarez R.	Residente	16363217	
8	Erik Leal Tafur Mejia	Auxiliar	1.026.572.342	
9	Carlos Casiano Rebolledo.	Auxiliar.	6367690.	Carlos Casiano Rebolledo.
10	Rafael E Montoya A.	E operativo	14251462	
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES :

1120572360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	11/8/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☒ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00 am

OTRA,CUAL? ☐ : _____

LUGAR: Bodega FECHA: 27/8/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: _____

TEMA GENERAL: _____

TEMAS ESPECIFICOS: Participacion en el diligenciamiento de formatos SST

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Marcos Villar Calvache	Auxiliar	1121212837	Marcos
2	Adolfo Soura Dobales	Tecnico electrico	15888183	SP
3	Hector Florez Bellorca	Auxiliar	1006812501	
4	Augusto Ramos Hofelelo	Analista	1.131.198.600	
5	Erick Gonzalez Melo	Auxiliar	1.026.572.342	
6	Yuliana Raquel Montaña	C. Operativa	1.123.442	
7	Carlos Casiano Zabala	Auxiliar	6567690	Carlos Casiano Z.
8	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1002684377	Leider
9	Marcial Garzon Ramos	Auxiliar	7214463356	
10	Christian Alvarez P.	Residente	16363219	
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120772360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
DE TECNOLOGIA		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	11/8/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐

OTRA,CUAL? ☒ : Charla SSI

HORA: 8:00

LUGAR: _____

FECHA: 28/8/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: _____

TEMA GENERAL: _____

TEMAS ESPECIFICOS: Trabajo Seguro para actividades de excavacion.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Marco Villar Cahuache	Auxiliar	1121218857	
2	Adolfo Souza D	Tecnico electr	15888983	
3	Ulber Marcial Garzon Ramos	Auxiliar	1214463356	
4	Hector Florez Bellanca	Auxiliar	1006812501	
5	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682377	
6	Carlos Asprilla Rebolledo	ayudante	1069690	
7	Rafael E Montoya	cobrre.	14'284462	
8	Augusto Bello H	Auxiliar	1.121.198.800	
9	Erick Duarte Mejia	auxiliar	1.026.572.347	
10	Christian Alvarez R.	Residente	16863217	
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120577360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	11/8/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐

OTRA,CUAL? ☒ Charla SST

HORA: 8:00

LUGAR: _____

FECHA: 29/8/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: _____

TEMA GENERAL: _____

TEMAS ESPECIFICOS: Orden y aseo

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Augusto Bruno M	Auxiliar	1121.19800	
2	MARCOS Villar cahuache	Auxiliar	7781212837	Marcos
3	Adolfo Soucci Dobales	Tecnico electrico	15888985	
4	Hector Florez Bellacan	Auxiliar	1006912501	
5	Marcial Gorzón Ramos	Auxiliar	7214463356	
6	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682377	
7	[illegible]	Auxiliar	1.026.572.342	
8	[illegible]	Auxiliar	6569090	
9	Rafael E. Montoya A.	Operario	14'254.62	
10	christian Alvarez P.	Residente	16863217	
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120372360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-30
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	1/08/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐

OTRA,CUAL? ☑ : Charla SST

LUGAR: Bodega

HORA: 8:00

FECHA: 30/8/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 20min

TEMA GENERAL:

TEMAS ESPECIFICOS:

Comunicación acertiva, coordinación de actividades a trabajar teniendo en cuenta las normas SST

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Hector Florez Bellonca	Auxiliar	1006812501	
2	Augusto Rafo Hafolch	Auxiliar	1.121.19800	
3	Adolfo Zoora D	Tecnico electrico	15886183	
4	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1007682397	
5	Marcos Villar calvache	Auxiliar	1721228837	Marcos
6	Carlos Cassiano Rebelo	auxiliar	6367690	Carlos Cassiano R
7	Erick Tafur Melo	AUXILIAR	1.026172316	
8	Marcial Garzón Ramos	Auxiliar	1214463356	
9	Christian Alvarez R	Residente	16863217	
10	Rafael E Montoya	C. Obra	1128466	
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

1120572360

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

	FORMATO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TH-38
		VERSIÓN	3
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	11/8/2024
		PAGINA	1 DE 1

INDUCCION ☐ DIVULGACION ☒ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐ HORA: 8:00

OTRA,CUAL? ☐ _____

LUGAR: Bodega FECHA: 31/8/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Coord HSEQ DURACIÓN: 20 Min

TEMA GENERAL: _____

TEMAS ESPECIFICOS: Politica Ambiental

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASISTENTE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Marcos Viñar cahuache	Auxiliar	1121212857	Marcos
2	Rafael Montoya A	C.Obra1.	14251462	R
3	Augusto Rocha Yepez	Auxiliar	1.121.1980	
4	Adolfo Sequeda Robles	Tecnico de Ha.	15888185	R
5	Marcial Garzon Ramos	Auxiliar	1214465556	
6	Hector Florez Bellorin	Auxiliar	1006812501	
7	Leider Pinto Pinto	Auxiliar	1002682377	Leider
8	Carlos Cassiano Robelo	auxiliar	6567010	Carlos Cassiano R
9	Erick Daniel Meb	Auxiliar	1.026.592.318	R
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE Y CC

ANEXO 2
PERMISOS DE TRABAJO

PERMISOS DE TRABAJO HINCADO DE POSTE MANUAL

4	Hector Florez Bellonca	Auxiliar	1006825	
5	Leider Pinto Ponto	Auxiliar	1007682377	
6	Yhon Barrios	coordinador	8040788	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

EQUIPO ADICIONAL ESPECIFICO

—

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

Se cierra PT por procedimientos. a la 5:30 Pm el dia 1 agosto del 2024.

REVISADO (SEGÚN FRECUENCIA)

RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST
Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma 1120577360	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma
COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA
Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma 1235464	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma

MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA	**PERMISO DE TRABAJO**	CODIGO:	FR-OP-21
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	1/03/2024
		PAGINA:	1 DE 2

DATOS GENERALES

EMPRESA/SUBCONTRATA:	AREA DE EJECUCIÓN:	ZONA:	VIGENCIA DE:	FRECUENCIA DE REVISIÓN PERMISO
Data Link Smart S	Bodega - Lotus	Arco Urbano	1 agosto A: 3 agosto 2024	☐ DIARIA ☒ SEMANAL ☐ QUINCENAL ☐ MENSUAL

DATOS DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO A REALIZAR	DISCIPLINA/ESPECIALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NECESARIO RETIRAR PROTECCIONES COLECTIVAS
☐ TRABAJOS EN ALTURA	☐ DISEÑO	Alistamiento, Tarjeo, Transporte e Izmado de Parte	☐ SI ☒ NO ☐ NO APLICA AUTORIZA EL RETIRO:
☐ TRABAJOS EN CALIENTE	☐ CIVIL-ARQUITECTURA		
☐ TRABAJOS EN EXCAVACIONES	☐ ELECTROMECÁNICA		
☐ TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS	☐ PRUEBAS Y ENSAYOS		
☐ TRABAJOS DE MONTAJE MECÁNICO	☐ INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
☐ TRABAJO ELÉCTRICO	☐ SEGURIDAD		
☐ TRABAJOS DE OBRA CIVIL	☐ ACABADOS		
☐ TRABAJOS IZAJE	☐ HVAC		
☐ TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA	☐ CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS		
☒ OTROS TRABAJOS: Trabajo Izmado	☐ OPERACIÓN Y SERVICIO		
	☐ OTRA		

RIESGOS IDENTIFICADOS

☐ CAIDAS AL MISMO NIVEL	☐ PROYECCIÓN DE PARTICULAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS	☐ RIESGO BIOLOGICO	☐ OTROS RIESGOS (Enumerar)
☐ CAIDAS A DISTINTO NIVEL	☐ SALPICADURAS DE QUIMICOS	☐ ATRAPAMIENTO PARTES MAQUINARIA	☒ SOBREESFUERZO	
☐ CAIDA DE OBJETOS	☐ CHISPAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE MAQUINARIA	☐ RIESGOS PSICOSOCIALES	
☐ CAIDA OBJETOS DESPRENDIDOS	☐ RUIDO	☐ ATRAPAMIENTO POR DERRUMBES	☐ EPP INADECUADO	
☒ CAIDA OBJETOS MANIPULACION	☐ VIBRACIONES	☐ ATRAPAMIENTOS BAJO OBJETOS	☐ EQUIPOS O HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO	
☐ GOLPES CON HERRAMIENTAS	☐ RIESGO ELECTRICO	☐ CORTES CON OBJETOS FIJOS	☐ PROTECCIONES INSUFICIENTES	
☐ GOLPES CON MAQUINARIA	☐ RIESGO DE INCENDIO	☐ CORTES CON PARTICULAS	☐ DERRAMES/FUGAS	
☒ GOLPES CONTRA OBJETOS	☐ ATMOSFERA EXPLOSIVA	☐ CORTES CON OBJETOS DESPRENDIDOS	☐ INUNDACION	

EVALUACION DE RIESGOS

LESIONES Y DAÑOS

☒ HERIDAS	☐ LESIONES INTERNAS	☐ AMPUTACIONES	
☐ HEMORRAGIAS	☐ STRESS	☒ FRACTURAS	
☒ CONTUSIONES	☐ CARGA MUSCULAR	☐ QUEMADURAS	
☐ ASFIXIA	☐ INTOXICACIONES	☐ DAÑO A LA PROPIEDAD	
☒ GOLPE DE CALOR	☐ PERDIDA DE MIEMBROS	☐ OTRO: CUÁL?	
☐ GOLPES Y CONTUSIONES	☐ LESIONES OCULARES		
☐ PERDIDA DE CONOCIMIENTO	☐ LUXACIONES		
☐ PINCHAZOS/PUNZONAMIENTOS	☒ ESGUINCES		

MEDIDAS DE SEGURIDAD

☒ ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA	☐ PROTECCIONES COLECTIVAS	☐ VERIFICAR ACCESORIOS ELEVACIÓN	☐ ILUMINACIÓN DEL ÁREA	
☒ SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD	☐ VERIFICAR ANDAMIOS	☐ VERIFICAR EPP	☐ SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRAS	
☐ REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	☐ DESENERGIZAR LA INSTALACION	☐ VERIFICAR PROTECCIONES COLECTIVAS	☐ EXTINTORES	
☐ ATERRIZAR EL EQUIPO	☒ SEÑALIZACIÓN	☐ VERIFICAR LINEAS DE VIDA	☐ BLOQUEAR ELEMENTOS	
☐ CONEXIONES A TIERRA	☒ DELIMITACIÓN DE AREAS	☐ VERIFICAR ANDAMIOS	☒ OTROS: Botiquín	
☐ AREAS DE TRABAJO DESPEJADAS	☒ SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRA	☐ VERIFICAR PLATAFORMAS DE TRABAJO		
☐ CONEXIONES EN BUEN ESTADO	☐ APAGAR/DESCONECTAR EQUIPOS/MAQUINARIA	☐ CHARLA DE SEGURIDAD		

EQUIPO DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN CABEZA	PROTECCIÓN MANOS Y PIES	PROTECCIÓN CUERPO	OTROS
☒ CASCO	☐ GUANTES DE PIEL/CARNAZA	☐ CAMISA MANGA LARGA	☐ EPP's TRABAJO EN ALTURAS
☐ BARBUQUEJO	☐ GUANTES DE LATEX/GOMA	☐ MANDIL DE CUERO	☐ EPP's TRABAJO EN CALIENTE
☒ GAFAS OSCURAS	☐ GUANTES DIELÉCTRICO	☐ CHALECO REFLECTANTE	☐ EPP's ESPACIO CONFINADO
☐ GOOGLES	☐ GUANTES CONTRA QUÍMICOS	☐ IMPERMEABLE	☐ EPP's ACTIVIDAD DE GUADAÑA
☐ TAPONES AUDITIVOS	☐ MANGAS DE CUERO	☐ ROPA ANTI-FRIO	☐ EPP's ACTIVIDAD DE MANEJO DE FAUNA
☐ PROTECCIÓN PARA EL CUELLO	☐ GUANTES ALTAS TEMPERATURAS	☐ PANTALÓN	
☐ PANTALLA FACIAL	☐ GUANTES ANTI-CORTE	☐ ROPA CONTRA QUÍMICOS	☐ OTROS (Nombrar)
☐ CASCO DIELECTRICO	☐ BOTAS DE SEGURIDAD	☐ POLAINAS RIESGO OFIDICO	
☐ MASCARILLA ANTI-POLVO	☐ BOTAS DE HULE	☐ FAJA	
☐ MASCARILLA CARBONO ACTIVO	☐ BOTAS DE SEGURIDAD BAJAS T°	☐ RODILLERAS	
☐ OTROS:	☐ BOTAS DIELECTRICAS	☐ OTROS:	
	☐ OTROS:		

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Marcos Villar Cahuache	1121212837	Auxiliar	
2	Jeider Pinto Pinto	1007652377	Auxiliar	

DATA LINK / MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA	**PERMISO DE TRABAJO**	CODIGO:	FR-OP-21
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	1/03/2024
		PAGINA:	1 DE 2

DATOS GENERALES

EMPRESA/SUBCONTRATA:	AREA DE EJECUCIÓN:	ZONA:	VIGENCIA DE:	FRECUENCIA DE REVISIÓN PERMISO
Megaproyectos Data link	Leticia - Area Urbana	Urbano	2 agosto A: 3 agosto	☐ DIARIA ☒ SEMANAL ☐ QUINCENAL ☐ MENSUAL

DATOS DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO A REALIZAR	DISCIPLINA/ESPECIALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NECESARIO RETIRAR PROTECCIONES COLECTIVAS
☐ TRABAJOS EN ALTURA	☐ DISEÑO	-Alistamiento	☐ SI
☐ TRABAJOS EN CALIENTE	☐ CIVIL-ARQUITECTURA	• Señalizacion	☐ NO
☐ TRABAJOS EN EXCAVACIONES	☐ ELECTROMECÁNICA	• lavamanos de grito	☐ NO APLICA
☐ TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS	☐ PRUEBAS Y ENSAYOS	• organizacion de herramientas en bodega	AUTORIZA EL RETIRO:
☐ TRABAJOS DE MONTAJE MECÁNICO	☐ INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
☐ TRABAJO ELÉCTRICO	☐ SEGURIDAD		
☐ TRABAJOS DE OBRA CIVIL	☐ ACABADOS		
☐ TRABAJOS IZAJE	☐ HVAC		
☐ TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA	☐ CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS		
☒ OTROS TRABAJOS: Trabajo nivel de Poste	☐ OPERACIÓN Y SERVICIO		
	☐ OTRA		

RIESGOS IDENTIFICADOS

☐ CAIDAS AL MISMO NIVEL	☐ PROYECCION DE PARTÍCULAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS	☐ RIESGO BIOLOGICO	☐ OTROS RIESGOS (Enumerar)
☐ CAIDAS A DISTINTO NIVEL	☐ SALPICADURAS DE QUIMICOS	☐ ATRAPAMIENTO PARTES MAQUINARIA	☒ SOBREESFUERZO	
☒ CAIDA DE OBJETOS	☐ CHISPAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE MAQUINARIA	☐ RIESGOS PSICOSOCIALES	
☐ CAIDA OBJETOS DESPRENDIDOS	☐ RUIDO	☐ ATRAPAMIENTO POR DERRUMBES	☐ EPP INADECUADO	
☐ CAIDA OBJETOS MANIPULACION	☐ VIBRACIONES	☐ ATRAPAMIENTOS BAJO OBJETOS	☐ EQUIPOS O HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO	
☒ GOLPES CON HERRAMIENTAS	☐ RIESGO ELECTRICO	☐ CORTES CON OBJETOS FUOS	☐ PROTECCIONES INSUFICIENTES	
☐ GOLPES CON MAQUINARIA	☐ RIESGO DE INCENDIO	☐ CORTES CON PARTICULAS	☐ DERRAMES/FUGAS	
☐ GOLPES CONTRA OBJETOS	☐ ATMOSFERA EXPLOSIVA	☐ CORTES CON OBJETOS DESPRENDIDOS	☐ INUNDACION	

EVALUACION DE RIESGOS

LESIONES Y DAÑOS

☐ HERIDAS	☐ LESIONES INTERNAS	☐ AMPUTACIONES	
☐ HEMORRAGIAS	☐ STRESS	☒ FRACTURAS	
☐ CONTUSIONES	☒ CARGA MUSCULAR	☐ QUEMADURAS	
☐ ASFIXIA	☐ INTOXICACIONES	☐ DAÑO A LA PROPIEDAD	
☒ GOLPE DE CALOR	☐ PERDIDA DE MIEMBROS	☐ OTRO: CUÁL?	
☒ GOLPES Y CONTUSIONES	☐ LESIONES OCULARES		
☐ PERDIDA DE CONOCIMIENTO	☐ LUXACIONES		
☐ PINCHAZOS/PUNZONAMIENTOS	☒ ESGUINCES		

MEDIDAS DE SEGURIDAD

☒ ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA	☐ PROTECCIONES COLECTIVAS	☐ VERIFICAR ACCESORIOS ELEVACIÓN	☐ ILUMINACIÓN DEL ÁREA	
☐ SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD	☐ VERIFICAR ANDAMIOS	☐ VERIFICAR EPP	☒ SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRAS	
☐ REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	☐ DESENERGIZAR LA INSTALACION	☐ VERIFICAR PROTECCIONES COLECTIVAS	☐ EXTINTORES	
☐ ATERRIZAR EL EQUIPO	☒ SEÑALIZACIÓN	☐ VERIFICAR LINEAS DE VIDA	☐ BLOQUEAR ELEMENTOS	
☐ CONEXIONES A TIERRA	☐ DELIMITACIÓN DE AREAS	☐ VERIFICAR ANDAMIOS	☐ OTROS:	
☐ AREAS DE TRABAJO DESPEJADAS	☒ SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRA	☐ VERIFICAR PLATAFORMAS DE TRABAJO		
☐ CONEXIONES EN BUEN ESTADO	☐ APAGAR/DESCONECTAR EQUIPOS/MAQUINARIA	☒ CHARLA DE SEGURIDAD		

EQUIPO DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN CABEZA	PROTECCIÓN MANOS Y PIES	PROTECCIÓN CUERPO	OTROS
☒ CASCO	☒ GUANTES DE PIEL/CARNAZA	☒ CAMISA MANGA LARGA	☐ EPP's TRABAJO EN ALTURAS
☐ BARBUQUEJO	☐ GUANTES DE LATEX/GOMA	☐ MANDIL DE CUERO	☐ EPP's TRABAJO EN CALIENTE
☒ GAFAS OSCURAS	☒ GUANTES DIELÉCTRICO	☒ CHALECO REFLECTANTE	☐ EPP's ESPACIO CONFINADO
☐ GOOGLES	☐ GUANTES CONTRA QUÍMICOS	☐ IMPERMEABLE	☐ EPP's ACTIVIDAD DE GUADAÑA
☐ TAPONES AUDITIVOS	☐ MANGAS DE CUERO	☐ ROPA ANTI-FRIO	☐ EPP's ACTIVIDAD DE MANEJO DE FAUNA
☐ PROTECCIÓN PARA EL CUELLO	☐ GUANTES ALTAS TEMPERATURAS	☒ PANTALÓN	☐
☐ PANTALLA FACIAL	☐ GUANTES ANTI-CORTE	☐ ROPA CONTRA QUÍMICOS	☐ OTROS (Nombrar)
☐ CASCO DIELECTRICO	☒ BOTAS DE SEGURIDAD	☐ POLAINAS RIESGO OFÍDICO	
☐ MASCARILLA ANTI-POLVO	☐ BOTAS DE HULE	☐ FAJA	
☐ MASCARILLA CARBONO ACTIVO	☐ BOTAS DE SEGURIDAD BAJAS T°	☐ RODILLERAS	
☐ OTROS:	☒ BOTAS DIELECTRICAS	☐ OTROS:	
	☐ OTROS:		

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Marcos Villar cahuache	1121128377	Auxiliar	
2	Thiago Barrezueta	80403881	coordinador	

4	Ulber Marcial Garzón Ramos	1214463356	Auxiliar	Miñel_Leito
5	Ismael suarez Lucas	E.1222611[illegible]	Auxiliar	Ismael SL.
6	Leidee Pinto Pinto	1007682377	Auxiliar	Leidee
7	Adolfo Soza D	15886985	tecnico electrico	
8	Hector Florez Belloncer	1006812501	Auxilio	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

EQUIPO ADICIONAL ESPECIFICO

NA

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

Socialización y delimitación del sitio de trabajo
Peligros.
Supervisión Directa
Se cierra PT a las 5:30 pm del día 3 agosto del 2024

REVISADO (SEGÚN FRECUENCIA)

RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST
—	—	—	—	1120572360	—
Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma
COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA
—	—	—	—	Jhon Barrag-n 80402[illegible]	—
Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma

	PERMISO DE TRABAJO	CODIGO:	FR-OP-21
DATA LINK | MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA		VERSION:	1
	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	25/02/2024
		PAGINA:	1 DE 2

DATOS GENERALES

EMPRESA/SUBCONTRATA:	AREA DE EJECUCIÓN:	ZONA:	VIGENCIA:	FRECUENCIA DE REVISIÓN PERMISO
Data link Smart Megaproyectos	Bodega Leticia	Urbano	DE: 5 agosto A: 10 agosto 2024	☐ DIARIA ☒ SEMANAL ☐ QUINCENAL ☐ MENSUAL

DATOS DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO A REALIZAR	DISCIPLINA/ESPECIALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NECESARIO RETIRAR PROTECCIONES COLECTIVAS
☐ TRABAJOS EN ALTURA	☐ DISEÑO	• levantamiento de postes de forma manual para el hincado de postes.	☐ SI ☐ NO ☐ NO APLICA
☐ TRABAJOS EN CALIENTE	☐ CIVIL-ARQUITECTURA		AUTORIZA EL RETIRO:
☐ TRABAJOS EN EXCAVACIONES	☐ ELECTROMECÁNICA		
☐ TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS	☐ PRUEBAS Y ENSAYOS		
☐ TRABAJOS DE MONTAJE MECÁNICO	☐ INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
☐ TRABAJO ELÉCTRICO	☐ SEGURIDAD		
☐ TRABAJOS DE OBRA CIVIL	☐ ACABADOS		
☐ TRABAJOS IZAJE	☐ HVAC		
☐ TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA	☐ CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS		
☒ OTROS TRABAJOS: Trabajo hincado poste.	☐ OPERACIÓN Y SERVICIO		
	☐ OTRA:		

RIESGOS IDENTIFICADOS

☒ CAIDAS AL MISMO NIVEL	☐ PROYECCION DE PARTICULAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS	☐ RIESGO BIOLOGICO	☐ OTROS RIESGOS (Enumerar)
☐ CAIDAS A DISTINTO NIVEL	☐ SALPICADURAS DE QUIMICOS	☐ ATRAPAMIENTO PARTES MAQUINARIA	☒ SOBREESFUERZO	
☐ CAIDA DE OBJETOS	☐ CHISPAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE MAQUINARIA	☐ RIESGOS PSICOSOCIALES	
☐ CAIDA OBJETOS DESPRENDIDOS	☐ RUIDO	☐ ATRAPAMIENTO POR DERRUMBES	☐ EPP INADECUADO	
☐ CAIDA OBJETOS MANIPULACION	☐ VIBRACIONES	☐ ATRAPAMIENTOS BAJO OBJETOS	☐ EQUIPOS O HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO	
☒ GOLPES CON HERRAMIENTAS	☐ RIESGO ELECTRICO	☐ CORTES CON OBJETOS FIJOS	☐ PROTECCIONES INSUFICIENTES	
☐ GOLPES CON MAQUINARIA	☐ RIESGO DE INCENDIO	☐ CORTES CON PARTICULAS	☐ DERRAMES/FUGAS	
☐ GOLPES CONTRA OBJETOS	☐ ATMOSFERA EXPLOSIVA	☐ CORTES CON OBJETOS DESPRENDIDOS	☐ INUNDACION	

EVALUACION DE RIESGOS

LESIONES Y DAÑOS

☒ HERIDAS	☐ LESIONES INTERNAS	☐ AMPUTACIONES
☐ HEMORRAGIAS	☐ STRESS	☒ FRACTURAS
☐ CONTUSIONES	☒ CARGA MUSCULAR	☐ QUEMADURAS
☐ ASFIXIA	☐ INTOXICACIONES	☐ DAÑO A LA PROPIEDAD
☒ GOLPE DE CALOR	☐ PERDIDA DE MIEMBROS	☐ OTRO: CUÁL?
☐ GOLPES Y CONTUSIONES	☐ LESIONES OCULARES	
☐ PERDIDA DE CONOCIMIENTO	☒ LUXACIONES	
☐ PINCHAZOS/PUNCIONAMIENTOS	☐ ESGUINCES	

MEDIDAS DE SEGURIDAD

☒ ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA	☐ PROTECCIONES COLECTIVAS	☐ VERIFICAR ACCESORIOS ELEVACIÓN	☐ ILUMINACIÓN DEL ÁREA
☒ SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD	☐ VERIFICAR ANDAMIOS	☐ VERIFICAR EPP	☐ SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRAS
☐ REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	☐ DESENERGIZAR LA INSTALACION	☐ VERIFICAR PROTECCIONES COLECTIVAS	☒ EXTINTORES
☐ ATERRIZAR EL EQUIPO	☒ SEÑALIZACIÓN	☐ VERIFICAR LINEAS DE VIDA	☐ BLOQUEAR ELEMENTOS
☐ CONEXIONES A TIERRA	☐ DELIMITACIÓN DE AREAS	☐ VERIFICAR ANDAMIOS	☐ OTROS: Botiquín Extintores
☐ AREAS DE TRABAJO DESPEJADAS	☐ SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRA	☐ VERIFICAR PLATAFORMAS DE TRABAJO	
☐ CONEXIONES EN BUEN ESTADO	☐ APAGAR/DESCONECTAR EQUIPOS/MAQUINARIA	☒ CHARLA DE SEGURIDAD	

EQUIPO DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN CABEZA	PROTECCIÓN MANOS Y PIES	PROTECCIÓN CUERPO	OTROS
☒ CASCO	☐ GUANTES DE PIELCARNAZA	☒ CAMISA MANGA LARGA	☐ EPP's TRABAJO EN ALTURAS
☐ BARBUQUEJO	☐ GUANTES DE LATEX/GOMA	☐ MANDIL DE CUERO	☐ EPP's TRABAJO EN CALIENTE
☒ GAFAS OSCURAS	☐ GUANTES DIELÉCTRICO	☐ CHALECO REFLECTANTE	☐ EPP's ESPACIO CONFINADO
☐ GOGGLES	☐ GUANTES CONTRA QUÍMICOS	☐ IMPERMEABLE	☐ EPP's ACTIVIDAD DE GUADAÑA
☐ TAPONES AUDITIVOS	☐ MANGAS DE CUERO	☐ ROPA ANTI-FRIO	☐ EPP's ACTIVIDAD DE MANEJO DE FAUNA
☐ PROTECCIÓN PARA EL CUELLO	☐ GUANTES ALTAS TEMPERATURAS	☒ PANTALÓN	☐
☐ PANTALLA FACIAL	☐ GUANTES ANTI-CORTE	☐ ROPA CONTRA QUÍMICOS	☐ OTROS (Nombrar)
☒ CASCO DIELECTRICO	☒ BOTAS DE SEGURIDAD	☐ POLAINAS RIESGO OFÍDICO	
☐ MASCARILLA ANTI-POLVO	☐ BOTAS DE HULE	☒ FAJA	
☐ MASCARILLA CARBONO ACTIVO	☐ BOTAS DE SEGURIDAD BAJAS 1ª	☐ RODILLERAS	
☐ OTROS:	☐ BOTAS DIELECTRICAS	☐ OTROS	
	☐ OTROS:		

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Hector Florez Bellouche	1006812501	
2	Marcos Villar calvache	17212837	
3	Adolfo Souza Dobales	15888983	
4	Ismael Suarez Lucas	T.122268.426	Ismael S.
5	Leider Pinto Pinto	1091682377	
6	Ulber Marcial Garzón Ramos	1214463356	
7	Jhon Barragan	80803881	
8			
9			
10			
11			
12			

EQUIPO ADICIONAL ESPECIFICO

—

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

—

REVISADO (SEGÚN FRECUENCIA)

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC
Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE AUTORIZAR LA ACTIVIDAD

Responsable del Trabajo (Jefe de la cuadrilla)	Responsable del area supervisor (Supervisor proyecto)	Verificacion y autorizacion de coordinador de trabajo seguro en alturas	Verificacion de SST/RESCATISTA
Nombre Jhonel Montes	Nombre Christian Alvarez	Nombre —	Nombre Carlos Cardenas
-	-	-	
Firma y CC 14251462	Firma y CC 16863217	Firma y CC —	Firma y CC 1.120972560

CIERRE

¿El trabajo a sido terminado?			SI		NO		Fecha						Hora cierre de permiso	
¿El area de trabajo se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo?			SI		NO									
¿Si no ha sido terminado especifique la razón?														
Responsable del cierre		Nombre											Firma y CC	

DE TECNOLOGIA	**PERMISO DE TRABAJO**	CODIGO	FR-OP-21
		VERSION	2
	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	25/03/2024
		PAGINA	1 DE 2

DATOS GENERALES

EMPRESA/SUBCONTRATA:	AREA DE EJECUCIÓN:	ZONA:	VIGENCIA:	FRECUENCIA DE REVISIÓN PERMISO
Optic link Service Solutions	Celica	Urbano	DE: 20 2024 A: 29 agosto	☐ DIARIA ☑ SEMANAL ☐ QUINCENAL ☐ MENSUAL

DATOS DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO A REALIZAR		DISCIPLINA/ESPECIALIDAD		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NECESARIO RETIRAR PROTECCIONES COLECTIVAS
	TRABAJOS EN ALTURA		DISEÑO	-Abastecimiento	☐ SI
	TRABAJOS EN CALIENTE		CIVIL ARQUITECTURA	-Traslado	☑ NO
	TRABAJOS EN EXCAVACIONES		ELECTROMECÁNICA	- descargue	☐ NO APLICA
	TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS		PRUEBAS Y ENSAYOS	- levantamiento de poste manual	AUTORIZA EL RETIRO
	TRABAJOS DE MONTAJE MECÁNICO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	- Organización del área	
	TRABAJO ELÉCTRICO		SEGURIDAD		
	TRABAJOS DE OBRA CIVIL		ACABADOS		
X	TRABAJOS EJE		HVAC		
	TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA		CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS		
X	OTROS TRABAJOS: Eje manual		OPERACIÓN Y SERVICIO		
		X	OTRA		

RIESGOS IDENTIFICADOS

X	CAIDAS AL MISMO NIVEL		PROYECCION DE PARTICULAS		ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS		RIESGO BIOLOGICO		OTROS RIESGOS (Enumerar)
	CAIDAS A DISTINTO NIVEL		SALPICADURAS DE QUIMICOS		ATRAPAMIENTO PARTES MAQUINARIA	X	SOBREESFUERZO		
	CAIDA DE OBJETOS		CHISPAS		ATRAPAMIENTO ENTRE MAQUINARIA		RIESGOS PSICOSOCIALES		
	CAIDA OBJETOS DESPRENDIDOS		RUIDO		ATRAPAMIENTO POR DERRUMBES		EPP INADECUADO		
X	CAIDA OBJETOS MANIPULACION		VIBRACIONES		ATRAPAMIENTOS BAJO OBJETOS		EQUIPOS O HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO		
X	GOLPES CON HERRAMIENTAS		RIESGO ELECTRICO		CORTES CON OBJETOS FIJOS		PROTECCIONES INSUFICIENTES		
	GOLPES CON MAQUINARIA		RIESGO DE INCENDIO		CORTES CON PARTICULAS		DERRAMES/FUGAS		
	GOLPES CONTRA OBJETOS		ATMOSFERA EXPLOSIVA		CORTES CON OBJETOS DESPRENDIDOS		INUNDACION		

EVALUACION DE RIESGOS

LESIONES Y DAÑOS

X	HERIDAS		LESIONES INTERNAS		AMPUTACIONES
	HEMORRAGIAS		STRESS		FRACTURAS
	CONTUSIONES	X	CARGA MUSCULAR		QUEMADURAS
	ASFIXIA		INTOXICACIONES		DAÑO A LA PROPIEDAD
X	GOLPE DE CALOR		PERDIDA DE MIEMBROS		OTRO CUÁL?
X	GOLPES Y CONTUSIONES		LESIONES OCULARES		
	PERDIDA DE CONOCIMIENTO		LUXACIONES		
	PINCHAZOS/PUNZONAMIENTOS	X	ESGUINCES		

MEDIDAS DE SEGURIDAD

X	ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA		PROTECCIONES COLECTIVAS		VERIFICAR ACCESORIOS ELEVACION		ILUMINACIÓN DEL AREA
X	SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD		VERIFICAR ANDAMIOS		VERIFICAR EPP		SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRAS
X	REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		DESENERGIZAR LA INSTALACIÓN		VERIFICAR PROTECCIONES COLECTIVAS		EXTINTORES
	ATERRIZAR EL EQUIPO	X	SEÑALIZACIÓN		VERIFICAR LINEAS DE VIDA		BLOQUEAR ELEVENTOS
	CONEXIONES A TIERRA		DELIMITACIÓN DE AREAS		VERIFICAR ANDAMIOS		OTROS: Bohiguin
X	AREAS DE TRABAJO DESPEJADAS	X	SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRA		VERIFICAR PLATAFORMAS DE TRABAJO		
	CONEXIONES EN BUEN ESTADO		APAGAR/DESCONECTAR EQUIPOS/MAQUINARIA	X	CHARLA DE SEGURIDAD		

EQUIPO DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN CABEZA		PROTECCIÓN MANOS Y PIES		PROTECCIÓN CUERPO		OTROS	
X	CASCO	X	GUANTES DE PIEL/CARNAZA	X	CAMISA MANGA LARGA		EPP's TRABAJO EN ALTURAS
X	BARBUQUEJO		GUANTES DE LATEX/GOMA		MANGA DE CUERO		EPP's TRABAJO EN CALIENTE
X	GAFAS OSCURAS	X	GUANTES DIELÉCTRICO	X	CHALECO REFLECTANTE		EPP's ESPACIO CONFINADO
	GOGGLES		GUANTES CONTRA QUÍMICOS		IMPERMEABLE		EPP's ACTIVIDAD DE GUADAÑA
	TAPONES AUDITIVOS		MANGAS DE CUERO		ROPA ANTI-FRIO		EPP's ACTIVIDAD DE MANEJO DE FAUNA
	PROTECCIÓN PARA EL CUELLO		GUANTES ALTAS TEMPERATURAS	X	PANTALÓN		
	PANTALLA FACIAL		GUANTES ANTI-CORTE		ROPA CONTRA QUÍMICOS		OTROS (Nombrar)
X	CASCO DIELECTRICO	X	BOTAS DE SEGURIDAD		POLAINAS RIESGO QUÍMICO		
	MASCARILLA ANTI-POLVO		BOTAS DE HULE	X	FAJA		
	MASCARILLA CARBONO ACTIVO		BOTAS DE SEGURIDAD BAJAS T°		RODILLERAS		
X	OTROS: Capuchon	X	BOTAS DIELECTRICAS		OTROS:		
		X	OTROS: Guanta nitrilo				

Scanned with CamScanner

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Adolfo Seuzi Dobales	15888983	
2	Augusto Bruno M	1.101.178.600	
3	Marcial Gorzon Ramos	12141163356	
4	Leider Pinto Pinto	1007182377	
5	Marcos Villar Tahuache	1121212837	
6	Hector Florez Bellaco	1006812301	
7			
8			
9			
10			
11			
12			

EQUIPO ADICIONAL ESPECIFICO

—

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

—

REVISADO (SEGÚN FRECUENCIA)

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
—						—
SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC
—						—
Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE AUTORIZAR LA ACTIVIDAD

Responsable del Trabajo (Jefe de la cuadrilla)	Responsable del area supervisar (Supervisor proyecto)	Verificación y autorización de coordinador de trabajo seguro en alturas	Verificacion de SST/RESCATISTA
Nombre Adolfo Seuzi D	Nombre Rafael Montaño	Nombre	Nombre Carlos Cardenas
Firma y CC 15888183.	Firma y CC 14251462	Firma y CC	Firma y CC 1120572360

CIERRE

¿El trabajo a sido terminado?	SI X	NO	Fecha	21	9	24	Hora cierre de permiso	1:00 Pm
¿El area de trabajo se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo?	SI X	NO						
¿Si no ha sido terminado especifique la razón?	—							
Responsable del cierre	Nombre Carlos Cardenas		Firma y CC	1120572360				

Scanned with CamScanner

DE TECNOLOGIA	**PERMISO DE TRABAJO**	CODIGO:	FR-OP-31
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	25/07/2024
		PAGINA:	1 DE 2

DATOS GENERALES

EMPRESA/SUBCONTRATA:	AREA DE EJECUCIÓN:	ZONA:	VIGENCIA:	FRECUENCIA DE REVISIÓN PERMISO
Data link smart solution	leticia	Urbano	DE: 26 A: 31 agoto	☐ DIARIA ☒ SEMANAL ☐ QUINCENAL ☐ MENSUAL

DATOS DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO A REALIZAR		DISCIPLINA/ESPECIALIDAD		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NECESARIO RETIRAR PROTECCIONES COLECTIVAS
	TRABAJOS EN ALTURA		DISEÑO	- Mantenimiento de Elevadores	☐ SI
	TRABAJOS EN CALIENTE		CIVIL-ARQUITECTURA	- Excavacion	☐ NO
X	TRABAJOS EN EXCAVACIONES		ELECTROMECÁNICA	- tratado	☒ NO APLICA
	TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS		PRUEBAS Y ENSAYOS	- orden del nivel de trabajo	AUTORIZA EL RETIRO:
	TRABAJOS DE MONTAJE MECÁNICO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
	TRABAJO ELÉCTRICO		SEGURIDAD		
	TRABAJOS DE OBRA CIVIL		ACABADOS		
X	TRABAJOS IZAJE		HVAC		
	TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA		CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS		
	OTROS TRABAJOS:		OPERACIÓN Y SERVICIO		
			OTRA:		

RIESGOS IDENTIFICADOS

X	CAIDAS AL MISMO NIVEL		PROYECCION DE PARTICULAS		ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS		RIESGO BIOLOGICO		OTROS RIESGOS (Enumerar)
	CAIDAS A DISTINTO NIVEL		SALPICADURAS DE QUIMICOS		ATRAPAMIENTO PARTES MAQUINARIA	X	SOBREESFUERZO		
	CAIDA DE OBJETOS		CHISPAS		ATRAPAMIENTO ENTRE MAQUINARIA		RIESGOS PSICOSOCIALES		
	CAIDA OBJETOS DESPRENDIDOS		RUIDO		ATRAPAMIENTO POR DERRUMBES		EPP INADECUADO		
	CAIDA OBJETOS MANIPULACION		VIBRACIONES		ATRAPAMIENTOS BAJO OBJETOS		EQUIPOS O HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO		
X	GOLPES CON HERRAMIENTAS		RIESGO ELECTRICO		CORTES CON OBJETOS FIJOS		PROTECCIONES INSUFICIENTES		
	GOLPES CON MAQUINARIA		RIESGO DE INCENDIO		CORTES CON PARTICULAS		DERRAMES/FUGAS		
	GOLPES CONTRA OBJETOS		ATMOSFERA EXPLOSIVA		CORTES CON OBJETOS DESPRENDIDOS		INUNDACION		

EVALUACION DE RIESGOS

LESIONES Y DAÑOS

X	HERIDAS		LESIONES INTERNAS		AMPUTACIONES
	HEMORRAGIAS		ESTRESS	X	FRACTURAS
	CONTUSIONES	X	CARGA MUSCULAR		QUEMADURAS
	ASFIXIA		INTOXICACIONES		DAÑO A LA PROPIEDAD
X	GOLPE DE CALOR		PERDIDA DE MIEMBROS		OTRO CUÁL?
X	GOLPES Y CONTUSIONES		LESIONES OCULARES		
	PERDIDA DE CONOCIMIENTO		LUXACIONES		
	PINCHAZOS/PUNZONAMIENTOS	X	ESGUINCES		

MEDIDAS DE SEGURIDAD

X	ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA		PROTECCIONES COLECTIVAS		VERIFICAR ACCESORIOS ELEVACIÓN		ILUMINACIÓN DEL AREA
X	SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD		VERIFICAR ANDAMIOS		VERIFICAR EPP		SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRAS
X	REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		DESENERGIZAR LA INSTALACION		VERIFICAR PROTECCIONES COLECTIVAS		EXTINTORES
	ATERRIZAR EL EQUIPO	X	SEÑALIZACIÓN		VERIFICAR LINEAS DE VIDA		BLOQUEAR ELEMENTOS
	CONEXIONES A TIERRA	X	DELIMITACIÓN DE AREAS		VERIFICAR ANDAMIOS		OTROS:
X	AREAS DE TRABAJO DESPEJADAS	X	SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRA		VERIFICAR PLATAFORMAS DE TRABAJO		Ruteo
	CONEXIONES EN BUEN ESTADO		APAGAR/DESCONECTAR EQUIPOS/MAQUINARIA	X	CHARLA DE SEGURIDAD		

EQUIPO DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN CABEZA		PROTECCIÓN MANOS Y PIES		PROTECCIÓN CUERPO		OTROS	
X	CASCO	X	GUANTES DE PIEL/CARNAZA	X	CAMISA MANGA LARGA		EPP´s TRABAJO EN ALTURAS
X	BARBUQUEJO		GUANTES DE LATEX/GOMA		MANDIL DE CUERO		EPP´s TRABAJO EN CALIENTE
X	GAFAS OSCURAS		GUANTES DIELÉCTRICO	X	CHALECO REFLECTANTE		EPP´s ESPACIO CONFINADO
	GOGGLES		GUANTES CONTRA QUÍMICOS		IMPERMEABLE		EPP´s ACTIVIDAD DE GUADAÑA
	TAPONES AUDITIVOS		MANGAS DE CUERO		ROPA ANTI-FRIO		EPP´s ACTIVIDAD DE MANEJO DE FAUNA
	PROTECCIÓN PARA EL CUELLO		GUANTES ALTAS TEMPERATURAS	X	PANTALÓN		
	PANTALLA FACIAL		GUANTES ANTI-CORTE		ROPA CONTRA QUÍMICOS		OTROS (Nombrar)
X	CASCO DIELECTRICO	X	BOTAS DE SEGURIDAD		POLAINAS RIESGO OFÍDICO		
	MASCARILLA ANTI-POLVO		BOTAS DE HULE	X	FAJA		
	MASCARILLA CARBONO ACTIVO		BOTAS DE SEGURIDAD BAJAS T°		RODILLERAS		
	OTROS:	X	BOTAS DIELECTRICAS		OTROS		
			OTROS:				

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Erick Jesus Tovar Mejia	1.026.572.342	
2	Carlos Cassiano Rebolledo	6761090	Carlos Cassiano Rebolledo
3	Marcos Villar Galvache	1121212837	
4	Augusto Brito M	1.121.198.600	
5	Hector Hernan Bellorin	1006912501	
6	Leider Pinto Pinto	1007682372	
7	Marcial Garzon Ramos	1214463256	
8	Adolfo Souza Robeldo S	15888785	
9			
10			
11			
12			

EQUIPO ADICIONAL ESPECIFICO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

REVISADO (SEGÚN FRECUENCIA)

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC
Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE AUTORIZAR LA ACTIVIDAD

Responsable del Trabajo (Jefe de la cuadrilla)	Responsable del area supervisar (Supervisor proyecto)	Verificación y autorización de coordinador de trabajo seguro en alturas	Verificacion de SST/A/RESCATISTA
Nombre Rafael Montoya	Nombre Christian Alvarez	Nombre	Nombre Carlos Cardenas
Firma y CC 1025146??	Firma y CC 5863213	Firma y CC	Firma y CC 1120577360

CIERRE

¿El trabajo a sido terminado?	SI	X	NO		Fecha	31	9	24	Hora cierre de permiso	12:30	
¿El area de trabajo se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo?	SI	X	NO								
¿Si no ha sido terminado especifique la razón?											
Responsable del cierre	Nombre Carlos Cardenas			Firma y CC	1120577360						

PLAN DE IZAJE MANUAL

DATA LINK DE TECNOLOGIA / MEGA PROYECTOS	**PLAN DE IZAJE MANUAL**	**CODIGO**	**FR-OP-27**
		VERSION	**1**
		FECHA DE VIGENCIA	**1/02/2024**
		PAGINA	**1 DE 1**

PROYECTO: Megaproyectos - Leticia

FRENTE DE TRABAJO DONDE SE REALIZA LA MANIOBRA:

FECHA ACTIVIDAD:	2	8	24	Hora inicio:	8:00	Hora final:	17:00

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Data link Smart Solutions

CANTIDAD DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN :

Equipos de proteccion personal requerido:
Casco Dieléctrico, camisa manga larga, pantalon jean industrial, guantes de nitrilo, Botas de seguridad

Herramientas, equipos y material (Implementar Preoperacional si aplica):

CALCULOS

ITEM	CALCULOS DE PESO		CALCULOS DE CAPACIDAD	
A)	Peso de la carga (Kg)	173	Carga total: (a+b+c)	Capacidad de carga total según la cantidad del personal (Artículo 392 del Resolución 2400 de 1979, hombre 25 kg de carga compacta)
B)	Peso de vientos / lineas de tranacion (Kg)	5		
C)	Otros(kg)		178	

ITEM	UBICACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
A)	¿ El equipo de izaje,esta sobre una superficie solida y plana?	X			
B)	¿Existen lineas aereas electricas? En caso de responder s SI, especifique las medidasde control en OBSERVACIONES		X		
C)	¿Hay algún obstáculo para el izaje o el giro?				

ITEM	LISTA PRE-OPERACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
A)	¿ El área de trabajo está bien señalizada?	X			
B)	¿El Coordinador operativo se encuentra en la operación?	X			
C)	¿Se requiere apoyo de personal de transito? En caso decir NO, especifique las medidas de control en OBSERVACIONES		X		Paleteros, supervision Arcadia
D)	¿Se requiere el uso de radios de comunicación?		X		
E)	¿Presencia de paleteros? Cuantos?	X			2
F)	¿Se ha verificado que no existe personal ajeno a la maniobra en el area de trabajo?	X			
G)	¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos especificos del izaje? En caso de responder SI, adjunte el formato de asistencia SST?	X			

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
- Aislamiento y señalizacion del area.
- Recibimiento de rampa en la excavacion del hincado
- levantamiento de Poste
- conductor tensado

OBSERVACIONES:
N/A

CONSIDERACIONES ESPECIALES: Todos los elementos que distraigan la atención de la operación deben ser eliminados,en especial no se permite durante la operación el uso de celulares.

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

FIRMA DEL EJECUTOR
NOMBRE: christian Alvarez R.
NUMERO DE CC: 16.863.217

1120572300

FIRMA DEL COORDINADOR DE LA OPERACIÓN
NOMBRE: Walter Bolivar R.
NUMERO DE CC: 1425762

RESPONSABLE SST
NOMBRE: Carlos Cardenas.
NUMERO DE CC:

DATA LINK / MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA	**PLAN DE IZAJE MANUAL**	**CODIGO**	**FR-OP-27**
		VERSION	**1**
		FECHA DE VIGENCIA	**1/02/2024**
		PAGINA	**1 DE 1**

PROYECTO: Leticia - Amazonas.

FRENTE DE TRABAJO DONDE SE REALIZA LA MANIOBRA: Area urbana

FECHA ACTIVIDAD:	5	8	2024	Hora inicio:	5:00	Hora final:	5:00 pm

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Megaproyectos - Data link

CANTIDAD DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN: 2

Equipos de proteccion personal sequerido:
Camisa manga larga, Pantalon jean, casco, guantes de nitrilo, gafas, botas de seguridad dielectricas, casco dielectrico

Herramientas, equipos y material (Implementar Preoperacional si aplica):
Polos, Pico, Palustagal, Asadas, Machetes, Botas

CALCULOS

ITEM	CALCULOS DE PESO		CALCULOS DE CAPACIDAD	
A)	Peso de la carga (Kg)	173	Carga total: (a+b+c)	Capacidad de carga total según la cantidad del personal (Artículo 392 del Resolución 2400 de 1979, hombre 25 kg de carga compacta)
B)	Peso de vientos / lineas de tranacion (Kg)	5		
C)	Otros(kg)		178	175

ITEM	UBICACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
A)	¿ El equipo de izaje,esta sobre una superficie solida y plana?			x	
B)	¿Existen lineas aereas electricas? En caso de responder s SI, especifique las medidasde control en OBSERVACIONES	x			- Señalizacion - Divulgacion de area de trabajo - Supervision
C)	¿Hay algún obstáculo para el izaje o el giro?				

ITEM	LISTA PRE-OPERACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
A)	¿ El área de trabajo está bien señalizada?				
B)	¿El Coordinador operativo se encuentra en la operación?	X			
C)	¿Se requiere apoyo de personal de transito? En caso decir NO, especifique las medidas de control en OBSERVACIONES		X		Supervision directa
D)	¿Se requiere el uso de radios de comunicación?		X		
E)	¿Presencia de paleteros? Cuantos?	X			2
F)	¿Se ha verificado que no existe personal ajeno a la maniobra en el area de trabajo?	X			
G)	¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos especificos del izaje? En caso de responder SI, adjunte el formato de asistencia SST?	X			

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
- Plisteramiento y separacion
- levantamiento del poste
- orden del area

OBSERVACIONES:

CONSIDERACIONES ESPECIALES: Todos los elementos que distraigan la atención de la operación deben ser eliminados,en especial no se permite durante la operación el uso de celulares.

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

FIRMA DEL EJECUTOR
NOMBRE: David Montoya
NUMERO DE CC: 1425116L

FIRMA DEL COORDINADOR DE LA OPERACIÓN
NOMBRE:
NUMERO DE CC: 80403881

RESPONSABLE SST
NOMBRE:
NUMERO DE CC: SST 1120577360

DATA LINK DE TECNOLOGIA	**PLAN DE IZAJE MANUAL**	**CODIGO**	**FR-OP-27**
		VERSION	**1**
		FECHA DE VIGENCIA	**1/02/2024**
		PAGINA	**1 DE 1**

PROYECTO: Leticia - Amazonas

FRENTE DE TRABAJO DONDE SE REALIZA LA MANIOBRA:

FECHA ACTIVIDAD: 5 / 2 / 2024 Hora inicio: Hora final:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Data link Smart Solutions

CANTIDAD DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN: 7

Equipos de proteccion personal requerido:
Camisa manga larga, pantalon jean, casco dielectrico, guantes de nitrilo, gafas oscuras, Botas de seguridad dielectricas.

Herramientas, equipos y material (implementar Preoperacional si aplica):
Palas, Picos, Pulidora, Pisones, Machetes, Barras, Picas

CALCULOS

ITEM	CALCULOS DE PESO		CALCULOS DE CAPACIDAD	
A)	Peso de la carga (Kg)	173	Carga total: (a+b+c)	Capacidad de carga total según la cantidad del personal (Artículo 392 del Resolución 2400 de 1979, hombre 25 kg de carga compacta)
B)	Peso de vientos / lineas de transcion (Kg)	5		
C)	Otros(kg)	-	178	175

ITEM	UBICACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
A)	¿ El equipo de izaje,esta sobre una superficie solida y plana?	X			
B)	¿Existen lineas aereas electricas? En caso de responder s SI, especifique las medidasde control en OBSERVACIONES		X		Levantamiento planeado
C)	¿Hay algún obstáculo para el izaje o el giro?				

ITEM	LISTA PRE-OPERACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
A)	¿ El área de trabajo está bien señalizada?	X			
B)	¿El Coordinador operativo se encuentra en la operación?	X			
C)	¿Se requiere apoyo de personal de transito? En caso decir NO, especifique las medidas de control en OBSERVACIONES		X		- Señalizacion y delimitacion - Supervision directa - Peloteros, PMT
D)	¿Se requiere el uso de radios de comunicación?		X		
E)	¿Presencia de paleteros? Cuantos?	X			
F)	¿Se ha verificado que no existe personal ajeno a la maniobra en el area de trabajo?	X			
G)	¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos especificos del izaje? En caso de responder SI, adjunte el formato de asistencia SST?	X			

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
- Abastecimiento y señalizacion.
- levantamiento del poste
- orden del area

OBSERVACIONES:
—

CONSIDERACIONES ESPECIALES: Todos los elementos que distraigan la atención de la operación deben ser eliminados,en especial no se permite durante la operación el uso de celulares.

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

FIRMA DEL EJECUTOR
NOMBRE: Rafael E. Montoya
NUMERO DE CC: 14251462

FIRMA DEL COORDINADOR DE LA OPERACIÓN
NOMBRE: Jhon Barragan
NUMERO DE CC: 80403881

RESPONSABLE SST
NOMBRE: Carlos Cardenas
NUMERO DE CC: 1120572560

DE TECNOLOGIA	PLAN DE IZAJE MANUAL	CODIGO	FR-OP-27
		VERSIÓN	1
		FECHA DE VIGENCIA	1/02/2024
		PAGINA	1 DE 1

PROYECTO: Leticia – Amazonas

FRENTE DE TRABAJO DONDE SE REALIZA LA MANIOBRA: Area Urbana

FECHA ACTIVIDAD: 8 8 2024 Hora inicio: 8:00 Hora final: 17:00 hr

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Data link Smart Solutions

CANTIDAD DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN: 7

Equipos de protección personal requerido:
Camisa manga larga, Pantalon jean, casco dielectrico, guantes de nitrilo, gafas oscuras, Botas de seguridad punta de acero dieléctrico.

Herramientas, equipos y material (Implementar Preoperacional si aplica):
Palas, Picas, Fisbrajes, Pisones, Machete, Garrot, Picas

CALCULOS

ITEM	CALCULOS DE PESO		CALCULOS DE CAPACIDAD	
A)	Peso de la carga (Kg)	193	Carga total: (a+b+c)	Capacidad de carga total según la cantidad del personal (Artículo 392 del Resolución 2400 de 1979, hombre 25 kg de carga compacta)
B)	Peso de vientos / lineas de tranecion (Kg)	5		
C)	Otros(kg)	-	198	175

ITEM	UBICACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
A)	¿ El equipo de izaje,esta sobre una superficie solida y plana?	X			
B)	¿Existen lineas aereas electricas? En caso de responder s SI, especifique las medidasde control en OBSERVACIONES	X	X		Levantamiento planeado
C)	¿Hay algún obstáculo para el izaje o el giro?				

ITEM	LISTA PRE-OPERACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
A)	¿ El área de trabajo está bien señalizada?	X			
B)	¿El Coordinador operativo se encuentra en la operación?	X			
C)	¿Se requiere apoyo de personal de transito? En caso decir NO, especifique las medidas de control en OBSERVACIONES		X		- Señalizacion y delimitacion - Supervisor en directa proximidad.
D)	¿Se requiere el uso de radios de comunicación?		X		
E)	¿Presencia de paleteros? Cuantos?	X			2
F)	¿Se ha verificado que no existe personal ajeno a la maniobra en el area de trabajo?	X			
G)	¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos especificos del izaje? En caso de responder SI, adjunte el formato de asistencia SST?	X			

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
- Aislamiento y señalizacion
- Levantamiento del poste
- orden del area

OBSERVACIONES:

CONSIDERACIONES ESPECIALES: Todos los elementos que distraigan la atención de la operación deben ser eliminados,en especial no se permite durante la operación el uso de celulares.

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

FIRMA DEL EJECUTOR
NOMBRE: Rafael E. Montoya
NUMERO DE CC: 14251462

FIRMA DEL COORDINADOR DE LA OPERACIÓN
NOMBRE: Juan Barragan
NUMERO DE CC: 80903281

RESPONSABLE SST
NOMBRE: Carlos Cardenas
NUMERO DE CC: 1120572360

PERMISOS DE TRABAJO EXCAVACIÓN MANUAL

DATA LINE / MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA	**PERMISO DE TRABAJO**	CODIGO:	FR-OP-21
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	1/03/2024
		PAGINA:	1 DE 2

DATOS GENERALES

EMPRESA/SUBCONTRATA:	AREA DE EJECUCIÓN:	ZONA:	VIGENCIA DE:	FRECUENCIA DE REVISIÓN PERMISO
Data Line Soa.I	Leticia	Urbano	31/07/24 A: 3/8/24	☐ DIARIA ☒ SEMANAL ☐ QUINCENAL ☐ MENSUAL

DATOS DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO A REALIZAR	DISCIPLINA/ESPECIALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NECESARIO RETIRAR PROTECCIONES COLECTIVAS
☐ TRABAJOS EN ALTURA	☐ OBRAS	Excavacion para hincado de poste en el ave urbana de Leticia.	☐ SI ☒ NO ☐ NO APLICA
☐ TRABAJOS EN CALIENTE	☐ CIVIL-ARQUITECTURA		AUTORIZA EL RETIRO:
☒ TRABAJOS EN EXCAVACIONES	☐ ELECTROMECÁNICA		
☐ TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS	☐ PRUEBAS Y ENSAYOS		
☐ TRABAJOS DE MONTAJE MECÁNICO	☐ INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
☐ TRABAJO ELÉCTRICO	☐ SEGURIDAD		
☐ TRABAJOS DE OBRA CIVIL	☐ ACABADOS		
☐ TRABAJOS IZAJE	☐ HVAC		
☐ TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA	☐ CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS		
☐ OTROS TRABAJOS: _____	☐ OPERACIÓN Y SERVICIO		
	☒ OTRA:		

RIESGOS IDENTIFICADOS

☐ CAIDAS AL MISMO NIVEL	☐ PROYECCION DE PARTÍCULAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS	☐ RIESGO BIOLOGICO	☐ OTROS RIESGOS (Enumerar)
☐ CAIDAS A DISTINTO NIVEL	☐ SALPICADURAS DE QUIMICOS	☐ ATRAPAMIENTO PARTES MAQUINARIA	☒ SOBREESFUERZO	
☐ CAIDA DE OBJETOS	☐ CHISPAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE MAQUINARIA	☐ RIESGOS PSICOSOCIALES	
☐ CAIDA OBJETOS DESPRENDIDOS	☐ RUIDO	☐ ATRAPAMIENTO POR DERRUMBES	☐ EPP INADECUADO	
☐ CAIDA OBJETOS MANIPULACIÓN	☐ VIBRACIONES	☐ ATRAPAMIENTOS BAJO OBJETOS	☐ EQUIPOS O HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO	
☒ GOLPES CON HERRAMIENTAS	☐ RIESGO ELECTRICO	☒ CORTES CON OBJETOS FIJOS	☐ PROTECCIONES INSUFICIENTES	
☐ GOLPES CON MAQUINARIA	☐ RIESGO DE INCENDIO	☐ CORTES CON PARTICULAS	☐ DERRAMES/FUGAS	
☐ GOLPES CONTRA OBJETOS	☐ ATMOSFERA EXPLOSIVA	☐ CORTES CON OBJETOS DESPRENDIDOS	☐ INUNDACION	

EVALUACION DE RIESGOS

LESIONES Y DAÑOS

☒ HERIDAS	☐ LESIONES INTERNAS	☐ AMPUTACIONES	
☐ HEMORRAGIAS	☐ STRESS	☐ FRACTURAS	
☐ CONTUSIONES	☒ CARGA MUSCULAR	☐ QUEMADURAS	
☐ ASFIXIA	☐ INTOXICACIONES	☐ DAÑO A LA PROPIEDAD	
☒ GOLPE DE CALOR	☐ PERDIDA DE MIEMBROS	☐ OTRO: CUÁL?	
☐ GOLPES Y CONTUSIONES	☐ LESIONES OCULARES		
☐ PERDIDA DE CONOCIMIENTO	☒ LUXACIONES		
☐ PINCHAZOS/PUNZONAMIENTOS	☒ ESGUINCES		

MEDIDAS DE SEGURIDAD

☒ ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA	☐ PROTECCIONES COLECTIVAS	☐ VERIFICAR ACCESORIOS ELEVACIÓN	☐ ILUMINACIÓN DEL ÁREA
☒ SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD	☐ VERIFICAR ANDAMIOS	☒ VERIFICAR EPP	☐ SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRAS
☐ REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	☐ DESENERGIZAR LA INSTALACION	☐ VERIFICAR PROTECCIONES COLECTIVAS	☐ EXTINTORES
☐ ATERRIZAR EL EQUIPO	☒ SEÑALIZACIÓN	☐ VERIFICAR LINEAS DE VIDA	☐ BLOQUEAR ELEMENTOS
☐ CONEXIONES A TIERRA	☒ DELIMITACIÓN DE AREAS	☐ VERIFICAR ANDAMIOS	☐ OTROS:
☒ AREAS DE TRABAJO DESPEJADAS	☐ SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRA	☐ VERIFICAR PLATAFORMAS DE TRABAJO	
☐ CONEXIONES EN BUEN ESTADO	☐ APAGAR/DESCONECTAR EQUIPOS/MAQUINARIA	☒ CHARLA DE SEGURIDAD	

EQUIPO DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN CABEZA	PROTECCIÓN MANOS Y PIES	PROTECCIÓN CUERPO	OTROS
☒ CASCO	☒ GUANTES DE PIEL/CARNAZA	☒ CAMISA MANGA LARGA	☐ EPP's TRABAJO EN ALTURAS
☒ BARBUQUEJO	☐ GUANTES DE LATEX/GOMA	☐ MANDIL DE CUERO	☐ EPP's TRABAJO EN CALIENTE
☒ GAFAS OSCURAS	☐ GUANTES DIELÉCTRICO	☒ CHALECO REFLECTANTE	☐ EPP's ESPACIO CONFINADO
☐ GOOGLES	☐ GUANTES CONTRA QUÍMICOS	☐ IMPERMEABLE	☐ EPP's ACTIVIDAD DE GUADAÑA
☐ TAPONES AUDITIVOS	☐ MANGAS DE CUERO	☐ ROPA ANTI-FRIO	☐ EPP's ACTIVIDAD DE MANEJO DE FAUNA
☐ PROTECCIÓN PARA EL CUELLO	☐ GUANTES ALTAS TEMPERATURAS	☒ PANTALÓN	
☐ PANTALLA FACIAL	☐ GUANTES ANTI-CORTE	☐ ROPA CONTRA QUÍMICOS	☐ OTROS (Nombrar)
☒ CASCO DIELECTRICO	☒ BOTAS DE SEGURIDAD	☐ POLAINAS RIESGO OFÍDICO	
☐ MASCARILLA ANTI-POLVO	☐ BOTAS DE HULE	☒ FAJA	
☐ MASCARILLA CARBONO ACTIVO	☐ BOTAS DE SEGURIDAD BAJAS T*	☐ RODILLERAS	
☐ OTROS: _____	☐ BOTAS DIELECTRICAS	☐ OTROS:	
	☐ OTROS: _____		

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhon Barragán	80403881	Cordinador	
2	Marcos Villar	1121212837	Auxiliar	

4	Hector Florez	1006812501	Auxiliar	
5	Adolfo Souza D.	15888983	tecnico B	
6	Jeider Pinto	1007682377	Auxiliar	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

EQUIPO ADICIONAL ESPECIFICO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

Se cierra PT a las 5:30 Pm del 3 agosto 2024

REVISADO (SEGÚN FRECUENCIA)

RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST
—	—	1120543360	1120543360	—	—
Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma
COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA
—	—			—	—
Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma

	PERMISO DE TRABAJO	CODIGO:	FR-OP-21
DATA LINK SMART SOLUTIONS		VERSION:	1
	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	25/07/2024
		PAGINA:	1 DE 2

DATOS GENERALES

EMPRESA/SUBCONTRATA:	AREA DE EJECUCIÓN:	ZONA:	VIGENCIA:	FRECUENCIA DE REVISIÓN PERMISO
Data link smart solutions	Bodega - Leticia	Urbano	DE: 5 agosto A: 10/agosto	☐ DIARIA ☑ SEMANAL ☐ QUINCENAL ☐ MENSUAL

DATOS DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO A REALIZAR	DISCIPLINA/ESPECIALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NECESARIO RETIRAR PROTECCIONES COLECTIVAS
☐ TRABAJOS EN ALTURA	☐ DISEÑO		☐ SI
☐ TRABAJOS EN CALIENTE	☐ CIVIL-ARQUITECTURA		☑ NO
☒ TRABAJOS EN EXCAVACIONES	☐ ELECTROMECÁNICA		☐ NO APLICA
☐ TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS	☐ PRUEBAS Y ENSAYOS		AUTORIZA EL RETIRO:
☐ TRABAJOS DE MONTAJE MECÁNICO	☐ INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
☐ TRABAJO ELÉCTRICO	☐ SEGURIDAD		
☐ TRABAJOS DE OBRA CIVIL	☐ ACABADOS		
☐ TRABAJOS IZAJE	☐ HVAC		
☐ TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA	☐ CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS		
☐ OTROS TRABAJOS:	☐ OPERACIÓN Y SERVICIO		
	☐ OTRA:		

RIESGOS IDENTIFICADOS

☒ CAIDAS AL MISMO NIVEL	☐ PROYECCION DE PARTÍCULAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS	☐ RIESGO BIOLOGICO	☐ OTROS RIESGOS (Enumerar)
☐ CAIDAS A DISTINTO NIVEL	☐ SALPICADURAS DE QUIMICOS	☐ ATRAPAMIENTO PARTES MAQUINARIA	☒ SOBREESFUERZO	
☐ CAIDA DE OBJETOS	☐ CHISPAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE MAQUINARIA	☐ RIESGOS PSICOSOCIALES	
☐ CAIDA OBJETOS DESPRENDIDOS	☐ RUIDO	☐ ATRAPAMIENTO POR DERRUMBES	☐ EPP INADECUADO	
☐ CAIDA OBJETOS MANIPULACION	☐ VIBRACIONES	☐ ATRAPAMIENTOS BAJO OBJETOS	☐ EQUIPOS O HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO	
☒ GOLPES CON HERRAMIENTAS	☐ RIESGO ELECTRICO	☐ CORTES CON OBJETOS FIJOS	☐ PROTECCIONES INSUFICIENTES	
☐ GOLPES CON MAQUINARIA	☐ RIESGO DE INCENDIO	☐ CORTES CON PARTICULAS	☐ DERRAMES/FUGAS	
☒ GOLPES CONTRA OBJETOS	☐ ATMOSFERA EXPLOSIVA	☐ CORTES CON OBJETOS DESPRENDIDOS	☐ INUNDACION	

EVALUACION DE RIESGOS

LESIONES Y DAÑOS

☒ HERIDAS	☐ LESIONES INTERNAS	☐ AMPUTACIONES	
☐ HEMORRAGIAS	☐ STRESS	☐ FRACTURAS	
☐ CONTUSIONES	☒ CARGA MUSCULAR	☐ QUEMADURAS	
☐ ASFIXIA	☐ INTOXICACIONES	☐ DAÑO A LA PROPIEDAD	
☒ GOLPE DE CALOR	☐ PERDIDA DE MIEMBROS	☐ OTRO. CUÁL?	
☐ GOLPES Y CONTUSIONES	☐ LESIONES OCULARES		
☐ PERDIDA DE CONOCIMIENTO	☒ LUXACIONES		
☐ PINCHAZOS/PUNZONAMIENTOS	☒ ESGUINCES		

MEDIDAS DE SEGURIDAD

☒ ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA	☐ PROTECCIONES COLECTIVAS	☐ VERIFICAR ACCESORIOS ELEVACIÓN	☐ ILUMINACIÓN DEL ÁREA	
☒ SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD	☐ VERIFICAR ANDAMIOS	☐ VERIFICAR EPP	☐ SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRAS	
☒ REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	☐ DESENERGIZAR LA INSTALACION	☐ VERIFICAR PROTECCIONES COLECTIVAS	☐ EXTINTORES	
☐ ATERRIZAR EL EQUIPO	☒ SEÑALIZACIÓN	☐ VERIFICAR LINEAS DE VIDA	☐ BLOQUEAR ELEMENTOS	
☐ CONEXIONES A TIERRA	☐ DELIMITACIÓN DE AREAS	☐ VERIFICAR ANDAMIOS	☐ OTROS:	
☒ AREAS DE TRABAJO DESPEJADAS	☒ SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRA	☐ VERIFICAR PLATAFORMAS DE TRABAJO	✓ Botiquin	
☐ CONEXIONES EN BUEN ESTADO	☐ APAGAR/DESCONECTAR EQUIPOS/MAQUINARIA	☒ CHARLA DE SEGURIDAD	Extintor	

EQUIPO DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN CABEZA	PROTECCIÓN MANOS Y PIES	PROTECCIÓN CUERPO	OTROS
☒ CASCO	☒ GUANTES DE PIELCARNAZA	☒ CAMISA MANGA LARGA	☐ EPP's TRABAJO EN ALTURAS
☐ BARBUQUEJO	☐ GUANTES DE LATEX/DOMA	☐ MANDIL DE CUERO	☐ EPP's TRABAJO EN CALIENTE
☒ GAFAS OSCURAS	☒ GUANTES DIELÉCTRICO	☒ CHALECO REFLECTANTE	☐ EPP's ESPACIO CONFINADO
☐ GOOGLES	☐ GUANTES CONTRA QUÍMICOS	☐ IMPERMEABLE	☐ EPP's ACTIVIDAD DE GUADAÑA
☐ TAPONES AUDITIVOS	☐ MANGAS DE CUERO	☐ ROPA ANTI-FRIO	☐ EPP's ACTIVIDAD DE MANEJO DE FAUNA
☐ PROTECCIÓN PARA EL CUELLO	☐ GUANTES ALTAS TEMPERATURAS	☒ PANTALÓN	☐
☐ PANTALLA FACIAL	☐ GUANTES ANTI-CORTE	☐ ROPA CONTRA QUÍMICOS	☐ OTROS (Nombrar)
☒ CASCO DIELECTRICO	☒ BOTAS DE SEGURIDAD	☐ POLAINAS RIESGO OFÍDICO	
☐ MASCARILLA ANTI-POLVO	☐ BOTAS DE HULE	☒ FAJA	dispositivo o chaleco
☐ MASCARILLA CARBONO ACTIVO	☐ BOTAS DE SEGURIDAD BAJAS T°	☐ RODILLERAS	
☐ OTROS :	☐ BOTAS DIELECTRICAS	☐ OTROS:	
	☐ OTROS:		

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Marcos Villar Echeverria	1121212837	
2	Hector Florez Ballarin	1006813501	
3	Adolfo Segura Dobales	15888983	
4	Ismael Suarez Lucas	E.222.268.426	Ismael S.
5	Leider Pinto P.	1001682377	
6	Ulber Marcial Garzon Ramos	1214465356	
7	Jhon Barrios	80403881	
8			
9			
10			
11			
12			

EQUIPO ADICIONAL ESPECIFICO

—

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

—

REVISADO (SEGÚN FRECUENCIA)

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
—	—	—				
SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC
—	—	—				
Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE AUTORIZAR LA ACTIVIDAD

Responsable del Trabajo (Jefe de la cuadrilla)	Responsable del area supervisor (Supervisor proyecto)	Verificación y autorización de coordinador de trabajo seguro en alturas	Verificacion de SST/ARES/CATISTA
Nombre Rafael Montes	Nombre Christian Suarez	Nombre [redacted]	Nombre Leyla Cardenas
		—	
Firma y CC 1025146L	Firma y CC 1063237	Firma y CC —	Firma y CC 1120577360

CIERRE

¿El trabajo a sido terminado?			SI		NO		Fecha					Hora cierre de permiso		
¿El area de trabajo se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo?			SI		NO									
¿Si no he sido terminado especifique la razón?														
Responsable del cierre		Nombre							Firma y CC					

	PERMISO DE TRABAJO	CODIGO:	FS-OP-21
DE TECNOLOGIA		VERSION:	2
	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	25/02/2024
		PAGINA:	1 DE 2

DATOS GENERALES

EMPRESA/SUBCONTRATA:	AREA DE EJECUCIÓN:	ZONA:	VIGENCIA:	FRECUENCIA DE REVISIÓN PERMISO
Data link smart solutions	Leticia Urbano	Urbano	DE: 12 2024 A: Agosto	☐ DIARIA ☒ SEMANAL ☐ QUINCENAL ☐ MENSUAL

DATOS DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO A REALIZAR

- [ ] TRABAJOS EN ALTURA
- [ ] TRABAJOS EN CALIENTE
- [x] TRABAJOS EN EXCAVACIONES
- [ ] TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
- [ ] TRABAJOS DE MONTAJE MECÁNICO
- [ ] TRABAJO ELÉCTRICO
- [ ] TRABAJOS DE OBRA CIVIL
- [ ] TRABAJOS IZAJE
- [ ] TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA
- [ ] OTROS TRABAJOS: _____

DISCIPLINA/ESPECIALIDAD

- [ ] DISEÑO
- [ ] CIVIL-ARQUITECTURA
- [ ] ELECTROMECÁNICA
- [ ] PRUEBAS Y ENSAYOS
- [ ] INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- [ ] SEGURIDAD
- [ ] ACABADOS
- [ ] HVAC
- [ ] CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS
- [ ] OPERACIÓN Y SERVICIO
- [ ] OTRA:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

- Señalizacion y delimitacion
- Alistamiento
- Excavacion
- organizacion del area

NECESARIO RETIRAR PROTECCIONES COLECTIVAS

- [ ] SI
- [x] NO
- [ ] NO APLICA

AUTORIZA EL RETIRO:

RIESGOS IDENTIFICADOS

[x] CAIDAS AL MISMO NIVEL	[ ] PROYECCION DE PARTICULAS	[ ] ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS	[ ] RIESGO BIOLOGICO	[ ] OTROS RIESGOS (Enumerar)
[ ] CAIDAS A DISTINTO NIVEL	[ ] SALPICADURAS DE QUIMICOS	[ ] ATRAPAMIENTO PARTES MAQUINARIA	[x] SOBREESFUERZO	
[ ] CAIDA DE OBJETOS	[ ] CHISPAS	[ ] ATRAPAMIENTO ENTRE MAQUINARIA	[ ] RIESGOS PSICOSOCIALES	
[ ] CAIDA OBJETOS DESPRENDIDOS	[ ] RUIDO	[ ] ATRAPAMIENTO POR DERRUMBES	[ ] EPP INADECUADO	
[ ] CAIDA OBJETOS MANIPULACION	[ ] VIBRACIONES	[ ] ATRAPAMIENTOS BAJO OBJETOS	[ ] EQUIPOS O HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO	
[x] GOLPES CON HERRAMIENTAS	[ ] RIESGO ELECTRICO	[ ] CORTES CON OBJETOS FIJOS	[ ] PROTECCIONES INSUFICIENTES	
[ ] GOLPES CON MAQUINARIA	[ ] RIESGO DE INCENDIO	[ ] CORTES CON PARTICULAS	[ ] DERRAMES/FUGAS	
[ ] GOLPES CONTRA OBJETOS	[ ] ATMOSFERA EXPLOSIVA	[ ] CORTES CON OBJETOS DESPRENDIDOS	[ ] INUNDACION	

EVALUACION DE RIESGOS

LESIONES Y DAÑOS

[x] HERIDAS	[ ] LESIONES INTERNAS	[ ] AMPUTACIONES
[ ] HEMORRAGIAS	[ ] STRESS	[ ] FRACTURAS
[ ] CONTUSIONES	[x] CARGA MUSCULAR	[ ] QUEMADURAS
[ ] ASFIXIA	[ ] INTOXICACIONES	[ ] DAÑO A LA PROPIEDAD
[x] GOLPE DE CALOR	[ ] PERDIDA DE MIEMBROS	[ ] OTRO CUÁL?
[ ] GOLPES Y CONTUSIONES	[ ] LESIONES OCULARES	
[ ] PERDIDA DE CONOCIMIENTO	[x] LUXACIONES	
[ ] PINCHAZOS/PUNZONAMIENTOS	[x] ESGUINCES	

MEDIDAS DE SEGURIDAD

[x] ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA	[ ] PROTECCIONES COLECTIVAS	[ ] VERIFICAR ACCESORIOS ELEVACIÓN	[ ] ILUMINACIÓN DEL ÁREA
[x] SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD	[ ] VERIFICAR ANDAMIOS	[ ] VERIFICAR EPP	[ ] SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRAS
[ ] REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	[ ] DESENERGIZAR LA INSTALACION	[ ] VERIFICAR PROTECCIONES COLECTIVAS	[ ] EXTINTORES
[ ] ATERRIZAR EL EQUIPO	[x] SEÑALIZACIÓN	[ ] VERIFICAR LINEAS DE VIDA	[ ] BLOQUEAR ELEMENTOS
[ ] CONEXIONES A TIERRA	[x] DELIMITACIÓN DE AREAS	[ ] VERIFICAR ANDAMIOS	[ ] OTROS:
[x] AREAS DE TRABAJO DESPEJADAS	[ ] SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRA	[ ] VERIFICAR PLATAFORMAS DE TRABAJO	
[ ] CONEXIONES EN BUEN ESTADO	[ ] APAGAR/DESCONECTAR EQUIPOS/MAQUINARIA	[x] CHARLA DE SEGURIDAD	

EQUIPO DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN CABEZA

- [x] CASCO
- [x] BARBUQUEJO
- [x] GAFAS OSCURAS
- [ ] GOGGLES
- [ ] TAPONES AUDITIVOS
- [ ] PROTECCIÓN PARA EL CUELLO
- [ ] PANTALLA FACIAL
- [x] CASCO DIELÉCTRICO
- [ ] MASCARILLA ANTI-POLVO
- [ ] MASCARILLA CARBONO ACTIVO
- [ ] OTROS: _____

PROTECCIÓN MANOS Y PIES

- [x] GUANTES DE PIEL/CARNAZA
- [ ] GUANTES DE LATEX/GOMA
- [ ] GUANTES DIELÉCTRICO
- [ ] GUANTES CONTRA QUÍMICOS
- [ ] MANGAS DE CUERO
- [ ] GUANTES ALTAS TEMPERATURAS
- [ ] GUANTES ANTI-CORTE
- [x] BOTAS DE SEGURIDAD
- [ ] BOTAS DE HULE
- [ ] BOTAS DE SEGURIDAD BAJAS T°
- [ ] BOTAS DIELECTRICAS
- [ ] OTROS: _____

PROTECCIÓN CUERPO

- [x] CAMISA MANGA LARGA
- [ ] MANDIL DE CUERO
- [x] CHALECO REFLECTANTE
- [ ] IMPERMEABLE
- [ ] ROPA ANTI-FRIO
- [x] PANTALÓN
- [ ] ROPA CONTRA QUÍMICOS
- [ ] POLAINAS RIESGO ÓFIDICO
- [x] FAJA
- [ ] RODILLERAS
- [ ] OTROS: _____

OTROS

- [ ] EPP's TRABAJO EN ALTURAS
- [ ] EPP's TRABAJO EN CALIENTE
- [ ] EPP's ESPACIO CONFINADO
- [ ] EPP's ACTIVIDAD DE GUADAÑA
- [ ] EPP's ACTIVIDAD DE MANEJO DE FAUNA
- [ ]
- [ ] OTROS (Nombrar)

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Leider Pinto Pinto	1007682877	Leider
2	Marcial Garzon Ramos	1214465350	
3	Marcos Villar cahuache	1121978837	Marcos
4	Hector Florez Buelvas	1006812501	
5	Adolfo Souza Delgado	15888783	
6	Augusto Berto Hafeldo.	1.121.198.600	
7			
8			
9			
10			
11			
12			

EQUIPO ADICIONAL ESPECIFICO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

REVISADO (SEGÚN FRECUENCIA)

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC
Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE AUTORIZAR LA ACTIVIDAD

Responsable del Trabajo (Jefe de la cuadrilla)	Responsable del area supervisor (Supervisor proyecto)	Verificación y autorización de coordinador de trabajo seguro en alturas	Verificación de SST/AR/ESCATBTA
Nombre Rafael Lombana	Nombre Christian Moore	Nombre	Nombre Carlos Cardenas
Firma y CC 14251462	Firma y CC 16833217	Firma y CC	Firma y CC 1140572360

CIERRE

¿El trabajo a sido terminado?	SI X	NO	Fecha	17	8	24	Hora cierre de permiso 13:00
¿El area de trabajo se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo?	SI X	NO					
¿Si no ha sido terminado especifique la razon?							
Responsable del cierre	Nombre Carlos Cardenas		Firma y CC 1140572360				

DE TECNOLOGIA	**PERMISO DE TRABAJO**	CODIGO:	FR-OP-31
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	25/07/2024
		PAGINA:	1 DE 2

DATOS GENERALES

EMPRESA/SUBCONTRATA:	AREA DE EJECUCIÓN:	ZONA:	VIGENCIA:	FRECUENCIA DE REVISIÓN PERMISO
Data link smart solution	leticia	Urbano	DE: 26 A: 31 agoto	☐ DIARIA ☒ SEMANAL ☐ QUINCENAL ☐ MENSUAL

DATOS DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO A REALIZAR		DISCIPLINA/ESPECIALIDAD		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NECESARIO RETIRAR PROTECCIONES COLECTIVAS
	TRABAJOS EN ALTURA		DISEÑO	- Mantenimiento de Elevadores	☐ SI
	TRABAJOS EN CALIENTE		CIVIL-ARQUITECTURA	- Excavacion	☐ NO
X	TRABAJOS EN EXCAVACIONES		ELECTROMECÁNICA	- tratado	☒ NO APLICA
	TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS		PRUEBAS Y ENSAYOS	- orden del nivel de trabajo	AUTORIZA EL RETIRO:
	TRABAJOS DE MONTAJE MECÁNICO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
	TRABAJO ELÉCTRICO		SEGURIDAD		
	TRABAJOS DE OBRA CIVIL		ACABADOS		
X	TRABAJOS IZAJE		HVAC		
	TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA		CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS		
	OTROS TRABAJOS:		OPERACIÓN Y SERVICIO		
			OTRA:		

RIESGOS IDENTIFICADOS

X	CAIDAS AL MISMO NIVEL		PROYECCION DE PARTICULAS		ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS		RIESGO BIOLOGICO		OTROS RIESGOS (Enumerar)
	CAIDAS A DISTINTO NIVEL		SALPICADURAS DE QUIMICOS		ATRAPAMIENTO PARTES MAQUINARIA	X	SOBREESFUERZO		
	CAIDA DE OBJETOS		CHISPAS		ATRAPAMIENTO ENTRE MAQUINARIA		RIESGOS PSICOSOCIALES		
	CAIDA OBJETOS DESPRENDIDOS		RUIDO		ATRAPAMIENTO POR DERRUMBES		EPP INADECUADO		
	CAIDA OBJETOS MANIPULACION		VIBRACIONES		ATRAPAMIENTOS BAJO OBJETOS		EQUIPOS O HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO		
X	GOLPES CON HERRAMIENTAS		RIESGO ELECTRICO		CORTES CON OBJETOS FIJOS		PROTECCIONES INSUFICIENTES		
	GOLPES CON MAQUINARIA		RIESGO DE INCENDIO		CORTES CON PARTICULAS		DERRAMES/FUGAS		
	GOLPES CONTRA OBJETOS		ATMOSFERA EXPLOSIVA		CORTES CON OBJETOS DESPRENDIDOS		INUNDACION		

EVALUACION DE RIESGOS

LESIONES Y DAÑOS

X	HERIDAS		LESIONES INTERNAS		AMPUTACIONES
	HEMORRAGIAS		ESTRESS	X	FRACTURAS
	CONTUSIONES	X	CARGA MUSCULAR		QUEMADURAS
	ASFIXIA		INTOXICACIONES		DAÑO A LA PROPIEDAD
X	GOLPE DE CALOR		PERDIDA DE MIEMBROS		OTRO CUÁL?
X	GOLPES Y CONTUSIONES		LESIONES OCULARES		
	PERDIDA DE CONOCIMIENTO		LUXACIONES		
	PINCHAZOS/PUNZONAMIENTOS	X	ESGUINCES		

MEDIDAS DE SEGURIDAD

X	ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA		PROTECCIONES COLECTIVAS		VERIFICAR ACCESORIOS ELEVACIÓN		ILUMINACIÓN DEL AREA
X	SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD		VERIFICAR ANDAMIOS		VERIFICAR EPP		SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRAS
X	REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		DESENERGIZAR LA INSTALACION		VERIFICAR PROTECCIONES COLECTIVAS		EXTINTORES
	ATERRIZAR EL EQUIPO	X	SEÑALIZACIÓN		VERIFICAR LINEAS DE VIDA		BLOQUEAR ELEMENTOS
	CONEXIONES A TIERRA	X	DELIMITACIÓN DE AREAS		VERIFICAR ANDAMIOS		OTROS:
X	AREAS DE TRABAJO DESPEJADAS	X	SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRA		VERIFICAR PLATAFORMAS DE TRABAJO		Ruteo
	CONEXIONES EN BUEN ESTADO		APAGAR/DESCONECTAR EQUIPOS/MAQUINARIA	X	CHARLA DE SEGURIDAD		

EQUIPO DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN CABEZA		PROTECCIÓN MANOS Y PIES		PROTECCIÓN CUERPO		OTROS	
X	CASCO	X	GUANTES DE PIEL/CARNAZA	X	CAMISA MANGA LARGA		EPP´s TRABAJO EN ALTURAS
X	BARBUQUEJO		GUANTES DE LATEX/GOMA		MANDIL DE CUERO		EPP´s TRABAJO EN CALIENTE
X	GAFAS OSCURAS		GUANTES DIELÉCTRICO	X	CHALECO REFLECTANTE		EPP´s ESPACIO CONFINADO
	GOGGLES		GUANTES CONTRA QUÍMICOS		IMPERMEABLE		EPP´s ACTIVIDAD DE GUADAÑA
	TAPONES AUDITIVOS		MANGAS DE CUERO		ROPA ANTI-FRIO		EPP´s ACTIVIDAD DE MANEJO DE FAUNA
	PROTECCIÓN PARA EL CUELLO		GUANTES ALTAS TEMPERATURAS	X	PANTALÓN		
	PANTALLA FACIAL		GUANTES ANTI-CORTE		ROPA CONTRA QUÍMICOS		OTROS (Nombrar)
X	CASCO DIELECTRICO	X	BOTAS DE SEGURIDAD		POLAINAS RIESGO OFÍDICO		
	MASCARILLA ANTI-POLVO		BOTAS DE HULE	X	FAJA		
	MASCARILLA CARBONO ACTIVO		BOTAS DE SEGURIDAD BAJAS T°		RODILLERAS		
	OTROS:	X	BOTAS DIELECTRICAS		OTROS		
			OTROS:				

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Erick Jesus Tovar Mejia	1.026.572.342	
2	Carlos Cassiano Rebolledo	6761090	Carlos Cassiano Rebolledo
3	Marcos Villar Galvache	1121212837	
4	Augusto Brito M	1.121.198.600	
5	Hector Hernan Bellorin	1006912501	
6	Leider Pinto Pinto	1007682372	
7	Marcial Garzon Ramos	1214463256	
8	Adolfo Souza Robeldo S	15888785	
9			
10			
11			
12			

EQUIPO ADICIONAL ESPECIFICO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

REVISADO (SEGÚN FRECUENCIA)

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC
Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE AUTORIZAR LA ACTIVIDAD

Responsable del Trabajo (Jefe de la cuadrilla)	Responsable del area supervisar (Supervisor proyecto)	Verificación y autorización de coordinador de trabajo seguro en alturas	Verificacion de SST/A/RESCATISTA
Nombre Rafael Montoya	Nombre Christian Alvarez	Nombre	Nombre Carlos Cardenas
Firma y CC 1025146??	Firma y CC 5863213	Firma y CC	Firma y CC 1120577360

CIERRE

¿El trabajo a sido terminado?	SI	X	NO		Fecha	31	9	24	Hora cierre de permiso	12:30	
¿El area de trabajo se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo?	SI	X	NO								
¿Si no ha sido terminado especifique la razón?											
Responsable del cierre	Nombre Carlos Cardenas			Firma y CC	1120577360						

PERMISOS DE TRABAJO EMBONADO

DATA LINK / MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA	**PERMISO DE TRABAJO**	CODIGO:	FR-OP-21
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	1/03/2024
		PAGINA:	1 DE 2

DATOS GENERALES

EMPRESA/SUBCONTRATA:	AREA DE EJECUCIÓN:	ZONA:	VIGENCIA DE:	FRECUENCIA DE REVISIÓN PERMISO
Data Link	Bodega Leticia	Urbana.	29 A: 03/08/2024	☐ DIARIA ☑ SEMANAL ☐ QUINCENAL ☐ MENSUAL

DATOS DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO A REALIZAR	DISCIPLINA/ESPECIALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NECESARIO RETIRAR PROTECCIONES COLECTIVAS
☐ TRABAJOS EN ALTURA	☐ DISEÑO	- Alistamiento de herramientas	☐ SI
☐ TRABAJOS EN CALIENTE	☐ CIVIL-ARQUITECTURA	- Inventariado de Radar	☑ NO
☐ TRABAJOS EN EXCAVACIONES	☐ ELECTROMECÁNICA	- uso de peliprotto	☐ NO APLICA
☐ TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS	☐ PRUEBAS Y ENSAYOS	- Organizacion	AUTORIZA EL RETIRO:
☐ TRABAJOS DE MONTAJE MECÁNICO	☐ INSTALACIONES ELÉCTRICAS	- Fin	
☐ TRABAJO ELÉCTRICO	☐ SEGURIDAD		
☐ TRABAJOS DE OBRA CIVIL	☐ ACABADOS		
☐ TRABAJOS IZAJE	☐ HVAC		
☐ TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA	☐ CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS		
☒ OTROS TRABAJOS: Trabajo de combustible	☐ OPERACIÓN Y SERVICIO		
	☐ OTRA:		

RIESGOS IDENTIFICADOS

☐ CAIDAS AL MISMO NIVEL	☒ PROYECCION DE PARTICULAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS	☐ RIESGO BIOLOGICO	☐ OTROS RIESGOS (Enumerar)			
☐ CAIDAS A DISTINTO NIVEL	☐ SALPICADURAS DE QUIMICOS	☐ ATRAPAMIENTO PARTES MAQUINARIA	☒ SOBREESFUERZO				
☐ CAIDA DE OBJETOS	☒ CHISPAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE MAQUINARIA	☐ RIESGOS PSICOSOCIALES				
☐ CAIDA OBJETOS DESPRENDIDOS	☒ RUIDO	☐ ATRAPAMIENTO POR DERRUMBES	☐ EPP INADECUADO				
☐ CAIDA OBJETOS MANIPULACION	☐ VIBRACIONES	☐ ATRAPAMIENTOS BAJO OBJETOS	☐ EQUIPOS O HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO				
☐ GOLPES CON HERRAMIENTAS	☒ RIESGO ELECTRICO	☐ CORTES CON OBJETOS FIJOS	☐ PROTECCIONES INSUFICIENTES				
☐ GOLPES CON MAQUINARIA	☒ RIESGO DE INCENDIO	☐ CORTES CON PARTICULAS	☐ DERRAMES/FUGAS				
☐ GOLPES CONTRA OBJETOS	☐ ATMOSFERA EXPLOSIVA	☐ CORTES CON OBJETOS DESPRENDIDOS	☐ INUNDACION				

EVALUACION DE RIESGOS

LESIONES Y DAÑOS

☒ HERIDAS	☐ LESIONES INTERNAS	☐ AMPUTACIONES			
☐ HEMORRAGIAS	☐ STRESS	☐ FRACTURAS			
☒ CONTUSIONES	☒ CARGA MUSCULAR	☐ QUEMADURAS			
☐ ASFIXIA	☐ INTOXICACIONES	☐ DAÑO A LA PROPIEDAD			
☒ GOLPE DE CALOR	☐ PERDIDA DE MIEMBROS	☐ OTRO: CUÁL?			
☐ GOLPES Y CONTUSIONES	☐ LESIONES OCULARES				
☐ PERDIDA DE CONOCIMIENTO	☐ LUXACIONES				
☒ PINCHAZOS/PUNZONAMIENTOS	☒ ESGUINCES				

MEDIDAS DE SEGURIDAD

☒ ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA	☒ PROTECCIONES COLECTIVAS	NA VERIFICAR ACCESORIOS ELEVACIÓN	☒ ILUMINACIÓN DEL ÁREA
☒ SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD	NA VERIFICAR ANDAMIOS	☒ VERIFICAR EPP	NA SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRAS
☐ REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NA DESENERGIZAR LA INSTALACION	☒ VERIFICAR PROTECCIONES COLECTIVAS	☒ EXTINTORES
☒ ATERRIZAR EL EQUIPO	☒ SEÑALIZACIÓN	NA VERIFICAR LINEAS DE VIDA	NA BLOQUEAR ELEMENTOS
☒ CONEXIONES A TIERRA	☒ DELIMITACIÓN DE AREAS	NA VERIFICAR ANDAMIOS	☐ OTROS: Bolígrafo
☒ AREAS DE TRABAJO DESPEJADAS	NA SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRA	NA VERIFICAR PLATAFORMAS DE TRABAJO	
☒ CONEXIONES EN BUEN ESTADO	☒ APAGAR/DESCONECTAR EQUIPOS/MAQUINARIA	☒ CHARLA DE SEGURIDAD	

EQUIPO DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN CABEZA	PROTECCIÓN MANOS Y PIES	PROTECCIÓN CUERPO	OTROS
☒ CASCO	☒ GUANTES DE PIEL/CARNAZA	☒ CAMISA MANGA LARGA	NA EPP's TRABAJO EN ALTURAS
☒ BARBUQUEJO	NA GUANTES DE LATEX/GOMA	NA MANDIL DE CUERO	☒ EPP's TRABAJO EN CALIENTE
☒ GAFAS OSCURAS	NA GUANTES DIELÉCTRICO	☒ CHALECO REFLECTANTE	NA EPP's ESPACIO CONFINADO
NA GOGGLES	NA GUANTES CONTRA QUÍMICOS	NA IMPERMEABLE	NA EPP's ACTIVIDAD DE GUADAÑA
☒ TAPONES AUDITIVOS	NA MANGAS DE CUERO	NA ROPA ANTI-FRIO	NA EPP's ACTIVIDAD DE MANEJO DE FAUNA
NA PROTECCIÓN PARA EL CUELLO	NA GUANTES ALTAS TEMPERATURAS	☒ PANTALÓN	
NA PANTALLA FACIAL	☒ GUANTES ANTI-CORTE	NA ROPA CONTRA QUÍMICOS	☐ OTROS (Nombrar)
NA CASCO DIELECTRICO	☒ BOTAS DE SEGURIDAD	NA POLAINAS RIESGO OFÍDICO	
☒ MASCARILLA ANTI-POLVO	NA BOTAS DE HULE	NA FAJA	
NA MASCARILLA CARBONO ACTIVO	NA BOTAS DE SEGURIDAD BAJAS T*	NA RODILLERAS	
☐ OTROS:	☐ BOTAS DIELECTRICAS	☐ OTROS:	
	☐ OTROS:		

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Adolfo Souza Dobalez	15888983	tecnico dielectrico	
2	Jhon Bermúdez T	80403881	coordinador	

4	Leider Pinto Pinto	1007682377	Auxiliar	Leider
5	Hector Florez Bellaneda	1006812501	Auxiliar	
6	Marcos Villar Cahuache	1007872837	Auxiliar	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

EQUIPO ADICIONAL ESPECÍFICO

NA

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

Ninguno
Se cierra el PT a las 5:30 pm del dia 3 agosto 2024

REVISADO (SEGÚN FRECUENCIA)

RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST	RESPONSABLE SG-SST
Carla Cardona 1120572360 Nombre, fecha y firma	Carla Cardona 1120572360 Nombre, fecha y firma	— Nombre, fecha y firma	— Nombre, fecha y firma	— Nombre, fecha y firma	1120572360 Nombre, fecha y firma
COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA	COORDINADOR TA
Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma	— Nombre, fecha y firma	— Nombre, fecha y firma	— Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma

DE TECNOLOGIA	**PERMISO DE TRABAJO**	CODIGO:	FR-OP-21
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	25/03/2024
		PAGINA:	1 DE 2

DATOS GENERALES

EMPRESA/SUBCONTRATA:	AREA DE EJECUCIÓN:	ZONA:	VIGENCIA:	FRECUENCIA DE REVISIÓN PERMISO
Data link Smart Solutions	Bodega	Leticia	DE: 5 AL 10 agosto	☐ DIARIA ☒ SEMANAL ☐ QUINCENAL ☐ MENSUAL

DATOS DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO A REALIZAR		DISCIPLINA/ESPECIALIDAD		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NECESARIO RETIRAR PROTECCIONES COLECTIVAS
	TRABAJOS EN ALTURA		DISEÑO	- Aislar, retirar, limpiar y equipos	☐ SI
	TRABAJOS EN CALIENTE		CIVIL-ARQUITECTURA	- Unir dos secciones de porte y empalme	☐ NO
	TRABAJOS EN EXCAVACIONES		ELECTROMECÁNICA	- Organización del área	☐ NO APLICA
	TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS		PRUEBAS Y ENSAYOS		AUTORIZA EL RETIRO:
	TRABAJOS DE MONTAJE MECÁNICO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
	TRABAJO ELÉCTRICO		SEGURIDAD		
	TRABAJOS DE OBRA CIVIL		ACABADOS		
	TRABAJOS IZAJE		HVAC		
	TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA		CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS		
X	OTROS TRABAJOS: Embarcado		OPERACIÓN Y SERVICIO		
			OTRA		

RIESGOS IDENTIFICADOS

X	CAIDAS AL MISMO NIVEL		PROYECCION DE PARTICULAS		ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS		RIESGO BIOLOGICO		OTROS RIESGOS (Enumerar)
	CAIDAS A DISTINTO NIVEL		SALPICADURAS DE QUIMICOS		ATRAPAMIENTO PARTES MAQUINARIA	X	SOBREESFUERZO		
	CAIDA DE OBJETOS		CHISPAS		ATRAPAMIENTO ENTRE MAQUINARIA		RIESGOS PSICOSOCIALES		
	CAIDA OBJETOS DESPRENDIDOS		RUIDO		ATRAPAMIENTO POR DERRUMBES		EPP INADECUADO		
	CAIDA OBJETOS MANIPULACION		VIBRACIONES		ATRAPAMIENTOS BAJO OBJETOS		EQUIPOS O HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO		
X	GOLPES CON HERRAMIENTAS		RIESGO ELECTRICO		CORTES CON OBJETOS FIJOS		PROTECCIONES INSUFICIENTES		
	GOLPES CON MAQUINARIA		RIESGO DE INCENDIO		CORTES CON PARTICULAS		DERRAMES/FUGAS		
X	GOLPES CONTRA OBJETOS		ATMOSFERA EXPLOSIVA		CORTES CON OBJETOS DESPRENDIDOS		INUNDACION		

EVALUACIÓN DE RIESGOS

LESIONES Y DAÑOS

X	HERIDAS		LESIONES INTERNAS		AMPUTACIONES
	HEMORRAGIAS		STRESS		FRACTURAS
	CONTUSIONES	X	CARGA MUSCULAR		QUEMADURAS
	ASFIXIA		INTOXICACIONES		DAÑO A LA PROPIEDAD
X	GOLPE DE CALOR		PERDIDA DE MIEMBROS		OTRO: CUÁL?
	GOLPES Y CONTUSIONES		LESIONES OCULARES		
	PERDIDA DE CONOCIMIENTO		LUXACIONES		
	PINCHAZOS/PUNZONAMIENTOS		ESGUINCES		

MEDIDAS DE SEGURIDAD

X	ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA		PROTECCIONES COLECTIVAS		VERIFICAR ACCESORIOS ELEVACIÓN		ILUMINACIÓN DEL AREA
X	SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD		VERIFICAR ANDAMIOS		VERIFICAR EPP		SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRAS
X	REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		DESENERGIZAR LA INSTALACION		VERIFICAR PROTECCIONES COLECTIVAS	X	EXTINTORES
	ATERRIZAR EL EQUIPO		SEÑALIZACIÓN		VERIFICAR LINEAS DE VIDA		BLOQUEAR ELEMENTOS
	CONEXIONES A TIERRA		DELIMITACIÓN DE AREAS		VERIFICAR ANDAMIOS	X	OTROS: Botiquin
X	AREAS DE TRABAJO DESPEJADAS		SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRA		VERIFICAR PLATAFORMAS DE TRABAJO		
	CONEXIONES EN BUEN ESTADO		APAGAR/DESCONECTAR EQUIPOS/MAQUINARIA	X	CHARLA DE SEGURIDAD		

EQUIPO DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN CABEZA		PROTECCIÓN MANOS Y PIES		PROTECCIÓN CUERPO		OTROS	
X	CASCO	X	GUANTES DE PIEL/CARNAZA	X	CAMISA MANGA LARGA		EPP's TRABAJO EN ALTURAS
	BARBUQUEJO		GUANTES DE LATEX/GOMA		MANDIL DE CUERO		EPP's TRABAJO EN CALIENTE
X	GAFAS OSCURAS	X	GUANTES DIELÉCTRICO	X	CHALECO REFLECTANTE		EPP's ESPACIO CONFINADO
	GOOGLES		GUANTES CONTRA QUÍMICOS		IMPERMEABLE		EPP's ACTIVIDAD DE GUADAÑA
	TAPONES AUDITIVOS		MANGAS DE CUERO		ROPA ANTI-FRIO		EPP's ACTIVIDAD DE MANEJO DE FAUNA
	PROTECCIÓN PARA EL CUELLO		GUANTES ALTAS TEMPERATURAS		PANTALÓN		
	PANTALLA FACIAL		GUANTES ANTI-CORTE		ROPA CONTRA QUIMICOS		OTROS (Nombrar)
X	CASCO DIELECTRICO	X	BOTAS DE SEGURIDAD		POLAINAS RIESGO OFÍDICO		
	MASCARILLA ANTI-POLVO		BOTAS DE HULE		FAJA		
	MASCARILLA CARBONO ACTIVO		BOTAS DE SEGURIDAD BAJAS T°		RODILLERAS		
X	OTROS: capuchon	X	BOTAS DIELECTRICAS		OTROS:		
		X	OTROS: Nitrilo				

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Leider Pinto Pinto	1007682377	
2	Ulber Marcial Garzon Ramos	1214463356	
3	Marcos Villar Cabuache	1121212837	
4	Hector Flores Bayona	1006812502	
5	Adolfo Souza Debales	15888983	
6	Jhon Barrera	80802885	
7			
8			
9			
10			
11			
12			

EQUIPO ADICIONAL ESPECIFICO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

REVISADO (SEGÚN FRECUENCIA)

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC
Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE AUTORIZAR LA ACTIVIDAD

Responsable del Trabajo (Jefe de la cuadrilla)	Responsable del area supervisor (Supervisor proyecto)	Verificación y autorización de coordinador de trabajo seguro en alturas	Verificacion de SISTARESCATISTA
Nombre Raquel Montoya	Nombre Cristian Suarez	Nombre	Nombre Carlos Cardenas
Firma y CC 1122517462	Firma y CC 16863217	Firma y CC	Firma y CC 1006772860

CIERRE

¿El trabajo a sido terminado?	SI	X	NO	Fecha	10	8	21	Hora cierre de permiso	12:30 Pm
¿El area de trabajo se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo?	SI	X	NO						
¿Si no ha sido terminado especifique la razón?									
Responsable del cierre	Nombre Carlos Cardenas			Firma y CC			1120572360		

	PERMISO DE TRABAJO	CODIGO:	FR-OP-21
DE TECNOLOGIA		VERSION:	2
	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	25/02/2024
		PAGINA:	1 DE 2

DATOS GENERALES

EMPRESA/SUBCONTRATA:	AREA DE EJECUCIÓN:	ZONA:	VIGENCIA:	FRECUENCIA DE REVISIÓN PERMISO
Data link smart Solutions	Bodega	Leticia	DE: 12 A: 17 agosto	☐ DIARIA ☒ SEMANAL ☐ QUINCENAL ☐ MENSUAL

DATOS DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO A REALIZAR

- ☐ TRABAJOS EN ALTURA
- ☐ TRABAJOS EN CALIENTE
- ☐ TRABAJOS EN EXCAVACIONES
- ☐ TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ TRABAJOS DE MONTAJE MECÁNICO
- ☐ TRABAJO ELÉCTRICO
- ☐ TRABAJOS DE OBRA CIVIL
- ☐ TRABAJOS IZAJE
- ☐ TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA
- ☒ OTROS TRABAJOS: Embarcado

DISCIPLINA/ESPECIALIDAD

- ☐ DISEÑO
- ☐ CIVIL-ARQUITECTURA
- ☐ ELECTROMECÁNICA
- ☐ PRUEBAS Y ENSAYOS
- ☐ INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- ☐ SEGURIDAD
- ☐ ACABADOS
- ☐ HVAC
- ☐ CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS
- ☐ OPERACIÓN Y SERVICIO
- ☐ OTRA:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

- Almacenamiento de herramientas
- Uniones de secciones de parte de fibra y empalmes
- organizar el area

NECESARIO RETIRAR PROTECCIONES COLECTIVAS

- ☐ SI
- ☒ NO
- ☐ NO APLICA

AUTORIZA EL RETIRO:

RIESGOS IDENTIFICADOS

☒ CAIDAS AL MISMO NIVEL	☐ PROYECCION DE PARTICULAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS	☐ RIESGO BIOLOGICO	☐ OTROS RIESGOS (Enumerar)
☐ CAIDAS A DISTINTO NIVEL	☐ SALPICADURAS DE QUIMICOS	☐ ATRAPAMIENTO PARTES MAQUINARIA	☒ SOBREESFUERZO	
☐ CAIDA DE OBJETOS	☐ CHISPAS	☐ ATRAPAMIENTO ENTRE MAQUINARIA	☐ RIESGOS PSICOSOCIALES	
☐ CAIDA OBJETOS DESPRENDIDOS	☐ RUIDO	☐ ATRAPAMIENTO POR DERRUMBES	☐ EPP INADECUADO	
☐ CAIDA OBJETOS MANIPULACION	☐ VIBRACIONES	☐ ATRAPAMIENTOS BAJO OBJETOS	☐ EQUIPOS O HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO	
☒ GOLPES CON HERRAMIENTAS	☐ RIESGO ELÉCTRICO	☐ CORTES CON OBJETOS FIJOS	☐ PROTECCIONES INSUFICIENTES	
☐ GOLPES CON MAQUINARIA	☐ RIESGO DE INCENDIO	☐ CORTES CON PARTICULAS	☐ DERRAMES/FUGAS	
☒ GOLPES CONTRA OBJETOS	☐ ATMOSFERA EXPLOSIVA	☐ CORTES CON OBJETOS DESPRENDIDOS	☐ INUNDACION	

EVALUACION DE RIESGOS

LESIONES Y DAÑOS

☒ HERIDAS	☐ LESIONES INTERNAS	☐ AMPUTACIONES	
☐ HEMORRAGIAS	☐ STRESS	☐ FRACTURAS	
☐ CONTUSIONES	☒ CARGA MUSCULAR	☐ QUEMADURAS	
☐ ASFIXIA	☐ INTOXICACIONES	☐ DAÑO A LA PROPIEDAD	
☒ GOLPE DE CALOR	☐ PERDIDA DE MIEMBROS	☐ OTRO: CUÁL?	
☐ GOLPES Y CONTUSIONES	☐ LESIONES OCULARES		
☐ PERDIDA DE CONOCIMIENTO	☒ LUXACIONES		
☐ PINCHAZOS/PUNZONAMIENTOS	☐ ESGUINCES		

MEDIDAS DE SEGURIDAD

☒ ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA	☐ PROTECCIONES COLECTIVAS	☐ VERIFICAR ACCESORIOS ELEVACIÓN	☐ ILUMINACIÓN DEL ÁREA
☒ SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD	☐ VERIFICAR ANDAMIOS	☐ VERIFICAR EPP	☐ SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRAS
☒ REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	☐ DESENERGIZAR LA INSTALACION	☐ VERIFICAR PROTECCIONES COLECTIVAS	☒ EXTINTORES
☐ ATERRIZAR EL EQUIPO	☐ SEÑALIZACIÓN	☐ VERIFICAR LINEAS DE VIDA	☐ BLOQUEAR ELEMENTOS
☐ CONEXIONES A TIERRA	☐ DELIMITACIÓN DE AREAS	☐ VERIFICAR ANDAMIOS	☒ OTROS: Botiquín
☒ AREAS DE TRABAJO DESPEJADAS	☐ SEÑALIZACIÓN DE MANIOBRA	☐ VERIFICAR PLATAFORMAS DE TRABAJO	
☐ CONEXIONES EN BUEN ESTADO	☐ APAGAR/DESCONECTAR EQUIPOS/MAQUINARIA	☒ CHARLA DE SEGURIDAD	

EQUIPO DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN CABEZA

- ☒ CASCO
- ☐ BARBUQUEJO
- ☒ GAFAS OSCURAS
- ☐ GOOGLES
- ☐ TAPONES AUDITIVOS
- ☐ PROTECCIÓN PARA EL CUELLO
- ☐ PANTALLA FACIAL
- ☒ CASCO DIELECTRICO
- ☐ MASCARILLA ANTI-POLVO
- ☐ MASCARILLA CARBONO ACTIVO
- ☒ OTROS:

PROTECCIÓN MANOS Y PIES

- ☒ GUANTES DE PIEL/CARNAZA
- ☐ GUANTES DE LATEX/GOMA
- ☒ GUANTES DIELÉCTRICO
- ☐ GUANTES CONTRA QUÍMICOS
- ☐ MANGAS DE CUERO
- ☐ GUANTES ALTAS TEMPERATURAS
- ☐ GUANTES ANTI-CORTE
- ☒ BOTAS DE SEGURIDAD
- ☐ BOTAS DE HULE
- ☐ BOTAS DE SEGURIDAD BAJAS T°
- ☒ BOTAS DIELECTRICAS
- ☐ OTROS:

PROTECCIÓN CUERPO

- ☒ CAMISA MANGA LARGA
- ☐ MANDIL DE CUERO
- ☒ CHALECO REFLECTANTE
- ☐ IMPERMEABLE
- ☐ ROPA ANTI-FRIO
- ☐ PANTALÓN
- ☐ ROPA CONTRA QUÍMICOS
- ☐ POLAINAS RIESGO OFÍDICO
- ☐ FAJA
- ☐ RODILLERAS
- ☐ OTROS:

OTROS

- ☐ EPP's TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ EPP's TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ EPP's ESPACIO CONFINADO
- ☐ EPP's ACTIVIDAD DE GUADAÑA
- ☐ EPP's ACTIVIDAD DE MANEJO DE FAUNA
- ☐
- ☐ OTROS (Nombrar)

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Marcos villar cahuache	1112172837	Marcos
2	Hector Florez Bullaran	1006812501	
3	Fidolfo Secret D	15888983	
4	Vlbar Marcial Garzon Ramos	1214465350	
5	Leider Pinto Pinto	1007682377	
6	Juan Barragán	80.403.881	
7	Jorge Luis Hafaloto	1.101.198.400	
8			
9			
10			
11			
12			

EQUIPO ADICIONAL ESPECIFICO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

REVISADO (SEGÚN FRECUENCIA)

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC	SST Firma y CC
Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC	Jefe Cuadrilla Firma y CC

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE AUTORIZAR LA ACTIVIDAD

Responsable del Trabajo (Jefe de la cuadrilla)	Responsable del area supervisor (Supervisor proyecto)	Verificación y autorización de coordinador de trabajo seguro en alturas	Verificacion de SST/ARES/CATISTA
Nombre Jhonny Montoya	Nombre Christian Olivar	Nombre	Nombre Carlos Cardenas
Firma y CC 1125514627	Firma y CC 16863217	Firma y CC	Firma y CC 1120572360

CIERRE

¿El trabajo a sido terminado?	SI	X	NO	Fecha	17	8	24	Hora cierre de permiso	13:00
¿El area de trabajo se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo?	SI	X	NO						
¿Si no ha sido terminado especifique la razón?									
Responsable del cierre	Nombre Carlos Cardenas			Firma y CC	1120572360				

ANEXO 3
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO PARA HINCADO DE POSTE

	FORMATO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CÓDIGO:	FR-OP-03
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE VIGENCIA	24/10/2019
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	PAGINA	1 DE 1

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD A REALIZAR: Hincado de poste Manual.

FECHA: DESDE: 2 agosto HASTA: 3 agosto 2021

AREA: OPERATIVA

INSTALACION / LOCACION:

No.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A APLICAR	RESPONSABLE
1	Charla SST, firma PT y ATS, inspeccion preoperacional	Desconocimiento de la actividad	Incumplimiento de la actividad	Divulgacion al personal sobre el diligenciamiento de formatos de trabajo	Responsable SST Ejecutor
2	Alistamiento y campo herramientas y elementos de seguridad	Biomecanico, manipulacion manual de cargas, caida de	Dolor osteomuscular ocupacional	Pausas activas, capacitacion charla SST relacion al riesgo	Responsable SST Personal
3	Traslado al punto de hincado de poste	Golpes, heridas Fracturas Accidente de transito	Golpes, heridas fracturas.	Vehiculo para el traslado de Personal	Conductor
4	Descargue y alistamiento de herramientas y elementos de seguridad	Biomecanico, manipulacion manual de cargas	Dolor osteomuscular ocupacional	Pausa activa, capacitacion	Ejecutor Personal Responsable SST
5	Hincado de postes	Fisico, calor	Golpe de calor, deshidratacion	Disponer de hidratacion, uso de bloqueo y EPP	Responsable SST Ejecutor
		condiciones de seguridad riesgo publico	Golpes, heridas, Posibles fracturas	Supervision de actividades charla relacion al riesgo	Responsable SST
		Condiciones de seguridad accidente de transito	Golpes, heridas, fracturas	señalizacion de area de trabajo, delatores y señalizacion diurna	Responsable SST Personal Ejecutor
		Biomecanico, manipulacion manual de cargas, ciclico	Dolor osteomuscular ocupacional	Pausa activa, capacitacion charla SST relacionado al riesgo	Responsable SST
		condiciones de seguridad, uso de herramientas	Heridas, golpes contusiones	inspecciones preoperacionales uso de EPP	Responsable SST

6	organizacion del area	Biomecanico, manipulacion manual de cargas	Dolor osteomuscular ocupacional	Pausas activas, calistenia charla relacionada al riesgo	Responsable SST Ejecutor
7	Traslado de personal a bodega	Condicion de seguridad, accidente de transito	condicion de seguridad, golpes, heridas fracturas	traslado personal en vehiculo charla relacionada a la actividad y riesgo	Conductor responsable SST
8	Descargue herramienta y elementos de seguridad	Biomecanico, manipulacion manual de cargas	Dolor osteomuscular ocupacional	pausas activas, calistenia, charla relacionada al riesgo	Responsable SST
9	organizacion en bodega	locativo, caida de material area en desorden	Golpes, caidas mismo nivel	orden y aseo en la bodega	Ejecutor Personal.

QUE HACER SI ALGO FALLA?: Suspender Toda Actividad, avisar al Jefe y/o Coordinador HSEQ, prestar los primeros Auxilios

EQUIPO QUE ELABORA EL AST:

EMISOR:	EJECUTOR:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Rafael e Montoya A C.C. 1429462	NOMBRE: Christian Alvarez R. C.C. 16863219

DATA LINK / MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA	LISTA ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CODIGO:	FR-OP-03
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	24/10/2019

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DIVULGADO A: (EJECUTORES)

Nº	NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Hector Florez	1006812501	Auxiliar							
2	Marcos Villar	1118212837	Auxiliar							
3	Adolfo Souza	15888983	Tecnico electrico							
4	Jaider Pinto	1007682377	Auxiliar							
5	Jim Brayan Maricahua	1067849884	~~Tecnico~~ Auxiliar							
6	Ulber Marcial G.R.	1214463356	Auxiliar							
7	Jhon Barragan	Coordinador	8040388							
8	Ismael Suarez	1.122268	Auxiliar							
9										
10										

COORDINADOR ~~EN ADITIVO~~: Firma y CC	Jhon Barragan 8040388	RESPONSABLE S G-SST Firma y CC	CC 1120522300

	FORMATO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CÓDIGO:	FR-OP-03
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE VIGENCIA:	24/10/2019
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	PAGINA	1 DE 1

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD A REALIZAR: Hincado de poste

FECHA: DESDE: agosto HASTA: 10 agosto 2024

AREA: OPERATIVA

INSTALACION / LOCACION: Bodega - Loteria - Urbano

No.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A APLICAR	RESPONSABLE
1	Charla SST, Firma PT y ATS, Calistenia	Desconocimiento de la actividad a realizar	Incumplimiento de la norma	Controles administrativos	Responsable SST
2	Alistamiento y cargue de herramientas y elementos de SST	Biomecanico Manipulacion de herramientas Esfuerzo	Dolor osteomuscular inespecifico. Raspaduras	Charla SST, calistenia, charla relacionada a riesgo de la actividad	Responsable SST
3	Traslado al punto de hincado	conduccion segura, de seguridad accidente de transito	Golpes, fractura, heridas	Charla SST, relacionado al Riesgo	Responsable SST
4	Descargue y alistamiento de herramientas y elementos SST	Biomecanico, manipulación de herramientas Esfuerzo	Dolor osteomuscular inespecifico	Charla SST relacionado al trabajo, calistenia	Responsable SST Ejecutor
5	Hincado de poste Manual	Fisico, Exposicion a temperaturas calor	Fatiga, Dolor de cabeza, Deshidratacion	Punto de hidratacion, Pausas activas,	Responsable SST Ejecutor
		Conduccion de seguridad, accidente de transito	Golpes, heridas Fracturas	Charla SST relacionada a la actividad	Responsable SST Ejecutor
		conduccion de seguridad, exposicion al riesgo publico	Golpes, heridas.	charla SST relacionado a la actividad, supervision directa	Responsable SST Ejecutor
		Biomecanico, Manipulacion manual de cargas, Esfuerzo	Dolor osteomuscular inespecifico	charla SST, relacionado a la actividad, calistenia	Responsable SST Ejecutor
		Conduccion de seguridad, uso de elementos de herramientas	Golpes, heridos, contusiones	Charla SST, inspeccion Preoperacional	Responsable SST Ejecutor

6	Organizacion de area de trabajo	Biomecanicos, Manipulacion de cargas, Esfuerzo	Dolor osteomuscular inespecifico	Charla SST relacionado a la actividad. uso de EPP	Responsable SST Ejecutor
7	Traslado a las bodegas, condicion	condicion de seguridad, accidente de transito	Golpes, heridas fracturas	Charla SST, relacionado a la actividad	Responsable SST Ejecutor
8	Descargue herramientas y elemento SST	Biomecanicos, Manipulacion manual de cargas, Esfuerzo	Dolor osteomuscular inespecifico	Charla SST, relacionado a la actividad, uso de EPP toda	Responsable SST Ejecutor
9	Organizacion en bodega	locativos, area en desorden, caida Objetos	Golpes, heridas	uso de los EPP	

QUE HACER SI ALGO FALLA?: Suspender Toda Actividad, avisar al Jefe y/o Coordinador HSEQ, prestar los primeros Auxilios

EQUIPO QUE ELABORA EL AST:

EMISOR:
FIRMA:
NOMBRE: Christian Alvarez C.C. 16863217

EJECUTOR:
FIRMA:
NOMBRE: ALFREDO Montaño
C.C.

	LISTA ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CODIGO:	FR-OP-03
DATA LINK / MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	24/10/2019

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DIVULGADO A: (EJECUTORES)

N°	NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Hector Flores	1006825[illegible]	Auxiliar							
2	Marcos Villar	1721212837	Auxiliar							
3	Adolfo Sorio	15888983	Ingeniero electrico							
4	Ismael Suarez	[illegible]	Auxiliar							
5	Leider Pinto	1007682377	Auxiliar							
6	Ulber Marcial G.	1214463556	Auxiliar							
7	Jhon Barrigón	80403881	coordinador							
8	Leider Pinto	10076	—	—	—					
9										
10										

COORDINADOR EN ALTURAS:
Firma y CC

CC 80403881

RESPONSABLE S G-SST
Firma y CC

1120572360

	FORMATO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CODIGO	FR-OP-01
		VERSIÓN	2
		VIGENCIA	26/10/2019
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	PAGINA	1 DE 1

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD A REALIZAR: Hincado de postes

FECHA: DESDE: 20 agosto HASTA: 21 agosto 2024

AREA: OPERATIVA

INSTALACION / LOCACION: Bodega

No.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A APLICAR	RESPONSABLE
1	Charla SST, diligenciamiento PI y ATS Inspección Precacional	Desconocimiento de la actividad	Incumplimiento de la norma	Divulgación al personal sobre los riesgos y peligros relacionados	Responsable SST Ejecutor
2	Alistamiento de herramienta y cargue, elementos de SST	Biomecanico, manipulación manual de cargas	Dolor osteomuscular inespecifico	Riesgos activos, calistenia, charla SST relacionado al riesgo	Responsable SST Ejecutor
3	Traslado de personal y material a punto de intervención	Golpes, heridas, fracturas accidente de transito	Golpes, heridas, fracturas	Inspección precacional	Responsable SST Ejecutor
4	Descargue y alistamiento de herramientas y elementos de SST	Biomecanico, manipulación manual de cargas	Dolor osteomuscular inespecifico	Pausas activas, calistenia descanso	Responsable SST Ejecutor
	Excavación para Hincado	Fisico, temperatura por calor	Golpes, de calor deshidratacion	Dispensa de agua para hidratacion, uso de EPP chaqueta	Responsable SST Ejecutor.

Scanned with CamScanner

5	Hincado de Poste Manual.	Conductor de Seguridad	accidente de transito, golpes, heridas, fracturas	Ejecucion del PMT (Implementacion) check SST	Responsable SST Ejecutor Incidente.
		Biomecanico	Dolor osteomuscular inspeccion Posturas forzadas	Cohesiones Pausas activas Recesos de descanso	Responsable SST Ejecutor
		Condiciones de seguridad	Uso de herramientas golpes, heridas, contusiones	Inspeccion preoperacional check SST	Responsable SST
6	Organizacion del Punto de Intervención	Condicion de Seguridad	accidente de transito- golpes fracturas, contusiones	Supervision durante de las actividades en campo PMT	Responsable SST Ejecutor
7	Traslado a la Bodega, en vehiculo	Condicion de seguridad	accidente de transito	Inspeccion preoperacional del vehiculo	Ejecutor Responsable SST
8	Organizacion en bodega	locativo	caidas en diferentes golpes, cortes, heridas	uso adecuado de los EPP	Ejecutor Responsable SST

QUE HACER SI ALGO FALLA?: Suspender Toda Actividad, avisar al Jefe y/o Coordinador HSEQ, prestar los primeros Auxilios

EQUIPO QUE ELABORA EL AST:

EMISOR
FIRMA:
NOMBRE: Rafael E. Montoya cc 14251462

EJECUTOR
FIRMA:
NOMBRE: Adolfo Saucedo cc 15388785

Scanned with CamScanner

DATA LINK / DE TECNOLOGIA	LISTA ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CODIGO:	FR-OP-03
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	24/10/2019

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DIVULGADO A: (EJECUTORES)

N°	NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADORES	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Adolfo Souza D	15888983	Tecnico electrico							
2	Augusto Berto H	1.121.19280	Auxiliar							
3	Ulber Marcial G. Roma	1214465552	Auxiliar							
4	Leider Pinto P	1007682377	Auxiliar	Festivo						
5	Marcos Villar C.	1121212837	Auxiliar		Marcos	Marcos	Marcos	Marcos	Marcos	
6	Hector Flores	1006812301	Auxiliar							
7										
8										
9										
#										

COORDINADOR OPERATIVO/ALTURAS: Firma y CC		RESPONSABLE S SG-SST Firma y CC	1125972360

Scanned with CamScanner

	FORMATO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CÓDIGO:	FR-OP-03
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE VIGENCIA	24/10/2019
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	PAGINA	1 DE 1

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD A REALIZAR: Hincado de poste.

FECHA: DESDE: 26 HASTA: 31 agosto 2024

AREA: OPERATIVA

INSTALACION / LOCACION:

No.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A APLICAR	RESPONSABLE
1	Charla SST, diligenciamiento PT y AST, inspeco	Desconocimiento de la actividad	Incumplimiento de la implementación SG SST	Control administrativo aplicacion de luminaria	SST Ejecutor
2	Alistamiento y Traslado de herramientas y EST	condiciones de seguridad	golpes con herramientas accidente de transito	Charla SST, inspeccion preoperacional reforzando el riesgo	SST Ejecutor
3	señalizacion de area	condicion de seguridad	accidente de transito	supervision y acompañamiento de la actividad radial	SST Ejecutor
4	Excavacion para hincado de poste	Biomecanico	posturas forzada manipulacion manual	Cat sistema, charla SST,	SST
5	Hincado de poste	Psicosocial	Cerebrovasculares de la organizacion del trabajo	Supervision y acompañamiento de actividad	SST Ejecuto
		Fisico	Temperatura extrema calor	Pausas para hidratacion uso de los EPP	SST Ejecutor
		condicion de seguridad	Uso de herramientas manuales golpes heridas	Uso de los elementos de Proteccion Personal	SST Ejecutor
		Biomecanico	Manipulacion manual de cargas, golpes fracturas, heridas	Uso de los elementos de Proteccion personal	SST Ejecutor

*	organizacion de area de intervencion	condiciones de seguridad	accidente de transito	supervision directa de las actividades	SST Ejecutor
*	Transporte a otros puntos	condiciones de seguridad	accidente de transito	implementacion de PMT Radios	SST Ejecutor
*	Fin de actividad Traslado de Bodega	condiciones de seguridad	accidente de transito	Inspeccion preoperacional	SST Conductor
*	organizacion en bodega	locativo	caida al mismo nivel golpes, heridas, fracturas	Uso de los EPP	Ejecutor SST

QUE HACER SI ALGO FALLA?: Suspender Toda Actividad, avisar al Jefe y/o Coordinador HSEQ, prestar los primeros Auxilios

EQUIPO QUE ELABORA EL AST:

EMISOR:
FIRMA:
NOMBRE: Christian Alvarez c.c. 16893217

EJECUTOR:
FIRMA:
NOMBRE: Rafael E. Hoyos c.c. 14251462

DATA LINK DE TECNOLOGIA	**LISTA ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)**	CODIGO:	FR-OP-03
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	24/10/2019

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DIVULGADO A: (EJECUTORES)

N°	NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Erick Rene Ospino Mejo.	1.026.572.342	Auxiliar Operativo.							
2	Pedro Cassiano Ubeda	6567690.	Auxiliar operativo.							
3	Marcos Villar	1721222837	Auxiliar	Marcos	Marcos	Marcos	Marcos	Marcos	Marcos	
4	Augusto Ortiz	1.121.178.600	Auxiliar							
5	Hector Florez	1006825071	Auxiliar							
6	Leider Pinto	1007682377	Auxiliar	Leider	Leider	Leider	Leider	Leider	Leider	
7	Marcial Ramos	1214463356	Auxiliar							
8	Adolfo Souza D	15888783	Tecnico electrico	SP	SP	SP	SP	SP	SP	
9	Erick Rene Ospino Mejo	1026572342	Auxiliar operativo	—	—	—	—	—	—	
10										

COORDINADOR OPERATIVO/ALTURAS: Firma y CC SP 15888783	RESPONSABLE S SG-SST Firma y CC	1120572360

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO PARA EXCAVACIÓN MANUAL

DE TECNOLOGIA	FORMATO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CÓDIGO:	FR-OP-03
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE VIGENCIA	24/10/2019
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	PAGINA	1 DE 2

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación

FECHA: DESDE: 31 Julio **HASTA:** 3 agosto 2024

AREA: OPERATIVA

INSTALACION / LOCACION:

No.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A APLICAR	RESPONSABLE
1	Alistamiento de herramientas y elementos de seguridad charla, ATS, inspecciones	Desconocimiento de actividad y riesgos asociados a la actividad	incumplimiento de la norma legal vigente, Desconocimiento de la actividad	Diligenciamiento ATS y divulgacion de los documentos	Responsable SST coordinador Ejecutor
2	Traslado del personal a los puntos	condiciones de seguridad accidente de transito	Golpes, fracturas heridas	Uso de vehiculo para el traslado del personal	Responsable SST Ejecutor
3	Acondicionamiento del area y alistamiento de herramientas	Fisico, Exposicion a temperaturas altas.	Golpes de calor deshidratación	Hidratacion, uso de bronceador y EPP	Responsable SST
		Biomecanico, manipulación de cargas	Dolor muscular incapacidad	Pausas activas, charla SST relacionado con el riesgo	Responsable SST Ejecutor
		condiciones de seguridad, accidente de transito	golpes, heridas, fracturas.	Señalizacion y demarcacion del area, charla SST	Responsable SST Ejecutor
		condiciones de seguridad roboos, caidas, caida de objetos	Golpes, abrasiones, cortes, heridas.	supervision de actividades.	Responsable SST Ejecutor
4	Excavaciones	Condiciones de seguridad, mecanico Exposicion el exposicion de partes moviles de herramientas	corte, heridas golpes	inspeccion preoperacional, charla SST supervision de actividades	Responsable SST Ejecutor coordinador operativo

4	Recoger herramientas y elementos de seguridad organización	Biomecanico, manipulacion manual de cargas	Dolor muscular inespecifico	Pausas activas durante la Jornada o actividad charla SST	No aprobado SST Ejecutar.
5					
6					

QUE HACER SI ALGO FALLA?: Suspender Toda Actividad, avisar al Jefe y/o Coordinador HSEQ, prestar los primeros Auxilios

EQUIPO QUE ELABORA EL AST:

EMISOR:
FIRMA:
NOMBRE: Christian Alvarez R **C.C.** 1686217

EJECUTOR:
FIRMA:
NOMBRE: Rafael E Montoya
C.C. 14251402

DATA LINK MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA	LISTA ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CODIGO:	FR-OP-03
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	24/10/2019

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DIVULGADO A: (EJECUTORES)

N°	NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Marcos Villar	1121128837	Auxiliar			Marcos	Marcos			
2	Adolfo Sousa D	15888983	Tecnico electrico			Miercoles				
3	Isidro Pinto P	1007682377	Auxiliar			Miercoles	Isidro			
4	Jhon Borrego	80403881	Coordinador			Miercoles				
5	Hector Florez	1006812501	Auxiliar							
6										
7										
8										
9										
10										

COORDINADOR : Firma y CC		RESPONSABLE S G-SST Firma y CC	
	80403881		1120512360

	FORMATO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CÓDIGO:	FR-OP-03
		VERSIÓN:	2
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	24/10/2019
		PAGINA	1 DE 1

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion

FECHA: DESDE: 5 agosto HASTA: 10 agosto 2024

AREA: OPERATIVA

INSTALACION / LOCACION: Bodega - Urbano - Loteo

No.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A APLICAR	RESPONSABLE
1	Charla SST, Formato PT y ATS, Calistenia	Desconocimiento de la actividad a realizar	Incumplimiento a la norma	Control administrativo	Responsable SST
2	Alistamiento y cargue de herramientas y elementos de SST	Biomecanico Manipulacion de herramientas Esfuerzo	Dolor osteomuscular inespecifico	charla SST, Calistenia charla relacionado al riesgo de la actividad	Responsable SST
3	Traslado al punto de excavación	condicion de seguridad accidente de transito	Golpes, fracturas, heridas	charla relacionado al riesgo por las actividades	Responsable SST
4	Descargue y alistamiento de herramientas y elementos SST	Biomecanico, manipulacion de herramientas Esfuerzo	Dolor osteomuscular inespecifico	Pausas activas calistenia antes de inicio actividades	Responsable SST Ejecutar
	Excavación	Fisico, exposicion a temperaturas calor	fatiga, dolor de cabeza, deshidratación	Punto de hidratacion Pausas activas	Responsable SST Ejecutar

•	en los Puntos	Condicion de seguridad, accidente de transito	Golpes, heridas, fracturas	Implementacion del PMT	Responsable SST Ejecutor
		Condicion de seguridad, uso de elementos de herramientas	Golpes, heridas, contusiones	Inspeccion preoperacional	Responsable SST
		Condicion de seguridad, exposicion al riesgo público	Golpes heridas.	Supervision directa charla de seguridad	Responsable SST Ejecutor
•	Alistamiento y Traslado	Condicion de seguridad accidente de transito	Golpes, heridas, fracturas	Implementacion de PMT, charla SST relacionado al riesgo	Responsable SST Ejecutor
•	Descargue de herramientas y elementos SST	Biomecanico, Manipulacion manual de cargas, Esfuerzo	Dolor osteomuscular inespecifico	Uso de EPP-faja Pausa activa	Responsable SST Ejecutor
•	Organizacion de Riesgos	Locativo, area en desorden, cuidado de objetos	Golpes, heridas	Uso de EPP, organizacion de area	Responsable SST Ejecutor Cuadrilla

QUE HACER SI ALGO FALLA?: Suspender Toda Actividad, avisar al Jefe y/o Coordinador HSEQ, prestar los primeros Auxilios

EQUIPO QUE ELABORA EL AST:

EMISOR:
FIRMA:
NOMBRE: Christian Nuñez R. cc. 16863213

EJECUTOR:
FIRMA:
NOMBRE: Rafael Montoya cc. 1425462

DATA LINK DE TECNOLOGIA	LISTA ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CODIGO:	FR-OP-03
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	24/10/2019

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DIVULGADO A: (EJECUTORES)

Nº	NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Marcos Villar	1122728837	Auxiliar							
2	Hector Florez	1006812504	Aukila							
3	Adolfo Sequeda	15888985	Tecnico electrico							
4	Ismael Suarez Terrazas		Auxiliar				Ismael S	Ismael		
5	Leider Pinto	1007682377	Auxiliar				Leider	Leider		
6	Ulber Marcial	1214463356	Auxiliar				Ulber Cat.	Ulber Cat		
7										
8	Jhon Barrajia	80403881	Coordinador							
9										
10										

COORDINADOR OERATIVO / ALTURAS: Firma y CC		RESPONSABLE S G-SST Firma y CC	1120572360
	CC80403.881		

	FORMATO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CÓDIGO:	FR-OP-03
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE VIGENCIA	24/10/2019
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	PAGINA	1 DE 1

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion	FECHA: DESDE: 12 agosto HASTA: 17 agosto 2024
AREA: OPERATIVA	INSTALACION / LOCACION:

No.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A APLICAR	RESPONSABLE
1	Charla SST, Diligenciamiento PT y ATS, Cotidiana	Desconocimiento de la actividad	Incumplimiento de la norma	Control administrativo	Responsable SST Ejecutor.
2	Alistamiento y cargue de herramientas y elementos EST	Biomecanico, manipulacion de herramientas Esfuerzo	Dolor osteomuscular inespecifico	Charla SST sobre el riesgo asociado a la actividad Cotidiana	Responsable SST
3	Traslado al punto de excavacion	Condiciones de seguridad, accidente de transito	Golpes, fracturas, heridas	Charla SST sobre el riesgo asociado a la actividad, Cotidiana	Responsable SST Ejecutor
4	Descargue y Alistamiento	Biomecanico, manipulacion de herramientas, Esfuerzo	Dolor osteomuscular inespecifico	Pausas activas Cotidiana	Responsable SST Ejecutor
	Excavación	Fisico, Exposicion a temperatura calor	Fatiga, dolor de cabeza, deshidratacion	Punto de hidratacion Pausas activas	Responsable SST Ejecutor

•	En los Puntos de Intervención	Condicion de Seguridad, accidente de Transito	Golpes, heridas, fracturas	Implementacion del PMT	Responsable SST Ejecutor
		Condicion de seguridad, uso de herramientas	Golpes, heridas, contusiones	Inspecciones preoperacionales	Responsable SST
		condicion de seguridad, exposicion al riesgo publico	Golpes, heridas	Supervision directa charla de seguridad	Responsable SST Ejecutor
•	Alistamiento y Traslado	condicion de seguridad accidente de transito	Golpes, heridas fracturas	implementacion de PMT, charla relacionado a la actividad	Responsable SST Ejecutor
•	Descargue de herramientas y alimentos SST	Biomecanico, manipulacion manual de cargas, esfuerzo	Dolor osteomuscular inflamatorio	Uso de EPP Pausas activas	Responsable SST Ejecutor
•	Organizacion de Bodega	locativo, area en desorden, caida de objetos	Golpes, heridas	uso de EPP organizacion del area	Responsable SST Ejecutor Cuadrilla

QUE HACER SI ALGO FALLA?: Suspender Toda Actividad, avisar al Jefe y/o Coordinador HSEQ, prestar los primeros Auxilios

EQUIPO QUE ELABORA EL AST:

EMISOR:
FIRMA:
NOMBRE: Christian Alvarez R cc 16863

EJECUTOR:
FIRMA:
NOMBRE: Hader Montoya cc 14251462

DE TECNOLOGIA	LISTA ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CODIGO:	FR-OP-03
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	24/10/2019

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DIVULGADO A: (EJECUTORES)

N°	NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Leider Pinto	1007682377	Auxiliar	Leider	Leider	Leider	Leider	Leider	Leider	
2	Vlber Marcial	1214465356	Auxiliar							
3	Marlos Villar	1121928837	AUXILIAR		Marlos	Marlos	Marlos	Marlos	Marlos	
4	Hecto Florez	1006812501	AUXILIO							
5	Adolfo Sosa	15888983	Tecnico Electrico							
6	Augusto Bonilla	1.121.928.000	Auxiliar							
7	Jhon Bonguio	80403881	coordinador							
8										
9										
10										

COORDINADOR OPERATIVO/ALTURAS: Firma y CC	CC 80403881	RESPONSABLE S SG-SST Firma y CC	1120572560

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO PARA LA ACTIVIDAD DE EMBONADO

DE TECNOLOGIA	FORMATO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CÓDIGO:	FR-OP-03
		VERSIÓN:	2
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	24/10/2019
		PAGINA	1 DE 2

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD A REALIZAR: Embonado de postes

FECHA: DESDE: 29 abril HASTA: 3 agosto 2024

AREA: OPERATIVA

INSTALACION / LOCACION: Bodega Leticia

No.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A APLICAR	RESPONSABLE
1	Firma de permiso de trabajo, charla SST Divulgación ATS, inspecciones.	Desconocimiento de la actividad que se va a realizar o riesgos asociados de la actividad	Incumplimiento a la normatividad legal vigente, accidente de trabajo	Divulgacion al personal de las actividades y ejecucion de actividades.	Responsable SST Ejecutor.
2	Alistamiento del area y alistamiento de herramientas.	Fisico, Exposicion a temperaturas altas	deshidratacion	Punto de hidratacion, uso adecuado de EPP.	Responsable SST Ejecutor
		Biomecanico, levantamiento de cargas, posturas forzadas.	Dolor muscolar inespecifico columbrar	Pausas activas durante la jornada, charla y/o calistenia	Responsable SST Ejecutor
		locativo, area en desorden	Golpes, tropiezos caidas	orden y aseo antes y despues de actividades	Responsable SST Ejecutor
		condiciones de seguridad, herramientas y equipos	Golpes, cortes, heridas.	Inspecciones preoperacionales	Responsable SST
		NA	NA	NA	NA
3	Embonado de Postes	Psicosocial, condiciones de la tarea, monotonia	Estres	Pausas activas.	Responsable SST

•	NA	NA	NA	NA	NA
•	Embarcado de Postes	Biomecanicos, levantamiento de cargas	Dolor muscular inespecificos	Pausas activas, calistenia	Responsable SST
		condiciones de seguridad	cortes, golpes, heridas	inspeccion preoperacional, charla y supervision	Responsable SST Ejecutar
		condicion de seguridad Electrico	Electrizacion, dolor	uso de EPP que aisten la energia electrica	Responsable SST Ejecutar
		locativo, area en desorden	Golpes y abrasiones	orden y aseo en el area de trabajo antes y despues	Responsable SST colaboradores.
		NA	NA	NA	NA
•	NA	NA	NA	NA	NA

QUE HACER SI ALGO FALLA?: Suspender Toda Actividad, avisar al Jefe y/o Coordinador HSEQ, prestar los primeros Auxilios

EQUIPO QUE ELABORA EL AST:

EMISOR:
FIRMA:
NOMBRE: Christian Alvarez C.C. 1068063247

EJECUTOR:
FIRMA: Rafael Ce Montoya
NOMBRE: Rueda
C.C. 1095801402

	LISTA ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CODIGO:	FR-OP-03
DATA LINK / MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	24/10/2019

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DIVULGADO A: (EJECUTORES)

N°	NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Ismael Suarez L.	1.122.268.426	Auxiliar	Ismael S	Ismael S				Ismael S	
2	Uber Marcial G.R.	1214465356	Auxiliar	Uber Card.	Uber Card				Uber Card.	
3	Leider Pinto.P	1007682377	Auxiliar	Leider	Leider				Leider	
4	Marcos Villar	1121212837	Auxiliar	Marcos	Marcos				Marcos	
5	Hector Florez	1006812589	Auxilia							
6										
7										
8										
9										
10										

COORDINADOR EN ~~ALTURAS~~: Firma y CC		RESPONSABLE S G-SST Firma y CC	1120573500

	FORMATO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CODIGO:	FR-OP-03
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE VIGENCIA:	24/10/2019
DE TECNOLOGIA	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	PAGINA	1 DE 1

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD A REALIZAR: Embarcado

FECHA: DESDE: 10 agosto HASTA: 11 agosto 2024

AREA: OPERATIVA

INSTALACION / LOCACION: Bodega - Leticia

No.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A APLICAR	RESPONSABLE
1	Firma de charla SST, PT, Divulgacion ATS, Inspeccion.	Desconocimiento de la actividad a realizar y los riesgos asociados	Incumplimiento de la normatividad legal vigente, accidente por desconocimiento	divulgacion al personal de las actividades y Ejecucion de la actividades	Responsable SST Ejecutor
2	Alistamiento de herramientas y equipos	Biomecanico, levantamiento de cargas	Dolor osteomuscular inespecifico Golpes	pausas activas. Uso de los EPP.	Responsable SST Ejecutor
3	Embarcado	Biomecanico, uso de herramientas.	Golpes, heridas cortes	inspeccion preoperacional uso de los EPP	Responsable SST Ejecutor
4	Organizacion del area	locativo, area en desorden	Tropiezar, caidas mismo nivel, golpes	orden y aseo	Responsable SST Ejecutor

QUE HACER SI ALGO FALLA?: Suspender Toda Actividad, avisar al Jefe y/o Coordinador HSEQ, prestar los primeros Auxilios

EQUIPO QUE ELABORA EL AST:

EMISOR:
FIRMA:
NOMBRE: Christian Alvarez cc 16363209

EJECUTOR:
FIRMA:
NOMBRE: Rapadonda cc 1425462

DATA LINK / MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA	**LISTA ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)**	CODIGO:	FR-OP-03
		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	24/10/2019

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DIVULGADO A: (EJECUTORES)

N°	NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Leider Pinto .P	1007682377	Auxiliar							
2	Ulber Marcial G.R.	1214463356	Auxiliar							
3	Marlos Villar	1102118837	Auxiliar							
4	Herbin Florez	1006812584	Auxiliar							
5	Adolfo Saavedra	15888963	Tecnico electrico							
6	Jhon Barrios	8040381	coordinador							
7										
8										
9										
10										

COORDINADOR EN ALTURAS: Firma y CC	CC8040381	RESPONSABLE S G-SST Firma y CC	1120572360

	FORMATO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CÓDIGO:	FR-OP-03
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE VIGENCIA	26/10/2019
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	PAGINA	1 DE 1

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD A REALIZAR: Embarcado

FECHA: DESDE: 12 agosto HASTA: 17 agosto 2019

AREA: OPERATIVA

INSTALACION / LOCACION: Bodega - Cetica

No.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A APLICAR	RESPONSABLE
1	Firma de charla SST, PT, Divulgacion ATS, inspecciones	Descaracterizacion de la actividad a realizar y los riesgos asociados	Incumplimiento a la normatividad (real) accidente por descaracterizacion	Divulgacion al personal de las actividades y ejecucion de las actividades	Responsable SST Ejecutor
2	Alistamiento de herramientas y equipos	Biomecanico, levantamiento de cargas	Dolor osteomuscular inespecifico	Pausas activas Calistenia uso de los EPP	Responsable SST Ejecutor
3	Embarcado	Biomecanico, uso de herramientas	Golpes, heridas cortes	Inspeccion preoperacional uso de los EPP	Responsable SST Ejecutor
4	organizacion del area	locativo, area en desorden	Tropiezos, caidas mismo nivel, golpes	orden y aseo	Responsable SST Ejecutor

QUE HACER SI ALGO FALLA?: Suspender Toda Actividad, avisar al Jefe y/o Coordinador HSEQ, prestar los primeros Auxilios

EQUIPO QUE ELABORA EL AST:

EMISOR:
FIRMA:
NOMBRE: Christian Alvarez cc 16863213

EJECUTOR:
FIRMA:
NOMBRE: Pedro E. Montoya cc 14791462

	LISTA ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	CODIGO:	FR-OP-03
DATA LINK / MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA		VERSION:	2
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA:	24/10/2019

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DIVULGADO A: (EJECUTORES)

N°	NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Marcos villar	1121928837	Auxiliar	Marcos	Marcos	Marcos				
2	Hector Florez	1006812540	Auxiliar							
3	Adolfo Sarabia	15888183	Tecnico electric							
4	Ulber Marcial	1121146336	Auxiliar							
5	Leider Pinto.P	1007682377	Auxiliar	Leider	Leider	Leider				
6	Jhon Barragán	80403881	coordinador							
7	Leider Pinto	1007682377	AU	—	—	—				
8	Alejandro Barrio	1.121.928.000	Auxiliar							
9										
10										

COORDINADOR OPERATIVO/ALTURAS: Firma y CC	CC 80403881	RESPONSABLE S SG-SST Firma y CC	1120572360

ANEXO 4
INSPECCIONES REALIZADAS

DATA LINK / MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	CÓDIGO	FR-OP-12
		VERSIÓN	2
		FECHA DE VIGENCIA	18/05/2020
		PAGINA	1 DE 1

PROYECTO No: Leticia - Amazonas

LUGAR DE UBICACION: Bodega

INSPECCIONADO POR: Jhon Barrera

CARGO: coordinador Operativo

SEMANA DE INSPECCIÓN: DEL 29 AL 3 DE agosto DE 2020

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA:

No	ASPECTO A REVISAR	CANT.	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Palos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Picas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Paladiagg		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Palines		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Machete		✓		✓		✓		✓		-		✓			
6	Maseta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Burila		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
LA HERRAMIENTA SE PUEDE UTILIZAR?			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
FIRMA DEL OPERADOR:																
FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COORDINADOR:																

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** entre el OPERADOR y el Supervisor de HSEQ o el Coordinador.

8046398-81 — FIRMA DEL OPERARIO

1120572360 — FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COODINADOR.

DATA LINK / MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	CÓDIGO	FR-OP-12
		VERSIÓN	2
		FECHA DE VIGENCIA	2/03/2024
		PAGINA	1 DE 1

PROYECTO No: Leticia - Amazonas

LUGAR DE UBICACION: Urbano

INSPECCIONADO POR: Jhon Barrera Gon

CARGO: Coordinador operativo

SEMANA DE INSPECCION: DEL 5 AL 10 DE agosto DE 2024

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA:

No	ASPECTO A REVISAR	CANT.	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Palas	3	✓		✓				✓		✓					
2	Picas	1	✓		✓				✓		✓					
3	Pulverizador	1	✓		✓				✓		✓					
4	Picones	2	✓		✓				✓		✓					
5	Machetes	2	✓		✓				✓		✓					
6	Macetas	1	✓		✓				✓		✓					
7	Barra	2	✓		✓				✓		✓					
8	Cortafrios	1									✓					
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
	LA HERRAMIENTA SE PUEDE UTILIZAR?		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA DEL COORDINADOR OPERATIVO:

FIRMA DEL RESPONSABLE SST:

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** entre el COORDINADOR OPERATVIO y el RESPONSABLE SST.

1804038881

1120572360

FIRMA Y CC DEL COORDINADOR OPERATIVO

FIRMA Y CC DEL RESPONSABLE SST.

MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	CÓDIGO	FR-OP-12
		VERSIÓN	2
		FECHA DE VIGENCIA	2/03/2024
		PAGINA	1 DE 1

PROYECTO No: Leticia - Amazonas

LUGAR DE UBICACION: Urbano - Bodega

INSPECCIONADO POR: Ivan Barrera

CARGO: Coordinador operativo

SEMANA DE INSPECCION: DEL 12 AL 17 DE agosto DE 2024

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA:

No	ASPECTO A REVISAR	CANT.	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Palas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Picas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Retroexcavadora	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Discos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Machetes	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Macheta	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Barra	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Corta tubos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Bisel de presion	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Guaya 5/16"	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																

LA HERRAMIENTA SE PUEDE UTILIZAR?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
FIRMA DEL OPERADOR:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COORDINADOR:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** entre el OPERADOR y el Supervisor de HSEQ o el Coordinador.

cc 804037881 — **FIRMA Y CC DEL OPERARIO**

1120572360 — **FIRMA Y CC DEL SUPERVISOR HSEQ O COODINADOR.**

DE TECNOLOGIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	CÓDIGO	FR-OP-12
		VERSIÓN	2
		FECHA DE VIGENCIA	2/03/2024
		PAGINA	1 DE 1

PROYECTO No: Celaya - Armenia | LUGAR DE UBICACION: Bodega -

INSPECCIONADO POR: Adolfo Suarez | CARGO: Coord operativo

SEMANA DE INSPECCION: DEL 20 AL 24 DE Octubre DE 2024

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA:

No	ASPECTO A REVISAR	CANT.	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
1	Hacha	2	/		✓		/		/		/		✓			
2	Machetes	2			✓		/		/		/		/			
3	Rasonejo	2			✓		/		/		/		/			
4	Palas - Palines	3			✓		/		/		/		/			
5	Machete	1			✓		/		/		/		/			
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
	LA HERRAMIENTA SE PUEDE UTILIZAR?		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA DEL OPERADOR:		—		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		—	
	FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COORDINADOR:		—		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		—	

Festivo

OBSERVACIONES:

—

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERADOR y el Supervisor de HSEQ o el Coordinador.

[signature] 15888983.

FIRMA Y CC DEL OPERARIO

[signature] 1120592360

FIRMA Y CC DEL SUPERVISOR HSEQ O COODINADOR.

Scanned with CamScanner

DATA LINK | MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	CÓDIGO	FR-OP-12
		VERSIÓN	2
		FECHA DE VIGENCIA	2/03/2024
		PAGINA	1 DE 1

PROYECTO No: Celsia - Amazonas

LUGAR DE UBICACION: Bodega

INSPECCIONADO POR: Adolfo Saura

CARGO: Coord Ope.

SEMANA DE INSPECCION: DEL 26 AL 31 DE agosto DE 2024

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA:

No	ASPECTO A REVISAR	CANT.	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Barra	2	/		/		/		/		/		/			
2	Pulu	3	/		/		/		/		/		/			
3	Pulidora	2	/		/		/		/		/		/			
4	Pisones	2	/		/		/		/		/		/			
5	Machete	1	/		/		/		/		/		/			
6	Pozo	1	/		/		/		/		/		/			
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
	LA HERRAMIENTA SE PUEDE UTILIZAR?		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA DEL COORDINADOR OPERATIVO:															
	FIRMA DEL RESPONSABLE SST:															

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** entre el COORDINADOR OPERATVIO y el RESPONSABLE SST.

1120572360

FIRMA Y CC DEL COORDINADOR OPERATIVO	FIRMA Y CC DEL RESPONSABLE SST.

	INSPECCIÓN PREOPRACIONAL POLIPASTO	CÓDIGO:	FR-OP-
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE VIGENCIA	24/10/2023
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	PAGINA	1 DE 1

Area / ubicación	Bodega - Talleres
Marrca Equipo	NI-TOOL
Capacidad	3 Toneladas

Fecha:	01/08/2024
Serie	T0240597
Modelo	YDP3T15

Marque con una X, si C (cumple), NC (No cumple) o NA (No aplica)

Se debe evitar operar el equipo si existe alguna condicion que ponga en riesgo su seguridad y la de los equipos

	ITEM DE INSPECCIÓN	C	NC	NA
Polipasto	Inspección visual del sistema buscando piezas sueltas o deterioro	X		
	Inspeccion visual del gancho superior	X		
	Inspeccion visual de la guaya o cadena, buscando alambres rotos	X		
	Revisar si el equipo tiene alguna etiqueta que indique que esta en mantenimiento	X		
	Verificar que el gancho tenga seguro y que funcione conrrectamente	X		
	Se presentan ruidos extraños cuando se revisa o se opera el equipo	X		
	Chequear frenos y limites de carrera	X		
	Tornillos y tuercas en buen completos y en buen estado	X		
	Inspeccion de guayas que esten en buen estado sin hilos metalicos sueltos	X		
	Inspeccion visual del gancho inferior o de anclaje	X		
	Verificar la carcasa o cuerpo de la estructura que aloja y proteje los mecanismos internos	X		
	Los dispositivos de seguridad se encuentran en buen estado	X		
General	Area de trabajo libre de obstaculos: verificar que no haya ningun obstaculo en la trayectoria de la carga y el gancho	X		
	Realizar movimientos suaves en cada una de las direcciones operacionales del equipo para verificar algun movimiento irregular.	X		
	Verificar el buen funcionamiento y estabidad del punto de anclajo (mortero)	X		

Observaciones

Polipasto 1

Adolfo Souza D. 19999983
Nombre y Firma Operario

1120573366
Nombre y firma de Resposable SST

	INSPECCIÓN PREOPRACIONAL POLIPASTO	CÓDIGO:	FR-OP-
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE VIGENCIA	24/10/2023
	Sistema de Gestion de la Seguirdad y Salud en el Trabajo	PAGINA	1 DE 1

Area / ubicación	Bodega - Ideicéa
Marrca Equipo	VI - TOOL
Capacidad	3 toneladas

Fecha:	01/08/2024
Serie	T0240597
Modelo	VOP3T15

Marque con una X, si C (cumple), NC (No cumple) o NA (No aplica)

Se debe evitar operar el equipo si exíste alguna condicion que ponga en riesgo su seguridad y la de los equipos

	ITEM DE INSPECCIÓN	C	NC	NA
Polipasto	Inspección visual del sistema buscando piezas sueltas o deterioro	X		
	Inspeccion visual del gancho superior	X		
	Inspeccion visual de la guaya o cadena, buscando alambres rotos	X		
	Revisar si el equipo tiene alguna etiqueta que indique que esta en mantenimiento	X		
	Verificar que el gancho tenga seguro y que funcione conrrectamente	X		
	Se presentan ruidos extraños cuando se revisa o se opera el equipo	X		
	Chequear frenos y limites de carrera	X		
	Tornillos y tuercas en buen completos y en buen estado	X		
	Inspeccion de guayas que esten en buen estado sin hilos metalicos sueltos	X		
	Inspeccion visual del gancho inferior o de anclaje	X		
	Verificar la carcasa o cuerpo de la estructura que aloja y proteje los mecanismos internos	X		
	Los dispositivos de seguridad se encuentran en buen estado	X		
General	Area de trabajo libre de obstaculos: verificar que no haya ningun obstaculo en la trayectoria de la carga y el gancho	X		
	Realizar movimientos suaves en cada una de las direcciones operacionales del equipo para verificar algun movimiento irregular.	X		
	Verificar el buen funcionamiento y estabidad del punto de anclajo (mortero)	X		

Observaciones

Polipasto 2

HECTOR Florez 1006812601
Nombre y Firma Operario

9120572360
Nombre y firma de Resposable SST

	INSPECCIÓN PREOPRACIONAL POLIPASTO	CÓDIGO:	FR-OP-
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE VIGENCIA	24/10/2023
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	PAGINA	1 DE 1

Area / ubicación	Bodega - Leticia
Marrca Equipo	VI - 7001
Capacidad	3 Toneladas

Fecha:	9/8/2024
Serie	T024059
Modelo	VDP3715

Marque con una X, si C (cumple), NC (No cumple) o NA (No aplica)

Se debe evitar operar el equipo si existe alguna condicion que ponga en riesgo su seguridad y la de los equipos

	ITEM DE INSPECCIÓN	DIAS DE LA SEMANA																					
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Polipasto	Inspección visual del sistema buscando piezas sueltas o deterioro													X									
	Inspeccion visual del gancho superior													X									
	Inspeccion visual de la guaya o cadena, buscando alambres rotos													X									
	Revisar si el equipo tiene alguna etiqueta que indique que esta en mantenimiento													X									
	Verificar que el gancho tenga seguro y que funcione conrrectamente													X									
	Se presentan ruidos extraños cuando se revisa o se opera el equipo													X									
	Chequear frenos y limites de carrera													X									
	Tornillos y tuercas en buen completos y en buen estado													X									
	Inspeccion de guayas que esten en buen estado sin hilos metalicos sueltos													X									
	Inspeccion visual del gancho inferior o de anclaje													X									
	Verificar la carcasa o cuerpo de la estructura que aloja y proteje los mecanismos internos													X									
	Los dispositivos de seguridad se encuentran en buen estado													X									
General	Area de trabajo libre de obstaculos: verificar que no haya ningun obstaculo en la trayectoria de la carga y el gancho													X									
	Realizar movimientos suaves en cada una de las direcciones operacionales del equipo para verificar algun movimiento irregular.													X									
	Verificar el buen funcionamiento y estabidad del punto de anclajo (mortero)													X									

Observaciones

Polipasto 1

Semana del 5 agosto al 10 agosto 2024

Adolfo Souza Dobales
Nombre y Firma Operario 15888983

1120592360
Nombre y firma de Resposable SST

	INSPECCIÓN PREOPRACIONAL POLIPASTO	CÓDIGO:	FR-OP-
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE VIGENCIA:	24/10/2023
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	PAGINA	1 DE 1

Area / ubicación	Bodega - Electrica
Marca Equipo	VI-TOOL
Capacidad	3 Toneladas

Fecha:	12 al 17 Febrero/2024
Serie	T0240598
Modelo	VOP 3T15

Marque con una X, si C (cumple), NC (No cumple) o NA (No aplica)

Se debe evitar operar el equipo si existe alguna condicion que ponga en riesgo su seguridad y la de los equipos

	ITEM DE INSPECCIÓN	DIAS DE LA SEMANA																					
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Polipasto	Inspección visual del sistema buscando piezas sueltas o deterioro	X			X			X															
	Inspeccion visual del gancho superior	X			X			X															
	Inspeccion visual de la guaya o cadena, buscando alambres rotos	X			X			X															
	Revisar si el equipo tiene alguna etiqueta que indique que esta en mantenimiento	X			X			X															
	Verificar que el gancho tenga seguro y que funcione conrrectamente	X			X			X															
	Se presentan ruidos extraños cuando se revisa o se opera el equipo	X			X			X															
	Chequear frenos y limites de carrera	X			X			X															
	Tornillos y tuercas en buen completos y en buen estado	X			X			X															
	Inspeccion de guayas que esten en buen estado sin hilos metalicos sueltos	X			X			X															
	Inspeccion visual del gancho inferior o de anclaje	X			X			X															
	Verificar la carcasa o cuerpo de la estructura que aloja y proteje los mecanismos internos	X			X			X															
	Los dispositivos de seguridad se encuentran en buen estado	X			X			X															
General	Area de trabajo libre de obstaculos: verificar que no haya ningun obstaculo en la trayectoria de la carga y el gancho	X			X			X															
	Realizar movimientos suaves en cada una de las direcciones operacionales del equipo para verificar algun movimiento irregular.	X			X			X															
	Verificar el buen funcionamiento y estabidad del punto de anclajo (mortero)	X			X			X															

Observaciones

Equipo 1

Adolfo Sarria D 15958983

Nombre y Firma Operario / CC

1120572360

Nombre y firma de Responsable SST / CC

	INSPECCIÓN PREOPRACIONAL POLIPASTO	CÓDIGO:	FR-OP-
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE VIGENCIA	24/10/2023
	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	PAGINA	1 DE 1

Area / ubicación	Bodega - Taller
Marca Equipo	VIKOO
Capacidad	3 Toneladas

Fecha:	22 al 29/05/2024
Serie	T0240598
Modelo	VDP3715

Marque con una X, si C (cumple), NC (No cumple) o NA (No aplica)

Se debe evitar operar el equipo si existe alguna condicion que ponga en riesgo su seguridad y la de los equipos

	ITEM DE INSPECCIÓN	DIAS DE LA SEMANA																					
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Polipasto	Inspección visual del sistema buscando piezas sueltas o deterioro	X			X			X															
	Inspeccion visual del gancho superior	X			X			X															
	Inspeccion visual de la guaya o cadena, buscando alambres rotos	X			X			X															
	Revisar si el equipo tiene alguna etiqueta que indique que esta en mantenimiento	X			X			X															
	Verificar que el gancho tenga seguro y que funcione conrrectamente	X			X			X															
	Se presentan ruidos extraños cuando se revisa o se opera el equipo	X			X			X															
	Chequear frenos y limites de carrera	X			X			X															
	Tornillos y tuercas en buen completos y en buen estado	X			X			X															
	Inspeccion de guayas que esten en buen estado sin hilos metalicos sueltos	X			X			X															
	Inspeccion visual del gancho inferior o de anclaje	X			X			X															
	Verificar la carcasa o cuerpo de la estructura que aloja y proteje los mecanismos internos	X			X			X															
	Los dispositivos de seguridad se encuentran en buen estado	X			X			X															
General	Area de trabajo libre de obstaculos: verificar que no haya ningun obstaculo en la trayectoria de la carga y el gancho	X			X			X															
	Realizar movimientos suaves en cada una de las direcciones operacionales del equipo para verificar algun movimiento irregular.	X			X			X															
	Verificar el buen funcionamiento y estabidad del punto de anclajo (mortero)	X			X			X															

Observaciones

Equipo 2

Hector Florez Bullaman

Nombre y Firma Operario / CC 1006812504

1120572360

Nombre y firma de Responsable SST / CC

DATA LINK DE TECNOLOGIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

CODIGO:	FR-OP-18
VERSION:	1
FECHA DE VIGENCIA:	20/05/2020
PAGINA:	1DE 1

PROYECTO: Celica - Amazonas | CONTRATISTA: Data link different solution | UBICACCION: Bodega

EQUIPO Nº: 1 | MODELO: | SERIE: | MARCA:

OPERADOR: | SEMANA DEL 5 AL 10 DE agosto DEL 2024

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	DIAS DE LA SEMANA													
			LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Protección del disco (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta									X					
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado									X					
3	Mangos o puntos de apoyo	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.									X					
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras									X					
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.									X					
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.									X					
7	Utilice siempre los elementos de protección personal al operarla	Mascarilla , gafas , peto, casco , careta , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).									X					
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).									X					
9	cuenta con hoja de vida el equipo	especificaciones tecnicas del equipo archivadas									X					
10	existe programa de mantenimiento para equipos electricos	se establecen tiempos de mantenimiento, verificacion del equipo									X					
11	se cuenta con manual de uso y ficha tecnica	manual del fabricante para uso del equipo									X					
12	el personal que opera el equippo se encuenta capacitado	capacitacion y carta de idoneidad									X					
	FIRMA Y CC DEL OPERADOR:										Adolfo D.					
											15888983					
	FIRMA Y CC DEL SUPERVISOR DEL AREA:															
											1120577260					

	RECOMENDACIONES
A.	EJECUTAR LAS INSPECCIONES CON LA FRECUENCIA INDICADA.
B.	OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE EJECUTAR LA INSPECCIÓN PRE
C.	OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE SI ESTÁ AUTORIZADO Y CAPACITADO

OBSERVACIONES

EN CASO DE ALGUNA ANORMALIDAD, COMUNIQUE A EL ENCARGADO DEL AREA O AL PROFESIONAL HSE

DATA LINK / DE TECNOLOGIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA**	CODIGO:	FR-OP-18
		VERSION:	1
		FECHA DE VIGENCIA:	20/05/2020
		PAGINA:	1DE 1

PROYECTO: Leticia - Amazonas	CONTRATISTA: Data Link Smart Solutions	UBICACCION: Bodega	
EQUIPO N°: 1	MODELO: Bosch	SERIE:	MARCA:
OPERADOR: Vibe Barzon	SEMANA DEL 14 AL 17 DE Agosto DEL 2024		

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	DIAS DE LA SEMANA													
			LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta					✓									
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado					✓									
3	Mangos o puntos de apoyo	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.					✓									
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras					✓									
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.					✓									
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.					✓									
7	Utilice siempre los elementos de protección personal al operaria	Mascarilla , gafas , peto, casco , careta , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).					✓									
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).					✓									
9	cuenta con hoja de vida el equipo	especificaciones tecnicas del equipo archivadas					✓									
10	existe programa de mantenimiento para equipos electricos	se establecen tiempos de mantenimiento, verificacion del equipo					✓									
11	se cuenta con manual de uso y ficha tecnica	manual del fabricante para uso del equipo					✓									
12	el personal que opera el equippo se encuenta capacitado	capacitacion y carta de idoneidad					✓									
	FIRMA Y CC DEL OPERADOR:															
							1214963386									
	FIRMA Y CC DEL SUPERVISOR DEL AREA:															
							80403881									

	RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES
A.	EJECUTAR LAS INSPECCIONES CON LA FRECUENCIA INDICADA.	
B.	OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE EJECUTAR LA INSPECCIÓN PRE.	
C.	OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE SI ESTÁ AUTORIZADO Y CAPACITADO	

EN CASO DE ALGUNA ANORMALIDAD, COMUNIQUE A EL ENCARGADO DEL AREA O AL PROFESIONAL HSE

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADRO	CÓDIGO	FR-OP-17
DATA LINK MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA		VERSIÓN	2
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	FECHA DE VIGENCIA	20/05/2020

PROYECTO: Ictrica	**CONTRATISTA:** Data link Support solutions	**UBICACIÓN:** Bodega
EQUIPO No: 1	**MODELO:**	**MARCA:** Black & Decker
OPERADOR: Adolfo Suarez	**SEMANA DEL** 11 **AL** 17 **DE** agosto **DEL** 2021 :	

CONDICION A EVALUAR	ESTADO													
	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas).					✓									
Estado del interruptor de encendido y su seguro.					✓									
Estado del accesorio porta brocas (mandril).					✓									
Estado del mango.					✓									
Estado del cuerpo.					✓									
Estado general del taladro (fisuras, ruptura, etc).					✓									
Condiciones de orden y aseo.					✓									
El trabajador cuenta con la experiencia necesaria para manipular el taladro					✓									
Operador recibió la inducción					✓									

OPERADOR FIRMA Y CC			1088				
SUPERVISOR DE AREA FIRMA Y CC			1403811				
RESPONSABLE SG-SST FIRMA Y CC			1205173760				

OBSERVACIONES: