ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHICULOS

03-SST-FR-6

FECHA: 21/09/2024 SEDE:

PROCESO/DEPENDENCIA:

DATOS DEL VEHICULO

Placas: UGC 21F

Marca: YAMAHA

Modelo: 2022

Nombre: Nayer Alfonso Bernal

CC 1073264256

Licencia de Conducción N° 1001170494 Fecha de vencimiento: 16-01-2026

VEHICULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO / OBSERVACIONES
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Tarjeta de operación				
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
4	Certificado revisión técnico mecánica y de gases vigente				
5	Certificado revisión preventiva				
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual				
7	Soporte de inspección precontractual				
8	Cinturones de seguridad				
9	Pito/bocina				
10	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa				
11	Botiquín de primeros auxilios				
12	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).				
13	Tacos				
14	Gato y cruceta				
15	Conos y/o señales de prevención				
16	Extintor ABC				
17	Linterna				
18	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional				
19	Sistemas de aislamiento de baterías				
20	Espejos retrovisores en ambos lados				
21	Dirección en buen estado				
22	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)				
23	Tanque de combustible sin fugas				
24	Vidrios panorámico en buen estado				
25	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional				
26	Freno de servicio (diferente al manual)				
27	Freno de mano o de emergencia funcional				
28	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
29	Llanta de repuesto en buen estado				

MOTOS

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Licencia de tránsito vehículo	X			
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	X			
3	Certificado revisión técnico mecánica y de gases vigente	X			
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado	X			
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero	X			Pastillas para cambio
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)		X		
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	X			
8	Suspensión sin escape de fluido		X		
9	Luces completas y funcionando	X			
10	Espejos en buen estado	X			
11	Kit arrastre, cadena y piñón en buen estado	X			Un Eslabon roto y para cambio
12	Pito buen estado	X			
13	Velocímetro funcionando	X			
14	Direccionales funcionales	X			
15	Silla cómoda y en buen estado	X			
16	Chaleco reflectivo	X			
17	Casco con visera o gafas	X			
18	Guantes en buen estado	X			
19	Vestido anti - fricción		No		
20	Botas de caña alta	X			

Firma responsable inspección

Versión 01

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHICULOS

03-SST-FR-6

FECHA: 21-10-2024 | SEDE:

PROCESO/DEPENDENCIA:

DATOS DEL VEHÍCULO

Placas: MJO 24F | Nombre: Oscar Mauricio Vargas

Marca: Yamaha | C.C: 1014478853

Modelo: 2021 | Licencia de Conducción N°: 1014478853 Fecha de vencimiento: 10-04-2033

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO / OBSERVACIONES
1	Licencia de tránsito vehiculo				
2	Tarjeta de operación				
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
5	Certificado revisión preventiva				
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual				
7	Soporte de inspección preoperacional				
8	Cinturones de seguridad				
9	Pito/bocina				
10	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa				
11	Botiquín de primeros auxilios				
12	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras)				
13	Tacos				
14	Gato y cruceta				
15	Conos y/o señales de prevención				
16	Extintor ABC				
17	Linterna				
18	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional				
19	Sistemas de aislamiento de baterías				
20	Espejos retrovisores en ambos lados				
21	Dirección en buen estado				
22	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)				
23	Tanque de combustible sin fugas				
24	Vidrios panorámico en buen estado				
25	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional				
26	Freno de servicio (diferente al manual)				
27	Freno de mano o de emergencia funcional				
28	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
29	Llanta de repuesto en buen estado				

MOTOS

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Licencia de tránsito vehiculo	X			—
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	X			— 21-10-2024
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				— 16-11-2029
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado	X			
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero		NO		Desgastado
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)		NO		
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	X			
8	Suspensión sin escape de fluido	X			
9	Luces completas y funcionando	X			
10	Espejos en buen estado	X			
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado		NO		Para cambio Desgastado
12	Pito buen estado	X			
13	Velocímetro funcionando	X			
14	Direccionales funcionales	X			
15	Silla cómoda y en buen estado		NO		Parta
16	Chaleco reflectivo	X			
17	Casco con visera o gafas	X			
18	Guantes en buen estado	X			
19	Vestido anti - fricción	X			No anti - fricción.
20	Botas de caña alta	X			

Firma responsable inspección

Versión 03

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHICULOS

03-SST-FR-6

FECHA: 21-10-2024 | SEDE:

PROCESO/DEPENDENCIA:

DATOS DEL VEHICULO

Placas: MJO 28T | Nombre: Alejandro Labrador

Marca: Yamaha | C.C: 1131214206

Modelo: 2021 | Licencia de Conducción N°: 1131214206 Fecha de vencimiento: 14-09-2032

VEHICULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO / OBSERVACIONES
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Tarjeta de operación				
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
5	Certificado revisión preventiva				
6	Poliza de responsabilidad civil y extracontractual				
7	Soporte de inspección preoperacional				
8	Cinturones de seguridad				
9	Pito/bocina				
10	Luces altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa				
11	Botiquín de primeros auxilios				
12	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras)				
13	Tacos				
14	Gato y cruceta				
15	Conos y/o señales de prevención				
16	Extintor ABC				
17	Linterna				
18	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional				
19	Sistemas de aislamiento de baterías				
20	Espejos retrovisores en ambos lados				
21	Dirección en buen estado				
22	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)				
23	Tanque de combustible sin fugas				
24	Vidrios panorámico en buen estado				
25	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional				
26	Freno de servicio (diferente al manual)				
27	Freno de mano o de emergencia funcional				
28	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
29	Llanta de repuesto en buen estado				

MOTOS

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Licencia de tránsito vehículo	X			
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	X			Vac. 21-10-2024
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	X			Vac 16-11-2024
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado	X			
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero		X		
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)		X		Mal estado (para cambio)
8	Suspensión sin escape de fluido		X		
9	Luces completas y funcionando	X			
10	Espejos en buen estado	X			Para Cambio.
11	Kit arrastre cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado	X			
13	Velocimetro funcionando	X			
14	Direccionales funcionales	X			
15	Silla cómoda y en buen estado	X			
16	Chaleco reflectivo	X			
17	Casco con visera o gafas	X			
18	Guantes en buen estado	X			Entrega, hace un año no antifriccion
19	Vestido anti - fricción	X			
20	Botas de caña alta	X			

Sin Mantenimiento.

Firma responsable inspección

Versión: 03

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA

FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHICULOS

03-SST-FR-6

FECHA: 21-10-2024 SEDE:

PROCESO/DEPENDENCIA:

DATOS DEL VEHÍCULO

Placas: UQC 23F Nombre: Yonny Fayt Bucal Rozo

Marca: Yamaha C.C: 1073507446

Modelo: 2022 Licencia de Conducción N°: 1073507446 Fecha de vencimiento: 06-03-2031

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO / OBSERVACIONES
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Tarjeta de operación				
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
5	Certificado revisión preventiva				
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual				
7	Soporte de inspección preoperacional				
8	Cinturones de seguridad				
9	Pito/bocina				
10	Luces altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa				
11	Botiquín de primeros auxilios				
12	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras),				
13	Tacos				
14	Gato y cruceta				
15	Conos y/o señales de prevención				
16	Extintor ABC				
17	Linterna				
18	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional				
19	Sistemas de aislamiento de baterías				
20	Espejos retrovisores en ambos lados				
21	Dirección en buen estado				
22	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)				
23	Tanque de combustible sin fugas				
24	Vidrios panorámico en buen estado				
25	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional				
26	Freno de servicio (diferente al manual)				
27	Freno de mano o de emergencia funcional				
28	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
29	Llanta de repuesto en buen estado				

MOTOS

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Licencia de tránsito vehículo	X			06-03-2031
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	X			28-08-2025
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	X			15-11-2024
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado	X			
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero		No		Pastillas en mal estado
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)		X		
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	X			
8	Suspensión sin escape de fluido	X			
9	Luces completas y funcionando	X			
10	Espejos en buen estado	X			
11	Kit arrastre cadena y plato en buen estado		No		Para cambio (mal estado)
12	Pito buen estado	X			
13	Velocímetro funcionándo	X			
14	Direccionales funcionales	X			
15	Silla cómoda y en buen estado	X			
16	Chaleco reflectivo	X			
17	Casco con visera o gafas	X			
18	Guantes en buen estado	X			
19	Vestido anti - fricción	X			No uso - Fricción
20	Botas de caña alta	X			

Firma responsable inspección

Versión: 03

Powered by CamScanner