Fecha: 10/ Feb/ 2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Payarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de fundida de zapatas

de super estructura de los ejes: 21 (J y K); 23 (D, E J y K), se continua con la compactacion del material extendido en el modulo 1B, Instalacion de los puntos Sanitarios en el modulo 1A.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas.

Fecha: 12/Febl 2024

Personal en obra por Parte del contratista
- 1 Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de ~~obra~~ Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Payarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Soldado

SISOMA

-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de Instalación de acero para Viga en el modulo 1A, Continua con las excavaciones para los puntos sanitarios, se funden caja de registro sanitario, se funden pedestales cilindricos de los ejes 21(J) y 23(J y K).

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas.

Fecha: 13/Febl 2024

Personal en Obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria

- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Pajarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de instalación de acero en el modulo 1A para vigas, continua la fundida de cajas de registro sanitarias, inicia la Perfilación de tanque, se hace el corte de la nivelación del modulo 1B, continua el armado de acero de las vigas.

Fecha: 14/Feb/2024

Personal en obra por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Pajarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de Instalacion de puntos sanitarios, Continua el armado de las vigas del Modulo 1A, continua la instalación de planches sobre los pedestales, continua la Perfilación del tanque para el almacenamiento de agua.

⇒ En la jornada se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 15/Feb/2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Payarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de armado de acero

acero para vigas, Continua la Instalacion de flanches para soporte de estructura de pedestales, Instalacion de puntos Sanitarios.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 16/ Feb/ 2024

Personal en Obra Por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Pajarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA

Aspectos tecticos
Durante la Jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de Instalacion de Vigas en el modulo 1A. Finaliza la conformación del tanque subterraneo con el mini Cargador, Continua la instalación de Puntos Sanitarios, Excavación y Soldados del modulo 1B.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades descritas

Fecha: 7/Feb/2024

Personal en obra Por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Pajarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la Jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de Instalacion de Puntos Sanitarios, fundida de viga en el modulo1AB

=> En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 19/Feb/2024

Personal en obra Por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal En obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Pajarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la Jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de instalación de Vigas en el Modulo 1AC, desencofrado de las vigas del modulo 1AD, Instalación de Puntos sanitarios, excavación Para solados y fundida de solados en el modulo 1B.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 20/ Feb/ 2024

Personal en Obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Pajarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SSOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de excavación para fundir solados, encofrados para viga en los modulos 1A8 y 1A, fundida de viga en el

Modulo 1 A.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas

Fecha. 21/Feb/2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Pajarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SSOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de Fundida de cabezales de pedestal (12), encofrado para fundida de viga en el modulo 1A y 1C, excavaciones para las instalaciones de puntos Sanitario, Se dio entrada a una parte de los elementos de la estructura metalica.

En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas.

Fecha: 22/Feb/2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en Obra
- Pajarita
- Mini Cargador

SISOMA

Aspectos tecnicos
Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de descarga de la estructura metalica, excavaciones para instalar Puntos sanitarios. Fundida de Viga del modulo 1A.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 23/Feb/2024

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Pajarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Nublado

SISOMA

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de encofrado para vigas en el modulo 1AC, excavaciones para la instalación de tuberia de aguas lluvias y potable, fundida de Solado del modulo 1B.

Nota: Se encontró que el area del tanque limitaba el trabajos de mano de obra, por lo cual, siguiendo las recomendaciones del Ingeniero Estructural Armando Rivero. Se cambia la orientación del tanque, donde inicio nuevamente a la excavación del tanque subterraneo; Cabe aclarar que el cambio de orientación del tanque subterraneo no afecta en ningún aspecto al proyecto.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas y se siguieron las recomendaciones del ingeniero estructural Armando Rivero

Fecha: 24/Feb/2024

Personal en obra por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Pajarita
- Mini Cargador


Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la Jornada laboral en el lugar del proyecto Se realizaron actividades de la instalación de hierro de Viga en el modulo 1B, Inicia la

Compactacion de rrellenos en el modulo 1A,
Instalacion de la tuberia de aguas lluvias.

→ En la jornada se realizaron las actividades antes descritas



Fecha: 26/Feb/2024

Personal en obra Por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Pajarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA

-

Aspectos tecnicos Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de Instalacion de hierro para vigas en el modulo 1B, encofrado de cabeza de pedestales en el modulo 1AB, Instalacion de tuberias de aguas lluvias, Continua el relleno de los modulos 1AB y 1AD.

→ En la jornada se realizaron las actividades arts descritas

Fecha: 27/Feb/2024

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria.

Maquinaria en obra
- Pajarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de excavacion del tanque subterraneo para el cambio de orientación, encofrado para viga en el modulo 1B y la instalacion de hierro para viga en el modulo 2, se funden Pedestales Cilindricos en los ejes 11 (I) y 9 (I)

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 28/Feb/2024

Pasonal en obra Por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Adesiona/ Sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Pajarita
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SYSOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de armado de acero para viga del modulo 2, encofrado para fundida de viga para el modulo 1B1, excavaciones para tubos sanitarios en el modulo 1B, se rellena el corredor entre los modulos 1A y 1AC.

⇒ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas