BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

| FECHA DE INICIO: 15/08/2024 | FECHA FINALIZACION: 15/08/2 | NOCTURNA | DIURNA | CIV | 4002384 | PK | 206055 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA | 100% | INICIO | EJECUCIÓN | TERMINADO |
|---|---|---|---|---|---|---|

**LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL**

| BARRIO | LOCALIDAD | UPZ | Eje Vial | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA INES SUR II | SAN CRISTOBAL SUR | SAN BLAS | C 31 F | KR 4 E | KR 5 E |

| LONGITUD CIV (M) | ANCHO CIV (M) | AREA CIV (M2) | PROGRAMA DE INTERVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 91,32 | 5,84 | 533,31 | INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL |

**DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR**

| LONGITUD INTERVENCIÓN (ML) | ANCHO INTERVENCIÓN (ML) | ÁREA INTERVENCIÓN (M2) | TIPO DE INTERVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 9,00 | 4,80 | 43,20 | PARCHEO |
| 5,10 | 1,30 | 6,63 | PARCHEO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron las siguientes actividades:
1.Demolicion de losas de concreto
2.Excavacion y retiro de material fallado
3. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
4.Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
5.Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
6.Orden y aseo de frente de obra

**ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)**

| No | Fecha | Actividad | Tipo de Material | Und | Cantidad | DIMENSIONES (m) Largo | Ancho | Espesor | PORCENTAJES (%) V ( m3) Material Compacto | (%) Compactación | m2 | Maquinaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ######## | Demolición y retiro de escombro | concreto | m3 | 7,56 | 9,00 | 4,80 | 0,140 | 6,04800 | 1,2500 | 43,2 | |
| 1.1 | ######## | Demolición y retiro de escombro | concreto | m3 | 0,99 | 5,10 | 1,30 | 0,120 | 0,79560 | 1,2500 | 6,6 | |
| | | | | | 8,55 | | | | | | | |
| 3. | ######## | Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion). | Asfalto | m3 | 13,50 | 9,00 | 4,80 | 0,250 | 10,80000 | 1,2500 | 43,2 | |
| 3.1 | ######## | Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion). | Asfalto | m3 | 2,50 | 5,10 | 1,30 | 0,302 | 2,00000 | 1,2500 | 6,6 | |
| | | | | | 16,00 | | | | | | | |

**MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:**

| Descripción | Móvil | H Inicial | H. final | H. trabajadas | Stand by |
|---|---|---|---|---|---|
| Minicargador | 8 | | | 8 | |
| Vibrocompactador | 8 | | | 8 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).

**INFORMACION DEL PERSONAL**

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | HORARIO LLEGADA PM | HORARIO SALIDA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | NUMERO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Torres | 9:00 | 5:00 | 1077974399 | Inspector | 540 |
| 2 | Juan Carlos Martinez | 9:00 | 5:00 | 80809486 | Conductor | 179 |
| 3 | Miguel Angel Barreto | 9:00 | 5:00 | 80390943 | Conductor | 179 |
| 4 | Ivan Ignacio Briceño Vargas | 9:00 | 5:00 | 1015399293 | Conductor | 179 |
| 5 | Jhon Jairo Solano Huertas | 9:00 | 5:00 | 80101514 | Oficial | 180 |
| 6 | Jorge Leguizamón | 9:00 | 5:00 | 19482247 | Oficial | 180 |
| 7 | Camilo Valbuena | 9:00 | 5:00 | 1023936705 | Ayudante | 174 |
| 8 | Edwin Leguizamon | 9:00 | 5:00 | 79702358 | Ayudante | 174 |
| 9 | Jefferson Posada | 9:00 | 5:00 | 1023912127 | Ayudante | 174 |
| 10 | Diego Fernando Sepulveda Caballero | 9:00 | 5:00 | 1233691014 | Inspector | 218 |

**CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS**

| FECHA | Tipo de Mezcla | No. de Móvil | Placa | Volumen | No. de recibo | H. Entrada | H. Salida | Abscisa Inicio | Abscisa Final | Carril | Temperaturas Recibo | Temperaturas Llegada | Temperaturas Extendido | Temperaturas Compactación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | MD-12 | N/A | /EQ-83 | 16 | 53715 | 10:00 | 11:00 | | | | 150°C | 147°C | 140°C | 120°C |

**EMULSION**

| CANTIDAD DE EMULSION | GASTO TOTAL |
|---|---|
| 204,0 | 204,0 |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

**REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES**



**REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES**



**REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES**



| ANDRES TORRES | ROCIO QUIROGA | |
|---|---|---|
| ELABORO | REVISO | |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

| FECHA DE INICIO: 15/08/2024 | FECHA FINALIZACION: 15/08/2 | NOCTURNA | DIURNA | CIV | 4002395 | PK | 206073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA | 100% | INICIO | EJECUCIÓN | TERMINADO | |

**LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL**

| BARRIO | LOCALIDAD | UPZ | Eje Vial | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| ATENAS | SAN CRISTOBAL SUR | 20 DE JULIO | KR 4 E | CL 31 S | CL 31A S |

| LONGITUD CIV (M) | ANCHO CIV (M) | AREA CIV (M2) | PROGRAMA DE INTERVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 49,8 | 6,59 | 328,18 | INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron las siguientes actividades:
1.Demolicion de losas de concreto
2.Excavacion y retiro de material fallado
3. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
4. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
5. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
6. Orden y aseo del frente de obra.

**DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR**

| LONGITUD INTERVENCIÓN (ML) | ANCHO INTERVENCIÓN (ML) | ÁREA INTERVENCIÓN (M2) | TIPO DE INTERVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 12,00 | 3,50 | 42,00 | PARCHEO |

**ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)**

| No | Fecha | Actividad | Tipo de Material | Und | Cantidad | DIMENSIONES (m) Largo | Ancho | Espeso | PORCENTAJES (%) V ( m3) Material Compacto | (%) Compactación | m2 | Mecánic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15/08/2024 | Demolición y retiro de escomboro | concreto | m3 | 7,35 | 12,00 | 3,50 | 0,140 | 5,88000 | 1,2500 | 42,0 | |
| 2. | 15/08/2024 | Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion). | Asfalto | m3 | 10,00 | 12,00 | 3,50 | 0,190 | 8,00000 | 1,2500 | 42,0 | |

**MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:**

| Descripción | Móvil | H Inicial | H. final | H. trabajadas | Stand by |
|---|---|---|---|---|---|
| Minicargador | 8 | | | 8 | |
| Vibrocompactador | 6 | | | 8 | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron las siguientes actividades:
- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).

**INFORMACION DEL PERSONAL**

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | HORARIO LLEGADA PM | HORARIO SALIDA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | NUMERO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Torres | 9:00 | 5:00 | 1077974399 | Inspector | 540 |
| 2 | Juan Carlos Martinez | 9:00 | 5:00 | 80809486 | Conductor | 179 |
| 3 | Miguel Angel Barreto | 9:00 | 5:00 | 80390943 | Conductor | 179 |
| 4 | Ivan Ignacio Briceño Vargas | 9:00 | 5:00 | 1015399293 | Conductor | 179 |
| 5 | Jhon Jairo Solano Huertas | 9:00 | 5:00 | 80101514 | Oficial | 180 |
| 6 | Jorge Leguizamón | 9:00 | 5:00 | 19482247 | Oficial | 180 |
| 7 | Camilo Valbuena | 9:00 | 5:00 | 1023936705 | Ayudante | 174 |
| 8 | Edwin Leguizamon | 9:00 | 5:00 | 79702358 | Ayudante | 174 |
| 9 | Jefferson Posada | 9:00 | 5:00 | 1023912127 | Ayudante | 174 |
| 10 | Diego Fernando Sepulveda Caballero | 9:00 | 5:00 | 1233691014 | Inspector | 218 |

**CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS**

| FECHA | Tipo de Mezcla | No. de Móvil | Placa | Volumen | No. de recibo | H. Entrada | H. Salida | Abscisa Inicio | Abscisa Final | Carril | Temperaturas Recibo | Llegada | Extendido | Compactación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ######## | MD-12 | N/A | TSW05 | 10 | 53736 | 10:00 | 11:00 | | | | 150°C | 147°C | 140°C | 120°C |

**EMULSIÓN**


| CANTIDAD DE EMULSION | GASTO TOTAL |
|---|---|
| | 0,0 |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

**REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES**





**REGISTRO FOTOGRAFICOO DURANTE LAS ACTIVIDADES**









**REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES**



| ANDRES TORRES | ROCIO QUIROGA | |
|---|---|---|
| ELABORO | REVISO | |

BOGOTÁ | GOBIERNO

# INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

| FECHA DE INICIO: 15/08/2024 | FECHA FINALIZACION: 15/08/2 | NOCTURNA | DIURNA | CIV | 4002344 | PK | 205980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA | 100% | INICIO | EJECUCIÓN | TERMINADO |
|---|---|---|---|---|---|---|

**LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL**

| BARRIO | LOCALIDAD | UPZ | Eje Vial | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA INES SUR II | SAN CRISTOBAL SUR | 20 DE JULIO | KR 4 E | CL 31 S | CL 30C S |

| LONGITUD CIV (M) | ANCHO CIV (M) | AREA CIV (M2) | PROGRAMA DE INTERVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 68,28 | 7,12 | 486,15 | INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL |

**DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR**

| LONGITUD INTERVENCIÓN (ML) | ANCHO INTERVENCIÓN (ML) | ÁREA INTERVENCIÓN (M2) | TIPO DE INTERVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 11,00 | 4,00 | 44,00 | PARCHEO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron las siguientes actividades:
1. Demolicion de losas de concreto
2. Excavacion y retiro de material fallado
3. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
4. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
5. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
6. Orden y aseo del frente de obra.

**ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)**

| No | Fecha | Actividad | Tipo de Material | Und | Cantidad | DIMENSIONES (m) Largo | Ancho | Espesor | PORCENTAJES (%) V ( m3) Material Compacto | (%) Compactacion | m2 | Machoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ####### | Demolición y retiro de escomboro | concreto | m3 | 15,00 | 11,00 | 4,00 | 0,273 | 12,00000 | 1,2500 | 44,0 | |
| 2. | ####### | Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion). | Asfalto | m3 | 15,00 | 11,00 | 4,00 | 0,273 | 12,00000 | 1,2500 | 44,0 | |

**MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:**

| Descripción | Móvil | H Inicial | H. final | H. trabajadas | Stand by |
|---|---|---|---|---|---|
| Minicargador | 8 | | | 8 | |
| Vibrocompactador | 6 | | | 8 | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron las siguientes actividades:
- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).

**INFORMACION DEL PERSONAL**

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | HORARIO LLEGADA PM | HORARIO SALIDA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | NUMERO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Torres | 9:00 | 5:00 | 1077974399 | Inspector | 540 |
| 2 | Juan Carlos Martinez | 9:00 | 5:00 | 80809486 | Conductor | 179 |
| 3 | Miguel Angel Barreto | 9:00 | 5:00 | 80390943 | Conductor | 179 |
| 4 | Ivan Ignacio Briceño Vargas | 9:00 | 5:00 | 1015399293 | Conductor | 179 |
| 5 | Jhon Jairo Solano Huertas | 9:00 | 5:00 | 80101514 | Oficial | 180 |
| 6 | Jorge Leguizamón | 9:00 | 5:00 | 19482247 | Oficial | 180 |
| 7 | Camilo Valbuena | 9:00 | 5:00 | 1023936705 | Ayudante | 174 |
| 8 | Edwin Leguizamon | 9:00 | 5:00 | 79702358 | Ayudante | 174 |
| 9 | Jefferson Posada | 9:00 | 5:00 | 1023912127 | Ayudante | 174 |
| 10 | Diego Fernando Sepulveda Caballero | 9:00 | 5:00 | 1233691014 | Inspector | 218 |

**CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS**

| FECHA | Tipo de Mezcla | No. de Móvil | Placa | Volumen | No. de recibo | H. Entrada | H. Salida | Abscisa Inicio | Abscisa Final | Carril | Temperaturas Recibo | Llegada | Extendido | Compactación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ######## | MD-12 | N/A | BOP-19 | 15 | 53712 | 10:00 | 11:00 | | | | 150°C | 147°C | 140°C | 120°C |


**EMULSION**

| CANTIDAD DE EMULSION | GASTO TOTAL |
|---|---|
| 204 lt | 204 lt |

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

**REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES**





**REGISTRO FOTOGRAFIOCO DURANTE LAS ACTIVIDADES**






**REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES**

ANDRES TORRES
ELABORO

ROCIO QUIROGÁ
REVISO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

| FECHA DE INICIO: 20/08/2024 | FECHA FINALIZACION: 20/08/2024 | NOCTURNA | DIURNA | CIV | 4000639 | PK | 201812 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA | 100% | INICIO | EJECUCIÓN | TERMINADO | |

**LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL**

| BARRIO | LOCALIDAD | UPZ | Eje Vial | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| HOYA SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | SAN BLAS | CALLE 11 SUR | CALLE 10 SUR | CARRERA 12 ESTE |

| LONGITUD CIV (M) | ANCHO CIV (M) | AREA CIV (M2) | PROGRAMA DE INTERVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 78,7 | 14,75 | 1160,83 | INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL |

**DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR**

| LONGITUD INTERVENCIÓN (ML) | ANCHO INTERVENCIÓN (ML) | ÁREA INTERVENCIÓN (M2) | TIPO DE INTERVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 6,50 | 3,20 | 20,80 | PARCHEO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

**ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)**

| No | Fecha | Actividad | Tipo de Material | Und | Cantidad | DIMENSIONES (m) Largo | Ancho | Espeso | PORCENTAJES (%) V ( m3) Material Compacto | (%) Compactación | m2 | Mecánico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ######## | Nivelación y compartación del terreno | Asfalto | m3 | 3,00 | 6,50 | 3,20 | 0,115 | 2,40000 | 1,2500 | 20,8 | |
| | | | | | 3,00 | | | | | | | |
| 1. | ######## | Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion). | Asfalto | m3 | 3,00 | 6,50 | 3,20 | 0,115 | 2,40000 | 1,2500 | 20,8 | |
| | | | | | 3,00 | | | | | | | |

**MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:**

| Descripción | Móvil | H Inicial | H. final | H. trabajadas | Stand by |
|---|---|---|---|---|---|
| Minicargador | 8 | | | 8 | |
| Vibrocompactador | 6 | | | 8 | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).

**INFORMACION DEL PERSONAL**

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | HORARIO LLEGADA | HORARIO SALIDA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | NUMERO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Miguel Zuleta Goyeneche | 7:00 | 17:30 | 1032447926 | Inspector | 218 |
| 2 | Andrés Felipe Torres Olarte | 7:00 | 17:30 | 1077974399 | Inspector | 219 |
| 3 | Diego Fernando Sepúlveda Caballero | 7:00 | 17:30 | 1233691014 | Inspector | 220 |
| 4 | Iván Ignacio Briceño Vargas | 7:00 | 17:30 | 1015399293 | Conductor | 179 |
| 5 | Juan Carlos Martínez Gonzales | 7:00 | 17:30 | 80809486 | Conductor | 181 |
| 6 | Miguel Angel Barreto Gutierrez | 7:00 | 17:30 | 80390943 | Conductor | 177 |
| 7 | Jhon Jairo Solano Huertas | 7:00 | 17:30 | 80101514 | Oficial | 179 |
| 8 | Jose Ernesto Leguizamon Alfaro | 7:00 | 17:30 | 79318433 | Oficial | 181 |
| 9 | Juan Danilo Nieto Espinosa | 7:00 | 17:30 | 1023944208 | Oficial | 177 |
| 10 | Juan Pablo Cruz Cruz | 7:00 | 17:30 | 75097014 | Ayudante | 172 |
| 11 | Jefferson Posada Cruz | 7:00 | 17:30 | 1023912127 | Ayudante | 173 |
| 12 | Cristian Camilo Valbuena Lozada | 7:00 | 17:30 | 1023936705 | Ayudante | 174 |
| 13 | Edwin Leguizamon Ospino | 7:00 | 17:30 | 79702358 | Ayudante | 175 |
| 14 | Olga Lucía Bernal Salazar | 7:00 | 17:30 | 51843715 | Ayudante | 176 |
| 15 | Brian Humberto Herrera Pino | 7:00 | 17:30 | 1023899819 | Ayudante | 178 |
| 16 | Jorge Raul Bermúdez Romero | 7:00 | 17:30 | 19482247 | Ayudante | 180 |

**CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS**

| FECHA | Tipo de Mezcla | No. de Móvil | Placa | Volumen | No. de recibo | H. Entrada | H. Salida | Abscisa Inicio | Abscisa Final | Carril | Temperaturas Recibo | Llegada | Extendido | Compactación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | MD-12 | N/A | SZO-50 | 3 | 53750 | 10:00 | 11:00 | | | | 150°C | 147°C | 140°C | 120°C |

**PMT**

| CANTIDAD DE EMULSION | GASTO TOTAL |
|---|---|
| 25,0 | 25,0 |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

**REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES**





**REGISTRO FOTOGRAFIOCO DURANTE LAS ACTIVIDADES**





**REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES**





DAVID ZULETA
ELABORO

ROCIO QUIROGA
REVISO

BOGOTÁ GOBIERNO

# INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

| FECHA DE INICIO: 26/08/2024 | FECHA FINALIZACION: 27/08/2 | NOCTURNA | DIURNA | CIV | 4000627 | PK | 91030934 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA | 100% | INICIO | EJECUCIÓN | TERMINADO |
|---|---|---|---|---|---|---|

**LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL**

| BARRIO | LOCALIDAD | UPZ | Eje Vial | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN CRISTOBAL SUR | SAN CRISTOBAL | SAN BLAS | CARRERA 10 C ESTE | CALLE 11 SUR | CALLE 13 SUR |

| LONGITUD CIV (M) | ANCHO CIV (M) | AREA CIV (M2) | PROGRAMA DE INTERVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 173,09 | 7,63 | 1320,68 | INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL |

**DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR**

| LONGITUD INTERVENCIÓN (ML) | ANCHO INTERVENCIÓN (ML) | ÁREA INTERVENCIÓN (M2) | TIPO DE INTERVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 6,00 | 5,50 | 85,62 | PARCHEO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

**ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)**

| No | Fecha | Actividad | Tipo de Material | Und | Cantidad | DIMENSIONES (m) Largo | Ancho | Espeso | PORCENTAJES (%) V ( m3) Material Compacto | (%) Compactación | m2 | Maquina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ######## | Nivelación y compartación del terreno | Asfalto | m3 | 14,00 | 6,00 | 5,50 | 0,339 | 11,20000 | 1,2500 | 33,0 | |
| | | | | | 14,00 | | | | | | | |
| 1. | ######## | Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion). | Asfalto | m3 | 14,00 | 6,00 | 5,50 | 0,339 | 11,20000 | 1,2500 | 33,0 | |
| | | | | | 14,00 | | | | | | | |

**MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:**

| Descripción | Móvil | H Inicial | H. final | H. trabajadas | Stand by |
|---|---|---|---|---|---|
| Minicargador | 8 | | | 8 | |
| Vibrocompactador | 6 | | | 8 | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).

**INFORMACION DEL PERSONAL**

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | HORARIO LLEGADA | HORARIO SALIDA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | NUMERO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Miguel Zuleta Goyeneche | 7:00 | 17:30 | 1032447926 | Inspector | 218 |
| 2 | Andrés Felipe Torres Olarte | 7:00 | 17:30 | 1077074399 | Inspector | 219 |
| 3 | Diego Fernando Sepulveda Caballero | 7:00 | 17:30 | 1233691014 | Inspector | 220 |
| 4 | Iván Ignacio Briceño Vargas | 7:00 | 17:30 | 1015399263 | Conductor | 179 |
| 5 | Juan Carlos Martinez Gonzales | 7:00 | 17:30 | 80809486 | Conductor | 181 |
| 6 | Miguel Angel Barreto Gutierrez | 7:00 | 17:30 | 80390943 | Conductor | 177 |
| 7 | Jhon Jairo Solano Huertas | 7:00 | 17:30 | 80101514 | Oficial | 179 |
| 8 | Jose Ernesto Leguizamon Alfaro | 7:00 | 17:30 | 79318433 | Oficial | 181 |
| 9 | Juan Danilo Nieto Espinosa | 7:00 | 17:30 | 1023944208 | Oficial | 177 |
| 10 | Juan Pablo Cruz Cruz | 7:00 | 17:30 | 75067014 | Ayudante | 172 |
| 11 | Jefferson Posada Cruz | 7:00 | 17:30 | 1023912127 | Ayudante | 173 |
| 12 | Cristian Camilo Valbuena Lozada | 7:00 | 17:30 | 1023936705 | Ayudante | 174 |
| 13 | Edwin Leguizamon Ospino | 7:00 | 17:30 | 79702358 | Ayudante | 175 |
| 14 | Olga Lucia Bernal Salazar | 7:00 | 17:30 | 51843715 | Ayudante | 176 |
| 15 | Brian Humberto Herrera Pino | 7:00 | 17:30 | 1023899819 | Ayudante | 178 |
| 16 | Jorge Raul Bermúdez Romero | 7:00 | 17:30 | 19482247 | Ayudante | 180 |

**CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS**

| FECHA | Tipo de Mezcla | No. de Móvil | Placa | Volumen | No. de recibo | H. Entrada | H. Salida | Abscisa Inicio | Abscisa Final | Carril | Temperaturas Recibo | Temperaturas Llegada | Temperaturas Extendido | Temperaturas Compactación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | MD-12 | N/A | EYY-23 | 9 | 53831 | 10:00 | 11:00 | | | | 150°C | 147°C | 140°C | 120°C |
| 27/08/2024 | MD-12 | N/A | SZO-50 | 5 | 53845 | 1:00 | 4:00 | | | | 150°C | 147°C | 140°C | 120°C |

**RMT**

| CANTIDAD DE EMULSION | GASTO TOTAL |
|---|---|
| 179,0 | 179,0 |

BOGOTÁ GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

**REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES**





**REGISTRO FOTOGRAFIOCO DURANTE LAS ACTIVIDADES**





**REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES**





DAVID ZULETA
ELABORO

ROCIO QUIROGA
REVISO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

| FECHA DE INICIO: 28/08/2024 | FECHA FINALIZACION: 28/08/2 | NOCTURNA | DIURNA | CIV | 4005682 | PK | 212154 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA | 100% | INICIO | EJECUCIÓN | TERMINADO | |

**LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL**

| BARRIO | LOCALIDAD | UPZ | Eje Vial | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLABEL | SAN CRISTOBAL SUR | LOS LIBERTADORES | CRA 5 E | KR 4 ESTE | CL 48 S |

| LONGITUD CIV (M) | ANCHO CIV (M) | AREA CIV (M2) | PROGRAMA DE INTERVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 111,16 | 8,96 | 995,99 | INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL |

**DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR**

| LONGITUD INTERVENCIÓN (ML) | ANCHO INTERVENCIÓN (ML) | ÁREA INTERVENCIÓN (M2) | TIPO DE INTERVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 13,00 | 52,00 | PARCHEO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron las siguientes actividades:
1. Riego e imprimacion en el area de parcheo.
2. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
3. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
4. Orden y aseo del frente de obra.

**ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)**

| No | Fecha | Actividad | Tipo de Material | Und | Cantidad | DIMENSIONES (m) Largo | Ancho | Espeso | PORCENTAJES (%) V ( m3) Material Compacto | (%) Compactación | m2 | Mecánico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | ####### | Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion). | Asfalto | m3 | 24,50 | 6,00 | 13,00 | 0,251 | 19,60000 | 1,2500 | 78,0 | |

**MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:**

| Descripción | Móvil | H Inicial | H. final | H. trabajadas | Stand by |
|---|---|---|---|---|---|
| Minicargador | 8 | | | 8 | |
| Vibrocompactador | 6 | | | 8 | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron las siguientes actividades:
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).

**INFORMACION DEL PERSONAL**

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | HORARIO LLEGADA P.M | HORARIO SALIDA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | NUMERO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Torres | 9:00 | 5:00 | 1077974399 | Inspector | 540 |
| 2 | Juan Carlos Martinez | 9:00 | 5:00 | 80809486 | Conductor | 179 |
| 3 | Miguel Angel Barreto | 9:00 | 5:00 | 80390943 | Conductor | 179 |
| 4 | Iván Ignacio Briceño Vargas | 9:00 | 5:00 | 1015399293 | Conductor | 179 |
| 5 | Jhon Jairo Solano Huertas | 9:00 | 5:00 | 80101514 | Oficial | 180 |
| 6 | Jorge Leguizamón | 9:00 | 5:00 | 19482247 | Oficial | 180 |
| 7 | Camilo Valbuena | 9:00 | 5:00 | 1023936705 | Ayudante | 174 |
| 8 | Edwin Leguizamon | 9:00 | 5:00 | 79702358 | Ayudante | 174 |
| 9 | Jefferson Posada | 9:00 | 5:00 | 1023912127 | Ayudante | 174 |
| 10 | Diego Fernando Sepulveda Caballero | 9:00 | 5:00 | 1233691014 | Inspector | 218 |

**CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS**

| FECHA | Tipo de Mezcla | No. de Móvil | Placa | Volumen | No. de recibo | H. Entrada | H. Salida | Abscisa Inicio | Abscisa Final | Abscisa Carril | Temperaturas Recibo | Temperaturas Llegada | Temperaturas Extendido | Temperaturas Compactación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ######## | MD-12 | N/A | TTX-68( | 13 | 53864 | 10:00 | 11:00 | | | | 150°C | 147°C | 140°C | 120°C |
| ######## | MD-12 | N/A | SZO-50 | 12 | 53867 | 10:00 | 11:00 | | | | 150°C | 147°C | 140°C | 120°C |

**EMULSION**

| CANTIDAD DE EMULSION | GASTO TOTAL |
|---|---|
| 204,0 | 204,0 |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

**REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES**



**REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES**









**REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES**



ANDRES TORRES
ELABORO

ROCIO QUIROGA
REVISO