

Neiva (H), 26 de octubre 2024.

Ingeniero

FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE

Profesional Especializado CAM

SUPERVISOR

Ciudad


Asunto: Informe No.3 del Contrato de Prestación de Servicios No.378 de 2024
(Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM)

Cordial Saludo,

De la manera más respetuosa me dirijo a usted, con el fin de presentarle el informe No. 3 del contrato de prestación de servicios No. 378 de 2024, que tiene por Objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADO APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN POMCAS, APROBADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN, PRINCIPALMENTE EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUARAPAS, COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO, EN LA VIGENCIA 2024.”

Agradezco su atención y colaboración prestada.

Atentamente,



SINDY MILENA RODRIGUEZ NÁÑEZ

C.C. 1.004.442.367 de Isnos Huila

Contratista

Anexos (99) folios



**TERCER INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
DEL 17 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2024.**

CONTRATO No.: 378 del 17 de julio 2024
FECHA DE SUSCRIPCION: 11 de julio 2024
FECHA DE INICIO: 17 de julio 2024
DURACIÓN: seis (6) meses, sin exceder al 30 de diciembre 2024
FECHA DE TERMINACION: 30 de diciembre 2024
FECHA DEL INFORME: 26 de octubre 2024

A continuación, se presenta un cuadro que consolida las obligaciones del contrato No. 378 de 2024, con sus respectivas actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de 17 de septiembre al 16 de octubre del 2024, para el marco de la ejecución de las metas programadas en el Proyecto “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GUARAPAS”

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental, en la identificación de ecosistemas, especies, y actores productivos bajo condición de vulnerabilidad ante el Cambio Climático en la Cuenca del rio Guarapas, según los escenarios vigentes.	Para el cumplimiento de esta actividad durante el periodo en mención se realizó inicialmente la articulación con la oficina de gestión de riesgo del municipio de Palestina y Pitalito, adicionalmente se concertada con el antropólogo Hugo Andrés del parque nacional natural cueva de los guacharos, Julian Arturo, Yisel Suarez, adicionalmente se realizó una reunión con la ingeniería Diani Marcela encargada de cambio climático de la CAM, ya que ella cuenta con la línea de vulnerabilidad de los municipio de Pitalito y Palestina. Los encuentros mencionados anteriormente se realizaron con el fin de tratar temas sobre cambio climático y demás actores con el fin de ir desarrollando la identificación de los ecosistemas y especies en condición de vulnerabilidad. (Ver anexo 2)
2.	Brindar apoyo a la Subdirección de Gestión Ambiental, diseñando de manera concertada con los Consejos municipales de Gestión del Riesgo de los municipios de Pitalito y Palestina, un plan de formación en gestión del riesgo para la Cuenca, atendiendo el componente del POMCA del Rio Guarapas.	Se apoyó a la Subdirección de Gestión Ambiental realizando inicialmente la articulación con la oficina de gestión de riesgo y oficina de planeación. <ul style="list-style-type: none">• Palestina El día 30 de septiembre del presente año se radica el oficio a la oficina de planeación remitida al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo con el fin de socializar el plan de formación en gestión del riesgo para la

		<p>Cuenca, atendiendo el componente del POMCA del Rio Guarapas</p> <p>(Ver anexo 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pitalito <p>El día viernes 4 de octubre del presente año se llevó a cabo el encuentro presencial con la oficina de gestión integral del riesgo de desastre con el fin crear el equipo de trabajo delegado por el consejo municipal de gestión de riesgo para tratar temas relacionados con el plan de formación para la cuenca rio Guarapas.</p> <p>(Ver Anexo 4)</p>
3.	<p>Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental, realizando capacitaciones y actividades de sensibilización en prevención y control de las amenazas y riesgos relacionados con el recurso hídrico y clima, de acuerdo con las características de cada tipo de actor estratégico de la Cuenca del rio Guarapas (actores comunitarios urbanos y rurales, comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, actores institucionales, actores académicos, actores de sectores productivos, prestadores de servicios públicos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Palestina <p>El día viernes 11 de octubre se da cumplimiento a la actividad de capacitación en la Institución Educativa Palestina con el grado undécimo en temas relacionados sobre sensibilización en prevención y control de las amenazas y riesgos relacionados con el recurso hídrico y clima, de acuerdo con las características de cada tipo de actor estratégico de la cuenca del rio Guarapas.</p> <p>(Ver Anexo 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pitalito <p>El día jueves 26 de septiembre se da cumplimiento a la actividad de capacitación en la Institución Educativa José Eustasio Rivera “Bruselas” con el grado decimo en temas relacionados sobre sensibilización en prevención y control de las amenazas y riesgos relacionados con el recurso hídrico y clima, de acuerdo con las características de cada tipo de actor estratégico de la cuenca del rio Guarapas.</p> <p>(Ver Anexo 6)</p> <p>El día martes 8 de octubre se da cumplimiento a la actividad de capacitación en la vereda Pensil “Bruselas” en temas relacionados sobre sensibilización en prevención y control de las amenazas y riesgos relacionados con el recurso hídrico y clima, de</p>

		<p>acuerdo con las características de cada tipo de actor estratégico de la cuenca del río Guarapas.</p> <p>(Ver Anexo 7)</p>
4.	Brindar apoyo a la Subdirección de Gestión Ambiental, en la conformación de grupos de Brigadistas Voluntarios en corregimientos y/o Microcentro de los municipios de la Cuenca, en coordinación con los actores del sistema de gestión del riesgo de desastres.	<p>Para el cumplimiento de esta actividad se realizó la convocatoria en entorno comunitario, actualmente se está esperando que las personas confirmen y tengan disposición para llevar a cabo el encuentro oficial en donde se tratarán temas sobre primeros auxilios y demás temas relación a la gestión del riesgo.</p> <p>(Ver Anexo 18)</p> <p>(Reunión proyectada para el día (9/11/2024))</p>
5.	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental, cuando se requerido en la emisión de conceptos relacionados con el componente de gestión del riesgo de desastres, en sitios críticos de la cuenca del POMCA del Río Guarapas, para apoyar los componentes de conocimiento y reducción del riesgo desde la corporación y asociados a la cuenca y los cuales sean solicitados por la Corporación.	<p>Durante el periodo en mención no se solicitó apoyo por parte de la SGA para la emisión de conceptos relacionados con el componente de gestión de riesgo de desastres en sitios críticos de la cuenca del POMCA del Río Guarapas.</p>
6.	Brindar apoyo a la Subdirección de Gestión Ambiental, acompañando a los entes territoriales de la cuenca en la formulación y/o actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, para que se incorpore dentro de estos instrumentos, el componente de la línea estratégica del POMCA del río Guarapas "Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático".	<p>Para el periodo en mención se presenta apoyo a la SGA en la formulación y/o actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, desarrollándose de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palestina <p>Mesa de trabajo con la ingeniera Lorainy Ramírez y el secretario de planeación Cristian Leandro Hoyos, quienes manifiestan no requerir apoyo en la actualización del plan de gestión del Riesgo de Desastres no obstante se deja claro que en cuanto el documento este actualizado la ingeniera encargada deberá inspeccionar que efectivamente si se incorpore el componente de la línea estratégica del POMCA del río Guarapas "Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático". (Ver Anexo 17)</p> <p>Durante los diferentes encuentros con las personas antes mencionadas se ha manifestado la disposición para llevar a cabo dicha actividad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pitalito

		<p>El día miércoles 25 de septiembre del presente año se recibe la respuesta del oficio enviado a la oficina de gestión de riesgo de Pitalito, el cual solicitaba el plan de gestión integral del riesgo de desastre. Posteriormente se realiza la revisión del oficio, verificando que este documento efectivamente se encuentra actualizado e incorporada la línea estratégica del POMCA del río Guarapas “Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático”</p> <p>(Ver Anexo 8)</p>
7.	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental, realizando las visitas mensuales necesarias de asistencia técnica, desarrollando seguimiento al funcionamiento de los 209 sistemas sépticos de tratamiento de aguas grises, instalados en el área de influencia del POMCA del río Guarapas.	<p>Se apoyó a la subdirección de Gestión Ambiental realizando las visitas domiciliarias a los beneficiarios del sistema séptico de aguas grises en el municipio de Pitalito.</p> <ul style="list-style-type: none"> 34 usuarios visitados dentro de las veredas; Bombonal (5), Hacienda Bruselas (7), Kenedy (3), Miraflores (4), Santa Rosa (2), Betania (7) y Vista Hermosa (8) <p>(Ver Anexo 1)</p>
8.	Brindar apoyo a la subdirección de gestión ambiental, en la capacitación a cada uno de los beneficiarios en el proceso de mantenimiento preventivo a los 209 sistemas sépticos de tratamiento de aguas grises, instalados en el área de influencia del POMCA del río Guarapas;	<p>Para la ejecución de esta actividad se apoyó a la Subdirección de Gestión Ambiental realizando la capacitación sobre el proceso de mantenimiento preventivo a cada uno de los usuarios beneficiados del sistema séptico de aguas grises en las veredas: Bombonal, Hacienda Bruselas, Kenedy, Miraflores, Santa Rosa, Betania y Vista Hermosa, veredas antes mencionadas pertenecientes al municipio de Pitalito.</p> <p>(Ver Anexo 9)</p>
9.	Entregar anexo a cada informe presentado registros fotográficos, actas de visita, georreferenciación de cada uno de los beneficiarios visitados durante la ejecución del contrato.	<p>Se presenta informe con todo lo requerido durante el periodo en mención. 17 de septiembre al 16 de octubre.</p>

No.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.	Presentar informes mensuales de avance en la ejecución física y financiera del contrato y radicar sus cuentas de cobro en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros 10 días calendario a su corte. Los informes deben contener los anexos de ayudas de memoria y/o actas de reunión y/o listados de asistencia, según corresponda, de las	Se presenta el tercer informe de actividades desarrolladas del 17 de septiembre al 16 de octubre 2024, se radica la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II, con los respectivos soportes de las actividades realizadas.

	reuniones, eventos y/o demás actividades en los que participe, en el marco del cumplimiento de las obligaciones del contrato.	
2.	Presentar un informe final consolidado de ejecución física del Contrato.	Se presenta el tercer informe de actividades desarrolladas en el periodo del 17 de septiembre al 16 de octubre 2024.
3.	Participar en las reuniones técnicas relacionadas con el presente objeto contractual.	Durante el periodo en mención no se participa en reuniones técnicas relacionadas con el presente objeto contractual.
4.	Disponer de computador para el desarrollo de las actividades propias del contrato.	Se dispone de computador portátil marca ASUS (Ver anexo 11)


NO.	OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.	Cumplir con los programas ambientales internos de la CAM.	Se adopto el cumplimiento de los programas ambientales de la Corporación autónoma regional del Alto Magdalena.
2.	Realizar inducción sobre el sistema integrado de gestión de la CAM, durante máximo el primer mes de ejecución del contrato.	Se realizó de manera virtual la inducción del SG-SST y sistema integrado de gestión durante el primer mes de ejecución del contrato. ARTÍCULO 2.2.4.6.11 DEC. 1072 DE 2015 (Ver Anexo 16)
3.	Adoptar la política de cero papeles, fomentar el uso de estrategias virtuales de comunicación para la difusión masiva y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión.	Se adoptó la política de cero papeles y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión
4.	Disponer de los elementos de seguridad industrial que se requieran para adelantar las actividades propias del contrato.	Se conto con los elementos de seguridad como lo son tapabocas, guantes y desinfectante así mismo se tomaron todas las medidas de seguridad con el fin de asegurar la integridad física durante la ejecución de las diferentes actividades realizadas para dar cumplimiento al objeto contractual.

5.	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, Art. 23, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018, Ley 1955 de 2019 y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso.	Se dio estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1150 de Art. 23, decreto 780 de 2016, decreto 1273 de 2018, ley 1955 de 2019 y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP). El pago del mes de septiembre de 2024 (Ver anexo 12)
6.	Carnet de vacunas esquema completo para tétano y Hepatitis B. (Personal que salga a campo) conforme al profesiograma de exámenes médico ocupacionales con vigencia máxima de 3 años.	Se cuenta con el carnet de la vacuna de la Hepatitis-B y Tétano así mismo se cuenta con los exámenes médicos ocupacionales. (Ver anexo 13)

ANEXOS

- 1- Seguimiento a sistemas sépticos de aguas grises.
- 2- Acta de reunión identificación ecosistemas y demás temas con la ingeniería Diani Marcela.
- 3- Oficio remitido a la oficina integral de gestión de riesgo de desastre de Palestina más respuesta.
- 4- Registro fotográfico sobre reunión para la conformación del equipo a cargo del plan de formación en Pitalito.
- 5- Registro fotográfico más listado de asistencia sobre capacitación en la Institución Educativa Palestina con el grado undécimo.
- 6- Registro fotográfico más listado de asistencia sobre capacitación en la Institución Educativa José Eustasio Rivera con el grado decimo.
- 7- Registro fotográfico más listado de asistencia sobre capacitación en la vereda Pensil "Bruselas"
- 8- Respuesta al oficio remitido a la oficina de gestión integral del riesgo de desastres Pitalito.
- 9- Capacitación de mantenimiento preventivo de los sistemas sépticos de las aguas grises más listado de asistencia.
- 10- Pantallazo de llamadas a los beneficiarios que vierten aguas grises a campo abierto, a un contando con el sistema séptico de aguas grises entregado por la CAM
- 11- Herramienta de trabajo.
- 12- Soporte de pago de aportes de seguridad social del mes de octubre.
- 13- Carnet de vacunas, exámenes médicos ocupacionales.
- 14- Certificación bancaria.
- 15- Retención en la fuente.
- 16- Formato de inducción

- 17- Concertación palestina
- 18- Folleto convocatorio



SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ
CC. 1.004.442.367 de Isnos Huila
Contratista

Anexo No.1
(Seguimiento a los beneficiarios de los sistemas sépticos de aguas grises.)

17/09/2024	LEO DAN NARVÁEZ MUÑOZ	3138250046	Sistema Septico	18.128.910	PITALITO	BOMBONAL	76°12'5"	1°46'8"
17/09/2024	HERNANDO MARTÍNEZ OVIEDO	3124085046	Sistema Septico	5.246.221	PITALITO	BOMBONAL	76°12'25"	1°45'52"
17/09/2024	ELIECER SABULON NARVÁEZ MUÑOZ	3144042027	Sistema Septico	5.245.980	PITALITO	BOMBONAL	76°12'22"	1°45'55"
17/09/2024	MIREYA MORENO ANZOLA	3227090927	Sistema Septico	1.077.850.064	PITALITO	BOMBONAL	76°12'23"	1°45'56"
17/09/2024	CELITO ANDRES MEDINA CHILITO	3115199100	Sistema Septico	12.264.031	PITALITO	BOMBONAL	76°12'7"	1°46'1"
17/09/2024	BETTY MENESES CARVAJAL	3227099444	Sistema Septico	69.010.549	PITALITO	MIRAFLOREZ	76°12'34"	1°46'58"
17/09/2024	EDGAR ALFONSO SAMBONI SANTIAGO	3150297488	Sistema Septico	1.083.889.591	PITALITO	MIRAFLOREZ	76°12'48"	1°47'22"
17/09/2024	ANADID TIMANÁ SAMBONY	3114451723	Sistema Septico	36.284.644	PITALITO	KENEDY	76°13'11"	1°46'9"
17/09/2024	MARTHA ROCÍO AVENDAÑO RAMOS	3133822949	Sistema Septico	1.077.852.078	PITALITO	KENEDY	76°13'12"	1°46'8"
17/09/2024	MARÍA CONSUELO TIMANÁ SAMBONY	3123271417	Sistema Septico	36.293.540	PITALITO	KENEDY	76°13'12"	1°46'9"
17/09/2024	ANA LUCIA BAMBAGUE CÓRDOBA	3208910106	Sistema Septico	52.710.347	PITALITO	HACIENDA BRUSELAS	76°11'57"	1°46'28"
17/09/2024	BLANCA DIVA GARZÓN CHILITO	3123457366	Sistema Septico	36.276.414	PITALITO	HACIENDA BRUSELAS	76°11'34"	1°46'27"
17/09/2024	ALEXANDER RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ	3115396230	Sistema Septico	83.258.577	PITALITO	HACIENDA BRUSELAS	76°11'57"	1°46'59"
17/09/2024	FREDY CHALA ARIAS	3175523984	Sistema Septico	1.075.538.957	PITALITO	HACIENDA BRUSELAS	76°11'48"	1°46'48"
17/09/2024	EDILBERTO MESA VARGAS	3134777447	Sistema Septico	12.263.332	PITALITO	HACIENDA BRUSELAS	76°11'48"	1°46'48"
17/09/2024	LUIS FERNEY MARTÍNEZ SANTACRUZ	3188215507	Sistema Septico	1.083.920.402	PITALITO	HACIENDA BRUSELAS	76°12'5"	1°46'54"
17/09/2024	MARÍA YOLANDA JOAQUIJ JOAQUI	3227064628	Sistema Septico	25.638.180	PITALITO	HACIENDA BRUSELAS	76°11'53"	1°46'35"
25/09/2024	FABIO VÁSQUEZ SÁNCHEZ	3162738519	Sistema Septico	16.187.222	PITALITO	SANTA ROSA	76°3'29"	1°49'23"
25/09/2024	MARÍA RUTH JAELE ORTEGA MUÑOZ	3208408120	Sistema Septico	36.110.253	PITALITO	SANTA ROSA	76°3'18"	1°49'16"
4/10/2024	RICARDO LAGUNA BERMÚDEZ	3114882871	Sistema Septico	12.235.795	PITALITO	BETANIA	76°5'48"	1°47'57"
4/10/2024	OMAR SANTOFIMIO NARVÁEZ	3174667340	Sistema Septico	12.237.539	PITALITO	BETANIA	76°5'21"	1°48'33"
4/10/2024	GUSTAVO PUENTES LAISECA	3208995978	Sistema Septico	14.258.894	PITALITO	BETANIA	76°5'32"	1°48'7"
4/10/2024	FLORA MARÍA NARVÁEZ SANTOFIMIO	3158239065	Sistema Septico	36.271.960	PITALITO	BETANIA	76°5'27"	1°48'4"
4/10/2024	RODRIGO SANTOFIMIO QUIROGA	3118011980	Sistema Septico	12.232.776	PITALITO	BETANIA	76°05'25"	1°48'06"
4/10/2024	DAVID ALEJANDRO SANTOFIMIO DÍAZ	3153884536	Sistema Septico	1.083.881.816	PITALITO	BETANIA	76°5'23"	1°48'5"
4/10/2024	ÁNGELA YURANY SANTOFIMIO DÍAZ	3228983925	Sistema Septico	36.296.181	PITALITO	BETANIA	76°5'24"	1°48'5"
4/10/2024	ZOILA AURORA ÑAÑEZ MUÑOZ	3143286870	Sistema Septico	36.271.925	PITALITO	VISTA HERMOSA	76°5'28"	1°47'34"
4/10/2024	MARÍA CARMEN SAMBONI	3107616577	Sistema Septico	25.309.026	PITALITO	VISTA HERMOSA	76°5'21"	1°47'38"
4/10/2024	ÁNGEL ALFONSO LEITON MOLINA	3205096500	Sistema Septico	12.228.404	PITALITO	VISTA HERMOSA	76°5'33"	1°49'20"
4/10/2024	FAIBER TOVAR DÍAZ	3193525372	Sistema Septico	12.240.610	PITALITO	VISTA HERMOSA	76°4'24"	1°47'17"
4/10/2024	ANDRÉS FELIPE TOVAR MUÑOZ	3133418641	Sistema Septico	1.083.928.822	PITALITO	VISTA HERMOSA	76°5'20"	1°47'22"
4/10/2024	NELSON CAPERA CÉSPEDES	3502966020	Sistema Septico	5.854.202	PITALITO	VISTA HERMOSA	76°4'7"	1°47'33"
4/10/2024	MARTIN ARIEL HOYOS SAMBONI	3143251952	Sistema Septico	76.334.080	PITALITO	VISTA HERMOSA	76°5'13"	1°47'19"
4/10/2024	CARMEN ROSA TIMANÁ SAMBONI	3118050054	Sistema Septico	36.292.260	PITALITO	VISTA HERMOSA	76°3'45"	1°48'1"

VISITA No. 84

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Hacienda Bruselas – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Alexander Rodríguez Gutierrez – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°11'57" Y: 1°46'59"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Alexandre Rodríguez con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM, La visita a las recibe su madre Elvia Gutiérrez. Al estar en el predio en donde se construyó el sistema se logra evidenciar que el señor Alexander destruyo el sistema, tiene a un lado el material como lo es el ladrillo y la tubería, la señora indica que realizaron la desinstalación debido a que se instaló en un predio con gran pendiente la cual está propensa a presentarse un deslizamiento, de hecho manifiesta que ya se presentó uno, no obstante la señora Elvia afirma que están buscando el mejor predio para iniciar con la construcción de este, Las aguas grises y domésticas las vierte a campo abierto por medio de zanja.

Se le recomienda a la señora Elvia quien es la habitante de la vivienda y asimismo recibe la visita realizar lo más pronto posible la adecuación y funcionamiento del sistema con el fin de disminuir la carga contaminante del medio ambiente ya que estas aguas pueden contener nutrientes como nitrógeno y fósforo, que al entrar en cuerpos de agua pueden provocar eutrofización, causa un crecimiento excesivo de algas que reduce el oxígeno disponible para otras formas de vida acuática, las aguas grises pueden contener bacterias y virus que pueden ser perjudiciales para la salud humana y animal además de ello se le explica que las aguas grises que se filtran en el suelo sin tratamiento pueden alterar la calidad del suelo y afectar la flora local, posteriormente se da conocer que la acumulación de aguas grises puede generar malos olores lo cual no sólo es desagradable sino también puede indicar la presencia de bacterias patógenas.

Finalmente se le recuerda a la señora que los sistemas donados por la CAM están diseñados para tratar aguas grises ya que trabajan bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabaja con microorganismos los cuales se pueden ver afectados por los diferentes jabones provenientes de la cocina por ende de vital importancia no conectar estas aguas, lo mencionaba anteriormente con el fin de obtener un mejor desempeño y sobre guardar su vida útil, además de ello deberá realizar el debido mantenimiento constantemente.

Con la señora Elvia se llegó al compromiso de contribuir y poner en funcionamiento el sistema séptico en un plazo de cumplimiento de 3 meses.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TÉCNICA.

		ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	---	--

Fecha de Visita: 17-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Hacienda Bioxeki
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Alexander Rodríguez Gutierrez	Cedula o Nit: 83.258.577	
Dirección: Vda Hacienda Bioxeki	Teléfono: 311 535 16 230	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: La Fuente	Área Total del Predio: 2	Coord: X: 76° 11' 51" y: 3° 46' 59"
Asistencia Técnica: Ambiental: ☒ Social: ☐	Productiva: ☐	Otro: ☐
Tipo de beneficio: Sistema séptico		
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día martes 17 del mes de septiembre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Alexander Rodríguez Gutierrez, la visita la recibe su madre Elvia Gutierrez.</p> <p>Al estar en el predio, en el que construyen el sistema de losa cúbica, que el señor Alexander destruyó el sistema, tiene a un lado el material (pomo) lo es el material de la tubería, la señora indica que realizaron la demolición de todo a que se instaló en una pendiente la cual está pendiente a sufrir deslizamiento, los agujeros que se destruyeron los usó a campo abierto.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la señora Elvia quien es la habitante de la vivienda realizar lo más pronto posible la adecuación y mejoramiento del sistema con el fin de disminuir la carga contaminante vertida al medio ambiente.</p> <p>Secundariamente se le recuerda al exámoque el sistema sobre hasta los agujeros que se destruyeron, por ende es importante no colocar los agujeros de la cisterna ya que el sistema (tubería) con microregulación (un auto) se pueden dar afectaciones por los tubos, finalmente se le recomienda una vez instale el sistema realizar el debido mantenimiento con el fin de garantizar su vida útil y siempre.</p>		
Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio, incluir los datos de la persona que atende la visita.		
COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO
Construir y poner en funcionamiento el sistema séptico	Elvia Gutierrez	3 meses.
De conformidad firman,		
Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:	
Elvia Gutierrez	Milena Rodríguez	
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:	
Elvia Gutierrez	[Firma]	

VISITA No. 85

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Betania – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Omar Santofimio Narváez – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5'21" Y: 1°48'33"

El día viernes 4 de octubre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Omar Santofimio con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM. Durante la visita se logra observar que el sistema no se encuentra en funcionamiento debido a que según el señor Omar el terreno en donde fue construido es muy inestable por ende hace unos meses se presentó un movimiento en masa lo que hizo que el sistema se viera afectado estructuralmente en la parte inferior derecha, el beneficiario sacó las tapas y las almacenó hasta el día que vuelva a reconstruir el sistema. Actualmente vierte las aguas grises y domésticas a Campo abierto, adicionalmente el señor Omar manifiesta que el sistema funcionó cuatro meses desde el día de su instalación y colapso debido a que no recibió asesoría de qué aguas provenientes de la vivienda debían ir depositadas en el sistema por ende optó a conectar las aguas provenientes de la cocina lo que hizo que el sistema colapsara rápidamente debido a la gran cantidad de agua saliente de la cocina hasta el pozo séptico.

Se le recomienda al beneficiario realizar las adecuaciones pertinentes del sistema con el objetivo de ponerlo en funcionamiento y así lograr disminuir la carga contaminante al medio ambiente ya que estas aguas pueden contener nutrientes como nitrógeno y fósforo, que al entrar en cuerpos de agua pueden provocar eutrofización, causa un crecimiento excesivo de algas que reduce el oxígeno disponible para otras formas de vida acuática, las aguas grises pueden contener bacterias y virus que pueden ser perjudiciales para la salud humana y animal además de ello se le explica que las aguas grises que se filtran en el suelo sin tratamiento pueden alterar la calidad del suelo y afectar la flora local, posteriormente se da conocer que la acumulación de aguas grises puede generar malos olores lo cual no sólo es desagradable sino también puede indicar la presencia de bacterias patógenas.

Posteriormente se le recuerda al beneficiario que los sistemas sépticos donados por la CAM están diseñados para tratar aguas grises ya que trabajan bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabaja con microorganismos los cuales se pueden ver afectados por los diferentes jabones provenientes de la cocina por ende de vital importancia no conectar estas aguas, finalmente una vez tenga en funcionamiento el sistema deberá realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas con el fin de que los sedimentos que estas contienen no puedan obstruir el sistema, lo mencionaba anteriormente con el fin de obtener un mejor desempeño y sobre guardar su vida útil.

Se deja un compromiso con el señor Omar el cual se trata de poner en funcionamiento el sistema séptico en un plazo de cumplimiento de 1 mes.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TÉCNICA.

		ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	---	---

Fecha de Visita: 04-10-2024	Municipio: Palto	Vereda: Betania
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Omar Santamía Naves	Cedula o Nit: 12.237.539	
Dirección: Vda Betania	Teléfono: 317466340	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: La Coma	Área Total del Predio: 3	Coord: X: 76° 5' 21" Y: 1° 46' 33"
Asistencia Técnica: Ambiental	Social:	Productiva:
Tipo de beneficio: Sistema de riego	Otro:	
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día viernes 04 de octubre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Omar con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema de riego donado por el CAT.</p> <p>Durante la visita se logró observar que el sistema no se encuentra en funcionamiento debido a que el terreno donde se construyó era inestable, por ende ocurrió un movimiento en masa lo que hizo que el sistema se fuera afectado en la parte inferior derecha, el beneficiario sacó los tallos y la almazora, actualmente viene los aguas grues y domésticas a campo abierto, adicionalmente como que el sistema antes de ser afectado por el movimiento ya había colapsado aguas arriba.</p> <p>CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:</p> <p>Se le recomendó al beneficiario realizar las adecuaciones pertinentes del sistema con el fin de ponerlo en funcionamiento y así lograr disminuir la carga contaminante al medio ambiente debido a los aguas grues vertidos a campo abierto sin algún tratamiento.</p> <p>Una vez puesto en funcionamiento deberá realizar el debido mantenimiento al sistema, periódicamente deberá limpiar la hembra de succión y limpiar de grava, sin labores o químicos que puedan afectar los microorganismos naturales del sistema.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio, incluir los datos de la persona que atienda la visita

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO
Poner en funcionamiento el sistema	Omar Santamía	1 mes

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Omar Santamía	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodríguez
Firma de quién recibe la visita: Omar Santamía	Firma de quién realiza la visita: Milena Rodríguez

VISITA No. 86

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Bombonal – Pitalito
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Hernando Martinez Oviedo – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°12'25" Y: 1°45'52"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Hernando Martínez con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM.

En la revisión de las cajillas se logra evidenciar que no se encuentra en uso la caja inspección y la trampa de grasas, el señor afirma que las aguas grises y domésticas llegan directamente al pozo séptico posteriormente se procede explicar que el sistema está diseñado sólo para tratar las aguas grises ya que trabaja bajo un proceso llamado anaerobio es decir trabaja con microorganismos los cuales se pueden ver afectados debido a los diferentes jabones o químicos provenientes de la cocina, además de ello se le explica que cada parte del sistema séptico tiene una función y que por ende deberá poner en funcionamiento la caja de inspección y trampa de grasas, No obstante el beneficiario manifiesta que del día de su instalación no ha presentado ningún inconveniente.

Se le recomienda al usuario realizar el debido uso de la caja de inspección y trampa de grasas ya que cada parte del sistema tiene un objetivo de funcionamiento, adicionalmente se le recomienda al señor que una vez estén en uso las cajillas deberá realizar el adecuado mantenimiento para así evitar que el sistema colapse, finalmente deberá darles buen manejo a las aguas de la cocina para así lograr obtener un mejor desempeño evitando así que su vida útil disminuya.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TECNICA.





 	<p align="center">ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA</p> <p align="center">F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023</p>
---	---

Fecha de Visita: 17-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Bombonal
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Alejandro Martinez Ouedo	Cedula o Nit: 5.246.221	
Dirección: Vda Bombonal	Teléfono: 3124083046	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: El Roble	Área Total del Predio: 1	Coord: X: 76° 12' 25" Y: 10° 45' 52"
Asistencia Técnica	Ambiental: ☒	Social: ☐
Tipo de beneficio	Sistema: xptico	Productiva: ☐
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hasta la vivienda del beneficiario Alejandro Martinez Ouedo.</p> <p>En la revisión de los capilares se logra evidenciar que no se encuentra en uso la caja de inspección ni la trampa de aguas. Don Alejandro afirma que la caja, grues y derivaciones fueron directamente al piso xptico, posteriormente se procede a explicar que el sistema está diseñado solo para bajar aguas grises, los sabones de la cocina pueden afectar los microorganismos, no obstante el beneficiario manifiesta que desde el momento de la instalación no ha presentado ningún inconveniente.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda, al usuario realizar la debida instalación y funcionamiento a la caja de inspección y trampa de aguas ya que cada parte del sistema tiene un objetivo de funcionamiento, adicionalmente se le recomienda al señor que una vez entre en uso los capilares deba realizar el adecuado mantenimiento para así evitar que el sistema colapse.</p> <p>Debe darle un buen manejo a las aguas de la cocina con el fin de obtener un mejor desempeño, evitando así que la vida útil del sistema disminuya.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
	
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
	

VISITA No. 87

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Bombonal – Pitalito
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Mireya Moreno Anzula – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°12'23" Y: 1°45'56"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Mireya moreno con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM.

Durante la visita se logra cuestionar a doña Mireya cómo le ha ido con el sistema a lo que ella responde que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, Dentro de la revisión de las cajillas se logra evidenciar que se encuentran en buen estado físico, El sistema sólo tratan las aguas grises, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido mantenimiento.

Se le recomienda a la beneficiaria realizar el adecuado y constante mantenimiento con el fin de tener un mejor desempeño y así mismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TECNICA.



 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 14-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Bombonal
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Mireya Moreno Anzola	Cedula o Nit: 1.097.850.064	
Dirección: Vda Bombonal	Teléfono: 3227090927	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: La Floresta	Área Total del Predio: 5	Coord: X: 76°12'23" Y: 10°45'56"
Asistencia Técnica	Ambiental: ☒	Social: ☐
Tipo de beneficio: Sistema de riego	Productiva: ☐	Otro: ☐
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día martes, 14 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Mireya Moreno Anzola.</p> <p>Durante la visita Donna Mireya afirma que desde el día de su instalación no ha presentado ningún inconveniente, el sistema solo trata las aguas grises, dentro de la revisión de las cañillas se logró evidenciar que se encuentran en buen estado.</p> <p>El sistema solo trata las aguas grises, no ha realizado modificaciones en la tubería.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la beneficiaria realizar el adecuado mantenimiento a la casa de inspección y transito de grayer con el fin de obtener un mejor desempeño y así mismo aumentar su vida útil.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Mireya Moreno Anzola	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodríguez
Firma de quién recibe la visita: 	Firma de quién realiza la visita: 

VISITA No. 88

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Bombonal – Pitalito
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Celito Andrés medina Chilito – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°12'7" Y: 1°46'1"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda Del beneficiario Andrés Medina con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM. La visita la recibe su hija Angie Carolina Medina, Inicialmente manifiesta que no han podido darle uso al sistema séptico debido a que aún no adecúan la zona del baño dentro de su vivienda, Se procede revisar las cajillas denotando que éstas se encuentran en buen estado físico.

Don Andrés y su familia vierten las aguas grises y domésticas a campo abierto. Se le recomienda a la señora Angie quien fue quien recibió la visita instalar lo más pronto posible la tubería del sistema séptico con el fin de disminuir la carga contaminante al medio ambiente ya que estas aguas pueden contener nutrientes como nitrógeno y fósforo, que al entrar en cuerpos de agua pueden provocar eutrofización, causa un crecimiento excesivo de algas que reduce el oxígeno disponible para otras formas de vida acuática, las aguas grises pueden contener bacterias y virus que pueden ser perjudiciales para la salud humana y animal además de ello se le explica que las aguas grises que se filtran en el suelo sin tratamiento pueden alterar la calidad del suelo y afectar la flora local, posteriormente se da conocer que la acumulación de aguas grises puede generar malos olores lo cual no sólo es desagradable sino también puede indicar la presencia de bacterias patógenas.

Finalmente se le recuerda a la señora que los sistemas donados por la CAM están diseñados para tratar aguas grises ya que trabajan bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabaja con microorganismos los cuales se pueden ver afectados por los diferentes jabones provenientes de la cocina por ende de vital importancia no conectar estas aguas, lo mencionaba anteriormente con el fin de obtener un mejor desempeño y sobre guardar su vida útil, además de ello deberá realizar el debido mantenimiento constantemente.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TÉCNICA.

 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 14-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Bombona
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Celito Andres Hedina Chilito	Cedula o Nit: 12.264.031	
Dirección: Vda Bombona	Teléfono: 3115194100	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Finca el Placer	Área Total del Predio: 1	Coord: X: 46° 12' 3" Y: 4° 46' 1"
Asistencia Técnica: Ambiental: ☒ Social: ☐ Productiva: ☐ Otro: ☐		
Tipo de beneficio: sistema septico		
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día martes 14 de Septiembre del presente año se realizó el seguimiento al sistema septico instalado en la vivienda del señor Celito Andres Hedina Chilito, la visita la recibe su hija Angie Carolina Hedina Bombona.</p> <p>Inicialmente su hija manifiesta que no han podido darle uso al sistema septico debido a que aun no completan la zona del bano dentro de la vivienda, se procede a revisar las capillas denunciando que se encuentran en buen estado.</p> <p>Las aguas grises y domesticas las vierte a campo abierto.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la señora Angie quien fue quien recibió la visita instalar lo mas pronto posible el sistema septico con el fin de disminuir la carga contaminante.</p> <p>Una vez instalado el sistema se le debe dar mantenimiento constantemente con el fin de asegurar su vida útil y desempeño.</p> <p>Finalmente se le recuerda al beneficiario que el sistema esta diseñado para tratar las aguas grises que se bañan con un proceso anaerobio o sea con microorganismos, los efluentes se ven afectados si no se da un buen mantenimiento a las aguas provenientes de la cocina.</p>		
Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.		
COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,	
Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
Angie Carolina Medina Bombona	Milena Rodríguez
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
Carolina Medina	Milena Rodríguez

VISITA No. 89

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Bombonal – Pitalito
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Eliecer Sábalon Narváez Muñoz – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°12'22" Y: 1°45'55"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del señor Eliecer Con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM, La visita La recibe su familiar Claudia Patricia Silva quien afirma que hace poco tuvieron que forrar el sistema séptico con plástico ya que los olores eran muy fuertes y constantes, no han dado uso a la caja inspección y trampa de grasas, Las aguas grises y domésticos van directamente al pozo séptico, Cabe resaltar que doña Claudia afirma que no han presentado ninguna otra falla a la que ellos no puedan dar manejo.

Se le recomienda a la señora Claudia quien fue la persona que recibió la visita y habita en la vivienda que es de vital importancia darle uso la caja inspección y trampa de grasas ya que cada parte del sistema tiene su objetivo de funcionamiento adicionalmente se le explica que estos sistemas son diseñados sólo para tratar aguas grises ya que trabajan bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabaja con microorganismos los cuales se pueden ver afectados debido a los diferentes jabones o químicos provenientes de la cocina por ende deberán realizar un muy buen manejo de estas aguas, Finalmente se les recomienda que una vez tengan en uso la trampa de grasas y cajas de inspección deberán realizar el adecuado y continuo mantenimiento con el fin de evitar que estas colapsen debido a las grandes cantidades de sedimentos represados, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de asegurar un buen desempeño y así mismo sobreguarda su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TECNICA.


 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 17-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Bombonol
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Eliacer Sabalon Norraez Muñoz	Cedula o Nit: 5.245.980	
Dirección: Vda Bombonol	Teléfono: 3144042029	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: La Pondoboa	Área Total del Predio: 3	Coord: X: -76° 12' 22" Y: 4° 45' 55"
Asistencia Técnica	Ambiental: ☒	Social: ☐
Tipo de beneficio	Productiva: ☐	Otro: ☐
Objetivo de la Visita:	Sistema séptico seguimiento al funcionamiento.	
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado en la vivienda del beneficiario Eliacer Sabalon Norraez Muñoz. La visita la recibe la señora Claudia Patricia Silva quien afirma que hace poco tuvieron que parar el sistema séptico con plástico ya que los olores eran muy fuertes y constantes. No le dan uso al séptico de inspección ni tampoco de grifos, todos los aguas que van directamente a la poza séptica en compañía de las domesticas. no obstante cabe resaltar que la señora Claudia afirma que no ha presentado ninguna otra falla a la que ella no le presta el manejo.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la señora Claudia quien recibió la visita y habita la vivienda de su vital importancia darle uso a la caja de inspección y trampa de grifos que el séptico del sistema tiene su objetivo de funcionamiento. Posteriormente se le explica que el mantenimiento se debe realizar constantemente para evitar que el sistema colapse, así mismo también se le explica que el sistema está diseñado para tratar las aguas que se extraen de los trabajos con microorganismos bajo un proceso llamado "Anabiorbio", microorganismos los cuales se ven afectados por las aguas provenientes de la cocina.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Claudia Patricia Silva Firma de quién recibe la visita: Claudia Patricia Silva	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodriguez Firma de quién realiza la visita: 
---	---

VISITA No. 90

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Bombonal – Pitalito
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Leo Dan Narváez Muñoz – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°12'5" Y: 1°46'8"

El día martes 17 de septiembre se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Leo Dan Narváez con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM.

Durante la visita se logra evidenciar que el pozo séptico quedó por encima de la corteza terrestre, El beneficiario afirma que el pozo no quedó enterrado por ende el agua se filtra, presentó olores desagradables y constantes además de lo mencionado anteriormente también presentó proliferación de vectores por consiguiente don Leo optó por desinstalarlo. El señor Leo vierte las aguas provenientes de su vivienda a un poso séptico que tuvo que construir después de evidenciar que el sistema donado por la CAM no funcionó.

Cómo conclusión de esta visita se tiene que es de vital importancia tener en cuenta cuál es el terreno en donde se va a construir Además de ello tener en cuenta que los pozos sépticos van enterrados con el fin de no presentar todas las fallas antes mencionadas.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TÉCNICA.



 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 14-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Bombonal
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Leo Dan Navaraz Hinoj	Cedula o Nit: 18.128.910	
Dirección: Vda Bombonal	Teléfono: 3138230096	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Valla Volcanica y Hiedra	Área Total del Predio: 1	Coord: X: 76° 12' 5" Y: 3° 46' 8"
Asistencia Técnica	Ambiental: ☒	Social: ☐
Tipo de beneficio	Sistema septico	Productiva: ☐
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día martes 14 de septiembre del presente año se realiza el seguimiento hacia la ubicación del beneficiario Leo Dan Navaraz Hinoj con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico.</p> <p>Durante la visita se logra evidenciar que el pozo séptico debe ser encima de la cota de terreno, el beneficiario afirma que debido a que el pozo no quedo enterrado el agua se filtra, se presenta malos olores y proliferación de vectores, por ende opto por desinstalarlo.</p> <p>El señor Leo vierte las aguas de su vivienda a un pozo séptico que tuvo que construir después de evidenciar que el sistema donado por la CAM no funciono.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Como conclusión de esta visita se tiene que es de vital importancia tener en cuenta cual es el terreno en donde se va a construir además de ello tener en cuenta que los pozos sépticos van enterrados con el fin de no presentar malos olores ni filtración de agua.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Leo Dan Navaraz	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: 	Firma de quién realiza la visita: 

VISITA No. 91

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Hacienda Bruselas – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Blanca Diva Garzón Chilito – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°11'54" Y: 1°46'27"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Blanca Diva Garzón con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM. Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema la señora Blanca manifiesta que no ha presentado ningún tipo de inconveniente desde el día de su instalación, este sólo trata aguas grises, así como se lo indicaron desde un inicio, no ha realizado modificaciones en la tubería, no ha realizado el debido mantenimiento a las cajillas. Finalmente se procede revisar las cajillas en donde se logra observar que éstas se encuentran en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a la beneficiaria realizar un adecuado y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que desde el día de su instalación no han realizado este proceso, no obstante, también se les recuerda que en el momento de su mantenimiento no deberá utilizar jabones o químicos que pueden afectar el sistema ya que este trabaja bajo un proceso llamado anaerobio, es decir trabaja con microorganismos los cuales se pueden ver afectados por los diferentes jabones.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TECNICA.



ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 17-09-2024		Municipio: Pitalito	Vereda: Hacienda Brubelas
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Blanca Dina Garzón Chilito		Cedula o Nit: 36.276.414	
Dirección: Vda Hacienda Brubelas	Teléfono: 3123457866	Correo electrónico:	
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: La Esperanza	Área Total del Predio: 3	Coord: X: 46° 11' 34" Y: 3° 46' 27"	
Asistencia Técnica	Ambiental: ☒	Social:	Productiva:
Tipo de beneficio	Otro: Asistencia técnica		
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento			
DESARROLLO DE LA VISITA			
<p><i>El día martes 17 de septiembre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Blanca Dina Garzón. La señora Blanca manifiesta que no ha presentado ningún inconveniente desde el día de la instalación, este solo trata los cables que se. Finalmente se procede a revisar los cables y se observa que se encuentran en óptimas condiciones de uso.</i></p>			
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:			
<p><i>Se le recomienda a la beneficiaria realizar el adecuado mantenimiento a las cables con el fin de asegurar su vida útil y su desempeño.</i></p>			

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio, incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
<i>Blanca Dina Garzón Chilito</i>	<i>Milena Rodríguez</i>
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
<i>Blanca Dina Garzón Chilito</i>	<i>Milena Rodríguez</i>

VISITA No. 92

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Hacienda Bruselas – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Fredy Chala Arias – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°11'48" Y: 1°46'48"

El día martes 17 de septiembre del presente año en la vivienda Fredy Chala con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM.

Durante la revisión de las cajillas se logra observar que no las tienen en funcionamiento por ende se procede a explicar al beneficiario que cada cajilla tiene su función y que debido a ello es importante utilizarlas, Cabe resaltar que el señor Fredy afirma que no ha presentado ningún tipo de inconveniente desde el día de su instalación, El sistema trata aguas grises y domésticas por consiguiente se procede a explicar que estos sistemas sépticos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio, es decir trabajan con microorganismos los cuales se pueden ver afectados debido a los diferentes jabones o químicos provenientes de la cocina.

Se le recomienda al beneficiario darles uso a las cajillas con el fin de garantizar un mejor desempeño y así mismo sobre guardar la vida útil del sistema, Una vez puestos en funcionamiento deberá realizar el debido y constante mantenimiento para así evitar que el sistema se obstruya debido a las grandes cantidades de sedimentos almacenados en ellas.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TECNICA.

 	<p>ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA</p> <p>F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023</p>
---	--

Fecha de Visita: 17-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Hacienda Buzeta
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Fredy Chala Arias	Cedula o Nit: 1.045.538.967	
Dirección: Vda Hacienda Buzeta	Teléfono: 313 552 3954	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Finca el espejo	Área Total del Predio:	Coord: X: -76° 11' 48" Y: 1° 46' 48"
Asistencia Técnica:	Ambiental:	Social:
Tipo de beneficio: Sistema de riego	Productiva:	Otro:
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el despliegue de las capillas de las unidades del señor Fredy Chala Arias.</p> <p>Durante la revisión de las capillas se logra observar que no hay funcionamiento de la explicación al beneficiario que cada capilla tiene de función y que fue en el importante momento. Cabe resaltar que el señor Fredy afirma que no ha presentado ningún inconveniente desde el día de su instalación; el sistema también trata las aguas domésticas por ende se procede a explicar que el sistema trabaja bajo un control manual, lo que con microreguladores los puntos de pueden ser afectados debido a los tubos o juntas presentes de la red.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda al beneficiario darle un uso a las capillas una vez estén en funcionamiento realizando el adecuado mantenimiento con el fin de asegurar su buen desempeño y vida útil.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
Fredy Chala Arias.	Milena Rodríguez
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
Fredy Chala Arias.	Milena Rodríguez

VISITA No. 93

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Hacienda Bruselas – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y María Yolanda Joaquín – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°11'53" Y: 1°46'35"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la señora María Yolanda Joaquín con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM. La visita la recibe la señora Nubia Mota, Estando en el predio en donde se construyó el sistema se logra evidenciar que se encuentra en óptimas condiciones físicas además de lo mencionado anteriormente la señora Nubia indica que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería, este solo trata las aguas grises, no han realizado mantenimiento.

Se le recomienda a la señora Nubia realizar el adecuado y constante mantenimiento a la caja inspección y trampa de grasas ya que desde el día de su instalación no se ha realizado este proceso por ende a este tiempo ya debe contener gran cantidad de sentimientos los cuales pueden obstruir este sistema, por último, se les recomienda que cuando realicen este mantenimiento no deberán usar jabones o químicos que puedan afectar los microorganismos naturales del sistema ya que este trabaja bajo un proceso llamado anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de garantizar un mejor desempeño y así mismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TÉCNICA.


 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 14-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Hacienda Bruselas
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Hana Yolanda Jaqui Jaqui		Cedula o Nit: 25.638.180
Dirección: Vda Hacienda Bruselas		Teléfono: 3224064628
Correo electrónico:		
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Finca Olivi	Área Total del Predio: 1	Coord: X: 36° 11' 53' Y: 3° 46' 35"
Asistencia Técnica	Ambiental: ☒	Social: ☐
Tipo de beneficio	Productiva: ☐	Otro: ☐
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día martes 14 de septiembre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda de la señora Hana Yolanda Jaqui.</p> <p>La visita realizada por la representante de la CAH la recibe la señora Nubia Motta. Durante la visita se logró evidenciar que el sistema de alcantarillado en algunas conducciones, este se encuentra funcionando, lo lo hasta las aguas grises.</p> <p>Manifiesta, que no han presentado ningún inconveniente desde el día de su instalación.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la señora Nubia Motta realizarle el adecuado mantenimiento, a la caja de inspección y trampas de grasa, ya que desde su instalación no se ha realizado este proceso, lo mencionado integralmente con el fin de salvaguardar la vida útil del sistema y su desempeño.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Nubia Motta N.	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Nubia Motta N.	Firma de quién realiza la visita: 

VISITA No. 94

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Hacienda Bruselas – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Ana Lucia Bambague Cordoba – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°11'57" Y: 1°46'28"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Ana Lucía con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado por la CAM. La visita la recibe ella junto a su esposo, Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que este no se encuentra en funcionamiento, La señora Ana y su esposo manifiestan que no se encuentra en funcionamiento ya que antes de salir beneficiada de este proyecto ya contaban con un pozo séptico que ellos mismos construyera por ende afirmando que le darán uso en cuanto se termine la vida útil del pozo con el que cuentan actualmente.

Se le recomienda a la beneficiaria darle uso al sistema séptico en cuanto termine la vida útil del otro pozo séptico para esto deberá estar realizando monitoreo con el fin de evitar que colapse que contamine el medio ambiente, Adicionalmente también se le explica Que este sistema es diseñado únicamente para tratar aguas grises ya que trabaja bajo un proceso llamado anaerobio es decir trabajar con microorganismos los cuales se pueden ver afectados debido a los jabones o químicos provenientes de la cocina de modo que es importante que no conecten estas aguas con el fin de sobre guardar su vida útil, Finalmente se le recomienda que una vez tenga funcionamiento dicho sistema deberá realizar el debido y continuo mantenimiento a las cajillas con el fin de evitar que los sedimentos que llegan a ellas obstruyan el sistema.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TECNICA.


 	<p>ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA</p> <p>F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023</p>
---	---

Fecha de Visita: 14-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Hacienda buxela
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Ana Lucia Bambagüe Córdoba	Cedula o Nit: 52.710.347	
Dirección: Vda Hacienda Buxela	Teléfono: 3108910106	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: El placer	Área Total del Predio: 2	Coord: X: 46° 11' 37" Y: 1° 46' 28"
Asistencia Técnica	Ambiental: y	Social: Productiva: Otro:
Tipo de beneficio	sistema septico	
Objetivo de la Visita:	seguimiento al funcionamiento	
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día martes 14 de septiembre del presente año se realizó el seguimiento hacia la vivienda de la beneficiaria Ana Lucia Bambagüe Córdoba con el fin de realizar el seguimiento al funcionamiento del sistema septico.</p> <p>Durante la visita se evidencia que el sistema no se encuentra en funcionamiento, Dona Ana y su esposo manifiestan que no se encuentra en funcionamiento ya que antes de salir beneficiados tenían conectado un pozo que ellos mismos construyeron, afirman que le daban uso en cuanto se terminó la vida útil del otro pozo. El sistema se encuentra en óptimas condiciones de uso.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la beneficiaria darle uso al sistema en cuanto termine la vida útil del pozo septico, debe estar realizando el monitoreo.</p> <p>También se le explica a Dona Ana que el sistema trabaja con microorganismos, y que por ende es necesario darle un buen uso, el sistema solo está diseñado para hacer aguas grises.</p> <p>Se le indica a los beneficiarios que una vez conecten el sistema deberán realizarle el adecuado mantenimiento para así asegurar su funcionamiento y vida útil.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
Ana Lucia Bambagüe Córdoba	Hileno Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
Ana Lucia Bambagüe	

VISITA No. 95

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Hacienda Bruselas – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Luis Ferney Martínez Santa Cruz – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°12'5" Y: 1°46'54"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Luis Fernando Martínez con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado por la CAM.

La visita la recibe su esposa Yeni Paola Meza, durante la visita se logra evidenciar que el beneficiario no tiene en funcionamiento el sistema séptico debido a que lo construyeron en un predio con alta pendiente lo que hizo que la parte superior izquierda se afectara debido a un deslizamiento que se presentó, además de lo mencionado anteriormente también se logra evidenciar que las tapas del pozo séptico las usa como sostén de una zanja que pasa por su vivienda, la señora Yeni afirma que el señor Luis Ferney no iba a permitir que en el predio se presentara nuevamente un deslizamiento provocado por la filtración del agua que este pozo capta, como consecuencia a que el señor sacó las tapas del pozo se logra denotar gran cantidad de agua represada lo que está haciendo que se presenten olores desagradables contantes y así mismo proliferación de vectores, afirman contar con un pozo séptico construido con ellos mismos en donde vierten las aguas provenientes de su vivienda.

Se le recomienda a la señora Yeni sacar toda el agua represada que tienen en el pozo séptico ya que presenta colores desagradables y así misma proliferación de vectores los cuáles pueden afectar su salud.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TÉCNICA.


		ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	---	--

Fecha de Visita: 17-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Hacienda Bruxelles.
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Luis Ferney Ruiz Santacruz	Cedula o Nit: 1.083.920.402	
Dirección: Vda Hacienda Bruxelles	Teléfono: 988213504	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: La Tormenta	Área Total del Predio: 3	Coord: X: 46° 12' 31" Y: 3° 46' 54"
Asistencia Técnica	Ambiental: ☒	Social: ☐ Productiva: ☐ Otro: ☐
Tipo de beneficio: Sistema Septico		
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día martes 17 de septiembre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Luis Ferney Ruiz Santacruz, la visita la recibe la señora Yeni Paola Meza.</p> <p>Durante la visita se tiene evidencia que el beneficiario optó por destruir el sistema debido a que lo construyeron en un pendiente, se tiene evidencia que los tapas los usa como sosten de una rama que cubra por su vivienda. Donde Yeni afirma que el señor no iba a permitir que el pueblo sufiera un deslizamiento provocado por la filtración del agua que recibe el sistema.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la señora Yeni sacar todos el agua resacaída que tienen en el pozo septico (ya que presenta malos olores) y proliferación de vectores.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
Yeni Paola Meza,	Milena Rodríguez.
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
Yeni Paola Meza,	

VISITA No. 96

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Hacienda Bruselas – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Edilberto Mesa Vargas – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°11'48" Y: 1°46'48"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Edilberto Mesa con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM. Al revisar las cajitas se logra evidenciar que no las tiene en funcionamiento posteriormente se le explica al beneficiario que es importante ponerlas en uso ya que cada una de estas tiene su objetivo de funcionamiento, el sistema se encuentra en óptimas condiciones físicas, las aguas provenientes de la vivienda todas pasan directamente al pozo séptico finalmente se le explica que estos sistemas sépticos son diseñados sólo para tratar aguas grises debido a que trabajan bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabaja con microorganismos los cuales se pueden ver afectados debido a los diferentes jabones provenientes de la cocina de modo que es importante que le dé un buen manejo de estos con el fin de optimizar su desempeño y asimismo asegurar su vida útil.

Se le recomienda al beneficiario realizar la adecuada instalación de la trampa de grasas y caja de inspección ya que como se mencionó anteriormente cada parte del sistema séptico tiene un objetivo en funcionamiento, una vez se encuentre en el uso se deberá realizar el oportuno mantenimiento con el fin de asegurar un buen desempeño, no olvidando que no se deben utilizar jabones.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TÉCNICA.




		ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	---	--

Fecha de Visita: 17-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Hacienda Biozelca
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Edilberto Herra Vargas		Cedula o Nit: 12.263.382
Dirección: Vda Hacienda Biozelca		Teléfono: 3134774441
Correo electrónico:		
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: La fuente	Área Total del Predio: 2	Coord: X: 26° 11' 48" Y: 3° 46' 48"
Asistencia Técnica Ambiental: ☒	Social: ☐	Productiva: ☐
Otro: ☐		
Tipo de beneficio: Sistema xftico		
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día martes 17 de septiembre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Edilberto Herra Vargas.</p> <p>Al revisar las cajillas se logró evidenciar que no las tiene en funcionamiento, particularmente se le explica al beneficiario que cada cajilla tiene su objetivo de manejo por ende es importante que las den uso.</p> <p>El sistema se encuentra en óptimas condiciones de uso, las aguas de la vivienda todos pasan directamente al pozo, este solo habría los depósitos y domos fijas.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda al beneficiario realizar la adecuada instalación de las cajillas, una vez se encuentren en uso realizar el adecuado mantenimiento con el fin de asegurar la vida útil y el desempeño del sistema xftico.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio, incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
	
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
	

VISITA No. 97

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Kenedy– Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Martha Roció Avendaño Ramos – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°13'12" Y: 1°46'8"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Marta Roció con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM, la visita la recibe la señora Gladys Mireya Anacona.

Estando en el predio en donde se construyó el sistema, la señora Gladys manifiesta que el sistema se encuentra en funcionamiento y que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, Éste sistema trata las aguas grises y también las domésticas debido a ello se procede a explicar que el sistema sólo está diseñado para tratar aguas grises así como lo son las aguas provenientes del sanitario ducha y lavamanos, de modo que no pueden ir conectadas las aguas de la cocina ya que estos sistemas trabajan bajo un proceso llamado anaerobio, es decir trabajan con microorganismos los cuales se pueden ver afectados debido a las grandes cantidades de jabones provenientes de las aguas de la cocina.

Se le recomienda a la beneficiaria realizar un muy buen manejo de las aguas de la cocina ya que ella manifiesta que a este tiempo ya no las puedes desconectar, así mismo se le recomienda que deberá realizar el debido mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que desde su instalación no ha realizado este proceso, debido a ello actualmente deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño de este sistema séptico y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TÉCNICA.



 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 17-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Kenacki
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Martha Roxio Avendaño Ramos		Cedula o Nit: 1.071.852.078
Dirección: Uda Kenacki	Teléfono: 313 392 2447	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: La Palma	Área Total del Predio: 1	Coord: X: -76° 13' 12" Y: 1° 46' 8"
Asistencia Técnica:	Ambiental: ☒	Social: ☐ Productiva: ☐ Otro: ☐
Tipo de beneficio: Sistema de riego		
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día martes 17 de Septiembre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Martha Roxio Avendaño Ramos, la visita la recibe la señora Gladis Hincapié Andarona.</p> <p>La señora manifiesta que el sistema se encuentra en funcionamiento y que desde su instalación no ha presentado ningún inconveniente. El sistema tiene los cueros y también los de la cocina por lo que se le explicó que el sistema está instalado solo para bajar los aguas grises que se bajan con microaspersores por ende es importante no conectar los cueros de la cocina ya que se puede ver afectado por los jabones.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la beneficiaria realizar regularmente el mantenimiento y la revisión de inspección y limpieza de grifos ya que desde su instalación no se ha realizado esto con el fin de asegurar el rendimiento del sistema y no disminuir su vida útil.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Gladis Hincapié Andarona Firma de quién recibe la visita: 	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodríguez Firma de quién realiza la visita: 
--	---

VISITA No. 98

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Kenedy – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y María Consuelo Timana Sambony– usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°13'12" Y: 1°46'9"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria María consuelo Timaná con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM. La visita la recibe la señora Nubia Petto Quién es la propietaria actual de la vivienda en dónde fue construido este sistema.

Estando en el predio en donde se construyó el sistema se logra evidenciar que se encuentra en funcionamiento. la caja de inspección, trampa de grasas y pozo séptico se encuentran en óptimas condiciones físicas, este sistema trata aguas grises y domésticas ya que se denota en la revisión de la caja de inspección que se encuentran residuos provenientes de la cocina, debido a lo mencionado anteriormente se procede a explicar que estos sistemas sépticos son diseñados únicamente para tratar aguas grises es decir, el agua proveniente del sanitario ducha y lavamanos, La señora Nuria manifiesta que actualmente se le complica desinstalar estas aguas de modo que ella se compromete a darle un buen manejo, no ha realizado mantenimiento.

Se le recomienda a la señora Nubia realizar un buen manejo a las aguas provenientes de la cocina ya que este sistema trabaja bajo un proceso llamado anaerobio, es decir, trabaja con microorganismos naturales los cuales se pueden ver afectados debido a las grandes cantidades de jabones provenientes de la cocina, asimismo se le recomienda que deberá realizar mantenimiento a la caja inspección y trampa de grasas ya que desde el día de su instalación no ha realizado este proceso. Durante el mantenimiento no deberá utilizar ningún tipo de jabón, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TÉCNICA.

 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 17-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Kenecky
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Nuvia (consueño) Timancia Samboni	Cedula o Nit: 36.243.540	
Dirección: Vda Kenecky	Teléfono: 3123271417	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: La Jemita	Área Total del Predio: 1	Coord: X: 96°13'12" Y: 1°46'19"
Asistencia Técnica: Ambiental	Social:	Productiva:
Tipo de beneficio: Ducto de pvc		Otro:
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día martes 17 de Septiembre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Nuvia (consueño) Timancia Samboni, la visita la recibe la señora Nuvia Petto.</p> <p>Al estar en el lugar del predio, en donde se construyó el sistema se logra evidenciar que se encuentra en funcionamiento, las capillas y el pozo se encuentran en buenas condiciones, este también hay agua de la cocina, que se nota que en la caja de inspección hay gran cantidad de residuos de la cocina, no obstante la señora afirma que hace poco lo pusieron en uso y que desde entonces no ha presentado ningún inconveniente.</p> <p>CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:</p> <p>Se le recomienda a la señora Nuvia realizar un adecuado manejo a los aguas provenientes de la cocina ya que el sistema se ve afectado por los plásticos y demás de ello por la gran cantidad de residuos que se encuentran dentro de la capilla que pueden hasta el pozo, esto puede hacer que el sistema colapse.</p> <p>Además de lo mencionado anteriormente también se le recuerda que se debe realizar el adecuado mantenimiento de las capillas con el fin de obtener un mejor desempeño.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio, incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
Nuvia Petto	Milena Rodríguez
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
Nuvia Petto	Milena Rodríguez

VISITA No. 99

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Kenedy – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Anadid Timana Sambony– usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°13'11" Y: 1°46'9"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Anadid Timaná con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado e instalado por la CAM.

La visita la recibe la señora Angie Lorena Peña Rojas, estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que este no se encuentra en funcionamiento debido a que cuando la señora Anadid salió beneficiaria de este proyecto ya contaba con otro pozo el cual ella misma lo construyó e instaló, La señora Angie manifiesta que utilizarán el sistema séptico donado por la CAM una vez haya terminado la vida útil del pozo con el que cuentan actualmente.

Se le recomienda a la señora Angie estar realizando el monitoreo al pozo séptico que utilizan actualmente con el fin de conectar el nuevo sistema séptico antes de que reboce y así lograr evitar la contaminación ambiental que éste puede provocar.

Seguidamente se le recuerda que estos sistemas sépticos donados por la CAM son diseñados únicamente para tratar aguas grises es decir, las aguas del sanitario, lavamanos y ducha por ende es importante que no conecten las aguas de la cocina ya que este sistema trabaja bajo un proceso llamado anaerobio, es decir trabaja con microorganismos naturales los cuales se pueden ver afectados debido a los diferentes jabones provenientes de la cocina, adicionalmente se le recomienda que una vez tenga en funcionamiento el sistema deberá realizar el mantenimiento constante a la caja de inspección y trampa de grasas con el fin de evitar que las grandes cantidades de sedimentos que contienen estas obstruyan el sistema, durante su mantenimiento tampoco deberán utilizar ningún tipo de jabón, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TÉCNICA.

 		ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023	
Fecha de Visita:	31-09-2024	Municipio:	Pitalito
		Vereda:	Kendry
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario:	Anadid Jimena Samberg	Cedula o Nit:	36.289.644
Dirección:	Vda Kendry	Teléfono:	3114431723
		Correo electrónico:	
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio:	Los Pinos	Área Total del Predio:	3
Asistencia Técnica:	Ambiental: ☒ Social: ☐ Productiva: ☐ Otro: ☐	Coord: X:	26° 13' 11" Y: 1° 46' 9"
Tipo de beneficio:	Sistema xphco		
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento		
DESARROLLO DE LA VISITA			
<p>El día martes 24 de Septiembre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda de la señora Anadid Jimena Samberg con el objetivo de darle seguimiento al funcionamiento del sistema xphco.</p> <p>La visita la realizó la señora Angie Lorena Peña Rosas. Durante la visita se le expusieron que el sistema no se encuentra en funcionamiento ya que cuando hubo beneficiarios del sistema ya contaba con otro pozo el cual habría sido construido hacia poco tiempo. La señora Angie afirma que utilizarán el sistema xphco en cuanto el pozo xphco que hubo en su terreno su vida útil.</p>			
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:			
<p>Se le recomienda a la señora Angie estar realizando el monitoreo al pozo con el fin de conectar el otro sistema antes de que este rebaje.</p> <p>Seguramente se da cuenta que los sistemas xphco dotados por la CATH son diseñados para bajar agua que por ende es importante no conectar la tubería que proviene de la cocción ya que el sistema trabaja con microoxigenación, lo cual puede verse afectado por los jabones. Cuando realice la instalación del funcionamiento deberá realizar el adecuado mantenimiento a lo que se le inspecciona y tiempo de gracia con el fin de asegurar su vida útil y desempeño.</p>			
<p><small>Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio, incluir los datos de la persona que atiende la visita.</small></p>			
COMPROMISOS			
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	
De conformidad firman,			
Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:		
Angie Lorena Peña Rosas	Milena Rodríguez		
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:		
Angie Lorena Peña Rosas	Milena Rodríguez		

VISITA No. 100

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Miraflores – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Betty Meneces Carvajal– usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°12'34" Y: 1°46'58"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Betty Meneses con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM, la visita la recibe su familiar Carmenza Díaz. Estando en el predio en donde se construyó el sistema la señora Carmenza manifiesta que el sistema se encuentra operando bien y que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería, no ha realizado mantenimiento a las cajillas, este solo trata las aguas grises, así como se lo recomendaron desde un inicio.

Se le recomienda a la señora Carmenza realizar el debido mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta que desde el día de su instalación no ha realizado este proceso, actualmente estas cajillas deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y así mismo mantener su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TECNICA.


 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 17-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Miraflores
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Betty Heneses Carvajal		Cedula o Nit: 69.010.549
Dirección: Vch Miraflores	Teléfono: 3224094444	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: finca el Divyo	Área Total del Predio: 1	Coord: X: 46° 12' 34" Y: 1° 46' 58"
Asistencia Técnica	Ambiental: ☒	Social: ☐
Tipo de beneficio	Sistema de riego	Productiva: ☐
Otro: ☐		
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>#1 de marzo 17 de septiembre del presente año se realiza el despliegue de la vivienda de la beneficiaria Betty Heneses Carvajal con el objetivo de darle seguimiento al sistema de riego donado por la EHH.</p> <p>La visita la recibe la señora Carmenza Díaz quien afirma que el sistema se encuentra operando y que desde el día de su instalación no han presentado ningún inconveniente.</p> <p>El sistema solo hasta los aguas grises.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la señora realizar el debido mantenimiento a las cañillas como lo es la limpieza de grava y limpieza de inspección ya que la señora afirma que desde su instalación no se le ha realizado este proceso. Lo mencionado anteriormente con el fin de asegurar el desempeño y funcionamiento del sistema.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Carmenza Díaz G	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodríguez
Firma de quién recibe la visita: Carmenza Díaz G	Firma de quién realiza la visita: 

VISITA No. 101

FECHA:	17 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Miraflores – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Edgar Alfonso Samboni Santiago– usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°12'48" Y: 1°47'22"

El día martes 17 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Edgar Alfonso Samboni con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado por la CAM, la visita la recibe el señor Andrés Felipe Samboni.

Durante la visita se logra observar que el sistema se encuentra fuera de funcionamiento, El señor Andrés manifiesta que cuando don Edgar salió beneficiario de este proyecto ya contaba con otro pozo séptico construido e instalado por el mismo, adicionalmente también manifiesta que adecuarán la zona de baños dentro de su vivienda, debido a lo mencionado anteriormente están esperando que la vida útil de su actual pozo termine y asimismo adecuar la zona de baños para poder dar uso al sistema séptico de aguas grises donado por la CAM.

Se le recomienda el señor estar realizando seguimiento y monitoreo al pozo séptico con el fin de conectar el sistema donado por la CAM antes de que colapse para así evitar la contaminación al medio ambiente, Adicionalmente se le recuerda que estos sistemas son diseñados para tratar aguas grises (Aguas provenientes de la ducha, sanitario y lavamanos) ya que trabajan bajo un proceso llamado anaerobio, es decir trabajan con microorganismos, de modo que no pueden ir conectadas las aguas de la cocina ya que estas contienen grandes cantidades de jabones los cuales pueden afectar los microorganismos naturales de éste sistema, Finalmente se le recomienda que una vez tenga en funcionamiento dicho sistema deberá realizar el debido y constante mantenimiento con el fin de garantizar un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.



Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TÉCNICA.

 		ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023	
Fecha de Visita:	17-09-2024	Municipio:	Pitalito
		Vereda:	Mucifloriz
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario:	Edgar Alfonso Sumboni Santiago		
Cedula o Nit:	1083.889.891		
Dirección:	Vda. Mucifloriz		
Teléfono:	350 297 466		
Correo electrónico:			
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio:	El manantial		
Área Total del Predio:	1		
Coord. X:	76° 12' 48" Y: 3° 41' 22"		
Asistencia Técnica:	Ambiental:	Social:	Productiva:
Tipo de beneficio:	sistema de riego		
Objetivo de la Visita:	seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA			
<p>El día martes, 17 de septiembre del año 2024 se realizó el desplazamiento, hacia la vivienda del beneficiario Edgar Alfonso Sumboni Santiago, la visita la recibe el señor Andrés Felipe Sumboni.</p> <p>Durante la visita se logra observar que el sistema se encuentra fuera de funcionamiento ya que el beneficiario contaba con otro pozo, antes de salir beneficiario de los sistemas se explicaron los daños por la falta de agua que con el agua está espesando debido a la falta de los filtros y esperar también que se termine la vida útil del otro pozo para poder dar uso.</p>			
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:			
<p>Se le recomienda al señor, estar realizando seguimiento y monitoreo al pozo actual con el fin de detectar el sistema antes de que colapse para un evitar contaminación al medio ambiente, se le recuerda que los sistemas son diseñados para hacer agua que se utilizan con microorganismos (por eso agregamos los azúcares se pueden ver afectados con los jabones provenientes de la cocina).</p> <p>Además de esto se le indica que una vez finalizado el sistema debe realizarle el debido mantenimiento con el fin de obtener mejores resultados en la producción y así mismo no disminuir la vida útil.</p>			
<p><small>Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio, incluir los datos de la persona que atiende la visita.</small></p>			
COMPROMISOS			
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	
De conformidad firman,			
Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:		
Andrés Felipe Sumboni	Milena Rodríguez		
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:		
			

VISITA No. 102

FECHA:	25 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Santa Rosa – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Fabio Vázquez Sánchez – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°3'29" Y: 1°49'23"

El día miércoles 25 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Fabio Vázquez con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM. Durante la visita don Fabio indica que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería, este sistema sólo trata aguas grises, así como se lo indicaron desde un inicio, manifiesta también que desde el día de su instalación no ha realizado mantenimiento al sistema, no se logró revisar las cajillas debido a que estaban por debajo de la tierra.

Se le recomienda al beneficiario realizarle un constante y debido mantenimiento al sistema ya que desde el día de su instalación no ha realizado este proceso a este tiempo la caja de inspección y trampa de grasas ya deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema.

En el momento de su mantenimiento no deberían utilizar ningún tipo de jabón o químico que puedan afectar los microorganismos naturales de este sistema ya que este trabaja bajo un proceso anaerobio, es decir trabaja con microorganismos los cuales se pueden ver afectados debido a las pequeñas cantidades de jabones, Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de asegurar un mejor desempeño y asimismo conservar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TÉCNICA.



		ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	---	--

Fecha de Visita: 25-09-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Santa Rosa
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Fabio Vasquez Sanchez	Cedula o Nit: 16.189.222	
Dirección: Vda Santa Rosa	Teléfono: 316238519	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: La Esperanza	Área Total del Predio: 1	Coord: X: 76° 3' 29" Y: 1° 49' 23"
Asistencia Técnica: Ambiental: ☒ Social: ☐ Productiva: ☐ Otro: ☐		
Tipo de beneficio: Sistema de riego		
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día miércoles 25 de septiembre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Fabio Vasquez Sanchez.</p> <p>Don Fabio indica el predio donde se está construyendo el sistema, afirma que desde el día de la instalación no ha presentado ningún inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el mantenimiento al sistema, este solo está en espera de como se lo indicaron desde el inicio.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda al beneficiario realizar constantemente el mantenimiento al sistema ya que desde que lo instalaron no realizan este proceso.</p> <p>No deberán utilizar ningún tipo de jabón o químico que pueda afectar los microorganismos naturales del sistema, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y así mismo sobrepasar su vida útil.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Fabio Vasquez S	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: 	Firma de quién realiza la visita: 

VISITA No. 103

FECHA:	25 de septiembre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Santa Rosa – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y María Ruth Jael Ortega Muñoz – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°3'18" Y: 1°49'16"

El día miércoles 25 de septiembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria María Ruth Ortega con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM. La visita la recibe su esposo Fenelón Rodríguez, durante la visita se logra observar que los habitantes de la vivienda realizan un constante mantenimiento a la trampa de grasas y caja de inspección.

El señor Fenelón manifiesta que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo inconveniente, el sistema sólo trata aguas grises, así como se lo indicaron desde un inicio, adicionalmente afirma que no ha realizado modificaciones en la tubería.

La beneficiaria de este gran proyecto le da un buen uso al sistema y constante mantenimiento no se presentan inconvenientes, el buen manteniendo permite la proyección de vida útil, El señor Fenelon se encuentra satisfecho ya que manifiesta que gracias a estos sistemas disminuyó la carga contaminante al medio ambiente ya que anteriormente vertía las aguas grises a campo abierto, asimismo manifiesta que estos sistemas dejaron de alterar su economía familiar debido a que no tiene que estar realizando pozos comunes de los cuales necesitan mano de obra, materiales y demás.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TÉCNICA.

 	<p align="center">ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA</p> <p align="center">F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023</p>
---	---

Fecha de Visita:	25-09-2024	Municipio:	Pitalito	Vereda:	Santa Rosa
INFORMACIÓN GENERAL					
Nombre del Beneficiario y/o propietario:	Hania Ruth Jael Ortega Muñoz			Cedula o Nit:	36.110.253.
Dirección:	Vda Santa Rosa			Teléfono:	3208408120
INFORMACIÓN DEL PREDIO					
Nombre del Predio:	Santa Rocita	Área Total del Predio:	3	Coord: X:	76° 0' 18" Y: 1° 49' 16"
Asistencia Técnica:	Ambiental:	Social:	Productiva:	Otro:	
Tipo de beneficio:	Sistema Sefico				
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento.				
DESARROLLO DE LA VISITA					
<p>El día miércoles 25 de septiembre se realizó el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Hania Ruth Jael Ortega Muñoz, la visita la atendió su esposo Jaelon Rodríguez Muñoz. Durante la visita se logra evidenciar que se realizan muy constantemente el mantenimiento a los capilares. Con función manifiesta que desde su instalación no ha presentado ningún inconveniente, el sistema solo filtra las aguas sucias. Finalmente se procede a revisar los capilares, encontrándolos en un buen estado.</p>					
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:					
<p>Como conclusión de esta visita se obtiene que si el beneficiario le da un buen uso al sistema y así mismo un buen y constante mantenimiento no se van a presentar inconvenientes, estos sistemas mantienen su proyección de vida útil, el señor Jaelon se encuentra satisfecho ya que manifiesta que gracias a esto disminuyó la carga contaminante al medio ambiente ya que lentamente vertía las aguas sucias a campo abierto, así mismo, manifiesta que estos sistemas ayudan a aliviar su economía familiar debido a que no tiene que estar realizando pases comunes de los cuates necesitan obra de mano, materiales y demás.</p>					

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

<p>Nombre de quién recibe la visita:</p> <p><i>Fernán Rodríguez Obispos</i></p> <p>Firma de quién recibe la visita:</p> <p><i>Fernán Rodríguez Obispos</i></p>	<p>Nombre de quién realiza la visita:</p> <p><i>Milena Rodríguez</i></p> <p>Firma de quién realiza la visita:</p> <p><i>Milena Rodríguez</i></p>
--	--

VISITA No. 104

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Betania – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Angela Yurany Santofinio Diaz – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5'24" Y: 1°48'5"

El día viernes 4 de octubre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Angela Yurani Santofimio con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM.

Estando en el predio en donde se construyó el sistema la señora Angela afirma que no ha presentado ningún tipo de inconveniente desde el día de su instalación, no ha realizado ninguna modificación en la tubería, adicionalmente afirma que el sistema sólo trata de las aguas grises, así como se lo indicaron desde un inicio, no ha realizado mantenimiento al sistema.

Se le recomienda a la señora Angela realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que desde un inicio no han realizado este proceso, por ende, a este tiempo ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema. Durante el mantenimiento no deberán utilizar ningún tipo de jabón o químico que pueda afectar el sistema ya que este trabaja bajo un proceso anaerobio, es decir, trabaja con microorganismos los cuales se pueden ver afectados debido a los jabones o químicos.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TÉCNICA.


		ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	---	--

Fecha de Visita: 04-10-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Betania
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Angela Yurany Santofimio Díaz Cedula o Nit: 36.296.181		
Dirección: Vda Betania Teléfono: 32289183925 Correo electrónico:		
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Quedocales Área Total del Predio: 3 Coord: X: 96° 51' 24" Y: 5° 48' 51"		
Asistencia Técnica	Ambiental: ☒	Social: ☐ Productiva: ☐ Otro: ☐
Tipo de beneficio: Sistema séptico		
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día viernes 04 de octubre de 2024 se realizó desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Angela con el fin de chequear seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado por la CAM. Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema la señora Angela afirma que no ha presentado ningún tipo de inconveniente desde el día de su instalación, no ha realizado ninguna modificación en la tubería, afirma también que este sistema solo trata las aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio.</p> <p>Finalmente manifiesta que no ha realizado mantenimiento al pozo ni a la cañilla.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la señora Angela realizar el debido mantenimiento al sistema séptico con el fin de asegurar un mejor desempeño y así mismo sobreguardar su vida útil.</p> <p>Deberá realizar el mantenimiento con jabones o químicos que no dañen afectar los microorganismos naturales ya que este trabaja bajo un proceso llamado Aerobio.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
Angela Yurany Santofimio D.	Rilena Rodríguez
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
Angela Yurany Santofimio D.	

VISITA No. 105

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Betania – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y David Alejandro Santofinio Díaz – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5'23" Y: 1°48'5"

El día viernes 04 de octubre de 2024 se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario David Alejandro con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado e instalado por la CAM.

Durante visita se logra evidenciar que el pozo séptico tiene una fuga por donde está filtrando el agua captada lo que provoca olores constantes desagradables y asimismo proliferación de vectores, adicionalmente se logra observar que este pozo no quedó completamente dentro de la superficie, no fue repellado. Este sistema sólo trata las aguas grises, así como se lo indicaron desde un inicio, no ha realizado ningún tipo de modificación en la tubería y tampoco ha realizado el mantenimiento, finalmente se procede revisar la caja de inspección y trampa de grasas las cuales se encuentran en buen estado físico.

Se le recomienda al señor David repellar el pozo séptico con el fin de que no se siga filtrando el agua ya que éstas sin obtener bien su debido tratamiento provocan contaminación al medio ambiente, una vez se verifique que está funcionando bien deberá forrar el pozo con un plástico y sellarlo con tierra, con el objetivo de evitar que se escapen los gases y asimismo se presente proliferación de vectores.

Seguidamente se le recomienda que deberá realizar el debido mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que afirma que desde su instalación no ha realizado ese proceso por ende a este tiempo cajillas ya contienen grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, durante su mantenimiento no podrá utilizar ningún tipo de jabón ya que estos sistemas trabajan bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabajan con microorganismos naturales los cuales se pueden ver afectados debido a los diferentes jabones, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de optimizar su desempeño y asimismo conservar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




ACTA DE VISITA TÉCNICA.

 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 04-10-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Betania
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: David Alejandro SANTOS MORALES Cedula o Nit: 1.083.881.816		
Dirección: Vda Betania		
Teléfono: 3153884536 Correo electrónico:		
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Finca San Juan	Área Total del Predio: 2	Coord: X: 26° 51' 23" Y: 104° 48' 54"
Asistencia Técnica	Ambiental:	Social:
Tipo de beneficio	Productiva:	Otro:
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día viernes 04 de octubre de 2024 se realizó el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario David con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donde por la EMT. Durante la visita se logró observar que el pozo séptico tiene una fuga de agua que hace que el agua se filtre y provoque olores desagradables y pluvificación de vectores, adicionalmente se le indicó al beneficiario que este pozo no debe estar dentro de la superficie, el pozo no fue repellido, solo se le indicó al beneficiario que se le indique desde el día de su instalación, no se le realizó ningún tipo de modificación en la tubería y tampoco mantenimiento.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomendó al señor David repellar el pozo séptico con el fin de que no se siga filtrando el agua, una vez se verifique que está funcionando bien deberá tapar el pozo con un plástico y sellarlo con tierra con el fin de evitar que se escapen los gases y se presente la pluvificación de vectores.</p> <p>Debe realizar el debido mantenimiento al sistema ya que afirma que desde el día de su instalación no ha realizado este proceso, adicionalmente se le explicó que deberá evitar el uso del jabón proveniente de cocina o químicos que puedan afectar los microorganismos del sistema séptico.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,	
Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
David Santos MORALES	Milena RODRIGUEZ
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
	

VISITA No. 106

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Betania – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Rodrigo Santofimio Quiroga – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5'25" Y: 1°48'6"

El día viernes 4 de octubre de 2024 se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Rodrigo Santofimio con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM, la visita la recibe su hija aliña María Santofimio.

Estando en el predio en donde se construyó el sistema su hija manifiesta que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería, no ha realizado mantenimiento, este sistema sólo trata las aguas grises, así como se lo indicaron y recomendaron desde el inicio. Seguidamente se procede revisar la trampa de grasa y caja de inspección encontrándolas en buen estado físico.

Se le recomienda a la señora Lina realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que afirma que es el día de su instalación no ha realizado este proceso, por ende a este tiempo las cajillas deben contener grandes cantidades de seguimientos los cuales pueden hacer que el sistema se obstruya, posteriormente se le recuerda a la señora Lina que durante su mantenimiento no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico que pueda afectar el sistema ya que este trabajaba un proceso llamado en aerobio es decir trabaja con microorganismos naturales los cuales se pueden ver afectados debido a los diferentes jabones o químicos, lo mencionaba anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo conservar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TECNICA.

 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 04-10-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Belonia
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Rodrigo Santofimio Quivoca	Cedula o Nit: 12.232.716	
Dirección: Vda Belonia	Teléfono: 3118011980 Correo electrónico:	
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Los Esperanza	Área Total del Predio: 1	Coord: X: 76° 05' 25" Y: 1° 48' 06"
Asistencia Técnica	Ambiental: ☒	Social: ☐ Productiva: ☐ Otro: ☐
Tipo de beneficio: Sistema séptico		
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día viernes 04 de abril del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Rodrigo Santofimio con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado por la CAM, la visita la recibe su hija Lina María Santofimio.</p> <p>Estando en el predio en donde se construyó el sistema de agua fría que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, desde el día de su instalación tampoco ha presentado ninguna modificación en la tubería, el sistema solo tenía los aceites que se le realizó mantenimiento al sistema.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a dona Lina realizar el debido mantenimiento al sistema con el fin de garantizar en mejor desempeño el cual mismo sobrecargará su vida útil.</p> <p>Se le recomienda también que el día en el que realice el mantenimiento no debiera utilizar jabones o químicos los cuales puedan afectar los microorganismos naturales del sistema.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
<i>Lina María Santofimio</i>	<i>Milena Rodríguez</i>
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
<i>Lina María Santofimio</i>	<i>Milena Rodríguez</i>

VISITA No. 107

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Betania – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Flora María Narváez Santofimio – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5'27" Y: 1°48'4"

El día viernes 4 de octubre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Flor María Narváez con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado e instalado por la CAM.

Durante la visita se logra evidenciar que el sistema se encuentra en funcionamiento, la señora Flora manifiesta que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, este sistema sólo trata aguas grises así como se lo indicaron y recomendaron desde el inicio, adicionalmente afirma que desde el día de su instalación no ha realizado mantenimiento y tampoco ha realizado modificaciones en la tubería, seguidamente se procede a revisar la trampa de grasas y caja de inspección evidenciando que se encuentran en buen estado físico.

Se le recomienda a la beneficiaria realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que se logra observar que contienen gran cantidad de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, por último se le recuerda a la señora Flora que durante su mantenimiento no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico que pueda afectar el sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado aerobio es decir trabajan con microorganismos naturales los cuales se pueden ver afectados debido a los diferentes jabones, lo mencionaba anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TECNICA.

 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita:	04-10-2024	Municipio:	Pitalito	Vereda:	Betania
INFORMACIÓN GENERAL					
Nombre del Beneficiario y/o propietario:		Flora Nana Naveez Santiago			
Dirección:		Vda Betania		Cedula o Nit:	36.291.960
		Teléfono:		3158239065	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO					
Nombre del Predio:		El Paraíso		Coord: X:	76° 5' 27" Y: 2° 48' 41"
Asistencia Técnica	Ambiental:	Social:	Productiva:	Otro:	
Tipo de beneficio					
Objetivo de la Visita:					

DESARROLLO DE LA VISITA

El día viernes 04 de octubre de octubre de 2024 se realizó el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Flora con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico ubicado por la CAH.

Durante la visita se logró evidenciar que el sistema se encuentra en funcionamiento, la señora Flora manifestó que el sistema solo trata las aguas sucias como se lo indicaron desde el inicio, adicionalmente uno ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el mantenimiento, desde el día de su instalación no ha presentado fallas.



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la beneficiaria realizar el debido mantenimiento a la caja de inspección y limpieza de aguas ya que se logra observar que ya tienen gran cantidad del sedimentos.

Se realizará el mantenimiento sin jabones o químicos que puedan afectar los microorganismos naturales del sistema, lo mencionado anteriormente con el fin de garantizar el desempeño del sistema y así mismo sobreponer la vida útil del mismo.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,	
Nombre de quién recibe la visita: 	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodríguez
Firma de quién recibe la visita: 	Firma de quién realiza la visita: 

VISITA No. 108

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Betania – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Ricardo Laguna Bermúdez – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5'48" Y: 1°47'57"

El día viernes 4 de octubre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Ricardo laguna con el fin de darle seguimiento funcionamiento del sistema séptico donado e instalado por la CAM, la visita la recibe su familiar Gladis Losada. Durante la visita se logra observar que el sistema se encuentra funcionando, la señora Gladis manifiesta que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, este sólo trata las aguas grises, así como se lo indicaron y recomendaron desde un inicio, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco he realizado el mantenimiento, se procede a revisar la trampa de grasa y caja de inspección encontrándolas en buen estado físico.

Se le recomienda a la señora Gladis quien recibe la visita y es un familiar cercano del beneficiario que deberá realizar el debido mantenimiento al pozo séptico, además de ello deberá realizar la limpieza a la trampa de grasas y caja de inspección ya que se manifiesta que desde el día de su instalación no se ha realizado este proceso, por ende, a este tiempo estas cajillas deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema.

Finalmente, se le recuerda a la señora que durante el mantenimiento no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico que pueda afectar o alterar el sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio, es decir, trabajan con microorganismos naturales los cuales se pueden ver afectados debido a jabones o químicos, por ende, es importante no utilizarlos, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TÉCNICA.


 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384, Versión 1, Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 04-10-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Betancía
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Ricardo Laguna Bermudez	Cedula o Nit: 12.235.749	
Dirección: Vda Vista Hermosa	Teléfono: 3144882871	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: El Inamo	Área Total del Predio: 1	Coord: X: 76° 5' 48" Y: 10° 41' 59"
Asistencia Técnica: Ambiental	Social:	Productiva:
Tipo de beneficio: Sistema séptico	Otro:	
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día viernes 04 de octubre de 2024 se realizó el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario, ubicado en el finca de la vereda Betancía, municipio de Pitalito, para realizar el seguimiento al funcionamiento del sistema séptico construido por la UTA. La visita la recibe su familiar Gladys Lora.</p> <p>Durante la visita se logró observar que el sistema de tratamiento no ha presentado ningún tipo de inconveniente desde el día de su instalación, que hasta hoy los aguas grises no han sido evacuados desde su punto de recolección, lo que ha ocasionado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido mantenimiento.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la señora Gladys para la información a don Ricardo, deberá realizar el debido mantenimiento al pozo séptico, además de ello deberá realizar la limpieza a la cámara de gases y el agua de inspección ya que desde el día de su instalación no ha realizado el proceso. Finalmente se le recomienda que al realizar el mantenimiento no utilizar labores o químicos que puedan afectar los microorganismos naturales del sistema, ya que este trabaja bajo un proceso llamado bioacrobio, lo mencionado anteriormente con el fin de obtener un mejor desempeño y así mismo asegurar su vida útil.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
Gladys Loreda Rivera	Hilena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
Gladys Loreda Rivera	

VISITA No. 109

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Betania – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Gustavo Puentes Laiseca – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5'32" Y: 1°48'7"

El día viernes 4 de octubre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Gustavo Fuentes con el fin de darle seguimiento el funcionamiento del sistema séptico donado e instalado por la CAM.

La visita la recibe su hijo Alexander puentes, estando en el predio donde se construyó dicho sistema Don el Alexander afirma que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería, no han realizado el debido y constante mantenimiento, adicionalmente manifiesta que este solo trata aguas grises así como se lo indicaron y recomendaron desde un inicio, no se logra revisar la caja de inspección y trampa de grasas debido a que tenían gran cantidad de tierra por encima.

Se le recomienda al beneficiario realizar el debido mantenimiento al sistema ya que afirma que desde el día de su instalación no realizado este proceso por ende estas cajillas deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden hacer que el sistema se obstruya, finalmente se le recuerda que durante el mantenimiento no deberá utilizar jabones o químicos que puedan afectar o alterar el sistema séptico ya que este trabaja bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabaja con microorganismos los cuales se pueden ver afectados debido a los diferentes jabones, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de asegurar un buen desempeño y asimismo conservar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TECNICA.


 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 04-10-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Beldinía.
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Gustavo Puentes Lopez	Cedula o Nit: K.258.894	
Dirección: Vda Vista Hermosa	Teléfono: 3108945918	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Finca El Diamante	Área Total del Predio: 3	Coord: X: 96° 31' 32" Y: 3° 48' 21"
Asistencia Técnica: Ambiental: ☒ Social: ☐ Productiva: ☐ Otro: ☐		
Tipo de beneficio: Sistema Septico		
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día jueves 04 de octubre de 2024 se realizó el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Gustavo con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado por la CAM.</p> <p>La visita la atendió su hijo Alexander Puentes, durante la visita el señor afirma que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de mantenimiento, no han realizado modificaciones en la tubería, no han realizado mantenimiento, Don Alexander manifiesta que este año hasta ahora que se va como se lo indicaron desde el inicio, no se lograron reunir las cajillas de la que tienen gran cantidad de materia, las así no permitieron este proceso.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda al beneficiario realizar el debido mantenimiento al sistema, debería realizar limpieza a la caja de inspección y rameras de drenaje con el fin de evitar que el sistema colapse, no deberá utilizar jabones o químicos que puedan afectar los microorganismos naturales del sistema, lo mencionado anteriormente con el fin de darle seguimiento a las indicaciones sobre el buen manejo del sistema.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Alexander puentes Lopez	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: 	Firma de quién realiza la visita: 

VISITA No. 110

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Vista Hermosa – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Ángel Alfonso Leitón Molina – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5'33" Y: 1°49'20"

El día viernes 4 de octubre de 2024 se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del señor Angel Alfonso Leyton con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado e instalado por la CAM. La visita lo recibe su esposa Diana Patricia junto a su hijo, estando en el predio en donde se construyó dicho sistema la señora afirma que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y constante mantenimiento. Este sistema sólo trata aguas grises, así como se lo indicaron y recomendar desde un inicio, seguidamente se realiza la revisión de la caja inspección y trampa de grasas denotando que estas se encuentran en buenas condiciones físicas.

Se le recomienda el beneficiario realizar el debido mantenimiento al sistema, deberá limpiar la trampa de grasas y caja de inspección ya que en la revisión de las cajillas se logra de notar gran cantidad de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, finalmente se le recuerda a la señora Diana que durante el mantenimiento no deberán utilizar ningún tipo de jabón o químico que pueda alterar o afectar el sistema ya que este trabaja bajo un proceso llamado aerobio es decir, trabaja con microorganismos los cuales se pueden ver afectados debido a los jabones es por eso que de vital importancia no utilizar, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de garantizar un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TÉCNICA.


 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 04-10-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Voto Hermoso
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Angel Alfonso Leiton Molina		Cedula o Nit: 12.228.404
Dirección: Nda Vista Hermosa		Teléfono: 3205096500 Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: El Lucero	Área Total del Predio: 1	Coord: X: 76° 5' 33" Y: 104° 1' 20"
Asistencia Técnica:	Ambiental: ☒	Social: ☐ Productiva: ☐ Otro: ☐
Tipo de beneficio: Sistema séptico		
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día viernes 04 de octubre de 2024 se realizó el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Angel con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado por la GAD. La visita la realizó la señora Diana Patricia. La señora afirma que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, adicionalmente afirma que no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado mantenimiento, este sistema solo trata las aguas grises.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda al beneficiario realizar el debido mantenimiento al sistema séptico, deberá realizar la limpieza a la cámara de inspección y limpiar de grasas lo que se logra después que contienen gran cantidad de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, no deberán utilizar jabón o químicos que puedan afectar los microorganismos naturales.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Diana Patricia Hernandez Firma de quién recibe la visita: 36294720 Diana Patricia L.	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodriguez Firma de quién realiza la visita: 
--	---

VISITA No. 111

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Vista Hermosa – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Zoila Aurora Nãñez Muñoz – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5'28" Y: 1°47'34"

El día viernes 4 de octubre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Zoila aurora con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado e instalado por la CAM. Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se procede a cuestionar a la beneficiaria cómo le ha ido con este a lo que ella responde que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado el debido mantenimiento, así como tampoco ha realizado modificaciones en la tubería. Este sistema sólo trata las aguas grises, así como se lo indicaron y recomendaron desde un inicio, seguidamente se procede a revisar la caja de inspección y trampa de grasas denotando que estas se encuentran en buen estado físico en conjunto con el pozo séptico.

Se le recomienda a la beneficiaria realizar el debido mantenimiento al pozo séptico, deberá realizar limpieza a la caja de inspección y trampa de grasas ya que afirma que desde el día de su instalación no ha realizado este proceso por ende se logra evidenciar que estas contienen grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, se le recuerda a la señora Zoila que durante el mantenimiento no deberá utilizar jabones o químicos los cuales puedan afectar o alterar dicho sistema ya que este trabaja bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabaja con microorganismos naturales los cuales se pueden ver afectados o alterados debido a los jabones, es por eso que es de vital importancia que no se utilice ningún tipo de jabón o químico, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de asegurar un buen desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TECNICA.

		ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	---	--

Fecha de Visita: 04-10-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Vista Hermosa
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Zaira Aurora Naranjo Muñoz		Cedula o Nit: 36.231.925
Dirección: Vda Vista Hermosa		Teléfono: 3143286870 Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Bella Vista	Área Total del Predio:	Coord: X: -76° 51' 28" Y: 1° 47' 34"
Asistencia Técnica:	Ambiental:	Social:
Tipo de beneficio: Sistema apto	Productiva:	Otro:
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día viernes 04 de octubre de 2024 se realizó el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Zaira con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema apto cedido por la CAM.</p> <p>Durante la visita se cuestionó a la beneficiaria como le ha ido con el sistema a lo que respondió que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado mantenimiento y tampoco ha realizado modificaciones en la tubería, este solo trata las aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la beneficiaria realizar el debido mantenimiento al polo septico, debiera realizar la limpieza sin jabones o químicos que puedan afectar a los microorganismos naturales del sistema ya que este solo trabaja bajo un proceso llamado anaerobio.</p> <p>Se mencionó anteriormente con el fin de garantizar un buen desempeño y así mismo sobreguardar su vida civil.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
Zaira Aurora Naranjo Muñoz	Milena Rodríguez
Zaira Aurora Naranjo Muñoz	Milena Rodríguez

VISITA No. 112

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Vista Hermosa – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y María Carmen Samboni – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5'21" Y: 1°47'38"

El día viernes 4 de octubre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria María Carmen Samboni con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado e instalado por la CAM. La visita la recibe su vecina Zoila en compañía de su hijo y la beneficiaria, estando en el predio en donde se construyó el sistema se le cuestiona a la señora cómo le ha ido con el sistema a lo que ella responde que no han presentado ningún tipo de inconveniente desde el día de su instalación, se procede a revisar la caja de inspección en donde se logra observar que hay restos de comida por lo que se procede a explicar que estos sistemas están diseñados únicamente para tratar aguas grises ya que trabajan bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabajan con microorganismos los cuales se pueden ver afectados debido a las grandes cantidades de jabones provenientes de la cocina por ende es importante que no vayan conectadas estas aguas, la señora indica que a este tiempo ya queda un poco complejo modificar la tubería por ende ella se compromete a darle buen manejo a estas aguas.

Se le recomienda la beneficiaria realizar el debido y constante mantenimiento a la trampa de grasa y caja inspección con el fin de evitar que los sedimentos captados en estas obstruyan el sistema, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo mantener su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TECNICA.

 	<p>ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA</p> <p>F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023</p>
---	--

Fecha de Visita: 04-10-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Vista Hermosa
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Hana (Aimen) Samboni	Cedula o Nit: 25.309.026	
Dirección: Vda Vista Hermosa	Teléfono: 310 7676577	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Los Robles	Área Total del Predio: 2	Coord: X: 76° 5' 21" Y: 1° 41' 38"
Asistencia Técnica:	Ambiental:	Social:
Tipo de beneficio: Sistema séptico	Productiva:	Otro:
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día viernes 04 de octubre del presente año se realiza el mantenimiento técnico a la vivienda de la beneficiaria Hana, con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado por la CAM. La visita la recibe su vecina Zaira junto a ella, estando en el predio en donde se construyó el sistema se le cuestiona a la beneficiaria como le ha ido con el sistema a lo que ella responde que no han presentado ningún tipo de inconveniente desde el día de su instalación, se logra observar en la caja de inspección que hay restos de comida por lo que se procede a explicar que los sistemas están diseñados para tratar aguas grises, por ende las aguas residuales de la cocina no deben ir al sistema, adicionalmente se le explica que los jabones provenientes de cocina afectan al sistema microorganismos naturales.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la beneficiaria realizar el debido mantenimiento al sistema séptico, deberá dar un buen manejo a los jabones (provenientes de la cocina con el fin de que los microorganismos naturales no se vean afectados) lo mencionado anteriormente con el fin de conseguir un buen desempeño y así mismo sobreguardar su vida útil.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

VISITA No. 113

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Vista Hermosa – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Andrés Felipe Tovar Muñoz – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5'20" Y: 1°47'22"

El día viernes 4 de octubre el presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Andrés Felipe Tovar con el fin de darle seguimiento el funcionamiento del sistema séptico instalado por la CAM. La visita los recibe su padre Faiber Tovar. Estando en el predio en donde se construyó el sistema se cuestiona al señor cómo le ha ido con este a lo que responde que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente además de lo mencionado anteriormente también afirma que no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el mantenimiento, este sistema sólo trata las aguas grises, así como se lo indicaron y recomendaron desde un inicio.

Se le recomienda el beneficiario realizar el debido mantenimiento al pozo séptico, deberá limpiar la caja de inspección y trampa de grasas ya que afirma que desde el día de instalación no ha realizado este proceso por ende a este tiempo ya debe contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, finalmente se le recuerda a un Faiber que durante el mantenimiento no podrá utilizar jabones o químicos que puedan alterar o afectar este sistema ya que este trabaja bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabaja con microorganismos natural de los cuales se pueden ver afectados o alterados debido a los jabones, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TECNICA.


 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 04-10-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Vista Hermosa
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Andres Felipe Tovar Hurtado	Cedula o Nit: 1.083.928.822	
Dirección: Vista Vista Hermosa	Teléfono: 3133418641	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Finca la Hormiga	Área Total del Predio: 1	Coord: X: -76° 51' 20" Y: 10° 41' 22"
Asistencia Técnica: Ambiental: ☒ Social: ☐ Productiva: ☐ Otro: ☐		
Tipo de beneficio: Sistema Septico		
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día 04 de octubre de 2024 se realizó el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Andres, con el fin de realizar seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM. La visita la recibe su padre Felipe Tovar, estando en el predio en donde se construyó el sistema se cuestiona al beneficiario como le ha ido con este a lo que responde que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, además de lo mencionado anteriormente, tampoco ha realizado modificaciones en la tubería, no ha realizado mantenimiento al sistema solo trata las aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda al beneficiario realizar el debido mantenimiento al sistema ya que desde su instalación no ha realizado dicho proceso, debería realizar el mantenimiento sin labores o químicos que puedan afectar los microorganismos nativos del sistema ya que este trabaja bajo un proceso llamado Aerobio, los mencionados anteriormente con el fin de garantizar su desempeño y así mismo sobreguardar su vida útil.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: <i>Felipe Tovar</i>	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodríguez
Firma de quién recibe la visita: <i>Felipe</i>	Firma de quién realiza la visita: 

VISITA No. 114

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Vista Hermosa – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Faiber Tovar Diaz – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°4'24" Y: 1°47'17"

El día viernes 4 de octubre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Faiber con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico dado por la CAM.

Durante la visita se logra observar que el pozo séptico se encuentra en funcionamiento con problemas de filtración por el motivo que se encuentra por fuera de la superficie presentando olores desagradables y proliferación de vectores, la caja de inspección y la trampa de grasas no se encuentran en funcionamiento por motivos de mala construcción ya que se dejaron por fuera de la superficie lo cual se filtraba el agua por ese motivo del beneficiario opta por suspender estas dos cajillas, se evidencia que el beneficiario optó por forrar el pozo séptico con plástico y taparlo con tierra para evitar dichos olores y evitar filtraciones. Se le recomienda el beneficiario que debe repellar y usar un sellante con el fin de controlar la filtración en el pozo séptico.

El beneficiario manifiesto que realizó repello a la caja de inspección y la trampa de grasas, pero no se pudo controlar la filtración por motivos que esta se encuentran por fuera de la superficie. Las aguas provenientes de la ducha la manos y cocina van directamente a campo abierto.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TECNICA.

 	<p align="center">ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA</p> <p align="center">F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023</p>
---	---

Fecha de Visita: 04-10-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Vista Humosa
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Faiber Tovar Diaz	Cedula o Nit: 12.240.610	
Dirección: Vda Vista Humosa	Teléfono: 3193525372	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Finca el Encanto	Área Total del Predio: 2	Coord: X: 26° 41' 24" Y: 10° 47' 11"
Asistencia Técnica	Ambiental: ☒	Social: ☐
Tipo de beneficio	Productiva: ☐	Otro: ☐
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día viernes 04 de octubre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Faiber con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico ubicado por la CMT.</p> <p>Durante la visita se logra observar que el pozo séptico encuentra en funcionamiento pero filtra el agua depositada en él, presenta olores desagradables y así mismo proliferación de vectores, el pozo no está por debajo de la superficie, la bomba de grava y caja de inspección no se encuentran en funcionamiento debido a que los dejaron por fuera de la superficie por ende también filtra el agua, se logra observar que optaron por poner plástico al pozo para controlar dichos olores, no fue efectiva dicha medida.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda al beneficiario forrar el pozo séptico de una manera adecuada no sin antes repellarlo, por último lo sellara con tierra con el fin de evitar la filtración de agua y disminuir los olores.</p> <p>Don Faiber manifiesta que realizó el resello de la caja de inspección y la bomba de grava para poderlos usar pero que el cemento no se sostiene debido a la humedad.</p> <p>Las aguas provenientes de la ducha, lavamanos y cocina van directamente a campo abierto.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

<p>Nombre de quién recibe la visita:</p> <p><i>Faiber Tovar</i></p> <p>Firma de quién recibe la visita:</p> <p><i>Faiber</i></p>	<p>Nombre de quién realiza la visita:</p> <p><i>Milena Rodriguez</i></p> <p>Firma de quién realiza la visita:</p> <p><i>Milena Rodriguez</i></p>
--	--

VISITA No. 115

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Vista Hermosa – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Nelson Capera Cespedes– usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°4'7" Y: 1°47'33"

El día viernes 4 de octubre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda al señor Nelson con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado e instalado por la CAM. La visita la recibe su esposa Janeth Osorio, estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se le cuestiona a la señora cómo le ha ido con el sistema a lo que ella responde que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema sólo trata las aguas grises así como se lo indicaron y recomendaron desde un inicio, seguidamente se procede a revisar la caja de inspección y trampa de grasas encontrándolas en buen estado físico.

Se le recomienda a la señora Janeth que es de vital importancia realizar el debido y frecuente mantenimiento al sistema ya que afirma que desde el día de su instalación no ha realizado este proceso, se logra visualizar que la caja de inspección y trampa de grasas ya contienen grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, además de lo mencionado anteriormente se le recuerda que durante su mantenimiento no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico que pueda afectar el sistema ya que este trabaja bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabaja con microorganismos naturales los cuales se pueden ver afectados por los jabones, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de asegurar un buen desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VISITA TECNICA.


 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 04 - 10 - 2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Vista Hermosa
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Nelson Capera Cepeda	Cedula o Nit: 5.854.202.	
Dirección: Vda Vista Hermosa	Telefono: 3502966020	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: La Esperanza	Área Total del Predio: 2	Coord: X: 76° 4' 3" y: 1° 41' 33"
Asistencia Técnica: Ambiental: ☒ Social: ☐ Productiva: ☐ Otro: ☐		
Tipo de beneficio: Sistema Septico		
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día viernes 04 de octubre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiario Nelson Capera con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico ubicado por la fin. La visita la realizó su esposa Yaneht Osorio, estando en el predio donde se construyó dicho sistema se cuestiona a la señora como le ha ido con el agua que ella responde que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado su mantenimiento, este sistema solo trata las aguas negras así como se lo recomendación desde el inicio.</p>		
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:		
<p>Se le recomienda a la señora Yaneht que es de vital importancia realizar el debido y frecuente mantenimiento al sistema con el fin de evitar que se obstruya o en otro caso colapse no deberá utilizar jabones o químicos que puedan afectar los microorganismos naturales del sistema ya que este trabaja bajo un proceso llamado Anaerobio.</p> <p>Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de asegurar un buen desempeño y así mismo sobreguardar su vida útil.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Yaneht Osorio pardo	Nombre de quién realiza la visita: Hilena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Yaneht Osorio pardo	Firma de quién realiza la visita: 

VISITA No. 116

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Vista Hermosa – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Martin Ariel Hoyos Samboni – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5'13" Y: 1°47'19"

El día viernes 4 de octubre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del señor Martin Ariel con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado e instalado por la CAM. La visita la recibe el señor Martin junto a su esposa Roció, estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se le cuestiona al beneficiario cómo le ha ido con este a lo que él responde que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el mantenimiento, este sistema sólo trata las aguas grises así como se lo indicaron y recomendaron desde un inicio, seguidamente se procede a revisar la trampa de grasas, caja inspección y pozo séptico encontrándolos en buen estado físico.

Se le recomienda al beneficiario realizar el debido mantenimiento a la trampa de grasas y caja de inspección ya que se logra denotar que estas contienen grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden hacer obstruir el sistema, asimismo se le recuerda al señor Martin y a su esposa que durante su mantenimiento no deberán utilizar ningún tipo de jabón o químico ya que estos sistemas trabajan bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabajan con microorganismos los cuales se pueden ver afectados debido a los diferentes jabones o químicos, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de asegurar un buen desempeño y asimismo conservar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TECNICA.



		ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	---	--

Fecha de Visita: 04-10-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Vista Hermosa
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Martín Ariel Hodo Sambor	Cedula o Nit: 76.334.080	
Dirección: Vda Vista Hermosa	Teléfono: 814 8251952 Correo electrónico:	
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Finca el Mirador	Área Total del Predio:	Coord: X: 76° 51' 13" Y: 10° 41' 14"
Asistencia Técnica	Ambiental: //	Social: Productiva: Otro:
Tipo de beneficio	Sistema de riego	
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento.		
DESARROLLO DE LA VISITA		
<p>El día viernes 04 de octubre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Martín con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema de riego donado por la CHD. La visita la extiende con Martín y su esposa Lidy.</p> <p>Al estar en el predio en el que se construyó el sistema se le cuestiona a don Martín como le ha ido con el agua que responde que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones al tiempo que ha realizado el debido mantenimiento este solo trata las aguas gruesas así como se lo indicaron desde un inicio.</p> <p style="text-align: center;">CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:</p> <p>Se le recomienda al beneficiario realizar el debido mantenimiento al sistema con el fin de evitar que se obstruya debido a la gran cantidad de sedimentos repletos, no debiera utilizar jabones o químicos que afectan los microorganismos naturales ya que este sistema trabaja bajo un proceso llamado Aeróbico.</p> <p>Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de asegurar su desempeño y así mismo conservar su vida útil.</p>		

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: •Aleidy Pocio Yanguas Leyla	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodríguez
Firma de quién recibe la visita: 	Firma de quién realiza la visita: 

VISITA No. 117

FECHA:	4 de octubre de 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Vista Hermosa – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Carmen Rosa Timana Samboni – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°3'45" Y: 1°48'1"

El día viernes 4 de octubre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Carmen Rosa con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado e instalado por la CAM. La visita la recibe la señora Carmen junto a su esposo, estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se le cuestiona a la señora Carmen cómo le ha ido con este a lo que ellos responden que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el mantenimiento, este sistema sólo trata las aguas grises así como se lo indicaron y recomendaron desde un inicio, seguidamente se procede a revisar la trampa de grasas, caja inspección y pozo séptico encontrándolos en buen estado físico.

Se le recomienda a la beneficiaria realizar el debido mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que se logra denotar que estas contienen grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recuerda que durante el mantenimiento no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico que pueda afectar o alterar el sistema séptico ya que este trabaja bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabaja con microorganismos naturales los cuales se pueden ver afectados debido a los diferentes jabones que se puedan utilizar. El mantenimiento de las cajillas deberá ser constante así se logrará controlar los olores y asimismo la proliferación de vectores, lo mencionaba anteriormente se debe realizar con el fin de asegurar un buen desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE VISITA TÉCNICA.

 	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023
---	--

Fecha de Visita: 04-10-2024	Municipio: Ditalito	Vereda: Vista Hermosa
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Carmen Rosa Timaná Samboni		Cedula o Nit:
Dirección: Vía Vista Hermosa		Teléfono: 3118050054
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Los Cedros	Área Total del Predio: 1	Coord: X: 76° 31' 45" y: 1° 48' 31"
Asistencia Técnica	Ambiental: ☒	Social: ☐
Tipo de beneficio	Productiva: ☐	Otro: ☐
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento		
DESARROLLO DE LA VISITA		

El día viernes 04 de octubre del presente año se realizó el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Carmen con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado por la CAM. La visitadora atiende esta y se expuso, estando en el predio en donde se construyó el sistema se le cuestionó como les ha ido con el sistema a lo que ellas respondieron que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de mantenimiento, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el mantenimiento, este solo trata las aguas negras así como se lo indicaron desde el inicio.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:


Se le recomienda a las beneficiarias realizar el debido mantenimiento con el fin de evitar que el sistema se destruya debido a la gran cantidad de sedimentos generados, se le explicó que el sistema trabaja bajo un proceso llamado anaerobio, es decir, trabaja con microorganismos los cuales se pueden afectar debido a los diferentes jabones o químicos.

El mantenimiento de las cañillas deberá ser constantemente así se logra controlar los olores y la proliferación de vectores, lo mencionado anteriormente se realizó con el fin de asegurar un buen desempeño.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
Carmen Rosa Timaná Samboni	Milena Rodríguez
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
Carmen Rosa Timaná Samboni	

Anexo No. 2

(Evidencia de la reunión identificación ecosistemas y demás temas con la ingeniería Diani Marcela.)

	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-CAM-125
		Versión: 2
		Fecha: 09 Abr 14

**ACTA DE REUNIÓN
COMPONENTE CAMBIO CLIMÁTICO**



Fecha: 23 Septiembre 2024	Hora: 10:30 AM
Lugar:	
Participantes: Sindy Milena Rodriguez Norez - Profesional componente Gestión del Riesgo Ciencia Ecosistemas Dianmy Marcela Alborno B - Profesional Cambio Climático	
Elaboró: Dianmy Marcela Alborno B.	Acta N°:

Actividades Desarrolladas y Compromisos

TEMAS	RESPONSABLE
<p>* Se revisó propuestas para la elaboración del plan de capacitación en Gestión del Riesgo para la Cuenca Guarapará por parte de la ingeniera Sindy Milena Rodriguez.</p> <p>Se retroalimentó, entendiendo acciones y lineamientos incluidos en el plan de respuesta de la CAM ante la temporada de más lluvias y/o fenómeno de la Niña, al igual que el Plan Huila 2050 y la ruta de Cambio Pitalito 2020.</p> <p>- Se remitió información que fue entregada a los municipios en la asistencia técnica de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.</p>	<p>Dianmy Marcela Alborno B.</p>

	ACTA DE REUNIÓN		Código: F-CAM-125
			Versión: 2
			Fecha: 09 Abr 14

COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO
• En el componente de Cambio Climático se orientará a lo profesional de la oficina que trabaje, desde la línea de trabajo de la corporación en Cambio Climático	Denny M. Albornoz.	
• La imp. Milena remitirá las fotos de acuerdo con los consensos de gestión del Grupo de Paz y Justicia y Alto	Milena Rodríguez	

Próxima reunión: Fecha:	Hora:	Lugar:
Se establecerá de acuerdo al avance de compromisos		
Tema(s) a tratar:		
A las 11:44 se dio por terminada la reunión, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos.		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Denny Marcel Albornoz. </div> <div style="text-align: center;">  Milena Rodríguez Nave. milena.06@gmail.com </div> </div>		



Anexo No. 3

*(Evidencia Oficio remitido a la oficina integral de gestión de riesgo de desastre de
Palestina más respuesta)*



Pitalito, 30 de septiembre de 2024.

Señores:

Concejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD)

planeacion@palestina-huila.gov.co

310 290 9215

Calle 3 No. 3 – 52

Asunto: Reunión para evaluar el Plan de Formación

Reciban un cordial saludo.

Mediante la presente me permito solicitar una reunión en donde asista el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo con el fin de evaluar el plan de formación en gestión del riesgo para la Cuenca, atendiendo el componente del POMCA del Río Guarapas formulado por la Ingeniera Sindy Milena Rodríguez en colaboración con Loraine Ramírez Lozano quien es el apoyo del CMGRD y así mismo la delegada.

De antemano agradezco la atención prestada y la disponibilidad para trabajar de la mano por el compromiso de continuar con nuestra labor como actores estratégicos de la cuenca.

Cordialmente

SINDY MILENA RODRÍGUEZ NÁJAREZ

Profesional Apoyo POMCA río G.

CAM S.G.A

Celular: 3118011980

rmilena061@gmail.com

f CAM
T: CAMHUILA
E: com_huila
CAMHUILA

Sede Principal

Carrera 1 No. 80-79 Barrio Las Mercedes
Bello - Huila (Colombia)
E: collocaciones@com.gov.co
T: (800) 880 4284
W: www.com.gov.co



	MUNICIPIO DE PALESTINA	Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1	Fecha: 01- abril- 2016
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0
		Página 1 de 1

Palestina Huila, 22 de octubre de 2024


Ingeniera
SINDY MILENA RODRIGIEZ ÑAÑEZ
 Profesional Apoyo POMCA Rio Guarapas
 CAM S.G.A.

Asunto: Solicitud de reunión para evaluar el Plan de Formación

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta su solicitud de espacio en reunión para la socialización y evaluación del plan de formación en gestión del riesgo para la cuenca del Río Guarapas; por medio de la presente me permito informar que el espacio se brindara el jueves 24 de octubre del 2024 a las 03: 00 p.m. en la sesión No 010 del CMGRD.

Cordialmente,





CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI
 Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

Proyectó: Lorene Ramirez Lozano Profesional de apoyo Secretaría de planeación y Desarrollo Económico	Revisó: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI Secretario de Planeación y D. E.	Aprobó: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI Secretario de Planeación y D. E.
Firma:	Firma:	Firma:

Sitio Web: www.palestina-huila.gov.co
 Correo: planeacion@palestina-huila.gov.co
 Celular: 310 290 9215 - Dirección: Calle 3 No. 3 – 52
 Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico

Anexo No. 4

(Evidencia sobre reunión para la conformación del equipo a cargo del plan de formación en Pitalito)

	ACTA DE REUNIÓN		Código: F-CAM-125
			Versión: 2
			Fecha: 09 Abr 14
(NOMBRE DE LA REUNION)			
Fecha: 04-10-2024 Hora: 8:00 Am			
Lugar: Alcaldía Municipal Pitalito- Oficina de Ambiente y Gestión de Riesgo.			
Participantes:			
Elaboró: Milena Rodríguez		Acta N°:	
Actividades Desarrolladas y Compromisos			
TEMAS		RESPONSABLE	
* Formulación de Plan de formación en gestión del Riesgo para la Cuenca.		* Milena Rodríguez Contratista de la CAM.	
* Revisión del Plan de Gestión de Riesgo con el fin de exponer las actividades planteadas en el Plan de formación.		* Intervenientes Oficina Gestión de Riesgo.	
COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO	
* Revisar actividades ya ejecutadas dentro del Plan de Gestión de Riesgo.	* Milena R. Contr.	25-10-2024.	
Próxima reunión: Fecha: 25-10-24 Hora: 9:00 Am Lugar: Alcaldía Municipal - Oficina Ambiente y Gestión de Riesgo			
Tema(s) a tratar: Formulación Plan de formación.			
A las se dio por terminada la reunión, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos.			
 Secretario de la Reunión			
 Prof. Universitario OAGRD. Ma Cristina Trujillo Figueroa.			
 Carlos Gómez C. Jefe Ambiente y Gestión de Riesgo.			



Anexo No. 5

(Listado de asistencia y registro fotográfico de capacitación en la Institución Educativa Palestina con el grado undécimo)

 <i>Conazon?</i>				LISTADO DE ASISTENTES		<div>Código:</div> T-CAM-007				
						<div>Versión:</div> 4				
						<div>Fecha:</div> 23 ABRIL de 2019				
TEMA: <i>Distribución en proximidad y control de los ambientes y riesgos relacionados con el clima hídrico y clima</i>				RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: <i>Milena Rodríguez - Ingeniera Ambiental</i>						
TÍTULO DEL EVENTO: <i>Institución Educativa Palestina</i>				MUNICIPIO: <i>Palestina</i>		FECHA: <i>11- OCTUBRE</i>				
						HORA: <i>8:30 AM</i>				
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M F	Nº IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
	Juliana Norando O.	X	103432293		Estudiante	Palestina	3209567216		✓	Juliana Norando
	Yari Alexandra Ortiz	X	1144624193		Estudiante	Palestina	363235285		✓	Yari Ortiz
	Laura Valentina Ovalle G	X	1283884332		Estudiante	Palestina	3144146242		✓	Laura Ovalle
	Juliana Carraval Rico	X	1083884426		Estudiante	Palestina	3144083001	carvajalricovalle@gmail.com	✓	Juliana Carraval
	Diego Muñoz	X	1083884849		Estudiante	Palestina	3208767600		✓	Diego Muñoz
	Leydi Juliana Susana	X	1081691286		Estudiante	Palestina	3165516546		✓	Leydi Susana
	Jose David Rosado	X	1144624193		Estudiante	Palestina	3165516546	rosadodavid@gmail.com	✓	Jose David Rosado
	Karin elian Muñoz	X	1081691156		Estudiante	Palestina	3122802654	eliana.munoz10@gmail.com	✓	Karin elian Muñoz
	Natalia Torres Muñoz	X	1081691002		Estudiante	Palestina	1510915920618		✓	Natalia Torres
	Kevin mauricio	X	1144624193		Estudiante	Palestina			X	Kevin mauricio
	Yerica Aleaz Quiroz	X	1081691286		Estudiante	Palestina			✓	Yerica Aleaz
	Andra Andres Gonzalez	X	1081691344		Estudiante	Palestina			✓	Andra Gonzalez
	Nicolli Stefany Andrade	X	1144625055		Estudiante	Palestina	3124055570	nicollandra12@gmail.com	✓	Nicolli Andrade
	Andrés Felipe Muñoz	X	1081691344		Estudiante	Palestina	3152391244	Fm105896@gmail.com	✓	Andrés Felipe Muñoz
	Maria Camila Daza	X	1083884849		Estudiante	Palestina	3224184040		✓	Maria Camila Daza
	Ana Maria Palacios	X	1083884107		Estudiante	Palestina	3152091824		✓	Ana Maria Palacios
	Johan Felipe Ruiz	X	1083884849		Estudiante	Palestina	3152091824		✓	Johan Felipe Ruiz
	Javier Antonio	X	1083884849		Estudiante	Palestina	3152091824		✓	Javier Antonio
TOTAL ASISTENTES: _____ HOMBRES: _____ MUJERES: _____										

<div> </div> <div>LISTADO DE ASISTENTES</div>				<div>Código:</div> <div>T-CAM-007</div>						
				<div>Versión:</div> <div>4</div>						
				<div>Fecha:</div> <div>23 de 04 de 2019</div>						
TEMA: <i>Sensibilización en prevención y control de los ambientes y riesgos relacionados con el clima hídrico y clima</i>				RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: <i>Milena Rodríguez - Ingeniera Ambiental</i>						
TÍTULO DEL EVENTO: <i>Institución Educativa Palestina</i>				MUNICIPIO: <i>Palestina</i>						
				FECHA: <i>11-OCTUBRE</i>						
				HORA: <i>8:30 AM</i>						
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M F	Nº IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Andri Cabanzo Bernal	X	1081691089		Estudiante	Palestina	326259372	andricabanzo@gmail.com	✓	Andri Bernal
2	Karla Isabel Calderon	X	1081691195		Estudiante	Palestina	3022524563	karla.isabelcalderon@gmail.com	✓	Karla Isabel Calderon
3	Julian David Ariza Ariza	X	1083884141		Estudiante	Palestina	3183176369	arizajulian5@gmail.com	✓	Julian David Ariza
4	Hannah Leandra Gonzalez	X	1081691344		Estudiante	Palestina	3226122184		✓	Hannah Gonzalez
5	Valentina Rojas S	X	1081691089		Estudiante	Palestina	3219835533	valentinajrojas@gmail.com	✓	Valentina Rojas
6	Jari Nikel Coque P.	X	1081691089		Estudiante	Palestina	3225864578	coquejarri@gmail.com	✓	Jari Nikel Coque
7	Yohan Esneider Gonzalez	X	1144624193		Estudiante	Palestina	3152091824	esneideryohan@gmail.com	✓	Yohan Esneider
8	Emily Jimenez	X	1083884849		Estudiante	Palestina	3112124497	emilijimenez05@gmail.com	✓	Emily Jimenez
9	Ximena Yanez	X	1083884849		Estudiante	Palestina	3112124497	ximena.yanez@gmail.com	✓	Ximena Yanez
10	Jonathan Ramirez	X	1081691344		Estudiante	Palestina	3112124497	jonathanramirez@gmail.com	✓	Jonathan Ramirez
11	Johan Sebastian Bernal Lopez	X	1081691089		Estudiante	Palestina	3022524563	bernaljohan5@gmail.com	✓	Johan Sebastian Bernal
12	Esteban Reyes Camacho	X	1081691089		Estudiante	Palestina	3113451089	estebanreyes@gmail.com	✓	Esteban Reyes
13	Gulielmo Rivas Rivas	X	1083884849		Estudiante	Palestina	3113451089	gulielmorrivas@gmail.com	✓	Gulielmo Rivas
14	Ayza Viviana Acosta	X	1081691344		Estudiante	Palestina	3113451089	ayza.viviana@gmail.com	✓	Ayza Viviana Acosta
15	Mario Fernando Ortiz	X	1084551304		Estudiante	Palestina	3113451089	mariofernandoortiz@gmail.com	✓	Mario Fernando Ortiz
16	Angela Camila Samboni Villegas	X	1081691344		Estudiante	Palestina	3214522497		X	Angela Camila Samboni
17	Karen Yohed Ruiz R.	X	1081691344		Estudiante	Palestina	3214522497		✓	Karen Yohed Ruiz
18	Martin David Mateus Paz	X	1083884849		Estudiante	Palestina	312475002		✓	Martin David Mateus

Anexo No. 6

(Listado de asistencia y registro fotográfico de capacitación en la Institución Educativa José Eustasio Rivera Bruselas con el grado décimo)

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> LISTADO DE ASISTENTES </div> <div> <small>Código:</small> T-CAM-007 <small>Versión:</small> 4 <small>Fecha:</small> 23 Abril de 2019 </div> </div>										
<small>TEMA:</small> Sensibilización en prevención y control de los opioides y riesgos relacionados con el consumo de drogas y alcohol					<small>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:</small> Milena Rodríguez Ingeniera Ambiental					
<small>TÍTULO DEL EVENTO:</small> Institución José Eustasio Rivera					<small>MUNICIPIO:</small> Pitalito	<small>FECHA:</small> 26 septiembre 2024	<small>HORA:</small> 8:30 am			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M F	Nº IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Angela Rojas Camacho	X	2423 7054152114	J.E. José Eustasio Rivera	Estudiante	Bruselas	3125415215	angelarojas2005@gmail.com		Angela Rojas
2	Juan David Gutierrez	X	108018449	J.E. José Eustasio Rivera	Estudiante	Bruselas	3118114654	juanadavidgutierrez@gmail.com		Juan David Gutierrez
3	Maria Laura Moreno Trujillo	X	1085917599	J.E. R	Estudiante	Bruselas	313852562	marialaura.moreno@gmail.com		Maria Moreno
4	Jenny Alejandra Fariña	X	3900936	J.E. R	Estudiante	Bruselas	3126083554	jennyalejandrafari@gmail.com		Jenny Fariña
5	Kevin Botia Maya Buitrago	X	1063576654	J.E. R	Estudiante	Bruselas	326044322	kevinbotiamaya@gmail.com		Kevin Botia
6	Maritza Gonzalez P.	X	1084867056	J.E. R	Estudiante	Bruselas	3128932462	maritza0@gmail.com		Maritza Gonzalez
7	Yrissy Trujillo G.	X	1083890797	J.E. R	Estudiante	Bruselas	322981377	yrissytrujillo@gmail.com		Yrissy T.
8	Niyureth Salazar	X	1034332163	J.E. R	Estudiante	Bruselas	3118917411	niyurethsalazar@gmail.com		Niyureth Salazar
9	Karol Papezuyca S.	X	1085881332	J.E. R	Estudiante	Bruselas	320248771	karolpapezuyca@gmail.com		Karol Papezuyca
10	Andrés Escobedo M.	X	1079535443	J.E. R	Estudiante	Bruselas	313208797	andresescobedo@gmail.com		Andrés Escobedo
11	Alexis Escobar J.	X	108883573	J.E. R	Estudiante	Bruselas	3125774949	alexisescobarj@gmail.com		Alexis Escobar J.
12	Sol Salomé Muñoz V.	X	1019535161	J.E. R	Estudiante	Bruselas	320332434	sol.salome.munoz@gmail.com		Sol Salomé Muñoz
13	Stefany Michel Tenorio G.	X	1083942152	J.E. R	Estudiante	Bruselas	3132000310	stefany.michel.tenorio@gmail.com		Stefany Michel
14	Talía María T.	X	114166664	J.E. R	Estudiante	Bruselas	3113252171	taliamaria@gmail.com		Talía María T.
15	Karin Trujillo Rutes	X	1144625655	J.E. R	Estudiante	Bruselas	3125264630	karintrujillorutes@gmail.com		Karin Trujillo
16	Yudis Ximena Paz	X	1144625439	J.E. R	Estudiante	Bruselas	3125315702	yudisximena@gmail.com		Yudis Ximena Paz
17	Allyson Duthen Muñoz	X	1079536140	J.E. R	Estudiante	Bruselas	3279541706	allyson.duthen@gmail.com		Allyson Duthen
18	Sofía Sofía Gómez	X	1083983032	J.E. R	Estudiante	Bruselas	312851092	sofia.sofia.gomez@gmail.com		Sofía Sofía Gómez

TOTAL ASISTENTES: _____ HOMBRES: _____ MUJERES: _____

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> LISTADO DE ASISTENTES </div> <div> <small>Código:</small> T-CAM-007 <small>Versión:</small> 4 <small>Fecha:</small> 23 Abril de 2019 </div> </div>										
<small>TEMA:</small> Sensibilización en prevención y control de los opioides y riesgos relacionados con el consumo de drogas y alcohol					<small>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:</small> Milena Rodríguez Ingeniera Ambiental					
<small>TÍTULO DEL EVENTO:</small> Institución Educativa José Eustasio Rivera					<small>MUNICIPIO:</small> Pitalito	<small>FECHA:</small> 26 septiembre 2024	<small>HORA:</small> 8:30 am			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M F	Nº IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
19	Nolbeth Burbano	X	3103478586	J.E. R	Estudiante	Bruselas	30179410	nolbethburbano@gmail.com		Nolbeth Burbano
20	Zelina Amador To	X	110789889	J.E. R	Estudiante	Bruselas	3127663224	zelinamador.com		Zelina Amador
21	Sheryl Sofía Borrero	X	1304944716	J.E. R	Estudiante	Bruselas	3116578545	sherylsoborrero@gmail.com		Sheryl Borrero
22	John Jairo Mora	X	1087880365	J.E. R	Estudiante	Bruselas	3193842057	johnjairo.mora@gmail.com		John Jairo Mora
23	Salomé Valentina Rodríguez	X	1079536136	J.E. R	Estudiante	Bruselas	3143563407	salomevalentinarodriguez@gmail.com		Salomé Rodríguez
24	Allyson Duthen Muñoz	X	1079536140	J.E. R	Estudiante	Bruselas	310338103	allyson.duthen@gmail.com		Allyson Duthen

TOTAL ASISTENTES: _____ HOMBRES: _____ MUJERES: _____



Anexo No. 7


(Registro fotográfico más listado de asistencia sobre capacitación en la vereda Pensil "Bruselas")

 				LISTADO DE ASISTENTES				Código: T-CAM-087 Versión: 4 Fecha: 23 Abril de 2019		
TEMA: Sensibilización en prevención y control de las enfermedades y riesgos relacionados con el recurso hídrico y clima						RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Milena Rodríguez - Ingeniería Ambiental				
SITIO DEL EVENTO: Vereda Pensil				MUNICIPIO: Pitalito		FECHA: 8 - octubre - 2021		HORA: 6:00 Pm		
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TÉLEFONO Fijo O Móvil	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Nubia Imbachi G.	X	3420081053	Agricultora	Pitalito				✓	Nubia G.
2	Edimar Muñoz	X	12370141	Agricultor	Pitalito				✓	Edimar Muñoz
3	Jose Ignacio Fernandez	X	12370172	Agricultor	Pitalito	3172484530			✓	Jose Ignacio F.
4	Edimer Muñoz Prios	X	12241968	Agricultor	Pitalito	3112286542			✓	Edimer Muñoz
5	Luz Estela Fernandez	X	1083730981	Agricultora	Pitalito	3172484530			✓	Luz Estela F.
6	Edinson Pardo T	X	2705780	Agricultor	Pitalito	3166085264			✓	Edinson P.
7	David David Bernal	X	1081749782	Agricultor	Pitalito	3174441371			✓	David B.
8	Samuel Fernandez	X	12237802	Agricultor	Pitalito	3184063458			✓	Samuel Fernandez
9	Bernardo Bolaños	X	12258418	Agricultor	Pitalito	3174475649			✓	Bernardo Bolaños
10	Jesús Fernandez	X	12370289	Agricultor	Pitalito	3175789477			✓	Jesús Fernandez
11	Luzia Escobar	X	117809313	Agricultora	Pitalito	3134063685			✓	Luzia Escobar
12	Yubely Fernandez	X	1083897354	Agricultora	Pitalito	3124040554			✓	Yubely Fernandez
13	Elsa Calcedo F.	X	36283860	Agricultora	Pitalito	3125071729			✓	Elsa Calcedo F.
14	Cristian Bolaños	X	1083927433	Agricultor	Pitalito	3175345447			✓	Cristian Bolaños
15	Valery Hidalgo	X	102390234	Agricultor	Pitalito	3115471770			✓	Valery Hidalgo
16	Alberto Muñoz Arias	X	12266832	Agricultor	Pitalito	3142707204			✓	Alberto Muñoz
17	Vicente Fernandez H	X	1083906846	Agricultor	Pitalito	3145596350			✓	Vicente Fernandez
18	Santiago fernando A	X	1061067070	Agricultor	Pitalito	3104080187			✓	Santiago fernando
TOTAL ASISTENTES:					MUNICIPIOS:					



Anexo No. 8

(Evidencia oficio remitido a la oficina de gestión integral del riesgo de desastres Pitalito)



(Listado de asistencia más registro fotográfico sobre capacitación de mantenimiento preventivo de los sistemas sépticos de las aguas grises)

Logo		LISTADO DE ASISTENTES		Código: T-CAM-097						
Versión: 4		Fecha: 23 Abril de 2019								
<p>TEMAS: Participación a cada uno de los beneficiarios en el mantenimiento del sistema de riego de aguas grises</p> <p>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Milena Rodríguez - Ingeniera Ambiental</p>										
<p>SITIO DEL EVENTO: Vista Hermosa - Antonio Santa Rosa - Kumbi</p> <p>MUNICIPIO: Pitalito</p> <p>FECHA: 4 octubre - 25 octubre 2019</p> <p>HORA:</p>										
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Carmen Rosa Timana	X	36292260		Agricultora	Pitalito	3118050054		✓	Carmen Rosa T.
2	Zaida Platera Nolas Muñoz	X	36276925		Agricultora	Pitalito	3143224870		✓	Zaida cunio
3	Maria Carmen Samboni	X	25309026		Agricultora	Pitalito	3102616577		✓	Quirina nolas
4	Angel Alfonso Lertan M.	X	12228409		Agricultor	Pitalito	3205096300		✓	Diana Patricia
5	Fabrizio Torres Diaz	X	12240610		Agricultor	Pitalito	3143525376		✓	Fabrizio Torres
6	Andrés Felipe Tovar H.	X	1089928624		Agricultor	Pitalito	3132416441		✓	Andrés Felipe
7	Abner Caprio Lescapes	X	5854202		Agricultor	Pitalito	3504466070		✓	Abner Caprio
8	Adrián Ariel Hoyos	X	76334080		Agricultor	Pitalito	3143251952		✓	Adrián Ariel
9	Ricardo Laguna Bermudez	X	12255945		Agricultor	Pitalito	3114882671		✓	Ricardo Laguna
10	Ornela Sanfina Nolas	X	12237539		Agricultor	Pitalito	3172422340		✓	Ornela Sanfina
11	Gustavo Puente Casaca	X	14258899		Agricultor	Pitalito	3208945976		✓	Gustavo Puente
12	Florencia Maria Narvaez	X	36271160		Agricultora	Pitalito	3158131965		✓	Florencia Maria
13	Edgardo Sanfina Quirina	X	12232776		Agricultor	Pitalito	3118011980		✓	Edgardo Sanfina
14	Daniela Alejandra Sanfina	X	1083881816		Agricultora	Pitalito	3157884534		✓	Daniela Alejandra
15	Angela Yvanni Sanfina	X	36246181		Agricultora	Pitalito	3228983925		✓	Angela Yvanni
16	Fabio Vasquez Sanchez	X	16187222		Agricultor	Pitalito	316233859		✓	Fabio Vasquez
17	Maria Ruth Lail Ortega	X	26110253		Agricultora	Pitalito	3208408170		✓	Maria Ruth
18	Nadia Consuelo Timana	X	36293540		Agricultora	Pitalito	3123277417		✓	Nadia Consuelo

TOTAL ASISTENTES: _____
HOMBRES: _____
MUJERES: _____

[illegible]

VEREDA BOMBONAL.

		
LEO DAN NARVÁEZ MUÑOZ	HERNANDO MARTÍNEZ OVIEDO	ELIECER SABULON NARVÁEZ MUÑOZ

	
MIREYA MORENO ANZOLA	CELITO ANDRES MEDINA CHILITO

VEREDA HACIENDA BRUSELAS.

	
BLANCA DIVA GARZÓN CHILITO	FREDY CHALA ARIAS

		
ANA LUCIA BAMBAGUE CÓRDOBA	MARÍA YOLANDA JOAQUÍN JOAQUÍN	LUIS FERNEY MARTÍNEZ SANTACRUZ

	
ALEXANDER RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ	EDILBERTO MESA VARGAS

VEREDA KENEDY.

		
ANADID TIMANÁ SAMBONY	MARTHA ROCÍO AVENDAÑO RAMOS	MARÍA CONSUELO TIMANÁ SAMBONY

VEREDA MIRAFLOREZ.

	
BETTY MENESES CARVAJAL	EDGAR ALFONSO SAMBONI SANTIAGO

VEREDA SANTA ROSA.

	
FABIO VÁSQUEZ SÁNCHEZ	MARÍA RUTH JAEI ORTEGA MUÑOZ

VEREDA BETANIA.

		
ÁNGELA YURANY SANTOFIMIO DÍAZ	DAVID ALEJANDRO SANTOFIMIO DÍAZ	RODRIGO SANTOFIMIO QUIROGA

		
<p>FLORA MARÍA NARVÁEZ SANTOFIMIO</p>	<p>RICARDO LAGUNA BERMÚDEZ</p>	<p>GUSTAVO PUENTES LAISECA</p>


<p>OMAR SANTOFIMIO NARVÁEZ</p>

VEREDA VISTA HERMOSA


		
<p>ÁNGEL ALFONSO LEITON MOLINA</p>	<p>ZOILA AURORA ÑAÑEZ MUÑOZ</p>	<p>MARÍA CARMEN SAMBONI</p>

		
<p>ANDRÉS FELIPE TOVAR MUÑOZ</p>	<p>FAIBER TOVAR DÍAZ</p>	<p>NELSON CAPERA CÉSPEDES</p>

	
<p>MARTIN ARIEL HOYOS SAMBONI</p>	<p>CARMEN ROSA TIMANÁ SAMBONI</p>


Anexo No. 10

(Evidencia de pantallazo de llamadas a los beneficiarios que vierten aguas grises a campo abierto, a un contando con el sistema séptico de aguas grises entregado por la CAM)



Anexo No. 11

(Herramienta de trabajo)



Anexo No. 12

(Pago de SSSS)



RAZÓN SOCIAL :	SINDY MILENA RODRIGUEZ NAÑEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004442367
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-29
FECHA DE PAGO:	2024-10-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30766897
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30766897
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP9005	806251443	SANITAS	1	\$ 2.180.850	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800	\$ 272.800	\$ 275.200
25-14	806338004	COLPENSIONES	1	\$ 2.180.850	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 349.000	\$ 352.300
14-23	860011103	POSITIVA	1	\$ 2.180.850	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 53.200	\$ 53.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 6.400	\$ 674.800	\$ 681.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 19/11/2024

Anexo No. 13

(Carnet de vacunas)

Nombre de la vacuna	Fecha de aplicación	Lote y fecha de vencimiento de la vacuna	Nombre o firma del vacunador	Nombre de la vacuna	Fecha de aplicación	Lote y fecha de vencimiento de la vacuna	Nombre o firma del vacunador
Hepatitis B	1 Dosis	23-05-2024	220500 923C				
	2 Dosis	15-08-2024	22050 12 23 A				
	3 Dosis						
	1 Dosis						
	2 Dosis						
	3 Dosis						
	1 Dosis						
	2 Dosis						
	3 Dosis						
	1 Dosis						
	2 Dosis						
	3 Dosis						
	1 Dosis						
	2 Dosis						
	3 Dosis						

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y lote	IPS vacunadora Nombre vacunador
Sarampión - Rubéola	Única			
Fiebre Amarilla	Única			
Toxide Tetánico - Diftérico (Td)	1	14-6-13	024110096	Marianela Díaz C.C. 34.598.391
	2	18-8-13	024110096	
	3	25-9-15	D2221	
	4	23-5-20	23330210	
	5	23-Mayo-2025		
TdPa regular	1			
	2			
VPH	1			

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y lote	IPS vacunadora Nombre vacunador
Hepatitis B	1			
	2			
	3			
Antirrábica	1			
	2			
	3			
	4			
Influenza estacional	Anual			
Otras				

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante	Lote	IPS vacunadora	Nombre vacunador	Cédula vacunador
COVID-19	1	30-03-2021	Moderna	0590 21A	EDE L&NOD	Alexandro Elazo	
	2	NOV 2021	MODERNA	400324	KLAV	Ana Milena Camps C.C. 34.598.391	

Anexo No. 14
(Certificado Bancario)

Certificación Bancaria

Viernes, 01 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ
identificado(a) con CC 1004442367, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con
el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	86851080394	2023-04-08	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

Anexo No. 15

(Formato de retención en la fuente)

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores:

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM

Referencia: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y solo para fines tributarios, manifiesto bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Soy una persona natural, residente en Colombia	SI X	NO
2. Tengo dos (2) o mas empleados o contratistas, vinculados con esta actividad	SI	NO X
3. Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	SI	NO X
4. Se utilizará costos y deducciones en la declaración de renta para la vigencia 2024	SI	NO X

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	5.451.566
MENOS:	
APORTE OBLIGATORIO EN SALUD	272.600
APORTE OBLIGATORIO A PENSIONES	349.000
APORTE OBLIGATORIO A ARL	53.200
TOTAL, EN DESCUENTOS	674.200
BASE DE RETENCIÓN:	4.777.366

Nota: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada

Expedida en Neiva a los veinte (26) días del mes de octubre del 2024.




Sindy Milena Rodríguez Rañez

C.C 1.004.442.367

Anexo No. 16
(Formato de inducción)

 	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN F-CAM- 304 Versión 2 febrero 9 de 2024
---	---

REGISTRO		
FECHA: <u>31/07/2024</u>	INDUCCIÓN ☒	REINDUCCIÓN ☐
NOMBRE: <u>SINDY MILENA RODRIGUEZ RAÑEZ</u>	CEDULA: <u>1004442367</u>	
DEPENDENCIA: <u>Subdirección de Gestión Ambiental</u>	CARGO: <u>Contratista</u>	
ENCARGADO DE LA INDUCCION: <u>ANA MARÍA CHACÓN – MARITZA ANDREA HERNÁNDEZ</u>		
OBJETIVO GENERAL		
<p>Dar a conocer al personal que ingresa a la Corporación las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente establecidas y así promover y preservar la salud de los colaboradores, satisfacción de cliente interno y externo y el compromiso asumido con la protección del medio ambiente.</p>		
CONTENIDO		
<p>Durante la jornada se presentan los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plataforma Estratégica Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE RIESGOS LABORALES. Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. Divulgación factores de riesgo y sus medidas preventivas al interior de la empresa. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> BIOLÓGICO PSICOSOCIAL FENOMENOS NATURALES </div> <div style="text-align: center;"> FÍSICO BIOMECÁNICOS </div> <div style="text-align: center;"> QUÍMICO CONDICIONES DE SEGURIDAD </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> Políticas adoptadas y apropiadas por los Sistemas de Gestión Identificación de Aspectos e Impactos ambientales y sus controles Programas internos de gestión enfocados tanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo como Ambientales Roles y Responsabilidades del SIG Administración del riesgo Gestión Ambiental Interna Directrices CAM para Ahorro y Uso Eficiente de la Energía 		
COMPROMISO		
<p>Como colaborador de la empresa, el asistente a la jornada se compromete con las normas y procedimientos de seguridad y salud, calidad y ambiente dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.</p> <p>Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, las responsabilidades dentro del SG SST, los riesgos a los cuales está expuesto y las medidas preventivas que la empresa ha diseñado para mitigarlos; así mismo los procedimientos y protocolos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y se comprometo a cumplirlos e informar de inmediato cualquier condición insegura que considere afecte su salud y condiciones de trabajo.</p> <p>De igual manera declaro que participaré conscientemente en el cumplimiento de los controles definidos a través de los programas ambientales, los procedimientos, manuales y todos los documentos que se adopten por el Sistema Integrado de Gestión y se comprometo a informar de inmediato la materialización de riesgos de gestión y/o corrupción y cualquier situación que pudiera generar una emergencia ambiental.</p>		
CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN		
<p>Hacemos constar que el colaborador arriba descrito participó de la jornada de inducción /reinducción llevada a cabo el día 31 de Julio de 2024.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  _____ Responsable del SG-SST ANA MARÍA CHACÓN C.C. 1.075.267.870 </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  _____ Responsable designado SIG MARITZA ANDREA HERNÁNDEZ C.C 38.311.938 </div> </div>		

Anexo No. 17

(concertación Palestina)



Anexo No. 18

(Folleto de convocatoria)

AVISO

GRAN CONFORMACIÓN DE
GRUPOS DE BRIGADISTAS
VOLUNTARIOS EN EL
CORREGIMIENTO DE BRUSELAS
MUNICIPIO DE PITALITO.

ACTIVIDADES A LLEVAR A CABO:

1. CONFORMACION DEL GRUPO
2. CAPACITACION SOBRE PRIMEROS AUXILIOS
A CARGO DE UNA AUXILIAR DE
ENFERMERIA, SEGUIDAMENTE SOCIALIZAR
TEMAS RELACIONADOS SOBRE LA GRD.
3. IDENTIFICACION DE ELEMENTOS
NECESARIOS Y QUE SEAN DE UTILIDAD EN
CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO.

MÁS INFO EN 3118011980 O
RMILENA061@GMAIL.COM