ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	8829	del	2023
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA		
Nombre del Servicio:	CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO		
Nombre de la Unidad Operativa:	CAMINOS DE VIDA		
Dirección de la Unidad Operativa:	FINCA TRANQUILANDIA, CALLE LOS OCOBOS, VDA LA SERENA, CHINAUTA- FUSAGASUGA		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3114159774 - 3104232068		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidaddecuidadocaminosdevida9707@hotmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	RAUL ARMANDO MARTINEZ MORENO		
Cargo:	COORDINADOR	Celular:	3114159774

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	**31**	**3**	**2024**	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	X	Inspección del edificio:		

Descripción del evento:

Dando respuesta a visita de supervisión se realizaron las ssiguientes actividades
1, Arreglo de teja rota, habitación 15.
2, Colocar puerta en el baño, habitación 11.
3, Reparar manija del sanitario del baño, habitación 4.

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:

Arreglo de teja rota, habitación 15 - desgaste normal de los tejados, supervisión a cubiertas, tejas, establecidos en el plan de mantenimiento preventivo.
Colocar puerta en el baño, habitación 11 - desgaste normal de las cortinas - mejorar la calidad de las puertas instaladas.
Reparar manija del sanitario del baño, habitación 4 - desgaste normal por uso - supervisión mensual establecido en el plan de mantenimiento preventivo.

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	150	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0

Descripción de la afectación del servicio:

No se presentó afectación

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

No aplica

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	OBSERVACIONES	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Arreglo de teja rota, habitación 15	19/03/2024	19/03/2024	sin observaciones	NO APLICA
Colocar puerta en el baño, habitación 11.	27/03/2024	27/03/2024	sin observaciones	NO APLICA
Reparar manija del sanitario del baño, habitación 4.	19/03/2024	19/03/2024	sin observaciones	NO APLICA


5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje	
Actividades Programadas en el periodo	3	100%	SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA EN EL ANEXO
Actividades Ejecutadas	3	100%	
Actividades Aplazadas	0	0%	
Cumplimiento del periodo	3	100%	
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje	
Cumplimiento anterior	0	NA	
Cumplimiento periodo actual	3	NA	
Total de actividades programadas	3	NA	
Total de actividades ejecutadas	3	NA	
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	NA	
Nuevo cumplimiento acumulado	0	NA	

6. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

NINGUNA

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	RAUL ARMANDO MARTINEZ MORENO	Nombres y Apellidos:	HAROLD YESID JIMENEZ RODRIGUEZ
Cargo:	COORDINADOR	Cargo:	PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Firma:		Firma:	