ACTA N° 136

FECHA: Fusagasugá, marzo, 31 de 2024.

HORA: 06:00 pm.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Caminos de Vida

TEMA: Relación de modificaciones planes de mantenimiento marzo 2024

ASISTENTES: Coordinador y delegado ambientes adecuados y seguros

ORDEN DEL DÍA:

1. Relación de evidencias fotográficas planes de mantenimiento preventivo y correctivo marzo 2024.

DESARROLLO:

1. Nos reunimos en el área de coordinación el coordinador y delegado de ambientes adecuados y seguros con el fin de consolidar las evidencias fotográficas de las actividades relacionadas en los planes de mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente al mes de marzo del 2024.

Evidencia fotográfica plan de mantenimiento preventivo FOR-PSS-417

Cableado no expuesto





Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energía tipo LED), sensores de movimiento





Duchas eléctricas (incluye cableado no expuesto)






Suministro (tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos, perlizadores (sistema de ahorrador de agua)





Desagüe (tubería, sifones, rejillas, bajantes, canales)





Trampas de grasa





Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)





Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones.





Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)





Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)





Zonas verdes (poda de césped y jardinería)





Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpia pies firmemente asegurados





Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control)





Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora)





Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)





Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)






Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)





Colchones, forros y lencería (En buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)





Piscina





Lago





Equipos lúdico recreativos (gimnasio, boliranas, Tenis de mesa, billar, etc)





Fumigación y control de plagas






Evidencia fotográfica plan de mantenimiento correctivo FOR-PSS-418

Arreglo de teja rota, habitación 15






Colocar puerta en el baño, habitación 11





Reparar manija del sanitario del baño, habitación 4.





Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Raúl Armando Martínez Moreno	Coordinador	CC Caminos de Vida	
Jhonatan Jair Mosquera Diaz	Responsable Ambiental	CC Caminos de Vida	Jhonatan Mosquera

Elaboró: Jhonatan Jair Mosquera Diaz, delegado ambientes adecuados y seguros Comunidad de Cuidado Caminos de Vida