ANEXO 1

''REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 33 NO. 18 – 33 EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, CALLE 18ª NO. 69B 43 Y CALLE 20 NO 69B 79 SANTUARIO – BOGOTÁ – CUNDINAMARCA Y CARRERA 7 NO. 21-25/27/31 C.T.I GIRARDOT – CUNDINAMARCA.''

Coinga Ltda.	INSPECCIÓN LOCATIVA, DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO	Código: SST-FOR-021
		Versión: 01
		Fecha: : 02/01/2023
		Página: 1 de 2

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación: PISO 2 sede Manuel Coloma Bloque A

	DIA	MES	AÑO	HORA
VALIDO DESDE:	12	08	2024	6:30am
VALIDO HASTA:	16	11	2024	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS
(Marque con una X sobre el elemento)



Protección en cabeza	Protección ocular y facial	Protección auditiva	Protección respiratoria	Protección en manos	Protección pies	Protección corporal	Elementos de bioseguridad

CONVENCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
	C	NC	NA

INSPECCIÓN

ÁREA	ESTANDAR	MES: AGOSTO					MES: SEPTIEMBRE					MES: OCTUBRE					MES: NOVIEMBRE				
		SEMANA					SEMANA					SEMANA					SEMANA				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
OFICINAS Y CAMPAMENTOS	Orden, aseo y limpieza en general		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Se evidencia canecas para los residuos		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Las luminarias se encuentran en buen estado sin desgastes excesivos y su sistema funciona correctamente		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Los interruptores permanecen en la oficina / sin fisuras / sin roturas/ son funcionales		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Los tomas corrientes permanecen en la oficina / sin fisuras / sin roturas/ con carcasa protectora / son funcionales		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Si existe/ permanece en el equipo/ sin fisuras/ sin roturas/ bien asegurados / con carcasa protectora / son funcionales		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	En caso de existir estantería / se encuentra bien asegurada / no posee filos / se encuentra bien organizada		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Se evidencia el plano de evacuación		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Las sustancias químicas están ubicadas en el cuarto de químicos asignado por el proyecto / no debe reposar ningún producto químico en las oficinas y campamentos donde se cambian los trabajadores		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	La señalización de rutas de evacuación y salidas de emergencias / existen / se encuentran bien instaladas / son visibles		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
BAÑOS BATERIAS SANITARIAS	Orden, aseo y limpieza en general		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Se evidencia canecas para los residuos		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Existe luminarias / en buen estado / funcionan correctamente		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Existe disponibilidad de agua para la descarga sanitaria?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Se evidencia jabón líquido, papel higienico y toallas desechables?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	La cisterna y orinales se encuentran en buen estado / sin roturas / fisuras / funcionan correctamente		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿El baño de hombres y mujeres es separado y señalizado?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
ALMACEN	Orden, aseo y limpieza en general		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Se evidencia canecas para los residuos		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Se evidencia el plano de evacuación		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Los materiales se encuentran correctamente almacenados?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿El área de circulación del personal es suficiente / entre pasillos?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Se tiene un responsable asignado al almacen?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	En caso de existir estantería / se encuentra bien asegurada / no posee filos / se encuentra bien organizada		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Orden, aseo y limpieza en general		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C								

Scanned with CamScanner

Colinga Ltda.	**INSPECCIÓN LOCATIVA, DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO**	Código: SST-FOR-021 Versión: 01 Fecha: : 02/01/2023 Página: 1 de 2

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación: Manuel Gaitana Piso #2 Bloque 14.

	DIA	MES	AÑO	HORA		DIA	MES	AÑO	HORA
VALIDO DESDE:	17	08	2024	6:30am	**VALIDO HASTA:**	16	11	2024	5:30pm

CUARTO ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	¿Se encuentra señalizado / posee las fichas de seguridad de los productos químicos almacenados / son legibles?	C	C	C	C	C	C	C															
	¿Los envases se encuentran señalizados y etiquetados según SGA?		C	C	C	C	C	C															
	Se evidencia el plano de evacuación		C	C	C	C	C	C															
	No se evidencia contaminación de productos químicos en el suelo		C	C	C	C	C	C															
	¿El cuarto se encuentra bien asegurado / se evidencia candado y es funcional?		C	C	C	C	C	C															

Scanned with CamScanner

Coringa Ltda.	INSPECCIÓN LOCATIVA, DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO	Código: SST-FOR-021
		Versión: 01
		Fecha: : 02/01/2023
		Página: 1 de 2

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación:

VALIDO DESDE: DIA	MES	AÑO	HORA	VALIDO HASTA: DIA	MES	AÑO	HORA
	17	08	2024	6:30am	16	11	2024	5:30

		INSPECCIÓN																				
ÁREA	ESTANDAR	MES: Agosto					MES: Septiembre					MES: Octubre					MES: Noviembre				
		SEMANA					SEMANA					SEMANA					SEMANA				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ACOPIOS	¿El material se encuentra organizado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Los cuartos de almacenamiento de productos químicos se encuentran retirados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿El acopio se encuentra delimitado, señalizado y facilita el acceso?	C	C	C	C	C	C	C	C	L	C	C	C								
	¿Se realiza clasificación de los residuos, orden y limpieza?	C	C	C	C	C	C	C	C	L	C	C	C								
	¿Se disponen los residuos en los puntos de acopio autorizados?	C	C	C	C	C	C	C	C	L	C	C	C								
	¿El punto de acopio es vaciado y/o desocupado frecuentemente?	C	C	C	C	C	C	C	C	L	C	C	C								
	¿El acopio se encuentra libre de materiales u objetos agenos al material almacenado?	C	C	C	C	C	C	C	C	L	C	C	C								
CONDICIONES DE SEGURIDAD, MANEJO DE RESIDUOS, ORDEN Y LIMPIEZA GENERALES DE OBRA	¿Orden, aseo y limpieza en general del proyecto?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Los senderos peatonales y vehiculares se encuentran bien definidos, señalizados y demarcados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Las superficies de tránsito de personas es segura y limpia?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Los vacios están correctamente protegidos, señalizados y demarcados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Las barreras de protección de objetos desde alturas, se encuentran limpias / bien instaladas / aseguradas y si cumplen su función?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Se evidencian redes de seguridad para la protección de caídas de personas / bien instalada / limpias?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Se evidencian puntos de acopio de materiales de la construcción / clasificación / orden / limpieza / señalización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Se evidencian canecas de reciclaje / clasificando reciclajes y no reciclajes / orden / limpieza	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	Se evidencian puntos de acopio para materiales peligrosos / clasificación / orden / limpieza / señalización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Se evidencia retiros periódicos de materiales de la construcción / peligrosos / organicos / reciclables / no reciclables?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Se realizan jornadas de aseo?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Los sistemas de acceso (Escaleras, andamios, plataformas, entre otros) se encuentran limpios / bien asegurados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Los trabajadores cuentan con el brazalete de identificación / visible?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Los brigadistas de emergencias están identificados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
	¿Las áreas de trabajo, se encuentran limpias, organizadas y sin escombros?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								

	NOMBRE Y APELLIDO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
INSPECTOR SST 1	Helmi Diaz Silva	Helmi D.	Helmi D.	Helmi D.	Helmi D.	Helmi D.		
ENCARGADO 1	ANDRES MURCIA							

Observaciones:

Scanned with CamScanner

Coingo Ltda.	**INSPECCIÓN EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS BOTIQUIN Y CAMILLA**	Código: SST-FOR-018 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

DATOS DE INSPECCIÓN			
Ubicación: PISO 2 BLOQUE A MANUEL GALANCI	Fecha de inspección: 07/10/2024		
N° del botiquín (Según inventario): #1	Ubicación del botiquín:		
N° de la camilla (Según inventario): /// ///	Ubicación de la camilla:		
Responsable de los elementos para la atención de emergencias: Hemi Diaz – Coingo LTDA		Cargo: Ing. SST	
Inspeccionado por: Hemi Diaz	Cargo: Ing. SST.	Firma: Hemi Diaz.	

CONVENCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
	C	NC	NA

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS						
ITEM	CANTIDAD (Und)	Marque con una equis			FECHA VENCIMIENTO (Cuando aplique)	OBSERVACIONES
		C	NC	NA		
Estado del Botiquin	1	C				
Manual de primeros auxilios	1	C				
Yodopovidona Solución (1) frasco	1	C				
Yodopovidona Espuma (1) frasco			NC			
Solución Salina (500 cc) (1) bolsa			NC			
Gasa esteril 10 x 10 cms (10) unidades	2		NC			
Gasa esteril 3 x 3 cms (10) unidades	0		NC			
Esparadrapo (2) rollos	1	C				
Micropore (1) rollo	0		NC			
Suero fisiológico oral (3) sobres	1	C				
Cura o venditas (1) caja	0		NC			
Termómetro (1) unidad	1	C				
Venda de algodón 2 x 5 yardas (1) unidad	0		NC			
Venda de algodón 3 x 5 yardas (1) unidad	1	C				
Venda elastica 2 x 5 yardas (1) unidad	0		NC			
Venda elastica 3 x 5 yardas (1) unidad	1	C				
Venda elastica 5 x 5 yardas (1) unidad	1	C				
Bajalenguas de madera (10) unidades	1	C				
Parches oculares (5) unidades	0		NC			
Venda Triangular tipo Cabrestillo (1) unidad	0		NC			
Guantes de latex (20) pares de guantes	10	C				
Tapabocas (10 unidades)	0		NC			
Tijeras (1) unidad	0		NC			
Jabón quirúrgico liquido (1) frasco	0		NC			
Ambú respirador manual (1) unidad	0		NC			
Linterna con baterías (1) unidad	0		NC			
Libreta (1) y Lapicero (1)	0		NC			

INSPECCIÓN CAMILLA						
ITEM	CANTIDAD (Und)	Marque con una equis			FECHA VENCIMIENTO (Cuando aplique)	OBSERVACIONES
		C	NC	NA		
Estado de instalación				NA		
Señalización				NA		
Estado del soporte				NA		
Correas de seguridad				NA		
Sujetadores para agarre				NA		
Inmovilizador miembros inferiores (un juego de dos unidades)				NA		
Inmovilizadores miembros superiores (un (1) juego de dos (2) unidades)				NA		
Inmovilizador de cabeza una (1) unidad				NA		
Inmovilizador regulable de cuello una (1) unidad				NA		

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

OTROS:

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	INSPECCIÓN GENERAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código: SST-FOR-041 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 5

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación: PTO 2 Sede manuel Coinga

	DIA	MES	AÑO	HORA		DIA	MES	AÑO	HORA
VALIDO DESDE:	12	08	2024	7:00am	VALIDO HASTA:	16	09	2024	5:30pm

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS
(Marque con una X sobre el elemento)

Protección en cabeza	Protección ocular y facial	Protección auditiva	Protección respiratoria	Protección en manos	Protección pies	Protección corporal	Elementos de bioseguridad

CONVENCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
	C	NC	NA

INSPECCIÓN

HERAMIENTA	CANTIDAD	ESTANDAR	MES: AGOSTO					MES: Septiembre					MES: Octubre					MES: Noviembre				
			SEMANA					SEMANA					SEMANA					SEMANA				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
MARTILLOS / MACETAS		¿Los mangos en madera de los martillos estan libres de asperezas, astillas, está bien ajustado acuñado con seguridad y encaja en la cabeza?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Los mangos metálicos cuentan con antideslizantes y están bien ajustado?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Los mangos en metálicos estan libres de deformaciones, grietas y está bien ajustado?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Las cabezas golpeadoras de los martillos estan libres de deformaciones, grietas, fisuras y rebabas?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Las orejas saca clavos estan libres de deformaciones, estan completas, no existen roturas ni fisuras?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La cabeza del martillo esta libre de deformaciones, grietas, fisuras y rebabas?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
PINZAS		Las cuchillas estan afiladas, sin deformaciones y en buen estado		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		La cabeza está en buen estado, sin golpes, roturas		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		Los mangos estan cubierto de plástico, sin roturas y en buen estado		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		La unión remachada esta en buen estado, su funcionamiento es correcto		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
ALICATES		¿Las mordazas con estriados cruzados están sin deformaciones, roturas y en buen estado?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Las cuchillas estan afiladas, sin deformaciones y en buen estado?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Los mangos están cubiertos de plástico sin roturas y desgastes excesivos?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La unión remachada esta en buen estado, su funcionamiento es correcto?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La cabeza está en buen estado, sin golpes, roturas y fisuras?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La articulación se encuentra en buen estado, abre y cierra sin ser forzado?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
DESTORNILLADORES		¿El mango está en buen estado, sin roturas, sueltos o partidos?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La pala está a escuadra, la estria afilada y limpia?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La hoja y el vastago estan alineados sin torceduras y deformidades?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿El mango está aislado?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									

Scanned with CamScanner

Colmena Ltda.	INSPECCIÓN GENERAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código: SST-FOR-041 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 5

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación: Piso 2 Manuel Galord

	DIA	MES	AÑO	HORA		DIA	MES	AÑO	HORA
VALIDO DESDE:	12	08	2024	7:00am	VALIDO HASTA:	16	11	2024	5:00pm

INSPECCIÓN

HERAMIENTA	CANTIDAD	ESTANDAR	MES: AGOSTO					MES: Septiembre					MES: Octubre					MES: Noviembre				
			SEMANA					SEMANA					SEMANA					SEMANA				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
SEGUETAS 		¿El mango tipo pistola se encuentra ajustado sin roturas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿El bastidor fijo se encuentra alineado sin torceduras ni deformidades?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿La tuerca de mariposa es funcional, la rosca está en buen estado y se ajusta la hoja de corte?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿La hoja de corte, se encuentra dentada y en buen estado?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
PALAS 		¿El mango está en buen estado, sin roturas, sueltos o partidos?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿El mango en madera esta libre de asperezas, astillas y está bien ajustado?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿El mango metálico cuenta con antideslizantes y está bien ajustado?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿La plancha se encuentra en buen estado, sin roturas, fisuras y esta bien ajustada?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
BARRAS 		¿La punta esta afilada?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿El cuerpo de la barra está en buen estado, sin asperezas y astillas?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿No presenta oxidación o corrosion la herramienta?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
NIVEL DE BURBUJA 		¿El cuerpo se encuentra libre de bordes filosos?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿Las burbujas funcionan correctamente?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
CIZALLAS 		¿Las tenazas de corte estan bien ajustadas, afiladas sin deformidades, oxidación o corrosion?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿Los remaches estan completos y aseguran las tenazas de corte y los mangos?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿Se evidencia el limite de elevación y cumple con su función?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿La articulación se encuentra en buen estado, abre y cierra sin ser forzado?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿Los mangos están en buen estado, sin roturas, asperezas y están bien ajustados?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
PALUSTRES 		¿La parte metalica esta en buen estado, bien ajustada sin roturas o sueltas?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿El mango esta bien ajustado, completo, sin astillas y asperezas?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿No presenta oxidación o corrosion la herramienta?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
LLANAS METÁLICAS / MADERA 		¿La superficie metalica plana esta en buen estado, sin roturas, suelta, partida, sin deformidades y esta bien ajustada?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿La superficie en madera plana esta en buen estado, sin roturas, suelta, partida, sin deformidades y esta bien ajustada?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿No presenta oxidación o corrosion la herramienta?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿El mango o asa esta bien ajustado, completo, sin astillas y asperezas?		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								

Scanned with CamScanner

Coinga Líder	INSPECCIÓN GENERAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código: SST-FOR-041 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 5

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación:

	DIA / MES / AÑO / HORA		DIA / MES / AÑO / HORA
VALIDO DESDE:		**VALIDO HASTA:**	

INSPECCIÓN

HERAMIENTA	CANTIDAD	ESTANDAR	MES: Agosto					MES: Septiembre					MES: Octubre					MES: Noviembre				
			SEMANA					SEMANA					SEMANA					SEMANA				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
CARRETILLAS 		¿El platón se encuentra en buen estado, sin roturas, deformidades y libres de cualquier sustancia química?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿La llanta delantera se encuentra en buen estado, con aire, sin deformidades y buen ajustada al eje central?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿El eje central de la carretilla esta en buen funcionamiento y engrasado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿Los soportes verticales se encuentran en buen estado, sin tordeduras, roturas o sueltas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿Los mangos están en buen estado, sin roturas, asperezas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
CINTAS METRICAS 		¿La estructura se encuentra en buen estado, sin roturas y fisuras?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿El seguro es funcional?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿La cinta está en buen estado, se enrrolla al soltar, está libre de sustancias químicas, son visibles los numeros y marcas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿Se evidencia el tope de la cinta?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
CIMBRAS Y PLOMADAS 		¿La estructura se encuentra en buen estado, sin roturas y fisuras?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿La palanca se encuentra en buen estado y es funcional?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿El hilo se encuentra en buen estado, sin deshilachamientos y desgaste excesivo?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿Tiene la tinta necesaria para su uso?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
BOQUILLERAS 		¿La parte metalica esta en buen estado, sin roturas, astilas ni deformidades?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿No presenta oxidación o corrosion la herramienta?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
CEPILLO CARRAPLAST MADERA 		¿El mango esta bien ajustado, completo, sin roturas, astillas y asperezas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿La base del cepillo esta completo, sin roturas, astillas y asperezas y en buen estado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿Las cerdas están libres de sustancias quimicas que dificulten su uso, están completas y sin deterioro excesivo?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
REFLECTORES 		¿El apantallamiento difusor o filtro está en buen estado sin roturas y libre de sustancias químicas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿Lámpara se encuentra en funcionamiento y sus bombillos encienden completamente?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿El cuerpo del reflector se encuentra en buen estado y libre de sustancias quimicas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿La instalación eléctrica esta encauchetada, con clavija y sin cables pelados a la vista?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿La manija de transporte se encuentra en buen estado, asegurada y es funcional?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
PUNTERO 		¿La punta está afilada?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿El cuerpo de la barra está en buen estado, sin asperezas y astillas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿No presenta oxidación o corrosion la herramienta?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
		¿Cuenta con protección, se encuentra en buen estado y es funcional?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								

Scanned with CamScanner


Coinga Ltda.	INSPECCIÓN GENERAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código: SST-FOR-041 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 5

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación:

	DIA / MES / AÑO / HORA		DIA / MES / AÑO / HORA
VALIDO DESDE:		**VALIDO HASTA:**	

INSPECCIÓN

HERAMIENTA	CANTIDAD	ESTANDAR	MES: AGOSTO — SEMANA 1	2	3	4	5	MES: SEPTIEMBRE — SEMANA 1	2	3	4	5	MES: — SEMANA 1	2	3	4	5	MES: — SEMANA 1	2	3	4	5
PISTOLA DE CALAFATEO DOBLE 		¿Se encuentra libre de sustancias químicas que impidan su uso?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
		¿El sistema de inyección es funcional, sin roturas, libre de sustancias quimicas que impidan su uso?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
		¿Los protectores de cartuchos se encuentra sin roturas, fisuras, y libres de sustancias químicas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
		¿La carga de cartuchos es rápida y flexible?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
		¿El gatillo y el seguro es funcional?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
BISTURÍ 		¿El mango esta completo, ajustado, sin roturas y oxidación?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
		¿El botón de extracción y retracción de la cuchilla funciona correctamente / el bloque funciona correctamente?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
		¿La guia con fijación funciona correctamente?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
		¿El accesorio que facilita la eliminación de las secciones de las cuchillas desgastadas se encuentra en el equipo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
		¿La cuchilla retráctil se encuentra sin torceduras, sin oxidación, ni roturas y bien afilada?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
EN GENERAL 		¿Todas las herramientas son almacenadas en lugares libres de contacto con aceites y materiales deslizantes?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
		¿Las herramientas se trasladan a los lugares de uso en forma adecuada?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
		¿Las herramientas son almacenadas de tal forma que no se deterioran unas con otras?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
		¿Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores la conocen?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
		¿Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									

	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMAS DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
INSPECTOR SST 1	Helmi Daniela Diaz Silva	Helmi
INSPECTOR SST 2		—
ENCARGADO 1	ANDRES MORENO.	Andres
ENCARGADO 2		—

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADROS

Coinga Ltda.

Código: SST-FOR-014
Versión:001
Fecha:02/01/2023
Pagina: 1 de 1

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación:	Marca:	Modelo:	Último mantenimiento:	Número de equipo:

VALIDO DESDE: DIA 12 / MES 04 / AÑO 2024 / HORA 7:00am

VALIDO HASTA: DIA 24 / MES 04 / AÑO 2024 / HORA 3:30pm

FIRMA OPERADORES

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Henry Vargas	80252190	OF				Henry	Henry		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

IMAGEN



Percutor



Rotomartillo



Demoledor

CONVENCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
	C	NC	NA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS (Marque con una X sobre el elemento)



Protección en cabeza	Protección ocular y facial	Protección auditiva	Protección respiratoria	Protección en manos	Protección pies	Protección corporal	Elementos de bioseguridad

INSPECCIÓN

ITEM	ESTANDAR	LUNES (Marque con una equis)			MARTES (Marque con una equis)			MIERCOLES (Marque con una equis)			JUEVES (Marque con una equis)			VIERNES (Marque con una equis)			SABADO (Marque con una equis)			DOMINGO (Marque con una equis)		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Conexiones eléctricas	Cable de alimentación completos / extensiones encauchadas/ clavijas y tomas en buen estado												NA			NA						
Interruptor de encendido y seguro	Sin roturas y su funcionamiento es correcto																					
Portabrocas (mandril)	Sin fisuras, desgastes excesivos, funcionamiento correcto																					
Manga multiposición	Sin roturas/ contaminación con sustancias químicas/ ajuste correcto a la máquinar en buen estado																					
Cuerpo del equipo	Carcasa completa/ sin roturas/ sin fisuras/ ajustada																					
Llave de ajuste (accesorio)	Si existe/ permanece en el equipo/ sin fisuras/ sin roturas/ es funcional																					
Guía	Sin roturas / sin desgaste excesivo																					
Interruptor de velocidad variable	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional																					
Botón de control avance / reversa	Esta en buen estado / es funcional																					
Botón de bloqueo	Esta en buen estado / es funcional																					
Selector de modos	Esta en buen estado / es funcional																					
Barrenas (Puntas)	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional/ esta bien ajustada al vastago																					
Reten de la herramienta	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional																					
Lubricante	Es vigilado periodicamente/ es suficiente																					
Generales del equipo	Sobrecarga el equipo/ las brocas son adecuadas respecto al lugar a perforar y a equipo/ se sobrecalienta el equipo																					
Generales del equipo	El equipo se encuentra almacenado en un lugar adecuado																					

	NOMBRE Y APELLIDO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
INSPECTOR SST 1	Helmid Ruiz Silva							
INSPECTOR SST 2	Andres Moreno.							
ENCARGADO 1								
ENCARGADO 2								

Observaciones:

Notas: 1. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado 2. Tener siempre presente el concepto técnico/mecánico

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADROS

Código: SST-FOR-014
Versión:001
Fecha:02/01/2023
Pagina: 1 de 1

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación: PISO 12 MANUEL GRONG | Marca: MAKITA | Modelo: B10121 | Último mantenimiento: NUEVO | Número de equipo: #1

VALIDO DESDE: DIA 16 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 7:00am

VALIDO HASTA: DIA / MES / AÑO / HORA

FIRMA OPERADORES

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Nelson Vargas	16510519	Auxiliar	NELSON	NELSON	NELSON	NELSON	NELSON		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

IMAGEN



Percutor




Rotomartillo



Demoledor

CONVENCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
	C	NC	NA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS (Marque con una X sobre el elemento)



Proteccion en cabeza	Proteccion ocular y facial	Protección auditiva	Proteccion respiratoria	Protección en manos	Proteccion pies	Proteccion corporal	Elementos de bioseguridad

INSPECCIÓN

ITEM	ESTANDAR	LUNES (Marque con una equis) C	LUNES NC	LUNES NA	MARTES C	MARTES NC	MARTES NA	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES NA	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES NA	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES NA	SABADO C	SABADO NC	SABADO NA	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO NA
Conexiones eléctricas	Cable de alimentación completos / extensiones encauchadas/ clavijas y lemas en buen estado										C		NA			NA						
Interruptor de encendido y seguro	Sin roturas y su funcionamiento es correcto										C			C	C							
Portabrocas (mandril)	Sin fisuras, desgastes excesivos, funcionamiento correcto										C			C								
Mango multiposición	Sin roturas/ contaminación con sustancias químicas/ ajuste correcto a la máquina/ en buen estado										C			C								
Cuerpo del equipo	Carcasa completa, sin roturas/ sin fisuras/ ajustada										C			C								
Llave de ajuste (accesorio)	Si existe/ permanece en el equipo/ sin fisuras/ sin roturas/ es funcional										C			C								
Guía	Sin roturas, sin desgaste excesivo										C			C								
Interruptor de velocidad variable	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional										C			C								
Botón de control avance / reversa	Esta en buen estado, es funcional										C			C								
Boton de bloqueo	Esta en buen estado, es funcional										C			C								
Selector de modos	Esta en buen estado, es funcional										C			C								
Barrenas (Puntas)	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional/ esta bien ajustada al vastago										C			C								
Retén de la herramienta	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional												NA			NA						
Luncarte	Es visible pero ocasionalmente es suficiente										C		NA									
Generales del equipo	Sobrecarga el equipo, las brocas son adecuadas respecto al lugar a perforar y al equipo/ se sobrecalienta el equipo										C			C								
Generales del equipo	El equipo se encuentra almacenado en un lugar adecuado										C											

	NOMBRE Y APELLIDO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
INSPECTOR SST 1	Hermi D. Diaz Silva				Hermi Diaz.			
INSPECTOR SST 2								
ENCARGADO 1								
ENCARGADO 2								

Observaciones:

Nota: 1. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado 2. Tener siempre presente el concepto técnico/mecanico

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADROS

Código:	SST-FOR-014
Versión:	001
Fecha:	02/01/2023
Pagina:	1 de 1

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación:	Marca:	Modelo:	Último mantenimiento:	Número de equipo:
PISO #2				

VALIDO DESDE:	DIA	MES	AÑO	HORA	VALIDO HASTA:	DIA	MES	AÑO	HORA
	28	04	2029	7:00am		28	04	2029	5:30pm

FIRMA OPERADORES

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Andres Moreno	3991002 3	maestro	ANDRES	ANDRES	ANDRES	ANDRES	ANDRES		
2	Leonardo Ortiz	1022494435	OF	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO		
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

IMAGEN



Percutor



Rotomartillo



Demoledor

CONVENCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
	C	NC	NA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS
(Marque con una X sobre el elemento)



Proteccion en cabeza	Proteccion ocular y facial	Protección auditiva	Proteccion respiratoria	Proteccion en manos	Proteccion pies	Proteccion corporal	Elementos de bioseguridad

INSPECCIÓN

ITEM	ESTANDAR	LUNES (Marque con una equis)			MARTES (Marque con una equis)			MIERCOLES (Marque con una equis)			JUEVES (Marque con una equis)			VIERNES (Marque con una equis)			SÁBADO (Marque con una equis)			DOMINGO (Marque con una equis)		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Conexiones eléctricas	Cable de alimentacion completo / extensiones encauchadas/ clavijas y tomas en buen estado	/			/			/			/			/								
Interruptor de encendido y seguro	Sin roturas y su funcionamiento es correcto	/			/			/			/			/								
Portabrocas (mandril)	Sin fisuras, desgastes excesivos, funcionamiento correcto	/			/			/			/			/								
Mango multiposición	Sin roturas/ contaminacion con sustancias quimicas/ ajuste correcto a la maquina/ en buen estado	/			/			/			/			/								
Cuerpo del equipo	Carcasa completa, sin roturas/ sin fisuras/ ajustada	/			/			/			/			/								
Llave de ajuste (accesorio)	Si existe permanece en el equipo/ sin fisuras/ sin roturas/ es funcional	/			/			/			/			/								
Guia	Sin roturas / sin desgaste excesivo	/			/			/			/			/								
Interruptor de velocidad variable	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional	/			/			/			/			/								
Botón de control avance / reversa	Esta en buen estado / es funcional	/			/			/			/			/								
Botón de bloqueo	Esta en buen estado / es funcional	/			/			/			/			/								
Selector de modos	Esta en buen estado / es funcional	/			/			/			/			/								
Barrenos (Puntas)	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional/ esta bien ajustada al vastago	/			/			/			/			/								
Retén de la herramienta	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional	/			/			/			/			/								
Lubricante	Es vigilado periodicamente/ es suficiente	/			/			/			/			/								
Generales del equipo	Sobrecarga el equipo: las brocas son adecuadas respecto al lugar a perforar y al equipo/ se sobrecalienta el equipo	/			/			/			/			/								
Generales del equipo	El equipo se encuentra almacenado en un lugar adecuado	/			/			/			/			/								

	NOMBRE Y APELLIDO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
INSPECTOR SST 1	Helmiduz Silva	Helmiduz	Helmiduz	Helmiduz	Helmiduz	Helmiduz		
INSPECTOR SST 2	/	/	/	/	/	/	2	2
ENCARGADO 1								
ENCARGADO 2								

Observaciones:

Nota: 1. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado 2. Tener siempre presente el concepto técnico/mecanico

Constructora	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADROS**	Código: SST-FOR-014 Versión:001 Fecha:02/01/2023 Pagina: 1 de 1

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación:	Marca:	Modelo:	Último mantenimiento:	Número de equipo:
Pso #2 Cobra	MAKITA		Nuevo	#1

VALIDO DESDE:	DIA	MES	AÑO	HORA	VALIDO HASTA:	DIA	MES	AÑO	HORA
	07	10	2024	6:30 am		12	10	2024	5:30

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA OPERADORES LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Andres Mariano	1098	Encargado							
2	Henry Vargas	80752	Cpral	Henry.	Henry.					
3	Nelson Ortiz	1075	AM	Nelson	Nelson					
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

IMAGEN


Percutor


Rotomartillo


Demoledor

CONVENCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
	C	NC	NA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS
(Marque con una X sobre el elemento)



Proteccion en cabeza	Proteccion ocular y facial	Protección auditiva	Proteccion respiratoria	Protección en manos	Proteccion pies	Proteccion corporal	Elementos de bioseguridad

INSPECCIÓN

ITEM	ESTANDAR	LUNES (Marque con una equis) C	LUNES NC	LUNES NA	MARTES (Marque con una equis) C	MARTES NC	MARTES NA	MIERCOLES (Marque con una equis) C	MIERCOLES NC	MIERCOLES NA	JUEVES (Marque con una equis) C	JUEVES NC	JUEVES NA	VIERNES (Marque con una equis) C	VIERNES NC	VIERNES NA	SABADO (Marque con una equis) C	SABADO NC	SABADO NA	DOMINGO (Marque con una equis) C	DOMINGO NC	DOMINGO NA
Conexiones eléctricas	Cable de alimentación completos/ extensiones encauchadas/ clavijas y tomas en buen estado			NA			NA			NA											
Interruptor de encendido y seguro	Sin roturas y su funcionamiento es correcto	C				C			C												
Portabrocas (mandril)	Sin fisuras, desgastes excesivos, funcionamiento correcto	C				C			C												
Mango multiposición	Sin roturas/ contaminación con sustancias químicas/ ajuste correcto a la maquina/ en buen estado	C				C			C												
Cuerpo del equipo	Carcasa completa, sin roturas/ sin fisuras/ ajustada	C				C			C												
Llave de ajuste (accesorio)	Se evidencia permanece en el equipo/ sin fisuras/ sin roturas/ es funcional	C				C			C												
Guia	Sin roturas / sin desgaste excesivo	C				C			C												
Interruptor de velocidad variable	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional	C				C			C												
Botón de control avance / reversa	Esta en buen estado/ es funcional	C				C			C												
Boton de bloqueo	Esta en buen estado/ es funcional	C				C			C												
Selector de modos	Esta en buen estado/ es funcional	C				C			C												
Baterias (Puntas)	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional/ esta bien ajustada al vastago	C				C			C												
Retén de la herramienta	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional	C				C			C												
Lubricante	Es regulado periodicamente/ es suficiente	C				C			C												
Generales del equipo	Sobrecarga al equipo: las brocas son adecuadas respecto al lugar a perforar y al equipo/ se sobrecalienta el equipo	C				C			C												
Generales del equipo	El equipo se encuentra almacenado en un lugar adecuado	C				C			C												

	NOMBRE Y APELLIDO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
INSPECTOR SST 1	Yhami Daniela Ocampo	Yhamidaz	Yhamidaz	Yhamidaz				
INSPECTOR SST 2	Andres Mariano							
ENCARGADO 1								
ENCARGADO 2								

Observaciones:

Nota: 1. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado 2. Tener siempre presente el concepto técnico/mecanico

Scanned with CamScanner

ANEXO 2

''REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 33 NO. 18 – 33 EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, CALLE 18ª NO. 69B 43 Y CALLE 20 NO 69B 79 SANTUARIO – BOGOTÁ – CUNDINAMARCA Y CARRERA 7 NO. 21-25/27/31 C.T.I GIRARDOT – CUNDINAMARCA.''

Coinga Ltda	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: SST-FOR-016 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

COINGA LTDA

TEMA: Riesgo Fisico por Calor

OBJETIVO: Que el trabajador identifique los riesgos a la salud cuando estamos expuestos al calor

FECHA: 16/09/2024 **UBICACIÓN:** Piso 4to Manuel Cobos Bloque A.

HORARIO: DESDE 7:00am **HASTA** 7:30am **No. ASISTENTES:** 7

INSTRUCTOR: Hellmi Daniela Diaz Silva **FIRMA INSTRUCTOR:** HeMIDIAZ.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JAN LEONARDO DAZA	1022999365	AUXILIAR	LEONARDO DAZA
2	Jason Ramirez T	1049640915	Auxiliar	
3	Gustavo C	7886125	OFICIAL	Gustavo C
4	Jorge Isaac	1102829678	ARQUITECTO	Jorge Isaac
5	NELSON VAZQUEZ	16570814	AYUDANTE	NELSON.
6	Hellmi Vargas.	800 52190	oficial	Hellmi V.
7	ANDRES MORENO	79910023	Metro	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

OBSERVACIONES: Relacione la entrega de anexos cuando el evento así lo requiera

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: SST-FOR-016 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

COINGA LTDA

TEMA: Peligro Biomecanico y Mecanico.

OBJETIVO: Conocer Cuales Son los Riesgos a la Salud.

FECHA: 23/09/2024 **UBICACIÓN:** Piso #2 Manuel Cotora Bloque A.

HORARIO: DESDE 7:00am **HASTA** 7:30am **No. ASISTENTES:** 7

INSTRUCTOR: Heimi Daniela Diaz Silva **FIRMA INSTRUCTOR:** HeimDiaz.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julio Campo	80381367		
2	Jose Melo	3158097	Oficial	Jose Melo
3	Nelson Ramirez	1049648915	Auxiliar	
4	Nubia Moreno	79910023	Maestro	
5	Gustavo Castilla	7886125	Oficial	Gustavo C
6	Nelson Vasquez	1651081 9	Oficial	Nelson
7	JHON LEONARDO DIAZA	1.022999365	AUXILIAR	LEONARDO DIAZA
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

OBSERVACIONES: Relacione la entrega de anexos cuando el evento así lo requiera

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Código: SST-FOR-016 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

COINGA LTDA

TEMA: Induccion a obra

OBJETIVO: Relacion de obra para Coorcel terreno y los Peligros y riesgos.

FECHA: 26/04/2024 **UBICACIÓN:** Piso #2 oficina Manuel Cuiaba bloque A

HORARIO: DESDE 7:00am **HASTA** 7:30am **No. ASISTENTES:** 2

INSTRUCTOR: Hemi Daniela Diaz Silva. **FIRMA INSTRUCTOR:**

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julio Arampo	80382367	Oficial	
2	Jose Melo	3138997	Oficial	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

OBSERVACIONES: Relacione la entrega de anexos cuando el evento así lo requiera

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Código: SST-FOR-016 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

COINGA LTDA

TEMA: Riesgo Biologico.

OBJETIVO: Conocer la Importancia de la higiene, lavado de manos.

FECHA: 30/09/2024 **UBICACIÓN:** Piso 4to Sede Manuel Cano Blanco n.

HORARIO: DESDE 7:00am **HASTA** 7:30am **No. ASISTENTES:** 8.

INSTRUCTOR: Helmi Daniela Diaz Silva **FIRMA INSTRUCTOR:** Helmi Diaz.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Melo	3158917	Oficial	Jose Melo
2	Mio campo	80381367		
3	Gustavo C	7886125	Oficial	Gustavo C.
4	NUBIA MORALES	79910023	Medico	
5	YAIR LEONARDO DIAZ	1.072999365	Auxiliar	LEONARDO DIAZ
6	Jeison Ramirez	1049640915	Auxiliar	
7	NELSON Vasquez	16510819	Ayudante	- NELSON.
8	Henry vargas	8252140	Oficial	Henry V.
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

OBSERVACIONES: Relacione la entrega de anexos cuando el evento así lo requiera

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: SST-FOR-016 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

COINGA LTDA

TEMA: Marcación de Casco.	
OBJETIVO: Para que es la maccion de Casco Importancia.	
FECHA: 07/10/2024	UBICACIÓN: Piso #2 Manel Garcia Bloque IA -
HORARIO: DESDE 7:00am HASTA 9:30 am	No. ASISTENTES: 8
INSTRUCTOR: Heimi Daniela Diaz Silva	FIRMA INSTRUCTOR: Heimi Diaz.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julio Campo	80385367		
2	Jose Melo	3158947	Oficial	Santos Melo
3	Ronny Vargas	80252100	Ayudante	
4	JOSE LEONARDO DAZA	1.022999365	AUXILIAR	LEONARDO DAZA
5	Nelson Ramirez Z	1049646915	Auxiliar	
6	SANDRO MORALES	79910023	Oficial	
7	Nelson Vazques	16570814	oficial	Nelson.
	Gustavo castilla	7886125	Oficial	Gustavo C
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

OBSERVACIONES: Relacione la entrega de anexos cuando el evento así lo requiera

Scanned with CamScanner

ANEXO 3

''REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 33 NO. 18 – 33 EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, CALLE 18ª NO. 69B 43 Y CALLE 20 NO 69B 79 SANTUARIO – BOGOTÁ – CUNDINAMARCA Y CARRERA 7 NO. 21-25/27/31 C.T.I GIRARDOT – CUNDINAMARCA.''

Coinga Ltda.	**ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN**	Código: SST-FOR-04
		Versión: 001
		Fecha: 02/01/2023
		Página: 1 de 1

Ubicación: Sede Manual Cadena Fiscalia Piso #2	
Nombre del trabajador: Gustavo Castillo	
Número de identificación: 3278886125	**Cargo:** Oficial

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
23/08/24	1	Guantes.	gustavo C
09/09/24	1	Gafas	gustavo C
09/09/24	1	Guantes	gustavo C
18/09/24	1	Gafas	gustavo
04/10/24	1	Guantes	gustavo C

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega

Nombre
COINGA LTDA

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	**ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN**	Código: SST-FOR-04
		Versión: 001
		Fecha: 02/01/2023
		Página: 1 de 1

Ubicación: Aso #12 Manuel Galarza Bloque A.		
Nombre del trabajador: Jelsson Efren		
Número de identificación: 1049649095	**Cargo:** Ayudante	

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
18/09/24	1	Guantes.	
01/10/24	1	Guantes	

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega

Hernandez

Nombre

COINGA LTDA

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	**ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN**	Código: SST-FOR-04
		Versión: 001
		Fecha: 02/01/2023
		Página: 1 de 1

Ubicación: Sede Manuel Cobra fiscalia Piso #2	
Nombre del trabajador: Henry Vargas	
Número de identificación: 80252140	**Cargo:** Oficial

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
04/09/2024	1	Guantes	• Henry Vargas
04/09/2024	1	Gafas	• Henry Vargas
18/09/2024.	1	Guantes	• Henry Vargas

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega

Hernan Paz.

Nombre
COINGA LTDA

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	**ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN**	Código: SST-FOR-04 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

Ubicación: Sede Manuel Cobos fiscalia Piso #2	
Nombre del trabajador: Jean Leonardo Daza Infante	
Número de identificación: 1022949365	**Cargo:** Ayudante

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
19/08/2024	1	Guantes	LEONARDO DAZA
19/08/2024.	1	TOPaboras.	LEONARDO DAZA
18/09/2024	1	Guantes	LEONARDO DAZA
04/10/2024	1	Guantes	LEONARDO DAZA

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega

Nombre
COINGA LTDA

340.000 380.000

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	**ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN**	Código: SST-FOR-04
		Versión: 001
		Fecha: 02/01/2023
		Página: 1 de 1

Ubicación: Sede Manuel Gaona Fiscalia Paso 2	
Nombre del trabajador: Nelson Vazquez	
Número de identificación: 1651081 4	**Cargo:** Ayudante

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
23/08/2024	1	Overol, Tapabocas	· NELSON V.
28/08/2024	1	Camisa Polacion	- NELSON
04/09/24	1	Guantes, Gafas	· NELSON
18/09/24	1	Guantes	· NELSON
04/10/24	1	Guante	· NELSON

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega

Hermida Z.

Nombre

COINGA LTDA

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	**ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN**	Código: SST-FOR-04
		Versión: 001
		Fecha: 02/01/2023
		Página: 1 de 1

Ubicación: Piso #2 Granja	
Nombre del trabajador: Julio Cesar Ocampo Rincon	
Número de identificación: 80381367	**Cargo:** Oficial

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
26/09/2024	1	Guantes, casco.	
26/09/2024	1	tapabocas	
26/09/2024	1	Overol	
26/09/2024	1	Botas	
26/09/2024	1	Gafas	
26/09/2024	1	Tapa oidos	

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega

Hamilton

Nombre
COINGA LTDA

Scanned with CamScanner

	ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN	Código: SST-FOR-XX Versión: 01 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

Ubicación:	Planta Coinga Pto 2	
Nombre del trabajador:	Jose Pato	
Número de identificación:	7315[illegible]9	Cargo: Oficios

ASUNTO ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
26/04/2018	1	Botas	[signature]
26/04/2018	1	Camisa	[signature]
26/04/2018		Pantalon	[signature]
26/04/2018		Overol	[signature]
26/04/2018		Gafas	[signature]
26/04/2018		Tapa oidos	[signature]
26/04/2018		Casco	[signature]

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega

[signature]

Nombre
COINGA LTDA

Scanned with CamScanner

ANEXO 4

''REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 33 NO. 18 – 33 EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, CALLE 18ª NO. 69B 43 Y CALLE 20 NO 69B 79 SANTUARIO – BOGOTÁ – CUNDINAMARCA Y CARRERA 7 NO. 21-25/27/31 C.T.I GIRARDOT – CUNDINAMARCA.''

Colinga Ltda.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Código: SST-FOR-007 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

	DIA	MES	AÑO	HORA		DIA	MES	AÑO	HORA
VALIDO DESDE:	12	09	2024	7:00am	VALIDO HASTA:	14	09	2024	5:30PM

PROYECTO: Manuel Gaona

SITIO O LUGAR: Piso 2

ALTURA APROXIMADA:

EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Trabajadores, SST.

TRABAJO A REALIZAR: Instalacion Estructura Metalica para cielo raso y Aplicacion de Estuco, Liso.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Pistola

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CODIGO DEL RIESGO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
1	Preparacion de area de trabajo		Mecanico Fisico Locativo	Golpes Atrapamientos Cansancio Tropiezos, Golpes.	Mover piezas o equipos con Precaucion, uso de elementos de Proteccion personal, orden y aseo en dias de trabajo. y Vias de Acceso.	Trabajador. SST
2	Preparacion de herramientas materiales y equipos		Mecanico Fisico Locativo	Golpes, Cortadas Cansancio Tropiezos	Manipular herramientas con Precaucion, charlas, uso de elementos de Proteccion Personal orden y aseo en oficas de trabajo.	Trabajad.. SST
3	Aplicacion de Estuco		Fisico Quimico	Cansancio, fatiga Enfermedades Pulmonales.	Pausas activas, Hidratacion Uso de elementos de Proteccion Personal	Trabajad.. SST.

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Código: SST-FOR-007 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
	12	09	2024	7:00am	14	09	2024	5:30pm

VALIDO DESDE:					VALIDO HASTA:				

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CODIGO DEL RIESGO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
4	Aplicación de pintura en muros		Químico Físico Biomecánico	Irritación de ojos y nariz, piel estés, cansancio agotamiento fonchinitis	Uso adecuado de elementos de protección personal pausas activas, Hidratación optar por posturas adecuadas.	Trabajador. SST
5	Lijado de Paredes		Químico Físico Biomecánico	Irritación de ojos, nariz y piel cansancio, agotamiento	Uso adecuado de elementos de protección Personal Hidratación, pausas activas.	Trabajador SST
6	orden y aseo.		Biológico locativo.	Bacterias caídas, golpes, resbalones.	uso de elementos de protección Personal Orden y aseo en áreas de trabajo y lotes de Acceso.	Trabajador SST
7						

Scanned with CamScanner

Colinga Ltda.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023

VALIDO DESDE:	DIA	MES	AÑO	HORA	VALIDO HASTA:	DIA	MES	AÑO	HORA
	12	09	2024	7:00 AM		14	09	2024	5:30

DIFUNDIDO A (TRABAJADORES):

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Gustavo Castillo	78686125	Gustavo	Gustavo	Gustavo	Gustavo	Gustavo		
2	NELSON VASQUEZ	16570814	/	/	/	NELSON	NELSON		
3	MIGUEL MORENO	79910023	/	/	/	[illegible]	[illegible]		
4	EDILEONARDO DAZA	1022999765	/	/	/	EDWARDO	EDWARDO		
5	Henry Vargas	80252140	/	/	/	Henry V	Henry		
6	Jeison Efren Ramirez	1049640915	/	/	/	[illegible]	[illegible]		
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

Colmena Ltda.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Código: SST-FOR-007 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

	DIA	MES	AÑO	HORA		DIA	MES	AÑO	HORA
VALIDO DESDE:	16	09	2024	7:00am	VALIDO HASTA:	20	09	2024	5:30pm

PROYECTO: Manuel Cobaria


SITIO O LUGAR: Piso #2 Bloque A — ALTURA APROXIMADA: Nivel del Piso

TRABAJO A REALIZAR: Instalación de Estructura en aluminio para muros en Drywall — EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Muros.— Taladro Inalambrico.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Taladro Inalambrico.

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CODIGO DEL RIESGO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
1	Ingreso a obra Charla de Seguridad		Condición de Seguridad (locativo) Biologico (virus)	Tropiezos caspones golpes enfermedad Generales	Buen orden y aseo, Informan cualquier Condicion o estado de Salud.	Trabajador SST
2	Alistamiento de material y herramienta Inspección de herramienta		Condicion de Seguridad (locativo) Biomecanico (esfuerzo, levantamiento de cargas)	golpes Con lesiones trastornos osteomusculares	Orden y aseo, Buena manipulacion de herramientas, herramientas en buen estado.	Trabajador
3	Instalación de estructura para cielo raso y muros.		Biomecanico (movimiento repetitivo), posturas Quimico (material particulado) Fisico (ruido)	Trastornos osteomusculares Afeccion respiratoria.	optar Buenas posturas. posturas activas. Uso de EPP.	Trabajador. SST.

Scanned with CamScanner



Coingo Ltda.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023

VALIDO DESDE:	DIA	MES	AÑO	HORA	VALIDO HASTA:	DIA	MES	AÑO	HORA
	16	04	2024	7:00		20	04	2024	5:30

DIFUNDIDO A (TRABAJADORES):

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	NELSON VASQUEZ	16510814	NELSON	NELSON	NELSON	NELSON	NELSON		
2	GUSTAVO CASTILLO	7886125	GUSTAVO	GUSTAVO	GUSTAVO	GUSTAVO	GUSTAVO		
3	YAN LEONARDO PAZ	1022949365	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO		
4	ANDRES MORENO	79010023	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	HENRY VARGAS	80252180	HENRY V.	HENRY V.	HENRY V.	HENRY V.	HENRY V.		
6	JELSON EFREN RAMIREZ	1044640415	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Código: SST-FOR-007 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
	23	09	2024	7:00am	27	09	2024	5:30pm

VALIDO DESDE:	23	09	2024	7:00am	VALIDO HASTA:	27	09	2024	5:30pm	

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CODIGO DEL RIESGO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
4	Ingreso a obra Charla de Seguridad	}	Condición de Seguridad (locativo) Biologico (virus)	Golpes Tropiezos Caidas Gripe Enfermedad General	Buenas practicas de orden y aseo Charla de Seguridad, Informar Cualquier Estado de Salud.	Trabajador, SST.
5	Alistamiento material	}	Condición de Seguridad (locativo) Biomecanico (esfuerzo, Levantamiento Cargas)	golpes Contusiones Lesiones musculoesqueleticos.	Buenas practicas de orden y aseo, realizar pausas activas, Informar Condición de Salud.	Trabajador encargado.
6	Alistamiento herramienta e Inspección	}	Biomecanico (esfuerzo, Posturas Prolongadas mecanico (partes de Herramientas)	Golpes Contusiones Fracturas Heridas.	Buenas practicas de orden y aseo almacenar adecuadamente la herramienta, posturas correctas uso obligatorio de EPP.	Trabajador Encargado.
7	Instalación material para mangueras Diamwall y cielo raso.	}	Biomecanico (esfuerzo, Postura, Prolongado Fisico (ruido)	Contusiones Golpes Sordera. enfermedades del oido.	Buenas posturas, pausas activas uso obligatorio de EPP.	Trabajador. SST.

Scanned with CamScanner

Colegio Lasallista

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023

VALIDO DESDE: DIA 23 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 7:00AM

VALIDO HASTA: DIA 29 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 5:00pm

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CODIGO DEL RIESGO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
8	Finalizan Actividad		Condicion de Seguridad Biomecanico.	Tropiezos lesiones movimiento repetitivo (dolor en manos)	Buena practica de orden y aseo durante la jornada laboral Pausa activa, orden en herramienta.	Trabajador.
9	Orden y aseo.		condicion de Seguridad	Resbalones Golpes Tropiezos lesiones	Orden y aseo.	Trabajad.
10						
11						

Scanned with CamScanner

Colmena Ltda.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023

VALIDO DESDE:	DIA	MES	AÑO	HORA	VALIDO HASTA:	DIA	MES	AÑO	HORA
	23	04	2024	7:00		27	04	2024	5:30pm

DIFUNDIDO A (TRABAJADORES):

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	[illegible]	1.022[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	Nelson Grueso	16.510.816	Nelson	Nelson	Nelson	Nelson	Nelson		
3	Sergios Melo	3158997				Sergio	Sergio		
4	Jaison Ramirez	1049640915							
5	Henry Vargas	80752140	Henry V.	Henry V.	Henry V.	Henry V.	Henry V.		
6	Andres Moreno	79910073							
7	Gustavo Castilla	7.886125	Gustavo	Gustavo	Gustavo				
8	Julio Campo	80361267							
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO [1]	Código: SST-FOR-007 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

	DIA	MES	AÑO	HORA		DIA	MES	AÑO	HORA
VALIDO DESDE:	30	09	2024	6:30AM	VALIDO HASTA:	28	09	2024	5:30PM

PROYECTO: Manuel Gaona Bloque A Piso 2 — ALTURA APROXIMADA: Sobre el Piso 1,10

SITIO O LUGAR: Bloque A Piso #2 — EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Molestio, Oficial, ayudante.

TRABAJO A REALIZAR: Instalacion de estructura para Cielo raso y Muros Drywall

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Taladro Inalambrico

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CODIGO DEL RIESGO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
1	Ingreso a Obra, Charla 5 min Inspección EPP.	P4 P14	Locativo (Condiciones inseguras orden y aseo) Biologico (virus)	• Caidas • Golpes • Tropezos • Gripas • malestar general	Orden y aseo al finalizar Jornada Uso de Tapabocas.	Trabajador SST.
2	Aislamiento Materiales y Herramientas Inspección herramienta	P12 P14	Mecanico (Herramientas cortantes) Biomecanico (Posturas Prolongadas)	Machucones Cortadas. Dolor de espalda lumbago.	Adecuadado al manipular herramientas Uso de Guantes pausas activas y optar buenas posturas al momento de realizar actividades que necesiten una misma postura.	Trabajad.
3	Instalacion de Estructura para muro y Cielo raso	P12 P4 P14	Mecanico (Contacto con herramienta) Locativo (Orden y aseo) Biomecanico (Posturas)	Cortadas atrapamiento caidas, golpes tropezones lumbago.	Buena manipulacion de Herramientas adecuado Orden y aseo.	Trabajador.

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Código: SST-FOR-007 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

DIA / MES / AÑO / HORA DIA / MES / AÑO / HORA

VALIDO DESDE: 28 | 04 | 2024 | 6:30pm VALIDO HASTA: 28 | 04 | 2024 | 5:30pm

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CODIGO DEL RIESGO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
4	pausas activas	P2	Biomecanico (mal movimiento	Dolor de espalda	Realizar pausas activas con movimientos cuidadosos.	SST
5	Finalizan actividad	P4	Locativo (orden y aseo.	Golpes lesiones Tropiezos Caidas	Orden y aseo en ales durante la Jornada laboral	Trabajadores
6	orden y aseo.	P4	Locativo (orden y aseo).	Restricciones Tropiezos	mantener Jornada orden y aseo.	Trabajadores
7						

Scanned with CamScanner

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

VALIDO DESDE:	DIA	MES	AÑO	HORA	VALIDO HASTA:	DIA	MES	AÑO	HORA
	28	09	2024	6:31PM		28	09	2024	5:30PM

RIESGOS Y PELIGROS PRESENTES EN LA ACTIVIDAD

RIESGO / PELIGRO	CODIGO	RIESGO / PELIGRO	CODIGO	RIESGO / PELIGRO	CODIGO
Físicos: Ruido (de impacto, intermitente, continuo), Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), Vibración (cuerpo entero, segmentaria), Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas).	P1	**Espacios Confinados**	P7	**Psicosociales:** Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social de trabajo(relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc). Interfase persona tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización, Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)	P13
Biomecanicos: Posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacionales, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulacion manual de cargas	P2	**Trabajo en alturas**	P8		
Eléctricos: Alta y baja tensión, estática.	P3	**Público:** Robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc	P9		
Locativos: Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto).	P4	**Accidentes de Tránsito**	P10		
Tecnológicos: Explosión, fuga, derrame, incendio.	P5	**Fenómenos Naturales:** Precipitaciones, Derrumbes, Sequías, Terremotos, Sismo, Vendaval.	P11	**Biológico:** Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos	P14
Químicos: Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, Líquidos (nieblas y rocíos), Gases y vapores, Humos metálicos, no metálicos, Material particulado.	P6	**Mecánicos:** Contacto elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.	P12		

SECUENCIA PLAN DE RESCATE BÁSICO

PASO 1	Trasladado lugar de los hechos
PASO 2	Brindar Primeros Aux.
PASO 3	Llamar Emergencia.
PASO 4	
PASO 5	
PASO 6	
PASO 7	
PASO 8	
PASO 9	
PASO 10	
PASO 11	

SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN QUE SE DEBEN UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD



SEÑALE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ADICIONALES



OTRO: _____

REQUIERE PERMISO DE TRABAJO:	SI	NO	CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Yerimi Diaz Silva	1091624001	SST.	
ANDRES MORENO.	77191002 23	MAESTRO	

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023

VALIDO DESDE:	DIA	MES	AÑO	HORA	VALIDO HASTA:	DIA	MES	AÑO	HORA
	23	09	2024	6:30am		28	09	2024	5:30pm

DIFUNDIDO A (TRABAJADORES):

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Jose Melo	3158997							
2	Julio Ocampo	88381367							
3	YAS LEONARDO OCA	1.022999736							
4	Jerson Ramirez	1049640915							
5	Gustavo C	7586125							
6	ANDRES MORENO	7991002							
7	Henry Vargas	80252140	Henry	Henry	Henry	Henry	Henry	Henry	
8	NELSON GRUESO	16510819	-NELSON	-NELSON	-NELSON	-NELSON	-NELSON	NELSON	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

Colinga Ltda.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO [1]	Código: SST-FOR-007 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

	DIA	MES	AÑO	HORA		DIA	MES	AÑO	HORA
VALIDO DESDE:	07	10	2024	6:30am	VALIDO HASTA:	12	10	2024	5:30pm

PROYECTO: Manuel Gaona — ALTURA APROXIMADA: A nivel del Piso.

SITIO O LUGAR: Piso #2 Bloque A — EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Maestro, oficial, Ayudante

TRABAJO A REALIZAR: Estructura para Muros en Drywall

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Taladro Inalambrico

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CODIGO DEL RIESGO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
1	Ingreso a Obra. Charla 5 min Inspección EPP.	P4 P14	Locativo. (condicion insegura) Biologico (virus)	• caidas • golpes • tropezones • Gripas • malestar general	orden y aseo durante la jornada y finalizando jornada laboral • uso de Tapabocas.	Trabajador SST.
2	Alistamiento de material y herramientas a usar.	P12 P	Mecanico (contacto herramienta) Biomecanico (posturas Prolongadas)	machucones cortadas Dolor de espalda • lumbago	• Actividad al manipular herramientas • uso de guantes • pausas activas y optar buenas posturas	Trabajador.
3	Instalacion de Estructura para muros en Drywall	P12 P4 P11	Mecanico (contacto con herramienta) Locativo (orden, aseo) Biomecanico.	Cortadas atrapamiento caidas, golpes resbalones lumbago.	Buena Manipulacion de herramientas Orden y aseo.	Trabajador.

Scanned with CamScanner

Coinga Ltda.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Código: SST-FOR-007 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023 Página: 1 de 1

DIA / MES / AÑO / HORA DIA / MES / AÑO / HORA

VALIDO DESDE: 07 | 10 | 2024 | 6:30pm VALIDO HASTA: 12 | 10 | 2024 | 5:30 PM

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CODIGO DEL RIESGO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
4	Finalizan actividades		Biomecanico (malas posturas)	dolor de espalda Lumbago.	Realizar Movimientos Con Precaucion Optar buenas posturas, no cargar mucho Peso. Pausas activas.	Trabajador
5	Orden y aseo.		Cortantes (Orden y aseo	Resbalones Tropezos golpes.	mantener areas de trabajo y vias de acceso Organizadas.	Trabajador.
6						
7						

Scanned with CamScanner

Coingo Ltda.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Código: SST-FOR-007 Versión: 001 Fecha: 02/01/2023

VALIDO DESDE:	DIA	MES	AÑO	HORA	VALIDO HASTA:	DIA	MES	AÑO	HORA
	07	10	2024	6:30pm		12	10	2024	5:30PM

RIESGOS Y PELIGROS PRESENTES EN LA ACTIVIDAD

RIESGO / PELIGRO	CODIGO	RIESGO / PELIGRO	CODIGO	RIESGO / PELIGRO	CODIGO
Físicos: Ruido (de impacto, intermitente, continuo), Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), Vibración (cuerpo entero, segmentaria), Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas).	P1	**Espacios Confinados**	P7	**Psicosociales:** Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social de trabajo(relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc). Interfase persona tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización, Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)	P13
Biomecanicos: Posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacionales, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulacion manual de cargas	P2	**Trabajo en alturas**	P8		
Eléctricos: Alta y baja tensión, estática.	P3	**Público:** Robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc	P9		
Locativos: Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caidas de objeto).	P4	**Accidentes de Tránsito**	P10		
Tecnológicos: Explosión, fuga, derrame, incendio.	P5	**Fenómenos Naturales:** Precipitaciones, Derrumbes, Sequias, Terremotos, Sismo, Vendaval.	P11	**Biológico:** Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos	P14
Quimicos: Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, Líquidos (nieblas y rocios), Gases y vapores, Humos metálicos, no metálicos, Material particulado.	P6	**Mecánicos:** Contacto elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.	P12		

SECUENCIA PLAN DE RESCATE BÁSICO

PASO 1	Traslado lugar de los hechos
PASO 2	brindar Primeros auxilios.
PASO 3	llamar emergencia Si es necesario
PASO 4	
PASO 5	
PASO 6	
PASO 7	
PASO 8	
PASO 9	
PASO 10	
PASO 11	

SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN QUE SE DEBEN UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD



SEÑALE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ADICIONALES



OTRO: _____

REQUIERE PERMISO DE TRABAJO:	SI	NO	CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Helmi Pamela Diaz Silva	1016240605	SST	Helmi Diaz
Andres Moreno	79910023	Metro	

Scanned with CamScanner

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

VALIDO DESDE:	DIA	MES	AÑO	HORA	VALIDO HASTA:	DIA	MES	AÑO	HORA
	07	10	2024	6:30AM		12	10	2024	5:30pm

DIFUNDIDO A (TRABAJADORES):

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Jose melo	3158947							
2	Julio Ocampo	83881367							
3	[illegible]	1022999266							
4	Henry Vargas	80232710							
5	ANDRES [illegible]	7991023							
6	[illegible]	1049640915							
7	Gustavo C	7886125	Gustavo	Gustavo	Gustavo	Gustavo	Gustavo	Gustavo	
8	NELSON GUETO	1051081?	-NELSON	-NELSON	-NELSON	-NELSON	-NELSON	-NELS.	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

ANEXO 5

''REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 33 NO. 18 – 33 EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, CALLE 18ª NO. 69B 43 Y CALLE 20 NO 69B 79 SANTUARIO – BOGOTÁ – CUNDINAMARCA Y CARRERA 7 NO. 21-25/27/31 C.T.I GIRARDOT – CUNDINAMARCA.''

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN PERSONAL DE SUB CONTRATISTA, SATUARIO LAVADO FACHADA



ARL | sura

Medellín, 03 de September de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SOLUCIONES INTEGRALES A TIEMPO INMEDIATO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 RIESGO 5			Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C1012404669	ZAMBRANO ORJUELA MICHAEL ANDRES	04/09/2024		16P16413	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/09/2024 16:12:27.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.90.9, 198.143.41.38, 172.16.42.57



ARL | sura

Medellín, 18 de September de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SOLUCIONES INTEGRALES A TIEMPO INMEDIATO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 RIESGO 5			Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
X5857051	GONZALEZ GARCIA DOUGLAS JOSE	19/09/2024		22023015	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/09/2024 12:26:40.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.84.252, 198.143.41.42, 172.16.42.57



ARL | sura

Medellín, 11 de September de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SOLUCIONES INTEGRALES A TIEMPO INMEDIATO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 RIESGO 5			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1073670064	SANCHEZ FINO LUIS FERNANDO	12/09/2024		16721914	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/09/2024 08:40:58
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.90.148, 198.143.41.40, 172.16.42.57



ARL | sura

Medellín, 26 de September de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SOLUCIONES INTEGRALES A TIEMPO INMEDIATO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 RIESGO 5			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
X1329521	HEREZ FARFAN FRANK WUISTON	27/09/2024		IE152451	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/09/2024 13:59:06.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.64.252, 198.143.41.21, 172.16.42.57



ARL | sura

Medellín, 02 de October de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SOLUCIONES INTEGRALES A TIEMPO INMEDIATO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 RIESGO 5			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1063481800	PEREZ CADENA KEINER JOSE	03/10/2024		18413618	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos


Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/10/2024 12:26:34.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.64.252, 198.143.41.21, 172.16.42.57

SEGRUIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES DE SUB CONTRATISTA ELECTRICOS SANTUARIO Y GAONA



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7701983		SOLORZANO GANSON ARMANDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 N 28-06	VALLEDUPAR-CESAR	5848537	No


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo Pension	Periodo Salud	Pago	Planilla	Clase Planilla	Tipo Planilla	Fecha Limite	Fecha Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	926159812	9472552907		1	2024-09-03	2024-09-03	BANCOLOMBIA	17	$1,175,900


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0
1	CC	7701983	SOLORZANO ARMANDO	03-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$500,000	0	30	$0	$0	14-21	30	$4,000,000	$20,900	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0

Coinga Ltda.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024


Resumen General de Pago


Resumen General de Pago



Resumen General de Pago

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dí	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Economía Mixta o ICBF
C. TE(+31)		CONSTRUCTOR OSCAR ARMAND	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra. 9 # 24a- 53	VALLEDUPAR (Cesar)	5888517	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Mora	Mes Mora	Valor
2024-08	2024-08	NORMAL	5401010586	I	2024-08-16	2024-08-16	No	0	$812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORA) 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORA) 1)				1	$71,700	$0	$0	$71,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$71,700	$0	$0	$71,700
EPS (ADMINISTRADORA) 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$812,700	$0	$0	$812,700

Página 2 de 2 — 2024/08/28 02:33 PM



POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 23/09/2024

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	77010802	**Cédula Usuario:**	CC 77010802
Nombre:	ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON				
Dirección:	DG 16 BIS 24 45				
Departamento:	CESAR		**Municipio:**	VALLEDUPAR	
Correo electrónico:	ARMANDO.SOLORZANO@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	5888517		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5421001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 77010802	ARMANDO SOLORZANO DANGON

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	55	24/09/2024	CC 1065628608	MOJICA MERCADO MIGUEL	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

C9D7ED387370257BDB949EC7902949DC — Certificado impreso el día 9/23/2024 3:37:07 PM por el portal de empresas Edesk

Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170, Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co
Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia

El emprendimiento es de todos — Minhacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 26/09/2024

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	77010802	**Cédula Usuario:**	CC 77010802
Nombre:	ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON				
Dirección:	DG 16 BIS 24 45				
Departamento:	CESAR	**Municipio:**	VALLEDUPAR		
Correo electrónico:	ARMANDO.SOLORZANO@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	5888517	**Tarifa:**	6.960		
Actividad Económica:	5421001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 77010802	ARMANDO SOLORZANO DANGON

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	57	27/09/2024	CC 77181905	TRIANA MEDINA YAIR	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

C424102CF08DE1D22A2C161ACC968EB7 Certificado impreso el día 9/26/2024 12:04:23 PM por el portal de empresas Edesk

Positiva Compañía de Seguros S.A. - Nit: 860.011.153-6 - Línea gratuita: 01 8000 111 170, Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co
Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia

El emprendimiento es de todos Minhacienda

AFILIACIÓN PERSONAL NUEVO GAONA LTDA

EPS | sura ARL | sura

Medellín, 24 de Septiembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de COINGA LTDA, en el centro de trabajo 0000000001 - OPERATIVO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre		Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C3158997	MELO GARZON	JOSE SANTOS	25/09/2024		187L4118	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C80381367	OCAMPO RINCON	JULIO CESAR	25/09/2024		DK230152	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación valido por un mes:C675958724268450 78


Atentamente,


Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/09/2024 12:31:18.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.
Dirección IP: 179.1.207.58, 192.230.104.5, 172.16.42.57

SEGURIDAD SOCIAL COINGA LTDA


Planilla Resumen


Planilla Resumen

Anexo n°7

CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023

Informe mensual Obra

INFORME DE OBRA

TABLA DE CONTENIDO

1 GENERALIDADES

1.1 ALCANCE DEL PROYECTO

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

2 CONDICIONES CONTRA ACTUALES

3 EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE OBRA

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

3.2 FECHAS IMPORTANTES DEL CONTRATO

3.3 ALCANCE DE LA OBRA

3.4 OBRAS ESPECIALES

3.5 ASPECTOS FINANCIEROS – SITUACION ACTUAL

3.6 ASPECTOS TECNICOS – SITUACION ACTUAL

3.6.1 PROGRAMACION

3.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS

4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5 ASPECTOS AMBIENTALES

6 TEMAS PENDIENTES POR TRATAR

7 SEGUIMIENTO SUPERVICION E INTERVENTORIA

8 INFORME SST

9 ANEXOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

10 POLIZAS

11 ACTA DE INICIO

12 CONTRATO

13 ANEXO (CERTIFICADO RESTIRO DE ESCOMBRO)

Informe correspondiente al periodo entre el 15 septiembre y el 15 de octubre de 2024
Fecha de elaboración: 12-septiembre-2024

INTRODUCION

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Subdirección Regional de Apoyo Central, tiene como función la de brindar en forma oportuna y efectiva un buen servicio y apoyo logístico a las diferentes Direcciones Seccionales que comprenden su jurisdicción. Para ello se requiere implementar y ejecutar los procedimientos administrativos tendientes al cumplimiento de su misión de manera eficaz y oportuna

1. GENERALIDADES

En la sede Santurio se adelanta la actividad del mantenimiento de la fachada del tercer piso reforzando la mano de obra (emboquillada de juntas, lavado, cambio de ladrillos dañados, aseo de obra), también, se realizan las actividades eléctricas como las salidas de iluminación y de interruptores, suministro e instalación de lámparas, tablero eléctrico y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. En Manuel Gaona, adelantamos las actividades de, muros en drywall doble cara insonorizado, cielo raso y suministro e instalación de salidas eléctricas para la iluminación.

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO

La fiscalía general de la nación, a través de la subdirección regional de apoyo central, requiere realizar el mantenimiento de las sedes propias ubicadas en la carrera 33 no. 18 - 33 edificio Manuel Gaona cruz, calle 18a no. 69b 43 y calle 20 no. 69b 79 santuario – Bogotá – Cundinamarca y carrera no. 7 21 25/27/31 c.t.i Girardot - Cundinamarca.


1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO










CALLE 18A N°. 69B-15 MONTEVIDEO BOGOTÁ – **SEDE SANTUARIO**







CARRERA 33 No. 18-33 SEDE **MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ**







CARRERA 7# 21 25/27/31 **C.T.I GIRARDOT - CUNDINAMARCA**

2. CONDICIONES CONTRA ACTUALES

Contrato No.	FGN-RCE-0017-2024
Fecha de suscripción del contrato	03 de mayo de 2024
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS COINGA LTDA.
Objeto	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43

	BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
Valor	$2.000.000.000 en pesos del mes 05 del año 2024
Plazo de ejecución	Hasta el 30 de noviembre de 2024
Fecha de inicio	23 de mayo de 2024
Poliza No	540-47 994000030213 Aseguradora Solidaria de Colombia 540-74-994000006386 Aseguradora Solidaria de Colombia.

3. EJECCUION Y SEGUIMIENTO DE OBRA

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Sede Santuario:

ITEM: 7.25 Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate; **10.05** Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos**; 10.07** Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento**; 10.31** Acometida 2#10+12t; **10.35** Suminsitro e instalación de breakers 1x20amp; **NP 3** Mantenimiento de fachada;

Sede Manuel Gaona:

ITEM: 1.01 Demolición de piso existente**; 1.12** Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen; **1.17** Demolición de mampostería; **1.30** Desmonte de divisiones de oficina abierta; **1.67** Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales; **4.01** Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales; **4.03** Aplicación de estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento; **5.01** Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 impermeabilizado; **5.03** Suministro e instalación de cerámica de calidad superior, para piso 60X60 cm; **5.11** Guardaescoba en cerámica de .08 m; **5.13** Suministro e instalación de guardaescoba en vinilo**; 5.14** Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinílico (mastico); **5.18** Suministro e instalación de cerámica de piso para baño tipo pizarra negra o similar; **7.08** Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o PVC plano; **7.12** Muro en dry wall doble cara de .12; **7.15** Reparación de grietas en fachada en piedra natural, con inyección de mortero con resina epoxi y arena de sílice, de endurecimiento rápido, incluye la limpieza de la grieta, y todos los materiales y herramientas para su buen funcionamiento; **7.19** Dintel en drywall reforzado con madera; **7.21** Suministro e instalación de cenefas en dry wall ancho hasta 0,60 m; **9.03** Suministro e instalación Tubería sanitaria PVC 2"; **9.24** Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3" a 2" metálicas**; 9.29** Acometida en PVC de 1/2"**; 9.33** Punto sanitario de desagüe de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios**; 9.42** Punto sanitario de desagüe de 2" hasta 3 ml , incluye accesorios**; 10.07** Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento; **INP 6** Suministro e instalación de piso vinílico;

3.2 FECHAS IMPORTANTES DEL CONTRATO

EVENTO	INICIAL	ACTUAL
Inicio Etapa de Construcción	8 de junio de 2024	12 de octubre de 2024
Fecha Revisión	15 de septiembre de 2024	15 de octubre de 2024

3.3 ALCANCE DE LA OBRA

	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL	AVANCE
Construcción			
Rehabilitación			
Mejoramiento	X	X	
Mantenimiento	X	MANTENIMIETO DE LA SEDE SANTUARIO Y MANUEL GAONA, CON BASE A LOS ITEMS ACORDADOS CON LA ENTIDAD	57%

3.4 OBRAS ESPECIALES: N/A

3.5 ASPECTOS FINANCIEROS – SITUACIÓN ACTUAL


Actualmente la inversión corresponde **al 73,59%** del presupuesto suministrado a la entidad e interventoría, para la ejecución de las actividades en la sede Santuario y, Manuel Gaona

TOTAL, COSTO DIRECTO A LA FECHA	**COP $ $ 1.187.391.540,17**

3.6 ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

3.6.1PROGRAMACION

Se ejecutan e implementa actividades, según la estimación y programación planteada para el desarrollo del proyecto, todo dentro de los parámetros y estándares óptimos para asi dar cumplimiento a cada uno de los hitos planteados.



3.7ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SEDE SANTUARIO

Se realizo la ejecución de los siguientes ítems, los cuales van acompañados del porcentaje de la ejecución a la fecha de presentación del informe.

7.25 Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate. Completamos el 100% de esta actividad con la instalación en la oficina de peritos.





10.05 Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos. Se realiza la instalación del gabinete metálico en Rack o servidores, dejándolo expuesto y cumpliendo con lo requerido.






10.07 Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento. Realizamos el suministro e instalación de los puntos de salida de interruptor doble estipulados en el diseño de iluminación de acuerdo a cada zona, cumplido con lo requerido y completando el 100% de esta actividad.





10.31 Acometida 2#10+12t



10.35 Suminsitro e instalación de breakers 1x20amp



NP 3 Mantenimiento de fachada. Continuamos con el manteamiento de la fachada en el tercer piso de la sede santuario, llevando a cabo las actividades de, emboquillada y Re emboquillada de juntas, lavado, extracción de la mitad de ladrillos en mal estado y suministro e instalación por ladrillo nuevos, lavado y aseo de obra, completando así un










SEDE MANUEL GAONA


1.02 Demolición de piso existente. Realizamos demolición del piso que estaba por debajo de la tierra negra en la jardinera ubicada en la escalera central del bloque A, completando el 100% de esta actividad.





1.12 Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen. Realizamos la demolición del cielo raso en el primer piso para poder llevar a cabo las conexiones de los nuevos puntos hidrosanitarios en las mejoras del segundo piso.





1.17 Demolición de mampostería. Realizamos la demolición de muro bajo de mampostería en jardinera escalera central bloque A, completando así el 100% de esta actividad.





1.67 Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales. Seguimos retirando escombros o material sobrante por desperdicio en las actividades de las mejoras.




4.01 Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales.




; **4.03** Aplicación de estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento; **5.01** Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 impermeabilizado.





5.01 Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 impermeabilizado. Realizamos la plantilla de piso en los baños de hombres y mujeres corrigiendo la pendiente para el desagüe hacía los nuevos punto de 3".





5.03 Suministro e instalación de cerámica de calidad superior, para piso 60X60 cm. En el caso de esta actividad hacemos la proyección para este corte, con el compromiso de completar el 100% de esta actividad para el 20 de octubre de 2024.



5.11 Guardaescoba en cerámica de .08 m. Realizamos instalación del guarda escobas de cerámica en los baños hombres y mujeres, proyectando para este corte el guarda escobas de la escalera central del bloque A y su Lobby con tal de completar el 100% de esta actividad para el 20 de octubre de 2024.





5.13 Suministro e instalación de guardaescoba en vinilo. Hacemos el suministro e instalación del guarda escobas de vinilo en los muros perimetrales y columnas de las zonas oriental y occidental del segundo piso. Llevando a cabo el 45% de esta actividad.






5.14. Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinílico (mastico). Realizamos esta actividad para mejorar la instalación del piso vinílico. Esta actividad cuenta con el 100% de su ejecución.




5.18 Suministro e instalación de cerámica de piso para baño tipo pizarra negra o similar. Hacemos la instalación de este piso en los baños hombres y mujeres, en la cual, completamos el 100% de la ejecución.





7.08 Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o PVC plano**.** Realizamos esta actividad en el cielo raso del primer piso del bloque A, además estamos adelantando la ejecución en el segundo piso de la mejora.









7.12 Muro en dry wall doble cara de .12. Se adelanta esta actividad, teniendo en cuenta que en la zona occidental estamos masillando las juntas, lijando y pintando; por otro lado en la zona oriental, continuamos con la estructura, instalación de frescasa, y tapado de la segunda cara, llevando a cabo el 81% con la proyección de terminar esta actividad al 100% para el









7.15 Reparación de grietas en fachada en piedra natural, con inyección de mortero con resina epoxi y arena de sílice, de endurecimiento rápido, incluye la limpieza de la grieta, y todos los materiales y herramientas para su buen funcionamiento.





7.19 Dintel en drywall reforzado con madera. Realizamos el refuerzo con madera en la zona del filo del muro hacía donde abre la puerta de vidrio, proyectando terminar esta actividad al 100% para el 20 de octubre de 2024.





7.21 Suministro e instalación de cenefas en dry wall ancho hasta 0,60 m. Realizamos esta actividad en las ventanas perimetrales de todo el segundo piso a modo de cortineros con el fin de salvar los diferentes niveles en cielo raso y para ocultar el sistema enrollable de las persianas.






9.03 Suministro e instalación Tubería sanitaria PVC 2". Realizamos esta acometida desde punto existente de 4" hasta el punto de la nueva cocineta en el segundo piso, completando el 100% de esta actividad.






9.24 Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3" a 2" metálicas.





9.29 Acometida en PVC de 1/2". Hicimos la conexión desde acometida hidráulica de 1" con el fin de llevar le punto hasta la cocineta en el segundo piso, completando el 100% de esta actividad.



9.33 Punto sanitario de desagüe de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios. Realizamos el cambio de los puntos de 3" existentes para mejorar su ubicación en el piso de los baños de hombres y mujeres, completando así el 100% de esta actividad.





9.42 Punto sanitario de desagüe de 2" hasta 3 ml , incluye accesorios. Realizamos el punto en la nueva cocineta conectándonos desde acometida de 4" existente, completando así el 100% de esta actividade.





10.07 Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.





INP 6 Suministro e instalación de piso vinílico. Realizamos el suministro e instalación del piso vinílico en todo el segundo piso de la mejora.



4. ASPECTOS AMBIENTALES

Los objetivos del Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA) son:
Lograr la conservación del entorno ambiental durante los trabajos de mantenimiento y adecuación de las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación; el cual incluye el cuidado y defensa de los recursos naturales existentes, evitando la afectación del ambiente.

Establecer un conjunto de medidas socio-ambientales específicas para mejorar y/o mantener la calidad ambiental del área intervenida, de tal forma que se eviten y/o mitiguen los impactos socio ambientales negativos y logren en el caso de los impactos socio ambiental positivo generar un mayor efecto ambiental.

Ver gestión completa en el documento adjunto entregado a la supervisión e interventoría

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

. La seguridad y salud en el trabajo se encarga se garantizar las condiciones seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas en áreas de trabajo, a través de las actividades de promoción y protección de la salud y de la identificación de peligros físico, mental y social de los colaboradores, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

. Las actividades de seguridad y salud en el trabajo se llevan a cabo por medio de charlas, capacitaciones, pausas activas, acompañamiento sst en áreas de trabajo, campañas que promuevan la salud y todo lo que se establece en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en pro a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

6.TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

Dichos temas son de resolución prioritaria.

7. AVANCES SEGÚN PROGRAMACION


ITEM	OBSERVACION	META	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE ACUMULADO
1.01 Demolición de piso existente		100%	M2	**100%**
1.12 Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen.		100%	ML	**100%**
1.17 Demolición de mampostería.		100%	UN	**100%**

1.67 Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales.		100%	M2	**100%**
1.12 Demolición de cielo raso en laminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyes		100%	M2	**100%**
5.01 Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 impermeabilizado.		100%	M2	**100%**
5.03 Suministro e instalación de cerámica de calidad superior, para piso 60X60 cm.		100%	M2	**100%**
5.11 Guardaescoba en cerámica de .08 m.		100%	ML	**100%**
5.13 Suministro e instalación de guardaescoba en vinilo.		100%	ML	**45%**
5.14 Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinílico (mastico).		100%	M2	**100%**
5.18 Suministro e instalación de cerámica de piso para baño tipo pizarra negra o similar.		100%	UN	**100%**
7.08 Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o PVC plano		100%	M2	**65%**
7.12 Muro en dry wall doble cara de .12.		100%	M2	**81%**

7.19 Dintel en drywall reforzado con madera.		100%	ML	**100%**
7.21 Suministro e instalación de cenefas en dry wall ancho hasta 0,60 m.		100%	ML	**90%**
7.25 Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate		100%	M2	**100%**
9.03 Suministro e instalación Tubería sanitaria PVC 2".		100%	ML	**100%**
9.24 Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3" a 2" metálicas.		100%	UND	**100%**
9.29 Acometida en PVC de 1/2".		100%	ML	**100%**
9.33 Punto sanitario de desagüe de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios.		100%	UND	**100%**

9.42 Punto sanitario de desagüe de 2" hasta 3 ml , incluye accesorios.		100%	UND	**100%**
10.05 Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos.		100%	UND	**100%**
10.07 Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.		100%	UND	**50%**
INP 3 MANTENIMIENTO DE FACHADA.		100%	M2	**40%**
INP 6 Suministro e Instalación Piso Vinilico.		100%	M2	**100%**

AVANCE SEGÚN PROGRAMACION:
Según la programación general el porcentaje de avance virtual **corresponde al 84%.**



AVANCE REAL:
Según las actividades ejecutadas encontramos que el avance físico y ejecutado corresponde al 84%

INVERSION ACTUAL
La fecha de inversión corresponde desde el inicio de actividades a la fecha (23 de mayo 2024 a 15 de septiembre 2024)

VALOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	PENDIENTE
COP $2.000.000.000	COP $ $ 1.491.839.690,74	COP $ 508.106.309.26

SEGUIMIENTO FINANCIERO

23/05/2024 A 19/06/24	**VALOR ACTA #1**	**61,658,952.29**
20/06/2024 A 14/07/24	**VALOR ACTA #2**	**195,955,755.39**
15/07/24 A 15/08/24	**VALOR ACTA #3**	**426,368,348.38**
15/08/24 A 15/09/24	**VALOR ACTA #4**	**457,520,401.84**
15/09/24 A 15/10/24	**VALOR ACTA #5**	**$ 350.336.236,24**

MONITOREO DEL SUPERVISOR DE INTERVENTORIA OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR A OBSERVACIONES DEJADAS EN LOS INFORMES DE INTERVENTORIA

23765

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A005023-032-2024** **Generado el: 2024-10-04**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2024-10-04 10:44:23

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): JUAN CARLOS SIERRA **NO DE IDENTIFICACION:** 1005713726 **CONDUCTOR:** JUAN CARLOS SIERRA **NO DE IDENTIFICACION:** 1005713726 **PLACA VEHICULO:** OKL090 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**COINGA LTDA **NIT:** 800154507 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** FISCALIA GENERAL **DIRECCION:** CRA 30 #18-33 **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones: VALE 13844	Heterogéneo	11 (m3) aproximadamente- 14.08 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

8. INFORME SST

INFORME SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 18ª# 69B-15 SANTUARIO – BOGOTÁ CUNDINAMARCA

La seguridad y salud en el trabajo es aquella disciplina que se encarga de la prevención, lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores, tiene por objeto la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo.

DEFINICIONES

Peligro: es una fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño en la personas, equipos, procesos y ambientes.

Riesgo: es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, es decir, de que ocurra un evento o una situación peligrosa.

NOTA: *El primer paso para intervenir en los posibles peligros es identificarlos y definirlos claramente, para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengas un impacto significativo.*

Al intervenir en el peligro es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar en cuidado de los trabajadores.

Para mitigar el riesgo existen elementos como equipos, aparatos o dispositivos en especial proyectados y fabricados especialmente para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Incidente de trabajo: es un suceso que ocurre en el curso del trabajo o en relación con este con potencial de ser un accidente, en el hay personas involucradas sin que sufra lesiones, daños a la propiedad o perdida en los procesos.

Accidente de trabajo: es todo suceso repentino por causa o provocación del trabajo que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o la muerte.

También es accidente de trabajo aquel que se produce por órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad e incluso fuera del lugar o de las horas de trabajo de igual manera que se produzca un accidente de trabajo durante el traslado de trabajo desde su residencia a los lugares de trabajo, esta consideración se da siempre y cuando el transporte sea suministrado por el empleador.

Enfermedad laboral: es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.

Condiciones de trabajo: son aquellas generadas por algún elemento presente en el entorno de trabajo como equipos y herramientas en mal estado, falta de orden y limpieza, iluminación deficiente, señalización deficiente entre otras. Las acciones o practicas incorrectas ejecutadas por el trabajador pueden ocasionar un accidente estas pueden ser, no usar los elementos de protección personal (EPP), o utilizarlos de forma inadecuada, manipular un equipo para el cual no ha sido capacitado o realizar una acción sin la autorización de ejecución.

Estilos de vida saludable: los estilos de vida saludable que hacen referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas, para mantener su cuerpo y mente de una manera adecuada.


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024

- **INFORME SEDE SANTUARIO**

En la sede Santuario ubicada en la Calle 18ª #69B-15 se realizan las actividades de lavado de fachada, Instalación de salidas de iluminación e interruptores y Instalación de cielo Razo faltante.

Se visita la sede 2 veces por semana para realizar acompañamiento SST y todo el debido proceso en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo

- **EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES**





Instalación de interruptores y sondeo



Instalación de cielo razo





Lavado de fachadas

De acuerdo con la ejecución de las actividades se les hace énfasis a los trabajadores la importancia de promover y aplicar las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La importancia del uso de los elementos de protección personal.

Para mantener y conservar la salud de los trabajadores se le realizan charlas y pausas activdas, sacando a los colaboradores de su zona de confot

- **CONTROLES PARA LOS PELIGROS Y RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL PROYECTO SANTUARIO, EVITANDO ENFERMEDADES LABORALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO.**

  1. Importancia del uso de los elementos de protección personal
  2. Autocuidado
  3. Buen comportamiento en áreas de trabajo.

- **CONCLUSIÓN**

Los trabajadores que se encuentran realizando las actividades mencionadas, no se encuentran expuestos a actividades de alto riesgo.

La ejecución de las actividades se está llevando a cabo con herramientas manuales que no general un riesgo en la salud del trabajador, sin embargo, no dejamos de aplicar las normas de la Seguridad y Salud en el trabajo.

Durante el tiempo laborado no se presentaron incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en sede Santuario.

- **RECOMENDACIONES**

1. Seguir realizando acompañamiento en actividades de trabajo
2. Pausas activas
3. Entrega y uso adecuado de EPP

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 33 # 18-33 MANUEL GAONA– BOGOTÁ CUNDINAMARCA

- **INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEDE MANUEL GAONA**

La seguridad y salud en el trabajo es aquella disciplina que se encarga de la prevención y lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores, tiene por objeto la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo.

- **DEFINICIONES**

Peligro: es una fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño en la personas, equipos, procesos y ambientes.

Riesgo: es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, es decir, de que ocurra un evento o una situación peligrosa.

NOTA: *El primer paso para intervenir en los posibles peligros es identificarlos y definirlos claramente, para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengas un impacto significativo.*

Al intervenir en el peligro es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar en cuidado de los trabajadores.

Para mitigar el riesgo existen elementos como equipos, aparatos o dispositivos en especial proyectados y fabricados especialmente para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Incidente de trabajo: es un suceso que ocurre en el curso del trabajo o en relación con este con potencial de ser un accidente, en el hay personas involucradas sin que sufra lesiones, daños a la propiedad o perdida en los procesos.

Accidente de trabajo: es todo suceso repentino por causa o provocación del trabajo que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o la muerte.

También es accidente de trabajo aquel que se produce por órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad e incluso fuera del lugar o de las horas de trabajo de igual manera que se produzca un accidente de trabajo durante el traslado de trabajo desde su residencia a los lugares de trabajo, esta consideración se da siempre y cuando el transporte sea suministrado por el empleador.

Enfermedad laboral: es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.

Condiciones de trabajo: son aquellas generadas por algún elemento presente en el entorno de trabajo como equipos y herramientas en mal estado, falta de orden y limpieza, iluminación deficiente, señalización deficiente entre otras. Las acciones o practicas incorrectas ejecutadas por el trabajador pueden ocasionar un accidente estas pueden ser, no usar los elementos de protección personal (EPP), o utilizarlos de forma inadecuada, manipular un equipo para el cual no ha sido capacitado o realizar una acción sin la autorización de ejecución.

Estilos de vida saludable: los estilos de vida saludable que hacen referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas, para mantener su cuerpo y mente de una manera adecuada.

ACTIVIDADES SEDE MANUEL GAONA

En la sede Manuel Gaona de la Carrera 33 #18-33 Se realizan las actividades de armado de muros en Drywall e instalación de acometidas e interruptores.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES SEDE MANUEL





Se realiza actividad de instalación muros en Drywall con taladro inalámbrico a el cual se le realiza la inspección preoperacional, y el trabajador cuenta con los elementos de protección personal adecuados para la actividad









Instalación de acometidas e interruptores con herramienta manual, el trabajador cuenta con los elementos de protección adecuados para la actividad.

La sede Manuel Gaona cuenta con un grupo de trabajo el cual requiere del mayor acompañamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE LA JORNADA LABORAL

- Inducción a los trabajadores nuevos
- Énfasis diario en la importancia del uso de lo Elementos de protección personal
- Marcación de casco e importancia
- Pausas Activas
- Señalización





Inducción de ingreso a obra y entre de EPP a los trabajadores nuevos en el proyecto Manuel Gaona.





Se realiza entrega de EPP a los trabajadores, y a los trabajadores que se encargan de la instalación de fres casa el traje Tyvec con el fin de evitar picazón en el cuerpo y gripas por la polución de pelusas del material del fres casa.







Se realiza entrega de EPP a los trabajadores, y a los trabajadores que se encargan de la instalación de fres casa el traje Tyvec con el fin de evitar picazón en el cuerpo y gripas por la polución de pelusas del material del fres casa.





Se realiza inspección de herramientas.









Se realiza instalación de puntos ecológicos en obra.





Se realiza nuevamente la marcación de cascos.





Se realiza aseo en obra dejando las instalaciones en completo orden y limpieza.





Puntos de hidratación en obra.





Charlas y pausas activas.





Simulacro Nacional sede Manuel Gaona el día 02/10/2024.

• CONTROLES PARA LOS PELIGROS Y RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL PROYECTO MANUEL GAONA, EVITANDO ENFERMEDADES LABORALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO.

1. Inducción y retroalimentación en medio de las charlas SST sobre Incidentes, Accidentes y enfermedades laborales.
2. Prevención de incidentes
3. Buen comportamiento en áreas de trabajo
4. Uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)
5. Buen uso de las herramientas eléctricas y manuales
6. Pausas activas
7. Señalizar y demarcar áreas
8. Acompañamiento SST en áreas de trabajo

NO SE PRESENTAN INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES EN EL MES DE JULIO EN LA SEDE MANUEL GAONA.

- **CONCLUSIÓN**

Por lo establecido en el informe se concluye que, se lleva un mes de Septiembre en completo orden en areas de trabajo, se evidencia que los trabajadores en su mayoria acatan las normas de Seguridad y Salud en el trabajo, sin embarjo se seguira realizando y aplicando las nrmas se Seguridad y el respectivo acompañamiento SST.

Para la prevención de incidente, accidentes y enfermedades se realiza los controles como:


1. Delimitación en rutas de acceso evitando el ingreso de personal externo a la obra
2. Charlas de seguridad
3. Precaucion en transito en obra por parte de todos los trabajadores, aqruitectos entre otros
4. Acompañamiento SST.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a todo el personal del proyecto Manuel Gaona, continuar con el orden en que se ha efectuado la obra, realizar frecuentememte aseo antes durante y depues de las jornadas laborales.

ANEXOS

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007 · Versión: 001 · Fecha: 02/01/2023 · Página: 1 de 1

VALIDO DESDE: DIA 12 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 7:00am — VALIDO HASTA: DIA 14 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 5:30pm

PROYECTO: Manuel Gaona

SITIO O LUGAR: Piso 2

ALTURA APROXIMADA:


EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Trabajadores, SST.

TRABAJO A REALIZAR: Instalación Estructura Metálica para cielo raso y Aplicación de Estuco, Lijado.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Pistola

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CRITICIDAD DEL RIESGO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
1	Reparación de área de trabajo		Mecanico FISICO Locativo	Golpes Atrapamiento Cansancio Tropezon, Golpes.	Mover piezas o equipos con precaución, uso de elementos de Protección Personal, orden y aseo en sitios de trabajo. y sitios de Acceso.	Trabajador. SST
2	Preparación de herramientas materiales y equipos		Mecanico Fisico Locativo	Golpes, Contactos Cansancio Tropiezos	Manipular herramientas con precaución, chequeo, uso de elementos de Protección Personal Orden y aseo en areas de trabajo.	Trabajad.. SST
3	Aplicación de Estuco		FISICO QUIMICO	Cansancio, fatiga Enfermedades Pulmonares.	Pausas activas, Hidratación Uso de elementos de Protección Personal	Trabajad.. SST.

Página 1



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO


Código: SST-FOR-007 · Versión: 001 · Fecha: 02/01/2023 · Página: 1 de 1

VALIDO DESDE: DIA 12 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 7:00am — VALIDO HASTA: DIA 14 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 5:30pm

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CRITICIDAD DEL RIESGO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
4	Aplicación de Pintura en muros		Quimico Fisico Biomecanico	Irritacion de ojos y nariz, Piel estres, cansancio agotamiento fatiga	Uso adecuado de elementos de Protección Personal pausas activas, Hidratación optar por posturas adecuadas.	Trabajad. SST
5	Lijado de Paredes		Quimico Fisico Biomecanico	Irritacion de ojos, nariz y piel cansancio, agotamiento	Uso adecuado de elementos de Protección Personal Hidratación, pausas activas.	Trabajador SST
6	Orden y aseo.		Biologico locativo.	Bacterias caidas, golpes, lesiones.	Uso de elementos de Protección Personal Orden y aseo en areas de trabajo y sitios de Acceso.	Trabajador SST
7						

Página 2

Coinga Ltda.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023


VALIDO DESDE: DIA 12 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 7:30AM — VALIDO HASTA: DIA 14 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 5:30

DIFUNDIDO A (TRABAJADORES):

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Gustavo Castillo	88156125	Gustavo	Gustavo	Gustavo	Gustavo	Gustavo		
2	Nelson Vasquez	1070814	/		/	Nelson	Nelson		
3	Andres Morcero	1791002323	/	/	/				
4	Leonardo Daza	1012999786	/	/	/	Leonardo	Leonardo		
5	Henry Vargas	80252190	/	/	/	Henry	Henry		
6	Jason Efren Ramirez	1098680915	/	/	/				
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

OBSERVACIONES:

Página 5



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO


Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023
Página: 1 de 1

VALIDO DESDE: DIA 16 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 7:30AM — VALIDO HASTA: DIA 20 / MES 09 / 2024 / 5:30PM

PROYECTO: Manuel Cobaria
SITIO O LUGAR: Piso #2 Bloque A
ALTURA APROXIMADA: Nivel del Piso
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Muros — Tablero triplex.
TRABAJO A REALIZAR: Instalación de Estructura en aluminio para muros en Drywall
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Taladro inalambrico.

PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CONTROL DEL PELIGRO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
1 Ingreso a obra Charla de Seguridad		Condición de Seguridad (Locativo) Biologico (virus)	Tropiezos caidas golpes enfermedad General	Buen orden y aseo, Informar cualquier Condición o estado de salud.	Trabajador SST
2 Alistamiento de material y herramienta Inspección de herramienta		Condición de Seguridad (Locativo) Biomecanico (esfuerzo, levantamiento de cargas)	golpes Contusiones Fracturas Osteomusculares	Orden y aseo, Buena manipulación de herramientas, Herramientas en buen estado.	Trabajador
3 Instalación de Estructura para Muro liso y muros.		Biomecanico (movimiento repetitivo) posturas Quimico (material particulado) Fisico (ruido)	Trastornos Osteomusculares Perdida respiratoria.	Optar Buenas posturas. pausas activas. Uso de EPP.	Trabajador SST.

Página 1




ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023

VALIDO DESDE: DIA 16 MES 09 AÑO 2024 HORA 7:30AM VALIDO HASTA: DIA 20 MES 09 AÑO 2024 HORA 5:30pm

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CODIGO DEL RIESGO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
8	Pasos activos Finalizar actividad		Biomecanico (mal manejo postural) Locativo (condiciones...)	Golpes musculares Golpes Tropezos	Realizar movimientos Ciudadosamente Mantener lugar de trabajo organizado.	SST Trabajador
9	Orden y aseo.		Fisico. Condición de Seguridad	TCS, Golpes Golpes Tropezos Locativos	Uso de EPP. Mantener Sitio de Trabajo organizado	SST Trabajador
10						
11						

Página 3



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023

VALIDO DESDE: DIA 16 MES 09 AÑO 2024 HORA 5:30 VALIDO HASTA: DIA 20 MES 09 AÑO 2024 HORA 5:30


DIFUNDIDO A (TRABAJADORES):

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	NELSON Velasquez	1651081C	NELSON	NELSON	NELSON	NELSON	NELSON		
2	GUSTAVO CASTILLO	7886125	Gustavo	Gustavo	Gustavo	Gustavo	Gustavo		
3	JUAN Lagunero paz	1073693265	Lagunero	Lagunero	Lagunero	Lagunero	Lagunero		
4	ANDRES MORENO	1CK110023							
5	Henry Vargas	80252980	Henry V.	Henry V.	Henry V.	Henry V.	Henry V.		
6	Jeison Efren Ramirez	1044869015							
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

OBSERVACIONES:

Página 5

Coinga Ltda.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024




ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023 | Página: 1 de 1

	DIA	MES	AÑO	HORA		DIA	MES	AÑO	HORA
	23	09	2024	7:00am		27	09	2024	5:30pm
VALIDO DESDE:	23	09	2024	7:00am	VALIDO HASTA:	27	09	2024	5:30pm

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CODIGO DEL PELIGRO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
4	Ingreso a obra charla de Seguridad	?	Condición de Seguridad (Locativo) Biologico (virus)	Golpes Tropiezos Lesiones Gripa Enfermedad General	Buenas practicas de orden y aseo charla de Seguridad, Inspeccion Realizar estricto de Salud.	Trabajador. SST.
5	Alistamiento material	?	Condición de Seguridad (Locativo) Biomecanico (esfuerzo) Psicosocial (Estres)	Golpes Contusiones Fracturas Lesiones Musculo esqueleticos.	Buenas practicas de orden y aseo, realizar pausas activas, Inspeccion Realizar de Salud.	Trabajador encargado.
6	Alistamiento herramientas e Inspección	?	Biomecanico (esfuerzo) Posturas Prolongadas Mecanico (partes de Herramienta)	Golpes Contusiones Fracturas Heridas.	Buenas practicas de orden y aseo almacenamiento adecuadamente la herramienta, pausas activas uso obligatorio de EPP.	Trabajador Encargado.
7	Instalacion material para mejoras en Drywall y cielo raso.	?	Biomecanico (esfuerzo) Postura Prolongada Fisico (ruido)	Contusiones Golpes Sordera. aproximadamente del ciclo.	Buenas practicas, pausas activas uso obligatorio de EPP.	Trabajador. SST.

Página 2



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO


Código: SST-FOR-007 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023

	DIA	MES	AÑO	HORA		DIA	MES	AÑO	HORA
VALIDO DESDE:	23	09	2024	7:00AM	VALIDO HASTA:	29	09	2024	5:00pm

	PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CODIGO DEL PELIGRO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
8	Finalizar Actividad	?	Condicion de Seguridad Biomecanico.	Tropiezos lesiones Musculo esqueleticos (dolor en piernas)	Buenas practicas de orden y aseo durante la jornada laboral Pausas activas, orden en herramienta.	Trabajador.
9	Orden y aseo.	?	condicion de Seguridad	Resbalones Golpes Tropezones lesiones	Orden y aseo.	Trabajador.
10						
11						

Página 3

Coinga Ltda.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023


VALIDO DESDE: DIA 23 / MES 04 / AÑO 2024 / HORA 7:00 — VALIDO HASTA: DIA 27 / MES 04 / AÑO 2024 / HORA 5:30pm

DIFUNDIDO A (TRABAJADORES):

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	Anderson Grueso	16.570.814	Anderson	Anderson	Anderson	Anderson	Anderson		
3	Sandos Mejia	3158997				Sandra	Sandra		
4	Yeison Ramirez	1049640413							
5	Henry Vargas	80732140	Henry V.	Henry V.	Henry V.	Henry V.	Henry V.		
6	Andres Moreno	79410073							
7	Gustavo Castro	3886125	Gustavo	Gustavo	Gustavo				
8	Julio Ocampo	80841867							
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

OBSERVACIONES:

Página 5



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023
Página: 1 de 1

VALIDO DESDE: DIA 30 / MES 04 / AÑO 2024 / HORA 6:30PM — VALIDO HASTA: DIA 28 / MES 04 / AÑO 2024 / HORA 5:30PM

PROYECTO: Manuel Gabriel Bloque 1A Piso 2 — ALTURA APROXIMADA: Sobre el Piso 1,10


SITIO O LUGAR: Bloque 1A Piso 1 2 — EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Andamio, Oficial, concreto.

TRABAJO A REALIZAR: Instalacion de estructura para cielo raso y muros Drywall

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Taladro Inalambrico

PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CONSECUTIVO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
1 Ingreso al Obra, Charla 5 min Inspeccion EPP.	P4	(Locativo (Condiciones deficientes de orden y aseo)	-Caidas -golpeados -Tropezos	Orden y aseo al finalizar Jornada Uso de Topoloberas.	Trabajador SST.
	P16	Biologico (virus)	-Gripes -molestia general		
2 Alistamiento Motocicles y Herramientas Inspección herramienta	P12	Mecanico (Herramientas Cortantes)	Machucones Cortadas.	Adecuadado en manipulacion herramientas Uso de Guantes pausas activas y optar buenas posturas al momento de realizar actividades que necesiten una misma postura.	Trabajador.
	P14	Biomecanico (Posturas Prolongadas)	Dolor de espalda lumbago.		
3 Instalacion de Estructura para muro y cielo raso	P12	Mecanico (Contacto con herramienta)	Cortadas atrapamiento	Buena manipulacion de Herramientas Adecuado	Trabajador.
	P4	(Locativo (Orden y aseo)	caidas, golpes tobillos lumbago.	Orden y aseo.	
	P14	Biomecanico (Posturas)			

Página 1




ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023 | Página: 1 de 1

VALIDO DESDE: 28 / 09 / 2024 / 6:30PM — VALIDO HASTA: 28 / 09 / 2024 / 5:30PM

PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CONSECUTIVO CONTROLES	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
Pausas activas	#2	Biomecanico (mal movimiento	Dolor de espalda	Realizar pausas activas con movimientos ciclicos.	SST
Falta de orden y aseo	#4	Locativo (orden y aseo.	Golpes lesiones Tropezones Caidas	Orden y aseo en todas durante la jornada laboral	Todos
Orden y aseo.	#4	Locativo (Orden y aseo).	Resbalones Tropezones	Mantener Jornada orden y aseo.	Todos

Página 2



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023

VALIDO DESDE: 28 / 09 / 2024 / 6:30PM — VALIDO HASTA: 28 / 09 / 2024 / 5:30PM

RIESGOS Y PELIGROS PRESENTES EN LA ACTIVIDAD

RIESGO / PELIGRO	CODIGO	RIESGO / PELIGRO	CODIGO	RIESGO / PELIGRO	CODIGO
Físicos: Ruido (de impacto, intermitente, continuo), Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), Vibración (cuerpo entero, segmentaria), Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas).	P1	Espacios Confinados	P7	Psicosociales: Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, manejo de cambios), Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor), Características del grupo social de trabajo(relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo), Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc), Interface persona tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización, Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotacion, horas extras, descanso)	P13
Biomecanicos: Posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacionales, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas	P2	Trabajo en alturas	P8		
Electricos: Alta y baja tensión, estática.	P3	Público: Robos, atracos, asaltos, secuestros, de orden público, etc	P9		
Locativos: Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (caidas de objetos).	P4	Accidentes de Tránsito	P10		
Tecnológicos: Explosión, fuga, derrame, incendio.	P5	Fenomenos Naturales: Precipitaciones, Derrumbes, Sequias, Terremotos, Sismo, Vendaval.	P11	Biológicos: Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos	P14
Químicos: Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, Líquidos (nieblas y rocíos), Gases y vapores, Humos metálicos, no metálicos, Material particulado.	P6	Mecánicos: Contacto elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.	P12		

SECUENCIA PLAN DE RESCATE BÁSICO

PASO 1	Asistencia Uso de Guantes
PASO 2	Botiquin Primeros Aux.
PASO 3	Llamar Emergencias
PASO 4	
PASO 5	
PASO 6	
PASO 7	
PASO 8	
PASO 9	
PASO 10	
PASO 11	

SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN QUE SE DEBEN UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD


SEÑALE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ADICIONALES

REQUIERE PERMISO DE TRABAJO: SI | NO | CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Heimi Diaz Silva	1016084101	SST.	
Andres Moreno.	79110073	Maestro	

Página 4



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023


VALIDO DESDE: 30 / 09 / 2024 6:32pm VALIDO HASTA: 28 / 09 / 2024 5:32pm

DIFUNDIDO A (TRABAJADORES):

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Jose Melo	3158997							
2	Julio Ocampo	80381362							
3	Yeis Leonardo Silva	1022999976							
4	Deiman Ramirez	1082868915							
5	Gustavo C	79986125							
6	Andres Montes	1090400223							
7	Henry Vargas	80252940							
8	Nelson Goyeso	1.076.818.819							

OBSERVACIONES:

Página 5



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023
Página: 1 de 1


VALIDO DESDE: 07 / 10 / 2024 6:30pm VALIDO HASTA: 12 / 10 / 2024 5:30am

PROYECTO: Manuel Gaona
SITIO O LUGAR: Piso 12 Bloque A
TRABAJO A REALIZAR: Estructura para Muros en Drywall
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Taladro Inalambrico

ALTURA APROXIMADA: A nivel del Piso.
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Maestro, oficial, Ayudante

PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CODIGO DEL RIESGO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
1 Ingreso a obra. Charla 5 min Inspección EPP.	P4	Locativo. (condiciones inseguras)	.caidas .lesiones .hundimiento	orden y aseo durante la jornada y finalizando jornada laboral	Trabajador SST.
	P14	Biologico (virus)	.Gripas .malestar general	.uso de Tapabocas.	
2 Alistamiento de material y herramientas a usar.	P12	mecanico (contacto herramienta)	punchiones cortadas	.Adecuedado al manipular herramientas .uso de guantes .posturas activas y optar buenas posturas	Trabajador.
	P	Biomecanico posturas Prolongadas	Dolor de espalda .lumbago		
3 Instalación de Estructura para muros en Drywall	P12	mecanico (contacto con herramienta)	Cortadas atrapamiento	Buena Manipulación de herramientas	Trabajador.
	P4	Locativo (Caida. diferente nivel)	caidas, golpes lesiones lumbago.	orden y aseo.	
	P14	Biomecanico.			

Página 1




ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007 | Versión: 001 | Fecha: 03/01/2023 | Página: 1 de 1

VALIDO DESDE: 07 / 10 / 2024 6:30pm VALIDO HASTA: 12 / 10 / 2024 5:30PM

PASOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR (Procedimiento)	CÓDIGO DEL PELIGRO	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLES
4 Finalizar actividades		Biomecanico (malas posturas)	dolor de espalda Lumbar.	Realizar Movimientos con precaucion cubrir buenas posturas, no cargar mucho Peso. Pausas activas.	Trabajadores
5 Orden y aseo.		(COCHINO Orden y aseo	Resbalones Tropezos golpes.	mantener areas de trabajo y vias de acceso Organizadas.	Trabajadores.
6					
7					

Página 2



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: SST-FOR-007 | Versión: 001 | Fecha: 03/01/2023

VALIDO DESDE: 07 / 10 / 2024 6:30pm VALIDO HASTA: 12 / 10 / 2024 5:30pm

RIESGOS Y PELIGROS PRESENTES EN LA ACTIVIDAD

RIESGO / PELIGRO	CODIGO	RIESGO / PELIGRO	CODIGO	RIESGO / PELIGRO	CODIGO
Físicos: Ruido (de impacto, intermitente, continuo), Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), Vibración (cuerpo entero, segmentado), Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas).	P1	Espacios Confinados	P7	Psicosociales: (gestion organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, manejo de cambios), Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cuantitativas y suantitativas de la labor), Características del grupo social de trabajo(relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo), Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc), Interfase persona tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomia y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización, Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)	P13
Biomecanicos: Posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacionales, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulacion manual de cargas	P2	Trabajo en alturas	P8		
Electricos: Alta y baja tensión, estática.	P3	Publico: Robos, atracos, asaltos, alentados, de orden público, etc	P9		
Locativos: Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caidas de objeto).	P4	Accidentes de Tránsito	P10		
Tecnológicos: Explosión, fuct, derrame, incendio.	P5	Fenómenos Naturales: Precipitaciones, Derrumbes, Sequias, Terremotos, Sismo, Vendaval.	P11	Biológicos: Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parasitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos	P14
Químicos: Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras. Líquidos (nieblas y neblas), Gases y vapores. Humos metálicos, no metálicos, Material particulado.	P6	Mecanicos: Contacto elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.	P12		

SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN QUE SE DEBEN UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD

SEÑALE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ADICIONALES

REQUIERE PERMISO DE TRABAJO: SI NO CUAL:


SECUENCIA PLAN DE RESCATE BÁSICO

PASO 1	Trasladar lugar de los hechos
PASO 2	brindar primeros auxilios.
PASO 3	llamar emergencia, Sios necesario.
PASO 4	
PASO 5	
PASO 6	
PASO 7	
PASO 8	
PASO 9	
PASO 10	
PASO 11	

EQUIPO QUE ELABORA EL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)


NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Hebert Rimelci Diaz Silva	79162905	SST	
Nestor Moreno	79910023	Apoyo	


Página 4



INSPECCIÓN HERRAMIENTA MANUAL Y ELECTRICA


PREOPERACIONAL TALADRO





INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADROS


Código: SST-FOR-014
Versión:001
Fecha:02/01/2023
Pagina: 1 de 1



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADROS

Código: SST-FOR-014
Versión:001
Fecha:02/01/2023
Pagina: 1 de 1

Coinga Ltda.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADROS

Código: SST-FOR-014
Versión:001
Fecha:02/01/2023
Pagina: 1 de 1

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación: Piso #2 Cocina | Marca: MAKITA | Modelo: | Último mantenimiento: NUEVO | Número de equipo: #1

VALIDO DESDE: 09 / 10 / 2024 / 6:30 AM | VALIDO HASTA: 12 / 10 / 2024 / 5:30

FIRMA OPERADORES

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ANDRES MORENO	79910213	ENCARGADO							
HAMID RAMIREZ	80752180	AY				Hamid	Hamid		
NELSON OLAYA	1619107 10	AY				Nelson	Nelson		

IMAGEN: Pulidor | Rotomartillo | Combinado

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS (Marcar con una X cuando se requieran)

Protección de cabeza | Protección auditiva | Protección respiratoria | Protección de manos | Protección pies | Protección corporal | Elementos de Reemplazo

CONVENCIONES: C = CUMPLE | NC = NO CUMPLE | NA = NO APLICA

INSPECCIÓN


ITEM	ESTANDAR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Conexiones eléctricas	Cable de alimentación completo / extensiones encauchetadas (tengan y tienen un buen estado)	C	NA	NA				
Interruptor de encendido y apagado	Sin daños y su funcionamiento es correcto	C	C	C				
Portaladrones	Sin fisuras, desgastes excesivos, funcionamiento correcto	C	C	C				
Llaves de apriete (mandriles)	Sin daños, desgastes excesivos, funcionamiento correcto	C	C	C				
Mango de protección	Sin daños y en buen estado	C	C	C				
Cuerpo del equipo	Carcasa completa y sin roturas/ sin fisuras/ ajustada	C	C	C				
Botón de bloqueo	Se puede presionar y no se atasca/ sin daños/ en buen estado	C	C	C				
Tuerca de bloqueo	Sin roturas y su funcionamiento es correcto	C	C	C				
Gancho de goma flexible	Existe / Sin roturas / sin desgaste excesivo	C	C	C				
Empuñadura del taladro	Existe la llave de ajustar/ Sin roturas / sin desgaste excesivo	C	C	C				
Interruptor de gatillo	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ su funcionar	C	C	C				
Botón de encendido permanente	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ su funcionar	C	C	C				
Chuzos de corte	Sin fisuras/ en agarraje/ sin roturas/ este bien ajustado/ al portaladros	C	C	C				
Generales del equipo	Sobrecarga el equipo/ los discos son adecuados respecto al lugar a perforar y al tamaño del equipo/ se sobrecalienta el equipo	C	C	C				
Generales del equipo	El equipo se encuentra almacenado en un lugar adecuado	C	C	C				
Generales del equipo	El equipo es operado por una persona con experiencia	C	C	C				

NOMBRE Y APELLIDO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
INSPECTOR SST 1	Hamid Ramirez Olaya	Hamid	Hamid				
INSPECTOR SST 2							
ENCARGADO 1	Profesional	Ayudante	Ayudante				
ENCARGADO 2							

Observaciones:

Nota 1: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado. 2. Tener siempre presente el concepto técnico/mecánico

PREOPERACIONAL PULIDORA



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA ELÉCTRICA

Código: SST-FOR-013
Versión: 001
Fecha:02/01/2023
Página: 1 de 1

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación: Piso #2 Marcel Cocina | Marca: MAKITA | Tipo de Pulidora: ROTATORIA (O CIRCULAR) / DE DOBLE ACCIÓN (U ORBITAL) | Modelo: | Último mantenimiento: NUEVO | Número de equipo: #1

VALIDO DESDE: 12 / 09 / 2024 / 9:30 | VALIDO HASTA: 19 / 09 / 2024 / 5:30pm

FIRMA OPERADORES

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HAMID RAMIREZ	80752180	OF				Hamid	Hamid		
NELSON OLAYA	1619107 10	AY				Nelson	Nelson		
ANDRES MORENO	79910213	ENCARGADO							

IMAGEN: Pulidora Eléctrica

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS (Marcar con una X cuando se requieran)

Protección de cabeza | Protección auditiva | Protección respiratoria | Protección de manos | Protección pies | Protección corporal | Elementos de Reemplazo

CONVENCIONES: C = CUMPLE | NC = NO CUMPLE | NA = NO APLICA


INSPECCIÓN

ITEM	ESTANDAR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Conexiones eléctricas	Cable de alimentación completo / extensiones encauchetadas (tengan y tienen un buen estado)	C	C	C				
Interruptor de encendido y apagado	Sin roturas y su funcionamiento es correcto	C	C	C				
Portaladrones	Sin fisuras, desgastes excesivos, funcionamiento correcto	C	C	C				
Mango de protección	Sin roturas/ contaminación con sustancias químicas/ agarre correcto a la máquina/ en buen estado	C	C	C				
Cuerpo del equipo	Carcasa completa/ sin roturas/ sin fisuras/ ajustada	C	C	C				
Botón de bloqueo	Se puede presionar en el equipo/ sin fisuras/ en material es funcional	C	C	C				
Tuerca de bloqueo	Sin roturas y su funcionamiento es correcto	C	C	C				
Gancho de goma flexible	Existe / Sin roturas / sin desgaste excesivo	C	C	C				
Empuñadura del disco	Existe la llave de ajustar/ Sin roturas / sin desgaste excesivo	C	C	C				
Interruptor de gatillo	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ su funcionar	C	C	C				
Botón de encendido permanente	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ su funcionar	C	C	C				
Discos de corte	Sin fisuras/ en agarraje/ sin roturas/ este bien ajustado/ al portadiscos	C	C	C				
Generales del equipo	Sobrecarga el equipo/ los discos son adecuados respecto al lugar a perforar y al tamaño del equipo/ se sobrecalienta el equipo	C	C	C				
Generales del equipo	El equipo se encuentra almacenado en un lugar adecuado	C	C	C				
Generales del equipo	El equipo es operado por una persona con experiencia	C	C	C				

NOMBRE Y APELLIDO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
INSPECTOR SST 1	Hamid Ramirez Olaya	7	7	7	Hamid	Hamid	
INSPECTOR SST 2							
ENCARGADO 1	ANDRES MORENO						
ENCARGADO 2							

Observaciones:

Nota 1: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado. 2. Tener siempre presente el concepto técnico/mecánico



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA ELÉCTRICA

Código: SST-FOR-013 · Versión: 001 · Fecha: 02/01/2023 · Página: 1 de 1

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación: Piso 2 Manuel Govea · Marca: Mucho · Modelo: / · Número de equipo: #1

Tipo de Pulidora: ROTATORIA (O CIRCULAR) / DE DOBLE ACCIÓN (V ORBITAL) · Último mantenimiento:

VALIDO DESDE: DIA 23 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 7:30am · VALIDO HASTA: DIA 27 / MES 01 / AÑO 2024 / HORA 3:30pm

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA OPERADORES LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1. Henry Luigui	80252190	OF	Henry	Henry	Henry	Henry	Henry		
2. Nelson Gueso	16510810	Ayudante	NELSON	NELSON	NELSON	NELSON	NELSON		
3. Andres Moreno	2261007 3	Maestro	ANDRES	ANDRES	ANDRES	ANDRES	ANDRES		
4. Leonardo Noreña	1072699365	OF.	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO		

IMAGEN: Pulidora Eléctrica

ELEMENTOS DE PROTECCION REQUERIDOS (Marque con una X sobre el elemento): Protección en cabeza · Protección auditiva y facial · Protección auditiva · Protección respiratoria · Protección en manos · Protección pies · Protección corporal · Elementos de emergencia

CONVENCIONES: CUMPLE C · NO CUMPLE NC · NO APLICA NA


INSPECCIÓN

ITEM	ESTANDAR	LUNES C	LUNES NC	LUNES NA	MARTES C	MARTES NC	MARTES NA	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES NA	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES NA	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES NA	SABADO C	SABADO NC	SABADO NA	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO NA
Conexiones eléctricas	Cable de alimentación completo / extensiones conectadas/ clavijas y tomas en buen estado	C			C			C			C			C			C					
Interruptor de encendido y seguro	Sin roturas y su funcionamiento es correcto	C			C			C			C			C			C					
Portadisco	Sin fisuras, ilegibles excesivo, funcionamiento correcto	C			C			C			C			C			C					
Mango de posición	Sin roturas/ contaminación con sustancias químicas/ ajuste correcto a la máquina/ en buen estado				C			C			C			C			C					
Cuerpo del equipo	Carcasa completa/ sin roturas/ sin fisuras/ ajustada	C			C			C			C			C			C					
Botón de bloqueo	El estado/ permanece en el equipo/ sin fisuras/ sin roturas/ es funcional	C			C			C			C			C			C					
Tuerca de bloqueo	Sin roturas y su funcionamiento es correcto	C			C			C			C			C			C					
Soporte de goma flexible	Listos / Sin roturas / sin desgaste excesivo	C			C			C			C			C			C					
Resguardo del disco	Existe la fase de ajuste/ Sin roturas / sin desgaste excesivo	C			C			C			C			C			C					
Interruptor de gatillo	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional	C			C			C			C			C			C					
Botón de encendido permanente	Sin desgastes excesivos/ sin roturas/ es funcional	C			C			C			C			C			C					
Discos de corte	Sin fisuras/ en vigencia/ sin roturas/ esta bien ajustado/ al instalarlo	C			C			C			C			C			C					
Generales del equipo	Sobrecarga/ el equipo/ los discos son adecuados respecto al tupe y portura/ y al tamaño del equipo/ es sobredimentado el equipo	C			C			C			C			C			C					
Generales del equipo	El equipo se encuentra almacenado en un lugar adecuado	C			C			C			C			C			C					
Generales del equipo	El equipo se operado por una persona con experiencia	C			C			C			C			C			C					

NOMBRE Y APELLIDO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
INSPECTOR SST 1	Henry Daniela Diaz S	Henry	Henry	Henry	Henry		
INSPECTOR SST 2							
ENCARGADO 1	ANDRES MORENO						
ENCARGADO 2							

Observaciones:

PERMISO EN CALIENTE



PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Código: SST-FOR-009 · Versión: 001 · Fecha: 02/01/2023 · Página: 1 de 3

Nota 1: Si la respuesta a todos los puntos que aplican este permiso de trabajo no es afirmativa no se podrá iniciar el trabajo
Nota 2: Si las condiciones inseras bajo las cuales se autoriza este permiso cambian, se debe tramitar uno nuevo
Nota 3: El terreno debe ser diligenciado completamente
Nota 4: La validación del permiso de trabajo se debe realizar a DIARIO en los frentes de trabajo
Nota 5: La firma de los trabajadores debe realizarse a DIARIO una vez se verifiquen las condiciones de seguridad en el trabajador y en el lugar de trabajo propiamente

PERMISO DE TRABAJO No.

COINGA LTDA

FECHA DE EXPEDICION: DIA 12 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 6:30am · VALIDO HASTA: DIA 19 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 5:30pm

SITIO O LUGAR: Piso #2 Manuel Govea Bodega B. · EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Oficinas, Auditorios, Muestro.

PERMISO PARA HERRAMIENTAS CON MOTOR

DESCRIPCIÓN PRECISA DEL TRABAJO A REALIZAR: Corte de laminas para cimiento de estructura de muros en drywall.

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR: Pulidora

CONVENCIONES: CUMPLE C · NO CUMPLE NC · NO APLICA N.A.

EJECUTORES DEL PERMISO DE TRABAJO


NOMBRES Y APELLIDOS (Ejecutores)	CÉDULA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1. Henry Luigui	82521190	Henry	Henry	Henry	Henry	Henry		
2. NELSON GUESO	16510810				NELSON	NELSON		
3. ANDRES MORENO	72190273				Andres	Andres		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

FIRMA DE CHEQUEO DIARIO TRABAJADORES: Seguridad Social · Curso trabajo en alturas TSA · Concepto Médico Ocupacional · Curso trabajo en caliente Licencia

DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA VALIDEZ DE ESTE PERMISO

ATS: SI ✓ / NO · PT. MANEJO SUSTANCIAS QUÍMICAS: NA · PT. TRABAJO EN ALTURA: NA · PT. TRABAJO EN EXCAVACIONES: NA · PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS: NA · PREOPERACIONAL DE EQUIPOS: ✓ · OTRO: ¿Cuál?

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024



PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Código: SST-FOR-009
Versión: 001
Fecha: : 02/01/2023
Página: 1 de 3

Nota 1: Si la respuesta a todos los puntos que aplican este permiso de trabajo no es afirmativa no se podrá iniciar el trabajo
Nota 2: Si las condiciones iniciales bajo las cuales se autorizó este permiso cambian, se debe tramitar uno nuevo
Nota 3: El formato debe ser diligenciado completamente
Nota 4: La validación del permiso de trabajo se debe realizar a DIARIO en los frentes de trabajo
Nota 5: La firma de los trabajadores debe realizarse a DIARIO una vez se verifiquen las condiciones de seguridad en el trabajador y en el lugar de trabajo propiamente

PERMISO DE TRABAJO No.

COINGA LTDA

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 12 / MES 04 / AÑO 2024 / HORA 6:30PM — VALIDO HASTA: DIA 19 / MES 04 / AÑO 2024 / HORA 5:30PM

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

CONVENCIONES	CUMPLE C	NO CUMPLE N.C.	NO APLICA N.A

LISTA DE CHEQUEO DIARIA

ITEMS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS CON MOTOR							
1. ¿El trabajador tiene sus elementos de protección personal completos y los utiliza correctamente durante el trabajo?	C	C	C	C	C		
2. ¿Las tareas se ejecutan bajo la supervisión de un responsable de la actividad?	C	C	C	C	C		
3. ¿El trabajador fue instruido previamente al trabajo, sobre los riesgos potenciales de la actividad?	C	C	C	C	C		
4. ¿Se verifican preoperacionales de los equipos y/o herramientas con motor a utilizar?	C	C	C	C	C		
5. ¿Las herramientas con motor y/o equipos están debidamente aterrizados, con cables y conexiones eléctricas adecuadas?	C	C	C	C	C		
6. ¿Se verifica la explosividad del área?	C	C	C	C	C		
7. ¿Se verifica que el área de trabajo cuenta con buena ventilación natural y/o artificial?	C	C	C	C	C		

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS REQUERIDO

OVEROL	✓	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	✓	IMPERMEABLE	NA	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	NA	ESLINGA CON ABSORBEDOR DE CHOQUES	NA	MOSQUETON	NA
GUANTES CARNAZA Y/O VAQUETA	✓	BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PROTECCIÓN FACIAL	✓	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	NA	ARNÉS CUERPO ENTERO	NA		
CASCO CON BARBUQUEJO 3 PUNTOS	✓	MONOGAFAS UV	✓	DELANTAL Y POLAINAS DE CARNAZA	NA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	NA	SISTEMA DE ANCLAJES	NA		

CONVENCIONES	CUMPLE C	NO CUMPLE N.C.	NO APLICA NA

OTROS ¿Cuáles?:


SISTEMAS DE ACCESO REQUERIDOS

ESCALERAS	✓	ANDAMIOS	✓	ELEVADORES DE PERSONAL	

PRECAUCIONES ADICIONALES

	SI	N.A
SE REQUIERE PRESENCIA DE BRIGADISTA?		✓
SE REQUIERE EQUIPO CONTRA INCENDIO EN EL ÁREA?		✓

OTROS: ¿Cuáles?
EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A:
TELEFONO CONTACTO:



PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Código: SST-FOR-009
Versión: 001
Fecha: : 02/01/2023
Página: 1 de 3

Nota 1: Si la respuesta a todos los puntos que aplican este permiso de trabajo no es afirmativa no se podrá iniciar el trabajo
Nota 2: Si las condiciones iniciales bajo las cuales se autorizó este permiso cambian, se debe tramitar uno nuevo
Nota 3: El formato debe ser diligenciado completamente
Nota 4: La validación del permiso de trabajo se debe realizar a DIARIO en los frentes de trabajo
Nota 5: La firma de los trabajadores debe realizarse a DIARIO una vez se verifiquen las condiciones de seguridad en el trabajador y en el lugar de trabajo propiamente

PERMISO DE TRABAJO No.

COINGA LTDA

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 12 / MES 04 / AÑO 2024 / HORA 6:30PM — VALIDO HASTA: DIA 19 / MES 04 / AÑO 2024 / HORA 5:30PM

APROBACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

¿EMOS VERIFICADO TODAS LAS CONDICIONES IDENTIFICADAS POR ESTE PERMISO Y CONSIDERAMOS SEGURO PROCEDER CON EL TRABAJO

EMISORES
NOMBRE 1: Henry Vergara
NOMBRE 2: NELSON CUESO
NOMBRE 3: ANDRES MURCIA

INSPECTOR DE SEGURIDAD
NOMBRE 1: Heimi Díaz Spky
NOMBRE 2:
NOMBRE 3:

TRABAJO EJECUTANTES (Líderes de trabajadores)
NOMBRE 1: ANDRES MURCIA
NOMBRE 2: DSPMC
NOMBRE 3:

VALIDACIÓN DIARIA

NOTA: LAS VALIDACIONES SE REALIZAN DE ACUERDO CON EL CHEQUEO DE SEGURIDAD REALIZADO A DIARIO

LUNES — Se verificaron las condiciones de seguridad y se mantienen	FECHA: HORA: EMISOR: EJECUTANTES: INSPECTOR SST		MARTES — Se verificaron las condiciones de seguridad y se mantienen	FECHA: HORA: EMISOR: EJECUTANTES: INSPECTOR SST	
MIÉRCOLES — Se verificaron las condiciones de seguridad y se mantienen	FECHA: HORA: EMISOR: EJECUTANTES: INSPECTOR SST		JUEVES — Se verificaron las condiciones de seguridad y se mantienen	FECHA: 12/04/2024 HORA: 6:30PM EMISOR: Henry Vergara EJECUTANTES: NELSON / Henry Vergara INSPECTOR SST: Heimi Díaz Spky	
VIERNES — Se verificaron las condiciones de seguridad y se mantienen	FECHA: 13/04/2024 HORA: 6:30PM EMISOR: ANDRES MURCIA EJECUTANTES: Henry Vergara, NELSON CUE INSPECTOR SST: Heimi Díaz Spky		SÁBADO — Se verificaron las condiciones de seguridad y se mantienen	FECHA: HORA: EMISOR: EJECUTANTES: INSPECTOR SST:	
			DOMINGO — Se verificaron las condiciones de seguridad y se mantienen	FECHA: HORA: EMISOR: EJECUTANTES: INSPECTOR SST:	

TERMINACIÓN DEL TRABAJO Y CIERRE DEL PERMISO

PERSONALMENTE DECLARO QUE:

	SI	NO
EL TRABAJO HA TERMINADO		
EL SITIO Y EL EQUIPO QUEDAN EN CONDICIONES SEGURAS		

NOMBRE: ANDRES MURCIA
FIRMA QUIEN RECIBE EL TRABAJO (Emisor)

¿SE CIERRA EL PERMISO DE LA SEMANA? SI ✓ NO

PERSONALMENTE VERIFIQUE QUE:

	SI	NO
EL ÁREA DE TRABAJO QUEDA LIMPIA Y LIBRE DE DESECHOS Y MATERIALES		
REALIZADAS Y ACEPTADAS TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD		

NOMBRE: Henry Vergara
FIRMA QUIEN EJECUTO EL TRABAJO (Ejecutantes)
FECHA 13 / 04 / 2024 / 5:30pm


SUSPENSION DEL PERMISO DE TRABAJO

PERMISO SUSPENDIDO DEBIDO A:
FECHA DD / MM / AAA / HORA
FIRMA QUIEN SUSPENDE EL PERMISO DE TRABAJO
FIRMA QUIEN EJECUTA EL TRABAJO (Ejecutante)

Observaciones:

Coinga Ltda.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES



INSPECCIÓN GENERAL DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: SST-FOR-041 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023 | Página: 1 de 5

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación: Piso 2 Sede manuel Gaona

VALIDO DESDE: DIA 12 / MES 08 / AÑO 2024 / HORA 9:00am — VALIDO HASTA: DIA 16 / MES 09 / AÑO 2024 / HORA 5:30pm


ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS (marque con una X cuando el elemento)

Protección ocular y facial	Protección auditiva	Protección respiratoria	Protección de manos	Protección pies	Protección corporal	Elementos de bioseguridad
X	X	X	X	X	X	X

CONVENCIONES: CUMPLE = C | NO CUMPLE = NC | NO APLICA = NA

INSPECCIÓN

HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTANDAR	MES: AGOSTO SEMANA 1	2	3	4	5	MES: Septiembre SEMANA 1	2	3	4	5	MES: Octubre SEMANA 1	2	3	4	5	MES: Noviembre SEMANA 1	2	3	4	5
MARTILLOS / PACETAS		¿Los mangos en madera de los martillos estan libres de asperezas, astillas, está bien ajustado acuñado con seguridad y encaja en la cabeza?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Los mangos metálicos cuentan con antideslizantes y están bien ajustado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Los mangos en martillos estan libres de deformaciones, grietas y está bien ajustado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Las cabezas golpeadoras de los martillos estan libres de deformaciones, grietas, fisuras y rebabas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La oreja saca clavos estan libres de deformaciones, estan completas, no existen roturas ni fisuras?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La cabeza del martillo esta libre de deformaciones, grietas, fisuras y rebabas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
PINZAS		Las cuchillas estan afiladas, sin deformaciones y en buen estado	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		La cabeza está en buen estado, sin golpes, roturas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		Los mangos estan cubierto de plástico, sin roturas y en buen estado	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		La unión remachada esta en buen estado, su funcionamiento es correcto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
ALICATES		¿Las mordazas con estriados cruzados están sin deformaciones, roturas y en buen estado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Las cuchillas estan afiladas, sin deformaciones y en buen estado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Los mangos están cubiertos de plástico sin roturas y desgastes excesivos?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La unión remachada esta en buen estado, su funcionamiento es correcto?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La cabeza está en buen estado, sin golpes, roturas y fisuras?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La articulación se encuentra en buen estado, abre y cierra sin ser forzado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
DESTORNILLADORES		¿El mango está en buen estado, sin roturas, sueltos o partidos?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La pala está a escuadra, la estría afilada y limpia?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La hoja y el vastago estan alineados sin torceduras y deformidades?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿El mango está aislado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									



INSPECCIÓN GENERAL DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: SST-FOR-041 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023 | Página: 1 de 5

DATOS DE INSPECCIÓN


Ubicación: Piso 2 Manuel Gaona

VALIDO DESDE: DIA 12 / MES 08 / AÑO 2024 / HORA 7:00am — VALIDO HASTA: DIA 16 / MES 11 / AÑO 2024 / HORA 5:00pm

INSPECCIÓN

HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTANDAR	MES: AGOSTO SEMANA 1	2	3	4	5	MES: Septiembre SEMANA 1	2	3	4	5	MES: Octubre SEMANA 1	2	3	4	5	MES: Noviembre SEMANA 1	2	3	4	5
SEGUETAS		¿El mango tipo pistola se encuentra ajustado sin roturas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿El bastidor fijo se encuentra alineado sin torceduras ni deformidades?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La tuerca de mariposa es funcional, la rosca esta en buen estado y se ajusta la hoja de corte?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La hoja de corte, se encuentra dentada y en buen estado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
PALAS		¿El mango está en buen estado, sin roturas, sueltos o partidos?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿El mango en madera esta libre de asperezas, astillas y está bien ajustado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		El mango metálico cuenta con antideslizantes y está bien ajustado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La plancha se encuentra en buen estado, sin roturas, fisuras y esta bien ajustada?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
BARRAS		¿La punta esta afilada?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿El cuerpo de la barra está en buen estado, sin asperezas y astillas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿No presenta oxidación o corrosion la herramienta?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
NIVEL DE BURBUJA		¿El cuerpo se encuentra libre de bordes filosos?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Las burbujas funcionan correctamente?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
CIZALLAS		¿Las tenazas de corte estan bien ajustadas, afiladas sin deformidades, oxidación o corrosion?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Los remaches estan completos y aseguran las tenazas de corte y los mangos?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Se evidencia el límite de elevación y cumple con su función?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La articulación se encuentra en buen estado, abre y cierra sin ser forzado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿Los mangos están en buen estado, sin roturas, asperezas y están bien ajustados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
PALUSTRES		¿La parte metalica esta en buen estado, bien ajustada sin roturas o sueltas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿El mango esta bien ajustado, completo, sin astillas y asperezas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿No presenta oxidación o corrosion la herramienta?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
LLANAS METÁLICAS / MADERA		¿La superficie metálica plana esta en buen estado, sin roturas, suelta, partida, sin deformidades y esta bien ajustada?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿La superficie en madera plana esta en buen estado, sin roturas, suelta, partida, sin deformidades y esta bien ajustada?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿No presenta oxidación o corrosion la herramienta?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
		¿El mango o esa esta bien ajustado, completo, sin astillas y asperezas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									

Coinga Ltda.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024



INSPECCIÓN GENERAL DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: SST-FOR-041 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023 | Página: 1 de 5


DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación:

VALIDO DESDE: DIA / MES / AÑO / HORA — VALIDO HASTA: DIA / MES / AÑO / HORA

INSPECCIÓN

HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTANDAR	MES: AGOSTO SEMANA 1 2 3 4 5	MES: SEPTIEMBRE SEMANA 1 2 3 4 5	MES: OCTUBRE SEMANA 1 2 3 4 5	MES: NOVIEMBRE SEMANA 1 2 3 4 5
CARRETILLAS		¿El platón se encuentra en buen estado, sin roturas, deformidades y libres de cualquier sustancia química?				
		¿La llanta delantera se encuentra en buen estado, con aire, sin deformidades y buen ajustada al eje central?				
		¿El eje central de la carretilla esta en buen funcionamiento y engrasado?				
		¿Los soportes verticales se encuentran en buen estado, sin bordeduras, roturas o suelta?				
		¿Los mangos están en buen estado, sin roturas, esperezas?				
CINTAS METRICAS		¿La estructura se encuentra en buen estado, sin roturas y fisuras?				
		¿El seguro es funcional?				
		¿La cinta está en buen estado, se enrolla al soltar, está libre de sustancias químicas, son visibles los numeros y marcas?				
		¿Se evidencia el tope de la cinta?				
CINCELES Y PLOMADAS		¿La estructura se encuentra en buen estado, sin roturas y fisuras?				
		¿La palanca se encuentra en buen estado y es funcional?				
		¿El hilo se encuentra en buen estado, sin deshilachamientos y desgaste excesivo?				
		¿Tiene la tinta necesaria para su uso?				
BOQUILLERAS		¿La parte metalica esta en buen estado, sin roturas, astillas ni deformidades?				
		¿No presenta oxidación o corrosion la herramienta?				
CEPILLO CARRAPLAST MADERA		¿El mango esta bien ajustado, completo, sin roturas, astillas y esperezas?				
		¿La base del cepillo esta completo, sin roturas, astillas y esperezas y en buen estado?				
		¿Las cerdas están libres de sustancias químicas que dificulten su uso, están completas y sin deterioro excesivo?				
REFLECTORES		¿El aparatallamiento difusor o filtro está en buen estado sin roturas y libre de sustancias químicas?				
		¿Lámpara se encuentra en funcionamiento y sus bombillos encienden completamente?				
		¿El cuerpo del reflector se encuentra en buen estado y libre de sustancias químicas?				
		¿La instalación eléctrica esta encauchetada, con clavija y sin cables pelados a la vista?				
		¿La manija de transporte se encuentra en buen estado, asegurada y es funcional?				
PUNTERO		¿La punta está afilada?				
		¿El cuerpo de la barra está en buen estado, sin esperezas y astillas?				
		¿No presenta oxidación o corrosion la herramienta?				
		¿Cuenta con protección, se encuentra en buen estado y es funcional?				



INSPECCIÓN GENERAL DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: SST-FOR-041 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023 | Página: 1 de 5

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación:

VALIDO DESDE: DIA / MES / AÑO / HORA — VALIDO HASTA: DIA / MES / AÑO / HORA


INSPECCIÓN

HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTANDAR	MES: AGOSTO SEMANA 1 2 3 4 5	MES: SEPTIEMBRE SEMANA 1 2 3 4 5	MES: SEMANA 1 2 3 4 5	MES: SEMANA 1 2 3 4 5
PISTOLA DE CALAFATEO DOBLE		¿Se encuentra libre de sustancias químicas que impidan su uso?				
		¿El sistema de inyección es funcional, sin roturas, libre de sustancias químicas que impidan su uso?				
		¿Los protectores de cartuchos se encuentra sin roturas, fisuras, y libres de sustancias químicas?				
		¿La carga de cartuchos es rápida y flexible?				
		¿El pistilo y el seguro es funcional?				
BISTURÍ		¿El mango está completo, ajustado, sin roturas y oxidación?				
		¿El botón de extracción y retracción de la cuchilla funciona correctamente / el bloque funciona correctamente?				
		¿La guía con fijación funciona correctamente?				
		¿El accesorio que facilita la eliminación de las secciones de las cuchillas desgastadas se encuentra en el equipo?				
		¿La cuchilla retráctil se encuentra sin bordeduras, sin oxidación, no roturas y bien afilada?				
EN GENERAL		¿Todas las herramientas son almacenadas en lugares libres de contacto con aceites y materiales deslizantes?				
		¿Las herramientas se trasladan a los lugares de uso en forma adecuada?				
		¿Las herramientas son almacenadas de tal forma que no se deterioran unas con otras?				
		¿Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores la conocen?				
		¿Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan?				

	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMAS DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
INSPECTOR SST 1	Helmi Pamela Diaz Silva	
INSPECTOR SST 2		
ENCARGADO 1	ANDRES MORENO.	
ENCARGADO 2		

Coinga Ltda.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: SST-FOR-016
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023
Página: 1 de 1

COINGA LTDA

TEMA: Riesgo físico por calor

OBJETIVO: Que el trabajador identifique los riesgos a la salud ocasionados en el cabio


FECHA: 16/07/2024 UBICACIÓN: Piso 4to Manuel Cepeda Bodega A.

HORARIO: DESDE 7:00am HASTA 7:30am No. ASISTENTES: 7

INSTRUCTOR: Haimi Daniela Diaz Silva FIRMA INSTRUCTOR: Hernandez.

	HOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Leonardo Soto	1022999765	Auxiliar	Leonardo Soto
2	Jason Ramirez T	1049649917	Auxiliar	
3	Gustavo C	7886125	Oficial	Gustavo C
4	Jorge Iscic	1104029697	Arquitecto	Jorge Iscic
5	Nelson Vazquez	1057014	Ayudante	Nelson
6	Henry Vargas	Exc #2190	oficial	Henry V.
7	Andres Olivero	79910023	Maestro	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

OBSERVACIONES: Relacione la entrega de anexos cuando el evento así lo requiera



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: SST-FOR-016
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023
Página: 1 de 1

COINGA LTDA

TEMA: Inducción a obra

OBJETIVO: Relacion de obra para Cerrera terreno y los Peligros y riesgos.

FECHA: 26/07/2024 UBICACIÓN: Piso 4to Oficina Manuel Cepeda bodega A


HORARIO: DESDE 7:00am HASTA 7:30am No. ASISTENTES: 2

INSTRUCTOR: Haimi Daniela Diaz Silva. FIRMA INSTRUCTOR:

	HOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	
1	Julio Ocampo	80352367	Oficial	
2	Jose Melo	3138997	Oficial	Jose Melo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

OBSERVACIONES: Relacione la entrega de anexos cuando el evento así lo requiera

Coinga Ltda.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024



REGISTRO DE ASISTENCIA


Código: SST-FOR-016
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023
Página: 1 de 1

COINGA LTDA

TEMA: Riesgo Biologico.
OBJETIVO: Concer la Importancia de la higene, lavado de manos.
FECHA: 30/09/2024 UBICACIÓN: Piso 4to Sede Manuel Garcia Bloque n.
HORARIO: DESDE 7:00am HASTA 7:30am No. ASISTENTES: 8.
INSTRUCTOR: Helmi Daniela Diaz Silva FIRMA INSTRUCTOR: Helmi Diaz.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Jose Melo	315 8917	Oficial	Jose Melo
2. Julio Ocampo	80781367		
3. Gustavo C	7886125	Oficial	Gustavo C
4. ANDRES MORICIO	79910023	Ayudante	
5. Yeimi Leonardo Diaz	1072999365	Auxiliar	Leonardo Diaz
6. Yeison Ramirez	1049660915	Auxiliar	
7. Nelson Vasquez	16570819	Ayudante	Nelson.
8. Henry Vargas	82521140	Oficial	Henry V.
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES: Relacione la entrega de anexos cuando el evento así lo requiera



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: SST-FOR-016
Versión: 001
Fecha: 02/01/2023
Página: 1 de 1

COINGA LTDA


TEMA: Mantenimiento de Casco.
OBJETIVO: Recer que es la mantenimiento de Casco Importancia.
FECHA: 07/10/2024 UBICACIÓN: Piso 4to Manuel Garcia Bloque n.
HORARIO: DESDE 9:00am HASTA 9:30 am No. ASISTENTES: 8
INSTRUCTOR: Helmi Daniela Diaz Silva FIRMA INSTRUCTOR: Helmi Diaz.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. Julio Ocampo	80781367		
2. Jose Melo	315 8917	oficial	Jose Melo
3. Henry Vargas	82521140	Ayudante	Henry V.
4. Yeimi Leonardo Diaz	1072999365	Auxiliar	Leonardo Diaz
5. Yeison Ramirez	1049660915	Auxiliar	
6. ANDRES MORICIO	79910023	Ayudante	
7. Nelson Vasquez	16570819	oficial	Nelson.
8. Gustavo Castillo	7886125	Oficial	Gustavo C
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			


OBSERVACIONES: Relacione la entrega de anexos cuando el evento así lo requiera

Coinga Ltda.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024

INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO








Coinga Ltda.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024

INSPECCIÓN BOTIQUIN



INSPECCIÓN EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS BOTIQUIN Y CAMILLA

Código: SST-FOR-016 · Versión: 001 · Fecha: 02/01/2023 · Página: 1 de 1

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación: PISO 2 BODEGA A MANUEL CEPEDA · Fecha de inspección: 07/10/2024
Nº del botiquín (Según inventario): #1 · Ubicación del botiquín:
Nº de la camilla (Según inventario): /// · Ubicación de la camilla:
Responsable de los elementos para la atención de emergencias: Hamid Diaz – COINGA LTDA · Cargo: Ing. SST · Firma: Hamid Diaz
Inspeccionado por: Hamid Diaz · Cargo: Ing. SST · Firma: Hamid Diaz

CONVENCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
	C	NC	NA

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

ITEM	CANTIDAD (Und)	Marque con una equis C	NC	NA	FECHA VENCIMIENTO (Cuando aplique)	OBSERVACIONES
Estado del Botiquin	1	C				
Manual de primeros auxilios	1	C				
Yodopovidona Solución (1) frasco	1	C				
Yodopovidona Espuma (1) frasco			NC			
Solución Salina (500 cc) (1) bolsa			NC			
Gasa esteril 10 x 10 cms (10) unidades	2		NC			
Gasa esteril 3 x 3 cms (10) unidades	0		NC			
Esparadrapo (2) rollos	1	C				
Micropore (1) rollo	0		NC			
Suero fisiologico oral (3) sobres	9	C				
Cura o venditas (1) caja	0		NC			
Termómetro (1) unidad	1	C				
Venda de algodón 2 x 5 yardas (1) unidad	0		NC			
Venda de algodón 3 x 5 yardas (1) unidad	1	C				
Venda elastica 2 x 5 yardas (1) unidad	0		NC			
Venda elastica 3 x 5 yardas (1) unidad	10	C				
Venda elastica 5 x 5 yardas (1) unidad	1	C				
Bajalenguas de madera (10) unidades	1	C				
Parches oculares (5) unidades	0		NC			
Venda Triangular tipo Cabestrillo (1) unidad	0		NC			
Guantes de latex (20) pares de guantes	10	C				
Tapabocas (10 unidades)	0		NC			
Tijeras (1) unidad	0		NC			
Jabón quirúrgico líquido (1) frasco	0		NC			
Ambú respirador manual (1) unidad	0		NC			
Linterna con baterías (1) unidad	0		NC			
Libreta (1) y Lapiceros (1)	0		NC			


INSPECCIÓN CAMILLA

ITEM	CANTIDAD (Und)	Marque con una equis C	NC	NA	FECHA VENCIMIENTO (Cuando aplique)	OBSERVACIONES
Estado de instalación				NA		
Señalización				NA		
Estado del soporte				NA		
Correas de seguridad				NA		
Sujetadores para agarre				NA		
Inmovilizador miembros inferiores (un juego de dos unidades)				NA		
Inmovilizadores miembros superiores (un (1) juego de dos (2) unidades)				NA		
Inmovilizador de cabeza una (1) unidad				NA		
Inmovilizador regulable de cuello una (1) unidad				NA		

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquin si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermero)

OTROS:

INDUCCIÓN A PERSONAL NUEVO COINGA LTDA



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: SST-FOR-016 · Versión: 001 · Fecha: 02/01/2023 · Página: 1 de 1

COINGA LTDA

TEMA: Induccion al obra
OBJETIVO: Relacion de obra para Coinga ltdaño a los Peligros y riesgos.
FECHA: 26/01/2024 · UBICACION: Piso #2 oficina Manuel Cepeda bloque A
HORARIO: DESDE 9:00am HASTA 7:30am · No. ASISTENTES: 2
INSTRUCTOR: Hamid Ramon Diaz Silva. · FIRMA INSTRUCTOR:

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Yulio Ocampo	80358367	oficial	
2	Jose Melo	51989917	Oficial	Melo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES: Realizar la entrega de anexos cuando el evento así lo requiera

Coinga Ltda.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024

ENTREGA DE DOTACIÓN A PERSONAL NUEVO Y ANTIGUO



ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

Código: SST-FOR-04 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023 | Página: 1 de 1


Ubicación: Sede Manuel Cobra Fiscalia Piso #2
Nombre del trabajador: Gustavo Gestivol
Número de identificación: 3278861125 Cargo: Oficial

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
23/08/24	1	Guantes.	
09/09/24	1	Gafas	
09/09/24	1	Guantes	
18/09/24	1	Guantes	
04/10/24	1	Guantes	

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega
Nombre
COINGA LTDA



ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

Código: SST-FOR-04 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023 | Página: 1 de 1

Ubicación: Piso #2 Manuel Cobra Bloque A.
Nombre del trabajador: Jesson Efren
Número de identificación: 1069604915 Cargo: Ayudante

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
18/09/24	1	Guantes.	
04/10/24	1	Guantes	

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega
Nombre
COINGA LTDA



ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

Código: SST-FOR-04 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023 | Página: 1 de 1


Ubicación: Sede Manuel Cobra Fiscalia Piso #2
Nombre del trabajador: Henry Vargas
Número de identificación: 80252140 Cargo: Oficial

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
09/09/2024	1	Guantes	Henry Vargas
09/09/2024	1	Gafas	Henry Vargas
18/09/2024.	1	Guantes	Henry Vargas

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega
Nombre
COINGA LTDA



ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

Código: SST-FOR-04 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023 | Página: 1 de 1

Ubicación: Sede Manuel Cobra Fiscalia Piso #2
Nombre del trabajador: Jean Leonardo Pava Infante
Número de identificación: 1072991365 Cargo: Ayudante

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
09/09/2024	1	Guantes	
12/08/2024.	1	Tapabocas.	
18/09/2024	1	Guantes	
04/10/2024	1	Guantes	

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega
Nombre
COINGA LTDA

ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

Código: SST-FOR-04 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023 | Página: 1 de 1

Ubicación: Sede Manuel Gaona Fiscalia Piso 2
Nombre del trabajador: Nelson Vergara
Número de identificación: 1651084 Cargo: Ayudante

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
23/08/2024	1	Overol, Tapabocas	NELSON V.
28/08/2024	1	Camisa Polo	NELSON
04/09/24	1	Guantes, Gafas	NELSON
18/09/24	1	Guantes	NELSON
04/10/24	1	Guante	NELSON

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega
Hermidez
Nombre
COINGA LTDA

ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

Código: SST-FOR-04 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023 | Página: 1 de 1

Ubicación: Piso #2 Gaona
Nombre del trabajador: Julio Cesar Ocampo Rincon
Número de identificación: 80361367 Cargo: Oficial

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
26/09/2024	1	Guantes, Casco.	
26/09/2024	1	Tapabocas	
26/09/2024	1	Overol	
26/09/2024	1	Botas	
26/09/2024	1	Gafas	
26/09/2024	1	Tapa oidos	

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega
Hermidez
Nombre
COINGA LTDA

ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

Código: SST-FOR-04 | Versión: 001 | Fecha: 02/01/2023 | Página: 1 de 1

Ubicación: Manuel Gaona Piso 2
Nombre del trabajador: Jose Melo
Número de identificación: 3158947 Cargo: Oficial

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
26/09/2024	1	Botas	Semejos
26/09/2024	1	Camisa	Semejos
26/09/2024	1	Pantalon	Semejos
26/09/2024	1	Guantes	Semejos
26/09/2024	1	Gafas	Semejos
26/09/2024	1	Tapa oidos	Semejos
26/09/2024	1	Casco.	Semejos

El trabajador manifiesta que la dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Quien realiza la entrega
Hermidez
Nombre
COINGA LTDA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN PERSONAL DE SUB CONTRATISTA, SATUARIO LAVADO FACHADA



ARL | sura

Medellín, 03 de September de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SOLUCIONES INTEGRALES A TIEMPO INMEDIATO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 RIESGO 5			Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C1012404669	ZAMBRANO ORJUELA MICHAEL ANDRES	04/09/2024		16P16413	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/09/2024 16:12:27.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.90.9, 198.143.41.38, 172.16.42.57



ARL | sura

Medellín, 18 de September de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SOLUCIONES INTEGRALES A TIEMPO INMEDIATO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 RIESGO 5			Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
X5857051	GONZALEZ GARCIA DOUGLAS JOSE	19/09/2024		22023015	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/09/2024 12:26:40.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.84.252, 198.143.41.42, 172.16.42.57



ARL | sura

Medellín, 11 de September de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SOLUCIONES INTEGRALES A TIEMPO INMEDIATO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 RIESGO 5			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1073670064	SANCHEZ FINO LUIS FERNANDO	12/09/2024		16721914	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/09/2024 08:40:58
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.90.148, 198.143.41.40, 172.16.42.57



ARL | sura

Medellín, 26 de September de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SOLUCIONES INTEGRALES A TIEMPO INMEDIATO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 RIESGO 5			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
X1329521	HEREZ FARFAN FRANK WUISTON	27/09/2024		IE152451	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/09/2024 13:59:06.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.64.252, 198.143.41.21, 172.16.42.57



ARL | sura

Medellín, 02 de October de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SOLUCIONES INTEGRALES A TIEMPO INMEDIATO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 RIESGO 5			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1063481800	PEREZ CADENA KEINER JOSE	03/10/2024		18413618	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos


Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/10/2024 12:26:34.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.64.252, 198.143.41.21, 172.16.42.57

SEGRUIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES DE SUB CONTRATISTA ELECTRICOS SANTUARIO Y GAONA



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7701983		SOLORZANO GANSON ARMANDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 N 28-06	VALLEDUPAR-CESAR	5848537	No


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo Pension	Periodo Salud	Pago	Planilla	Clase Planilla	Tipo Planilla	Fecha Limite	Fecha Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	926159812	9472552907		1	2024-09-03	2024-09-03	BANCOLOMBIA	17	$1,175,900


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0
Cliente: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0
1	CC	7701983	SOLORZANO ARMANDO	03-14	30	$4,000,000	$640,000	CP0202	30	$4,000,000	$500,000	0		$0	$0	14-21	30	$4,000,000	$20,900	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0

Coinga Ltda.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**Contrato No:** FGN-RCE-0017-2024
	PROCESO	MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIOZ	**Versión:** 001
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE OBRA	**Fecha:** 12/10/2024


Resumen General de Pago


Resumen General de Pago



Resumen General de Pago

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dí	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Economía Mixta o ICBF
C. TE(+31)		CONSTRUCTOR OSCAR ARMAND	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra. 9 # 24a- 53	VALLEDUPAR (Cesar)	5888517	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Mora	Mes Mora	Valor
2024-08	2024-08	NORMAL	5401010586	I	2024-08-16	2024-08-16	No	0	$812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORA) 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORA) 1)				1	$71,700	$0	$0	$71,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$71,700	$0	$0	$71,700
EPS (ADMINISTRADORA) 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$812,700	$0	$0	$812,700

Página 2 de 2 — 2024/08/28 02:33 PM



POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 23/09/2024

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	77010802	**Cédula Usuario:**	CC 77010802
Nombre:	ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON				
Dirección:	DG 16 BIS 24 45				
Departamento:	CESAR		**Municipio:**	VALLEDUPAR	
Correo electrónico:	ARMANDO.SOLORZANO@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	5888517		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5421001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 77010802	ARMANDO SOLORZANO DANGON

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	55	24/09/2024	CC 1065628608	MOJICA MERCADO MIGUEL	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

C9D7ED387370257BDB949EC7902949DC — Certificado impreso el día 9/23/2024 3:37:07 PM por el portal de empresas Edesk

Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170, Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co
Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia

El emprendimiento es de todos — Minhacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 26/09/2024

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	77010802	**Cédula Usuario:**	CC 77010802
Nombre:	ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON				
Dirección:	DG 16 BIS 24 45				
Departamento:	CESAR	**Municipio:**	VALLEDUPAR		
Correo electrónico:	ARMANDO.SOLORZANO@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	5888517	**Tarifa:**	6.960		
Actividad Económica:	5421001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 77010802	ARMANDO SOLORZANO DANGON

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	57	27/09/2024	CC 77181905	TRIANA MEDINA YAIR	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

C424102CF08DE1D22A2C161ACC968EB7 Certificado impreso el día 9/26/2024 12:04:23 PM por el portal de empresas Edesk

Positiva Compañía de Seguros S.A. - Nit: 860.011.153-6 - Línea gratuita: 01 8000 111 170, Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co
Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia

El emprendimiento es de todos Minhacienda

AFILIACIÓN PERSONAL NUEVO GAONA LTDA

EPS | sura ARL | sura

Medellín, 24 de Septiembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de COINGA LTDA, en el centro de trabajo 0000000001 - OPERATIVO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre		Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C3158997	MELO GARZON	JOSE SANTOS	25/09/2024		187L4118	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C80381367	OCAMPO RINCON	JULIO CESAR	25/09/2024		DK230152	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación valido por un mes:C675958724268450 78


Atentamente,


Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/09/2024 12:31:18.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.
Dirección IP: 179.1.207.58, 192.230.104.5, 172.16.42.57

SEGURIDAD SOCIAL COINGA LTDA


Planilla Resumen


Planilla Resumen