	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA 16 -21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		

CONTRATO DE OBRA No 2406190756-

MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIODE MANIZALES

CONTRATISTA

OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO

PROFESIONAL SST:

MARIA OBEIDA PARRA ARCILA

LIC: 17-007-0252-16

PORCENTAJE EN CAMPO 100%

ENTIDAD CONTRATANTE:

ALCALDIA DE MANIZALES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIZALES, SEPTIEMBRE DE 2024

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA 16 -21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		

PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
INGENIERO RESIDENTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
PROFESIONAL DE SST	1
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES	0
AYUDANTES	0
CELADOR	1
SUBCONTRATISTAS	
PINTORES	4
ELECTRICISTAS	0
INSTALACION VIDRIOS	0
INSTALACION PASAMANOS	0
ESTRUCTURA METALICA Y FACHADA	0
TOTAL	9

Número de incidentes laborales:

No se presentó incidente en esta semana

Número de accidentes:

No se presentó accidentes laborales en esta semana

Ausentismo por enfermedad general

No presentó días de ausentismo por enfermedad general

ACTIVIDAD	**PERSONAL IMPACTADO**
Inducción y socialización de políticas en SST, plan de emergencias, reglamento de higiene, identificación de peligros valoración de riesgos, etc. Al personal nuevo.	0
Entrega de EPP	2

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA 16 -21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		

Capacitación. • Resbalos, tropezones y caídas • Riesgo locativo • Ergonomía en la oficina.	 6 6 1

Otras actividades realizadas

- Se realiza recorrido de obra todos los días
- Se realiza informe semanal
- Se realizo preoperacional de pulidora.
- Se llevo a cabo orden y aseo en el laboratorio, teatrino, escalas y áreas comunes del instituto educativo.
- Se continua los trabajos en alturas, se diligencia permisos trabajo en alturas diariamente.
- Se realiza control de existencia del personal diariamente
- Se continua con instalación de pintura al interior del instituto educativo.
- Se realizo la pintura en la fachada de la institución educativa
- Se instalo logo y nombre de la institución en la entrada principal.
- Se conto con la visita del señor alcalde el ingeniero Jorge Eduardo Rojas, donde reconoció la labor del contratista.

SUB-CONTRATISTA ARMANDO SANCHEZ DUQUE

PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	CARGO	CEDULA	CERTIFICADO ALTURA
ANDERSON RENDON SANCHEZ	OFICIAL DE PINTURA	75094284	VIGENTE
ORLANDO OROZCO DIAZ	PINTOR	16076723	SIN CERTIFICADO
HECTOR FABIO SALAZAR LONDOÑO	OFICIAL DE PINTURA	16073122	VIGENTE
JHON JAIRO MEGIA VARGAS	AYUDANTE	75100861	SIN CERTIFICADO

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA 16 -21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES















MARIA OBEIDA PARRA ARCILA
Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo
Especialista en Gerencia Ambiental

Licencia N° 17-007-0252-16