ICPB S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A.	**REGISTRO DIARIO DE OBRA**	Código: FT-SST-060 Versión: 1 Fecha aprobación: 6/09/2023

Responsable del SG-SST en obra: Yesenia Ossa Jimenez (Coordinadora SST) y Mary Luz Quintero (Aux SST)

RESUMEN ACTIVIDADES SG-SST					
Fecha:	Desde: 19/01/2024 hasta: 22/02/2024				
Proyecto:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA S.A OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de la cubierta en placas polideportivas en las veredas la florida – madera zona rural del municipio de el Carmen de Viboral				
Número de Pre-Personal en obra:	Propios ICPB: **4** y contratistas EQX: **10** de un total de **14** Trabajadores				
Numero de personal retirados	Propios ICPB: **1** y contratistas EQX: **2** retirados en enero y **2** trasladados en Febrero				
Numero de personal que ingresaron	Propios ICPB: **0** y contratistas EQX: **3**				
Total, personal en obra activos	Propios ICPB: 3 y contratistas EQX: **8** de un total de **11** Trabajadores				
Principales actividades ejecutadas:	Excavaciones de pilotes y armado de canasta en acero, mejoras, señalización, vaciado, capacitación, implementación de sendero, inspecciones				
Número Accidentes:	0				
Número Incidentes:	0				
Número Ausentismos:	0				
Causas del Ausentismo *(señale con X)*	Enfermedad general	Ausentismo injustificado	Accidente de trabajo (cantidad)	Calamidad doméstica (cantidad)	Otro X

ICPB S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A.	**REGISTRO DIARIO DE OBRA**	Código: FT-SST-060 Versión: 1 Fecha aprobación: 6/09/2023

Foto No. 1: VACIADO DE LAS ZAPATAS DE LA CANCHA LA MADERA	**Foto No. 2 EXTRACION DE PIEDRAS CON LA DIFERENCIAL O POLIPASTO**
	
Foto No. 3 VACIADO DE LOS PEDESTALES	**FOTO NO. 4 DELIMITACION Y SEÑALIZACION DE AREA DE TRABAJO DE LA ESQUINA DE LA CANCHA**
	

	
Foto No. 5EXTRACION DE PIEDRAS Y TIERRA DE LAS BRECHAS O CULOMNAS	**Foto No. 6 AMARRADO DE HIERRO DE LAS BRECHAS**
	
Foto No. 7 VACIADO DE COLUMNAS Y BRECHAS	**Foto No. 8 PUESTA DE ESPARRAGOS A LOS PEDESTALES**
Foto No. 9	**Foto No. 10**

	
ACOMPAÑAMIENTO DE LA SST EN CHARLAS DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL	**ARMADO DE HIERRO DE LAS BRECHAS**

Foto No. 11PREPARACION DE CILINDROS DE CONCRETO	**Foto No. 12PREPARACION DE MEZCLA PARA BACIAR LOS PEDESTALES**
	
Foto No. 13	**Foto No. 14**
ORDEN Y ASEO DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES	**EXTRACCION DE PIEDRA DE UNOS DE LOS HUECO DE LOS PEDESTALES**
	
Foto No. 15	**Foto No. 16**
VACIADO DE PEDESTALES CON LA CONCRETADORA EN LA MADERA	**SEÑALIZACION DE LA OBRA**

ICPB S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A.	**REGISTRO DIARIO DE OBRA**	Código: FT-SST-060 Versión: 1 Fecha aprobación: 6/09/2023





Foto No. 17	**Foto No. 18**
PULIMIENTO DE LAS VIGAS Y LA CANCHA	**ARMAMIENTO DE LOS ESPARRAGOS PARA LOS PEDESTALES**
	
Foto No. 19	**Foto No. 20**
DOBLAMIENTO DEL HIERRO PARA LOS PEDESTALES	**VACIADO DE PEDESTALES**
	
FOTO NO. 21	**Foto No. 22**
ORDEN Y ASEO EN OBRA Y ÁREAS COMUNES	**INSPECCION DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES**

	
Foto No. 23	**Foto No. 24**
Señalizacion de condicion de seguridad (CORTE DE HIERRO)	**VISITA DE LA INTERVENTORIA Y PERSONAL DE LA ALCALDIA**
	
Foto No. 25	**Foto No. 26**

	
ARMADO CON HIERRO DEL PESDESTAL	**CARTELERA INFORMATIVA**
Foto No. 27	**Foto No. 28**
	
PAUSAS ACTIVAS Y CHARLAS DE SEGURIDAD	**RETRO ALIMENTACION DE CHARLA Y INFORMACION DE LA CARTELERA**
Foto No. 29	**FOTO NO. 30**

	
CORTE DE HIEROO Y MADERA PARA PEDESTALES	**DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO (CORTE DE HIERRO)**
Foto No. 31	**FOTO NO. 32**
	
ELABORACION DE LA CARTELERA INFORMATIVA	**VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA E INSUMOS DE BOTIQUÍN**
Foto No. 33	**Foto No. 34**

	
PAUSAS ACTIVAS	**PAUSAS ACTIVAS**
Foto No. 35	**Foto No. 36**
	
PAUSAS ACTIVAS	**PEGANDO INFORMACION A LA CARTELERA**
Foto No. 37	**FOTO NO. 38**

	
ACOMPAÑAMIENTO DE LA SST EN CHARLAS Y INFORMACION DE SEGURIDAD	**ACOMPAÑAMIENTO SST- VACIADO DE UNO DE LOS PEDESTALES**
Foto No. 39	**Foto No. 40**
	
ARMADO DE LOS PEDESTALES CON PLAQUETAS METALICAS	**FORMALETIADA DE LOS PEDESTALES**
Foto No. 41	**Foto No. 42**

	
SEÑALIZACION DE LA CANCHA PARA EVITAR INGRESO DE PERSONAS EXTRAÑAS A LA OBRA	**CUBRIMIENTO DE LA ZONA DE PELIGRO PARA EVITAR INGRESO DE PERSONAS**
Foto No. 43	**Foto No. 44**
	
RECOLECCION DE MADERA SOBRANTE EN LA OBRA	**RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA**
Foto No. 45	**Foto No. 46**

	
BACIADO DE BRECHAS	**ACOMPAÑAMIENTO Y VISITA DE INTERVENTORIA**
Foto No.47	**Foto No. 48**
	
TRABAJO CON BRIBADOR DE LA CONCRETADORA	ORDEN Y ASEO EN LA OBRA

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO

Yesenia Ossa Jimenez
Coordinadora SST

Mary Luz Quintero Giraldo
Aux SST