

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FT-SST-014 Versión: 1 Fecha: 4/09/2023			
FECHA: 13 agosto 2024					
LUGAR/ÁREA: Plaza polideportiva colegio Santa Clara					
ACTIVIDAD: Figuras de hierro y elaboración de los 20 pedos					
CONTRATISTA: Juan David Quintanilla					
NOMBRE DEL ENCARGADO:					
Califique: M: Mal estado B: Bueno NT: No tiene NA: No aplica					
DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA	REVISIÓN	ESTADO	LIMPIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACION
CINTA MÉTRICA	Estado general	B	B	B	
ALICATES	Mango, aislamiento	B	B	B	
DESTORNILLADORES	Mango	NT	NT	NT	
JUEGO DE LLAVES	Estado general	NT	NT	NT	
NIVEL	Estado general	B	B	B	
PALA	Estado general	B	B	B	
PICA	Estado general, dientes en buen estado	N/A	N/A	N/A	
PALIN BARRA	Estado general	B	B	B	
PALACOCA	Estado general	B	B	B	
CARRETILLAS / COCHES	Ajuste del mango, astillas	B	B	B	
LLAVES BOCA FIJA	Mango	NT	NT	NT	
LLAVES DE EXPANSIÓN	Mango	NT	NT	NT	
PALUSTRE	Llantas - Estado general	B	B	B	
ESCUADRA	Estado general	NT	NT	NT	
LLANA	Estado general	NT	NT	NT	
ESPATULA	Toma, estado de cables	NT	NT	NT	
PRENSA EN C	Estado general	NT	NT	NT	
ALMOZANAS	Estado general	B	B	B	
MARTILLO DE BOLA	Estado general	NT	NT	NT	
MARTILLO DE GOMA	Estado general	NT	NT	NT	
MANGO DE SIERRA	Estado general	B	B	B	
LLAVE DE TUBO	Estado general	NT	NT	NT	
CINCEL CON CAPUCHO	Estado general	NT	NT	NT	
HOMBRE SOLOS	Estado general	NT	NT	NT	
LIANZA	Estado general	NT	NT	NT	
TUERAS	Estado general	NT	NT	NT	
MARTILLO	Estado general	B	B	B	
OTRAS HERRAMIENTAS: Baldes, Figurado, Machete / motogumba.					
ACCIONES CORRECTIVAS:		Nombre y Firma del Inspector SST <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> Mayly Quintanilla Aux SST </div> <div style="text-align: center;"> Yessica OSSA Coordinadora SST </div> </div>			