

IOPB		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS			Código: FT-SST-014
					Versión: 1
					Fecha: 4/09/2023
FECHA: 20 agosto De 2024					
LUGAR/ÁREA: Placas Polideportivas Colegio ITI					
ACTIVIDAD: Doblamiento de Hierro					
NOMBRE DEL ENCARGADO:					
Califique: M: Mal estado B: Bueno NT: No tiene NA: No aplica					
DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA	REVISIÓN	ESTADO	LIMPIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACION
CINTA MÉTRICA	Estado general	B	B	B	
ALICATES	Mango, aislamiento	B	B	B	
DESTORNILLADORES	Mango	PT	NT	NT	
JUEGO DE LLAVES	Estado general	PT	NT	PT	
NIVELES	Estado general	B	B	B	
PALA	Estado general	B	B	B	
PICA	Estado general Dientes en buen estado	N/A	N/A	N/A	
PALIN BARRA	Estado general	B	B	B	
PALACÓCA	Estado general	B	B	B	
CARRETIILLAS / COCHES	Ajuste del mango, antillas	B	B	B	
LLAVES BOCA FUJA	Mango	NT	PT	PT	
LLAVES DE EXPANSIÓN	Mango	NT	NT	NT	
PALUSTRE	Llantas - Estado general	B	B	B	
ESCUADRA	Estado general	NT	PT	PT	
LLANA	Estado general	NT	PT	PT	
ESPATULA	Toma, estado de cables	NT	NT	NT	
PRESA EN C	Estado general	NT	PT	PT	
ALMADANAS	Estado general	B	B	B	
MARTILLO DE BOLA	Estado general	NT	PT	PT	
MARTILLO DE GOMA	Estado general	NT	NT	NT	
MANGO DE SIERRA	Estado general	B	B	B	
LLAVE DE TUBO	Estado general	NT	NT	NT	
CINCEL CON CAPUCHO	Estado general	NT	NT	NT	
HOMBRE SOLOS	Estado general	NT	NT	NT	
LIANZA	Estado general	NT	NT	NT	
TUERAS	Estado general	NT	PT	PT	
MARTILLO	Estado general	B	B	B	
OTRAS HERRAMIENTAS:					
Baldeo, figurador, Machele, morobombón.					
ACCIONES CORRECTIVAS:		Nombre y Firma del Inspector SST			
		Mary Luz Quintanilla / Yexenia Ossá Aux SST / Coordinadora SST			