



PREOPERACIONAL DE VIBRADOR PARA CONCRETO

Código: FT-SST-104

Versión: 1

Fecha: 22/09/2023

Semana del 12 al 17 de agosto 2024 Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Equipo No: 16 agosto 2024.

Marca/ Referencia:

Proyecto: Colegio Santa Maria

ACTIVIDAD: Vaciado de zapatas, pedestales

Persona encargada SST:

Descripción	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)					Y		Y		Y					
El Cable de alimentación está en buen estado.					Y		Y		Y					
La coraza de la manguera se encuentra en buen estado.					Y		Y		Y					
El cabezote se encuentra en buen estado.					Y		Y		Y					
El motor se encuentra en buen estado.					Y		Y		Y					
La reata o correas se encuentran en buen estado.					Y		Y		Y					
Las uniones de cada parte del equipo están en buen estado.					Y		Y		Y					
Otros: Cables:					Y		Y		Y					

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERADOR DEL EQUIPO:

NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FIRMAS DIARIA						
1 Juan David Quintero			Juan	Juan	Juan		
2							
3							
4							
5							

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:
