IOPB	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FT-SST-014 Versión: 1 Fecha: 4/09/2023

FECHA: 5-09-2024
LUGAR/ÁREA: Parq el IJJ
ACTIVIDAD: Poste, cuerdas, Malla acero
CONTRATISTA: Juan David
NOMBRE DEL ENCARGADO: Juan David

Califique: M: Mal estado B: Bueno NT: No tiene NA: No aplica

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA	REVISIÓN	ESTADO	LIMPIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACION
CINTA MÉTRICA	Estado general	N/A	N/A	N/A	
ALICATES	Mango, aislamiento	N/A	N/A	N/A	
DESTORNILLADORES	Mango	N/A	N/A	NA	
JUEGO DE LLAVES	Estado general	NA	NA	NA	
NIVELES	Estado general	B	B	B	
PALA	Estado general	B	B	B	
PICA	Estado general, dientes en buen estado	NA	NA	NA	
PALIN BARRA	Estado general.	NA	NA	NA	
PALACOCA	Estado general	B	B	B	
CARRETILLAS / COCHES	Ajuste del mango, astillas	B	B	B	
LLAVES BOCA FIJA	Mango	NA	NA	NA	
LLAVES DE EXPANSIÓN	Mango	NA	NA	NA	
PALUSTRE	Llantas – Estado general	M	NM	NA	
ESCUADRA	Estado general	NA	NA	NA	
LLANA	Estado general	NA	NA	NA	
ESPATULA	Toma, estado de cables	B	B	B	
PRENSA EN C	Estado general	NA	NA	NA	
ALMADANAS	Estado general.	B	B	B	
MARTILLO DE BOLA	Estado general.	NM	NM	NA	
MARTILLO DE GOMA	Estado general	AD	NA	NA	
MANGO DE SIERRA	Estado general	NA	NM	NA	
LLAVE DE TUBO	Estado general.	NA	NA	NA	
CINCEL CON CAPUCHO	Estado general.	NA	NA	NA	
HOMBRE SOLOS	Estado general	NM	NA	NA	
LIANZA	Estado general.	NM	NA	NA	
TIJERAS	Estado general.	B	B	B	
MARTILLO	Estado general.	B	B	B	

OTRAS HERRAMIENTAS:

ACCIONES CORRECTIVAS:

Mary Quintero / Yeyenea Ossa
Nombre y Firma del Inspector SST

Scanned with CamScanner