IOPB S.A.	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FT-SST-014 Versión: 1 Fecha: 4/09/2023

FECHA: 11-09-2024

LUGAR/ÁREA: Planta el III

ACTIVIDAD: Recoger escombros

CONTRATISTA: Juan David

NOMBRE DEL ENCARGADO: Juan David

Califique: M: Mal estado B: Bueno NT: No tiene NA: No aplica

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA	REVISIÓN	ESTADO	LIMPIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACION
CINTA METRICA	Estado general	—	—	—	
ALICATES	Mango, aislamiento	—	—	—	
DESTORNILLADORES	Mango	—	—	—	
JUEGO DE LLAVES	Estado general	—	—	—	
NIVELES	Estado general	—	—	—	
PALA	Estado general	B	D	B	
PICA	Estado general, dientes en buen estado	—	—	—	
PALIN BARRA	Estado general.	—	—	—	
PALACOCA	Estado general	—	—	—	
CARRETILLAS / COCHES	Ajuste del mango, astillas	—	—	—	
LLAVES BOCA FIJA	Mango	—	—	—	
LLAVES DE EXPANSIÓN	Mango	—	—	—	
PALUSTRE	Llantas – Estado general	—	—	—	
ESCUADRA	Estado general	—	—	—	
LLANA	Estado general	—	—	—	
ESPATULA	Toma, estado de cables	—	—	—	
PRENSA EN C	Estado general	—	—	—	
ALMADANAS	Estado general.	—	—	—	
MARTILLO DE BOLA	Estado general.	—	—	—	
MARTILLO DE GOMA	Estado general	—	—	—	
MANGO DE SIERRA	Estado general	—	—	—	
LLAVE DE TUBO	Estado general.	—	—	—	
CINCEL CON CAPUCHO	Estado general.	—	—	—	
HOMBRE SOLOS	Estado general	—	—	—	
LIANZA	Estado general.	—	—	—	
TIJERAS	Estado general.	—	—	—	
MARTILLO	Estado general.	—	—	—	

OTRAS HERRAMIENTAS:

ACCIONES CORRECTIVAS:

Mary Alvarez Veronica Ossa

Nombre y Firma del Inspector SST

Scanned with CamScanner