STRUKTUR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: STK-SST-FO-033 VERSIÓN: 001 FECHA: 05/2022
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	

FECHA: 05/09/2024.

LUGAR/ÁREA: Planta Struktur

ACTIVIDAD:

NOMBRE DEL ENCARGADO: Brayan Mosquera.

Califique: M: Mal estado B: Bueno NT: No tiene NA: No aplica

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA	REVISIÓN	ESTADO	LIMPIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACION
CINTA MÉTRICA	Estado general	B	B	B	
ALICATES	Mango, aislamiento	B	B	B	
DESTORNILLADORES	Mango	B	B	B	
JUEGO DE LLAVES	Estado general	B	B	B	
NIVELES	Estado general	B	B	B	
PALA	Estado general	NA	NA	NA	
PICA	Estado general, dientes en buen	NA	NA	NA	
PALIN BARRA	Estado general.	NA	NA	NA	
PALACOCA	Estado general	NA	NA	NA	
CARRETILLAS / COCHES	Ajuste del mango, astillas	NA	NA	NA	
LLAVES BOCA FIJA	Mango	B	B	B	
LLAVES DE EXPANSIÓN	Mango	B	B	B	
PALUSTRE	Llantas – Estado general	NA	NA	NA	
ESCUADRA	Estado general	B	B	B	
LLANA	Estado general	NA	NA	NA	
ESPATULA	Toma, estado de cables	NA	NA	NA	
PRENSA EN C	Estado general	NA	NA	NA	
ALMADANAS	Estado general.	NA	NA	NA	
MARTILLO DE BOLA	Estado general.	B	B	B	
MARTILLO DE GOMA	Estado general	B	B	B	
MANGO DE SIERRA	Estado general	NA	NA	NA	
LLAVE DE TUBO	Estado general	B	B	B	
HOMBRE SOLOS	Estado general	B	B	B	
LIANZA	Estado general.	NA	NA	NA	
TIJERAS	Estado general.	B	B	B	
	Estado general				

OTRAS HERRAMIENTAS:

ACCIONES CORRECTIVAS:

Nombre y Firma del Inspector SST

Ing Alejandra Espitia

Scanned with CamScanner