INFORME DE SUPERVISIÓN 3								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	*12*	*06*	*2024*	**Hasta**	*15*	*08*	*2024*

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FISICA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN				
No. DEL CONTRATO:	56-2024	**Fecha de Inicio**	15/03/2024	**Fecha de terminación**	15/08/2024
No. y fecha del CDP:	106 del 05 de marzo del 2024 314 12 de agosto de 2024		**Rubros**	2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales	
No. DEL RP:	108 del 15 de marzo del 2024 317 de 13 de agosto de 2024				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA			**Cédula o Nit:**	71.826.086
CORREO ELECTRONICO:	ochaxo88@hotmail.com			**Teléfono:**	3108339182
OBJETO:	**“PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZA LAS LABORES DEL MANTENIMIENTO DE LAS REDES TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA”**				
DURACION DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 25.000.000				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FECHA SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 25.000.000
Valor Adiciones	$12.500.000
Valor Total del Contrato	$ 37.500.000
Valor Pagado	$25.000.000
Valor Total Ejecutado	$ 37.500.000
Valor Saldo por Ejecutar	$0

Email: alcaldía@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 8622714 Ext: 101, Carrera 20 # 19-08

% Financiero Ejecutado	100%
% Financiero Por Ejecutar	0%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

ACTIVIDAD	VALOR
Se realizó reparación de fuga de aceite caja volqueta, con cambio de empaques y aceite, montaje y desmontaje, rectificación cunas.	$ 3.641.202
Se realizó de dos llantas para retroexcavadora, incluye desmonte llantas anteriores, reparación de rines, alineación y balanceo.	$1.300.000
Se realizó montaje de seis llantas para volqueta, incluye desmonte llantas anteriores, reparación de rines. Alineación y balanceo.	$2.850.000
Se realizó cambio de filtros de aire de volqueta.	$1.300.000
Se realizó reparación eléctrica del sistema de luces de la volqueta.	$963.000
Se realizó montada de llanta de retroexcavadora por pinchadura, se han realizado 2 montajes, incluye desplazamiento al sitio	$450.000
SUBTOTAL	$ 10.504.202
IVA 19%	$1.995.798
TOTAL	**$12.500.000**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO

De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista.

EL CONTRATISTA ANEXA.

1. **Cuenta de Cobro**
2. **Informe de actividades**
3. **Evidencias de la ejecución de las actividades**
4. **Pago seguridad social**

Email: alcaldía@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 8622714 Ext: 101, Carrera 20 # 19-08

Para constancia, se firma el presente informe de supervisión a los 06 días del mes de noviembre de 2024.



JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO
Secretario De Planeación E Infraestructura Física
Supervisor

Email: alcaldía@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 8622714 Ext: 101, Carrera 20 # 19-08