	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

LUGAR Y FECHA : VALLEDUPAR. 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 17391

INTERVIENEN : SP. QUIMBAYO SERRANO HERNA
Supervisor del Contrato N° 061 ICFE-2024
OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
Cedula de Ciudadanía 1.081.913.783 DE PLATO
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL NOVENO (9) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 061-ICFE-2024, CUYO OBJETO ES LA **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL".**

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Valledupar., el día 15 de noviembre del Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA** identificado con cedula de ciudadanía No CC. No 1.081.913.783DE PLATO, contratista y el señor **SP. QUIMBAYO SERRANO HERNAN** supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta, del noveno (9) cortedel Contrato de prestación de servicios N° 061-ICFE-2024, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DELCONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	07 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL :	$ 19.800.000.00

VALOR ADICION CONTRATO :	N/A
VALOR DEL CONTRATO FINAL :	$ 19.800.000.00
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	CORTES PARCIALES DE ACUERDO A FACTURACION.
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	DÍAS
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	***$ 19.800.000,00***

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: N/A

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	
IVA	
TOTAL	
VALOR TOTAL DEL ACTA	
VALOR TOTAL EJECUTADO	

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL, ASI: **APT 501 EDIF MORA REGISTRO FOTOGRÁFICO** PAREDES DETERIORADA POR FILTRACIONES BALDOSAS DETERIORADAS PARTE CIELO RAZO COCINA EN MAL ESTADO PARTE CIELO RAZO COCINA EN MAL ESTADO PUERTA EN MAL ESTADO PUERTA EN MAL ESTADO MARCO VENTANA VIDRIO PARTIDO VIDRIO EN MAL ESTADO SE ESTUCAN PAREDES INTERNAS SE ESTUCAN PAREDES INTERNAS SE APLICÓ ESTUCO A BORDES DE VENTANA SE COLOCARON SUPERBOARD A ESTOS VENTANALES SE COLOCARON SUPERBOARD A ESTOS VENTANALES SE PINTA EL INMUEBLE CON DOS PASADAS SE RETIRA ESTUCO EN MAL ESTADO SE APLICA ESTUCO EN POLVO ARREGLO DEL MESON COCINA APARTAMENTO PINTADO **APT 504 EDIF MORA REGISTRO FOTOGRÁFICO** LLAVE LAVA PLATOS EN MAL ESTADO COCINA PENDIENTE DETALLES PAREDES EN MAL ESTADO SE RETIRA ESTUCO EN MAL ESTADO SE RETIRA ESTUCO EN MAL ESTADO ENTREPAÑOS CLOSET MAL ESTADO CAMBI DE CERRADURAS INTERRUPTORES EN MAL ESTADO TOMAS CORRIENTES E INTERRUPTORES EN MAL ESTAD SANITARIOS EN MAL ESTADO SE CAMBIA LLAVE LAVAPLATOS EN MAL ESTADO ARREGLO DE COCINA SE ESTUCAN PAREDES EN MAL ESTADO PIE DE FOTO: SE ESTUCAN PAREDES EN MAL ESTADO SE PULEN LADRILLOS PARA SER ESTUCADOS SE SE APLICA ESTUCO Y SE RESANA PAREDES SE PASAN DOS MANOS DE PINTURA BLANCO SE PINTA ESTRIBO COLOR NEGRO SALA PINTADA SANITARIO Y LAVAMANOS INSTALADO **CASA VAB-18 REGISTRO FOTOGRAFICO** SE PINTO EL INMUEBLE	

SE RETIRA CIELO RAZO EN MADERA DETERIORADO SE INSTALO PVC CIELO RAZO SE RETIRA CIELO RAZO DETERIORADO SE INSTALO VIDRIOS A LAS VENTANAS SE INSTALÓ PERFIL METÁLICO EN EL PATIO SE ARREGLO PUERTAS SE ARREGLAN PUERTAS SE RETIRARON LAS TEJAS DETERIORADAS SE ARREGLARON LOS CLOSET Y PUERTAS CON TRIPLEX SE PINTÓ LA FACHADA DE LA CASA SE CAMBIARON CABALLETES SE INSTALO TOMAS CORRIENTES SE APLICÓ MANTO CON FOIL SE CAMBIARON TEJAS DE CEMENTO SE APLICO DOS MANOS DE PINTURA AL INMUEBLE SE CAMBIÓ CIELO RAZO COCINA POR PVC	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	283 DIAS
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	30 DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	267 DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	16 DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 19.800.000,00
ADICION CONTRATO			
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 2.200.000,00	
CORTES	PAGO 2DO CORTE	$ 2.200.000,00	
CORTES	PAGO 3ER CORTE	$ 2.200.000,00	
CORTES	PAGO 4TO CORTE	$ 2.200.000,00	
CORTES	PAGO 5TO CORTE	$ 2.200.000,00	
CORTES	PAGO 6TO CORTE	$ 2.200.000,00	
CORTES	PAGO 7MO CORTE	$ 2.200.000,00	
CORTES	PAGO 8VO CORTE	$ 2.200.000,00	
CORTES	PAGO 9NO CORTE	$ 2.200.000,00	
VALOR PENDIENTE POR LIBERAR		$ 0	
SUMAS IGUALES		**$ 19.800.000,00**	**$ 19.800.000,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		NOVIEMBRE	☑	☐
2	Informe de actividades		NOVIEMBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro	VALOR	**$ 2.200.000,00**	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal señor Coronel ERNESTO MEJIA ARAQUE, quien autoriza el noviembre (9) corte y certifica que las actividades desarrolladasdel presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificacionestécnicas del contrato N° 061-ICFE-2024.

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron, en Valledupar. el 15 de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SP. QUIMBAYO SERRANO HERNA
Supervisor del Contrato N° 061 ICFE-2024

POR EL CONTRATISTA

Osman Jair Montano
CC 1081913783

OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
Cedula de Ciudadanía 1.081.913.783 DE PLATO
Contratista

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6".

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. Valledupar. 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA**

NIT O RUT 1.081.913.783 DE PLATO

DIRECCION Y CIUDAD: CL 4 CA 14 BRR ALTOS DE PIMIENTA

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 009

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2024 NOVIEMBRE 15

"Clasificación Presupuestal: ***A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.***

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL". DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO N° 061-ICFE-2024.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS **($2.200.000,00)** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 22183158965
Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

Osman Jair Montaño
C.C. 1081913783

OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
Cedula de Ciudadanía 1.081.913.783 DE PLATO
Contratista

Bogotá, D.C., 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA** Cedula de Ciudadanía 1.081.913.783 DE PLATO. CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 061-ICFE-2024 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

Osman Jair Montano
C.C. 1081913783

OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
Cedula de Ciudadanía 1.081.913.783 DE PLATO
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1061913783
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 1	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4574974260		TIPO DE PLANILLA:	1-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/06		NUMERO AUTORIZACIÓN:	9990599796	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCIÓN	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

planilla pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1061913783	MONTAÑO ORTEGA OSMAN JAIR	INDEPEND		$ 1.300.000			NO	30																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	$ 370.500

SOI

planilla pagada

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-05	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN	
EMISIÓN: 09 ABR 2024		

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVIDENCIO Y YOPAL.	061-ICFE-2024
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA: 04 / MES: 02 de marzo de 2024 / AÑO

CONTRATISTA	OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA	
FORMA DE PAGO		

No	VIGENCIA 2024	VALOR
1	CORTE UNO	$2.200.000,00
2	CORTE DOS	$2.200.000,00
3	CORTE TRES	$2.200.000,00
4	CORTE CUATRO	$2.200.000,00
5	CORTE CINCO	$2.200.000,00
6	CORTE SEIS	$2.200.000,00
7	CORTE SIETE	$2.200.000,00
8	CORTE OCHO	$2.200.000,00
9	CORTE NUEVE	$2.200.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 19.800.000,00**

SUPERVISOR		SP. QUIMBAYO SERRANO HERNAN DARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($19.800.000,00) M/CTE
VALOR ADICION		N/A
PLAZO DE EJECUCION		15 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA Y ADICION	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-05	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN	
EMISIÓN: 09 ABR 2024		

VALOR FINAL DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($19.800.000,00) M/CTE
FECHA FINAL DE ENTREGA	15 de 12 del 2024

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
NOVIEMBRE	20	10	2024	15	11	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
Días	283	267	16
Porcentaje	100%	100%	0%

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			$19.800.000,00
VALOR ADICION			
CORTE UNO	$2.200.000,00		
CORTE DOS	$2.200.000,00		
CORTE TRES	$2.200.000,00		
CORTE CUATRO	$2.200.000,00		
CORTE CINCO	$2.200.000,00		
CORTE SEIS	$2.200.000,00		
CORTE SIETE	$2.200.000,00		
CORTE OCHO	$2.200.000,00		
CORTE NUEVE	$2.200.000,00		
VALOR PENDIENTE POR LIBERAR	0		
SUMAS IGUALES	$19.800.000,00	$19.800.000,00	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
Se describe las actividades presentadas de acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato, correspondientes al mes de **NOVIEMBRE**, asi: **APT 501 EDIF MORA REGISTRO FOTOGRÁFICO** PAREDES DETERIORADA POR FILTRACIONES BALDOSAS DETERIORADAS PARTE CIELO RAZO COCINA EN MAL ESTADO PARTE CIELO RAZO COCINA EN MAL ESTADO PUERTA EN MAL ESTADO PUERTA EN MAL ESTADO MARCO VENTANA VIDRIO PARTIDO VIDRIO EN MAL ESTADO SE ESTUCAN PAREDES INTERNAS SE ESTUCAN PAREDES INTERNAS SE APLICÓ ESTUCO A BORDES DE VENTANA SE COLOCARON SUPERBOARD A ESTOS VENTANALES SE COLOCARON SUPERBOARD A ESTOS VENTANALES SE PINTA EL INMUEBLE CON DOS PASADAS SE RETIRA ESTUCO EN MAL ESTADO SE APLICA ESTUCO EN POLVO ARREGLO DEL MESON COCINA APARTAMENTO PINTADO **APT 504 EDIF MORA REGISTRO FOTOGRÁFICO** LLAVE LAVA PLATOS EN MAL ESTADO	

COCINA PENDIENTE DETALLES
PAREDES EN MAL ESTADO
SE RETIRA ESTUCO EN MAL ESTADO
SE RETIRA ESTUCO EN MAL ESTADO
ENTREPAÑOS CLOSET MAL ESTADO
CAMBI DE CERRADURAS
INTERRUPTORES EN MAL ESTADO
TOMAS CORRIENTES E INTERRUPTORES EN MAL ESTAD
SANITARIOS EN MAL ESTADO
SE CAMBIA LLAVE LAVAPLATOS EN MAL ESTADO
ARREGLO DE COCINA
SE ESTUCAN PAREDES EN MAL ESTADO
PIE DE FOTO: SE ESTUCAN PAREDES EN MAL ESTADO
SE PULEN LADRILLOS PARA SER ESTUCADOS
SE SE APLICA ESTUCO Y SE RESANA PAREDES
SE PASAN DOS MANOS DE PINTURA BLANCO
SE PINTA ESTRIBO COLOR NEGRO
SALA PINTADA
SANITARIO Y LAVAMANOS INSTALADO

CASA VAB-18 REGISTRO FOTOGRAFICO

SE PINTO EL INMUEBLE
SE RETIRA CIELO RAZO EN MADERA DETERIORADO
SE INSTALO PVC CIELO RAZO
SE RETIRA CIELO RAZO DETERIORADO
SE INSTALO VIDRIOS A LAS VENTANAS
SE INSTALÓ PERFIL METÁLICO EN EL PATIO
SE ARREGLO PUERTAS
SE ARREGLAN PUERTAS
SE RETIRARON LAS TEJAS DETERIORADAS
SE ARREGLARON LOS CLOSET Y PUERTAS CON TRIPLEX
SE PINTÓ LA FACHADA DE LA CASA
SE CAMBIARON CABALLETES
SE INSTALO TOMAS CORRIENTES
SE APLICÓ MANTO CON FOIL
SE CAMBIARON TEJAS DE CEMENTO
SE APLICO DOS MANOS DE PINTURA AL INMUEBLE
SE CAMBIÓ CIELO RAZO COCINA POR PVC

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
	PENDIENTE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	



Nombre: SP.QUIMBAYO SERRANO HERNAN DARIO
Supervisor (a) Contrato
Cédula: 77.179.497
Dependencia: ADM Valledupar ICFE
e-mail: Valledupar@icfe.gov.co

VALLEDUPAR 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

Señor Sargento Primero
HERNAN DARIO QUIMBAYO SERRANO




Supervisor Contrato No 061-2024

Gn-

Asunto: Informe de Actividades


Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento Primero Supervisor Contrato No 061-ICFE-2024, las actividades realizadas desde el día 20 de octubre de 2024 hasta el día 15 de noviembre del mismo así:

- **APT 501 EDIF MORA REGISTRO FOTOGRÁFICO**


ANTES	
	
Pie de Foto: paredes deteriorada por filtraciones	Pie de Foto: baldosas deterioradas
	
Pie de Foto: parte cielo razo cocina en mal estado	Pie de Foto: parte cielo razo cocina en mal estado




Pie de Foto: puerta en mal estado



Pie de Foto: puerta en mal estado



Pie de Foto: marco ventana vidrio partido




Pie de Foto: vidrio en mal estado


DURANTE



Pie de Foto: se estucan paredes internas



Pie de Foto: se estucan paredes internas




Pie de foto: se aplicó estuco a bordes de ventana




Pie de foto: se colocaron superboard a estos ventanales




Pie de foto: se pinta el inmueble con dos pasadas



Pie de foto: se pinta el inmueble con dos pasadas




Pie de Foto: se retira estuco en mal estado




Pie de Foto: se aplica estuco en polvo


DESPUES




Pie de Foto: arreglo del meson cocina



Pie de Foto: apartamento pintado




Pie de Foto: cuartos pintado



Pie de Foto: comedor pintado




Pie de Foto: ventanal instalado



Pie de Foto: cuartos pintado









Pie de Foto: arreglo de llaves ducha




Pie de Foto: mesón arreglado

- **APT 504 EDIF MORA REGISTRO FOTOGRÁFICO**

ANTES	
	
Pie de Foto: llave lava platos en mal estado	Pie de Foto: cocina pendiente detalles
	
Pie de Foto: paredes en mal estado	Pie de Foto: se retira estuco en mal estado.
	
Pie de Foto: se retira estuco en mal estado	Pie de Foto: entrepaños closet mal estado



Pie de Foto: cambi de cerraduras



Pie de Foto: interruptores en mal estado




Pie de Foto: tomas corrientes e interruptores en mal estad



Pie de Foto: sanitarios en mal estado

DURANTE




Pie de Foto: se cambia llave lavaplatos en mal estado




Pie de Foto: arreglo de cocina



Pie de foto: se estucan paredes en mal estado




Pie de foto: se estucan paredes en mal estado



Pie de foto: se pulen ladrillos para ser estucados



Pie de foto: se se aplica estuco y se resana paredes




Pie de Foto: se pasan dos manos de pintura blanco










Pie de Foto: se pinta estribo color negro









DESPUES






Pie de Foto: llave lavaplatos cambiada	Pie de Foto: cuartos pintados
	
Pie de Foto: sala pintada	Pie de Foto: tomas corrientes cambiados
	
Pie de Foto: cocina pintada	Pie de Foto: pasillo pintado
	
Pie de Foto: sanitario y lavamanos instalado	Pie de Foto: sanitario y lavamanos instalado
	
Pie de Foto: cerraduras puertas cambiadas	Pie de Foto: inmueble pintado


- **CASA VAB-18 REGISTRO FOTOGRAFICO**

ANTES	
	
Pie de Foto: vidrios en mal estado	Pie de Foto: pintura y estuco deteriorado
	
Pie de Foto: tomacorriente en mal estado	Pie de Foto: interruptores en mal estado
	
	Pie de Foto: closet en mal estado
	
Pie de Foto: paredes patio deteriorados	Pie de Foto: se retira estuco en mal estado


DURANTE



Pie de Foto: se pinto el inmueble



Pie de Foto: se retira cielo razo en madera deteriorado



Pie de foto: se instalo pvc cielo razo



Pie de foto: se retira cielo razo deteriorado








Pie de foto: se instalo vidrios a las ventanas






Pie de foto: se instaló perfil metálico en el patio





Pie de foto: se arreglo puertas	Pie de foto: se arreglan puertas
	
Pie de Foto: se retiraron las tejas deterioradas	Pie de Foto: se arreglaron los closet y puertas con triplex
DESPUES	
	
Pie de Foto: se pintó la fachada de la casa	Pie de Foto: se cambiaron caballetes
	
Pie de Foto: se instalo tomas corrientes	Pie de Foto: se aplicó manto con foil

	
Pie de Foto: se cambiaron tejas de cemento	Pie de Foto: se aplico dos manos de pintura al inmueble
	
Pie de Foto: se cambió cielo Razo cocina por pvc	Pie de Foto: se cambió cielo Razo cuartos por pvc
	
Pie de Foto: se cambió tejas y se aplicó emulsión asfáltica	Pie de Foto: se instaló manto con foil

Osman Jair Montano
C.c. 1081913783

OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
Cedula de Ciudadanía 1.081.913.783 DE PLATO
Contratista

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-02	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02		
EMISIÓN: 22 JUL 2024	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

17482

LUGAR Y FECHA: Valledupar D.C. 15 de noviembre del 2024

INTERVIENEN: **SP. QUIMBAYO SERRANO HERNA**
Supervisor del Contrato N° 061-ICFE-2024
OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
CC. No 1.081.913.783 DE PLATO
Contratista

ASUNTO: Acta de recibo a satisfacción del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL".

En la ciudad de Valledupar a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024, siendo las 10:00 horas, se reunieron en las instalaciones del Cantón o Unidad Militar ICFE las siguientes personas **SP. QUIMBAYO SERRANO HERNA** Supervisor del contrato y **OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA** en representación del Contratista con el propósito de suscribir acta de recibo a satisfacción de los servicios prestados según contrato en el asunto mencionado así:

RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	
Contrato No.	061-ICFE-2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL".
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA	OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
SUPERVISOR	SP. QUIMBAYO SERRANO HERNA
FECHA SUSCRIPCIÓN	02-03-2024
FECHA INICIO CONTRATO	07 DE MARZO DE 2024

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-02	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02		
EMISIÓN: 22 JUL 2024	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

VALOR CONTRATO INICIAL: ($)	$ 19.800.000,00
ADICIÓN	
PRORROGA	DÍA, MES, AÑO
FORMA DE PAGO	CORTES PARCIALES DE ACUERDO A FACTURACION
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ 19.800.000,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	INCLUYE ADICIÓN EN LOS CASOS QUE APLIQUE.

En, la ciudad de Valledupar a los (15) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron: el Señor SP. QUIMBAYO SERRANO HERNA , por parte del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, en su calidad de supervisor del contrato no. 061-ICFE-2024 y el señor OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA , en su calidad de contratista, con el objeto de firmar el recibo a satisfacción de los servicios prestados correspondientes al objeto contractual en mención.

Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados, se estableció que estos cumplen con los requerimientos y los servicios se cumplieron dentro del plazo contractual establecido.

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			$19.800.000,00
ADICIÓN			
Corte 1	*CORTE UNO*	$ 2.200.000,00	
Corte 2	*CORTE DOS*	$ 2.200.000,00	
Corte 3	*CORTE TRES*	$ 2.200.000,00	
Corte 4	*CORTE CUATRO*	$ 2.200.000,00	
Corte 5	*CORTE QUINTO*	$ 2.200.000,00	
Corte 6	*CORTE SEXTO*	$ 2.200.000,00	
Corte 7	*CORTE SÉPTIMO*	$ 2.200.000,00	
Corte 8	*CORTE OCTAVO*	$ 2.200.000,00	
Corte 9	*CORTE NOVENO*	$ 2.200.000,00	
VALOR PENDIENTE POR LIBERAR		0	
SUMAS IGUALES		**$19.800.000,00**	**$19.800.000,00**

Descripción de las Actividades realizadas	OBSERVACIONES GENERALES

SE COLOCARON SUPERBOARD A ESTOS VENTANALES
SE COLOCARON SUPERBOARD A ESTOS VENTANALES
SE PINTA EL INMUEBLE CON DOS PASADAS
SE RETIRA ESTUCO EN MAL ESTADO
SE APLICA ESTUCO EN POLVO
ARREGLO DEL MESON COCINA
APARTAMENTO PINTADO

APT 504 EDIF MORA REGISTRO FOTOGRÁFICO

LLAVE LAVA PLATOS EN MAL ESTADO
COCINA PENDIENTE DETALLES
PAREDES EN MAL ESTADO
SE RETIRA ESTUCO EN MAL ESTADO
SE RETIRA ESTUCO EN MAL ESTADO
ENTREPAÑOS CLOSET MAL ESTADO
CAMBI DE CERRADURAS
INTERRUPTORES EN MAL ESTADO
TOMAS CORRIENTES E INTERRUPTORES EN MAL ESTAD
SANITARIOS EN MAL ESTADO
SE CAMBIA LLAVE LAVAPLATOS EN MAL ESTADO
ARREGLO DE COCINA
SE ESTUCAN PAREDES EN MAL ESTADO
PIE DE FOTO: SE ESTUCAN PAREDES EN MAL ESTADO
SE PULEN LADRILLOS PARA SER ESTUCADOS
SE SE APLICA ESTUCO Y SE RESANA PAREDES
SE PASAN DOS MANOS DE PINTURA BLANCO
SE PINTA ESTRIBO COLOR NEGRO
SALA PINTADA
SANITARIO Y LAVAMANOS INSTALADO

CASA VAB-18 REGISTRO FOTOGRAFICO

SE PINTO EL INMUEBLE
SE RETIRA CIELO RAZO EN MADERA DETERIORADO
SE INSTALO PVC CIELO RAZO
SE RETIRA CIELO RAZO DETERIORADO
SE INSTALO VIDRIOS A LAS VENTANAS
SE INSTALÓ PERFIL METÁLICO EN EL PATIO
SE ARREGLO PUERTAS
SE ARREGLAN PUERTAS
SE RETIRARON LAS TEJAS DETERIORADAS
SE ARREGLARON LOS CLOSET Y PUERTAS CON TRIPLEX
SE PINTÓ LA FACHADA DE LA CASA
SE CAMBIARON CABALLETES
SE INSTALO TOMAS CORRIENTES
SE APLICÓ MANTO CON FOIL
SE CAMBIARON TEJAS DE CEMENTO
SE APLICO DOS MANOS DE PINTURA AL INMUEBLE
SE CAMBIÓ CIELO RAZO COCINA POR PVC

REGISTRO FOTOGRAFICO


ANTES




Pie de Foto: paredes deteriorada por filtraciones




Pie de Foto: baldosas deterioradas




Pie de Foto: parte cielo razo cocina en mal estado




Pie de Foto: parte cielo razo cocina en mal estac




Pie de Foto: puerta en mal estado



Pie de Foto: puerta en mal estado




Pie de Foto: marco ventana vidrio partido



Pie de Foto: vidrio en mal estado


DURANTE




Pie de Foto: se estucan paredes internas




Pie de Foto: se estucan paredes internas




Pie de foto: se aplicó estuco a bordes de ventana




Pie de foto: se colocaron superboard a estos ven




Pie de foto: se pinta el inmueble con dos pasadas



Pie de foto: se pinta el inmueble con dos pasadas




Pie de Foto: se retira estuco en mal estado




Pie de Foto: se aplica estuco en polvo





DESPUES








Pie de Foto: arreglo del meson cocina




Pie de Foto: apartamento pintado


	
Pie de Foto: cuartos pintado	Pie de Foto: comedor pintado
	
Pie de Foto: ventanal instalado	Pie de Foto: cuartos pintado
	
Pie de Foto: arreglo de llaves ducha	Pie de Foto: mesón arreglado

	
Pie de foto: se aplicó estuco a bordes de ventana	Pie de foto: se colocaron superboard a estos ven
	
Pie de foto: se pinta el inmueble con dos pasadas	Pie de foto: se pinta el inmueble con dos pasadas
	
Pie de Foto: se retira estuco en mal estado	Pie de Foto: se aplica estuco en polvo

DESPUES



Pie de Foto: arreglo del meson cocina



Pie de Foto: apartamento pintado

ANTES



Pie de Foto: llave lava platos en mal estado




Pie de Foto: cocina pendiente detalles




Pie de Foto: paredes en mal estado




Pie de Foto: se retira estuco en mal estado




Pie de Foto: se retira estuco en mal estado




Pie de Foto: entrepaños closet mal estado




Pie de Foto: cambi de cerraduras



Pie de Foto: interruptores en mal estado




Pie de Foto: tomas corrientes e interruptores en mal estad




Pie de Foto: sanitarios en mal estado


DURANTE




Pie de Foto: se cambia llave lavaplatos en mal estado




Pie de Foto: arreglo de cocina



Pie de foto: se estucan paredes en mal estado




Pie de foto: se estucan paredes en mal estado




Pie de foto: se pulen ladrillos para ser estucados



Pie de foto: se se aplica estuco y se resana pare




Pie de Foto: se pasan dos manos de pintura blanco



Pie de Foto: se pinta estribo color negro


DESPUES




Pie de Foto: llave lavaplatos cambiada



Pie de Foto: cuartos pintados




Pie de Foto: sala pintada




Pie de Foto: tomas corrientes cambiados



Pie de Foto: cocina pintada



Pie de Foto: pasillo pintado



Pie de Foto: sanitario y lavamanos instalado



Pie de Foto: sanitario y lavamanos instalado




Pie de Foto: cerraduras puertas cambiadas



Pie de Foto: inmueble pintado

ANTES



Pie de Foto: vidrios en mal estado




Pie de Foto: pintura y estuco deteriorado









Pie de Foto: interruptores en mal estado












Pie de Foto: paredes patio deteriorados	Pie de Foto: se retira estuco en mal estado
DURANTE	
	
Pie de Foto: se pinto el inmueble	Pie de Foto: se retira cielo razo en madera deter
	
Pie de foto: se instalo pvc cielo razo	Pie de foto: se retira cielo razo deteriorado
	
Pie de foto: se instalo vidrios a las ventanas	Pie de foto: se instaló perfil metálico en el patio




Pie de foto: se arreglo puertas



Pie de foto: se arreglan puertas




Pie de Foto: se retiraron las tejas deterioradas




Pie de Foto: se arreglaron los closet y puertas cc

DESPUES



Pie de Foto: se pintó la fachada de la casa




Pie de Foto: se cambiaron caballetes



Pie de Foto: se instalo tomas corrientes



Pie de Foto: se aplicó manto con foil



Pie de Foto: se cambiaron tejas de cemento



Pie de Foto: se aplico dos manos de pintura a



Pie de Foto: se cambió cielo Razo cocina por pvc



Pie de Foto: se cambió cielo Razo cuartos por pv

	
Pie de Foto: se cambió tejas y se aplicó emulsión asfáltica	Pie de Foto: se instaló manto con foil

En constancia, firman quienes intervinieron:

SP. QUIMBAYO SERRANO HERNA
Supervisor del Contrato N° 061-ICFE-2024

Osman Jair Montano
C.C. 1081913783

OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
Contratista

MDN-VGSEDB-ICFE-DG-SI-GSU

VALLEDUPAR 15 DE NOVIEMBRE

Señores
Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios
Instituto Casas Fiscales Ejército
Gn.

ASUNTO: Evaluación Contrato No 061-ICFE-2024

Con el fin de optimizar el control y Seguimiento de los procesos contractuales y contratos celebrados, esta supervisión emite el siguiente concepto de evaluación:

PROCESO	CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO				CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA			
				E (4)	B (3)	R (2)	M(1)	E (4)	B(3)	R(2)	M(1)
CD - 041	061-ICFE-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL".	**OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA** CC 1.081.913.783	X				X			

Excelente = **E (4)** Bueno = **B (3)** Regular = **R (2)** Malo = **M (1)**

Lo anterior con el fin de soportar la **evaluación del proponente (evaluación por parte del supervisor al contratista)**, la cual se desarrolla en los criterios de calidad del producto o servicio y el cumplimiento del contratista sobre el objeto contractual.

Cordialmente,

Supervisor del contrato.