



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: FOR-TH-007

Versión: 1

Fecha: Memo (2019028310 - 14/06/2019)

Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 24/10/2024

Hora: 9:10 pm

Localidad: Kennedy

Inspección realizada por: Juan Murcia Cubides.

Nombre responsable de la unidad operativa: Marcela Acosta
p.d. de p.d. de

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES		
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correa de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?			¿Estado General?	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		Bueno	Regular
1	Camero Auxilio	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
2	Taller piso 6	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						


Firma responsable inspección


Firma del responsable de la unidad operativa