LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 28 de Octubre al 2 de Noviembre /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora.

CAPACIDAD : 2 sacos A 20L



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** Sin novedad durante la Semana.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edyar Reyes Tuta **OPERADOR :** Jesus. B

FIRMA: Jhon Edyar Reyes Tuta **FIRMA:** Jesus B

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST I18-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 28 de octubre. al 2 de Noviembre /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora.

CAPACIDAD : 2 Sacos Naranja



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** Sin novedad durante la Semana	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T. **OPERADOR :** Omar

FIRMA: Jhon Edgar Reyes T. **FIRMA:** Omar

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 09239-08-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 21 al 26. octubre /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora

CAPACIDAD : 2 Sacos. Naranja



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** En su uso. No presenta daños.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edyor Reyes T. **OPERADOR :** Jem B

FIRMA: Jhon Edyor Reyes T. **FIRMA:** Jem B

Jhon Edyor Reyes T. INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA SST Resolución 05230-09-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 21 al 26 de octubre /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora.

CAPACIDAD : 2 sacos A20L



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** En su uso no presenta cambios. o. daños.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T

FIRMA: Jhon Edgar Reyes T

OPERADOR : Osman

FIRMA: Osman.

Jhon Edgar Reyes T
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 09239-08-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 14 al 19 de octubre 2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora concreto.

CAPACIDAD : 2 Sacos AZUL.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** En Buen estado durante la semana.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T. **OPERADOR :** Junior V.

FIRMA: Jhon Edgar Reyes T. **FIRMA:** Junior V.

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 08239-08-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 14 al 14 de octubre /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora Concreto

CAPACIDAD : 2 Sacos Naranja



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** En Buen estado, durante la Semana	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T. **OPERADOR :** Jesus B

FIRMA: Jhon Edgar Reyes T. **FIRMA:** Jesus B

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 05239-08-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 7 al 12 de Octubre /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora de concreto

CAPACIDAD : 2 sacos "Naranja"



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** La maquina. Se encuentra en buen estado No Presenta Fallas durante la semana	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyest **OPERADOR :** Oscar S.

FIRMA: Jhon Edgar Reyest **FIRMA:** Oscar S.

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 04239-08-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 7 al 12 de Octubre /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora de Concreto

CAPACIDAD : 2 Sacos " A20L"



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8	**OBSERVACIONES:** No Presenta Cambios, Daños o Fallas durante la Semana.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T **OPERADOR :** Nelson

FIRMA: Jhon Edgar Reyes T **FIRMA:** Nelson

JHON EDGAR REYES
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 08230-08-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 1 al 6 de Octubre /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora de Concreto

CAPACIDAD : 2 sacos "Naranja."



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** La maquina se encuentra en buen estado. No presenta fallas durante la semana.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T. **OPERADOR :** Oscar Sinisterra

FIRMA: Jhon Edgar Reyes T. **FIRMA:** Oscar S.

Jhon Edgar Reyes T. INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA SST Resolución 05230-08-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 1 al 6. Octubre /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora de Concreto.

CAPACIDAD : 2 sacos "A201"



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** La maquina. Se encuentra en buen estado No presenta Fallas durante la Semana.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon. Edgar Reyes T **OPERADOR :** Rodolfo M

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Tellez **FIRMA:** Rodolfo M.

Jhon Edgar Reyes T. INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA SST Resolución 00239-08-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 28 de octubre al 2 de Noviembre /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Compactadora.

CAPACIDAD : A Gasolina



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Continua maquina en buenas condiciones

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes ST. **OPERADOR:** Almacen

FIRMA: **FIRMA:** Almacen

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 09239-06-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 21 al 26 Octubre /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Compactador.

CAPACIDAD : A Gasolina



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Se. Tiene. en el almacen la maquina en Buenas Condiciones

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edyar Ruiz **OPERADOR :** Almacen

FIRMA: **FIRMA:** Almacen

JHON EDGAR RUIZ FLOREZ
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 06230-2019

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 14 al 19 de Octubre / 2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Compactador (Rana).

CAPACIDAD : Gasolina 1 Galón.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: En el almacen Reposan en excelente Estado

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes ST **OPERADOR :** Almacen

FIRMA: Jhon Edgar Reyes **FIRMA:** Almacen

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 7 al 12 Octubre 2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Compactador Rana

CAPACIDAD : Gasolina



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	M
5	Filtro de gasolina	M
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	M
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Se encuentra en mtto preventivo

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes

FIRMA: Jhon Edgar Reyes

OPERADOR : Oscar S.

FIRMA: Oscar S.

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 1 al 6 de octubre /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Compactador Rana

CAPACIDAD : Gasolino



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	M
5	Filtro de gasolina	M
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	M
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Se encuentro en Mtto preventivo.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T **OPERADOR :** ERNY. O.

FIRMA: **FIRMA:**

Powered by CamScanner

LAM

INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS

CHECK LIST DE TRONZADORA

FECHA: 28 de Octubre al 2 Noviembre /2024

TIPO DE HERRAMIEN: Tronzadora.

CAPACIDAD: Herramienta electrica.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

Sin novedad de daños en maquina durante la semana.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Talero

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Talero

OPERADOR: Nelson

FIRMA: Nelson

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE TRONZADORA**	Codigo: SST 118-F Fecha: 02/01/2024 Version: 1 Pagina: 1

FECHA: 21 al 19 de Octubre /2024.

TIPO DE HERRAMIEN Tronzadora

CAPACIDAD : Herramienta electrica



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

sin novedad durante la semana.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T

FIRMA: Jhon Edgar Reyes T

OPERADOR : ERMY O.

FIRMA:

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE TRONZADORA**	Codigo: SST 118-1 Fecha: 02/02/2024 Version: 1 Paginas: 1

FECHA: 14 al 19 de octubre /2024.

TIPO DE HERRAMIEN Tronzadora

CAPACIDAD : Herramienta electrica.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

Sin novedad alguna en maquina

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Talero

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Talero

JHON EDGAR REYES T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 08239-08-2017

OPERADOR: Nelson

FIRMA: Nelson.

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE TRONZADORA	Codigo SST 116-1 Fecha 02-03-2024 Version 1 Paginas 1

FECHA: 7 al 12 de Octubre /2024.

TIPO DE HERRAMIEN: Corte – Tronzadora

CAPACIDAD: Electrica



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

La maquina No presento Falla en su. Funcionamiento.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T.

FIRMA: Jhon Edgar Reyes T.

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 6230-06-2017

OPERADOR: Nelson H

FIRMA Nelson H

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE TRONZADORA	Código: SST-LIS-F Fecha: 02-05-2014 Versión: 1 Página: 1

FECHA: 1 al 7 de octubre | 2024.

TIPO DE HERRAMIEN: Corte. - Tronzadora.

CAPACIDAD: Electrica.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

No presenta fallas ni cambios durante la semana del 1 al 7 de octubre.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T

FIRMA: Jhon Edgar Reyes T


OPERADOR: Nelson H

FIRMA: Nelson H

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-6**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 28 al 2 Mes Nov
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edyar Reyes ST



REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓			


OBSERVACIONES

Se encuentra en buen estado en el almacen

Jhon Edyar Reyes ST	Almacenista	asopasst
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-6
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 21 al 26 Mes Octubre	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes ST	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Se encuentra en buen estado en el almacen.


Jhon Edgar Reyes	Almacenista.	Resp SST
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Jhon Edgar Reyes
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 00239-06-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	CODIGO: SST 118-6
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 14 al 19 Mes Octubre
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Deyost



REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES


Se encuentran en buen estado en el almacen.

Jhon Edgar Deyost	Almacenista	COPASST
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	CODIGO: SST 118-6
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 7 al 12 Mes Octubre
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon edgar Reyes ST



REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES


Maquina en buenas condiciones

Jhon Edgar Reyes	Robrel A	Copasst
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-6**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 1 al 6 Mes octubre
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes



REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓				✓			
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Maquina en buen estado

Jhon E Reyes T	Robert H.	COPASST
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 28 al 2 Mes Nov.	ÁREA:	Obra
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		GRUPO DE TRABAJO:	Operativo

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO [ ] O PULIDORA DE MANO [X]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	/		/		/		/		/		/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL DISCO	/		/		/		/		/		/			
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	/		/		/		/		/		/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE LAS BROCAS	/		/		/		/		/		/			

OBSERVACIONES

Sin novedad durante la semana

Jhon Edyar Ruiz	Almacen.	Copasst.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 21 al 26 Mes Octubre	ÁREA:	Obra Alojamiento Operativo
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes	GRUPO DE TRABAJO:	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☐ O PULIDORA DE MANO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

DESCRIPCIÓN DE TALADRO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

En buen estado. ambas Herramientas

Jhon Edgar Reyes ST	Almacenista.	Copasst
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 14 al 19 Mes Octubre	ÁREA:	Obra Alojamiento
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes	GRUPO DE TRABAJO:	Operativo

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☒ O PULIDORA DE MANO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

2 de cada uno en mantenimiento

Jhon Edgar Reyes ST	Almacenista	Copasst.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118.4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 7 al 12 Mes Octubre	ÁREA:	Operativa Obra.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes	GRUPO DE TRABAJO:	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☐ O PULIDORA DE MANO ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		V		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Maquinas en buen funcionamiento.

Jhon Edgar Reyes	Rubiel H	Copasst
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 1 al 7 Mes Octubre.	ÁREA:	operativa obra.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		GRUPO DE TRABAJO:	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO [X] O PULIDORA DE MANO [X]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Maquinas con buen funcionamiento

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 09239-08-2017

Jhon Edgar	Robiel H.	COPASST
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-5**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 28 al 2 Mes NOV	ÁREA:	Obra alojamiento
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edyar Reyes	GRUPO DE TRABAJO:	Operativo.

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	/		/		/		/		/		/			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	/		/		/		/		/		/			
Conexión neumática sellada	/		/		/		/		/		/			
Pin para acople ajustado	/		/		/		/		/		/			
Manguera sin abolladuras ni ruptura	/		/		/		/		/		/			
Unidad de lubricación instalada correctamente	/		/		/		/		/		/			
Punta rompedora bien instalada	/		/		/		/		/		/			
Manijas de agarre en buen estado	/		/		/		/		/		/			
Manijas bien sujetas al equipo	/		/		/		/		/		/			
Salida de gases sin obstrucción	/		/		/		/		/		/			
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	/		/		/		/		/		/			
Otro:	/		/		/		/		/		/			

OBSERVACIONES

Sin novedad alguna

Jhon Edyar Reyes T	Almacen	COPASST.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-5
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 21 al 26 Mes Oct	ÁREA:	alojamiento
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes T	GRUPO DE TRABAJO:	Obra.

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión neumática sellada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pin para acople ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera sin abolladuras ni ruptura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unidad de lubricación instalada correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punta rompedora bien instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas de agarre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otro:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Maquina demoledor en buen estado.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO
Jhon Edgar Reyes T	Almacen	Copasst.

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-5
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 14 al 19 Mes Octubre	ÁREA:	Alojamiento La Cabaña Operativo.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edyar Reyest	GRUPO DE TRABAJO:	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión neumática sellada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pin para acople ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera sin abolladuras ni ruptura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unidad de lubricación instalada correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punta rompedora bien instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas de agarre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otro:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

En el almacen Reposan en buen estado

Jhon Edyar Reyest	Almacenista	Copasst
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-5
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 7 al 12 Mes Octubre	ÁREA:	Obra
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Reyes T	GRUPO DE TRABAJO:	Operativo

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO [X]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión neumática sellada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pin para acople ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera sin abolladuras ni ruptura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unidad de lubricación instalada correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punta rompedora bien instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas de agarre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otro:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Maquina en buen estado

Jhon E Reyes T	Robil H	Copasst.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-5
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 1 al 6 Mes Octub	ÁREA:	Obra
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon E Reyest	GRUPO DE TRABAJO:	Operativos

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión neumática sellada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pin para acople ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera sin abolladuras ni ruptura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unidad de lubricación instalada correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punta rompedora bien instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas de agarre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otro:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Maquina en buen estado

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 08239-08-2017

Jhon Edgar Reyest	Robert H	CoPasst
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner