LAM CONSTRUCCIONES	FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS LOCATIVAS	Código: SST 117 Versión: 1 Fecha: 02/02/2024

Responsable de la Inspección: Jhon Edgar Reyes **Lugar de Inspección:** Obra alojamiento de ~~Contratos~~

Fecha: 31. Octubre 2024.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
1. SEGURIDAD ELECTRICA			
Las instalaciones tienen interruptores de protección	3 ✓		Cajas electricas
Se encuentran las extensiones y cables en buenas condiciones sin deterioro, cintas, daños, quebradas, mordidas, etc	3 ✓		Buen estado.
Las luminarias se encuentran en buen estado y limpias	3 ✓		Buen estado.
Las tuberias electricas se encuentran en buen estado?, señalizadas? Y limpias	3 ✓		Aseo Constante.
Los cables y ductos se encuentran fijos, aislados y seguros	3 ✓		Buen estado.
Las cajas de fusibles estan cerradas, fijas y señalizadas	3 ✓		Señalizadas
Hay instalaciones provisionales	3 ✓		Con Extenciones.
2. PROTECCION CONTRA CAIDAS			
Estan los pisos en buenas condiciones libres de huecos, cuarteados	3 ✓		Dentro y Fuera de la obra
La iluminación de las areas es adecuada	3 ✓		
Las entradas a areas estan libres de diferencias de elevación que puedan ocasionar riesgos	3 ✓		
Las areas de transito peatonal estan demarcadas y libres de obstaculos	3 ✓		Se limpian constantemente.
Las escaleras son seguras y cuentan con pasamanos		✓	
Las escaleras cuentan con bordes y huellas antideslizantes		✓	En proceso de construccion.
Las escaleras cuentan con iluminación adecuada	3 ✓		Luz natural.
Los escalones estan a una altura y profundidad uniforme (huella y contrahuella)	3 ✓		Complen.
Los pasillos están libres de obstaculos	3 ✓		Se limpian constantemente.
3. INSTALACIONES			
Las Ventanas se encuentran en buen estado?, no quebradas, rajadas, etc	3 ✓		
Se encuentran en buen estado los desagues de aguas lluvias	3 ✓		
Se encuentran limpios y en buen estado los conductos, filtros y rejillas de los sistemas de ventilación, extracción y aire acondicionado	3 ✓		
Los residuos del area se encuentran correctamente segregados o clasificados	3 ✓		Señalizados.

Responsable de la Inspección: Jhon Edgar Reyes **Lugar de Inspección:** Obra alojamiento de Contratos Emcavi.

Fecha: 31 Octubre 2024.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las instalaciones locativas son adecuadas (Pisos, Paredes, Techo, Cielo rasos)	✓		Buen Proceso de Construcción

Powered by CamScanner

4. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS			
Se encuentran las sustancias quimicas identificadas con el rombo de NFPA, rotulas y cuentan con la ficha de seguridad en puntos de uso	3 ✓		Se verifica correctamente
Se encuentran los tarros de almacenamiento debidamente cerrados y ordenados	3 ✓		Esta Correcto
Se evidencia derrames		✓	
El personal cuenta con EPP para manipular las sustancias quimicas	3 ✓		
En el área de trabajo se cuenta con la cantidad minima de materiales para trabajar, el resto esta debidamente almacenada	3 ✓		Se verifica correctamente
Las estibas de almacenamiento o diques se encuentran ubicados correctamente	3 ✓		Bien almacenado.
5. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS			
Los equipos de oficina se encuentran en buen estado	3 ✓		Buen Estado y mttos
Los equipos de oficina esta ubicados correctamente	3 ✓		
Las Herramientas manuales usadas en el área se encuentran en buen estado	3 ✓		En Almacen ordenadas
El almacenamiento de las herramientas cuando no estan en uso es ordenado, adecuado para prevenir accidentes	3 ✓		En Almacen ordenadas
Las maquinas cuentan con manuales de operación y mantenimiento disponibles para su revisión. Se tiene un planificado mantenimiento preventivo	3 ✓		MTTO preventivo, correctivo
Los equipos tienen fugas de aceite		✓	Sin daños
cuando las maquinas se encuentran en reparación, averiadas se encuentran señalizadas sobre la condición que presentan?	3 ✓		Se Retiran Para ser arregladas
Estan firmes las uniones entre los elementos de las herramientas de modo de evitar cualquier rotura o proyección de los mismos?	3 ✓		
6. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION			
El personal del area utiliza los elementos de EPP adecuados	✓		Siempre los EPP

Responsable de la Inspección: Jhon Edgar Reyes T

Lugar de Inspección: Obra alojamiento de Cadetes

Fecha: 31 octubre 2024

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
El equipo de protección personal se encuentra en buenas condiciones	3 ✓		Cumple
7. ORDEN Y ASEO			
Los elementos de aseo se encuentran debidamente ordenados y en su sitio	3 ✓		Cumple
Se encuentra el area ordenada y libre de materiales que puedan ocasionar accidentes	3 ✓		Cumple
Los materiales de trabajo se encuentran ordenados y en lugar adecuado	3 ✓		Cumple
Se encuentra zonificada el área de trabajo adecuadamente	3 ✓		Cumple
Los pisos estan libres de objetos innecesarios, agua, aceite, basura	3 ✓		Cumple.
8. SEÑALIZACION			
La señalización que se encuentra en el area esta en buen estado	3 ✓		Cumple
La señalización que se encuentra en el area es la adecuada para los riesgos del area	3 ✓		Cumple.
9. PROTECCION AMBIENTAL			

Powered by CamScanner

Los desechos se encuentran debidamente segregados, identificados y ubicados adecuadamente	3 ✓		Cumple
Las tuberías de agua no presentan fugas, ni fisuras que puedan representar perdidas en la empresa	3 ✓		Cumple.
Los usos de energía que no se encuentren en funcionamiento estan desabilitadas o en posicion de apagado	3 ✓		Cumple
Se encuentran aterrizados adecuadamente las estanterías que almacenan las sustancias químicas usadas en el area y se encuentra debidamente identificados según su riesgo y la incompatibilidad química.	3 ✓		Cumple.
10. SERVICIOS SANITARIOS			
Los servicios Sanitarios se encuentran en buen estado (Baños, Lavamanos, Duchas, Orinales, etc)	3 ✓		Cumple.
Se realiza el aseo y desinfección de los servicios sanitarios	3 ✓		Cumple.
11. ILUMINACION			
Se cuenta con la iluminación necesaria para realizar las labores	3 ✓		Cumple

Responsable de la Inspección: Jhon Edgar Reyes T

Lugar de Inspección: Obra alojamiento de cadetes.

Fecha: 31 octubre 2024.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las luminarias se encuentran limpias y en buen estado	3 ✓		Cumple.
Se evidencian Sombras en las superficies de trabajo		✓	NO. APlica
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por iluminación		✓	NO APlica
12. ATENCION EMERGENCIAS			
Se cuenta con los equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquin, Extintor, Camilla)	3 ✓		Cumple.
Las Rutas de evacuacación se encuentran señalizadas	3 ✓		Cumple.
Las escaleras cuentan con las medidas necesarias para la evacuación		✓	NO aplica
Se encuentra demarcadas las salidas de evacuación	3 ✓		Cumple.
Estado de los equipos de emergencias	3 ✓		Buenas Condiciones
Vías de Evacuación son suficicientes y su estado es bueno	3 ✓		Buen Estado
13. VENTILACION			
Los equipos de Ventilación se encuentran en buen estado		✓	N.A Para. obra
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por los equipos de ventilación		✓	N-A Para obra
Los equipos se encuentran limpios		✓	N.A Para obra
Se verifica el mantenimiento de estos equipos		✓	N.A Para obra

Powered by CamScanner