CONSORCIO WIN	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	HSE-F-003
		VER.1
		FECHA : 31/07/2014

PROYECTO: Parque de la mujer	FECHA DE INSPECCION 15/11/2023	
DESCRIPCION	**SI**	**NO**
¿SE ORGANIZO LA RESPONSABILIDAD DE ORDEN Y ASEO EN EL AREA?	✓	
¿SE ENCUENTRA LAS HERRAMIENTAS TIRADAS, DISPERSAS O EN DESORDEN?		✓
¿LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN ALMACENADA ADECUAMENTE?	✓	
¿EL AREA DE TRANSITO DE PERSONAL SE ENCUENTRAN ADECUADA?		
¿SE ENCUENTRA EL PISO LIBRE DE BASURAS Y ACEITES?	✓	
¿SE ACUMULAN RESIDUOS SOLIDOS EN EL AREA DE TRABAJO DE MANERA ANORMAL?		✓
¿EL SUPERVISOR EJERCE LIDERAZGOS POR EL ORDEN Y ASEO EN SU FRENTE DE TRABAJO?	✓	
¿SE MEJORO EL ORDEN Y ASEO CON PERSONAL RESPONSABLE DEL AREA?	✓	
¿SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR ASEO EN EL AREA?	✓	
¿SE TIENE UN LUGAR ESPECIFICO PARA BASURAS ?	✓	
¿SE RETIRAN DEL AREA TRABAJO LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE NO ESTAN SIENDO UTILIZADOS?	✓	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

- La basura se deposita en bolsas a la entrada de la obra.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Powered by CamScanner