OBLIGACIÓN 11

En el mes de octubre de 2024 , el vehículo placa ODT 588 se encuentran en perfecto estado y listo para operar , cuentan con sus seguros (SOAT) Todo Riesgo) y revision tecnicomecanica al día.





En el mes de octubre de 2024 , el vehículo con placa OSD 488 se encontraba en mantenimiento general por el estado en el que se encontraba el vehiculo mecanicamente ya que este no estaba en condiciones obtimas para la atencion de emergencias al contar ya con 11 años de servicio .

Maria Elsy Molina Cruz

Reprentante Legal

Junta Defensa Civil Tenjo