CONSORCIO WIN

INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR

SEMANA DEL 27/11/2023 AL 02/12/2023 MARCA Bocat MODELO 331 SERIE 5660

OPERADOR MICHAEL ARIZA UBICACIÓN CHIA PROYECTO P. MUJER

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De frenado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso														
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios														
	Kit ambiental														
	Silla del operador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales														
	Espejo central convexo														
	Pasamanos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	MICHAEL		MICHAEL		MICHAEL		MICHAEL		MICHAEL		MICHAEL			
	FIRMA RESIDENTE														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

CONSORCIO WIN

INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR

SEMANA DEL 21 Nov AL 25 nov MARCA Bobcat MODELO 2011 SERIE 5550

OPERADOR MICHAEL AMIN UBICACIÓN Parque de la mujer PROYECTO

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras			✓		✓				✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De frenado			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓					
	* Frenos de servicio			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de parqueo			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios														
	Kit ambiental														
	Silla del operador			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales														
	Espejo central convexo														
	Pasamanos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	*Dirección			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR			MICHAEL		MICHAEL		MICHAEL		MICHAEL		MICHAEL			
	FIRMA RESIDENTE														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner