CONSORCIO WIN

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INDUCCION EN SST



DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:	Inducción de seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo
LUGAR:	Parque de la mujer-Chía

INDUCCION EN SST



DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:	Inducción de seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo
LUGAR:	Parque de la mujer-Chía

PAUSAS ACTIVAS



DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:	Ejecuciòn de pausas activas
LUGAR:	Parque de la mujer-Chía

PAUSAS ACTIVAS



DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:	Ejecuciòn de pausas activas
LUGAR:	Parque de la mujer-Chía

CHARLAS EN SST



DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:	Charlas de prevenciòn al personal
LUGAR:	Parque de la mujer-Chía

CHARLAS EN SST



DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:	Charlas de prevenciòn al personal y socializacion ATS
LUGAR:	Parque de la mujer-Chía

SEÑALIZACION EN OBRA




DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:	Señalizacion de excavaciones
LUGAR:	Parque de la mujer-Chía

ORDEN Y ASEO





DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:	Jornadas de aseo en obra y campamentos
LUGAR:	Parque de la mujer-Chía

PREOPERACIONAL




DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:	Preoperacional de maquina excavadora
LUGAR:	Parque de la mujer-Chía

INSPECCIÓN





DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:	registro de inspecciones
LUGAR:	Parque de la mujer-Chía

EPP





DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:	Inspeccion y entrega de elementos de protección personal al personal en obra
LUGAR:	Parque de la mujer-Chía

EPP






DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:	Inspeccion y entrega de elementos de protección personal al personal en obra
LUGAR:	Parque de la mujer-Chía