

Fecha de Inspección: 22- Octubre - 2024

Hora: 11+30am

Localidad: Los Martiletes

Inspección realizada por: Laura Hernandez Pinto

Nombre responsable de la unidad operativa: Iván Andrea Campa

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES			
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?			¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		Bueno	Regular	
1	Entemería	X		X			X	X		X			X		X		X		X		X		
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							

Laura Hernandez.
Firma responsable inspección

Iván Andrea Campa
Firma del responsable de la unidad operativa