287

CONSORCIO DAVASA 23
INTERVENTORIA

Radicado R:2024010521702
Fecha:2024/11/14 3:12:22 PM
Tpo·OFICIO
BEATRIZ ELENA OSPINA MONTOYA

Liborina, 13 de noviembre de 2024

Señor
ALCIDES DIAZ
Supervisor SST
Secretaria de Infraestructura Física
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

2355111B1469/23

Cordial saludo

Hago entrega del informe 10, el cual consta de 11 folios en forma física y USB con los respectivos anexos, correspondiente al mes de octubre (21 al 31) del contrato 2300111b1477 "Mejoramiento y Mantenimiento de las Vías del grupo 1 de Circuitos Estratégicos del departamento de Antioquia lote 1 SUROESTE-OCCODENTE-URABA.

Atentamente,

Jesús Ariel Morales
Residente de interventoría
Consorcio DAVASA 23

Recibi
Nov 14/24

ARCHIVO SIF
2024 NOV 26 14:01:36













INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO DE OBRA N° 2300111B1477

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA LOTE 1 SUROESTE – OCCIDENTE – URABA.

BETULIA, BETANIA, LIBORINA SALGAR, SAN PEDRO DE URABÁ

2

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10

ENTIDAD CONTRATANTE	Gobernación de Antioquia - SIF
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023
CONTRATO DE OBRA N°	23OO111B1477
OBJETO	Mejoramiento y Mantenimiento de las vías del grupo 1 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia Lote 1 Suroeste - Occidente - Urabá
INTERVENTORÍA	CONSORCIO DAVASA 23
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	23SS111B1469
OBJETO	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para mejoramiento y Mantenimiento de las Vías del grupo 1 de Circuitos estratégicos del Departamento de Antioquia Lote 1 Suroeste – Occidente – Urabá.
PERIODO	Dos meses contados a partir del acta de inicio sin superar el 25 de diciembre de 2023. Con prorroga hasta el 23 de abril de 2024 Suspensión del contrato 30 días. Reanudación 18-05-204, fecha de terminación 23-05-204. Prórroga del plazo hasta el 23 de julio de 2024 Prórroga del plazo hasta el 23 de agosto de 2024 Suspensión del contrato 30 días, del 21 de agosto. Reanudación 21-09-2024. Prorroga por dos meses quedando como nueva fecha de terminación el 22 de diciembre de 2024.

	CARGO	FIRMA	PERIODO	VERSIÓN
ELABORÓ	Residente SST de Interventoría	Jesús Arial Morales	21 al 31 de octubre de 2024	V0
REVISÓ	Director de Interventoría	Ing. Juan José Araque		
APROBÓ	Supervisor SST del proyecto SIF	Alcides Díaz Villada		

folio 001

3

CONTENIDO

LISTA DE TABLAS 4
LISTA DE FOTOS 5
1. OBJETIVO DEL INFORME 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023 7
2.1. Localización 7
2.2. Actividades por ejecutar y alcance: 8
3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 8
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA 9
4. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023 11
5. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA 14
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023 15
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 14
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS INTERVENTORÍA CIRCUITO CONSORCIO DAVASA 23 EN EL PERIODO 17
9. REQUERIMIENTOS 24
10. PMT 26
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27

Folio 002

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información del contrato de obra 9
Tabla 2 Información contrato Interventoría 10
Tabla 3 Listado personal del contratista Liborina 11
Tabla 4 Listado personal del contratista Betulia 13
Tabla 5 Listado personal del contratista San Pedro Urabá 14
Tabla 6 Listado personal Interventoría 14
Tabla 7 Listado fotográfico gestión SST Contratista 18
Tabla 8 Actividades realizadas SST Contratista 20
Tabla 9 Listado fotográfico gestión SST Interventoría 23
Tabla 10 Listado Actividades SST Interventoría 24
Tabla 11 Listado Relación accidentes del contratista 24
Tabla 12 Listado Relación accidentes de Interventoría 24
Tabla 13 Relación pago seguridad social 25

4

LISTA DE FOTOS

FOTO 1. Localización..... 16
FOTO 2. Gestión SST Contratista..... 16
FOTO 3. Gestión SST Interventoría..... 16

1. OBJETIVO DEL INFORME

Mantener informado a la Entidad **Gobernación de Antioquia**, las actividades ejecutadas por **CONSORCIO CIRCUITO G1 AP – BT 2023** y la Interventoría, **CONSORCIO DAVASA 23** en el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024. Teniendo en cuenta los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo generados durante el periodo del informe, enmarcados en el avance del contrato que tiene por objeto **"Mejoramiento y Mantenimiento de las vías del Grupo 1 de Circuitos Estratégicos del departamento de Antioquia Lote 1 Suroeste – Occidente - Urabá".**

Betulia: Altamira - Betulia (25BAN04-1), Vía de tercer Orden, Inicio: KOO+000 (Latitud: 06" 13' 13.86" N Longitud: 075" 57' 12.21" W), Fin: K01+000 (Latitud: 06" 12' 54.44" N Longitud: 075" 57' 27.50" W) aproximadamente.

Betania: Puente Nuevo (Ruta 60) - El Tablazo - Betania (60AN02), Vía de tercer orden, Inicio: K15+560 (Latitud: 05" 45' 24.06" N Longitud: 075" 58' 29.33" W), Fin: K16+560 (Latitud: 05" 45' 36.86" N Longitud: 075" 58' 25.54" W) aproximadamente.

Salgar: Salgar - La Cámara •* La Quiebra (60AN05-1), Vía de tercer orden. Inicio: KOI +150 (Latitud: 05" 58' 31.62" N Longitud: 075" 58' 02.46" W), Fin: K02+150 (Latitud: 05" 59' 00.30" N Longitud: 075" 57' 55.81" W) aproximadamente.

Liborina: Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San José De la Montaña) (62AN14-1), Vía de segundo orden. Inicio: K15+755 (Latitud: 06" 45' 58.42" N Longitud: 075° 44' 59.60" W) Fin; K13+755 (Latitud: 06° 45' 09.47" N Longitud: 075° 45' 14.96" W) aproximadamente.

San Pedro de Urabá: San Pedro de Urabá - El Carmelo - El Tambito (62AN02- 2), Vía de tercer orden, Inicio: K54+600 (Latitud: 08° 17' 01.90" N Longitud; 076° 22' 45.41" W). Fin: K53+600 (Latitud: 08° 17' 17.91" N Longitud: 076° 22' 16.88" W) aproximadamente.


5

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023

El presente proyecto consiste en el mejoramiento de más de diez mil metros de Vías Del Grupo 1 De Circuitos Estratégicos - Lote 1: Suroeste – Occidente – Urabá. Puente Nuevo (Ruta 60), El Tablazo - Betania; Altamira Betulia; Salgar - La Cámara - La Quiebra ; San Pedro De Urabá, El Carmelo - El Tambito; Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San José de la Montaña), del departamento de Antioquia.

2.1. Localización

Suroeste antioqueño



Folio 004

2.2 Actividades por ejecutar y alcance:

Se contempla que, para la entrega total del presente proyecto, se deben realizar las actividades que se relacionan a continuación:

- Demolición de construcciones y estructuras existentes.
- Excavaciones manuales y mecánicas.
- Retiro de tuberías de alcantarillas Existentes.
- Conformación de Calzada.
- Construcción de Alcantarillas.
- Construcción de Bordillos.
- Construcción de Box Coulverts.
- Pavimento en concreto hidráulico, incluyendo bordillos.
- Obras de Contención y conducción de aguas.
- Señalización vial.
- Defensa Metálica.
- Manejo de Fauna y Especies vegetales.
- Mantenimiento mecánico de la vía con suministro de material.

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

3.1 Información General del Contrato de Obra

A continuación, se presenta la ficha técnica del contratista de obra **CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023**

Tabla 1 información del contrato de obra

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Contrato de Obra No.	23OO111B477 de 2023
Fecha de Suscripción	28/08/2023
Identificación del Proceso en SECOP	LIC-15372
Objeto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DEANTIOQUIA LOTE 1: SUROESTE – OCCIDENTE - URABA
Contratista	CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023
it.	901765529-5
Representante Legal	Sergio Andrés Acero Álvarez
Valor del contrato	$ 11.572.085.288
Anticipo entregado al contratista (15%)	$
Fecha de inicio	23 de noviembre 2023
Plazo inicial	Dos (2) meses
Fecha de terminación final	Dos meses contados a partir del acta de inicio sin superar el 25 de diciembre de 2023. Con prorroga hasta el 23 de abril de 2024 Suspensión del contrato 30 días. Reanudación 18-05-204, fecha de terminación 23-05-204. Prórroga del plazo hasta el 23 de julio de 2024 Prórroga del plazo hasta el 23 de agosto de 2024 Suspensión del contrato 30 días, del 21 de agosto. Reanudación 21-09-2024. Prórroga por dos meses quedando como nueva fecha de terminación el 22 de diciembre de 2024.
Interventor	CONSORCIO DAVASA 23

3.2 Información general de interventoría: A continuación, se presenta la ficha técnica del consorcio DAVASA 23

Tabla 2 información del contrato de interventoría

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
Contrato de Interventoría No.	23SS111B1469 de 2023
Fecha de Suscripción	23/08/2023
Identificación del Proceso en SECOP	CON - 15031
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIALOTE 1
Interventoría	CONSORCIO DAVASA 23
Nit.	901.764.427-8
Representante Legal	ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE
Valor del contrato	$ 995.369.918
Anticipo entregado al contratista (15%)	$ 0
Fecha de inicio	23 de noviembre de 2023
Plazo inicial	Dos (2) meses
Fecha de terminación final (con prórroga)	Dos meses contados a partir del acta de inicio sin superar el 25 de diciembre de 2023. Con prorroga hasta el 23 de abril de 2024 Suspensión del contrato 30 días. Reanudación 18-05-204, fecha de terminación 23-05-204. Prórroga del plazo hasta el 23 de julio de 2024 Prórroga del plazo hasta el 23 de agosto de 2024 Suspensión del contrato 30 días, del 21 de agosto. Reanudación 21-09-2024. Prorroga por dos meses quedando como nueva fecha de terminación el 22 de diciembre de 2024.
Supervisor	Ing. Uriel Alonso Suaza Arboleda

1

4. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023.

En la tabla No **3**, se relaciona el listado de personal técnico y operativo del Contratista, autorizado por la Interventoría.

Tabla 3 listado del personal del contratista – LIBORINA

LIBORINA				
NO.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	José Bernardo Zapata Sossa	71696235	Director de Obra	23/11/2023
2	Elkin Darío Correa Puerta	70811611	Residente de Obra	27-08-2024
3	German Enrique Lodoño Trespalacios	98669237	Residente Ambiental	3/01/2024
4	Isberly Patricia Yepes Londoño	43583411	Profesional SST	23/11/2023
5	Leydi Lorena Lopera Henao	1039622411	Secretaria	22/12/2023
6	Maribel Mazo Velásquez	1039624045	Inspectora SST	26/12/2023
7	Miriam Margoth Zapata Restrepo	43161702	Controladora	26/12/2023
8	Yeison De Jesús Monsalve Correa	3525782	Ayudante	26/12/2023
9	José Julián Marín Avendaño	1001635455	Ayudante	26-12-2023
10	Jorge Eleazar Úsuga Bran	70433566	Oficial	20/11/2017
11	Juan Pablo Pineda García	1044986738	Ayudante	18/01/2024
12	Andrés Camilo Morales Agresott	1143401149	Almacenista	1/04/2024
13	Carlos Andrés Lopera García	1037045289	Vigilante	2/04/2024
14	Dayron Riviera Vargas	71054125	Conductor	23-04-2024
15	Sebastián Muñoz Tamayo	1039624632	Ayudante	23-05-2024
16	Carlos Andrés Restrepo Ruiz	1039624632	Ayudante	25-05-2024
17	Olier José Monsalve Velásquez	98501819	Ayudante	24-06-2024
18	Nelson de Jesús Arango Echavarría	1022122183	Operador	24-06-2024
19	Daniel Antonio González Rendón	1045049069	Cadenero	20-8-2024
20	Luis Carlos Echavarría Taborda	98586391	Ayudante	24-09-2024
21	Brayan Camilo Betancur Guerra	1036134483	*Ayudante*	27/09/2024
22	Eduardo Antonio Caro Abaunza	70257072	Oficial	2/07/2024
23	Carlos Alberto Pérez Zapata	71671448	Topógrafo	31-7-2024
24	Daniel Foronda Correa	1025765876	Ayudante	30/09/2024
25	Ignacio De Jesús Rojo Casas	8153011	Encargado	30/09/2024
26	Rodrigo Arroyave	3521778	Ayudante	2/10/2024
27	Luis Orlando Salazar Gil	98483345	Ayudante	2/10/2024
28	Luis Alfredo De Hoyos Lobo	11042069	Ayudante	2/10/2024
29	Miguel Ángel Gaviria Blandón	1047967234	Oficial	2/10/2024
30	Carlos Andrés Gómez Torres	1035127072	Oficial	2/10/2024
31	Edgar de Jesús Castañeda	71080495	Operario	23/10/2024
32	John Freddy Sepúlveda Villada	8205197	Operario	1/11/2024

Folio 006

Tabla 4 listado del personal del contratista – BETULIA

BETULIA				
NO.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	Rubén Antonio Saldarriaga	70562008	Director de obra	23/11/2023
2	Diana Patricia Franco Ospina	32258571	Residente de obra	23-11-2023
3	William Adolfo Henao Jaramillo	8100555	Residente De Obra	25/01/2024
4	Wilson Fernando Quintero Cardona	75106853	Residente Social	11/12/2023
5	Luz Eneida Palacios Ortiz	35602109	Residente Sst	21/12/2023
6	José Orlando Rojas Gómez	8153643	Oficial	16/01/2024
7	Iván De Jesús Morales Morales	98506320	Operador	30/01/2024
8	Jhon Jairo Flórez Vargas	1018374105	Ayudante	8/02/2024
9	Carlos Alberto Posada Arias	98471434	Oficial	14/02/2024
10	Jorge Luis Badel Santis	73194924	Oficial	27/02/2024
11	Juan Guillermo Arredondo Restrepo	98628480	Ayudante	12/03/2024
12	Alexander Alberto Muñoz Pérez	98703434	Tecnólogo	23-11-2023
13	Luz Yicela Montoya Machado	1018374897	Secretaria	*20-05-2024*
14	Ramon Albeiro Varelas Manco	8415030	Operador	2/07/2024
15	Roguer David Escobar Muñoz	1000314344	Ayudante	2/07/2024
16	Juan Pablo Vélez Trujillo	1000393022	Ayudante	2/07/2024
17	Iván Ancizar Trujillo Penagos	71055074	Ayudante	2/07/2024
18	Jorge Andrade Rojas Rojas	71055468	Ayudante	2/07/2024
19	Deysi Paola Espinoza Rios Deysi Paola	1017228148	Secretaria	2/07/2024
20	León Carío Rúa García	71.696.543,00	*Oficial*	*24/09/2024*
21	José Herney Flórez Sucerquia	1128419788	*Maestro*	*29/09/2024*
22	Iber Gonzalo Girón Martínez	1003915264	*Oficial*	26/09/2024
23	Eider De Jesús Álvarez Arrubla	98637749	*Conductor*	28/10/2024

Tabla 5 listado del personal del contratista – SAN PEDRO DE URABÁ

SAN PEDRO DE URABÁ				
NO.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	Rubén Antonio Saldarriaga	70.562.008	Director de Obra	23/11/2023
2	Cesar Ignacio Idárraga	71.587.869	Residente de Obra	23/11/2023
3	Daniela Álvarez Arenas	1.013.558.635	Secretaria	24/01/2024
4	Lina Milena Hernández Velásquez	1.013.558.635	Secretaria	24/10/2024
5	Consuelo Ramírez Mazo	1.007.110.409	Inspector SISOMA	23/12/2023
6	Juan Guillermo Osorio Restrepo	1.128.265.121	Residente Social	23/12/2023
7	Dairo Alarcón	11.154.424	Ayudante	24/10/2024

8	Osvaldo Marquez	1.028.033.962	Ayudante	24/10/2024
9	Mario Espitia	8.174.890	Oficial	24/10/2024

5. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Tabla 6 listado del personal profesional de la Interventoría

INTERVENTORÍA		
NO.	NOMBRES	CARGO
1	Camilo Alberto Valdés	Residente civil
2	Mauricio Rosas Valencia	Residente civil
3	Jeisson Andrés Hoyos Aldana	Residente ambiental
4	Claudia Patricia Meza Donado	Residente social
5	Jesús Ariel Morales Sarmiento	Residente SST
6	Frank Vélez	Tecnólogo civil
7	Omar Arial Rodríguez Barrero	Inspector
8	Isabel Pino Cossio	Secretaria

6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023.


Para la gestión de riesgos prioritarios, en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, El contratista plantea la ejecución las siguientes actividades:

- Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas.
- Identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales.
- Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de SST, de acuerdo con el cronograma de capacitaciones.
- Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
- Notificar a la ARL los accidentes y las enfermedades laborales.
- Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación.

- Realizar Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y retiro, basados en los riesgos y labores a realizar.
- Ejecutar los programas de vigilancia epidemiológica
- Realizar acciones tendientes a la prevención en accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así como de promoción de la salud.
- Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros que adopte.

7.1 Registro fotográfico contratista:

Tabla 9 Listado fotográfico gestión SST- CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023

LIBORINA	
	
CHARLA 5 MINUTOS	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL**

9

BETULIA	
	
REPOSICIÓN EPP	INSPECCIÓN ACTIVIDADES

SAN PEDRO	
	
INSPECCIÓN ALMACENAMIENTO MATERIALES	INSPECCIÓN ALMACENAMIENTO MATERIALES

A continuación, se relacionan las actividades ejecutas en cada uno de los proyectos como evidencia de implementación del SG-SST.

7.2 Actividades Realizadas SST- Consorcio Circuitos G1 AP-BT 2023

Tabla 7 Actividades Realizadas SST- Consorcio Circuitos G1 AP-BT 2023

Actividades realizadas	Frente de obra			Evidencias
	Betulia	Liborina	San pedro de Urabá	
Afiliación del personal (ARL, AFP, EPS, examen médico, inducción)	X	X	X	Véase Anexo 01
Entrega EPP	X	X	-	Véase Anexo 02
Entrega dotación	X	X	-	Véase Anexo 03
Charlas 5 minutos	X	X	-	Véase Anexo 04
Recolección y revisión documentos parque automotor	X	X	-	Véase Anexo 07
Inspección preoperacional maquinaria y vehículo	X	X	-	Véase Anexo 18
Inspección preoperacional equipo menor	X	X	-	Véase Anexo 09
Inspección general actividades de campo	X	X	X	Véase Anexo 14
Recolección y actualización de datos perfil sociodemográfico	X	X	X	Véase Anexo 10
Acompañamiento en diligenciamiento de ATS para tareas críticas	X	X	-	Véase Anexo 12
Indicadores	X	X	-	Véase Anexo 13
Cronograma de actividades	X	X	-	Véase Anexo 22
Capacitaciones	X	X	-	Anexo 19
Registro fotográfico	X	X	X	Anexo 20
Liquidación de personal	X	X	-	Véase anexo 28

7. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA-CONSORCIO DAVASA 23

Para la gestión de riesgos prioritarios, en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría plantea la ejecución las siguientes actividades:


10

- Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de SST, de acuerdo con el cronograma de capacitaciones.
- Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo.
- Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa y procurar su financiación.
- Notificar a la ARL: los accidentes y las enfermedades laborales.
- Identificar los riesgos existentes en cada uno de los centros de trabajo con la participación de los trabajadores.
- Proponer medidas de prevención y control para intervenir cada uno de los peligros existentes.
- Realizar acciones tendientes a la prevención en accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así como de promoción de la salud.
- Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros que adopte.

8.1 Registro Fotográfico Interventoría Consorcio DAVASA 23 En El Periodo:

Tabla 8 registro fotográfico gestión SST- CONSORCIO DAVASA 2023

LIBORINA	
	
INSPECCIÓN BOTIQUÍN	ACTUALIZACIÓN CARTELERA

BETULIA	
	
INSPECCIÓN SEÑALIZACIÓN Y CONTROL VIAL	INDUCCIÓN

8.2 Gestión de actividades SST realizadas por Interventoría CONSORCIO DAVASA 23

Tabla 9 listado **actividades SST realizadas por interventoría - CONSORCIO DAVASA 23**

Actividades realizadas	Frente de obra			Evidencias
	Betulia	Liborina	San pedro	
Revisión documental para aprobación de ingreso de personal	X	X	X	Visto bueno a través de correo electrónico o grupo WhatsApp
Recorrido diario en campo para verificación de actividades constructivas y seguridad y salud en el trabajo	X	X	X	Informes diarios WhatsApp, registro fotográfico
Elaboración de informe semanal	X	X	X	Anexo 30
MEDEVAC		X		Anexo 23
Asistencia a Comité de obra semanalmente	X	X	X	Actas de comité, elaboradas por la parte técnica.
Perfil sociodemográfico	X	X	X	Anexos 23, 24,

11

Inspecciones	X	X	-	Anexos 23, 04
Seguimiento PMT	X	X	-	Anexo 31

8. ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

En el periodo octubre 21 al 31 se han presentado los siguientes accidentes laborales

Tabla 10 Relación de accidentes del contratista

CONSORCIO CIRCUITOS							
Nombre de quien sufre el AT	**Fecha**	**Frente de obra**					
		Betulia	**Betania**	**Liborina**	**Salgar**	**San pedro**	**Anexo**
No se presentaron AT en el periodo evaluado con personal contratistas.							

Tabla 11 Relación de accidentes de interventoría

CONSORCIO DAVASA 23				
Nombre de quien sufre el AT	**Frente de obra**			
	Betulia	**Liborina**	**San pedro**	**ANEXO**
No se ha presentado ningún caso de accidente laboral de personal de interventoría				

9. REQUERIMIENTOS

9.1 Seguridad Social Contratista

Durante el mes de agosto de 2024, se verifican las afiliaciones a seguridad social del personal, contratista que forman el Consorcio Circuitos G1 AP.BT 2023.

Tabla 12 Relación pago de seguridad social

Empresa	Fecha de pago	Número planilla	Día de vencimiento	Próximo pago
Consorcio circuitos	21-10-2024	73441922	7 día hábil del mes	13-11-2024
Construcciones A.P. S.A.S (Admón.)	21-10-2024	73449676	3 día hábil del mes	6-11-2024
Construcciones A.P S.A.S (Circuitos)	21-10-2024	73446388	3 día hábil del mes	6-11-2024
Taller y equipos AP	21-10-2024	73446368	6 día hábil del mes	12-11-2024

Véase anexo 6. Planillas pago de seguridad social contratista

9.2 Seguridad Social Interventoría

Empresa	Fecha de pago	Número planilla	Día de vencimiento	Próximo pago
Consorcio DAVASA 23	08-08-2024	30599580	5 día hábil del mes	12-10-2024

Véase anexo 11. Planilla pago de seguridad social Interventoría

9.3 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: el plan de emergencia se ajustó a las características de cada uno de los proyectos, estableciendo actividades a desarrollar durante los meses de ejecución.

Véase anexo 8. Plan de emergencia

Notas:

- La brigada de emergencia de todos los frentes de trabajo se encuentra conformadas, se socializó el respectivo plan de emergencias en todos los frentes de trabajo. Se Capacitó el personal de todos los frentes en primeros auxilios, traslado de pacientes y control del fuego.

9.4 **Trabajo en altura:** se cuenta con programa de protección anticaída, donde se establecen los lineamientos del Consorcio Circuitos para realizar trabajos en alturas y está alineado con

12

la resolución 4272 de 2021. A la fecha en ninguno de los frentes se ha iniciado tales actividades (es el anexo 27 del SG-SST)

Se adjuntan certificados del personal capacitado en alturas en el frente de trabajo Betulia.

Anexo 32- Certificados alturas

9.5 **Trabajo en espacio confinado:** se cuenta con programa para trabajos en espacios confinados, donde se establecen lineamientos del Consorcio Circuitos para realizar tareas catalogadas como espacio confinado y esta alineado con la Resolución 0491 de 2020. A la fecha en ninguno de los frentes se ha dado inicio a tales actividades (es el anexo 32 del SG-SST)

9.6 **COPASST**: Aplica el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo - COPASST de Construcciones A.P S.A.S, empresa administradora de **CONSORCIO CIRCUITOS**.

Véase Anexo 05. acta mes de octubre

Comité Convivencia Laboral: Aplica Comité de Convivencia Laboral de Construcciones A.P S.A.S, empresa administradora de Consorcio Circuitos, el cual tiene una periodicidad de reunión trimestral.

Véase Anexo 15. Registro asistencia CCL mes agosto (próxima reunión mes de noviembre)

9.8 **Pago de nómina:** se adjuntas los comprobantes de pago de nómina de la entidad Bancolombia, ya que la empresa realiza nómina electrónica.

Véase anexo 16. Comprobantes pago nomina contratista

Véase anexo 31 comprobantes nómina interventoría

Nota: el pago de nómina de la Interventoría Consorcio DAVASA 23 se realizada de forma mensual, con vencimiento el 5 de noviembre, por lo tanto, aun no se cuenta con comprobante de pago correspondiente al mes del informe.

9.9 **Paz y Salvo Parafiscales**

Véase anexo 17

10. PMT

Se continúa con la ejecución de los diferentes PMT diseñados para cada uno de los proyectos.

Desde el área de interventoría de SST se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas en los mismos por cada uno de los responsables de los frentes de trabajo, tales como: pasos peatonales, señalización y auxiliares de tráfico.

Véase anexo 31. Informe de seguimiento al PMT.

Observación de Archivo

EN ESTE FOLIO VA UNA USB

VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO

LZULUAGAA