# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23505

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 9 adm. oral.

UBICACIÓN: Poca.

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: US122C9 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 901TA01H150 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [x] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6 / 5 (COMP1 COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 COMP2)

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [x] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 11/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuella<br>Nombre del Técnico: | Monica Linares<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23156

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: juzgado administrativo cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: juzgado 7 administra

UBICACIÓN: 1er piso

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: VM12267 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 311AEJDP | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 Refrig. 12-000000113427

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [x] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| 4 | | 4 | | 7 | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| 7 | | 7 | | 7 | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| | / | | / | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 142 |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 22°C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [x] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realiza mantenimiento preventivo dejando el equipo operativo 7 administrativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 11/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23157

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo Cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2 administrativo

UBICACIÓN: Piso 1 Neiva

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM092CE | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: MEZC479 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 8.8000 Ref.: 120000 78883

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ (V1 V2) L2 ___ (V1 V2) L3 ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ (V1 V2) L2 ___ (V1 V2) L3 ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.13 (COMP1 COMP2) L2 ___ (COMP1 COMP2) L3 ___ (COMP1 COMP2)

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 23°C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo dejando el equipo operativo 2a Administrativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 11/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh s.a.s.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23158

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: juzgado administrativo oral 9 cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: juzgado 2 adm. oral

UBICACIÓN:

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: US242C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 312TAKK6F | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Activo. 12-D0000115484

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 8. | 12 | 1 | | 1 | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 8°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 22°C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo dejando el equipo operativo 2-Administrativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 10/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23306

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo Cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados de descongestion

UBICACIÓN: Cra # 1

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: YSE A2415-N | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 0566 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 24.000 | Activo 53411

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| | V1 | V2 |
|---|---|---|
| L1 | 7 | |
| L2 | 7 | |
| L3 | 7 | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| | V1 | V2 |
|---|---|---|
| L1 | 1 | |
| L2 | 1 | |
| L3 | 1 | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| | COMP1 | COMP2 |
|---|---|---|
| L1 | 11 | 13 |
| L2 | 7 | |
| L3 | 7 | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R22 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 60psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21°C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCION

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo. Juzgado 1 administrativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 11/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuellar<br>Nombre del Técnico: | Monica Linares<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23329

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo Cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 404 administra-

UBICACIÓN: Palacio Nacional de Neiva

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: | YSEC24FS | MODELO CONDENSADOR: | |
| SERIAL EVAPORADOR: | 1800000782 | SERIAL CONDENSADOR: | |
| MARCA: | York | | |
| CAPACIDAD: | 24000 | ACT. 1200000 7134 | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA**

| | V1 | V2 |
|---|---|---|
| L1 | 7 | |
| L2 | 7 | |
| L3 | + | |

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA**

| | V1 | V2 |
|---|---|---|
| L1 | 7 | |
| L2 | 7 | |
| L3 | + | |

**AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES**

| | COMP1 | COMP2 |
|---|---|---|
| L1 | 9.16 | |
| L2 | 6 | |
| L3 | 7 | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21°C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

Juzgado 4 Administrativo Sala Audiencia

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 11/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuellar<br>Nombre del Técnico: | Monica Lizarazo<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23162

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: forma judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: juzgado administrativo cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: juzgado 1 admin-

UBICACIÓN: Palacio oral de Neiva

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM 09 2CE | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: ME26979J6 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Lg

CAPACIDAD: 8.3000 Adro 51235

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [x] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| — | — | — | — | — | — |

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| — | — | — | — | — | — |

### AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 4.13 | | — | | — | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 8°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [x] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo 1. Administrativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 10/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23506

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgados administrativos Cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala # 8

UBICACIÓN:

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: UM24207 | MODELO CONDENSADOR: |
| SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 24 | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCION

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 11/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuellar<br>Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

servitedh S.A.S

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23164

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: juzgado administrativo era 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: juzgado 8 admins-

UBICACIÓN: Palacio oral

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: US182C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 401TAEJM | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 Activo. 12-000000 11346

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [x] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante _____

Voltaje operación _____

Presión de baja (PSI) _____

Presión de alta (PSI) _____

Temperatura de suministro de Aire (°C) _____

Temperatura interna o ambiente (°C) _____

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [x] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo. Juz B Administrativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 10/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23161

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: juzgado administrativo cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala #7 Eq2

UBICACIÓN:

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: UM24EC7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 2127AMAN48 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Alt. 12-000000 173486

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [x] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| 1 | | 1 | | 1 | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| 1 | | 1 | | 1 | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 4.12 | | 1 | | 1 | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 8°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21°C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [x] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realiza mantenimiento preventivo, equipo ofrecido 4 Administrativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 10/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuellar<br>Nombre del Técnico: | Monica Linares<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh SAS

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23501

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Jugado Administrativo Cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencia

UBICACIÓN: No 7 Eq 1

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: SJ122CD — MODELO CONDENSADOR: SJ122CD

SERIAL EVAPORADOR: — SERIAL CONDENSADOR: —

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 Btu Act 02505

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [x] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 _____ L2 _____ L3 _____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 _____ L2 _____ L3 _____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6 / 5 L2 _____ L3 _____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R22 |
| Voltaje operación | 718 V |
| Presión de baja (PSI) | 62 PSI |
| Presión de alta (PSI) | — |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 12° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 22° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [x] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento preventivo, equipo en normal funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 12 - 10 - 24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuellar<br>Nombre del Técnico: | Monica Linares<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23301

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramajudicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgados administrativos cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: juzgados Administrativos

UBICACIÓN: Tercer piso de Neiva

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM182CT | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 401TAWYEM | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 ACS 12 000000 113466

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| 7 | | 7 | | 7 | |

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| 4 | | 7 | | 7 | |

### AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 8.1 | | 1 | | 1 | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21°C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 27/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Felipe Hernandez<br>Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23303

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rana gastica

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo Cra 4

CIUDAD: N Lira

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados administ

UBICACIÓN: Tres piso de atrás

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 3122AUVF44463 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 Ad. 12-000 00 0 113428

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☑ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| 7 | | 7 | | 7 | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| 7 | | ~ / | | / | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 6 | 15 | 7 | | 7 | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☑ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☐ | 6. Reparación | ☐ | ☐ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☐ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☐ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo funciona

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 21/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Felipe Hernandez - Asesor auditor | Monica Linares | |
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23305

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo Cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: juzgado 1 administrativo

UBICACIÓN: 1er piso de entrada

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: UM242C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 3127AM11498 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Act. 12-000000 11486

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [✓] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| | V1 | V2 |
|---|---|---|
| L1 | + | |
| L2 | + | |
| L3 | — | / |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| | V1 | V2 |
|---|---|---|
| L1 | — | / |
| L2 | — | / |
| L3 | — | / |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| | COMP1 | COMP2 |
|---|---|---|
| L1 | 9 | 5 |
| L2 | — | / |
| L3 | | / |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21 |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 21-10-24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuellar<br>Nombre del Técnico: | Monica Linares<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23108

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Palacio

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva-Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7° Penal

UBICACIÓN: del Circuito Con Funciones

E-MAIL: de Conocimiento Sas

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: UM24CE | MODELO CONDENSADOR: UM24CE

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Btu

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 — / — (V1 / V2) L2 — / — (V1 / V2) L3 — / — (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 — / — (V1 / V2) L2 — / — (V1 / V2) L3 — / — (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / — (COMP1 / COMP2) L2 — / — (COMP1 / COMP2) L3 — / — (COMP1 / COMP2)

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☒ | ☐ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☒ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje, Reparacion, instalacion de aire acondicionado y Carga Completa de gas Refigerante. mantenimiento Preventivo. Equipo en buen Funcionamiento. 505

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Correccion de Fuga | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 22/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C<br>Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23366

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado septimo penal

UBICACIÓN: del Circuito Sin Funciones de conocimiento 505

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: SJ12CD | MODELO CONDENSADOR: SJ12CD |
| SERIAL EVAPORADOR: ME3G27934 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 12.000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R22 |
| Voltaje operación | 120 |
| Presión de baja (PSI) | 65 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCION

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo realizado en buen funcionamiento

Juz. 7. penal del Cto ofc 505

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 22/10/2019 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Nombre del Técnico: | Mario (illegible) Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23325

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5 administrativo

UBICACIÓN: Tribunal de Neiva

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: V M092CC | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 402HAM L90 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 9.000 Activo 51317

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 — / — (V1 / V2) L2 — / — (V1 / V2) L3 — / — (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 — / — (V1 / V2) L2 — / — (V1 / V2) L3 — / — (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7 / 5 (COMP1 / COMP2) L2 — / — (COMP1 / COMP2) L3 — / — (COMP1 / COMP2)

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 12-10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Calvo<br>Nombre del Técnico: | Monica Linares<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23324

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia N°5

UBICACIÓN:

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: 38EA24FS | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 1800077 3 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: york

CAPACIDAD: 24.000 Act. 51323

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ (V1 V2) L2 ___ (V1 V2) L3 ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ (V1 V2) L2 ___ (V1 V2) L3 ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 11/5 (COMP1 COMP2) L2 ___ (COMP1 COMP2) L3 ___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante: ___

Voltaje operación: ___

Presión de baja (PSI): ___

Presión de alta (PSI): ___

Temperatura de suministro de Aire (°C): ___

Temperatura interna o ambiente (°C): ___

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo, equipo operativo · Sala Aud. 5

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 22/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuellar<br>Nombre del Técnico: | Nohora Linares<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh s.a.s.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23323

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 10 administrativo

UBICACIÓN: Lado de afuera

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: YHCEA09F5 | MODELO CONDENSADOR: |
| SERIAL EVAPORADOR: 2713611009 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: York | |
| CAPACIDAD: 9.000 | Ref 79691 |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA**

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA**

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |

**AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES**

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 0 | 12.9 | | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R22 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 65 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 23°C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 22/10/24 | Hora inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuellar<br>Nombre del Técnico: | Marlon Angel<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23321

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 10 administrativo

UBICACIÓN: Juz de Neiva

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: 9MY45291 | MODELO CONDENSADOR: |
| SERIAL EVAPORADOR: 308571000 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: Trane | |
| CAPACIDAD: 22.000 | Activo 12-000000104994 |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 8°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 22°C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo dejando el equipo operativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
| Oscar Cuellar<br>Nombre del Técnico: | Monica Linares<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23504

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgados administrativos Cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados y adm. varios

UBICACIÓN:

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: AACED408 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| + | | + | | T | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| / | | | / | / | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 8 | 12 | | / | / | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21°C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 29/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuella<br>Nombre del Técnico: | Monica Liceth<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23320

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo Cra 14

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 6 administra

UBICACIÓN: Piso

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM 12CC7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 311ALBP840 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ (V1 V2) L2 ___ (V1 V2) L3 ___ (V1 V2)

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ (V1 V2) L2 ___ (V1 V2) L3 ___ (V1 V2)

### AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6 / 5 (COMP1 COMP2) L2 ___ (COMP1 COMP2) L3 ___ (COMP1 COMP2)

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 22°C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, dejando el equipo operativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 12/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuellar<br>Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23331

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo Cra 9

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3 administrativo

UBICACIÓN: Tercer piso de Neiva

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: 1/s 24 2C7 | MODELO CONDENSADOR: |
| SERIAL EVAPORADOR: 4A 16 0070 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 24.000 | Act. 12-00000 7734 |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 11°C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☐ | 6. Reparación | ☐ | ☐ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☐ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☐ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo/equipo operativo Juz. 3 Adtivo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 23-10-24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuellar<br>Nombre del Técnico: | Monica Linares<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23332

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgados administrativos cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto de rack

UBICACIÓN:

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: 7512207 | MODELO CONDENSADOR: |
| SERIAL EVAPORADOR: 8C16024Y | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 12.000 | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 3 | 5 | | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9 |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21 |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☐ | 6. Reparación | ☐ | ☐ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☐ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☐ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCION DEL TRABAJO

| Fecha: 23-10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuellar<br>Nombre del Técnico: | Monica (firma)<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23330

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo Casa 4

CIUDAD: Nina

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3 administrativo

UBICACIÓN: Juzgado del Nina

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: UM092CB5 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 402HAD | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 9.000

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [x] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4 / 135 L2 — / ___ L3 — / ___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [x] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 23/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuello<br>Nombre del Técnico: | Ramiro Linares<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23328

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Banco Agrario

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4 administrativo

UBICACIÓN: Ant de Neiva

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: UM09ACCN | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: MB264797L | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Lg

CAPACIDAD: 9.000

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 4.1 | 3 | | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 23° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCION

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo funciona

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 23-10-24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23327

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado administrativo Cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4 administrativo

UBICACIÓN: Oral de Neiva

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: VM242C1 | MODELO CONDENSADOR: |
| SERIAL EVAPORADOR: 904TAAC KO | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 24.000 | Ad 12 - 0000001090 23 |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [x] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA**

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| — | — | — | — | + | |

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA**

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| — | / | — | / | — | / |

**AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES**

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 10 | 5 | / | | — | / |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [x] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

**REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS** | **CANTIDAD**

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 23/10/24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Nombre del Técnico: Oscar Medina | Revisado Por Jefe: Monica Linares | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23326

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgados administrativos cra 4

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados administrativos

UBICACIÓN: Tino azul de Neiva

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: UM 29C7 | MODELO CONDENSADOR: |
| SERIAL EVAPORADOR: 0 S N Q 0242 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 24.000 | ACT. 12-000000 709013 |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [ ] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 10 / 5 (COMP1 / COMP2) | L2 ___ (COMP1 / COMP2) | L3 ___ (COMP1 / COMP2)

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 9°C |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 27°C |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [x] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [ ] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [ ] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, dejando el equipo funcionando

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 23-10-24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Oscar Cuellar<br>Nombre del Técnico: | Monica Linares<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23109

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva-Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Septimo

UBICACIÓN: Penal del Circuito Con

E-MAIL: Enlace de Conocimiento SOS

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: SJ12CD | MODELO CONDENSADOR: SJ12CD |
| SERIAL EVAPORADOR: ME767 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 12.000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R22 |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 65 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 22° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo
Equipo en buen Funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 22/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |
| Nombre del Técnico: | | |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23131

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Raul Jurado

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva-Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 504

UBICACIÓN:

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: ASOQKSBAN | MODELO CONDENSADOR: AOU45LBAN

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 9000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220 V |
| Presión de baja (PSI) | 115 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 4° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo
*Equipo en Buen Funcionamiento

PF

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 23/12/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Nombre del Técnico: | Monica Lozano Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23113

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 509

UBICACIÓN:

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Y29PKU | MODELO CONDENSADOR: Y524PKU

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Panasonic

CAPACIDAD: 24000 BTU

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

### AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220v |
| Presión de baja (PSI) | 125 P.S.I |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 26° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo
*Equipo en buen funcionamiento

PT

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 24/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Nombre del Técnico: Jorge C. | Revisado Por Jefe: Monica (mare) | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23114

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Civil

UBICACIÓN: del Circuito de Neiva

E-MAIL: 901

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: 4MYW45181A | MODELO CONDENSADOR: 4MYW45181A |
| SERIAL EVAPORADOR: 73516 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: TRANE | |
| CAPACIDAD: 18000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ L2 ____ L3 ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220v |
| Presión de baja (PSI) | 135 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo
Equipo en buen Funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 29/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C<br>Nombre del Técnico: | Mónica Linares<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23115

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7° Civil

UBICACIÓN: del Circuito de Neiva 901

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: | 4MYW95NA | MODELO CONDENSADOR: | 4MYW95NA |
| SERIAL EVAPORADOR: | 69947 | SERIAL CONDENSADOR: | |
| MARCA: | TRANE | | |
| CAPACIDAD: | 18.000 BTU | | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220v |
| Presión de baja (PSI) | 135 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo
Equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 29/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Nombre del Técnico: | Ramiro Linne Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23116

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva- Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7°

UBICACIÓN: Civil del Circuito de

E-MAIL: Neiva 901

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: 4MYW48S12A | MODELO CONDENSADOR: 4MYW48S12A |
| SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: TRANE | |
| CAPACIDAD: 12000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 1.1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo
*Equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 25/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
| Jorge C. Nombre del Técnico: | Mónica Linares Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23123

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3° Civil

UBICACIÓN: del Circuito de Neiva 903

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: 4MYWA524A | MODELO CONDENSADOR: 4MYWA524A

SERIAL EVAPORADOR: 21800/1060 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: TRANE

CAPACIDAD: 24.000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 V1 V2 | L2 V1 V2 | L3 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 V1 V2 | L2 V1 V2 | L3 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 COMP1 COMP2 | L2 COMP1 COMP2 | L3 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCION

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo
Equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 25/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C<br>Nombre del Técnico: | Monica Andrea<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23124

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3° Circ.

UBICACIÓN: del Circuito de Neiva 903

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: 4MYWA9J2A | MODELO CONDENSADOR: 4MYWA9J2A |
| SERIAL EVAPORADOR: 6372996210 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: TRANE | |
| CAPACIDAD: 12.000 Btu | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 115 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo
Equipo en buen Funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 25/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. | Mónica Londoño | |
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23125

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva-Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Civil

UBICACIÓN: Municipal de Neiva 905

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: EMFI9IN | MODELO CONDENSADOR: EMFI9IN

SERIAL EVAPORADOR: 2180001067 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Mirage

CAPACIDAD: 18.000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo
Equipo en buen Funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 25/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23126

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Vereda Hato

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Civil

UBICACIÓN: Municipal de Neiva 905

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: 9MYW45Z9A | MODELO CONDENSADOR: 9MYW45Z9A

SERIAL EVAPORADOR: 72121 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: TRANE

CAPACIDAD: 29.000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ | L2 ____ V1 ____ V2 ____ | L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ | L2 ____ V1 ____ V2 ____ | L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 COMP1 ____ COMP2 ____ | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ | L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | (115 Pin) 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 20° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo realizado en buen funcionamiento

**REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS** | **CANTIDAD**

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 25/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C<br>Nombre del Técnico: | Manuel<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh...

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23129

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Civil

UBICACIÓN: Municipal de Neiva 905

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: 9MXW45I2A | MODELO CONDENSADOR: 9MXW45I2A |
| SERIAL EVAPORADOR: 77273 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: TRANE | |
| CAPACIDAD: 12000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 22° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo
*equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 25/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. | Monica Amaya | |
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh SAS

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23132

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Velez - Huila

CIUDAD: Velez

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados 9° Civil

UBICACIÓN: del Circuito de Velez

E-MAIL: 909

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: UM12C7 | MODELO CONDENSADOR: UM12C7 |
| SERIAL EVAPORADOR: 311A7GDP7 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 12.000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 17° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo realizado en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 28/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Nombre del Técnico: | Monica Angel Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN:** OT 23133

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 9° Civil

UBICACIÓN: del Circuito de Neiva

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: 4MYW48S29A | MODELO CONDENSADOR: 4MYW48S29A |
| SERIAL EVAPORADOR: 0109997 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: TRANE | |
| CAPACIDAD: 24.000 Btu | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo
Equipo en buen Funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 28/10/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Nombre del Técnico: | Mónica Ismael Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23142

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Palacio de Justicia
TELEFONO:
DIRECCIÓN: Neiva - Huila
CIUDAD: Neiva
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Grado 30
UBICACIÓN: Piso del circuito
E-MAIL: of 404

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: YM24EC7 | MODELO CONDENSADOR: YM24EC7
SERIAL EVAPORADOR: 407740843 | SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG
CAPACIDAD: 24000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [✓] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | 22 |
| Voltaje operación | 130 Psi |
| Presión de baja (PSI) | |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [✓] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [✓] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [✓] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [✓] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo correctivo en el evaporador
oficina 409

**REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS** — CANTIDAD 404

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 29-10-24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23141

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3° de

UBICACIÓN: Pequeños Cuartos 4

E-MAIL: Competencia multiple 909

**DATOS DEL EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODELO EVAPORADOR | 4MWW45R1A | MODELO CONDENSADOR | 4MWW45R1A |
| SERIAL EVAPORADOR | 6B229QE107 | SERIAL CONDENSADOR | |
| MARCA | Trane | | |
| CAPACIDAD | 42 000 BTU | | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [ ] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [✓] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | 209 |
| Voltaje operación | 120 PSI |
| Presión de baja (PSI) | |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [✓] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [✓] | 6. Reparación | [ ] | [✓] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [✓] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [✓] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [ ] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, ogido en funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 30 - 10 - 24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Ivan Lizarazo<br>Nombre del Técnico: | Monica Angel<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23140

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Nasa - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3° de

UBICACIÓN: Juzgados varios y

E-MAIL: comlabcas oficios 909

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: 4MXW454A | MODELO CONDENSADOR: 4MXW454A

SERIAL EVAPORADOR: 6322996210 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Trane

CAPACIDAD: 42.000

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [✓] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | 2Ov |
| Voltaje operación | 130 PSI |
| Presión de baja (PSI) | |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [✓] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [✓] | 6. Reparación | [ ] | [✓] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [✓] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [✓] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, aplica a funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 30-10-24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Ivan Rua H. | Monica Jimenez | |
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh I.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23139

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Piso 3° de

UBICACIÓN: Oficinas varias 4

E-MAIL: contabilidad.mutis@ 909

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: 4MYW36S1BAA | MODELO CONDENSADOR: 4MYW36S1B

SERIAL EVAPORADOR: 3C85Y1000 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Trane

CAPACIDAD: 18.000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [✓] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: 210
Voltaje operación: 130 PSI
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C):
Temperatura interna o ambiente (°C):

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [✓] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [✓] | 6. Reparación | [ ] | [✓] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [✓] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [✓] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [✓] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, equipo en funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 30-10-24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 22886

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Rivera - Huila

TELEFONO: 3219602545

DIRECCIÓN: C14-4-26

CIUDAD: Rivera - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado

UBICACIÓN: Promiscuo municipal

E-MAIL: Atencion al Publico

**DATOS DEL EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODELO EVAPORADOR | AUUQ406M | MODELO CONDENSADOR | AUUQ406M |
| SERIAL EVAPORADOR | 205TASWA | SERIAL CONDENSADOR | 209TASW |
| MARCA: | LG | | |
| CAPACIDAD | 40000 | | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [ ] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [✓] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | 208 |
| Voltaje operación | 135 Bsj |
| Presión de baja (PSI) | |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [✓] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [ ] | 6. Reparación | [ ] | [✓] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [✓] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [ ] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [✓] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general equipo en funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 31 - 10 - 24 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Luis Lunza | Mónica Chaves | |
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23351

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva-Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Magistrado lina

UBICACIÓN: maria fuentes

E-MAIL: 906-907

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: UM12C7 | MODELO CONDENSADOR: UM12C7

SERIAL EVAPORADOR: 311TAS4WDP | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTu

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 165 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo
Equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 13/11/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C<br>Nombre del Técnico: | Monica Linares<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23352

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva – Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Magistrada Lina

UBICACIÓN: Maria Guarnizo

E-MAIL: 906-907

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: UM12C1 | MODELO CONDENSADOR: UM12C1

SERIAL EVAPORADOR: 313TASSWDPA | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 ____ V2 ____) L2 ____ (V1 ____ V2 ____) L3 ____ (V1 ____ V2 ____)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 ____ V2 ____) L2 ____ (V1 ____ V2 ____) L3 ____ (V1 ____ V2 ____)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 (COMP1 ____ COMP2 ____) L2 ____ (COMP1 ____ COMP2 ____) L3 ____ (COMP1 ____ COMP2 ____)

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo
Equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 13/11/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh s.a.s.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23353

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva-Huila

CIUDAD: Neiva- Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Ing Mana Juanita

UBICACIÓN: 906- 907

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: Um18ZC7 | MODELO CONDENSADOR: Um18ZC7

SERIAL EVAPORADOR: 311TALBFH | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo
Equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 13/11/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Nombre del Técnico: | Monica Andrea Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23354

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5° Civil

UBICACIÓN: del Circuito Neiva 908

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: 4MYW9524 | MODELO CONDENSADOR: 4MYW952 |
| SERIAL EVAPORADOR: 73516 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: TRANE | |
| CAPACIDAD: 24.000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ (V1 ___ V2 ___) L2 ___ (V1 ___ V2 ___) L3 ___ (V1 ___ V2 ___)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ (V1 ___ V2 ___) L2 ___ (V1 ___ V2 ___) L3 ___ (V1 ___ V2 ___)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.1 (COMP1 ___ COMP2 ___) L2 ___ (COMP1 ___ COMP2 ___) L3 ___ (COMP1 ___ COMP2 ___)

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 200 |
| Presión de baja (PSI) | 125 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo
Equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 13/11/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23355

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva- Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5° Civil

UBICACIÓN: del Circuito Neiva 908

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: 4MYW4S12A | MODELO CONDENSADOR: 4MY4W4S12A |
| SERIAL EVAPORADOR: 17-104975 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: TRANE | |
| CAPACIDAD: 12.000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220v |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo
*equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 13/11/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Nombre del Técnico: | Monica Linares Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23356

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva- Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3° Penal

UBICACIÓN: Municipal con Funciones de Control de Garantías 306

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: US122C9 | MODELO CONDENSADOR: US122C9

SERIAL EVAPORADOR: 509N017J136 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCION

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo oficina 306
Se deja en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 14/11/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Nombre del Técnico: | Monica Linares Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN:** OT 23357

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3° Penal

UBICACIÓN: Municipal Con Funciones de Control de Garantías de Neiva 306

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: US182C7 | MODELO CONDENSADOR: US182C7

SERIAL EVAPORADOR: S4N018K236W | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.3 / ___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 14° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo
Recarga en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 14/11/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. | Ronald Linares | |
| Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23359

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva – Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2° Penal

UBICACIÓN: del Circuito de Neiva

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: UU187C7 | MODELO CONDENSADOR: UU187C7

SERIAL EVAPORADOR: 519018K13 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 24° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo oficina 402
Equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 8/11/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Nombre del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23360

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia

UBICACIÓN: Juzgado 7° Penal del Circuito de Neiva 402

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: EMFI12E | MODELO CONDENSADOR: EMFI12E

SERIAL EVAPORADOR: 340568271 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Mirage

CAPACIDAD: 12.000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 20° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo
Equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 14/11/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jayer. Nombre del Técnico: | Monica Linero Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN: OT** 23361

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva Huila

CIUDAD: Neiva Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3° Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento 308

UBICACIÓN:

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: UU12CT | MODELO CONDENSADOR: UU12CT |
| SERIAL EVAPORADOR: 59NQ12JA | SERIAL CONDENSADOR |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 12000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 115 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 25° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo
Equipo en buen Funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 19/11/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C<br>Nombre del Técnico: | Monka Pinzon<br>Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner