REDEX S.A.S

INSPECCIÓN DE PRE-USO VIBRADOR DE CONCRETO

UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24

UT PARQUES REDEXCO 24

Periodo de inspección		Información general del equipo					
Desde	27 - mayo -	Equipo	Vibrador Concreto	Modelo	TWB2220704	Color	negro
Hasta	01 - Junio	Marca		Operario			

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
CONEXIONES DEL MOTOR	Revisar la extension electrica, los cables que se conectan al motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA	Verifique que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DE LAS ESCOBILLAS	Verificar que las escobillas no presenten desgaste	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DE LA AGARRADERA	Verificar que la banda esté segura y ajustada	✓		✓		✓		✓				✓		
AJUSTE DE LA MANGUERA	Verificar manualmente la concexión entre manguera y motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
AJUSTE DE LA CABEZA	Verificar que la cabeza esté bien ajustada a la manguera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	Conectar el equipo para comprobar la vibración	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

B = Bueno M = Malo

OPERADOR: x Carlos Lasa -

PROYECTO: Parque ciudad modesto

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL COORDINADOR SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner