REDEX S.A.S

INSPECCIÓN DE PRE-USO CARRETILLA

UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24

UT PARQUES REDEXCO 24

SG-SST
Versión 1
Marzo de 2024

Periodo de Inspección	
Desde	04-06-24
Hasta	08-06-24

Información general del equipo			
Equipo	Carretilla	Color	
Operario			

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LLANTA	Revisar labrado - Estado			✓		✓		✓		✓		✓		
	Verificar que el eje se encuentre correctamente ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		
CUÑAS	Verificar ajuste y alineación			✓		✓		✓		✓		✓		
TOLVA	Verificar que se encuentre en buen estado, sin golpes, ni hendiduras			✓		✓		✓		✓		✓		
MANGO	Verificar que se encuentre limpio y sin astillas			✓		✓		✓		✓		✓		
SOPORTE BASE	Verificar que se encuentre en buen estado, sin golpes, ni hendiduras, ajuste.			✓		✓		✓		✓		✓		
TORNILLOS	Revisar el equipo cuente con todos los tornillos, estén en buen estado y bien ajustados			✓		✓		✓		✓		✓		
TRAVESAÑOS	Verificar ajuste.			✓		✓		✓		✓		✓		
SOPORTE FRONTAL DE LA TOLVA	Verificar ajuste			✓		✓		✓		✓		✓		
DEFENSA FRONTAL	Verificar que se encuentre en buen estado, sin golpes, ni hendidura, ajuste.			✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO	Verificar que el equipo se encuentre en buenas condiciones			✓		✓		✓		✓		✓		

B = Bueno M = Malo

OPERADOR: Alexander ospino

PROYECTO: Parque villa San pablo

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL AREA DE SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

VoBo. SST:

Powered by CamScanner