INFORME TÉCNICO No 31-2024			
TIPO DE SOLICITUD:			
SOLICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL		**PERSONA JURIDICA**	
Maribel Benítez		Secretaria de Educación	
FECHA DE LA SOLICITUD	18-11-24	**FECHA DE LA VISITA**	19-11-24
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	**COMUNA/ CORREGIMIENTO**	**BARRIO/VEREDA**	**LUGAR/SECTOR**
Barrancabermeja	Corregimiento el Centro	Vereda Campo 22	IE Blanca Durán De Padilla

UBICACIÓN



Figura N°1. Localización, IE Blanca Durán de Padilla
Coordenadas: 6.944201110203978, -73.76197625557275 (Google Maps)

DESARROLLO DE LA VISITA TÉCNICA

1. Visita técnica a la IE Blanca Durán de Padilla.
2. La visita se realiza por parte del equipo de Infraestructura educativa y PAE (Jorge Rueda Motta – Vivian Castro – Diego Urrea – Yorman Quevedo.
3. Se realizó una visita técnica a la Institución Blanca Durán de Padilla para evaluar el estado del comedor escolar y las instalaciones educativas. Sin embargo, la comunidad educativa informó que la institución será reubicada debido a la ampliación de la estación eléctrica, lo que descarta la viabilidad de asignar recursos para una intervención, por ende, no es posible la realización de la visita.

Jorge Rueda Motta
Arquitecto

Yorman Quevedo
PAE

Vivian Castro
Ingeniera Civil

Diego Urrea
Ingeniero Civil